Petropar
ñanemba´e

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL
Jajapo ñande rapera ko´aga guive
Construyendo el futuro hoy

**ACLARACION Nº 3**
**LICITACION PÚBLICA NACIONAL SBE Nº 06/2018**

**"CONTRATACION DE SEGUROS A FAVOR DE PETROPAR"**
**ID N°: 344.210**

Asunción, 27 de marzo de 2018

PETROPAR comunica a las empresas interesadas en participar de la **LICITACION PÚBLICA NACIONAL POR SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA Nº 06/2018 "CONTRATACION DE SEGUROS A FAVOR DE PETROPAR" ID N°: 344.210,** a fin de dar cumplimiento cabal a los principios generales de las Contrataciones Públicas, Art. **4º de la Ley 2051/03, las siguientes aclaraciones al Pliego de Bases y Condiciones:**

**Si bien no es un dato requerido para la presentación de las ofertas se detalla en el presente documento un Informe de Siniestralidad de Petróleos Paraguayos – PETROPAR desde Enero de 2013 a Febrero de 2018 (más de 5 años) a los efectos de que el oferente tenga conocimiento de los siniestros ocurridos en dicho periodo.**

| AÑO | Sección | Compañía Aseguradora | Fecha de denuncia al Asegurador | Fecha y lugar del siniestro | Datos del siniestro-Circunstancia | Daños sufridos | Indemnización/ Cobertura | Daño Estimado / Indemnizado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | GS | USD |
| 2014 | Incendio Instalaciones | LA CONSOLIDA DA S.A. (En Coaseguro con Asepasa y Yacyretá) | 23/04/2014 | 22/04/2014 - Planta de PETROPAR en Mauricio José Troche | El accidente ocurrió cuando personal de la empresa se disponía a realizar un trabajo de soldadura en las cercanías de la **columna B200**, se produjo una explosión en la parte superior de dicha columna, que forma parte del conjunto de Destilación compuesto por la A100 y B100. La columna está valorizada por el Dpto. de Patrimonio en USD 28,468.- | En forma generalizada se tiene: deformación de la tapa y los dos últimos cuerpos de dicha columna, daños en la cañería que conduce vapor alcohólico al calentador, deformaciones de la base. | COBERTURA EFECTUADA | | 28.468,00 daño estimado.- **25.000,00 indemnizado.** |
| 2014 | Incendio Instalaciones | LA CONSOLIDA DA S.A. (En Coaseguro con Asepasa y Yacyretá) | 12/11/2014 | 11/11/2014 - Estación de Servicios Planta de PETROPAR en Villa Elisa | En horas de la tarde del 11/11/14 se produjo la rotura de un paño del vidrio templado de la puerta de acceso a la Estación de Servicios de Villa Elisa, el hecho fue provocado por una piedra que pisó un automóvil que efectuó carga de combustibles en la Estación de Servicios. | Rotura del paño del vidrio templado de la puerta de acceso a la Estación de Servicios en Villa Elisa. | COBERTURA EFECTUADA | Verificación de daños y cobertura efectuada por la aseguradora | Verificación de daños y cobertura efectuada por la aseguradora |
| 2015 | Incendio - Instalaciones | Coaseguro - La Consolidada S.A./Yacyreta | 03/12/2015 | 02/12/2015 Planta Villa Elisa | Nota Informe - Se derrumbó parte del muro perimetral de mampostería debido al temporal ocurrido en Planta Villa Elisa | Derrumbe de muro perimetral aprox. 45 metros. | **USD 485,32;** debido a deducción de Franquicia de USD 10.000,00.- | | 10.485,32 daño estimado.- 485,32 indeminzado.- |
| 2015 | Incendio - Instalaciones | Coaseguro - La Consolidada S.A./Yacyreta | 16/12/2015 | Hernandarias 15/12/2015 | Nota Informe N°002 - Se derrumbó parte del muro perimetral de mampostería debido al temporal ocurrido en Planta Hernandarias | Derrumbe de tejido perimetral aprox. 100 metros. | **SIN INDEMNIZACIÓ N;** debido a deducción de Franquicia de USD 10.000,00.- | | 1.559,21 daño estimado.- 0,00 indemnizado.- |

Abog. Félix Chávez
Encargado de Despacho
Dirección Operativa de Contratación
PETROPAR

**ACLARACION Nº 3**

**LICITACION PÚBLICA NACIONAL SBE Nº 06/2018**

**"CONTRATACION DE SEGUROS A FAVOR DE PETROPAR"**

**ID N°: 344.210**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | Incendio - Instalaciones | Coaseguro - La Consolidada S.A./Yacyreta | 07/01/2016 | Villa Elisa 06/12/2015 | Nota Informe N°003 - Barcazas a la deriba contra muelles Central y Norte de PETROPAR | Daños por impacto de barcazas a Muelles de PETROPAR | **GS 203.403.631;** debido a deducción de Franquicia de USD 100.000,00.- **OBJETADO POR PETROPAR.-** | 789.438.731 daño estimado.- 484.942.536 indemnizado.- | |
| 2016 | Sección Incendio Existencia | Coaseguro - La Consolidada S.A./Yacyreta | 02/08/2016 | Villa Elisa 11/07/2016 | Nota Informe N°001 - Denuncia de Siniesttro - Activación de póliza, merma de Combustible. | Merma fuera de los valores normales a los valores estadísticos. | **SIN INDEMNIZACIÓN;** debido a que hecho denunciado no se halla cubierto por la póliza. | | 90.000,00 daño estimado.- 0,00 indemnizado.- |
| 2016 | Incendio - Instalaciones | Coaseguro - La Consolidada S.A./Yacyreta | 31/08/2016 | Planta MJT 24/08/2016 | Nota GCE N°179/2016 - Explosión y Rotura de máquina. | Rotura del eje y cojinete de Turbina y Reductor a causa de explosión. | **SIN INDEMNIZACIÓN;** debido a que según el perito de la aseguradora, el siniestro ocurrió a causa de una rotura de máquina y no a causa de una explosión. **OBJETADO POR PETROPAR.-** | 192.790.000 daño estimado.- 0 Indemnizado.- | |
| 2016 | Incendio - Instalaciones | Coaseguro - La Consolidada S.A./Yacyreta | 04/10/2016 | Planta MJT 28/09/2016 | Nota Informe N°004 - Desaparición de Equipo Compresor. | Aparente hurto del compresor. | **SIN INDEMNIZACIÓN;** debido a que hecho denunciado no se halla cubierto por la póliza. | Sin estimación de daño, Indemnización: G 0. | Sin estimación de daño, Indemnización: 0. |
| 2016 | Incendio - Instalaciones | Coaseguro - La Consolidada S.A./Yacyreta | 27/10/2016 | Villa Elisa 21/10/2016 | Nota Informe N°021 - El incidente se produjo durante el proceso de atraque del remolcador San Martín que transportaba dos barcazas: PA 3002 y U 926. | Ruptura y desprendimiento parcial de las defensas de madera lado sur del muelle central de la planta de Villa Elisa. | **GS 204.320.017;** debido a deducción de Franquicia de USD 50.000,00.- | 204.320.017 daño estimado.- 0 Indemnizado.- | - |
| 2017 | Incendio - Instalaciones | Yacyretá S.A. Patria S.A. Seguros | 13-jun-17 | Asunción Oficina Central 09/06/2017 | El siniestro se debío a un mal movimiento involuntario de un mueble (escritorio) en la gerencia de comercio exterior ubicada en el piso 10, del edificio asegurado. | El percance se debió al peso del escritorio que motivó el quiebre del vidrio durante el traslado de lugar | COBERTURA EFECTUADA | Verificación de daños y cobertura efectuada por la aseguradora | Verificación de daños y cobertura efectuada por la aseguradora |

**Abog. Félix Chávez**
Encargado de Despacho
Dirección Operativa de Contratación
PETROPAR

**ACLARACION Nº 3**

**LICITACION PÚBLICA NACIONAL SBE Nº 06/2018**

**"CONTRATACION DE SEGUROS A FAVOR DE PETROPAR"**

**ID N°: 344.210**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | Incendio - Instalaciones | Yacyretá S.A. Patria S.A. Seguros | 30-ago-17 | Planta Industrial de Villa Elisa 30/08/2017 | Zarpaba el buque plata feeder, en el momento de las maniobras que realizaba para retirarse del muelle, debido al gran porte del buque, produjo una friccion. | Donde resulto averiada la manguera 3" que es utilizada para la carga de Gas Oil a las embarcaciones | COBERTURA EFECTUADA | 8.037.456 daño estimado.- 8.037.456 Indemnizado.- | |
| 2018 | Incendio - Instalaciones | Yacyretá S.A. Patria S.A.Seguros | 12-ene-18 | Planta Villa Elisa 11/01/2018 | Nota Informe N°001. *- Explosión en la zona de los tableros del muelle norte. aparentemente el motivo del incendio sería una serpiente que encontraron carbonizada | Dañando el tablero eléctrico correspondiente a la bomba de agua de lucha contra incendio, | COBERTURA EFECTUADA **Pendiente de Indemnización** | 430.000.000 daño estimado.- Pendiente de Indemnización.- | |
| 2018 | Incendio - Instalaciones | Yacyretá S.A. Patria S.A. Seguros | 16-ene-18 | Planta Villa Elisa 11/01/2018 | Nota Informe N°002. *- GLP , oficina de la planta de combustible constata la falta de equipos con los cuales opera. 4 radios de comunicación y una computadora completa. Sector Cargadero de la PVE | Falta de equipos. 4 radios de comunicación y una computadora completa. Aparente hurto. | **SIN INDEMNIZACIÓN;** debido a que hecho denunciado no se halla cubierto por la póliza. | Sin estimación de daño, Indemnización: G 0. | Sin estimación de daño, Indemnización: 0. |
| 2018 | Incendio - Instalaciones | Yacyretá S.A. Patria S.A. Seguros | 17-ene-18 | Planta Villa Elisa 11/01/2018 | Nota Informe N°003. *-Se reporta la caida de un fuerte rayo en el Sector de cargadero de camiones, . Sector de cargadero de la PVE | Dañando las placas electrónicas EAAIPART. N°236046150N en total 4 (cuatro) y una impresora marca EPSON Modelo TMU | COBERTURA EFECTUADA | | 22.524,00 daño estimado.- 22.524,00 indemnizado.- |

Abg. Félix Chávez
**Encargado**
**Dirección Operativa de Contrataciones**