**MUNICIPALIDAD DE CARLOS ANTONIO LÓPEZ**
**ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 2015-2020**
Telf: 0671 20061-20338 E-mail.: munilopez_07@hotmail.com
Itapúa - Paraguay

**ADENDA Nº 1**

ID: 321617-

FECHA: 14/07/2017

**DESCRIPCION**: "SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA VIAL"

SEÑORES OFERENTES SE EMITE LA ADENDA PARA LA MODIFICACION Y CORRECCION DEL DE LOS SIGUIENTES PUNTOS DE LA CARTA DE INVITACION.

## DONDE DICE:

# ANEXO C

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES O SERVICIOS A SER ADQUIRIDOS

*Retroexcavadora Municipal JCB 3C PLUS*

| N° | CANT | UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCION |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | UN | Servicio de mantenimiento y reparación de Motor |
| 2 | 1 | UN | Cambio de Bomba Principal de Retroexcavadora) |
| 3 | 1 | UN | Reparación de comando de Pluma |
| 4 | 1 | UN | Reparación de Diferencial trasera |
| 5 | 1 | UN | Reparación de diferencial delantero |
| 6 | 1 | UN | Reparación de Transmisión |

## DEBE DECIR:

# ANEXO C

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES O SERVICIOS A SER ADQUIRIDOS

*Retroexcavadora Municipal JCB 3C PLUS*

| MUNICIPALIDAD DE CARLOS ANTONIO LÓPEZ | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| Item | Descripción del Bien * | Cantidad* | Precio unitario (IVA incluido)** | Precio Total (IVA incluido)** |
| I. | ***REPARACION DE MOTOR*** | | | |
| 1 | CAMBIO DE CAMISA MOTOR | 4 | | |
| 2 | CAMBIO DE JUEGO DE PISTÓN CON ARO | 4 | | |

Municipalidad
Carlos Antonio López

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 3 | CAMBIO DE CASQUILLO DE BIELA | 1 | | |
| 4 | CAMBIO DE CASQUILLO BANCADA | 1 | | |
| 5 | CAMBIO DE BUJE DE BIELA | 4 | | |
| 6 | CAMBIO DE BUJE DE COMANDO | 1 | | |
| 7 | CAMBIO DE VÁLVULAS DE ADMISIÓN | 4 | | |
| 8 | CAMBIO DE VÁLVULAS DE ESCAPE | 4 | | |
| 9 | CAMBIO DE JUEGO DE JUNTAS MOTOR | 1 | | |
| 10 | CAMBIO DE BOMBA DE AGUA | 1 | | |
| 11 | CAMBIO DE BOMBA DE ACEITE | 1 | | |
| 12 | CAMBIO DE VÁLVULA TERMOSTATO | 1 | | |
| 13 | CAMBIO DE TURBO MOTOR | 1 | | |
| 14 | REPARACION DE GUÍAS DE VÁLVULA | 8 | | |
| 15 | RETÉN DE VÁLVULA | 8 | | |
| 16 | REPARACION DE PICOS DLLA 155P274 | 4 | | |
| 17 | CAMBIO DE EJE GRUESO BOMBINHA | 1 | | |
| 18 | CAMBIO DE CHAVETA DE EJE GRUESO | 1 | | |

UOC
Municipalidad
Carlos Antonio López

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **19** | CAMBIO DE EJE DE TRANSMISIÓN | 1 | | |
| **20** | BUJE ACELERADOR DE BOMBA SPRINT | 1 | | |
| **21** | CAMBIO DE BUJE CARCASA | 2 | | |
| **22** | CAMBIO DE REPARO VE | 1 | | |
| **23** | CAMBIO DE RETENTOR BBA INYECTOR | 1 | | |
| **24** | CAMBIO DE SOLENOIDE 040 | 1 | | |
| **25** | CAMBIO DE PARAFUZO DE BOMBA CON FILTRO | 1 | | |
| **26** | CAMBIO DE VÁLVULA REGULADOR PRESIÓN | 1 | | |
| **27** | CAMBIO DE ARRASTRADOR | 1 | | |
| **28** | CAMBIO DE REPARO DISCO INTERMEDIARIO | 4 | | |
| **TOTAL REPARACION DE MOTOR** | | | | |
| **II.** | **SISTEMA DE TRASMISIÓN** | | | |
| **29** | CAMBIO DE BOMBA TRANSMISIÓN | 1 | | |
| **30** | CAMBIO DE RETEN PALIER | 2 | | |
| **31** | CAMBIO DE BUJE DE VALVE | 4 | | |
| **TOTAL REPARACION DE SISTEMA DE TRANSMISION** | | | | |
| **III.** | **REPARACION DE DIFERENCIAL TRACERA** | | | |

UOC
Municipalidad
Carlos Antonio López

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 32 | CAMBIO DE JUEGO DE CORONA Y PIÑON | 1 | | |
| 33 | CAMBIO DE CUBO TRABA DIFERENCIAL | 1 | | |
| 34 | CAMBIO DE JUEGO DE PLANETARIO | 1 | | |
| 35 | CAMBIO DE JUEGO DE SATÉLITE | 1 | | |
| **Total reparación de diferencial trasera** | | | | |
| **IV.** | **REPARACION DE DIEFERENCIAL DELANTERA** | | | |
| 36 | CAMBIO DE JUEGO DE CORONA Y PIÑON | 1 | | |
| 37 | CAMBIO DE SOLENOIDE PARE | 1 | | |
| 38 | CAMBIO DE JUEGO DE PLANETARIO | 1 | | |
| 39 | CAMBIO DE CRUCETA | 1 | | |
| **Total reparación de diferencial delantera** | | | | |
| **V.** | **REPARACION DE COMANDO DE PLUMA** | | | |
| 40 | CAMBIO DE RULEMAN BARRA PRINCIPAL | 4 | | |
| 41 | REPARACIÓN DE CILINDROS | 2 | | |
| 42 | MANTENIMIENTO DE COMANDO | 1 | | |
| **Total de reparación de comando de pluma** | | | | |
| **VI.** | **CAMBIO DE BOMBA PRINCIPAL** | | | |
| 43 | cambio de bomba principal | 1 | | |
| **Total de cambio de bomba principal** | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

MUNICIPALIDAD DE CARLOS ANTONIO LOPEZ · UOC ·

UOC
Municipalidad
Carlos Antonio López

**OBS. TODOS LOS OTROS PUNTO NO ENUNCIADO TAXTATIVAMENTE EN LA PRESENTE ADENDA QUEDA INALTERADO.-**

MUNICIPALIDAD DE CARLOS ANTONIO LOPEZ · UOC ·

.....

NILSA NOEMI NAGELE
**Responsable U.O.C.**