LICITACION PÚBLICA NACIONAL Nº 03/2010

"PARA EL MANTENIMIENTO DE MAQUINARIAS PESADAS DEL A.I.S.P. y A.I.G."

ADENDA Nº 3

La DINAC de conformidad al Art. 22 de la Ley N° 2051/03, el Art. 40 del Decreto N° 21.909/03, que reglamenta la citada Ley y en uso de sus atribuciones, emite la siguiente Adenda, a fin de realizar las siguientes modificaciones:

1- Sección IV – Formularios de Ofertas – Formulario de Lista de Precios

1	2	3	4	6	7	8	9	10
ITEM	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MARCA	UNIDAD DE MEDIDA		CANT.	PRECIO UNITARIO (IVA incl.)	PRECIO TOTAL (IVA Incl.)
PARTIDA Nº 1 – AEROPUERTO INTERNACIONAL SILVIO PETTIROSSI								
7	73152101-021	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN CAMION DESAGOTE Nº 02 - C.P. Nº 103-03-54-0315	FORD - 350 XL	UNIDAD	UNIDAD	1		

2- En la Parte 2 – Sección V - Suministros Requeridos – Programa de Suministros – 1 Lista de Bienes:

1	2	3	6	7	8
PARTIDA 1 – AEROPUERTO INTERNACIONAL SILVIO PETTIROSSI					
ITEM	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENT.	CANT.
7	73152101-021	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN CAMION DESAGOTE Nº 02 - C.P. Nº 103-03-54-0315	UNIDAD	UNIDAD	1

3- En la Parte 2 – Suministros Requeridos – Sección V – Programa de Suministros - 3 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

3.1 Consulta: En el Ítem 1 – 1.9 Se aceptaría luz rotativa y/o luz roboscópica?
Respuesta: Se mantiene lo solicitado en las Especificaciones Técnicas del Pliego de Bases y Condiciones (PBC)

3.2 Consulta: En el Ítem 4 – 4.5 Especificar número de parte del Master Control.
Repuesta: El pedido se realiza para el Camión Escalera Nº 86 Cod. PNUD, según muestra del repuesto dañado y podrá verificarse en el Dpto. Servicio Asistencia en Tierra (SAT), del Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi - AISP

3.3 Consulta: En el Ítem 5 – 5.3 La bomba de combustible debe ser original o se acepta genérica adaptable. Y, 5.7 Especificar código de pintura color amarillo mediano.
Respuesta: 5.3 La bomba de combustible debe ser original. NO se aceptará genérica adaptable.
5.7 El color amarillo mediano en poliéster y podrá verse en vehículos similares que se encuentran en el Dpto. SAT del AISP, para muestra.

3.4 Consulta: En el Ítem 6 – 6.6 Especificar el largo de manguera ya que de fábrica vienen en varias medidas.
Respuesta: El largo de la manguera solicitada es de 3 (tres) metros.

3.5 Consulta: En el Ítem 7 – 7.2 Especificar el largo de manguera ya que de fábrica vienen en varias medidas.
Respuesta: La manguera es corrugada de 4 pulgada para desagote de agua servida de aeronave medida estándar

3.6 Consulta: En el Ítem 19 – 19.3 Especificar cuál de los cilindros hidráulicos de plataforma se refiere. Y, 19.4 El cambio de los bujes oscilantes de cilindro es la sala provisión o solo mano de obra, o ambos?
Respuesta: 19.3 Se refiere a los cilindros hidráulicos de plataforma trasera (gatito) y los cilindros laterales de las ruedas traseras y estabilizadores.
19.4 Se refiere a ambas, provisión y mano de obra.

3.7 Consulta: En el Ítem 28 – 28.7 Especificar a qué se refiere Regulador de Voltaje Central y su número de parte.
Respuesta: Regulador de Voltaje central transitorizado con número de parte R-282800B 0185 282800B – 001 REVO

3.8 Consulta: En el Ítem 29 – 29.7 Especificar a qué se refiere Regulador de Voltaje Central y su número de parte.
Respuesta: Regulador de Voltaje central transitorizado con número de parte R-282800B 0185 282800B -001REVO

3.9 Consulta: En el Ítem 31 – 31.2 Especificar a qué se refiere Regulador de Voltaje Central y su número de parte. 31.7 Se refiere a reparación o cambio de radiador de agua. 31.8 A que se refiere Ruleman de Torre. 31.9 Se aceptaría luz rotativa y/o luz roboscópica?
Respuesta: 31.2 Regulador de Voltaje central transitorizado con número de parte R-282800B 0185 282800B -001REVO
31.7 Lo solicitado no corresponde al equipo, EXCLUIR
31.8 Lo solicitado no corresponde al equipo, EXCLUIR
31.9 Lo solicitado no corresponde al equipo, EXCLUIR

3.10 Consulta: En el Ítem 38 – 38.3 Especificar a qué se refiere "incluyendo accesorios"
Respuesta: Se refiere a tanque y cañerías

3.11 Consulta: En el Ítem 39 – 39.6 Especificar partes a que se refiere "palanca para freno de mano", ya que viene en varias secciones. Y, 39.9 Especificar el código de pintura color amarillo mediano, y si el logotipo de la DINAC será proveído por la institución?
Respuesta: 39.6 Cambiar el mecanismo completo y la palanca
39.9 Color amarillo mediano en poliéster y podrá verse en vehículos similares que se encuentran en el Dpto. SAT del AISP, para la muestra y en cuanto al logotipo de la DINAC será proveído en soporte magnético

3.12 Consulta: En el Ítem 40 – 40.5 Especificar código de pintura color amarillo mediano, y si el logotipo de la DINAC será proveído por la institución.
Respuesta: Color amarillo mediano en poliéster y podrá verse en vehículos similares que se encuentran en el Dpto. SAT del AISP, para la muestra y en cuanto al logotipo de la DINAC será proveído en soporte magnético.

3.13 Consulta: En el Ítem 7 – 7.2 Especificar necesidad ya que el Camión Agua Potable NO lleva manguera de desagote.
Respuesta: Corresponde al Camión Desagote Nº 02 Ruckker con Código Patrimonial Nº 103-03-54-0315

3.14 Consulta: En el Ítem 40 – 40.1 Especificar el largo de manguera ya que de fábrica vienen en varias medidas
Respuesta: Lo solicitado es una manguera corrugada de 4 pulgadas para desagote de agua servida de aeronaves de 3 (tres) metros de largo.

Los puntos que no hayan sido modificados por la presente Adenda, siguen invariables y con plena vigencia.

Se remite la presente Adenda, que consta de 03 (tres) hojas como complemento del pliego de Bases y Condiciones la cual pasa a formar parte del mismo y deberá presentarse como contenido del sobre Nº1 debidamente numerado y rubricado por el Representante de la firma oferente.

Adalberto Meza Abdo
Abogado
Matrícula Nº 12.103