GlobalTI
INFO@GLOBALTI.COM.PY

Asunción, 14 de agosto de 2020

Señores

MINISTERIO DE HACIENDA

Atención

Ing. José Cabrera

LOTE 1 - MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA					
Item	DESCRIPCIÓN	U. de medida	PRESENTACIÓN	CANTIDAD	Costos referenciales
1	EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP COMPAQ 6000				
1.1	Actualización de Firmware	UNIDAD	EVENTO	1	173.250
1.2	Fuente averiada, reemplazo (ATX)	UNIDAD	EVENTO	1	462.000
1.3	Cooler averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	1.890
1.4	Disco duro, averiado, reemplazo (IDE-SATA)	UNIDAD	EVENTO	1	840.000
1.5	Memoria, averiada, reemplazo (DDR-DDR2-DDR3)	UNIDAD	EVENTO	1	577.500
1.6	Procesador, averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	945.000
1.7	Placa madre, averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	945.000
1.8	Tarjeta de Red PCI-WiFi PCI	UNIDAD	EVENTO	1	210.000
1.9	Lector/Grabador CD/DVD (SATA)	UNIDAD	EVENTO	1	278.250
1.10	Batería Interna	UNIDAD	EVENTO	1	11.025
1.11	Mantenimiento Preventivo CPU	UNIDAD	EVENTO	1	420.000

2	**EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP COMPAQ DC7900 ULTRA SLIM DESKTOP**				
2.1	Actualización de Firmware	UNIDAD	EVENTO	1	173.250
2.2	Fuente averiada, reemplazo (ATX)	UNIDAD	EVENTO	1	462.000
2.3	Cooler averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	1.890
2.4	Disco duro, averiado, reemplazo (IDE-SATA)	UNIDAD	EVENTO	1	840.000
2.5	Memoria, averiada, reemplazo (DDR-DDR2-DDR3)	UNIDAD	EVENTO	1	577.500
2.6	Procesador, averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	945.000
2.7	Placa madre, averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	945.000
2.8	Bateria Interna	UNIDAD	EVENTO	1	11.025
2.9	Lector/Grabador CD/DVD (SATA)	UNIDAD	EVENTO	1	278.250
2.10	Mantenimiento Preventivo CPU	UNIDAD	EVENTO	1	420.000
3	**EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP COMPAQ 8000F ELITE ULTRA SLIM DESKTOP**				
3.1	Actualización de Firmware	UNIDAD	EVENTO	1	173.250
3.2	Fuente averiada, reemplazo (ATX)	UNIDAD	EVENTO	1	462.000
3.3	Cooler averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	73.500
3.4	Disco duro, averiado, reemplazo (IDE-SATA)	UNIDAD	EVENTO	1	840.000
3.5	Memoria, averiada, reemplazo (DDR-DDR2-DDR3)	UNIDAD	EVENTO	1	577.500
3.6	Procesador, averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	945.000

3.7	Placa madre, averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	945.000
3.8	Lector/Grabador CD/DVD (SATA)	UNIDAD	EVENTO	1	278.250
3.9	Mantenimiento Preventivo CPU	UNIDAD	EVENTO	1	420.000
4	**EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP Z1 WORK STATION**				
4.1	Mantenimiento Preventivo CPU	UNIDAD	EVENTO	1	420.000
4.2	Actualización de Firmware	UNIDAD	EVENTO	1	173.250
4.3	Fuente averiada, reemplazo (ATX)	UNIDAD	EVENTO	1	462.000
4.4	Cooler averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	73.500
4.5	Disco duro, averiado, reemplazo (IDE-SATA)	UNIDAD	EVENTO	1	840.000
4.6	Memoria, averiada, reemplazo (DDR-DDR2-DDR3)	UNIDAD	EVENTO	1	577.500
4.7	Procesador, averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	945.000
4.8	Placa madre, averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	945.000
4.9	Tarjeta de Red PCI-WiFi PCI	UNIDAD	EVENTO	1	210.000
4.10	Lector/Grabador CD/DVD (SATA)	UNIDAD	EVENTO	1	278.250
5	**EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP COMPAQ DC7800**				
5.1	Mantenimiento Preventivo CPU	UNIDAD	EVENTO	1	420.000
5.2	Actualización de Firmware	UNIDAD	EVENTO	1	173.250
5.3	Fuente averiada, reemplazo (ATX)	UNIDAD	EVENTO	1	462.000
5.4	Cooler averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	73.500

5.5	Disco duro, averiado, reemplazo (IDE-SATA)	UNIDAD	EVENTO	1	840.000
5.6	Memoria, averiada, reemplazo (DDR-DDR2-DDR3)	UNIDAD	EVENTO	1	577.500
5.7	Procesador, averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	945.000
5.8	Placa madre, averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	945.000
5.9	Tarjeta de Red PCI-WiFi PCI	UNIDAD	EVENTO	1	210.000
5.10	Lector/Grabador CD/DVD (SATA)	UNIDAD	EVENTO	1	278.250
5.11	Bateria Interna	UNIDAD	EVENTO	1	11.025
6	**EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP 600 G3 MT**				
6.1	Mantenimiento Preventivo CPU	UNIDAD	EVENTO	1	420.000
6.2	Actualización de Firmware	UNIDAD	EVENTO	1	173.250
6.3	Fuente averiada, reemplazo (ATX)	UNIDAD	EVENTO	1	462.000
6.4	Cooler averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	73.500
6.5	Disco duro, averiado, reemplazo (IDE-SATA)	UNIDAD	EVENTO	1	840.000
6.6	Memoria, averiada, reemplazo (DDR-DDR2-DDR3)	UNIDAD	EVENTO	1	577.500
6.7	Procesador, averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	945.000
6.8	Placa madre, averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	945.000
6.9	Tarjeta de Red PCI-WiFi PCI	UNIDAD	EVENTO	1	210.000
6.10	Lector/Grabador CD/DVD (SATA)	UNIDAD	EVENTO	1	278.250
6.11	Batería Interna	UNIDAD	EVENTO	1	11.025

GlobalTI
INFO@GLOBALTI.COM.PY

7	EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP COMPAQ PRO 6300				
7.1	Mantenimiento Preventivo CPU	UNIDAD	EVENTO	1	420.000
7.2	Actualización de Firmware	UNIDAD	EVENTO	1	173.250
7.3	Fuente averiada, reemplazo (ATX)	UNIDAD	EVENTO	1	462.000
7.4	Cooler averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	73.500
7.5	Disco duro, averiado, reemplazo (IDE-SATA)	UNIDAD	EVENTO	1	840.000
7.6	Memoria, averiada, reemplazo (DDR-DDR2-DDR3)	UNIDAD	EVENTO	1	577.500
7.7	Procesador, averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	945.000
7.8	Placa madre, averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	945.000
7.9	Tarjeta de Red PCI-WiFi PCI	UNIDAD	EVENTO	1	210.000
7.10	Lector/Grabador CD/DVD (SATA)	UNIDAD	EVENTO	1	278.250
7.11	Batería Interna	UNIDAD	EVENTO	1	11.025
8	EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP PRODESK 400 G1 MT				
8.1	Mantenimiento Preventivo CPU	UNIDAD	EVENTO	1	420.000
8.2	Fuente averiada, reemplazo (ATX)	UNIDAD	EVENTO	1	173.250
8.3	Cooler averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	84.000
8.4	Disco duro, averiado, reemplazo (IDE-SATA)	UNIDAD	EVENTO	1	840.000
8.5	Memoria, averiada, reemplazo (DDR-DDR2-DDR3)	UNIDAD	EVENTO	1	577.500
8.6	Procesador, averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	945.000

8.7	Placa madre, averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	945.000
8.8	Tarjeta de Red PCI-WiFi PCI	UNIDAD	EVENTO	1	262.500
8.9	Lector/Grabador CD/DVD (SATA)	UNIDAD	EVENTO	1	210.000
8.10	Batería Interna	UNIDAD	EVENTO	1	11.025
9	**EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP ELITEDESK 750 G3**				
9.1	Mantenimiento Preventivo CPU	UNIDAD	EVENTO	1	420.000
9.2	Actualización de Firmware	UNIDAD	EVENTO	1	173.250
9.3	Fuente averiada, reemplazo (ATX)	UNIDAD	EVENTO	1	462.000
9.4	Cooler averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	73.500
9.5	Disco duro, averiado, reemplazo (IDE-SATA)	UNIDAD	EVENTO	1	840.000
9.6	Memoria, averiada, reemplazo (DDR-DDR2-DDR3-DDR4)	UNIDAD	EVENTO	1	577.500
9.7	Procesador, averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	945.000
9.8	Placa madre, averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	945.000
9.9	Tarjeta de Red PCI-WiFi PCI	UNIDAD	EVENTO	1	210.000
9.10	Lector/Grabador CD/DVD (SATA)	UNIDAD	EVENTO	1	278.250
9.11	Batería Interna	UNIDAD	EVENTO	1	11.025
10	**EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP ELITEDESK 750 G4 SMALL FACTOR**				
10.1	Mantenimiento Preventivo CPU	UNIDAD	EVENTO	1	420.000
10.2	Actualización de Firmware	UNIDAD	EVENTO	1	173.250
10.3	Fuente averiada, reemplazo (ATX)	UNIDAD	EVENTO	1	462.000

10.4	Cooler averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	73.500
10.5	Disco duro, averiado, reemplazo (IDE-SATA)	UNIDAD	EVENTO	1	840.000
10.6	Memoria, averiada, reemplazo (DDR-DDR2-DDR3-DDR4)	UNIDAD	EVENTO	1	577.500
10.7	Procesador, averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	945.000
10.8	Placa madre, averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	945.000
10.9	Tarjeta de Red PCI-WiFi PCI	UNIDAD	EVENTO	1	210.000
10.10	Lector/Grabador CD/DVD (SATA)	UNIDAD	EVENTO	1	278.250
10.11	Batería Interna	UNIDAD	EVENTO	1	11.025
11	**EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP PRODESK 400 G4**				
11.1	Actualización de Firmware	UNIDAD	EVENTO	1	173.250
11.2	Fuente averiada, reemplazo (ATX)	UNIDAD	EVENTO	1	462.000
11.3	Cooler averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	84.000
11.4	Disco duro, averiado, reemplazo (IDE-SATA)	UNIDAD	EVENTO	1	840.000
11.5	Memoria, averiada, reemplazo (DDR-DDR2-DDR3-DDR4)	UNIDAD	EVENTO	1	577.500
11.6	Procesador, averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	945.000
11.7	Placa madre, averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	945.000
11.8	Lector/Grabador CD/DVD (SATA)	UNIDAD	EVENTO	1	262.500
11.9	Batería Interna	UNIDAD	EVENTO	1	11.025
11.10	Mantenimiento Preventivo CPU	UNIDAD	EVENTO	1	420.000

12	EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP PRODESK 400 G5 SFF				
12.1	Mantenimiento Preventivo CPU	UNIDAD	EVENTO	1	420.000
12.2	Fuente averiada, reemplazo (ATX)	UNIDAD	EVENTO	1	462.000
12.3	Cooler averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	84.000
12.4	Disco duro, averiado, reemplazo (IDE-SATA)	UNIDAD	EVENTO	1	840.000
12.5	Memoria, averiada, reemplazo (DDR-DDR2-DDR3-DDR4)	UNIDAD	EVENTO	1	577.500
12.6	Procesador, averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	945.000
12.7	Placa madre, averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	945.000
12.8	Tarjeta de Red PCI-WiFi PCI	UNIDAD	EVENTO	1	262.500
12.9	Lector/Grabador CD/DVD (SATA)	UNIDAD	EVENTO	1	278.250
13	EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP PRODESK 400 G3 MT				
13.1	Mantenimiento Preventivo CPU	UNIDAD	EVENTO	1	420.000
13.2	Actualización de Firmware	UNIDAD	EVENTO	1	173.250
13.3	Fuente averiada, reemplazo (ATX)	UNIDAD	EVENTO	1	462.000
13.4	Cooler averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	73.500
13.5	Disco duro, averiado, reemplazo (IDE-SATA)	UNIDAD	EVENTO	1	840.000
13.6	Memoria, averiada, reemplazo (DDR-DDR2-DDR3-DDR4)	UNIDAD	EVENTO	1	577.500
13.7	Procesador, averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	945.000

13.8	Placa madre, averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	945.000
13.9	Tarjeta de Red PCI-WiFi PCI	UNIDAD	EVENTO	1	210.000
13.10	Lector/Grabador CD/DVD (SATA)	UNIDAD	EVENTO	1	278.250
13.11	Batería Interna	UNIDAD	EVENTO	1	11.025
14	**EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP PRODESK 400 G3 SFF**				
14.1	Mantenimiento Preventivo CPU	UNIDAD	EVENTO	1	420.000
14.2	Actualización de Firmware	UNIDAD	EVENTO	1	173.250
14.3	Fuente averiada, reemplazo (ATX)	UNIDAD	EVENTO	1	462.000
14.4	Cooler averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	73.500
14.5	Disco duro, averiado, reemplazo (IDE-SATA)	UNIDAD	EVENTO	1	840.000
14.6	Memoria, averiada, reemplazo (DDR-DDR2-DDR3-DDR4)	UNIDAD	EVENTO	1	577.500
14.7	Procesador, averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	945.000
14.8	Placa madre, averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	945.000
14.9	Lector/Grabador CD/DVD (SATA)	UNIDAD	EVENTO	1	278.250
14.10	Batería Interna	UNIDAD	EVENTO	1	11.025
15	**EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP PRODESK 400 G1**				
15.1	Mantenimiento Preventivo CPU	UNIDAD	EVENTO	1	420.000
15.2	Actualización de Firmware	UNIDAD	EVENTO	1	173.250
15.3	Fuente averiada, reemplazo (ATX)	UNIDAD	EVENTO	1	462.000
15.4	Cooler averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	73.500

15.5	Disco duro, averiado, reemplazo (IDE-SATA)	UNIDAD	EVENTO	1	840.000
15.6	Memoria, averiada, reemplazo (DDR-DDR2-DDR3)	UNIDAD	EVENTO	1	577.500
15.7	Procesador, averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	945.000
15.8	Placa madre, averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	945.000
15.9	Tarjeta de Red PCI-WiFi PCI	UNIDAD	EVENTO	1	210.000
15.10	Lector/Grabador CD/DVD (SATA)	UNIDAD	EVENTO	1	278.250
15.11	Batería Interna	UNIDAD	EVENTO	1	11.025
16	**EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP PRODESK 600 G1 SFF**				
16.1	Mantenimiento Preventivo CPU	UNIDAD	EVENTO	1	420.000
16.2	Fuente averiada, reemplazo (ATX)	UNIDAD	EVENTO	1	462.000
16.3	Cooler averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	73.500
16.4	Disco duro, averiado, reemplazo (IDE-SATA)	UNIDAD	EVENTO	1	840.000
16.5	Memoria, averiada, reemplazo (DDR-DDR2-DDR3)	UNIDAD	EVENTO	1	577.500
16.6	Procesador, averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	945.000
16.7	Placa madre, averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	945.000
16.8	Tarjeta de Red PCI-WiFi PCI	UNIDAD	EVENTO	1	210.000
16.9	Lector/Grabador CD/DVD (SATA)	UNIDAD	EVENTO	1	278.250
16.10	Batería Interna	UNIDAD	EVENTO	1	11.025
17	**EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP PRODESK 600 G1 TWR**				

17.1	Mantenimiento Preventivo CPU	UNIDAD	EVENTO	1	420.000
17.2	Actualización de Firmware	UNIDAD	EVENTO	1	173.250
17.3	Fuente averiada, reemplazo (ATX)	UNIDAD	EVENTO	1	462.000
17.4	Cooler averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	73.500
17.5	Disco duro, averiado, reemplazo (IDE-SATA)	UNIDAD	EVENTO	1	840.000
17.6	Memoria, averiada, reemplazo (DDR-DDR2-DDR3-DDR4)	UNIDAD	EVENTO	1	577.500
17.7	Procesador, averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	945.000
17.8	Placa madre, averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	945.000
17.9	Tarjeta de Red PCI-WiFi PCI	UNIDAD	EVENTO	1	210.000
17.10	Lector/Grabador CD/DVD (SATA)	UNIDAD	EVENTO	1	278.250
17.11	Batería Interna	UNIDAD	EVENTO	1	11.025
18	**EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP PRODESK 600 G2 SFF**				
18.1	Mantenimiento Preventivo CPU	UNIDAD	EVENTO	1	420.000
18.2	Fuente averiada, reemplazo (ATX)	UNIDAD	EVENTO	1	462.000
18.3	Cooler averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	73.500
18.4	Disco duro, averiado, reemplazo (IDE-SATA)	UNIDAD	EVENTO	1	840.000
18.5	Memoria, averiada, reemplazo (DDR-DDR2-DDR3)	UNIDAD	EVENTO	1	577.500
18.6	Procesador, averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	945.000

18.7	Placa madre, averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	945.000
18.8	Tarjeta de Red PCI-WiFi PCI	UNIDAD	EVENTO	1	210.000
18.9	Lector/Grabador CD/DVD (SATA)	UNIDAD	EVENTO	1	278.250
18.10	Batería Interna	UNIDAD	EVENTO	1	11.025
19	**EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP PRODESK 600 G2**				
19.1	Actualización de Firmware	UNIDAD	EVENTO	1	173.250
19.2	Mantenimiento Preventivo CPU	UNIDAD	EVENTO	1	420.000
19.3	Fuente averiada, reemplazo (ATX)	UNIDAD	EVENTO	1	462.000
19.4	Cooler averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	73.500
19.5	Disco duro, averiado, reemplazo (IDE-SATA)	UNIDAD	EVENTO	1	840.000
19.6	Memoria, averiada, reemplazo (DDR-DDR2-DDR3)	UNIDAD	EVENTO	1	577.500
19.7	Procesador, averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	945.000
19.8	Placa madre, averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	945.000
19.9	Tarjeta de Red PCI-WiFi PCI	UNIDAD	EVENTO	1	210.000
19.10	Lector/Grabador CD/DVD (SATA)	UNIDAD	EVENTO	1	278.250
19.11	Batería Interna	UNIDAD	EVENTO	1	11.025
20	**EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP PRODESK 600 G4 SFF**				
20.1	Mantenimiento Preventivo CPU	UNIDAD	EVENTO	1	420.000
20.2	Fuente averiada, reemplazo (ATX)	UNIDAD	EVENTO	1	462.000

20.3	Cooler averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	73.500
20.4	Disco duro, averiado, reemplazo (IDE-SATA)	UNIDAD	EVENTO	1	840.000
20.5	Memoria, averiada, reemplazo (DDR-DDR2-DDR3)	UNIDAD	EVENTO	1	577.500
20.6	Procesador, averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	945.000
20.7	Placa madre, averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	945.000
20.8	Tarjeta de Red PCI-WiFi PCI	UNIDAD	EVENTO	1	210.000
20.9	Lector/Grabador CD/DVD (SATA)	UNIDAD	EVENTO	1	278.250
20.10	Batería Interna	UNIDAD	EVENTO	1	11.025
21	**EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP PRODESK 650 G2**				
21.1	Mantenimiento Preventivo CPU	UNIDAD	EVENTO	1	420.000
21.2	Fuente averiada, reemplazo (ATX)	UNIDAD	EVENTO	1	462.000
21.3	Cooler averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	73.500
21.4	Disco duro, averiado, reemplazo (IDE-SATA)	UNIDAD	EVENTO	1	840.000
21.5	Memoria, averiada, reemplazo (DDR-DDR2-DDR3)	UNIDAD	EVENTO	1	577.500
21.6	Procesador, averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	945.000
21.7	Placa madre, averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	945.000
21.8	Tarjeta de Red PCI-WiFi PCI	UNIDAD	EVENTO	1	210.000
21.9	Lector/Grabador CD/DVD (SATA)	UNIDAD	EVENTO	1	278.250

21.10	Batería Interna	UNIDAD	EVENTO	1	11.025
22	**EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP DC7800 CONVERTIBLE MINITOWER**				
22.1	Mantenimiento Preventivo CPU	UNIDAD	EVENTO	1	420.000
22.2	Actualización de Firmware	UNIDAD	EVENTO	1	173.250
22.3	Fuente averiada, reemplazo (ATX)	UNIDAD	EVENTO	1	462.000
22.4	Cooler averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	73.500
22.5	Disco duro, averiado, reemplazo (IDE-SATA)	UNIDAD	EVENTO	1	840.000
22.6	Memoria, averiada, reemplazo (DDR-DDR2-DDR3)	UNIDAD	EVENTO	1	577.500
22.7	Procesador, averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	945.000
22.8	Placa madre, averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	945.000
22.9	Tarjeta de Red PCI-WiFi PCI	UNIDAD	EVENTO	1	210.000
22.10	Lector/Grabador CD/DVD (SATA)	UNIDAD	EVENTO	1	278.250
22.11	Batería Interna	UNIDAD	EVENTO	1	11.025
23	**EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP COMPAQ 5700**				
23.1	Mantenimiento Preventivo CPU	UNIDAD	EVENTO	1	420.000
23.2	Actualización de Firmware	UNIDAD	EVENTO	1	173.250
23.3	Fuente averiada, reemplazo (ATX)	UNIDAD	EVENTO	1	462.000
23.4	Cooler averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	73.500
23.5	Disco duro, averiado, reemplazo (IDE-SATA)	UNIDAD	EVENTO	1	840.000

23.6	Memoria, averiada, reemplazo (DDR-DDR2-DDR3)	UNIDAD	EVENTO	1	577.500
23.7	Procesador, averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	945.000
23.8	Placa madre, averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	945.000
23.9	Lector/Grabador CD/DVD (SATA)	UNIDAD	EVENTO	1	278.250
23.10	Batería Interna	UNIDAD	EVENTO	1	11.025
24	**EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP COMPAQ DC5800**				
24.1	Mantenimiento Preventivo CPU	UNIDAD	EVENTO	1	420.000
24.2	Actualización de Firmware	UNIDAD	EVENTO	1	173.250
24.3	Fuente averiada, reemplazo (ATX)	UNIDAD	EVENTO	1	462.000
24.4	Cooler averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	73.500
24.5	Disco duro, averiado, reemplazo (IDE-SATA)	UNIDAD	EVENTO	1	840.000
24.6	Memoria, averiada, reemplazo (DDR-DDR2-DDR3)	UNIDAD	EVENTO	1	577.500
24.7	Procesador, averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	945.000
24.8	Placa madre, averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	945.000
24.9	Tarjeta de Red PCI-WiFi PCI	UNIDAD	EVENTO	1	210.000
24.10	Lector/Grabador CD/DVD (SATA)	UNIDAD	EVENTO	1	278.250
24.11	Batería Interna	UNIDAD	EVENTO	1	11.025
25	**EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP DC7900 CONVERTIBLE MINITOWER**				
25.1	Mantenimiento Preventivo CPU	UNIDAD	EVENTO	1	420.000

GlobalTI
INFO@GLOBALTI.COM.PY

25.2	Actualización de Firmware	UNIDAD	EVENTO	1	173.250
25.3	Fuente averiada, reemplazo (ATX)	UNIDAD	EVENTO	1	462.000
25.4	Cooler averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	73.500
25.5	Disco duro, averiado, reemplazo (IDE-SATA)	UNIDAD	EVENTO	1	840.000
25.6	Memoria, averiada, reemplazo (DDR-DDR2-DDR3)	UNIDAD	EVENTO	1	577.500
25.7	Procesador, averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	945.000
25.8	Placa madre, averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	945.000
25.9	Tarjeta de Red PCI-WiFi PCI	UNIDAD	EVENTO	1	210.000
25.10	Lector/Grabador CD/DVD (SATA)	UNIDAD	EVENTO	1	278.250
25.11	Batería Interna	UNIDAD	EVENTO	1	11.025
26	**EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP COMPAQ PRO 4000 SFF**				
26.1	Mantenimiento Preventivo CPU	UNIDAD	EVENTO	1	420.000
26.2	Actualización de Firmware	UNIDAD	EVENTO	1	173.250
26.3	Fuente averiada, reemplazo (ATX)	UNIDAD	EVENTO	1	462.000
26.4	Cooler averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	73.500
26.5	Disco duro, averiado, reemplazo (IDE-SATA)	UNIDAD	EVENTO	1	840.000
26.6	Memoria, averiada, reemplazo (DDR-DDR2-DDR3)	UNIDAD	EVENTO	1	577.500
26.7	Procesador, averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	945.000
26.8	Placa madre, averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	945.000

26.9	Tarjeta de Red PCI-WiFi PCI	UNIDAD	EVENTO	1	210.000
26.10	Lector/Grabador CD/DVD (SATA)	UNIDAD	EVENTO	1	278.250
26.11	Batería Interna	UNIDAD	EVENTO	1	11.025
27	**EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP 500B**				
27.1	Mantenimiento Preventivo CPU	UNIDAD	EVENTO	1	420.000
27.2	Fuente averiada, reemplazo (ATX)	UNIDAD	EVENTO	1	462.000
27.3	Cooler averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	73.500
27.4	Disco duro, averiado, reemplazo (IDE-SATA)	UNIDAD	EVENTO	1	840.000
27.5	Memoria, averiada, reemplazo (DDR-DDR2-DDR3)	UNIDAD	EVENTO	1	577.500
27.6	Procesador, averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	945.000
27.7	Placa madre, averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	945.000
27.8	Tarjeta de Red PCI-WiFi PCI	UNIDAD	EVENTO	1	210.000
27.9	Lector/Grabador CD/DVD (SATA)	UNIDAD	EVENTO	1	278.250
27.10	Batería Interna	UNIDAD	EVENTO	1	11.025
28	**EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP OMNIPRO110AIO**				
28.1	Mantenimiento Preventivo CPU	UNIDAD	EVENTO	1	420.000
28.2	Actualización de Firmware	UNIDAD	EVENTO	1	173.250
28.3	Fuente averiada, reemplazo (ATX)	UNIDAD	EVENTO	1	462.000
28.4	Cooler averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	73.500

28.5	Disco duro, averiado, reemplazo (IDE-SATA)	UNIDAD	EVENTO	1	840.000
28.6	Memoria, averiada, reemplazo (DDR-DDR2-DDR3)	UNIDAD	EVENTO	1	577.500
28.7	Procesador, averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	945.000
28.8	Placa madre, averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	945.000
28.9	Tarjeta de Red PCI-WiFi PCI	UNIDAD	EVENTO	1	210.000
28.10	Lector/Grabador CD/DVD (SATA)	UNIDAD	EVENTO	1	278.250
28.11	Batería Interna	UNIDAD	EVENTO	1	11.025
29	**EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP Z400**				
29.1	actualización de firmware	UNIDAD	EVENTO	1	173.250
29.2	Fuente averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	462.000
29.3	Cooler averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	73.500
29.4	Disco duro, averiado, remplazo	UNIDAD	EVENTO	1	840.000
29.5	Memoria, averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	577.500
29.6	Procesador, averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	945.000
29.7	Placa madre, averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	945.000
29.8	lector/grabador Cd/DVD	UNIDAD	EVENTO	1	278.250
29.9	Batería interna	UNIDAD	EVENTO	1	11.025
30	**NOTEBOOK HP PAVILION DV6**				
30.1	Mantenimiento Preventivo Notebook	UNIDAD	EVENTO	1	367.500
30.2	Actualización de Firmware	UNIDAD	EVENTO	1	173.250

30.3	Fuente averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	462.000
30.4	Cooler averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	73.500
30.5	Disco duro averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	735.000
30.6	Memoria averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	577.500
30.7	Procesador averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	945.000
30.8	Placa madre averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	945.000
30.9	Remplazo de batería	UNIDAD	EVENTO	1	472.500
30.10	Remplazo de cargador	UNIDAD	EVENTO	1	404.250
30.11	Remplazo de teclado	UNIDAD	EVENTO	1	509.250
30.12	Remplazo de display	UNIDAD	EVENTO	1	735.000
30.13	Remplazo de touch pad	UNIDAD	EVENTO	1	472.500
31	**NOTEBOOK HP 6320**				
31.1	Mantenimiento Preventivo Notebook	UNIDAD	EVENTO	1	367.500
31.2	Actualización de Firmware	UNIDAD	EVENTO	1	173.250
31.3	Fuente averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	462.000
31.4	Cooler averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	73.500
31.5	Disco duro averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	735.000
31.6	Memoria averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	577.500
31.7	Procesador averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	945.000
31.8	Placa madre averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	945.000
31.9	Remplazo de batería	UNIDAD	EVENTO	1	472.500

GlobalTI
INFO@GLOBALTI.COM.PY

31.10	Remplazo de cargador	UNIDAD	EVENTO	1	404.250
31.11	Remplazo de teclado	UNIDAD	EVENTO	1	509.250
31.12	Remplazo de display	UNIDAD	EVENTO	1	735.000
31.13	Remplazo de touch pad	UNIDAD	EVENTO	1	472.500
32	**NOTEBOOK HP PROBOOK 4420S**				
32.1	Mantenimiento Preventivo Notebook	UNIDAD	EVENTO	1	367.500
32.2	Actualización de Firmware	UNIDAD	EVENTO	1	173.250
32.3	Fuente averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	462.000
32.4	Cooler averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	73.500
32.5	Disco duro averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	735.000
32.6	Memoria averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	577.500
32.7	Procesador averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	945.000
32.8	Placa madre averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	945.000
32.9	Remplazo de batería	UNIDAD	EVENTO	1	472.500
32.10	Remplazo de cargador	UNIDAD	EVENTO	1	420.000
32.11	Remplazo de teclado	UNIDAD	EVENTO	1	509.250
32.12	Remplazo de display	UNIDAD	EVENTO	1	735.000
32.13	Remplazo de touch pad	UNIDAD	EVENTO	1	472.500
33	**NOTEBOOK HP ELITEBOOK 6930P**				
33.1	Mantenimiento Preventivo Notebook	UNIDAD	EVENTO	1	367.500
33.2	Actualización de Firmware	UNIDAD	EVENTO	1	173.250
33.3	Fuente averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	462.000
33.4	Cooler averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	73.500

GlobalTI
INFO@GLOBALTI.COM.PY

33.5	Disco duro averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	735.000
33.6	Memoria averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	577.500
33.7	Procesador averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	945.000
33.8	Placa madre averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	945.000
33.9	Remplazo de batería	UNIDAD	EVENTO	1	472.500
33.10	Remplazo de cargador	UNIDAD	EVENTO	1	404.250
33.11	Remplazo de teclado	UNIDAD	EVENTO	1	509.250
33.12	Remplazo de display	UNIDAD	EVENTO	1	735.000
33.13	Remplazo de touch pad	UNIDAD	EVENTO	1	472.500
34	**NOTEBOOK HP PROBOOK 650 G2**				
34.1	Mantenimiento Preventivo Notebook	UNIDAD	EVENTO	1	367.500
34.2	Actualización de Firmware	UNIDAD	EVENTO	1	173.250
34.3	Fuente averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	462.000
34.4	Cooler averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	73.500
34.5	Disco duro averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	735.000
34.6	Memoria averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	577.500
34.7	Procesador averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	945.000
34.8	Placa madre averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	945.000
34.9	Remplazo de batería	UNIDAD	EVENTO	1	472.500
34.10	Remplazo de cargador	UNIDAD	EVENTO	1	420.000
34.11	Remplazo de teclado	UNIDAD	EVENTO	1	509.250
34.12	Remplazo de display	UNIDAD	EVENTO	1	735.000

34.13	Remplazo de touch pad	UNIDAD	EVENTO	1	472.500
35	NOTEBOOK HP MINI 5103				
35.1	Mantenimiento Preventivo Notebook	UNIDAD	EVENTO	1	367.500
35.2	Actualización de Firmware	UNIDAD	EVENTO	1	173.250
35.3	Fuente averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	462.000
35.4	Cooler averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	73.500
35.5	Disco duro averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	735.000
35.6	Memoria averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	577.500
35.7	Procesador averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	945.000
35.8	Placa madre averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	945.000
35.9	Remplazo de batería	UNIDAD	EVENTO	1	472.500
35.10	Remplazo de cargador	UNIDAD	EVENTO	1	420.000
35.11	Remplazo de teclado	UNIDAD	EVENTO	1	509.250
35.12	Remplazo de display	UNIDAD	EVENTO	1	735.000
35.13	Remplazo de touch pad	UNIDAD	EVENTO	1	472.500
36	NOTEBOOK HP PROBOOK 440 G5				
36.1	Mantenimiento Preventivo Notebook	UNIDAD	EVENTO	1	367.500
36.2	Actualización de Firmware	UNIDAD	EVENTO	1	173.250
36.3	Fuente averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	462.000
36.4	Cooler averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	73.500
36.5	Disco duro averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	735.000
36.6	Memoria averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	577.500

36.7	Procesador averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	945.000
36.8	Placa madre averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	945.000
36.9	Remplazo de batería	UNIDAD	EVENTO	1	472.500
36.10	Remplazo de cargador	UNIDAD	EVENTO	1	420.000
36.11	Remplazo de teclado	UNIDAD	EVENTO	1	509.250
36.12	Remplazo de display	UNIDAD	EVENTO	1	735.000
36.13	Remplazo de touch pad	UNIDAD	EVENTO	1	472.500
37	**NOTEBOOK HP PAVILION M6**				
37.1	Mantenimiento Preventivo Notebook	UNIDAD	EVENTO	1	367.500
37.2	Actualización de Firmware	UNIDAD	EVENTO	1	173.250
37.3	Cooler averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	73.500
37.4	Disco duro averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	735.000
37.5	Memoria averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	577.500
37.6	Procesador averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	945.000
37.7	Placa madre averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	945.000
37.8	Remplazo de batería	UNIDAD	EVENTO	1	472.500
37.9	Remplazo de cargador	UNIDAD	EVENTO	1	420.000
37.10	Remplazo de teclado	UNIDAD	EVENTO	1	509.250
37.11	Remplazo de display	UNIDAD	EVENTO	1	735.000
37.12	Remplazo de touch pad	UNIDAD	EVENTO	1	472.500
38	**NOTEBOOK HP PAVILION 14**				
38.1	Mantenimiento Preventivo Notebook	UNIDAD	EVENTO	1	367.500
38.2	Actualización de Firmware	UNIDAD	EVENTO	1	173.250

38.3	Fuente averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	462.000
38.4	Cooler averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	73.500
38.5	Disco duro averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	735.000
38.6	Memoria averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	577.500
38.7	Procesador averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	945.000
38.8	Placa madre averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	945.000
38.9	Remplazo de batería	UNIDAD	EVENTO	1	472.500
38.10	Remplazo de cargador	UNIDAD	EVENTO	1	420.000
38.11	Remplazo de teclado	UNIDAD	EVENTO	1	509.250
38.12	Remplazo de display	UNIDAD	EVENTO	1	735.000
38.13	Remplazo de touch pad	UNIDAD	EVENTO	1	472.500
39	**NOTEBOOK HP PAVILION 15**				
39.1	Mantenimiento Preventivo Notebook	UNIDAD	EVENTO	1	367.500
39.2	Actualización de Firmware	UNIDAD	EVENTO	1	173.250
39.3	Fuente averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	462.000
39.4	Cooler averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	73.500
39.5	Disco duro averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	735.000
39.6	Memoria averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	577.500
39.7	Procesador averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	945.000
39.8	Placa madre averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	945.000
39.9	Remplazo de batería	UNIDAD	EVENTO	1	472.500

39.10	Remplazo de cargador	UNIDAD	EVENTO	1	420.000
39.11	Remplazo de teclado	UNIDAD	EVENTO	1	509.250
39.12	Remplazo de display	UNIDAD	EVENTO	1	735.000
39.13	Remplazo de touch pad	UNIDAD	EVENTO	1	472.500
40	**NOTEBOOK HP PAVILION DM4 3116TX**				
40.1	Actualización de Firmware	UNIDAD	EVENTO	1	173.250
40.2	Fuente averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	462.000
40.3	Cooler averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	73.500
40.4	Disco duro averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	735.000
40.5	Memoria averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	577.500
40.6	Procesador averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	945.000
40.7	Placa madre averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	945.000
40.8	Remplazo de batería	UNIDAD	EVENTO	1	472.500
40.9	Remplazo de cargador	UNIDAD	EVENTO	1	420.000
40.10	Mantenimiento Preventivo Notebook	UNIDAD	EVENTO	1	367.500
41	**NOTEBOOK HP PROBOOK 4430S**				
41.1	Mantenimiento Preventivo Notebook	UNIDAD	EVENTO	1	367.500
41.2	Actualización de Firmware	UNIDAD	EVENTO	1	173.250
41.3	Cooler averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	73.500
41.4	Disco duro averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	735.000
41.5	Memoria averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	577.500
41.6	Procesador averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	945.000

41.7	Placa madre averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	945.000
41.8	Remplazo de batería	UNIDAD	EVENTO	1	472.500
41.9	Remplazo de cargador	UNIDAD	EVENTO	1	420.000
41.10	Remplazo de teclado	UNIDAD	EVENTO	1	509.250
41.11	Remplazo de display	UNIDAD	EVENTO	1	735.000
41.12	Remplazo de touch pad	UNIDAD	EVENTO	1	472.500
42	**NOTEBOOK HP PROBOOK 450 G2**				
42.1	Mantenimiento Preventivo Notebook	UNIDAD	EVENTO	1	367.500
42.2	Actualización de Firmware	UNIDAD	EVENTO	1	173.250
42.3	Cooler averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	73.500
42.4	Disco duro averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	735.000
42.5	Memoria averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	577.500
42.6	Procesador averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	945.000
42.7	Placa madre averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	945.000
42.8	Remplazo de batería	UNIDAD	EVENTO	1	472.500
42.9	Remplazo de cargador	UNIDAD	EVENTO	1	420.000
42.10	Remplazo de teclado	UNIDAD	EVENTO	1	509.250
42.11	Remplazo de display	UNIDAD	EVENTO	1	735.000
42.12	Remplazo de touch pad	UNIDAD	EVENTO	1	472.500
43	**NOTEBOOK HP PROBOOK 450 G5**				
43.1	Mantenimiento Preventivo Notebook	UNIDAD	EVENTO	1	367.500
43.2	Actualización de Firmware	UNIDAD	EVENTO	1	173.250
43.3	Cooler averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	73.500

43.4	Disco duro averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	735.000
43.5	Memoria averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	577.500
43.6	Procesador averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	945.000
43.7	Placa madre averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	945.000
43.8	Remplazo de batería	UNIDAD	EVENTO	1	472.500
43.9	Remplazo de cargador	UNIDAD	EVENTO	1	420.000
43.10	Remplazo de teclado	UNIDAD	EVENTO	1	509.250
43.11	Remplazo de display	UNIDAD	EVENTO	1	735.000
43.12	Remplazo de touch pad	UNIDAD	EVENTO	1	472.500
44	**NOTEBOOK HP COMPAQ 6910P**				
44.1	Mantenimiento Preventivo Notebook	UNIDAD	EVENTO	1	367.500
44.2	Actualización de Firmware	UNIDAD	EVENTO	1	173.250
44.3	Cooler averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	73.500
44.4	Disco duro averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	735.000
44.5	Memoria averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	577.500
44.6	Procesador averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	945.000
44.7	Placa madre averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	945.000
44.8	Remplazo de batería	UNIDAD	EVENTO	1	472.500
44.9	Remplazo de cargador	UNIDAD	EVENTO	1	420.000
44.10	Remplazo de teclado	UNIDAD	EVENTO	1	509.250
44.11	Remplazo de display	UNIDAD	EVENTO	1	735.000
44.12	Remplazo de touch pad	UNIDAD	EVENTO	1	472.500
45	**NOTEBOOK HP ZBOOK 15 G3**				

45.1	Mantenimiento Preventivo Notebook	UNIDAD	EVENTO	1	367.500
45.2	Actualización de Firmware	UNIDAD	EVENTO	1	173.250
45.3	Cooler averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	73.500
45.4	Disco duro averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	735.000
45.5	Memoria averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	577.500
45.6	Procesador averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	945.000
45.7	Placa madre averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	945.000
45.8	Remplazo de batería	UNIDAD	EVENTO	1	472.500
45.9	Remplazo de cargador	UNIDAD	EVENTO	1	420.000
45.10	Remplazo de teclado	UNIDAD	EVENTO	1	509.250
45.11	Remplazo de display	UNIDAD	EVENTO	1	735.000
45.12	Adaptador de red lan	UNIDAD	EVENTO	1	315.000
45.13	Remplazo de touch pad	UNIDAD	EVENTO	1	472.500
46	**NOTEBOOK HP 6710B**				
46.1	Mantenimiento Preventivo Notebook	UNIDAD	EVENTO	1	367.500
46.2	Actualización de Firmware	UNIDAD	EVENTO	1	173.250
46.3	Cooler averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	73.500
46.4	Disco duro averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	735.000
46.5	Memoria averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	577.500
46.6	Procesador averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	945.000
46.7	Placa madre averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	945.000
46.8	Remplazo de batería	UNIDAD	EVENTO	1	472.500

46.9	Remplazo de cargador	UNIDAD	EVENTO	1	420.000
46.10	Remplazo de teclado	UNIDAD	EVENTO	1	509.250
46.11	Remplazo de display	UNIDAD	EVENTO	1	735.000
46.12	Remplazo de touch pad	UNIDAD	EVENTO	1	472.500
47	**NOTEBOOK HP 435**				
47.1	Mantenimiento Preventivo Notebook	UNIDAD	EVENTO	1	367.500
47.2	Fuente averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	420.000
47.3	Cooler averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	73.500
47.4	Disco duro averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	735.000
47.5	Memoria averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	577.500
47.6	Procesador averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	945.000
47.7	Placa madre averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	945.000
47.8	Remplazo de batería	UNIDAD	EVENTO	1	472.500
47.9	Remplazo de cargador	UNIDAD	EVENTO	1	420.000
47.10	Mantenimiento preventivo	UNIDAD	EVENTO	1	367.500
47.11	Adaptador de red lan	UNIDAD	EVENTO	1	315.000
48	**MONITOR LCD**				
48.1	Mantenimiento Preventivo Monitor	UNIDAD	EVENTO	1	231.000
48.2	No enciende, cambio de componentes	UNIDAD	EVENTO	1	693.000
48.3	Desvanecimiento de la resolución, sustituir la luz de fondo defectuosa	UNIDAD	EVENTO	1	420.000
49	**MONITOR LE1711**				

49.1	Mantenimiento Preventivo Monitor	UNIDAD	EVENTO	1	231.000
49.2	Salida horizontal transistor de salida	UNIDAD	EVENTO	1	346.500
49.3	Salida horizontal Flay Back	UNIDAD	EVENTO	1	346.500
49.4	Salida horizontal Yugo	UNIDAD	EVENTO	1	346.500
49.5	Salida horizontal capacitores/transistores	UNIDAD	EVENTO	1	346.500
49.6	Salida horizontal fuente primaria	UNIDAD	EVENTO	1	346.500
49.7	Salida vertical C. integrado de salida	UNIDAD	EVENTO	1	346.500
49.8	Salida vertical fuente secundaria	UNIDAD	EVENTO	1	346.500
49.9	Salida vertical capacitores/transistores	UNIDAD	EVENTO	1	346.500
49.10	Fuente primaria rectificadores/transistores	UNIDAD	EVENTO	1	420.000
49.11	Reparación monitor LCD	UNIDAD	EVENTO	1	577.500
50	**MONITOR L1706**				
50.1	Mantenimiento Preventivo Monitor	UNIDAD	EVENTO	1	231.000
50.2	Salida horizontal transistor de salida	UNIDAD	EVENTO	1	346.500
50.3	Salida horizontal Flay Back	UNIDAD	EVENTO	1	346.500
50.4	Salida horizontal Yugo	UNIDAD	EVENTO	1	346.500
50.5	Salida horizontal capacitores/transistores	UNIDAD	EVENTO	1	346.500
50.6	Salida horizontal fuente primaria	UNIDAD	EVENTO	1	346.500
50.7	Salida vertical C. integrado de salida	UNIDAD	EVENTO	1	346.500
50.8	Salida vertical fuente secundaria	UNIDAD	EVENTO	1	346.500

50.9	Salida vertical capacitores/transistores	UNIDAD	EVENTO	1	346.500
50.10	Fuente primaria rectificadores/transistores	UNIDAD	EVENTO	1	420.000
50.11	Reparación monitor LCD	UNIDAD	EVENTO	1	577.500
51	**MONITOR L1710**				
51.1	Mantenimiento Preventivo Monitor	UNIDAD	EVENTO	1	231.000
51.2	Salida horizontal transistor de salida	UNIDAD	EVENTO	1	346.500
51.3	Salida horizontal Flay Back	UNIDAD	EVENTO	1	346.500
51.4	Salida horizontal Yugo	UNIDAD	EVENTO	1	346.500
51.5	Salida horizontal capacitores/transistores	UNIDAD	EVENTO	1	346.500
51.6	Salida horizontal fuente primaria	UNIDAD	EVENTO	1	346.500
51.7	Salida vertical C. integrado de salida	UNIDAD	EVENTO	1	346.500
51.8	Salida vertical fuente secundaria	UNIDAD	EVENTO	1	346.500
51.9	Salida vertical capacitores/transistores	UNIDAD	EVENTO	1	346.500
51.10	Fuente primaria rectificadores/transistores	UNIDAD	EVENTO	1	420.000
51.11	Reparación monitor LCD	UNIDAD	EVENTO	1	577.500
52	**MONITOR HP V193**				
52.1	Mantenimiento Preventivo Monitor	UNIDAD	EVENTO	1	231.000
52.2	Salida horizontal transistor de salida	UNIDAD	EVENTO	1	346.500
52.3	Salida horizontal Flay Back	UNIDAD	EVENTO	1	346.500
52.4	Salida horizontal Yugo	UNIDAD	EVENTO	1	346.500
52.5	Salida horizontal capacitores/transistores	UNIDAD	EVENTO	1	346.500

52.6	Salida horizontal fuente primaria	UNIDAD	EVENTO	1	346.500
52.7	Salida vertical C. integrado de salida	UNIDAD	EVENTO	1	346.500
52.8	Salida vertical fuente secundaria	UNIDAD	EVENTO	1	346.500
52.9	Salida vertical capacitores/transistores	UNIDAD	EVENTO	1	346.500
52.10	Fuente primaria rectificadores/transistores	UNIDAD	EVENTO	1	420.000
52.11	Reparación monitor LCD	UNIDAD	EVENTO	1	577.500
53	**MONITOR HP P202**				
53.1	No enciende, cambio de componentes	UNIDAD	EVENTO	1	577.500
53.2	Desvanecimiento de la resolución, sustituir la luz de fondo defectuosa	UNIDAD	EVENTO	1	504.000
53.3	Mantenimiento Preventivo Monitor	UNIDAD	EVENTO	1	231.000
53.4	Salida horizontal transistor de salida	UNIDAD	EVENTO	1	346.500
53.5	Salida horizontal Flay Back	UNIDAD	EVENTO	1	346.500
53.6	Salida horizontal Yugo	UNIDAD	EVENTO	1	346.500
53.7	Salida horizontal capacitores/transistores	UNIDAD	EVENTO	1	346.500
53.8	Salida horizontal fuente primaria	UNIDAD	EVENTO	1	346.500
53.9	Salida vertical C. integrado de salida	UNIDAD	EVENTO	1	346.500
53.10	Salida vertical fuente secundaria	UNIDAD	EVENTO	1	346.500
53.11	Salida vertical capacitores/transistores	UNIDAD	EVENTO	1	346.500
53.12	Fuente primaria rectificadores/transistores	UNIDAD	EVENTO	1	420.000

53.13	Reparación monitor LCD	UNIDAD	EVENTO	1	577.500
54	**MONITOR HP LE1901W**				
54.1	No enciende, cambio de componentes	UNIDAD	EVENTO	1	577.500
54.2	Desvanecimiento de la resolución, sustituir la luz de fondo defectuosa	UNIDAD	EVENTO	1	504.000
54.3	Mantenimiento Preventivo Monitor	UNIDAD	EVENTO	1	231.000
54.4	Salida horizontal transistor de salida	UNIDAD	EVENTO	1	346.500
54.5	Salida horizontal Flay Back	UNIDAD	EVENTO	1	346.500
54.6	Salida horizontal Yugo	UNIDAD	EVENTO	1	346.500
54.7	Salida horizontal capacitores/transistores	UNIDAD	EVENTO	1	346.500
54.8	Salida horizontal fuente primaria	UNIDAD	EVENTO	1	346.500
54.9	Salida vertical C. integrado de salida	UNIDAD	EVENTO	1	346.500
54.10	Salida vertical fuente secundaria	UNIDAD	EVENTO	1	346.500
54.11	Salida vertical capacitores/transistores	UNIDAD	EVENTO	1	346.500
54.12	Fuente primaria rectificadores/transistores	UNIDAD	EVENTO	1	420.000
54.13	Reparación monitor LCD	UNIDAD	EVENTO	1	577.500
55	**MONITOR HP V201**				
55.1	No enciende, cambio de componentes	UNIDAD	EVENTO	1	577.500
55.2	Desvanecimiento de la resolución, sustituir la luz de fondo defectuosa	UNIDAD	EVENTO	1	504.000
55.3	Mantenimiento Preventivo Monitor	UNIDAD	EVENTO	1	231.000

55.4	Salida horizontal transistor de salida	UNIDAD	EVENTO	1	346.500
55.5	Salida horizontal Flay Back	UNIDAD	EVENTO	1	346.500
55.6	Salida horizontal Yugo	UNIDAD	EVENTO	1	346.500
55.7	Salida horizontal capacitores/transistores	UNIDAD	EVENTO	1	346.500
55.8	Salida horizontal fuente primaria	UNIDAD	EVENTO	1	346.500
55.9	Salida vertical C. integrado de salida	UNIDAD	EVENTO	1	346.500
55.10	Salida vertical fuente secundaria	UNIDAD	EVENTO	1	346.500
55.11	Salida vertical capacitores/transistores	UNIDAD	EVENTO	1	346.500
55.12	Fuente primaria rectificadores/transistores	UNIDAD	EVENTO	1	420.000
55.13	Reparación monitor LCD	UNIDAD	EVENTO	1	577.500
56	**MONITOR HP V244H**				
56.1	Mantenimiento Preventivo Monitor	UNIDAD	EVENTO	1	231.000
56.2	Salida horizontal transistor de salida	UNIDAD	EVENTO	1	346.500
56.3	Salida horizontal Flay Back	UNIDAD	EVENTO	1	346.500
56.4	Salida horizontal Yugo	UNIDAD	EVENTO	1	346.500
56.5	Salida horizontal capacitores/transistores	UNIDAD	EVENTO	1	346.500
56.6	Salida horizontal fuente primaria	UNIDAD	EVENTO	1	346.500
56.7	Salida vertical C. integrado de salida	UNIDAD	EVENTO	1	346.500
56.8	Salida vertical fuente secundaria	UNIDAD	EVENTO	1	346.500
56.9	Salida vertical capacitores/transistores	UNIDAD	EVENTO	1	346.500

56.10	Fuente primaria rectificadores/transistores	UNIDAD	EVENTO	1	420.000
56.11	Reparación monitor LCD	UNIDAD	EVENTO	1	577.500
57	**MONITOR OMNI PRO 110**				
57.1	Mantenimiento Preventivo Monitor	UNIDAD	EVENTO	1	231.000
57.2	Salida horizontal transistor de salida	UNIDAD	EVENTO	1	346.500
57.3	Salida horizontal Flay Back	UNIDAD	EVENTO	1	346.500
57.4	Salida horizontal Yugo	UNIDAD	EVENTO	1	346.500
57.5	Salida horizontal capacitores/transistores	UNIDAD	EVENTO	1	346.500
57.6	Salida horizontal fuente primaria	UNIDAD	EVENTO	1	346.500
57.7	Salida vertical C. integrado de salida	UNIDAD	EVENTO	1	346.500
57.8	Salida vertical fuente secundaria	UNIDAD	EVENTO	1	346.500
57.9	Salida vertical capacitores/transistores	UNIDAD	EVENTO	1	346.500
57.10	Fuente primaria rectificadores/transistores	UNIDAD	EVENTO	1	420.000
57.11	Reparación monitor LCD	UNIDAD	EVENTO	1	577.500
58	**MONITOR OMNI LE 1911**				
58.1	Mantenimiento Preventivo Monitor	UNIDAD	EVENTO	1	231.000
58.2	Salida horizontal transistor de salida	UNIDAD	EVENTO	1	346.500
58.3	Salida horizontal Flay Back	UNIDAD	EVENTO	1	346.500
58.4	Salida horizontal Yugo	UNIDAD	EVENTO	1	346.500
58.5	Salida horizontal capacitores/transistores	UNIDAD	EVENTO	1	346.500
58.6	Salida horizontal fuente primaria	UNIDAD	EVENTO	1	346.500

58.7	Salida vertical C. integrado de salida	UNIDAD	EVENTO	1	346.500
58.8	Salida vertical fuente secundaria	UNIDAD	EVENTO	1	346.500
58.9	Salida vertical capacitores/transistores	UNIDAD	EVENTO	1	346.500
58.10	Fuente primaria rectificadores/transistores	UNIDAD	EVENTO	1	420.000
58.11	Reparación monitor LCD	UNIDAD	EVENTO	1	577.500
59	**IMPRESORA DESKJET 6980**				
59.1	Mantenimiento Preventivo impresora inyeccion de tinta	UNIDAD	EVENTO	1	315.000
59.2	Imprime con mancha, falla de la bandeja colectora, falla del cabezal de impresión	UNIDAD	EVENTO	1	577.500
59.3	Cabezal desconfigurado, cinta o sensor de posición	UNIDAD	EVENTO	1	346.500
59.4	Traba del carro / cabezal, engranaje de bandeja rota	UNIDAD	EVENTO	1	346.500
59.5	No enciende, fuente de alimentación	UNIDAD	EVENTO	1	472.500
59.6	No responde a los controles, placa averiada	UNIDAD	EVENTO	1	1.575.000
59.7	Reparación del rodillo o cambio del mismo en caso de no funcionar correctamente	UNIDAD	EVENTO	1	462.000
59.8	Realizar el mantenimiento general y los ajustes necesarios para el correcto funcionamiento del equipo	UNIDAD	EVENTO	1	693.000
60	**IMPRESORA P4015N**				
60.1	Mantenimiento Preventivo impresora inyeccion de tinta	UNIDAD	EVENTO	1	315.000

60.2	Imprime con mancha, falla de la bandeja colectora, falla del cabezal de impresión	UNIDAD	EVENTO	1	577.500
60.3	Cabezal desconfigurado, cinta o sensor de posición	UNIDAD	EVENTO	1	346.500
60.4	Traba del carro / cabezal, engranaje de bandeja rota	UNIDAD	EVENTO	1	346.500
60.5	No enciende, fuente de alimentación	UNIDAD	EVENTO	1	472.500
60.6	No responde a los controles, placa averiada	UNIDAD	EVENTO	1	1.575.000
60.7	Reparación del rodillo o cambio del mismo en caso de no funcionar correctamente	UNIDAD	EVENTO	1	462.000
60.8	Cambio de la unidad de fusor	UNIDAD	EVENTO	1	1.039.500
60.9	Realizar el mantenimiento general y los ajustes necesarios para el correcto funcionamiento del equipo	UNIDAD	EVENTO	1	693.000
61	**IMPRESORA 3550**				
61.1	Mantenimiento Preventivo impresora inyeccion de tinta	UNIDAD	EVENTO	1	315.000
61.2	Imprime con mancha, falla de la bandeja colectora, falla del cabezal de impresión	UNIDAD	EVENTO	1	577.500
61.3	Cabezal desconfigurado, cinta o sensor de posición	UNIDAD	EVENTO	1	346.500
61.4	Traba del carro / cabezal, engranaje de bandeja rota	UNIDAD	EVENTO	1	346.500
61.5	No enciende, fuente de alimentación	UNIDAD	EVENTO	1	472.500

61.6	No responde a los controles, placa averiada	UNIDAD	EVENTO	1	1.575.000
61.7	Reparación del rodillo o cambio del mismo en caso de no funcionar correctamente	UNIDAD	EVENTO	1	462.000
61.8	Cambio de la unidad de fusor	UNIDAD	EVENTO	1	1.039.500
61.9	Realizar el mantenimiento general y los ajustes necesarios para el correcto funcionamiento del equipo	UNIDAD	EVENTO	1	693.000
62	**IMPRESORA M2727**				
62.1	Mantenimiento Preventivo impresora inyeccion de tinta	UNIDAD	EVENTO	1	315.000
62.2	Imprime con mancha, falla de la bandeja colectora, falla del cabezal de impresión	UNIDAD	EVENTO	1	577.500
62.3	Cabezal desconfigurado, cinta o sensor de posición	UNIDAD	EVENTO	1	346.500
62.4	Traba del carro / cabezal, engranaje de bandeja rota	UNIDAD	EVENTO	1	346.500
62.5	No enciende, fuente de alimentación	UNIDAD	EVENTO	1	472.500
62.6	No responde a los controles, placa averiada	UNIDAD	EVENTO	1	1.575.000
62.7	Reparación del rodillo o cambio del mismo en caso de no funcionar correctamente	UNIDAD	EVENTO	1	462.000
62.8	Cambio de la unidad de fusor	UNIDAD	EVENTO	1	1.039.500
62.9	Realizar el mantenimiento general y los ajustes necesarios para el	UNIDAD	EVENTO	1	693.000

	correcto funcionamiento del equipo				
63	IMPRESORA 3390				
63.1	Mantenimiento Preventivo impresora inyeccion de tinta	UNIDAD	EVENTO	1	315.000
63.2	Imprime con mancha, falla de la bandeja colectora, falla del cabezal de impresión	UNIDAD	EVENTO	1	577.500
63.3	Cabezal desconfigurado, cinta o sensor de posición	UNIDAD	EVENTO	1	346.500
63.4	Traba del carro / cabezal, engranaje de bandeja rota	UNIDAD	EVENTO	1	346.500
63.5	No enciende, fuente de alimentación	UNIDAD	EVENTO	1	472.500
63.6	No responde a los controles, placa averiada	UNIDAD	EVENTO	1	1.575.000
63.7	Reparación del rodillo o cambio del mismo en caso de no funcionar correctamente	UNIDAD	EVENTO	1	462.000
63.8	Cambio de la unidad de fusor	UNIDAD	EVENTO	1	1.039.500
63.9	Realizar el mantenimiento general y los ajustes necesarios para el correcto funcionamiento del equipo	UNIDAD	EVENTO	1	693.000
64	IMPRESORA LASER JET P2015				
64.1	Mantenimiento Preventivo impresora inyeccion de tinta	UNIDAD	EVENTO	1	315.000
64.2	Imprime con mancha, falla de la bandeja colectora, falla del cabezal de impresión	UNIDAD	EVENTO	1	577.500

64.3	Cabezal desconfigurado, cinta o sensor de posición	UNIDAD	EVENTO	1	346.500
64.4	Traba del carro / cabezal, engranaje de bandeja rota	UNIDAD	EVENTO	1	346.500
64.5	No enciende, fuente de alimentación	UNIDAD	EVENTO	1	472.500
64.6	No responde a los controles, placa averiada	UNIDAD	EVENTO	1	1.575.000
64.7	Reparación del rodillo o cambio del mismo en caso de no funcionar correctamente	UNIDAD	EVENTO	1	462.000
64.8	Cambio de la unidad de fusor	UNIDAD	EVENTO	1	1.039.500
64.9	Realizar el mantenimiento general y los ajustes necesarios para el correcto funcionamiento del equipo	UNIDAD	EVENTO	1	693.000
65	**IMPRESORA OFFICEJET PRO 8000**				
65.1	Mantenimiento Preventivo impresora inyeccion de tinta	UNIDAD	EVENTO	1	315.000
65.2	Imprime con mancha, falla de la bandeja colectora, falla del cabezal de impresión	UNIDAD	EVENTO	1	577.500
65.3	Cabezal desconfigurado, cinta o sensor de posición	UNIDAD	EVENTO	1	346.500
65.4	Traba del carro / cabezal, engranaje de bandeja rota	UNIDAD	EVENTO	1	346.500
65.5	No enciende, fuente de alimentación	UNIDAD	EVENTO	1	472.500
65.6	No responde a los controles, placa averiada	UNIDAD	EVENTO	1	1.575.000
65.7	Reparación del rodillo o cambio del mismo en caso	UNIDAD	EVENTO	1	462.000

	de no funcionar correctamente				
65.8	Realizar el mantenimiento general y los ajustes necesarios para el correcto funcionamiento del equipo	UNIDAD	EVENTO	1	693.000
66	**ESCANER SCANJET 8270**				
66.1	Mantenimiento Preventivo escaner	UNIDAD	EVENTO	1	262.500
66.2	Cambio de lámpara	UNIDAD	EVENTO	1	462.000
66.3	No arrastra papel, rodillos	UNIDAD	EVENTO	1	404.250
66.4	No enciende, fuente, Transformador	UNIDAD	EVENTO	1	693.000
66.5	reparación o cambio del cabezal de escaneo en caso de falla o mal funcionamiento	UNIDAD	EVENTO	1	682.500
66.6	reparación o cambio de los espejos en caso de falla o o mal funcionamiento	UNIDAD	EVENTO	1	682.500
66.7	reparación o cambio del dispositivo de cargo agrupada en caso de falla o mal funcionamiento	UNIDAD	EVENTO	1	682.500
66.8	reparación o cambio de la fuente de alimentación eléctrica en caso de falla o mal funcionamiento	UNIDAD	EVENTO	1	682.500
66.9	realizar el mantenimiento general y los ajustes necesarios para el correcto funcionamiento	UNIDAD	EVENTO	1	693.000
67	**ESCANER SCANJET N8420**				
67.1	Mantenimiento Preventivo escaner	UNIDAD	EVENTO	1	262.500
67.2	Cambio de lámpara	UNIDAD	EVENTO	1	462.000

67.3	No arrastra papel, rodillos	UNIDAD	EVENTO	1	404.250
67.4	No enciende, fuente, Transformador	UNIDAD	EVENTO	1	693.000
67.5	reparación o cambio del cabezal de escaneo en caso de falla o mal funcionamiento	UNIDAD	EVENTO	1	472.500
67.6	reparación o cambio de los espejos en caso de falla o o mal funcionamiento	UNIDAD	EVENTO	1	693.000
67.7	reparación o cambio del dispositivo de cargo agrupada en caso de falla o mal funcionamiento	UNIDAD	EVENTO	1	682.500
67.8	reparación o cambio de la fuente de alimentación eléctrica en caso de falla o mal funcionamiento	UNIDAD	EVENTO	1	609.000
67.9	realizar el mantenimiento general y los ajustes necesarios para el correcto funcionamiento	UNIDAD	EVENTO	1	693.000
68	**ESCANER SCANJET 8250**				
68.1	Mantenimiento Preventivo escaner	UNIDAD	EVENTO	1	262.500
68.2	Cambio de lámpara	UNIDAD	EVENTO	1	462.000
68.3	No arrastra papel, rodillos	UNIDAD	EVENTO	1	404.250
68.4	No enciende, fuente, Transformador	UNIDAD	EVENTO	1	693.000
68.5	reparación o cambio del cabezal de escaneo en caso de falla o mal funcionamiento	UNIDAD	EVENTO	1	472.500
68.6	reparación o cambio de los espejos en caso de falla o o mal funcionamiento	UNIDAD	EVENTO	1	693.000

GlobalTI
INFO@GLOBALTI.COM.PY

68.7	reparación o cambio del dispositivo de cargo agrupada en caso de falla o mal funcionamiento	UNIDAD	EVENTO	1	682.500
68.8	reparación o cambio de la fuente de alimentación eléctrica en caso de falla o mal funcionamiento	UNIDAD	EVENTO	1	609.000
68.9	realizar el mantenimiento general y los ajustes necesarios para el correcto funcionamiento	UNIDAD	EVENTO	1	693.000
69	**ESCANER SCANJET 5590**				
69.1	Mantenimiento Preventivo escaner	UNIDAD	EVENTO	1	262.500
69.2	Cambio de lámpara	UNIDAD	EVENTO	1	462.000
69.3	No arrastra papel, rodillos	UNIDAD	EVENTO	1	404.250
69.4	No enciende, fuente, Transformador	UNIDAD	EVENTO	1	693.000
69.5	reparación o cambio del cabezal de escaneo en caso de falla o mal funcionamiento	UNIDAD	EVENTO	1	472.500
69.6	reparación o cambio de los espejos en caso de falla o o mal funcionamiento	UNIDAD	EVENTO	1	693.000
69.7	reparación o cambio del dispositivo de cargo agrupada en caso de falla o mal funcionamiento	UNIDAD	EVENTO	1	682.500
69.8	reparación o cambio de la fuente de alimentación eléctrica en caso de falla o mal funcionamiento	UNIDAD	EVENTO	1	609.000
69.9	realizar el mantenimiento general y los ajustes necesarios para el correcto funcionamiento	UNIDAD	EVENTO	1	693.000

GlobalTI
INFO@GLOBALTI.COM.PY

70	ESCANER SENDER 9250C				
70.1	Mantenimiento Preventivo escaner	UNIDAD	EVENTO	1	262.500
70.2	Reparación o cambio de la lámpara en caso de falla o mal funcionamiento	UNIDAD	EVENTO	1	462.000
70.3	Reparación o cambio del cabezal de escaneo en caso de falla o mal funcionamiento	UNIDAD	EVENTO	1	472.500
70.4	Reparación o cambio de los espejos en caso de falla o mal funcionamiento	UNIDAD	EVENTO	1	693.000
70.5	Reparación o cambio del dispositivo de carga agrupada en caso de falla o mal funcionamiento	UNIDAD	EVENTO	1	682.500
70.6	Reparación o cambio de la fuente de alimentación eléctrica en caso de falla o mal funcionamiento	UNIDAD	EVENTO	1	609.000
70.7	Realizar el mantenimiento general y los ajustes necesarios para el correcto funcionamiento	UNIDAD	EVENTO	1	693.000
71	ESCANER SCANJET PRO 2000 S1				
71.1	Mantenimiento Preventivo escaner	UNIDAD	EVENTO	1	262.500
71.2	Reparación o cambio de la lámpara en caso de falla o mal funcionamiento	UNIDAD	EVENTO	1	462.000
71.3	Reparación o cambio del cabezal de escaneo en caso de falla o mal funcionamiento	UNIDAD	EVENTO	1	472.500
71.4	Reparación o cambio de los espejos en caso de falla o mal funcionamiento	UNIDAD	EVENTO	1	693.000

GlobalTI
INFO@GLOBALTI.COM.PY

71.5	Reparación o cambio del dispositivo de carga agrupada en caso de falla o mal funcionamiento	UNIDAD	EVENTO	1	682.500
71.6	Reparación o cambio de la fuente de alimentación eléctrica en caso de falla o mal funcionamiento	UNIDAD	EVENTO	1	609.000
71.7	Realizar el mantenimiento general y los ajustes necesarios para el correcto funcionamiento	UNIDAD	EVENTO	1	693.000
72	**ESCANER SCANJET PRO 2500 F1**				
72.1	Mantenimiento Preventivo escaner	UNIDAD	EVENTO	1	262.500
72.2	Reparación o cambio de la lámpara en caso de falla o mal funcionamiento	UNIDAD	EVENTO	1	462.000
72.3	Reparación o cambio del cabezal de escaneo en caso de falla o mal funcionamiento	UNIDAD	EVENTO	1	472.500
72.4	Reparación o cambio de los espejos en caso de falla o mal funcionamiento	UNIDAD	EVENTO	1	693.000
72.5	Reparación o cambio del dispositivo de carga agrupada en caso de falla o mal funcionamiento	UNIDAD	EVENTO	1	682.500
72.6	Reparación o cambio de la fuente de alimentación eléctrica en caso de falla o mal funcionamiento	UNIDAD	EVENTO	1	609.000
72.7	Realizar el mantenimiento general y los ajustes necesarios para el correcto funcionamiento	UNIDAD	EVENTO	1	693.000
73	**EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 790**				
73.1	Actualización de Firmware	UNIDAD	EVENTO	1	173.250

73.2	Fuente averiada, reemplazo (ATX)	UNIDAD	EVENTO	1	462.000
73.3	Cooler averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	73.500
73.4	Disco duro, averiado, reemplazo (IDE-SATA)	UNIDAD	EVENTO	1	840.000
73.5	Memoria, averiada, reemplazo (DDR-DDR2-DDR3)	UNIDAD	EVENTO	1	577.500
73.6	Procesador, averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	945.000
73.7	Placa madre, averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	945.000
73.8	Tarjeta de Red PCI-WiFi PCI	UNIDAD	EVENTO	1	210.000
73.9	Lector/Grabador CD/DVD (SATA)	UNIDAD	EVENTO	1	278.250
73.10	Mantenimiento Preventivo CPU	UNIDAD	EVENTO	1	420.000
73.11	Batería Interna	UNIDAD	EVENTO	1	11.025
74	**EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 990**				
74.1	Actualización de Firmware	UNIDAD	EVENTO	1	173.250
74.2	Fuente averiada, reemplazo (ATX)	UNIDAD	EVENTO	1	462.000
74.3	Cooler averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	73.500
74.4	Disco duro, averiado, reemplazo (IDE-SATA)	UNIDAD	EVENTO	1	840.000
74.5	Memoria, averiada, reemplazo (DDR-DDR2-DDR3)	UNIDAD	EVENTO	1	577.500
74.6	Procesador, averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	945.000
74.7	Placa madre, averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	945.000

74.8	Tarjeta de Red PCI-WiFi PCI	UNIDAD	EVENTO	1	210.000
74.9	Lector/Grabador CD/DVD (SATA)	UNIDAD	EVENTO	1	278.250
74.10	Mantenimiento Preventivo CPU	UNIDAD	EVENTO	1	420.000
74.11	Batería Interna	UNIDAD	EVENTO	1	11.025
75	**EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 9010**				
75.1	Actualización de Firmware	UNIDAD	EVENTO	1	173.250
75.2	Fuente averiada, reemplazo (ATX)	UNIDAD	EVENTO	1	462.000
75.3	Cooler averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	73.500
75.4	Disco duro, averiado, reemplazo (IDE-SATA)	UNIDAD	EVENTO	1	840.000
75.5	Memoria, averiada, reemplazo (DDR-DDR2-DDR3)	UNIDAD	EVENTO	1	577.500
75.6	Procesador, averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	945.000
75.7	Placa madre, averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	945.000
75.8	Tarjeta de Red PCI-WiFi PCI	UNIDAD	EVENTO	1	210.000
75.9	Lector/Grabador CD/DVD (SATA)	UNIDAD	EVENTO	1	278.250
75.10	Mantenimiento Preventivo CPU	UNIDAD	EVENTO	1	420.000
75.11	Batería Interna	UNIDAD	EVENTO	1	11.025
76	**EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 710**				
76.1	Fuente averiada, reemplazo (ATX)	UNIDAD	EVENTO	1	462.000
76.2	Cooler averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	73.500

76.3	Disco duro, averiado, reemplazo (IDE-SATA)	UNIDAD	EVENTO	1	840.000
76.4	Memoria, averiada, reemplazo (DDR-DDR2-DDR3)	UNIDAD	EVENTO	1	577.500
76.5	Procesador, averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	945.000
76.6	Placa madre, averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	945.000
76.7	Tarjeta de Red PCI-WiFi PCI	UNIDAD	EVENTO	1	210.000
76.8	Lector/Grabador CD/DVD (SATA)	UNIDAD	EVENTO	1	278.250
76.9	Mantenimiento Preventivo CPU	UNIDAD	EVENTO	1	420.000
76.10	Batería Interna	UNIDAD	EVENTO	1	11.025
77	**EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 755**				
77.1	Fuente averiada, reemplazo (ATX)	UNIDAD	EVENTO	1	462.000
77.2	Cooler averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	73.500
77.3	Disco duro, averiado, reemplazo (IDE-SATA)	UNIDAD	EVENTO	1	840.000
77.4	Memoria, averiada, reemplazo (DDR-DDR2-DDR3)	UNIDAD	EVENTO	1	577.500
77.5	Procesador, averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	945.000
77.6	Placa madre, averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	945.000
77.7	Tarjeta de Red PCI-WiFi PCI	UNIDAD	EVENTO	1	210.000
77.8	Lector/Grabador CD/DVD (SATA)	UNIDAD	EVENTO	1	278.250
77.9	Mantenimiento Preventivo CPU	UNIDAD	EVENTO	1	420.000

77.10	Batería Interna	UNIDAD	EVENTO	1	11.025
78	**EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 760**				
78.1	Fuente averiada, reemplazo (ATX)	UNIDAD	EVENTO	1	462.000
78.2	Cooler averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	73.500
78.3	Disco duro, averiado, reemplazo (IDE-SATA)	UNIDAD	EVENTO	1	840.000
78.4	Memoria, averiada, reemplazo (DDR-DDR2-DDR3)	UNIDAD	EVENTO	1	577.500
78.5	Procesador, averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	945.000
78.6	Placa madre, averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	945.000
78.7	Tarjeta de Red PCI-WiFi PCI	UNIDAD	EVENTO	1	210.000
78.8	Lector/Grabador CD/DVD (SATA)	UNIDAD	EVENTO	1	278.250
78.9	Mantenimiento Preventivo CPU	UNIDAD	EVENTO	1	420.000
78.10	Batería Interna	UNIDAD	EVENTO	1	11.025
79	**EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 9020**				
79.1	Actualización de Firmware	UNIDAD	EVENTO	1	173.250
79.2	Fuente averiada, reemplazo (ATX)	UNIDAD	EVENTO	1	462.000
79.3	Cooler averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	73.500
79.4	Disco duro, averiado, reemplazo (IDE-SATA)	UNIDAD	EVENTO	1	840.000
79.5	Memoria, averiada, reemplazo (DDR-DDR2-DDR3)	UNIDAD	EVENTO	1	577.500
79.6	Procesador, averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	945.000

79.7	Placa madre, averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	945.000
79.8	Tarjeta de Red PCI-WiFi PCI	UNIDAD	EVENTO	1	210.000
79.9	Lector/Grabador CD/DVD (SATA)	UNIDAD	EVENTO	1	278.250
79.10	Mantenimiento Preventivo CPU	UNIDAD	EVENTO	1	420.000
79.11	Batería Interna	UNIDAD	EVENTO	1	11.025
80	**EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX GX620**				
80.1	Fuente averiada, reemplazo (ATX)	UNIDAD	EVENTO	1	462.000
80.2	Cooler averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	73.500
80.3	Disco duro, averiado, reemplazo (IDE-SATA)	UNIDAD	EVENTO	1	840.000
80.4	Memoria, averiada, reemplazo (DDR-DDR2-DDR3)	UNIDAD	EVENTO	1	577.500
80.5	Procesador, averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	945.000
80.6	Placa madre, averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	945.000
80.7	Tarjeta de Red PCI-WiFi PCI	UNIDAD	EVENTO	1	210.000
80.8	Lector/Grabador CD/DVD (SATA)	UNIDAD	EVENTO	1	278.250
80.9	Mantenimiento Preventivo CPU	UNIDAD	EVENTO	1	420.000
80.10	Batería Interna	UNIDAD	EVENTO	1	11.025
81	**EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 320**				
81.1	Fuente averiada, reemplazo (ATX)	UNIDAD	EVENTO	1	462.000
81.2	Cooler averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	73.500

81.3	Disco duro, averiado, reemplazo (IDE-SATA)	UNIDAD	EVENTO	1	840.000
81.4	Memoria, averiada, reemplazo (DDR-DDR2-DDR3)	UNIDAD	EVENTO	1	577.500
81.5	Procesador, averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	945.000
81.6	Placa madre, averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	945.000
81.7	Tarjeta de Red PCI-WiFi PCI	UNIDAD	EVENTO	1	210.000
81.8	Lector/Grabador CD/DVD (SATA)	UNIDAD	EVENTO	1	278.250
81.9	Mantenimiento Preventivo CPU	UNIDAD	EVENTO	1	420.000
81.10	Batería Interna	UNIDAD	EVENTO	1	11.025
82	**EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 390**				
82.1	Fuente averiada, reemplazo (ATX)	UNIDAD	EVENTO	1	462.000
82.2	Cooler averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	73.500
82.3	Disco duro, averiado, reemplazo (IDE-SATA)	UNIDAD	EVENTO	1	840.000
82.4	Memoria, averiada, reemplazo (DDR-DDR2-DDR3)	UNIDAD	EVENTO	1	577.500
82.5	Procesador, averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	945.000
82.6	Placa madre, averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	945.000
82.7	Tarjeta de Red PCI-WiFi PCI	UNIDAD	EVENTO	1	210.000
82.8	Lector/Grabador CD/DVD (SATA)	UNIDAD	EVENTO	1	278.250
82.9	Mantenimiento Preventivo CPU	UNIDAD	EVENTO	1	420.000

82.10	Batería Interna	UNIDAD	EVENTO	1	11.025
83	**EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 745**				
83.1	Actualización de Firmware	UNIDAD	EVENTO	1	173.250
83.2	Fuente averiada, reemplazo (ATX)	UNIDAD	EVENTO	1	462.000
83.3	Cooler averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	73.500
83.4	Disco duro, averiado, reemplazo (IDE-SATA)	UNIDAD	EVENTO	1	840.000
83.5	Memoria, averiada, reemplazo (DDR-DDR2-DDR3)	UNIDAD	EVENTO	1	577.500
83.6	Procesador, averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	945.000
83.7	Placa madre, averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	945.000
83.8	Tarjeta de Red PCI-WiFi PCI	UNIDAD	EVENTO	1	210.000
83.9	Lector/Grabador CD/DVD (SATA)	UNIDAD	EVENTO	1	278.250
83.10	Mantenimiento Preventivo CPU	UNIDAD	EVENTO	1	420.000
83.11	Batería Interna	UNIDAD	EVENTO	1	11.025
84	**EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 780**				
84.1	Actualización de Firmware	UNIDAD	EVENTO	1	173.250
84.2	Fuente averiada, reemplazo (ATX)	UNIDAD	EVENTO	1	462.000
84.3	Cooler averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	73.500
84.4	Disco duro, averiado, reemplazo (IDE-SATA)	UNIDAD	EVENTO	1	840.000
84.5	Memoria, averiada, reemplazo (DDR-DDR2-DDR3)	UNIDAD	EVENTO	1	577.500

84.6	Procesador, averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	945.000
84.7	Placa madre, averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	945.000
84.8	Tarjeta de Red PCI-WiFi PCI	UNIDAD	EVENTO	1	210.000
84.9	Lector/Grabador CD/DVD (SATA)	UNIDAD	EVENTO	1	278.250
84.10	Mantenimiento Preventivo CPU	UNIDAD	EVENTO	1	420.000
84.11	Batería Interna	UNIDAD	EVENTO	1	11.025
85	**EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 7040**				
85.1	Actualización de Firmware	UNIDAD	EVENTO	1	173.250
85.2	Fuente averiada, reemplazo (ATX)	UNIDAD	EVENTO	1	462.000
85.3	Cooler averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	73.500
85.4	Disco duro, averiado, reemplazo (IDE-SATA)	UNIDAD	EVENTO	1	840.000
85.5	Memoria, averiada, reemplazo (DDR-DDR2-DDR3)	UNIDAD	EVENTO	1	577.500
85.6	Procesador, averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	945.000
85.7	Placa madre, averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	945.000
85.8	Lector/Grabador CD/DVD (SATA)	UNIDAD	EVENTO	1	278.250
85.9	Batería Interna				11.025
85.10	Mantenimiento Preventivo CPU	UNIDAD	EVENTO	1	420.000
86	**DELL VOSTRO 230**				
86.1	Actualización de firmware	UNIDAD	EVENTO	1	173.250

86.2	Fuente averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	462.000
86.3	Cooler averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	73.500
86.4	Disco duro, averiado, remplazo	UNIDAD	EVENTO	1	840.000
86.5	Memoria, averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	577.500
86.6	Procesador, averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	945.000
86.7	Placa madre, averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	945.000
86.8	lector/grabador Cd/DVD	UNIDAD	EVENTO	1	278.250
86.9	Batería interna				11.025
86.10	Mantenimiento Preventivo CPU	UNIDAD	EVENTO	1	420.000
87	**NOTEBOOK LATITUDE D410**				
87.1	Actualización de Firmware	UNIDAD	EVENTO	1	173.250
87.2	Mantenimiento Preventivo Notebook	UNIDAD	EVENTO	1	367.500
87.3	Fuente averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	462.000
87.4	Cooler averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	73.500
87.5	Disco duro averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	735.000
87.6	Memoria averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	577.500
87.7	Procesador averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	945.000
87.8	Placa madre averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	945.000
87.9	Remplazo de batería	UNIDAD	EVENTO	1	472.500
87.10	Remplazo de cargador	UNIDAD	EVENTO	1	404.250

87.11	Remplazo de teclado	UNIDAD	EVENTO	1	509.250
87.12	Remplazo de display	UNIDAD	EVENTO	1	735.000
87.13	Remplazo de touch pad	UNIDAD	EVENTO	1	472.500
87.14	Batería Interna	UNIDAD	EVENTO	1	11.025
88	**NOTEBOOK V1720**				
88.1	Actualización de Firmware	UNIDAD	EVENTO	1	173.250
88.2	Mantenimiento Preventivo Notebook	UNIDAD	EVENTO	1	367.500
88.3	Fuente averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	462.000
88.4	Cooler averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	73.500
88.5	Disco duro averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	735.000
88.6	Memoria averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	577.500
88.7	Procesador averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	945.000
88.8	Placa madre averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	945.000
88.9	Remplazo de batería	UNIDAD	EVENTO	1	472.500
88.10	Remplazo de cargador	UNIDAD	EVENTO	1	420.000
88.11	Remplazo de teclado	UNIDAD	EVENTO	1	509.250
88.12	Remplazo de display	UNIDAD	EVENTO	1	735.000
88.13	Remplazo de touch pad	UNIDAD	EVENTO	1	472.500
88.14	Batería Interna	UNIDAD	EVENTO	1	11.025
89	**NOTEBOOK L6400**				
89.1	Mantenimiento Preventivo Notebook	UNIDAD	EVENTO	1	367.500
89.2	Actualización de Firmware	UNIDAD	EVENTO	1	173.250
89.3	Fuente averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	462.000

89.4	Cooler averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	73.500
89.5	Disco duro averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	735.000
89.6	Memoria averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	577.500
89.7	Procesador averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	945.000
89.8	Placa madre averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	945.000
89.9	Remplazo de batería	UNIDAD	EVENTO	1	472.500
89.10	Remplazo de cargador	UNIDAD	EVENTO	1	420.000
89.11	Remplazo de teclado	UNIDAD	EVENTO	1	509.250
89.12	Remplazo de display	UNIDAD	EVENTO	1	735.000
89.13	Remplazo de touch pad	UNIDAD	EVENTO	1	472.500
90	**NOTEBOOK LE6530**				
90.1	Mantenimiento Preventivo Notebook	UNIDAD	EVENTO	1	367.500
90.2	Actualización de Firmware	UNIDAD	EVENTO	1	173.250
90.3	Fuente averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	462.000
90.4	Cooler averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	73.500
90.5	Disco duro averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	735.000
90.6	Memoria averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	577.500
90.7	Procesador averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	945.000
90.8	Placa madre averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	945.000
90.9	Remplazo de batería	UNIDAD	EVENTO	1	472.500
90.10	Remplazo de cargador	UNIDAD	EVENTO	1	420.000

90.11	Remplazo de teclado	UNIDAD	EVENTO	1	509.250
90.12	Remplazo de display	UNIDAD	EVENTO	1	735.000
90.13	Remplazo de touch pad	UNIDAD	EVENTO	1	472.500
91	**NOTEBOOK MINI 1012**				
91.1	Actualización de Firmware	UNIDAD	EVENTO	1	173.250
91.2	Mantenimiento Preventivo Notebook	UNIDAD	EVENTO	1	367.500
91.3	Fuente averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	462.000
91.4	Cooler averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	73.500
91.5	Disco duro averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	735.000
91.6	Memoria averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	577.500
91.7	Procesador averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	945.000
91.8	Placa madre averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	945.000
91.9	Remplazo de batería	UNIDAD	EVENTO	1	472.500
91.10	Remplazo de cargador	UNIDAD	EVENTO	1	420.000
91.11	Remplazo de teclado	UNIDAD	EVENTO	1	509.250
91.12	Remplazo de display	UNIDAD	EVENTO	1	735.000
91.13	Remplazo de touch pad	UNIDAD	EVENTO	1	472.500
91.14	Batería Interna	UNIDAD	EVENTO	1	11.025
92	**NOTEBOOK LATITUDE 3580**				
92.1	Actualización de Firmware	UNIDAD	EVENTO	1	173.250
92.2	Mantenimiento Preventivo Notebook	UNIDAD	EVENTO	1	367.500
92.3	Fuente averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	462.000

92.4	Cooler averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	73.500
92.5	Disco duro averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	735.000
92.6	Memoria averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	577.500
92.7	Procesador averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	945.000
92.8	Placa madre averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	945.000
92.9	Remplazo de batería	UNIDAD	EVENTO	1	472.500
92.10	Remplazo de cargador	UNIDAD	EVENTO	1	420.000
92.11	Remplazo de teclado	UNIDAD	EVENTO	1	509.250
92.12	Remplazo de display	UNIDAD	EVENTO	1	735.000
92.13	Remplazo de touch pad	UNIDAD	EVENTO	1	472.500
92.14	Batería Interna	UNIDAD	EVENTO	1	11.025
93	**NOTEBOOK LATITUDE E6510**				
93.1	Actualización de Firmware	UNIDAD	EVENTO	1	173.250
93.2	Mantenimiento Preventivo Notebook	UNIDAD	EVENTO	1	367.500
93.3	Fuente averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	462.000
93.4	Cooler averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	73.500
93.5	Disco duro averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	735.000
93.6	Memoria averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	577.500
93.7	Procesador averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	945.000
93.8	Placa madre averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	945.000
93.9	Remplazo de batería	UNIDAD	EVENTO	1	472.500

93.10	Remplazo de cargador	UNIDAD	EVENTO	1	420.000
93.11	Remplazo de teclado	UNIDAD	EVENTO	1	509.250
93.12	Remplazo de display	UNIDAD	EVENTO	1	735.000
93.13	Remplazo de touch pad	UNIDAD	EVENTO	1	472.500
93.14	Batería Interna	UNIDAD	EVENTO	1	11.025
94	**NOTEBOOK LATITUDE E6440**				
94.1	Actualización de Firmware	UNIDAD	EVENTO	1	173.250
94.2	Mantenimiento Preventivo Notebook	UNIDAD	EVENTO	1	367.500
94.3	Fuente averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	462.000
94.4	Cooler averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	73.500
94.5	Disco duro averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	735.000
94.6	Memoria averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	577.500
94.7	Procesador averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	945.000
94.8	Placa madre averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	945.000
94.9	Remplazo de batería	UNIDAD	EVENTO	1	472.500
94.10	Remplazo de cargador	UNIDAD	EVENTO	1	420.000
94.11	Remplazo de teclado	UNIDAD	EVENTO	1	509.250
94.12	Remplazo de display	UNIDAD	EVENTO	1	735.000
94.13	Remplazo de touch pad	UNIDAD	EVENTO	1	472.500
94.14	Batería Interna	UNIDAD	EVENTO	1	11.025
95	**NOTEBOOK PRECISION M2800**				
95.1	Fuente averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	462.000
95.2	Cooler averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	73.500

95.3	Disco duro averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	735.000
95.4	Memoria averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	577.500
95.5	Procesador averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	945.000
95.6	Placa madre averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	945.000
95.7	Remplazo de bateria	UNIDAD	EVENTO	1	472.500
95.8	Remplazo de cargador	UNIDAD	EVENTO	1	420.000
95.9	Mantenimiento preventivo	UNIDAD	EVENTO	1	367.500
95.10	Adaptador de red lan	UNIDAD	EVENTO	1	315.000
96	**NOTEBOOK INSPIRON 3493**				
96.1	Fuente averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	462.000
96.2	Cooler averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	73.500
96.3	Disco duro averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	735.000
96.4	Memoria averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	577.500
96.5	Procesador averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	945.000
96.6	Placa madre averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	945.000
96.7	Remplazo de bateria	UNIDAD	EVENTO	1	472.500
96.8	Remplazo de cargador	UNIDAD	EVENTO	1	420.000
96.9	Mantenimiento preventivo	UNIDAD	EVENTO	1	367.500
96.10	Adaptador de red lan	UNIDAD	EVENTO	1	315.000
97	**NOTEBOOK INSPIRON 6400**				
97.1	Actualización de Firmware	UNIDAD	EVENTO	1	173.250

GlobalTI
INFO@GLOBALTI.COM.PY

97.2	Mantenimiento Preventivo Notebook	UNIDAD	EVENTO	1	367.500
97.3	Fuente averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	462.000
97.4	Cooler averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	73.500
97.5	Disco duro averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	735.000
97.6	Memoria averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	577.500
97.7	Procesador averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	945.000
97.8	Placa madre averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	945.000
97.9	Remplazo de batería	UNIDAD	EVENTO	1	472.500
97.10	Remplazo de cargador	UNIDAD	EVENTO	1	420.000
97.11	Remplazo de teclado	UNIDAD	EVENTO	1	509.250
97.12	Remplazo de display	UNIDAD	EVENTO	1	735.000
97.13	Remplazo de touch pad	UNIDAD	EVENTO	1	472.500
97.14	Batería Interna	UNIDAD	EVENTO	1	11.025
98	**NOTEBOOK DELL 3420**				
98.1	Actualización de Firmware	UNIDAD	EVENTO	1	173.250
98.2	Mantenimiento Preventivo Notebook	UNIDAD	EVENTO	1	367.500
98.3	Fuente averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	462.000
98.4	Cooler averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	73.500
98.5	Disco duro averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	735.000
98.6	Memoria averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	577.500
98.7	Procesador averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	945.000

GlobalTI
INFO@GLOBALTI.COM.PY

98.8	Placa madre averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	945.000
98.9	Remplazo de batería	UNIDAD	EVENTO	1	472.500
98.10	Remplazo de cargador	UNIDAD	EVENTO	1	420.000
98.11	Remplazo de teclado	UNIDAD	EVENTO	1	509.250
98.12	Remplazo de display	UNIDAD	EVENTO	1	735.000
98.13	Remplazo de touch pad	UNIDAD	EVENTO	1	472.500
98.14	Batería Interna	UNIDAD	EVENTO	1	11.025
99	**NOTEBOOK VOSTRO 1320**				
99.1	Actualización de Firmware	UNIDAD	EVENTO	1	173.250
99.2	Fuente averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	462.000
99.3	Cooler averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	73.500
99.4	Disco duro averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	735.000
99.5	Memoria averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	577.500
99.6	Procesador averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	945.000
99.7	Placa madre averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	945.000
99.8	Remplazo de batería	UNIDAD	EVENTO	1	472.500
99.9	Remplazo de cargador	UNIDAD	EVENTO	1	420.000
99.10	Mantenimiento Preventivo Notebook	UNIDAD	EVENTO	1	367.500
100	**NOTEBOOK VOSTRO 1220**				
100.1	Actualización de Firmware	UNIDAD	EVENTO	1	173.250
100.2	Fuente averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	367.500
100.3	Cooler averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	73.500

100.4	Disco duro averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	735.000
100.5	Memoria averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	577.500
100.6	Procesador averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	945.000
100.7	Placa madre averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	945.000
100.8	Remplazo de batería	UNIDAD	EVENTO	1	472.500
100.9	Remplazo de cargador	UNIDAD	EVENTO	1	420.000
100.10	Remplazo de teclado	UNIDAD	EVENTO	1	420.000
100.11	Remplazo de display	UNIDAD	EVENTO	1	735.000
100.12	Remplazo de touch pad	UNIDAD	EVENTO	1	472.500
100.13	Adaptador de red lan	UNIDAD	EVENTO	1	315.000
100.14	Mantenimiento Preventivo Notebook	UNIDAD	EVENTO	1	367.500
101	**NOTEBOOK VOSTRO 1520**				
101.1	Actualización de Firmware	UNIDAD	EVENTO	1	173.250
101.2	Fuente averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	462.000
101.3	Cooler averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	73.500
101.4	Disco duro averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	735.000
101.5	Memoria averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	577.500
101.6	Procesador averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	945.000
101.7	Placa madre averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	945.000
101.8	Remplazo de batería	UNIDAD	EVENTO	1	472.500
101.9	Remplazo de cargador	UNIDAD	EVENTO	1	420.000

101.10	Mantenimiento Preventivo Notebook	UNIDAD	EVENTO	1	367.500
102	**NOTEBOOK VOSTRO 3300**				
102.1	Actualización de Firmware	UNIDAD	EVENTO	1	173.250
102.2	Fuente averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	462.000
102.3	Cooler averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	73.500
102.4	Disco duro averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	735.000
102.5	Memoria averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	577.500
102.6	Procesador averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	945.000
102.7	Placa madre averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	945.000
102.8	Remplazo de batería	UNIDAD	EVENTO	1	472.500
102.9	Remplazo de cargador	UNIDAD	EVENTO	1	420.000
102.10	Remplazo de teclado	UNIDAD	EVENTO	1	420.000
102.11	Remplazo de display	UNIDAD	EVENTO	1	735.000
102.12	Remplazo de touch pad	UNIDAD	EVENTO	1	472.500
102.13	Adaptador de red lan	UNIDAD	EVENTO	1	315.000
102.14	Mantenimiento Preventivo Notebook	UNIDAD	EVENTO	1	367.500
103	**NOTEBOOK D810**				
103.1	Actualización de Firmware	UNIDAD	EVENTO	1	173.250
103.2	Mantenimiento Preventivo Notebook	UNIDAD	EVENTO	1	367.500
103.3	Fuente averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	462.000
103.4	Cooler averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	73.500

103.5	Disco duro averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	735.000
103.6	Memoria averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	577.500
103.7	Procesador averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	945.000
103.8	Placa madre averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	945.000
103.9	Remplazo de batería	UNIDAD	EVENTO	1	472.500
103.10	Remplazo de cargador	UNIDAD	EVENTO	1	420.000
103.11	Remplazo de teclado	UNIDAD	EVENTO	1	420.000
103.12	Remplazo de display	UNIDAD	EVENTO	1	735.000
103.13	Remplazo de touch pad	UNIDAD	EVENTO	1	472.500
103.14	Batería Interna	UNIDAD	EVENTO	1	11.025
104	**NOTEBOOK E6400ATG**				
104.1	Actualización de Firmware	UNIDAD	EVENTO	1	173.250
104.2	Mantenimiento Preventivo Notebook	UNIDAD	EVENTO	1	367.500
104.3	Fuente averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	462.000
104.4	Cooler averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	73.500
104.5	Disco duro averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	735.000
104.6	Memoria averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	577.500
104.7	Procesador averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	945.000
104.8	Placa madre averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	945.000
104.9	Remplazo de batería	UNIDAD	EVENTO	1	472.500
104.10	Remplazo de cargador	UNIDAD	EVENTO	1	420.000
104.11	Remplazo de teclado	UNIDAD	EVENTO	1	420.000

104.12	Remplazo de display	UNIDAD	EVENTO	1	735.000
104.13	Remplazo de touch pad	UNIDAD	EVENTO	1	472.500
104.14	Batería Interna	UNIDAD	EVENTO	1	11.025
105	**PROYECTOR DELL 2400 MP**				
105.1	Cambio y ajuste de foco, resolución	UNIDAD	EVENTO	1	420.000
105.2	Reemplazo de foco quemado	UNIDAD	EVENTO	1	462.000
105.3	No enciende, reparación de fuente	UNIDAD	EVENTO	1	504.000
105.4	Mantenimiento Preventivo Proyector	UNIDAD	EVENTO	1	231.000
105.5	Cambio de lámpara	UNIDAD	EVENTO	1	577.500
105.6	Reparación de Placa	UNIDAD	EVENTO	1	1.260.000
106	**MONITOR E153**				
106.1	Mantenimiento Preventivo Monitor	UNIDAD	EVENTO	1	231.000
106.2	Salida horizontal transistor de salida	UNIDAD	EVENTO	1	346.500
106.3	Salida horizontal Flay Back	UNIDAD	EVENTO	1	367.500
106.4	Salida horizontal Yugo	UNIDAD	EVENTO	1	346.500
106.5	Salida horizontal capacitores/transistores	UNIDAD	EVENTO	1	346.500
106.6	Salida horizontal fuente primaria	UNIDAD	EVENTO	1	346.500
106.7	Salida vertical C. integrado de salida	UNIDAD	EVENTO	1	346.500
106.8	Salida vertical fuente secundaria	UNIDAD	EVENTO	1	346.500
106.9	Salida vertical capacitores/transistores	UNIDAD	EVENTO	1	346.500
106.10	Fuente primaria rectificadores/transistores	UNIDAD	EVENTO	1	420.000

106.11	Reparación monitor LCD	UNIDAD	EVENTO	1	577.500
107	**MONITOR E170 SC**				
107.1	Mantenimiento Preventivo Monitor	UNIDAD	EVENTO	1	231.000
107.2	Salida horizontal transistor de salida	UNIDAD	EVENTO	1	346.500
107.3	Salida horizontal Flay Back	UNIDAD	EVENTO	1	367.500
107.4	Salida horizontal Yugo	UNIDAD	EVENTO	1	346.500
107.5	Salida horizontal capacitores/transistores	UNIDAD	EVENTO	1	346.500
107.6	Salida horizontal fuente primaria	UNIDAD	EVENTO	1	346.500
107.7	Salida vertical C. integrado de salida	UNIDAD	EVENTO	1	346.500
107.8	Salida vertical fuente secundaria	UNIDAD	EVENTO	1	346.500
107.9	Salida vertical capacitores/transistores	UNIDAD	EVENTO	1	346.500
107.10	Fuente primaria rectificadores/transistores	UNIDAD	EVENTO	1	420.000
107.11	Reparación monitor LCD	UNIDAD	EVENTO	1	577.500
108	**MONITOR E176 FP**				
108.1	Mantenimiento Preventivo Monitor	UNIDAD	EVENTO	1	231.000
108.2	Salida horizontal transistor de salida	UNIDAD	EVENTO	1	346.500
108.3	Salida horizontal Flay Back	UNIDAD	EVENTO	1	367.500
108.4	Salida horizontal Yugo	UNIDAD	EVENTO	1	346.500
108.5	Salida horizontal capacitores/transistores	UNIDAD	EVENTO	1	346.500
108.6	Salida horizontal fuente primaria	UNIDAD	EVENTO	1	346.500

GlobalTI
INFO@GLOBALTI.COM.PY

108.7	Salida vertical C. integrado de salida	UNIDAD	EVENTO	1	346.500
108.8	Salida vertical fuente secundaria	UNIDAD	EVENTO	1	346.500
108.9	Salida vertical capacitores/transistores	UNIDAD	EVENTO	1	346.500
108.10	Fuente primaria rectificadores/transistores	UNIDAD	EVENTO	1	420.000
108.11	Reparación monitor LCD	UNIDAD	EVENTO	1	577.500
109	**MONITOR E177 FP**				
109.1	Mantenimiento Preventivo Monitor	UNIDAD	EVENTO	1	231.000
109.2	Salida horizontal transistor de salida	UNIDAD	EVENTO	1	346.500
109.3	Salida horizontal Flay Back	UNIDAD	EVENTO	1	367.500
109.4	Salida horizontal Yugo	UNIDAD	EVENTO	1	346.500
109.5	Salida horizontal capacitores/transistores	UNIDAD	EVENTO	1	346.500
109.6	Salida horizontal fuente primaria	UNIDAD	EVENTO	1	346.500
109.7	Salida vertical C. integrado de salida	UNIDAD	EVENTO	1	346.500
109.8	Salida vertical fuente secundaria	UNIDAD	EVENTO	1	346.500
109.9	Salida vertical capacitores/transistores	UNIDAD	EVENTO	1	346.500
109.10	Fuente primaria rectificadores/transistores	UNIDAD	EVENTO	1	420.000
109.11	Reparación monitor LCD	UNIDAD	EVENTO	1	577.500
110	**MONITOR M7835**				
110.1	Mantenimiento Preventivo Monitor	UNIDAD	EVENTO	1	231.000

110.2	Salida horizontal transistor de salida	UNIDAD	EVENTO	1	346.500
110.3	Salida horizontal Flay Back	UNIDAD	EVENTO	1	367.500
110.4	Salida horizontal Yugo	UNIDAD	EVENTO	1	346.500
110.5	Salida horizontal capacitores/transistores	UNIDAD	EVENTO	1	346.500
110.6	Salida horizontal fuente primaria	UNIDAD	EVENTO	1	346.500
110.7	Salida vertical C. integrado de salida	UNIDAD	EVENTO	1	346.500
110.8	Salida vertical fuente secundaria	UNIDAD	EVENTO	1	346.500
110.9	Salida vertical capacitores/transistores	UNIDAD	EVENTO	1	346.500
110.10	Fuente primaria rectificadores/transistores	UNIDAD	EVENTO	1	420.000
110.11	Reparación monitor LCD	UNIDAD	EVENTO	1	577.500
111	**MONITOR DELL**				
111.1	Mantenimiento Preventivo Monitor	UNIDAD	EVENTO	1	231.000
111.2	Salida horizontal transistor de salida	UNIDAD	EVENTO	1	346.500
111.3	Salida horizontal Flay Back	UNIDAD	EVENTO	1	367.500
111.4	Salida horizontal Yugo	UNIDAD	EVENTO	1	346.500
111.5	Salida horizontal capacitores/transistores	UNIDAD	EVENTO	1	346.500
111.6	Salida horizontal fuente primaria	UNIDAD	EVENTO	1	346.500
111.7	Salida vertical C. integrado de salida	UNIDAD	EVENTO	1	346.500
111.8	Salida vertical fuente secundaria	UNIDAD	EVENTO	1	346.500

GlobalTI
INFO@GLOBALTI.COM.PY

111.9	Salida vertical capacitores/transistores	UNIDAD	EVENTO	1	346.500
111.10	Fuente primaria rectificadores/transistores	UNIDAD	EVENTO	1	420.000
111.11	Reparación monitor LCD	UNIDAD	EVENTO	1	577.500
112	**MONITOR DELL E1914H**				
112.1	No enciende, cambio de componentes	UNIDAD	EVENTO	1	577.500
112.2	Desvanecimiento de la resolución, sustituir la luz de fondo defectuosa	UNIDAD	EVENTO	1	420.000
112.3	Mantenimiento Preventivo Monitor	UNIDAD	EVENTO	1	231.000
112.4	Salida horizontal transistor de salida	UNIDAD	EVENTO	1	346.500
112.5	Salida horizontal Flay Back	UNIDAD	EVENTO	1	367.500
112.6	Salida horizontal Yugo	UNIDAD	EVENTO	1	346.500
112.7	Salida horizontal capacitores/transistores	UNIDAD	EVENTO	1	346.500
112.8	Salida horizontal fuente primaria	UNIDAD	EVENTO	1	346.500
112.9	Salida vertical C. integrado de salida	UNIDAD	EVENTO	1	346.500
112.10	Salida vertical fuente secundaria	UNIDAD	EVENTO	1	346.500
112.11	Salida vertical capacitores/transistores	UNIDAD	EVENTO	1	346.500
112.12	Fuente primaria rectificadores/transistores	UNIDAD	EVENTO	1	420.000
112.13	Reparación monitor LCD	UNIDAD	EVENTO	1	577.500
113	**MONITOR DELL E1913C**				
113.1	No enciende, cambio de componentes	UNIDAD	EVENTO	1	577.500

GlobalTI
INFO@GLOBALTI.COM.PY

113.2	Desvanecimiento de la resolución, sustituir la luz de fondo defectuosa	UNIDAD	EVENTO	1	420.000
113.3	Mantenimiento Preventivo Monitor	UNIDAD	EVENTO	1	231.000
113.4	Salida horizontal transistor de salida	UNIDAD	EVENTO	1	346.500
113.5	Salida horizontal Flay Back	UNIDAD	EVENTO	1	367.500
113.6	Salida horizontal Yugo	UNIDAD	EVENTO	1	346.500
113.7	Salida horizontal capacitores/transistores	UNIDAD	EVENTO	1	346.500
113.8	Salida horizontal fuente primaria	UNIDAD	EVENTO	1	346.500
113.9	Salida vertical C. integrado de salida	UNIDAD	EVENTO	1	346.500
113.10	Salida vertical fuente secundaria	UNIDAD	EVENTO	1	346.500
113.11	Salida vertical capacitores/transistores	UNIDAD	EVENTO	1	346.500
113.12	Fuente primaria rectificadores/transistores	UNIDAD	EVENTO	1	420.000
113.13	Reparación monitor LCD	UNIDAD	EVENTO	1	577.500
114	**MONITOR DELL E190SB**				
114.1	No enciende, cambio de componentes	UNIDAD	EVENTO	1	577.500
114.2	Desvanecimiento de la resolución, sustituir la luz de fondo defectuosa	UNIDAD	EVENTO	1	420.000
114.3	Mantenimiento Preventivo Monitor	UNIDAD	EVENTO	1	231.000
114.4	Salida horizontal transistor de salida	UNIDAD	EVENTO	1	346.500
114.5	Salida horizontal Flay Back	UNIDAD	EVENTO	1	367.500
114.6	Salida horizontal Yugo	UNIDAD	EVENTO	1	346.500

GlobalTI
INFO@GLOBALTI.COM.PY

114.7	Salida horizontal capacitores/transistores	UNIDAD	EVENTO	1	346.500
114.8	Salida horizontal fuente primaria	UNIDAD	EVENTO	1	346.500
114.9	Salida vertical C. integrado de salida	UNIDAD	EVENTO	1	346.500
114.10	Salida vertical fuente secundaria	UNIDAD	EVENTO	1	346.500
114.11	Salida vertical capacitores/transistores	UNIDAD	EVENTO	1	346.500
114.12	Fuente primaria rectificadores/transistores	UNIDAD	EVENTO	1	420.000
114.13	Reparación monitor LCD	UNIDAD	EVENTO	1	577.500
115	**MONITOR E177FPV DELL**				
115.1	Mantenimiento Preventivo Monitor	UNIDAD	EVENTO	1	231.000
115.2	Salida horizontal transistor de salida	UNIDAD	EVENTO	1	346.500
115.3	Salida horizontal Flay Back	UNIDAD	EVENTO	1	367.500
115.4	Salida horizontal Yugo	UNIDAD	EVENTO	1	346.500
115.5	Salida horizontal capacitores/transistores	UNIDAD	EVENTO	1	346.500
115.6	Salida horizontal fuente primaria	UNIDAD	EVENTO	1	346.500
115.7	Salida vertical C. integrado de salida	UNIDAD	EVENTO	1	346.500
115.8	Salida vertical fuente secundaria	UNIDAD	EVENTO	1	346.500
115.9	Salida vertical capacitores/transistores	UNIDAD	EVENTO	1	346.500
115.10	Fuente primaria rectificadores/transistores	UNIDAD	EVENTO	1	420.000
115.11	Reparación monitor LCD	UNIDAD	EVENTO	1	577.500

GlobalTI
INFO@GLOBALTI.COM.PY

116	PROYECTOR MARCA BENQ MX501				
116.1	Mantenimiento Preventivo	UNIDAD	EVENTO	1	231.000
116.2	Cambio de Fuente	UNIDAD	EVENTO	1	630.000
116.3	Cambio de lámpara	UNIDAD	EVENTO	1	514.500
116.4	Reparación de Placa	UNIDAD	EVENTO	1	577.500
116.2	Cambio y ajuste de foco, resolución	UNIDAD	EVENTO	1	367.500
116.4	No enciende, reparación de fuente	UNIDAD	EVENTO	1	420.000
117	ESCANER MARCA CANON DR - 6030C				
117.1	Mantenimiento Preventivo escaner	UNIDAD	EVENTO	1	262.500
117.2	Cambio de lámpara	UNIDAD	EVENTO	1	514.500
117.3	Kit de rodillos de arrastre de papel	UNIDAD	EVENTO	1	404.250
117.4	Mantenimiento general	UNIDAD	EVENTO	1	420.000
117.5	No enciende, fuente, transformador	UNIDAD	EVENTO	1	630.000
118	ESCANER MARCA CANON DR - 9050C				
118.1	Mantenimiento Preventivo escaner	UNIDAD	EVENTO	1	262.500
118.2	Cambio de lámpara	UNIDAD	EVENTO	1	514.500
118.3	Kit de rodillos de arrastre de papel	UNIDAD	EVENTO	1	404.250
118.4	Mantenimiento general	UNIDAD	EVENTO	1	420.000
118.5	No enciende, fuente, transformador	UNIDAD	EVENTO	1	630.000
119	ESCANER MARCA CANON DR - 5010C				
119.1	Mantenimiento Preventivo escaner	UNIDAD	EVENTO	1	262.500
119.2	Cambio de lámpara	UNIDAD	EVENTO	1	462.000
119.3	No arrastra papel, rodillos	UNIDAD	EVENTO	1	404.250

GlobalTI
INFO@GLOBALTI.COM.PY

119.4	No enciende, fuente, transformador	UNIDAD	EVENTO	1	693.000
120	**ESCANER MARCA CANON DR 6010C**				
120.1	Mantenimiento Preventivo escaner	UNIDAD	EVENTO	1	262.500
120.2	Cambio de lámpara	UNIDAD	EVENTO	1	514.500
120.3	Kit de rodillos de arrastre de papel	UNIDAD	EVENTO	1	404.250
120.4	Mantenimiento general	UNIDAD	EVENTO	1	420.000
120.5	No enciende, fuente, transformador	UNIDAD	EVENTO	1	630.000
121	**ESCANER MARCA CANON DR 7550C**				
121.1	Mantenimiento Preventivo escaner	UNIDAD	EVENTO	1	262.500
121.2	Cambio de lámpara	UNIDAD	EVENTO	1	514.500
121.3	Kit de rodillos de arrastre de papel	UNIDAD	EVENTO	1	404.250
121.4	Mantenimiento general	UNIDAD	EVENTO	1	420.000
121.5	No enciende, fuente, transformador	UNIDAD	EVENTO	1	630.000
122	**ESCANER MARCA CANON IMAGEFORMULA DR_5010C**				
122.1	Mantenimiento Preventivo escaner	UNIDAD	EVENTO	1	262.500
122.2	Cambio de lámpara	UNIDAD	EVENTO	1	462.000
122.3	No arrastra papel, rodillos	UNIDAD	EVENTO	1	404.250
122.4	No enciende, fuente, transformador	UNIDAD	EVENTO	1	693.000
123	**PROYECTOR MARCA EPSON EMP-S4**				
123.1	Mantenimiento Preventivo Proyector	UNIDAD	EVENTO	1	262.500
123.2	Cambio y ajuste de foco, resolución	UNIDAD	EVENTO	1	462.000

123.3	Reemplazo de foco quemado	UNIDAD	EVENTO	1	404.250
123.4	No enciende, reparación de fuente	UNIDAD	EVENTO	1	693.000
124	**PROYECTOR MARCA EPSON H309A**				
124.1	Mantenimiento Preventivo Proyector	UNIDAD	EVENTO	1	262.500
124.2	Cambio y ajuste de foco, resolución	UNIDAD	EVENTO	1	462.000
124.3	Reemplazo de foco quemado	UNIDAD	EVENTO	1	404.250
124.4	No enciende, reparación de fuente	UNIDAD	EVENTO	1	693.000
125	**PROYECTOR MARCA EPSON EMP-S5**				
125.1	Mantenimiento Preventivo Proyector	UNIDAD	EVENTO	1	262.500
125.2	Cambio y ajuste de foco, resolución	UNIDAD	EVENTO	1	462.000
125.3	Reemplazo de foco quemado	UNIDAD	EVENTO	1	404.250
125.4	No enciende, reparación de fuente	UNIDAD	EVENTO	1	693.000
126	**PROYECTOR MARCA EPSON POWERLITE S8+**				
126.1	Mantenimiento Preventivo Proyector	UNIDAD	EVENTO	1	262.500
126.2	Cambio y ajuste de foco, resolución	UNIDAD	EVENTO	1	462.000
126.3	Reemplazo de foco quemado	UNIDAD	EVENTO	1	404.250
126.4	No enciende, reparación de fuente	UNIDAD	EVENTO	1	693.000
127	**IMPRESORA EPSON LQ-2090-MATRICIAL**				
127.1	Mantenimiento Preventivo Impresora Matricial	UNIDAD	EVENTO	1	262.500

127.2	Imprime con mancha, falla de la bandeja colectora, falla del cabezal de impresión	UNIDAD	EVENTO	1	577.500
127.3	Cabezal desconfigurado, cinta o sensor de posición	UNIDAD	EVENTO	1	346.500
127.4	Traba del carro / cabezal, engranaje de bandeja rota	UNIDAD	EVENTO	1	346.500
127.5	No enciende, fuente de alimentación	UNIDAD	EVENTO	1	693.000
127.6	No responde a los controles, placa averiada	UNIDAD	EVENTO	1	577.500
127.7	Traba del carro / cabezal, engranaje de bandeja rota	UNIDAD	EVENTO	1	346.500
128	**PROYECTOR EPSON S8 PWLITE**				
128.1	no enciende, reparación de fuente	UNIDAD	EVENTO	1	682.500
128.2	Mantenimiento Preventivo Proyector	UNIDAD	EVENTO	1	262.500
128.3	cambio de lámpara	UNIDAD	EVENTO	1	404.250
128.4	reparación de placa	UNIDAD	EVENTO	1	693.000
129	**PROYECTOR EPSON POWERLITE X24**				
129.1	no enciende, reparación de fuente	UNIDAD	EVENTO	1	682.500
129.2	Mantenimiento Preventivo Proyector	UNIDAD	EVENTO	1	262.500
129.3	cambio de lámpara	UNIDAD	EVENTO	1	404.250
129.4	reparación de placa	UNIDAD	EVENTO	1	693.000
130	**PROYECTOR INFOCUS W240**				
130.1	no enciende, reparación de fuente	UNIDAD	EVENTO	1	682.500
130.2	Mantenimiento Preventivo Proyector	UNIDAD	EVENTO	1	262.500

GlobalTI
INFO@GLOBALTI.COM.PY

130.3	cambio de lámpara	UNIDAD	EVENTO	1	404.250
130.4	reparación de placa	UNIDAD	EVENTO	1	693.000
131	**EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA LANIX 4260E V.2**				
131.1	Actualización de Firmware	UNIDAD	EVENTO	1	173.250
131.2	Fuente averiada, reemplazo (ATX)	UNIDAD	EVENTO	1	462.000
131.3	Cooler averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	73.500
131.4	Disco duro, averiado, reemplazo (IDE-SATA)	UNIDAD	EVENTO	1	840.000
131.5	Memoria, averiada, reemplazo (DDR-DDR2-DDR3)	UNIDAD	EVENTO	1	577.500
131.6	Procesador, averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	945.000
131.7	Placa madre, averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	945.000
131.8	Tarjeta de Red PCI-WiFi PCI	UNIDAD	EVENTO	1	210.000
131.9	Lector/Grabador CD/DVD (SATA)	UNIDAD	EVENTO	1	278.250
131.10	Mantenimiento Preventivo CPU	UNIDAD	EVENTO	1	420.000
131.11	Batería Interna	UNIDAD	EVENTO	1	11.025
132	**CPU LENOVO MP58**				
132.1	Cambio cooler	UNIDAD	EVENTO	1	73.500
132.2	Cambio placa madre	UNIDAD	EVENTO	1	945.000
132.3	Mantenimiento Preventivo CPU	UNIDAD	EVENTO	1	420.000
132.4	Cambio procesador	UNIDAD	EVENTO	1	945.000
132.5	Cambio fuente	UNIDAD	EVENTO	1	462.000
132.6	Memoria DDR2	UNIDAD	EVENTO	1	577.500
132.7	Memoria DDR3	UNIDAD	EVENTO	1	577.500

GlobalTI
INFO@GLOBALTI.COM.PY

132.8	Disco Duro SATA - 320 - 500Gb - 1Tb	UNIDAD	EVENTO	1	840.000
132.9	Disco Duro SATA II - 320 - 500Gb - 1Tb	UNIDAD	EVENTO	1	840.000
132.10	Cambio de fuente	UNIDAD	EVENTO	1	420.000
132.11	Lector/Grabador CD/DVD (SATA)	UNIDAD	EVENTO	1	278.250
132.12	Batería Interna	UNIDAD	EVENTO	1	11.025
133	**CPU LENOVO MP58P**				
133.1	Cambio cooler	UNIDAD	EVENTO	1	73.500
133.2	Mantenimiento Preventivo CPU	UNIDAD	EVENTO	1	420.000
133.3	Cambio placa madre	UNIDAD	EVENTO	1	945.000
133.4	Cambio procesador	UNIDAD	EVENTO	1	945.000
133.5	Cambio fuente	UNIDAD	EVENTO	1	462.000
133.6	Memoria DDR2	UNIDAD	EVENTO	1	577.500
133.7	Memoria DDR3	UNIDAD	EVENTO	1	577.500
133.8	Disco Duro SATA - 320 - 500Gb - 1Tb	UNIDAD	EVENTO	1	840.000
133.9	Disco Duro SATA II - 320 - 500Gb - 1Tb	UNIDAD	EVENTO	1	840.000
133.10	Cambio de fuente	UNIDAD	EVENTO	1	420.000
133.11	Lector/Grabador CD/DVD (SATA)	UNIDAD	EVENTO	1	278.250
133.12	Batería Interna	UNIDAD	EVENTO	1	11.025
134	**CPU LENOVO GLS**				
134.1	Actualización de Firmware	UNIDAD	EVENTO	1	173.250
134.2	Mantenimiento Preventivo CPU	UNIDAD	EVENTO	1	420.000
134.3	Cambio cooler	UNIDAD	EVENTO	1	73.500
134.4	Cambio placa madre	UNIDAD	EVENTO	1	945.000
134.5	Cambio procesador	UNIDAD	EVENTO	1	945.000

134.6	Cambio fuente	UNIDAD	EVENTO	1	462.000
134.7	Memoria DDR2	UNIDAD	EVENTO	1	577.500
134.8	Memoria DDR3	UNIDAD	EVENTO	1	577.500
134.9	Disco Duro SATA - 320 - 500Gb - 1Tb	UNIDAD	EVENTO	1	840.000
134.10	Disco Duro SATA II - 320 - 500Gb - 1Tb	UNIDAD	EVENTO	1	840.000
134.11	Fuente ATX	UNIDAD	EVENTO	1	462.000
134.12	Lector/Grabador CD/DVD (SATA)	UNIDAD	EVENTO	1	278.250
135	**CPU LENOVO THINKCENTRE**				
135.1	Actualización de Firmware	UNIDAD	EVENTO	1	173.250
135.2	Mantenimiento Preventivo CPU	UNIDAD	EVENTO	1	420.000
135.3	Cambio cooler	UNIDAD	EVENTO	1	73.500
135.4	Cambio placa madre	UNIDAD	EVENTO	1	945.000
135.5	Cambio procesador	UNIDAD	EVENTO	1	945.000
135.6	Cambio fuente	UNIDAD	EVENTO	1	462.000
135.7	Memoria DDR2	UNIDAD	EVENTO	1	577.500
135.8	Memoria DDR3	UNIDAD	EVENTO	1	577.500
135.9	Disco Duro SATA - 320 - 500Gb - 1Tb	UNIDAD	EVENTO	1	840.000
135.10	Disco Duro SATA II - 320 - 500Gb - 1Tb	UNIDAD	EVENTO	1	840.000
135.11	Cambio Fuente ATX	UNIDAD	EVENTO	1	462.000
135.12	Lector/Grabador CD/DVD (SATA)	UNIDAD	EVENTO	1	278.250
135.13	Batería Interna	UNIDAD	EVENTO	1	11.025
135.14	Batería Interna	UNIDAD	EVENTO	1	11.025
136	**CPU LENOVO THINKCENTRE MT-M-9965-A6U**				
136.1	Actualización de Firmware	UNIDAD	EVENTO	1	173.250

136.2	Mantenimiento Preventivo CPU	UNIDAD	EVENTO	1	420.000
136.3	Cambio cooler	UNIDAD	EVENTO	1	73.500
136.4	Cambio placa madre	UNIDAD	EVENTO	1	945.000
136.5	Cambio procesador	UNIDAD	EVENTO	1	945.000
136.6	Cambio fuente	UNIDAD	EVENTO	1	462.000
136.7	Memoria DDR2	UNIDAD	EVENTO	1	577.500
136.8	Memoria DDR3	UNIDAD	EVENTO	1	577.500
136.9	Disco Duro SATA - 320 - 500Gb - 1Tb	UNIDAD	EVENTO	1	840.000
136.10	Disco Duro SATA II - 320 - 500Gb - 1Tb	UNIDAD	EVENTO	1	840.000
136.11	Fuente ATX	UNIDAD	EVENTO	1	462.000
136.12	Lector/Grabador CD/DVD (SATA)	UNIDAD	EVENTO	1	278.250
136.13	Batería Interna	UNIDAD	EVENTO	1	11.025
137	**NOTEBOOK LENOVO SL400**				
137.1	Actualización de firmware	UNIDAD	EVENTO	1	173.250
137.2	Mantenimiento preventivo	UNIDAD	EVENTO	1	367.500
137.3	Fuente averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	462.000
137.4	Cooler averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	73.500
137.5	Disco duro averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	840.000
137.6	Memoria averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	577.500
137.7	Procesador averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	945.000
137.8	Placa madre averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	1.260.000

137.9	Batería, cargador y batería interna	UNIDAD	EVENTO	1	472.500
137.10	Display averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	945.000
138	NOTEBOOK LENOVO THINKPAD E420				
138.1	Actualización de firmware	UNIDAD	EVENTO	1	173.250
138.2	Mantenimiento preventivo	UNIDAD	EVENTO	1	367.500
138.3	Fuente averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	462.000
138.4	Cooler averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	73.500
138.5	Disco duro averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	840.000
138.6	Memoria averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	577.500
138.7	Procesador averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	945.000
138.8	Placa madre averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	1.260.000
138.9	Batería, cargador y batería interna	UNIDAD	EVENTO	1	472.500
138.10	Display averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	945.000
139	IMPRESORA LEXMARK C532N				
139.1	Mantenimiento Preventivo Impresora Laser	UNIDAD	EVENTO	1	420.000
139.2	No imprime, falla del rodillo fusor, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	577.500
139.3	No arrastra papel, falla del mecanismo tractor	UNIDAD	EVENTO	1	409.500
139.4	Atasco de papel, falla del sensor de papel, rodillos	UNIDAD	EVENTO	1	231.000

GlobalTI
INFO@GLOBALTI.COM.PY

139.5	No arranca, falla de fuente	UNIDAD	EVENTO	1	525.000
139.6	Kit de reparación o kit de mantenimiento	UNIDAD	EVENTO	1	693.000
139.7	Reparación del cabezal o cambio de la misma en caso de no funcionar correctamente	UNIDAD	EVENTO	1	787.500
139.8	Reparación del alimentador o cambio de la misma en caso de no funcionar correctamente.	UNIDAD	EVENTO	1	787.500
139.9	Reparación de los engranajes o cambio de la misma en caso de no funcionar correctamente	UNIDAD	EVENTO	1	787.500
139.10	Cambio de la unidad de fusor	UNIDAD	EVENTO	1	840.000
139.11	Reparación de la fuente de alimentación eléctrica o cambio de la misma	UNIDAD	EVENTO	1	819.000
139.12	Realizar el mantenimiento general y los ajustes necesarios para el correcto funcionamiento del equipo	UNIDAD	EVENTO	1	693.000
139.13	Fotoconductor, Kit, Modulo de trasferencia	UNIDAD	EVENTO	1	735.000
139.14	Fuser wipe roto, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	840.000
139.15	Kit Mantenimiento ADF, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	693.000
139.16	Sensor de salida del fusor, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	630.000

139.17	Placa averiada, reparación o reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	1.575.000
140	**IMPRESORA LEXMARK PRO901**				
140.1	*Mantenimiento* Preventivo impresora inyeccion de tinta	UNIDAD	EVENTO	1	315.000
140.2	Imprime con mancha, falla de la bandeja colectora, falla del cabezal de impresión	UNIDAD	EVENTO	1	577.500
140.3	Cabezal desconfigurado, cinta o sensor de posición	UNIDAD	EVENTO	1	346.500
140.4	Traba del carro / cabezal, engranaje de bandeja rota	UNIDAD	EVENTO	1	367.500
140.5	No enciende, fuente de alimentación	UNIDAD	EVENTO	1	472.500
140.6	No responde a los controles, placa averiada	UNIDAD	EVENTO	1	1.575.000
140.7	Reparación del rodillo o cambio del mismo en caso de no funcionar correctamente	UNIDAD	EVENTO	1	462.000
140.8	Realizar el mantenimiento general y los ajustes necesarios para el correcto funcionamiento del equipo	UNIDAD	EVENTO	1	693.000
141	**IMPRESORA LEXMARK C734DN**				
141.1	Mantenimiento Preventivo Impresora Laser	UNIDAD	EVENTO	1	420.000
141.2	No imprime, falla del rodillo fusor, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	577.500
141.3	No arrastra papel, falla del mecanismo tractor	UNIDAD	EVENTO	1	409.500

141.4	Atasco de papel, falla del sensor de papel, rodillos	UNIDAD	EVENTO	1	231.000
141.5	No arranca, falla de fuente	UNIDAD	EVENTO	1	525.000
141.6	Kit de reparación o kit de mantenimiento	UNIDAD	EVENTO	1	693.000
141.7	Reparación del cabezal o cambio de la misma en caso de no funcionar correctamente	UNIDAD	EVENTO	1	787.500
141.8	Reparación del alimentador o cambio de la misma en caso de no funcionar correctamente.	UNIDAD	EVENTO	1	787.500
141.9	Reparación de los engranajes o cambio de la misma en caso de no funcionar correctamente	UNIDAD	EVENTO	1	787.500
141.10	Cambio de la unidad de fusor	UNIDAD	EVENTO	1	840.000
141.11	Reparación de la fuente de alimentación eléctrica o cambio de la misma	UNIDAD	EVENTO	1	819.000
141.12	Realizar el mantenimiento general y los ajustes necesarios para el correcto funcionamiento del equipo	UNIDAD	EVENTO	1	693.000
141.13	Fotoconductor, Kit, Modulo de trasferencia	UNIDAD	EVENTO	1	735.000
141.14	Fuser wipe roto, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	840.000
141.15	Kit Mantenimiento ADF, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	693.000

141.16	Sensor de salida del fusor, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	630.000
141.17	Placa averiada, reparación o reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	1.575.000
142	**IMPRESORA LEXMARK X652DE**				
142.1	Mantenimiento Preventivo Impresora Laser	UNIDAD	EVENTO	1	420.000
142.2	No imprime, falla del rodillo fusor, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	577.500
142.3	No arrastra papel, falla del mecanismo tractor	UNIDAD	EVENTO	1	409.500
142.4	Atasco de papel, falla del sensor de papel, rodillos	UNIDAD	EVENTO	1	231.000
142.5	No arranca, falla de fuente	UNIDAD	EVENTO	1	525.000
142.6	Kit de reparación o kit de mantenimiento	UNIDAD	EVENTO	1	693.000
142.7	Reparación del cabezal o cambio de la misma en caso de no funcionar correctamente	UNIDAD	EVENTO	1	787.500
142.8	Reparación del alimentador o cambio de la misma en caso de no funcionar correctamente.	UNIDAD	EVENTO	1	787.500
142.9	Reparación de los engranajes o cambio de la misma en caso de no funcionar correctamente	UNIDAD	EVENTO	1	787.500
142.10	Cambio de la unidad de fusor	UNIDAD	EVENTO	1	840.000
142.11	Reparación de la fuente de alimentación eléctrica o cambio de la misma	UNIDAD	EVENTO	1	819.000

142.12	Realizar el mantenimiento general y los ajustes necesarios para el correcto funcionamiento del equipo	UNIDAD	EVENTO	1	693.000
142.13	Fotoconductor, Kit, Modulo de trasferencia	UNIDAD	EVENTO	1	735.000
142.14	Fuser wipe roto, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	840.000
142.15	Kit Mantenimiento ADF, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	693.000
142.16	Sensor de salida del fusor, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	630.000
142.17	Placa averiada, reparación o reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	1.575.000
143	**IMPRESORA LEXMARK 2400 SERIES**				
143.1	Mantenimiento Preventivo Impresora Laser	UNIDAD	EVENTO	1	420.000
143.2	No imprime, falla del rodillo fusor, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	577.500
143.3	No arrastra papel, falla del mecanismo tractor	UNIDAD	EVENTO	1	409.500
143.4	Atasco de papel, falla del sensor de papel, rodillos	UNIDAD	EVENTO	1	231.000
143.5	No arranca, falla de fuente	UNIDAD	EVENTO	1	525.000
143.6	Kit de reparación o kit de mantenimiento	UNIDAD	EVENTO	1	693.000
143.7	Reparación del cabezal o cambio de la misma en caso de no funcionar correctamente	UNIDAD	EVENTO	1	787.500

GlobalTI
INFO@GLOBALTI.COM.PY

143.8	Reparación del alimentador o cambio de la misma en caso de no funcionar correctamente.	UNIDAD	EVENTO	1	787.500
143.9	Reparación de los *engranajes o cambio de la* misma en caso de no funcionar correctamente	UNIDAD	EVENTO	1	787.500
143.10	Cambio de la unidad de fusor	UNIDAD	EVENTO	1	840.000
143.11	Reparación de la fuente de alimentación eléctrica o cambio de la misma	UNIDAD	EVENTO	1	819.000
143.12	Realizar el mantenimiento general y los ajustes necesarios para el correcto funcionamiento del *equipo*	UNIDAD	EVENTO	1	693.000
143.13	Fotoconductor, Kit, Modulo de trasferencia	UNIDAD	EVENTO	1	735.000
143.14	Fuser wipe roto, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	840.000
143.15	Kit Mantenimiento ADF, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	693.000
143.16	Sensor de salida del fusor, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	630.000
143.17	Placa averiada, reparación o reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	1.575.000
144	**IMPRESORA LEXMARK Z705**				
144.1	Mantenimiento Preventivo impresora inyeccion de tinta	UNIDAD	EVENTO	1	315.000
144.2	Imprime con mancha, falla de la bandeja	UNIDAD	EVENTO	1	577.500

	colectora, falla del cabezal de impresión				
144.3	Cabezal desconfigurado, cinta o sensor de posición	UNIDAD	EVENTO	1	346.500
144.4	Traba del carro / cabezal, engranaje de bandeja rota	UNIDAD	EVENTO	1	367.500
144.5	No enciende, fuente de alimentación	UNIDAD	EVENTO	1	472.500
144.6	No responde a los controles, placa averiada	UNIDAD	EVENTO	1	1.575.000
144.7	Reparación del rodillo o cambio del mismo en caso de no funcionar correctamente	UNIDAD	EVENTO	1	462.000
144.8	Realizar el mantenimiento general y los ajustes necesarios para el correcto funcionamiento del equipo	UNIDAD	EVENTO	1	693.000
145	**IMPRESORA LEXMARK P915**				
145.1	Mantenimiento Preventivo impresora inyeccion de tinta	UNIDAD	EVENTO	1	315.000
145.2	Imprime con mancha, falla de la bandeja colectora, falla del cabezal de impresión	UNIDAD	EVENTO	1	577.500
145.3	Cabezal desconfigurado, cinta o sensor de posición	UNIDAD	EVENTO	1	346.500
145.4	Traba del carro / cabezal, engranaje de bandeja rota	UNIDAD	EVENTO	1	367.500
145.5	No enciende, fuente de alimentación	UNIDAD	EVENTO	1	472.500

GlobalTI
INFO@GLOBALTI.COM.PY

145.6	No responde a los controles, placa averiada	UNIDAD	EVENTO	1	1.575.000
145.7	Reparación del rodillo o cambio del mismo en caso de no funcionar correctamente	UNIDAD	EVENTO	1	462.000
145.8	Realizar el mantenimiento general y los ajustes necesarios para el correcto funcionamiento del equipo	UNIDAD	EVENTO	1	693.000
146	**IMPRESORA LEXMARK X656DE**				
146.1	Mantenimiento Preventivo Impresora Laser	UNIDAD	EVENTO	1	420.000
146.2	No imprime, falla del rodillo fusor, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	577.500
146.3	No arrastra papel, falla del mecanismo tractor	UNIDAD	EVENTO	1	409.500
146.4	Atasco de papel, falla del sensor de papel, rodillos	UNIDAD	EVENTO	1	231.000
146.5	No arranca, falla de fuente	UNIDAD	EVENTO	1	525.000
146.6	Kit de reparación o kit de mantenimiento	UNIDAD	EVENTO	1	693.000
146.7	Reparación del cabezal o cambio de la misma en caso de no funcionar correctamente	UNIDAD	EVENTO	1	787.500
146.8	Reparación del alimentador o cambio de la misma en caso de no funcionar correctamente.	UNIDAD	EVENTO	1	787.500

146.9	Reparación de los engranajes o cambio de la misma en caso de no funcionar correctamente	UNIDAD	EVENTO	1	787.500
146.10	Cambio de la unidad de fusor	UNIDAD	EVENTO	1	840.000
146.11	Reparación de la fuente de alimentación eléctrica o cambio de la misma	UNIDAD	EVENTO	1	819.000
146.12	Realizar el mantenimiento general y los ajustes necesarios para el correcto funcionamiento del equipo	UNIDAD	EVENTO	1	693.000
146.13	Fotoconductor, Kit, Modulo de trasferencia	UNIDAD	EVENTO	1	735.000
146.14	Fuser wipe roto, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	840.000
146.15	Kit Mantenimiento ADF, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	693.000
146.16	Sensor de salida del fusor, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	630.000
146.17	Placa averiada, reparación o reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	1.575.000
147	**IMPRESORA LEXMARK W850**				
147.1	Mantenimiento Preventivo Impresora Laser	UNIDAD	EVENTO	1	420.000
147.2	No imprime, falla del rodillo fusor, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	577.500
147.3	No arrastra papel, falla del mecanismo tractor	UNIDAD	EVENTO	1	409.500
147.4	Atasco de papel, falla del sensor de papel, rodillos	UNIDAD	EVENTO	1	231.000

GlobalTI
INFO@GLOBALTI.COM.PY

147.5	No arranca, falla de fuente	UNIDAD	EVENTO	1	525.000
147.6	Kit de reparación o kit de mantenimiento	UNIDAD	EVENTO	1	693.000
147.7	Reparación del cabezal o cambio de la misma en caso de no funcionar correctamente	UNIDAD	EVENTO	1	787.500
147.8	Reparación del alimentador o cambio de la misma en caso de no funcionar correctamente.	UNIDAD	EVENTO	1	787.500
147.9	Reparación de los engranajes o cambio de la misma en caso de no funcionar correctamente	UNIDAD	EVENTO	1	787.500
147.10	Cambio de la unidad de fusor	UNIDAD	EVENTO	1	840.000
147.11	Reparación de la fuente de alimentación eléctrica o cambio de la misma	UNIDAD	EVENTO	1	819.000
147.12	Realizar el mantenimiento general y los ajustes necesarios para el correcto funcionamiento del equipo	UNIDAD	EVENTO	1	693.000
147.13	Fotoconductor, Kit, Modulo de trasferencia	UNIDAD	EVENTO	1	735.000
147.14	Fuser wipe roto, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	840.000
147.15	Kit Mantenimiento ADF, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	693.000
147.16	Sensor de salida del fusor, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	630.000

147.17	Placa averiada, reparación o reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	1.575.000
148	**IMPRESORA LEXMARK W840**				
148.1	Mantenimiento Preventivo Impresora Laser	UNIDAD	EVENTO	1	420.000
148.2	No imprime, falla del rodillo fusor, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	577.500
148.3	No arrastra papel, falla del mecanismo tractor	UNIDAD	EVENTO	1	409.500
148.4	Atasco de papel, falla del sensor de papel, rodillos	UNIDAD	EVENTO	1	231.000
148.5	No arranca, falla de *fuente*	UNIDAD	EVENTO	1	525.000
148.6	Kit de reparación o kit de mantenimiento	UNIDAD	EVENTO	1	693.000
148.7	Reparación del cabezal o cambio de la misma en caso de no funcionar correctamente	UNIDAD	EVENTO	1	787.500
148.8	Reparación del alimentador o cambio de la misma en caso de no funcionar correctamente.	UNIDAD	EVENTO	1	787.500
148.9	Reparación de los engranajes o cambio de la misma en caso de no funcionar correctamente	UNIDAD	EVENTO	1	787.500
148.10	Cambio de la unidad de fusor	UNIDAD	EVENTO	1	840.000
148.11	Reparación de la fuente de alimentación eléctrica o cambio de la misma	UNIDAD	EVENTO	1	819.000

GlobalTI
INFO@GLOBALTI.COM.PY

148.12	Realizar el mantenimiento general y los ajustes necesarios para el correcto funcionamiento del equipo	UNIDAD	EVENTO	1	693.000
148.13	Fotoconductor, Kit, Modulo de trasferencia	UNIDAD	EVENTO	1	735.000
148.14	Fuser wipe roto, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	840.000
148.15	Kit Mantenimiento ADF, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	693.000
148.16	Sensor de salida del fusor, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	630.000
148.17	Placa averiada, reparación o reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	1.575.000
149	**IMPRESORA LEXMARK E332N**				
149.1	Mantenimiento Preventivo Impresora Laser	UNIDAD	EVENTO	1	420.000
149.2	No imprime, falla del rodillo fusor, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	577.500
149.3	No arrastra papel, falla del mecanismo tractor	UNIDAD	EVENTO	1	409.500
149.4	Atasco de papel, falla del sensor de papel, rodillos	UNIDAD	EVENTO	1	231.000
149.5	No arranca, falla de fuente	UNIDAD	EVENTO	1	525.000
149.6	Kit de reparación o kit de mantenimiento	UNIDAD	EVENTO	1	693.000
149.7	Reparación del cabezal o cambio de la misma en caso de no funcionar correctamente	UNIDAD	EVENTO	1	787.500

GlobalTI
INFO@GLOBALTI.COM.PY

149.8	Reparación del alimentador o cambio de la misma en caso de no funcionar correctamente.	UNIDAD	EVENTO	1	787.500
149.9	Reparación de los engranajes o cambio de la misma en caso de no funcionar correctamente	UNIDAD	EVENTO	1	787.500
149.10	Cambio de la unidad de fusor	UNIDAD	EVENTO	1	840.000
149.11	Reparación de la fuente de alimentación eléctrica o cambio de la misma	UNIDAD	EVENTO	1	819.000
149.12	Realizar el mantenimiento general y los ajustes necesarios para el correcto funcionamiento del equipo	UNIDAD	EVENTO	1	693.000
149.13	Fotoconductor, Kit, Modulo de trasferencia	UNIDAD	EVENTO	1	735.000
149.14	Fuser wipe roto, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	840.000
149.15	Kit Mantenimiento ADF, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	693.000
149.16	Sensor de salida del fusor, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	630.000
149.17	Placa averiada, reparación o reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	1.575.000
150	**IMPRESORA LEXMARK E342N**				
150.1	Mantenimiento Preventivo Impresora Laser	UNIDAD	EVENTO	1	420.000
150.2	No imprime, falla del rodillo fusor, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	577.500

GlobalTI
INFO@GLOBALTI.COM.PY

150.3	No arrastra papel, falla del mecanismo tractor	UNIDAD	EVENTO	1	409.500
150.4	Atasco de papel, falla del sensor de papel, rodillos	UNIDAD	EVENTO	1	231.000
150.5	No arranca, falla de fuente	UNIDAD	EVENTO	1	525.000
150.6	Kit de reparación o kit de mantenimiento	UNIDAD	EVENTO	1	693.000
150.7	Reparación del cabezal o cambio de la misma en caso de no funcionar correctamente	UNIDAD	EVENTO	1	787.500
150.8	Reparación del alimentador o cambio de la misma en caso de no funcionar correctamente.	UNIDAD	EVENTO	1	787.500
150.9	Reparación de los engranajes o cambio de la misma en caso de no funcionar correctamente	UNIDAD	EVENTO	1	787.500
150.10	Cambio de la unidad de fusor	UNIDAD	EVENTO	1	840.000
150.11	Reparación de la fuente de alimentación eléctrica o cambio de la misma	UNIDAD	EVENTO	1	819.000
150.12	Realizar el mantenimiento general y los ajustes necesarios para el correcto funcionamiento del equipo	UNIDAD	EVENTO	1	693.000
150.13	Fotoconductor, Kit, Modulo de trasferencia	UNIDAD	EVENTO	1	735.000
150.14	Fuser wipe roto, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	840.000

150.15	Kit Mantenimiento ADF, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	693.000
150.16	Sensor de salida del fusor, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	630.000
150.17	Placa averiada, reparación o reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	1.575.000
151	**IMPRESORA LEXMARK T654**				
151.1	Mantenimiento Preventivo Impresora Laser	UNIDAD	EVENTO	1	420.000
151.2	No imprime, falla del rodillo fusor, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	577.500
151.3	No arrastra papel, falla del mecanismo tractor	UNIDAD	EVENTO	1	409.500
151.4	Atasco de papel, falla del sensor de papel, rodillos	UNIDAD	EVENTO	1	231.000
151.5	No arranca, falla de fuente	UNIDAD	EVENTO	1	525.000
151.6	Kit de reparación o kit de mantenimiento	UNIDAD	EVENTO	1	693.000
151.7	Fotoconductor, Kit, Modulo de trasferencia	UNIDAD	EVENTO	1	735.000
152	**IMPRESORA LEXMARK PRO 4000**				
152.1	Mantenimiento Preventivo Impresora	UNIDAD	EVENTO	1	420.000
152.2	Placa madre, reparación o reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	1.575.000
152.3	Fuente, reparación o reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	472.500
152.4	Cabezal, reparación o reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	346.500
152.5	Sensores en general, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	367.500
152.6	Bomba motor, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	735.000

152.7	Filtro de tinta, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	577.500
152.8	Reemplazo de Tubo conectores de tinta	UNIDAD	EVENTO	1	840.000
152.9	Reparación de los engranajes o cambio de la misma en caso de no funcionar correctamente	UNIDAD	EVENTO	1	787.500
152.10	Reparación de la fuente de alimentación eléctrica o cambio de la misma	UNIDAD	EVENTO	1	808.500
152.11	Realizar el mantenimiento general y los ajustes necesarios para el *correcto funcionamiento* del equipo	UNIDAD	EVENTO	1	693.000
153	**IMPRESORA LEXMARK CS310DN**				
153.1	No imprime, falla del rodillo fusor, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	577.500
153.2	No arrastra papel, falla del mecanismo tractor	UNIDAD	EVENTO	1	409.500
153.3	Atasco de papel, falla del sensor de papel, rodillos	UNIDAD	EVENTO	1	231.000
153.4	No arranca, falla de fuente	UNIDAD	EVENTO	1	525.000
153.5	Kit de reparación o kit de mantenimiento	UNIDAD	EVENTO	1	693.000
153.6	Fotoconductor, Kit, Modulo de trasferencia	UNIDAD	EVENTO	1	840.000
154	**IMPRESORA OKI B6300**				
154.1	imprime con mancha - Film del Fusor roto	UNIDAD	EVENTO	1	430.500
154.2	No Imprime; Falla del rodillo fusor	UNIDAD	EVENTO	1	577.500

154.3	No Imprime; Bulbo de Calentamiento	UNIDAD	EVENTO	1	630.000
154.4	No Arrastra Papel, falla de mecanismo tractor	UNIDAD	EVENTO	1	409.500
154.5	Atasco de Papel, falla del sensor de papel	UNIDAD	EVENTO	1	231.000
154.6	no arranca, falla de fuente	UNIDAD	EVENTO	1	525.000
154.7	kit de reparacion o kit de mant.	UNIDAD	EVENTO	1	693.000
155	**IMPRESORA OKI B6500**				
155.1	imprime con mancha - Film del Fusor roto	UNIDAD	EVENTO	1	430.500
155.2	No Imprime; Falla del rodillo fusor	UNIDAD	EVENTO	1	577.500
155.3	No Imprime; Bulbo de Calentamiento	UNIDAD	EVENTO	1	630.000
155.4	No Arrastra Papel, falla de mecanismo tractor	UNIDAD	EVENTO	1	409.500
155.5	Atasco de Papel, falla del sensor de papel	UNIDAD	EVENTO	1	231.000
155.6	no arranca, falla de fuente	UNIDAD	EVENTO	1	525.000
155.7	kit de reparacion o kit de mant.	UNIDAD	EVENTO	1	693.000
156	**NOTEBOOK TOSHIBA SATELITE PRO L450**				
156.1	Actualización de Firmware	UNIDAD	EVENTO	1	173.250
156.2	Cooler averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	73.500
156.3	Disco duro averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	840.000
156.4	Memoria averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	577.500
156.5	Procesador averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	945.000

156.6	Placa madre averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	945.000
156.7	Remplazo de batería	UNIDAD	EVENTO	1	472.500
156.8	Remplazo de cargador	UNIDAD	EVENTO	1	409.500
156.9	Mantenimiento Preventivo Notebook	UNIDAD	EVENTO	1	367.500
157	**IMPRESORA SAMSUNG CLP680**				
157.1	No Imprime; Falla del rodillo fusor	UNIDAD	EVENTO	1	577.500
157.2	No Arrastra Papel, falla de mecanismo tractor	UNIDAD	EVENTO	1	409.500
157.3	Atasco de Papel, falla del sensor de papel, rodillos	UNIDAD	EVENTO	1	231.000
157.4	No arranca, falla de fuente	UNIDAD	EVENTO	1	525.000
157.5	Kit de reparacion o kit de mantenimiento	UNIDAD	EVENTO	1	693.000
157.6	Fotoconductor, Kit, Modulo de trasferencia	UNIDAD	EVENTO	1	840.000
158	**IMPRESORA SAMSUNG ML-2850**				
158.1	No Imprime; Falla del rodillo fusor	UNIDAD	EVENTO	1	577.500
158.2	No Arrastra Papel, falla de mecanismo tractor	UNIDAD	EVENTO	1	409.500
158.3	Atasco de Papel, falla del sensor de papel, rodillos	UNIDAD	EVENTO	1	231.000
158.4	No arranca, falla de fuente	UNIDAD	EVENTO	1	525.000
158.5	Kit de reparacion o kit de mantenimiento	UNIDAD	EVENTO	1	693.000
159	**IMPRESORA SAMSUNG SL-M44020ND**				
159.1	No Imprime; Falla del rodillo fusor	UNIDAD	EVENTO	1	577.500
159.2	No Arrastra Papel, falla de mecanismo tractor	UNIDAD	EVENTO	1	409.500

159.3	Atasco de Papel, falla del sensor de papel, rodillos	UNIDAD	EVENTO	1	231.000
159.4	No arranca, falla de fuente	UNIDAD	EVENTO	1	525.000
159.5	Kit de reparacion o kit de mantenimiento	UNIDAD	EVENTO	1	693.000
159.6	Fotoconductor, Kit, Modulo de trasferencia	UNIDAD	EVENTO	1	840.000
160	**IMPRESORA SAMSUNG SL-M2885FW**				
160.1	No imprime, falla del rodillo fusor, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	577.500
160.2	No arrastra papel, falla del mecanismo tractor	UNIDAD	EVENTO	1	409.500
160.3	Atasco de papel, falla del sensor de papel, rodillos	UNIDAD	EVENTO	1	231.000
160.4	No arranca, falla de fuente	UNIDAD	EVENTO	1	525.000
160.5	Kit de reparación o kit de mantenimiento	UNIDAD	EVENTO	1	693.000
160.6	Fotoconductor, Kit, Modulo de trasferencia	UNIDAD	EVENTO	1	840.000
160.7	Reparación del cabezal o cambio de la misma en caso de no funcionar correctamente	UNIDAD	EVENTO	1	787.500
160.8	Reparación del alimentador o cambio de la misma en caso de no funcionar correctamente.	UNIDAD	EVENTO	1	819.000
160.9	Reparación de los engranajes o cambio de la misma en caso de no funcionar correctamente	UNIDAD	EVENTO	1	787.500
160.10	Cambio de la unidad de fusor	UNIDAD	EVENTO	1	840.000

GlobalTI
INFO@GLOBALTI.COM.PY

160.11	Reparación de la fuente de alimentación eléctrica o cambio de la misma	UNIDAD	EVENTO	1	808.500
160.12	Realizar el mantenimiento general y los ajustes *necesarios para el* correcto funcionamiento del equipo	UNIDAD	EVENTO	1	693.000
161	**IMPRESORA XEROX 6180**				
161.1	Mantenimiento Preventivo Impresora Laser	UNIDAD	EVENTO	1	420.000
161.2	No imprime, falla del rodillo fusor, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	577.500
161.3	No arrastra papel, falla del mecanismo tractor	UNIDAD	EVENTO	1	409.500
161.4	Atasco de papel, falla del sensor de papel, rodillos	UNIDAD	EVENTO	1	231.000
161.5	*Sensor de salida del fusor,* reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	367.500
161.6	No arranca, falla de *fuente*	UNIDAD	EVENTO	1	924.000
161.7	Kit de reparación o kit de *mantenimiento*	UNIDAD	EVENTO	1	924.000
161.8	Reparación del cabezal o cambio de la misma en *caso de no funcionar* correctamente.	UNIDAD	EVENTO	1	808.500
161.9	Reparación del alimentador o cambio de *la misma en caso de no* funcionar correctamente.	UNIDAD	EVENTO	1	829.500

161.10	Reparación de los engranajes o cambio de la misma en caso de no funcionar correctamente.	UNIDAD	EVENTO	1	829.500
161.11	Reparación de la fuente de alimentación eléctrica o cambio de la misma.	UNIDAD	EVENTO	1	945.000
161.12	Cambio de la unidad de fusor	UNIDAD	EVENTO	1	945.000
161.13	Realizar el mantenimiento general y los ajustes necesarios para el correcto funcionamiento del equipo.	UNIDAD	EVENTO	1	693.000
162	**IMPRESORA XEROX PHASER 3600**				
162.1	Mantenimiento Preventivo Impresora Laser	UNIDAD	EVENTO	1	420.000
162.2	No imprime, falla del rodillo fusor, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	577.500
162.3	No arrastra papel, falla del mecanismo tractor	UNIDAD	EVENTO	1	409.500
162.4	Atasco de papel, falla del sensor de papel, rodillos	UNIDAD	EVENTO	1	231.000
162.5	Sensor de salida del fusor, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	367.500
162.6	No arranca, falla de fuente	UNIDAD	EVENTO	1	924.000
162.7	Kit de reparación o kit de mantenimiento	UNIDAD	EVENTO	1	924.000
162.8	Reparación del cabezal o cambio de la misma en caso de no funcionar correctamente.	UNIDAD	EVENTO	1	808.500

GlobalTI
INFO@GLOBALTI.COM.PY

162.9	Reparación del alimentador o cambio de la misma en caso de no funcionar correctamente.	UNIDAD	EVENTO	1	829.500
162.10	Reparación de los engranajes o cambio de la misma en caso de no funcionar correctamente.	UNIDAD	EVENTO	1	829.500
162.11	Reparación de la fuente de alimentación eléctrica o cambio de la misma.	UNIDAD	EVENTO	1	945.000
162.12	Cambio de la unidad de fusor	UNIDAD	EVENTO	1	945.000
162.13	Realizar el mantenimiento general y los ajustes necesarios para el correcto funcionamiento del equipo.	UNIDAD	EVENTO	1	693.000
163	**IMPRESORA XEROX PHASER 5550**				
163.1	Mantenimiento Preventivo Impresora Laser	UNIDAD	EVENTO	1	420.000
163.2	No imprime, falla del rodillo fusor, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	577.500
163.3	No arrastra papel, falla del mecanismo tractor	UNIDAD	EVENTO	1	409.500
163.4	Atasco de papel, falla del sensor de papel, rodillos	UNIDAD	EVENTO	1	231.000
163.5	Sensor de salida del fusor, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	367.500
163.6	No arranca, falla de fuente	UNIDAD	EVENTO	1	924.000
163.7	Kit de reparación o kit de mantenimiento	UNIDAD	EVENTO	1	924.000

163.8	Reparación del cabezal o cambio de la misma en caso de no funcionar correctamente.	UNIDAD	EVENTO	1	808.500
163.9	Reparación del alimentador o cambio de la misma en caso de no funcionar correctamente.	UNIDAD	EVENTO	1	829.500
163.10	Reparación de los engranajes o cambio de la misma en caso de no funcionar correctamente.	UNIDAD	EVENTO	1	829.500
163.11	Reparación de la fuente de alimentación eléctrica o cambio de la misma.	UNIDAD	EVENTO	1	945.000
163.12	Cambio de la unidad de fusor	UNIDAD	EVENTO	1	945.000
163.13	Realizar el mantenimiento general y los ajustes necesarios para el correcto funcionamiento del equipo.	UNIDAD	EVENTO	1	693.000
164	**IMPRESORA XEROX WORK CENTER 4250**				
164.1	Mantenimiento Preventivo Impresora Laser	UNIDAD	EVENTO	1	420.000
164.2	No imprime, falla del rodillo fusor, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	577.500
164.3	No arrastra papel, falla del mecanismo tractor	UNIDAD	EVENTO	1	409.500
164.4	Atasco de papel, falla del sensor de papel, rodillos	UNIDAD	EVENTO	1	231.000
164.5	No arranca, falla de fuente	UNIDAD	EVENTO	1	924.000

164.6	Kit de reparación o kit de mantenimiento	UNIDAD	EVENTO	1	924.000
164.7	Reparación del cabezal o cambio de la misma en caso de no funcionar correctamente.	UNIDAD	EVENTO	1	808.500
164.8	Reparación del alimentador o cambio de la misma en caso de no funcionar correctamente.	UNIDAD	EVENTO	1	829.500
164.9	Reparación de los engranajes o cambio de la misma en caso de no funcionar correctamente.	UNIDAD	EVENTO	1	829.500
164.10	Reparación de la fuente de alimentación eléctrica o cambio de la misma.	UNIDAD	EVENTO	1	945.000
164.11	Cambio de la unidad de fusor	UNIDAD	EVENTO	1	945.000
164.12	Realizar el mantenimiento general y los ajustes necesarios para el correcto funcionamiento del equipo.	UNIDAD	EVENTO	1	693.000
165	**ESCANER DOCUMATE 515**				
165.1	Mantenimiento Preventivo escaner	UNIDAD	EVENTO	1	367.500
165.2	Reparación o cambio de la lámpara en caso de falla o mal funcionamiento	UNIDAD	EVENTO	1	462.000
165.3	Reparación o cambio de la fuente de alimentación eléctrica en caso de falla o mal funcionamiento	UNIDAD	EVENTO	1	693.000

GlobalTI
INFO@GLOBALTI.COM.PY

165.4	Realizar el mantenimiento general y los ajustes necesarios para el correcto funcionamiento del equipo	UNIDAD	EVENTO	1	693.000
166	**ESCANER DOCUMATE 510**				
166.1	Mantenimiento Preventivo escaner	UNIDAD	EVENTO	1	262.500
166.2	Reparación o cambio de la lámpara en caso de falla o mal funcionamiento	UNIDAD	EVENTO	1	462.000
166.3	Reparación o cambio del cabezal de escaneo en caso de falla o mal funcionamiento	UNIDAD	EVENTO	1	472.500
166.4	Reparación o cambio de los espejos en caso de falla o mal funcionamiento	UNIDAD	EVENTO	1	693.000
166.5	Reparación o cambio del dispositivo de carga agrupada en caso de falla o mal funcionamiento	UNIDAD	EVENTO	1	682.500
166.6	Reparación o cambio de la fuente de alimentación eléctrica en caso de falla o mal funcionamiento	UNIDAD	EVENTO	1	609.000
166.7	Realizar el mantenimiento general y los ajustes necesarios para el correcto funcionamiento del equipo	UNIDAD	EVENTO	1	693.000
167	**TABLET MARCA APPLE**				
167.1	Mantenimiento Preventivo Tablet	UNIDAD	EVENTO	1	262.500
167.2	Cambio de pantalla	UNIDAD	EVENTO	1	1.260.000

167.3	cambio de batería	UNIDAD	EVENTO	1	409.500
167.4	cambio de cargador	UNIDAD	EVENTO	1	451.500
167.5	cambio de cable usb	UNIDAD	EVENTO	1	189.000
167.6	No arranca - falla del S.O, Actualizacion	UNIDAD	EVENTO	1	693.000
168	APPLE MACBOOK PRO				
168.1	Actualización de firmware	UNIDAD	EVENTO	1	1.732.500
168.2	Mantenimiento preventivo	UNIDAD	EVENTO	1	367.500
168.3	Fuente averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	577.500
168.4	Cooler averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	157.500
168.5	Disco duro averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	945.000
168.6	Memoria averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	945.000
168.7	Procesador averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	1.575.000
168.8	Placa madre averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	1.575.000
168.9	Batería, cargador y batería interna	UNIDAD	EVENTO	1	693.000
168.10	Display averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	1.260.000

LOTE 2 - MANTENIMIENTO DE UPS					
Ítem	DESCRIPCIÓN	U. de medida	PRESENTACIÓN	CANTIDAD	Costos referencial
1	UPS 10 KVA				
1.1	Cambio de Baterías internas y externas	UNIDAD	EVENTO	1	462.000

1.2	Cambio de Placa	UNIDAD	EVENTO	1	7.245.000
1.3	Cambio de Bypas	UNIDAD	EVENTO	1	4.095.000
1.4	Cambio de Llaves internas	UNIDAD	EVENTO	1	525.000
1.5	Mantenimiento General preventivo	UNIDAD	EVENTO	1	2.625.000
2	**UPS SANTAK**				
2.1	Cambio de Baterías internas y externas	UNIDAD	EVENTO	1	462.000
2.2	Cambio de Placa	UNIDAD	EVENTO	1	7.245.000
2.3	Cambio de Bypas	UNIDAD	EVENTO	1	4.095.000
2.4	Cambio de Llaves internas	UNIDAD	EVENTO	1	525.000
2.5	Mantenimiento General preventivo	UNIDAD	EVENTO	1	2.625.000
3	**UPS KEUHA 6KVA**				
3.1	Cambio de Baterías internas y externas	UNIDAD	EVENTO	1	462.000
3.2	Cambio de Placa	UNIDAD	EVENTO	1	7.245.000
3.3	Cambio de Bypas	UNIDAD	EVENTO	1	4.095.000
3.4	Cambio de Llaves internas	UNIDAD	EVENTO	1	525.000
3.5	Mantenimiento General preventivo	UNIDAD	EVENTO	1	2.625.000