FG-GGI Nº 45/2017

Asunción, 12 de enero de 2017.-

ADENDA N°3

Ref.: Licitación por Concurso de Ofertas – LCO Nº 01/17
"SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS" Ad Referéndum
Expediente Nº 341071
ID Nº 305.654

Por la presente se comunica las modificaciones realizadas al Pliego de Bases y Condiciones de la contratación de referencia, cuyas secciones, ítems y puntos individualizados a continuación quedarán redactados de la siguiente manera:

I – De la Sección I – Datos de la Licitación (DDL), solo los siguientes puntos:

	B. Contenido de los Documentos de la Licitación
IAO 7.1	Para **aclaraciones de las ofertas,** solamente, la dirección de la Convocante es: Atención: **Fondo Ganadero – Departamento de Unidad Operativa de Contrataciones** Dirección: **Avda. Mcal. López N° 1699 esq. Rca. Dominicana, 1er. piso, Oficina Departamento Unidad Operativa de Contrataciones.** Ciudad: **Asunción, Paraguay** Teléfono: : **(59521) 227.288 interno 156** Fax: **(59521) 227.199** Dirección de correo electrónico: **fgcontrataciones@gmail.com** **La fecha y hora límites para realizar consultas es**: ***Día: 19 de ENERO de 2017.-*** ***Hora: 09:00 a.m.***

	D. Presentación y Apertura de Ofertas
IAO 23.1	**Para propósitos de la presentación de las ofertas**, la dirección de la Convocante es: ***FONDO GANADERO*** Atención: ***Departamento de Unidad Operativa de Contrataciones*** Dirección: ***Avda. Mcal. López N° 1699 esq. Rca. Dominicana.*** Número del Piso/Oficina: ***1er. Piso Departamento de Unidad Operativa de Contrataciones.*** Ciudad: ***Asunción - Paraguay*** Código postal: ***1584*** **La fecha y hora límites para presentar ofertas es**: ***Día: 24 de ENERO de 2017.-*** ***Hora: 09:00 a.m.***

FONDO GANADERO GERENCIA DE GESTION INSTITUCIONAL

IAO 26.1	La apertura de las ofertas tendrá lugar en: ***Oficina Central del Fondo Ganadero, 1er. Piso Departamento de Unidad Operativa de Contrataciones.*** Dirección: ***Av. Mcal. López N° 1699 esq. Rca. Dominicana.*** Ciudad: ***Asunción, Paraguay*** ***Día: 24 de ENERO de 2017.-*** ***Hora: 09:15 a.m.***

II - De la Sección VI – Formularios, solo los siguientes ítems identificados a continuación:

- **Del ítem 2, se eliminan los subitems 2.28, 2.29, 2.30, quedando de la siguiente forma:**

2	**78180101-004**	**Mant. y Reparación de la Suspensión Camioneta Doble cabina marca ISUZU, Modelo D-Max 4x4, Año 2015, color negro**	unidad	1	Evento	
2.1	78180101-004	CAMBIAR PARRILLA DE SUSPENSIÓN SUPERIOR LH	unidad	1	Evento	
2.2	78180101-004	CAMBIAR PARRILLA DE SUSPENSIÓN SUPERIOR RH	unidad	1	Evento	
2.3	78180101-004	CAMBIAR BUJE PARRILLA SUPERIOR	unidad	1	Evento	
2.4	78180101-004	CAMBIAR BUJE PARRILLA INFERIOR	unidad	1	Evento	
2.5	78180101-004	CAMBIAR ROTULA DE PARRILLA INFERIOR	unidad	1	Evento	
2.6	78180101-004	CAMBIAR ROTULA DE PARRILLA SUPERIOR	unidad	1	Evento	
2.7	78180101-004	CAMBIAR BULON DE PARRILLA INFERIOR LH	unidad	1	Evento	
2.8	78180101-004	CAMBIAR BULON DE PARRILLA INFERIOR RH	unidad	1	Evento	
2.9	78180101-004	CAMBIAR AMORTIGUADOR DELANTERO	unidad	1	Evento	
2.10	78180101-004	CAMBIAR AMORTIGUADOR TRASERO	unidad	1	Evento	
2.11	78180101-004	CAMBIAR SOPORTE TAQUEADOR DE SUSPENSION	unidad	1	Evento	
2.12	78180101-004	CAMBIAR SOPORTE DE GOMA	unidad	1	Evento	
2.13	78180101-004	CAMBIAR SOPORTE BIELETA LATERAL LH	unidad	1	Evento	
2.14	78180101-004	CAMBIAR SOPORTE BIELETA LATERAL RH	unidad	1	Evento	
2.15	78180101-004	CAMBIAR BUJE ESTABILIZADOR CENTRAL	unidad	1	Evento	
2.16	78180101-004	CAMBIAR MUÑEQUINES	unidad	1	Evento	
2.17	78180101-004	CAMBIAR RULEMAN DE MASA DELANTERA	unidad	1	Evento	
2.18	78180101-004	CAMBIAR BRAZO TENSOR TRASERO	unidad	1	Evento	

FONDO GANADERO GERENCIA DE GESTION INSTITUCIONAL

2.19	78180101-004	CAMBIAR BRAZO TENSOR LARGA TRASERO	unidad	1	Evento	
2.20	78180101-004	CAMBIAR PERNO BIELETA DE SUSPENSION TRASERO	unidad	1	Evento	
2.21	78180101-004	CAMBIAR BUJE ESTABILIZADOR TRASERO	unidad	1	Evento	
2.22	78180101-004	REPARACION ELASTICO TRASERO	unidad	1	Evento	
2.23	78180101-004	CAMBIAR ELASTICO TRASERO	unidad	1	Evento	
2.24	78180101-004	REPARACION DE HOMOCINETICA	unidad	1	Evento	
2.25	78180101-004	CAMBIAR HOMOCINETICA	unidad	1	Evento	
2.26	78180101-004	CAMBIAR GUARDAPOLVO DE HOMOCINETICA INTERIOR	unidad	1	Evento	
2.27	78180101-004	CAMBIAR GUARDAPOLVO DE HOMOCINETICA EXTERIOR	unidad	1	Evento	
2.28	78180101-004	MANO DE OBRA	unidad	1	Evento	

- **Del ítem 6, se modifica sólo el subitem 6.4, y se elimina el subitem 6.22, quedando de la siguiente forma:**

6	**78180101-014**	**Mant. y Reparación de Motor Camioneta Doble cabina marca ISUZU, Modelo D-Max 4x4, Año 2015, color negro**	unidad	1	Evento	
6.1	78180101-014	CAMBIAR JUEGO DE RETENES	unidad	1	Evento	
6.2	78180101-014	CAMBIAR SOPORTES DE MOTOR	unidad	1	Evento	
6.3	78180101-014	REGULACION DE VALVULAS	unidad	1	Evento	
6.4	78180101-014	CAMBIAR KIT CADENA, GUIA Y TENSORES	unidad	1	Evento	
6.5	78180101-014	CAMBIAR JUEGO DE AROS	unidad	1	Evento	
6.6	78180101-014	CAMBIAR JUEGO DE CAMISAS	unidad	1	Evento	
6.7	78180101-014	CAMBIAR PISTONES	unidad	1	Evento	
6.8	78180101-014	CAMBIAR CASQUILLO DE VIELA	unidad	1	Evento	
6.9	78180101-014	CAMBIAR CASQUILLO DE BANCADA	unidad	1	Evento	
6.10	78180101-014	CAMBIAR CORONA MOTOR	unidad	1	Evento	
6.11	78180101-014	REPARACIÓN, LIMPIEZA Y CALIBRACIÓN DE BOMBA INYEC.	unidad	1	Evento	
6.12	78180101-014	REPARACIÓN, LIMPIEZA Y CALIBRACIÓN DE PICOS INYEC.	unidad	1	Evento	
6.13	78180101-014	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE TURBO	unidad	1	Evento	
6.14	78180101-014	CAMBIAR POLEA TENSOR	unidad	1	Evento	
6.15	78180101-014	CAMBIAR RULEMAN POLEA	unidad	1	Evento	

FONDO GANADERO GERENCIA DE GESTION INSTITUCIONAL

6.16	78180101-014	CAMBIAR BRAZO DE VIELA	unidad	1	Evento	
6.17	78180101-014	CAMBIAR JUNTA TAPA MOTOR	unidad	1	Evento	
6.18	78180101-014	CAMBIAR JUEGO DE JUNTA MOTOR	unidad	1	Evento	
6.19	78180101-014	CAMBIAR CALCE LATERAL	unidad	1	Evento	
6.20	78180101-014	CAMBIAR BUJE DE VIELA	unidad	1	Evento	
6.21	78180101-014	CAMBIAR BUJE DE LEVA	unidad	1	Evento	
6.22	78180101-014	CAMBIAR BOMBA DE ACEITE	unidad	1	Evento	
6.23	78180101-014	REPARACIÓN DE RADIADOR	unidad	1	Evento	
6.24	78180101-014	CAMBIAR BOMBA DE AGUA	unidad	1	Evento	
6.25	78180101-014	CAMBIAR CAÑERIAS DE RADIADOR	unidad	1	Evento	
6.26	78180101-014	CAMBIAR TAPA MOTOR	unidad	1	Evento	
6.27	78180101-014	CAMBIAR MARTILLO BALANCIN	unidad	1	Evento	
6.28	78180101-014	CAMBIAR EJE BALANCIN	unidad	1	Evento	
6.29	78180101-014	CAMBIAR PICO INYECTOR DE COMBUSTIBLE DE BLOCK	unidad	1	Evento	
6.30	78180101-014	CAMBIAR SEGURO DE VALVULA	unidad	1	Evento	
6.31	78180101-014	CAMBIAR EJE BALANCEADOR DERECHO	unidad	1	Evento	
6.32	78180101-014	CAMBIAR EJE BALANCEADOR IZQUIERDO	unidad	1	Evento	
6.33	78180101-014	CAMBIAR ACEITE MOTOR	unidad	1	Evento	
6.34	78180101-014	CAMBIAR FILTRO DE ACEITE	unidad	1	Evento	
6.35	78180101-014	CAMBIAR FILTRO DE AIRE	unidad	1	Evento	
6.36	78180101-014	CAMBIAR FILTRO DE TRAMPA DE AGUA	unidad	1	Evento	
6.37	78180101-014	CAMBIAR FILTRO DE COMBUSTIBLE	unidad	1	Evento	
6.38	78180101-014	CAMBIAR FLUIDO DE DIRECCIÓN HIDRAULICA	unidad	1	Evento	
6.39	78180101-014	MANO DE OBRA	unidad	1	Evento	

Obs. Las demás secciones, puntos e ítems del PBC, que no fueron específicamente individualizados quedan sin modificaciones.

Atentamente,

FONDO GANADERO · GERENCIA DE GESTION INSTITUCIONAL

Lic. María Casco Lichi
Gerente de Gestión Institucional
Responsable UOC

MCL/ae