SECCION III - SUMINISTROS REQUERIDOS

INSUMOS CUYA PROVISION QUEDA A CARGO DEL OFERENTE DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO, SIN COSTO PARA LA CONVOCANTE.

DETALLE DE INSUMOS
-LIQUIDO PARA CALIBRACION EN MODO VAPOR (DOPANTE)
-CRISTAL DE AMONIO
-COTONETES C/ ALCOHOL
-GUANTES DE TELA BLANCOS
-TRAMPAS DE CALIBRACION
-TRAMPAS DE VERIFICACION
-TRAMPAS DE MUESTREO
-MEMBRANAS DE DESORBEDOR
-PALILLOS DE MADERA PARA REEMPLAZO DE MEMBRANA
-FRANELA PARA LIMPIEZA DE PANTALLA TACTIL
-LAPIZ PARA PANTALLA TACTIL (STYLUS)
-ALMOHADILLA CON ALCOHOL
-LATAS CON AIRE COMPRIMIDO
-BOTELLAS CON SILICA(SECANTE)

Lic. Juan Ramón Arce Galván
Jefe Departamento Fiscalización
Técnica de Instalaciones

Freide E. Amarilla A.
Director
Dirección de Seg. y As. Internos

SECCION III - SUMINISTROS REQUERIDOS

EN LA COLUMNA DE PRESENTACION FIGURA EL TEXTO "EVENTO", EL MISMO SE REFIERE A CADA MANTENIMIENTO A SER REALIZADO

INSPECCIONES Y PRUEBAS

LA CONVOCANTE SE RESERVA EL DERECHO DE VERIFICAR IN SITU LAS INSTALACIONES DE LOS OFERENTES EN CASO NECESARIO

VISITA TÉCNICA

LOS OFERENTES DEBERÁN REALIZAR UNA VISITA TÉCNICA HASTA UN DÍA ANTES DEL PLAZO ESTABLECIDO PARA LA FECHA TOPE DE CONSULTAS PARA CONTAR CON LOS DETALLES CORRESPONDIENTES A LOS EQUIPOS DE SEGURIDAD. EL HORARIO ESTABLECIDO ES DE LUNES A VIERNES DE 07:00HS A 13:00HS.

RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE SEGURIDAD Y ASUNTOS INTERNOS – PLANTA BAJA - PALACIO DE JUSTICIA DE ASUNCIÓN (ALONSO Y TESTANOVA – SAJONIA

EN CASO DE NO PRESENTAR CONSTANCIA DE VISITA, DEBERA PRESENTAR EN SU DEFECTO UNA DECLARACION JURADA DE CONOCER LOS EQUPOS DE SEGURIDAD QUE SON OBJETO DEL LLAMADO.

PLAN DE ENTREGA (BIENES): NO APLICA

PLAN DE ENTREGA (SERVICIOS):

PRESUPUESTO: EN EL CASO DE LOS MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS, EL PLAZO PARA PRESENTAR EL PRESUPUESTO DE LOS TRABAJOS A REALIZAR, SERÁ DE 2 (DOS) DÍAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE INSPECCIÓN, LA QUE PODRÁ SER ENTREGADA PERSONALMENTE AL PROVEEDOR O SER REMITIDA VÍA MAIL O FAX.

MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS: EL PLAZO MÁXIMO PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO SERÁ DE 15 (QUINCE) DÍAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE SERVICIO, LA QUE PODRÁ SER ENTREGADA PERSONALMENTE AL PROVEEDOR O SER REMITIDA VÍA MAIL O FAX.

EN EL CASO DE UNA EVENTUAL FALLA QUE REQUIERA DE UNA INTERVENCIÓN TÉCNICA INMEDIATA, LOS TÉCNICOS DEL OFERENTE ADJUDICADO DEBERÁN PRESENTARSE A LA INSTITUCIÓN EN UN PLAZO MÁXIMO DE 2 (DOS) HORAS LUEGO DE LA RECEPCIÓN DEL RECLAMO VÍA MAIL O FAX, PARA LA VERIFICACIÓN DEL EQUIPO CON DESPERFECTOS Y EL INICIO DE LOS TRABAJOS PARA LA SOLUCIÓN DEL PROBLEMA.

MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS: EL PLAZO MÁXIMO PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO SERÁ DE 5 (CINCO) DÍAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE SERVICIO, LA QUE PODRÁ SER ENTREGADA PERSONALMENTE AL PROVEEDOR O SER REMITIDA VÍA MAIL O FAX.

DÍAS Y HORARIOS PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS: EN FORMA ORDINARIA, DE LUNES A VIERNES DE 07:00 A 13:00 HORAS. EN FORMA EXTRAORDINARIA, INCLUSIVE SÁBADOS, DOMINGOS Y FERIADOS, EN EL HORARIO QUE LA INSTITUCION LO REQUIERA.

LOS SERVICIOS DEBERÁN SER PRESTADOS POR UN PERIODO DE 18 (DIECIOCHO) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA FIRMA DEL CONTRATO.

PLANOS O DISEÑOS: NO APLICA

Lic. Juan Ramón Arce Galván
Jefe Departamento Fiscalización
Técnica de Instalaciones

Jacide E. Amarilla A.
Director
Dirección de Seg. y As. Internos

omni sa
Sistemas de seguridad y defensa

Asunción, 07 de octubre de 2020.-

Señor:
Lic. Freide Amarilla, Director de Seguridad y Asuntos Internos
Departamento de Fiscalización de Contratos
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Alonso y Testanova
Atte. Lic. Juan Arce, Jefe
P R E S E N T E:

De nuestra consideración.

Por la presente, como representante de la empresa OMNI S.A.- RADAR me dirijo a Uds a fin de remitir el presupuesto para los mantenimientos preventivos y correctivos de los equipos adquiridos en el proceso individualizado con ID. N° 329328 – PAC N° 53/17 "ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE SEGURIDAD" – Contrato N° 95/2017, hemos vendido 3 (tres) escáneres corporales, marca L3, Modelo Provision2, 3 (tres) escáneres de rayos X, marca L3 y 3 (tres) Detectores de Explosivos Portátiles, marca Rapiscan, cuyas garantías fenecerían el 18 de octubre del presente año.

A fin de proceder a la realización de un futuro llamado para los mantenimientos preventivos y correctivos de dichos equipos, el Departamento de Fiscalización Técnica de Instalaciones nos ha requerido precio referencial para esas tareas, a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto por Resolución DNCP 411/18, la cual fue presentada en fecha 21/04/2019, sin embargo, vía mail en fecha 21/05/2020 nos intima a reducir los precios por considerarlos "irracionales", bajo apercibimiento de realizar un llamado sin requerir la autorización del fabricante: "*por última vez, se solicita, se presente una mejor cotización para dicho equipo, bajo el apercibimiento de que si así no sucediere, ésta dependencia, estaría solicitando la realización del llamado de mantenimiento y reparación de equipos de seguridad, sin requerir la autorización del fabricante de la marca, de manera a dar una mayor amplitud de participación a otros oferentes, que puedan asegurar a la Institución, las mejores condiciones de precio, atendiendo a que velar por los intereses institucionales, deben ser nuestra prioridad en todo momento" (SIC)*

Con relación a los equipos de L3, es importante mencionar que los equipos (Escaner Corporal y Rayos X) que hemos entregado a la Corte Suprema de Justicia son fabricados por la multinacional L3 Technologies, una compañía estadounidense que suministra sistemas y productos de comando y control, comunicaciones, inteligencia, vigilancia y reconocimiento (C3ISR), aviónica, productos oceánicos, sistemas aeroespaciales y navegación. Sus clientes incluyen al **Departamento de Defensa de los EEUU, el Departamento de Seguridad Nacional, Comunidad de Inteligencia de los Estados Unidos, NASA, contratistas aeroespaciales y clientes comerciales de telecomunicaciones**. En 2019, se fusiono con otro contratista de defensa: Harris Corporation y paso a llamarse L3Harris Technologies.

Abog. Héctor Báez Blanco
Mat. 20.329

Lic. Juan Ramón Arce Galván
Jefe Departamento Fiscalización
Técnica de Instalaciones
07/10/2020

Resaltamos que los **escáneres corporales son equipos controlados por el gobierno de los Estados Unidos, y tanto los equipos como sus repuestos requieren de autorización para la exportación por parte del departamento de comercio estadounidense**. El acceso a manuales técnicos, softwares y repuestos por parte de una compañía que no esté autorizada no es posible, y de hacerlo, sería de manera ilegal, siendo OMNI S.A. – RUC la única empresa autorizada para el Paraguay.

No menos importante es destacar que los equipos requieren mantenimientos mensuales, sumamente específicos que se realizan con hardware y software propietarios de **L3Harris Technologies**, que solamente disponen los representantes autorizados por el fabricante, es decir, una manipulación de los equipos por parte de personas no entrenadas ni autorizadas, dejaran los equipos en condiciones no operables. Una persona sin las contraseñas de servicio de ingeniería que solo se dan en los cursos de fábrica ni siquiera va a poder entrar a las configuraciones ni diagnósticos de los equipos.

Que ante el inminente vencimiento de las Garantías de los Fabricantes (L3 y Rapiscan) solicitamos sus buenos oficios para iniciar los llamados para los Mantenimientos Preventivos y Correctivos de los mismos.

Sin otro particular, le saludo atentamente.

Abg. Héctor Báez Blanco
Representante Legal
OMNI S.A.

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

ITEM 1 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ESCANERES CORPORALES - MARCA L3 - MODELO PROVISION

ITEM N°	BIEN/SERVICIO	ESPECIFICACIONES	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	CANTIDAD	PRECIO REFERENCIAL UNITARIO
1.1	INSPECCION, LIMPIEZA, CALIBRACION, AJUSTES DE MASTILES, PANELES, SUPERFICIES EXTERNAS, COMPUTADORAS, PLACAS, COLLAR DE MOTOR, OCP, FUENTES, CONTROLADORES, CONEXIONES DE RED, ETIQUETADO, CORREA, UPS.		Unidad	Evento	1	14.558.438
	TOTAL PREVENTIVO					**14.558.438**

MANTENIMIENTO CORRECTIVO

ITEM 2 - MANTENIMIENTO CORRECTIVO ESCANERES CORPORALES - MARCA L3 - MODELO: PROVISION

2.1	CAMBIO CABLE CBL, IEC 60320-C14 TO C5 10FT		Unidad	Evento	1	524.524
2.2	CAMBIO CABLE CBL, EXT, 2.5MM-5.5MM, M/F,12' /		Unidad	Evento	1	302.610
2.3	CAMBIO CORREA BELT, 1" X 4140MM, DRIVE, PV2		Unidad	Evento	1	7.908.208
2.4	CAMBIO TRANSCEPTOR MASTIL, PV2		Unidad	Evento	1	250.293.774
2.5	CAMBIO PLACA BREAKOUT MASTIL, PV2		Unidad	Evento	1	254.385.450
2.6	CAMBIO MANIFOLD COLECTOR RECEPTOR MASTIL, PV2		Unidad	Evento	1	228.350.450
2.7	CAMBIO MANIFOLD COLECTOR TRANSMISOR, PV2		Unidad	Evento	1	268.145.424
2.8	CAMBIO RAMPA ENTRADA/SALIDA ASSY, PV2 /		Unidad	Evento	1	60.360.608
2.9	CAMBIO ASSY,V2ISU /		Unidad	Evento	1	140.814.520
2.10	CAMBIO INTERRUPTOR DE PODER ASSY, RES , PV2		Unidad	Evento	1	6.334.636
2.11	CAMBIO DISCO DURO SERVER ASCU IV		Unidad	Evento	1	102.560.450
2.12	CAMBIO MEMORIA ECC RAM SERVER ASCU IV		Unidad	Evento	1	100.850.000
2.13	CAMBIO FUENTE SERVER ASCU IV		Unidad	Evento	1	115.000.450
2.14	CAMBIO PROCESADOR SERVER ASCU IV		Unidad	Evento	1	124.368.052
2.15	CAMBIO GABINETE ELECTRICO ASSY, PV2, ROW		Unidad	Evento	1	179.044.250
2.16	CAMBIO TRANSFORMADORASSY, MON, OTEK		Unidad	Evento	1	4.962.804
2.17	CAMBIO MOTOR/REDUCTOR ASSY, PV2		Unidad	Evento	1	182.715.918

Héctor Báez Blanco
OMNI S.A.

2.18	CAMBIO CONTROLADOR LRU, PV2 PROG. ARIES.		Unidad	Evento	1	78.557.556
2.19	CAMBIO SENSOR DE RECORRIDOASSY, PV2 BOARD		Unidad	Evento	1	9.522.128
2.20	CAMBIO PLACA DE DISTRIBUCION DE ENERIAASSY,PV2		Unidad	Evento	1	15.110.326
2.21	CAMBIO PLACA BREAKOUTASSY,PROVISION		Unidad	Evento	1	2.824.360
2.22	CAMBIO LUZ LED, CBL, ASSY. PV2		Unidad	Evento	1	2.299.836
2.23	CAMBIO SWITCH, RX ANTENA, BCB		Unidad	Evento	1	27.396.292
2.24	CAMBIO SWITCH, TX ANTENA, BCB		Unidad	Evento	1	24.249.148
2.25	CAMBIO SWITCH, COLECTOR, BCB		Unidad	Evento	1	37.826.250
2.26	CAMBIO LINEA DE ENERGIA, 5 POS, CON CERRADURAS		Unidad	Evento	1	9.522.128
2.27	CAMBIO FUENTE DE ENERGIA,AC-DC, 24 VDC, 48VDC		Unidad	Evento	1	21.081.830
2.28	CAMBIO CINTA MAGNETICA		Unidad	Evento	1	3.086.622
2.29	CAMBIO GENERADOR DE HAZ DE CALIBRACION		Unidad	Evento	1	19.992.434
2.30	CAMBIO MODULO DE ENERGIA 16A W/CRCTBRKR TA45 W		Unidad	Evento	1	3.792.712
2.31	CAMBIO ASSY, XCVR/630-6760-131/HEAT S		Unidad	Evento	1	121.770.264
2.32	CAMBIO OCP TRANSFORMADOR		Unidad	Evento	1	3.458.400
2.33	CAMBIO PANTALLA TACTIL		Unidad	Evento	1	16.139.200
2.34	CAMBIO FILTRO		Unidad	Evento	1	2.593.800
	TOTAL CORRECTIVO					**2.426.145.414**

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

ITEM 3 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO ESCANERES DE RAYOS X - MARCA L3

3.1	INSPECCION, LIMPIEZA, CALIBRACION DE PANTALLA TACTIL, CHASIS, INTERRUPTORES, PANELES, CINTA TRANSPORTADORA, RODILLO MOTOR, TUNEL DE EQUIPO, CORTINAS, CPU, LAMPARAS Y LEDS DE ENCENDIDO, BLINDAJE DE RADIACION, GENERADOR DE RAYOS X Y PERIFERICOS DE ESTE, FUENTES DE ALIMENTACION, ETIQUETADO DEL EQUIPO.		Unidad	Evento	1	8.231.740
	TOTAL PREVENTIVO					**8.231.740**

Héctor Báez Blanco
OMNI S.A.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO

ITEM 4 - MANTENIMIENTO CORRECTIVO ESCANERES DE RAYOS X - MARCA L3

4.1	CAMBIO FUENTE DE PODER, SWITCHING 12VDC, 50W		Unidad	Evento	1	404.633
4.2	CAMBIO ADAPTADOR, USB ETHERNET		Unidad	Evento	1	1.385.089
4.3	CAMBIO PROCESADOR DE SEÑAL PCBA,USB2,XDAS		Unidad	Evento	1	7.781.400
4.4	CAMBIO TERMINATOR,901 SERIES		Unidad	Evento	1	404.078
4.5	CAMBIO PCBA,DET HD DH3 25.4MM RETROILUMINADO		Unidad	Evento	1	7.937.028
4.6	CAMBIO LED DE SEÑAL DE PLACA DE RED ,26"X4"		Unidad	Evento	1	5.804.924
4.7	CAMBIO CORDON DE ENERGIA,LOCKING C19, 2MTR		Unidad	Evento	1	529.135
4.8	CAMBIO CINTA TRANSPORTADORA		Unidad	Evento	1	16.091.935
4.9	CAMBIO RODILLO SNUB, 1.90"X24.32" RL		Unidad	Evento	1	498.010
4.10	CAMBIO RODILLO SNUB, 2.0"XDIA24.32" RL/		Unidad	Evento	1	1.447.340
4.11	CAMBIO RODILLO IDLER, PS6.4C		Unidad	Evento	1	3.143.686
4.12	CAMBIO RODILLO ZINC,SNUB, 616MM X 50MM		Unidad	Evento	1	389.070
4.13	CAMBIO PIE NIVELADOR, M16X155MM 3"DIA/		Unidad	Evento	1	1.042.708
4.14	CAMBIO PIE LVL,VALUE RLR TBL, PS6.4		Unidad	Evento	1	622.512
4.15	CAMBIO RODILLO MOTOR PS6.4C		Unidad	Evento	1	16.838.950
4.16	CAMBIO VENTILADOR AXIAL, 1111110CFM,230 VAC		Unidad	Evento	1	466.884
4.17	CAMBIO TRANSFORMADOR DE AISLACION 1.5 KVA		Unidad	Evento	1	11.718.788
4.18	CAMBIO MODULO DE ENTRADA DE ENERGIA 16 A W/CB/		Unidad	Evento	1	2.521.174
4.19	CAMBIO CAPACITOR 6UF/330VAC NON-POL MTR RUN		Unidad	Evento	1	249.005
4.20	CAMBIO RELE SPDT 5A LEVER ACTUADOR		Unidad	Evento	1	186.754
4.21	CAMBIO MODULO PAINT, TOUCH UP, ANTHRACITE P		Unidad	Evento	1	264.568
4.22	CAMBIO CONSOLA ASSY ADV FT PAD SWITCH		Unidad	Evento	1	5.664.859
4.23	CAMBIO SENSOR ASSY IR PS6.4C		Unidad	Evento	1	5.742.673
4.24	COMBIO KIT PARADA DE EMERGENCIA ASSY E-STOP PS6.4C		Unidad	Evento	1	4.388.710
4.25	CAMBIO KIT FOTOCELULAS ASSY PS6.4C/		Unidad	Evento	1	4.388.710
4.26	CAMBIO SENSOR INTERLOCK ASSY PROSCAN		Unidad	Evento	1	5.026.784
4.27	CAMBIO LLAVE DE ENCENDIDO CBL PS6.4C		Unidad	Evento	1	1.338.401
4.28	CAMBIO COMPUTADORA ASSY PS6.4C		Unidad	Evento	1	50.190.030

Héctor Báez Blanco,
OMNI S.A.

4.29	CAMBIO LUZ LED ROJA ASSY		Unidad	Evento	1	2.038.727
4.30	CAMBIO LUZ LED VERDE ASSY		Unidad	Evento	1	2.038.727
4.31	CAMBIO PLACA ELECTRONICA DE SEÑALES ESB ASSY		Unidad	Evento	1	19.546.877
4.32	CAMBIO UPS 2200VA, 200-240VAC LS		Unidad	Evento	1	57.691.300
4.33	CAMBIO KIT TANQUE GENERADOR DE RAYOS X		Unidad	Evento	1	172.560.326
4.34	CAMBIO UPS 600VA, 230VAC		Unidad	Evento	1	12.014.482
4.35	CAMBIO CORTINAS DE PLOMO SALIDA PS6.4C		Unidad	Evento	1	2.676.802
4.36	CAMBIO CORTINAS DE PLOMO ENTRADA PS6.4C		Unidad	Evento	1	3.096.997
4.37	CAMBIO SOPORTE DE MONITOR		Unidad	Evento	1	4.871.156
	TOTAL CORRECTIVO					**433.003.232**

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

ITEM 5 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO DETECTORES DE EXPLOSIVO - MOBILETRACE

5.1	LIMPIEZA, CALIBRACION, VERIFICACION, DE DOPANTES, SECANTES, REEMPLAZO DE MEMBRANA DE ANALISIS, FILTRO DE AIRE, PANTALLA TACTIL.		Unidad	Evento	1	2.670.598
	TOTAL PREVENTIVO					**2.670.598**

MANTENIMIENTO CORRECTIVO

ITEM 6 - MANTENIMIENTO CORRECTIVO DETECORES DE EXPLOSIVO - MOBILE TRACE

6.1	CAMBIO CPU PLACA MADRE, MOBILETRACE		Unidad	Evento	1	42.775.699
6.2	CAMBIO PLACA TRANSDUCTORA, MOBILETRACE		Unidad	Evento	1	25.748.186
6.3	CAMBIO LCD DE CONTROLADOR, MOBILETRACE		Unidad	Evento	1	25.159.064
6.4	CAMBIO PLACA DE CONTROL DE ENERGIA, MOBILETRACE		Unidad	Evento	1	19.976.871
6.5	CAMBIO INTERFACE DE BATERIA, MOBILETRACE		Unidad	Evento	1	571.789
6.6	CAMBIO CONTROLADOR DE DISPLAY, MOBILETRACE		Unidad	Evento	1	4.736.376
6.7	CAMBIO PANEL USB TRASERO, MOBILETRACE		Unidad	Evento	1	1.888.511
6.8	CAMBIO ARNES DE CABLEADO PRINCIPAL, MOBILETRACE		Unidad	Evento	1	15.444.194
6.9	CAMBIO DE BEEPER, MOBILETRACE		Unidad	Evento	1	482.447
6.10	CAMBIO DE ARNES DESORBEDOR - CALENTADORES , MOBILETRACE		Unidad	Evento	1	2.134.380

Héctor Báez Blanco
OMNI S.A.

6.11	CAMBIO MEMORIA COMPACT FLASH PROGRAMADA, MOBILETRACE		Unidad	Evento	1	1.897.624
6.12	CAMBIO PLACA MADRE CON CPU Y SOFTWARE, MOBILETRACE		Unidad	Evento	1	68.691.491
6.13	CAMBIO CABLE LCD DISPLAY, MOBILETRACE		Unidad	Evento	1	1.431.617
6.14	CAMBIO PAD DE NAVEGACION, MOBILETRACE		Unidad	Evento	1	671.852
6.15	CAMBIO CALENTADOR THERMOFOIL, MOBILETRACE		Unidad	Evento	1	1.733.235
6.16	CAMBIO MODULO ETHERNET INTERNO, MOBILETRACE		Unidad	Evento	1	1.161.446
6.17	CAMBIO ARNES DE CABLES, MOBILETRACE 85C MB		Unidad	Evento	1	4.467.100
6.18	CAMBIO DE PLACA 11 CPU MODULO & SOFTWARE, MOBILETRACE		Unidad	Evento	1	20.369.976
6.19	CAMBIO DESORBEDOR VT2, MOBILETRACE		Unidad	Evento	1	12.418.538
6.20	CAMBIO DE CABEZAL, MOBILETRACE		Unidad	Evento	1	67.185.184
6.21	CAMBIO DE CARCAZA IZQUIERDA, MOBILETRACE		Unidad	Evento	1	3.931.048
6.22	CAMBIO DE COBERTOR DESORBEDOR, MOBILETRACE		Unidad	Evento	1	1.178.421
6.23	CAMBIO DE COBERTOR DE BATERIA, MOBILETRACE		Unidad	Evento	1	1.489.331
6.24	CAMBIO DE BOMBA DE MUESTRA, MOBILETRACE		Unidad	Evento	1	10.721.040
6.25	CAMBIO DE BOMBA DE DETECTOR, MOBILETRACE		Unidad	Evento	1	8.934.200
6.26	CAMBIO DE LUER FILTRO 5 MICRONES, MOBILETRACE		Unidad	Evento	1	171.537
6.27	CARCASA IZQUIERDA IMPRESA, MOBILETRACE		Unidad	Evento	1	4.017.531
6.28	CAMBIO DE PANEL DE CONTROL TRASERO IMPRESO, MOBILETRACE		Unidad	Evento	1	1.097.298
6.29	CAMBIO DE CARCAZA DERECHA IMPRESA MOBILETRACE		Unidad	Evento	1	3.945.343
6.30	CAMBIO DE TUBO SECADOR, MOBILETRACE		Unidad	Evento	1	3.484.338
6.31	CAMBIO DE MEMORIA COMPACT FLASH, MOBILETRACE 1.51 S/W4		Unidad	Evento	1	1.786.840
6.32	CAMBIO DE LCD BISAGRA, MOBILETRACE 800 NIT DISPLAY		Unidad	Evento	1	8.487.490
6.33	CAMBIO DE COBERTOR FILTRO/BOMBA, MOBILETRACE		Unidad	Evento	1	2.585.915
6.34	CILINDRO DOPANTE Y SECADOR DE ALUMINIO, MOBILETRACE		Unidad	Evento	1	710.984
6.35	TUBO SECADOR MOBILETRACE		Unidad	Evento	1	1.965.524

Héctor Báez Blanco
OMNI S.A.

6.36	CAMBIO TAPA DE CILINDRO DOPANTE Y SECADOR MOBILETRACE		Unidad	Evento	1	1.161.446
6.37	CAMBIO DE CORREA PARA EL HOMBRO, MOBILETRACE		Unidad	Evento	1	714.736
6.38	CAMBIO SUJETADOR STYLUS, MOBILETRACE		Unidad	Evento	1	187.619
6.39	CAMBIO DE PLACA MADRE AISLADA, MOBILETRACE		Unidad	Evento	1	107.210
6.40	CAMBIO CHASSIS IZQUIERDA, MOBILETRACE		Unidad	Evento	1	625.394
6.41	CAMBIO DE ESPONJA, SILICONA CELDA CERRADA DE 1/8		Unidad	Evento	1	17.868
TOTAL CORRECTIVO						**376.266.693**

Héctor Báez Blanco
OMNI S.A.