Zimbra: **uoc@diputados.gov.py**

Precios referenciales Taller Mektop

De : jorge ventre <mektop@tigo.com.py> jue., 17 de sept. de 2020 11:55
Asunto : Precios referenciales Taller Mektop
Para : Unidad Operativa de Contrataciones <uoc@diputados.gov.py> 1 ficheros adjuntos

Buenos días

Por este medio, adjunto el pedido de precios referenciales solicitado.

Muchas gracias

JORGE VENTRE

PRECIOS REFERENCIALES.docx
335 KB

Planilla de Precios Referenciales
Lista de Servicios Solicitados

MEKTOP DE JORGE VENTRE

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio Unitario
1	78180101-014	Servicio de mantenimiento y reparacion de Motor - HYUNDAI TUCSON- AÑO 2011 - DIESEL	Unidad	EVENTO	1	
1.1		Servicio de mantenimiento de motor cada 5.000 KM (cambios de aceite, filtros de aceite, combustible y aire)	Unidad	EVENTO	1	922.460
1.2		Reparacion general de motor mano de obra	Unidad	EVENTO	1	3.214.633
1.3		Trabajos de tapa motor mano de obra	Unidad	EVENTO	1	1.543.024
1.4		valvulas de admision c/u	Unidad	EVENTO	1	334.322
1.5		Guias de valvulas c/u	Unidad	EVENTO	1	411.473
1.6		valvulas de escape c/u	Unidad	EVENTO	1	321.463
1.7		pico inyector electronico c/u	Unidad	EVENTO	1	4.886.243
1.8		Buje de biela	Unidad	EVENTO	1	218.595
1.9		cambio de brazo de biela	Unidad	EVENTO	1	1.543.024
1.10		Juego de Casquillo de biela	Unidad	EVENTO	1	642.927
1.11		Juego de Casquillo de bancada	Unidad	EVENTO	1	642.927
1.12		cambio de reten bancada	Unidad	EVENTO	1	578.634
1.13		kit de cadena con tensores	Unidad	EVENTO	1	3.920.000
1.14		bomba de aceite motor	Unidad	EVENTO	1	2.464.000
1.15		Prov. y cambio de bulbo de aceite	Unidad	EVENTO	1	514.341
1.16		Prov. y cambio de arandela base pico	Unidad	EVENTO	1	141.444
1.17		Juego de aros	Unidad	EVENTO	1	3.086.048
1.18		Juego de juntas	Unidad	EVENTO	1	1.848.000
1.19		Juego de piston	Unidad	EVENTO	1	2.800.000
1.20		Juego de camisa	Unidad	EVENTO	1	1.344.000
1.21		reparacion de turbo motor	Unidad	EVENTO	1	3.360.000
1.22		Arbol de levas	Unidad	EVENTO	1	3.600.389
1.23		Cepillado de tapa motor	Unidad	EVENTO	1	604.351
1.24		Junta tapa motor	Unidad	EVENTO	1	448.000
1.25		Polea Cigueñal	Unidad	EVENTO	1	2.744.000
1.26		Tornillos de tapa motor	Unidad	EVENTO	1	218.595
1.27		Cambiar bomba de agua	Unidad	EVENTO	1	1.008.000
1.28		Cambiar reten frente motor	Unidad	EVENTO	1	179.200
1.29		Cambiar soporte motor	Unidad	EVENTO	1	1.008.000
1.30		Cambiar ventilador de motor	Unidad	EVENTO	1	1.680.000
1.31		Repararacion de radiador	Unidad	EVENTO	1	900.097
1.32		Prov. y cambio de manguera de radiador SUP	Unidad	EVENTO	1	321.463
1.33		Prov. y cambio de manguera de radiador INF	Unidad	EVENTO	1	321.463
2	78180101-002	Servicio de reparacion y mantenimiento de sistema de caja HYUNDAI TUCSON- AÑO 2011 - DIESEL	Unidad	EVENTO	1	
2.1		filtro de caja automatica	Unidad	EVENTO	1	1.080.117
2.2		solenoide de caja c/u	Unidad	EVENTO	1	2.057.365
2.3		reparacion de convertidor	Unidad	EVENTO	1	2.828.877
2.4		kit de discos c/u	Unidad	EVENTO	1	2.828.877
2.5		cambio de aceite de caja	Unidad	EVENTO	1	1.028.683
2.6		juego de junta caja	Unidad	EVENTO	1	642.927
3	78180101-002	Servicio de reparacion y mantenimiento de sistema de transmición HYUNDAI TUCSON- AÑO 2011 - DIESEL	Unidad	EVENTO	1	

3.1		Cambiar centralizador cardan	Unidad	EVENTO	1	1.092.975
3.2		Cambio cruzeta cardan c/u.	Unidad	EVENTO	1	617.210
3.3		reparacion de macho y Hembra cardan	Unidad	EVENTO	1	1.311.570
3.4		Junta para diferencial	Unidad	EVENTO	1	387.042
3.5		cambio de aceite diferencial	Unidad	EVENTO	1	540.444
3.6		calce del engranaje satelite	Unidad	EVENTO	1	334.965
3.7		calce del engranaje del planetario	Unidad	EVENTO	1	334.965
4	78180101-003	Servicio de reparacion y mantenimiento de sistema de dirección HYUNDAI TUCSON- AÑO 2011 - DIESEL	Unidad	EVENTO	1	
4.1		Cambio de bomba direccion hidraulica	Unidad	EVENTO	1	2.576.000
4.2		Reparacion de cremallera de direccion.	Unidad	EVENTO	1	2.314.536
4.3		Cambio cremallera de direccion	Unidad	EVENTO	1	6.944.000
4.4		Cambiar muñequines - c/u	Unidad	EVENTO	1	319.200
4.5		precap de direccion	Unidad	EVENTO	1	319.200
4.6		guardapolvo de precap	Unidad	EVENTO	1	89.600
4.7		Cambiar buje estabilizador	Unidad	EVENTO	1	282.888
4.8		Cambiar caño de alta presion de dir. hidraulica	Unidad	EVENTO	1	385.756
4.9		Alineacion y balanceo de ruedas	Unidad	EVENTO	1	140.000
4.10		Cambio de ruleman masa delantera	Unidad	EVENTO	1	952.000
4.11		Fluido para direccion	Unidad	EVENTO	1	39.200
4.12		Cruceta de columna de direccion	Unidad	EVENTO	1	254.599
5	78180101-004	Servicio de reparacion y mantenimiento de SUSPENSION HYUNDAI TUCSON- AÑO 2011 - DIESEL	Unidad	EVENTO	1	
5.1		amortiguador trasero c/u	Unidad	EVENTO	1	840.000
5.2		amortiguador delantero c/u	Unidad	EVENTO	1	89.600
5.3		buje parrilla c/u	Unidad	EVENTO	1	168.000
5.4		Rotula c/u	Unidad	EVENTO	1	336.000
5.5		Prisionero con tuerca de rueda - cada uno	Unidad	EVENTO	1	89.600
5.6		buje de suspension trasera c/u	Unidad	EVENTO	1	280.000
5.7		bieleta estabilizadora	Unidad	EVENTO	1	392.000
6	78180101-006	Servicio de reparacion y mantenimiento de SISTEMA DE FRENOS HYUNDAI TUCSON- AÑO 2011 - DIESEL	Unidad	EVENTO	1	
6.1		bomba central de freno	Unidad	EVENTO	1	1.624.000
6.2		disco de freno rectificar	Unidad	EVENTO	1	168.000
6.3		disco de freno cambiar	Unidad	EVENTO	1	1.157.268
6.4		Juego Pastilla de freno	Unidad	EVENTO	1	728.000
6.5		Caño flexible de freno	Unidad	EVENTO	1	319.200
6.6		reparacion de servo freno	Unidad	EVENTO	1	761.600
6.7		fibra de freno	Unidad	EVENTO	1	156.800
6.8		cabo freno de mano	Unidad	EVENTO	1	398.720
6.9		fluido de freno	Unidad	EVENTO	1	33.600
7	78180101-009	Servicio de reparacion y mantenimiento de Sistema electrico HYUNDAI TUCSON- AÑO 2011 - DIESEL	Unidad	EVENTO	1	
7.1		relay temporizador de bujias	Unidad	EVENTO	1	361.760
7.2		sensor de rotacion	Unidad	EVENTO	1	319.200
7.3		sensor de presion de turbo	Unidad	EVENTO	1	510.720
7.4		Reparacion de motor de arranque	Unidad	EVENTO	1	448.000
7.5		Cambiar solenoide o automatico del arranque	Unidad	EVENTO	1	288.960
7.6		vendix de arranque	Unidad	EVENTO	1	369.600
7.7		bujes de arranque	Unidad	EVENTO	1	50.400
7.8		Cambiar bujias incandescentes c/u	Unidad	EVENTO	1	67.200
7.9		Cambiar bulbo de aceite	Unidad	EVENTO	1	134.400

7.10		Cambiar bulbo de temperatura	Unidad	EVENTO	1	134.400
7.11		Reparar alternador	Unidad	EVENTO	1	448.000
7.12		Tensor de correa pk	Unidad	EVENTO	1	655.200
7.13		correa pk	Unidad	EVENTO	1	475.766
7.14		regulador de voltaje	Unidad	EVENTO	1	459.200
7.15		ruleman de alternador	Unidad	EVENTO	1	42.560
7.16		Fusibles - cada uno	Unidad	EVENTO	1	16.800
7.17		Cambio de motor levanta vidrio	Unidad	EVENTO	1	952.000
7.18		rotor de alternador	Unidad	EVENTO	1	319.200
7.19		campo de alternador	Unidad	EVENTO	1	319.200
7.20		Faro trasero	Unidad	EVENTO	1	2.443.121
7.21		Cambio de motor levanta vidrio c/u	Unidad	EVENTO	1	952.000
7.22		Bendix de arranque	Unidad	EVENTO	1	369.600
7.23		Cambio de bateria	Unidad	EVENTO	1	784.000
8	78180101-016	Servicio de Mant. Y Rep. De Sistemas de Aire Acondicionado HYUNDAI TUCSON- AÑO 2011 - DIESEL	Unidad	EVENTO	1	
8.1		sensor de presion de a.a.	Unidad	EVENTO	1	336.000
8.2		Carga de Gas r134 (Ecologico)	Unidad	EVENTO	1	313.600
8.3		Filtro AA	Unidad	EVENTO	1	224.000
8.4		Termostato	Unidad	EVENTO	1	170.240
8.5		Evaporador	Unidad	EVENTO	1	1.680.000
8.6		Caños A.A c/u	Unidad	EVENTO	1	369.600
8.7		Aceite de Compresor	Unidad	EVENTO	1	112.000
8.8		Ruleman de Compresor	Unidad	EVENTO	1	224.000
8.9		Correa de Aire	Unidad	EVENTO	1	252.000
8.10		Ruleman tensor de correa	Unidad	EVENTO	1	53.760
8.11		Cambio de valvula de expansion de AA	Unidad	EVENTO	1	504.000
8.12		Cambio de bobina de AA	Unidad	EVENTO	1	246.400
8.13		Cambio de juego de junta y reten de AA	Unidad	EVENTO	1	504.000
8.14		Cambio de compresor de AA	Unidad	EVENTO	1	5.600.000
9	78180101-007	Servicio de Gomería HYUNDAI TUCSON- AÑO 2011 - DIESEL	Unidad	EVENTO	1	
9.1		Cambio de cubiertas	Unidad	EVENTO	1	896.000
10	78180101-014	Servicio de mantenimiento y reparacion de MOTOR HYUNDAI H1 MINIBUS AÑO 2011 al 2013	Unidad	EVENTO	1	
10.1		Servicio de mantenimiento de motor cada 5.000 KM(cambios de aceite, filtros de aceite, combustible y aire)	Unidad	EVENTO	1	922.460
10.2		Reparacion general de motor mano de obra	Unidad	EVENTO	1	3.360.000
10.3		Trabajos de tapa motor mano de obra	Unidad	EVENTO	1	560.000
10.4		valvulas de admision c/u	Unidad	EVENTO	1	134.400
10.5		Guias de valvulas c/u	Unidad	EVENTO	1	67.200
10.6		valvulas de escape c/u	Unidad	EVENTO	1	247.520
10.7		pico inyector c/u	Unidad	EVENTO	1	560.000
10.8		Buje de biela	Unidad	EVENTO	1	50.400
10.9		cambio de brazo de biela	Unidad	EVENTO	1	784.000
10.10		cambio de juego buje balanceador	Unidad	EVENTO	1	50.400
10.11		Juego de Casquillo de biela	Unidad	EVENTO	1	280.000
10.12		Juego de Casquillo de bancada	Unidad	EVENTO	1	280.000
10.13		Prov. y cambio de medialuna tapa balancin	Unidad	EVENTO	1	67.200
10.14		cambio de reten bancada	Unidad	EVENTO	1	134.400
10.15		Prov. y cambio de cabezal de bomba inyectora	Unidad	EVENTO	1	2.800.000
10.16		Prov. y cambio de eje balancin	Unidad	EVENTO	1	1.208.702

10.17		Prov. y cambio de martillete c/u	Unidad	EVENTO	1	67.200
10.18		Prov. y cambio de tornillo reg c/tuerca	Unidad	EVENTO	1	67.200
10.19		Prov. y cambio de bulbo de aceite	Unidad	EVENTO	1	162.400
10.20		reparacion de bomba inyectora	Unidad	EVENTO	1	2.800.000
10.21		Prov. y cambio de arandela base pico	Unidad	EVENTO	1	33.600
10.22		Juego de aros	Unidad	EVENTO	1	1.232.000
10.23		Juego de juntas	Unidad	EVENTO	1	728.000
10.24		Juego de piston	Unidad	EVENTO	1	2.240.000
10.25		Juego de camisa	Unidad	EVENTO	1	1.120.000
10.26		Cigueñal	Unidad	EVENTO	1	3.920.000
10.27		Perno piston - cada uno	Unidad	EVENTO	1	98.560
10.28		Cambiar correa dentada	Unidad	EVENTO	1	560.000
10.29		Tensor de correa dentada	Unidad	EVENTO	1	504.000
10.30		Provision y cambio de turbo	Unidad	EVENTO	1	4.480.000
10.31		Arbol de levas	Unidad	EVENTO	1	1.120.000
10.32		Tapa motor	Unidad	EVENTO	1	5.040.000
10.33		Cepillado de tapa motor	Unidad	EVENTO	1	560.000
10.34		Junta tapa motor	Unidad	EVENTO	1	616.000
10.35		Polea Cigueñal	Unidad	EVENTO	1	896.000
10.36		Tornillos de tapa motor	Unidad	EVENTO	1	76.160
10.37		Cambiar bomba de agua	Unidad	EVENTO	1	560.000
10.38		Embrague ventilador	Unidad	EVENTO	1	655.200
10.39		Cambiar reten frente motor	Unidad	EVENTO	1	141.120
10.40		Cambiar soporte motor	Unidad	EVENTO	1	504.000
10.41		Bomba de aceite	Unidad	EVENTO	1	1.344.000
10.42		Cambiar ventilador de motor	Unidad	EVENTO	1	431.200
10.43		Repararacion de radiador	Unidad	EVENTO	1	448.000
10.44		Prov. y cambio de manguera de radiador SUP	Unidad	EVENTO	1	162.400
10.45		Prov. y cambio de manguera de radiador INF	Unidad	EVENTO	1	162.400
11	78180101-002	Servicio de reparacion y mantenimiento de SISTEMA DE CAJA HYUNDAI H1 MINIBUS AÑO 2011 al 2013	Unidad	EVENTO	1	
11.1		Soldadura de campana	Unidad	EVENTO	1	112.000
11.2		Tapon de caja	Unidad	EVENTO	1	36.960
11.3		Cambio aceite de Caja	Unidad	EVENTO	1	392.000
11.4		Reparar asiento de sincronizadores	Unidad	EVENTO	1	280.000
11.5		Rodillo cada uno	Unidad	EVENTO	1	224.000
11.6		Ruleman eje cuadruple	Unidad	EVENTO	1	448.000
11.7		Cambio de anillos sincronizadores c/u	Unidad	EVENTO	1	431.200
11.8		Engranaje 1a. a 5a. Cada uno	Unidad	EVENTO	1	280.000
11.9		Eje mando	Unidad	EVENTO	1	2.016.000
11.10		Eje cuadruple	Unidad	EVENTO	1	1.680.000
11.11		Ruleman eje mando	Unidad	EVENTO	1	431.200
11.12		Juego reten de caja	Unidad	EVENTO	1	201.600
11.13		Selectores de cambio	Unidad	EVENTO	1	728.000
11.14		Cambiar soporte de caja	Unidad	EVENTO	1	280.000
12	78180101-002	Servicio de reparacion y mantenimiento de TRANSMISION HYUNDAI H1 MINIBUS AÑO 2011 al 2013	Unidad	EVENTO	1	
12.1		Cambiar centralizador cardan	Unidad	EVENTO	1	547.120
12.2		Cambiar cruceta cardan - cada uno	Unidad	EVENTO	1	364.000
12.3		Cambiar reten de piñon	Unidad	EVENTO	1	76.160

12.4		Reparacion de macho y hembra cardan	Unidad	EVENTO	1	672.000
12.5		Junta para diferencial	Unidad	EVENTO	1	56.000
12.6		Cambio de Aceite diferencial	Unidad	EVENTO	1	151.200
12.7		Reten palier cada uno	Unidad	EVENTO	1	140.000
12.8		Cambio corona y piñon de diferencial	Unidad	EVENTO	1	4.312.000
12.9		calce del engranaje satelite c/u	Unidad	EVENTO	1	50.400
12.10		calce del engranaje del planetario c/u	Unidad	EVENTO	1	44.800
12.11		rulemanes de diferencial cada uno	Unidad	EVENTO	1	333.760
12.12		Cambiar satelite y planetario c/u	Unidad	EVENTO	1	1.456.000
13	78180101-003	Servicio de reparacion y mantenimiento de DIRECCION HYUNDAI H1 MINIBUS AÑO 2011 al 2013	Unidad	EVENTO	1	
13.1		Cambio de bomba direccion hidraulica	Unidad	EVENTO	1	1.624.000
13.2		Reparacion de cremallera de direccion.	Unidad	EVENTO	1	1.344.000
13.3		Cambio cremallera de direccion	Unidad	EVENTO	1	8.358.047
13.4		Cambiar muñequines - c/u	Unidad	EVENTO	1	319.200
13.5		precap de direccion	Unidad	EVENTO	1	330.400
13.6		guardapolvo de precap	Unidad	EVENTO	1	98.560
13.7		Cambiar buje estabilizador	Unidad	EVENTO	1	134.400
13.8		Cambiar caño de alta presion de dir. hidraulica	Unidad	EVENTO	1	425.600
13.9		Alineacion y balanceo de ruedas	Unidad	EVENTO	1	156.800
13.10		Cambio de ruleman masa delantera	Unidad	EVENTO	1	672.000
13.11		Fluido para direccion	Unidad	EVENTO	1	44.800
13.12		Correa direccion	Unidad	EVENTO	1	99.568
13.13		Ruleman tensor	Unidad	EVENTO	1	95.200
13.14		Cruceta de columna de direccion	Unidad	EVENTO	1	224.000
14	78180101-004	Servicio de reparacion y mantenimiento de SUSPENSION HYUNDAI H1 MINIBUS AÑO 2011 al 2013	Unidad	EVENTO	1	
14.1		Espiral delantero	Unidad	EVENTO	1	728.000
14.2		amortiguador trasero c/u	Unidad	EVENTO	1	504.000
14.3		amortiguador delantero c/u	Unidad	EVENTO	1	560.000
14.4		buje parrilla cada uno	Unidad	EVENTO	1	134.400
14.5		rotula c/u	Unidad	EVENTO	1	392.000
14.6		parrilla suspension completa	Unidad	EVENTO	1	1.377.600
14.7		torreta de amortiguador	Unidad	EVENTO	1	342.720
14.8		bieleta estabilizadora	Unidad	EVENTO	1	334.320
15	78180101-005	Servicio de reparacion y mantenimiento de SISTEMA DE EMBRAGUE HYUNDAI H1 MINIBUS AÑO 2011 al 2013	Unidad	EVENTO	1	
15.1		bomba central de embrague	Unidad	EVENTO	1	896.000
15.2		bomba auxiliar de embrague	Unidad	EVENTO	1	431.200
15.3		Fluido de embrague	Unidad	EVENTO	1	44.800
15.4		Plato de presion	Unidad	EVENTO	1	1.064.000
15.5		Disco de embrague	Unidad	EVENTO	1	784.000
15.6		Cojinete de empuje	Unidad	EVENTO	1	416.640
15.7		Ruleman piloto	Unidad	EVENTO	1	76.160
16	78180101-006	Servicio de reparacion y mantenimiento de SISTEMA DE FRENOS HYUNDAI H1 MINIBUS AÑO 2011 al 2013	Unidad	EVENTO	1	
16.1		bomba central de freno	Unidad	EVENTO	1	1.613.920
16.2		disco de freno rectificar	Unidad	EVENTO	1	154.302
16.3		disco de freno cambiar	Unidad	EVENTO	1	1.120.000
16.4		Juego pastilla de freno	Unidad	EVENTO	1	504.000
16.5		Caño flexible de freno	Unidad	EVENTO	1	140.000
16.6		reparacion de servo freno	Unidad	EVENTO	1	448.000

16.7		fibra de freno	Unidad	EVENTO	1	224.000
16.8		cabo freno de mano	Unidad	EVENTO	1	392.000
16.9		fluido de freno	Unidad	EVENTO	1	50.400
17	78180101-009	Servicio de reparacion y mantenimiento deSistema electrico HYUNDAI H1 MINIBUS AÑO 2011 al 2013	Unidad	EVENTO	1	
17.1		relay temporizador de bujias	Unidad	EVENTO	1	140.000
17.2		sensor de rotacion	Unidad	EVENTO	1	504.000
17.3		sensor de presion de turbo	Unidad	EVENTO	1	504.000
17.4		Reparacion de motor de arranque	Unidad	EVENTO	1	448.000
17.5		Cambiar solenoide o automatico del arranque	Unidad	EVENTO	1	369.600
17.6		vendix de arranque	Unidad	EVENTO	1	288.960
17.7		bujes de arranque	Unidad	EVENTO	1	134.400
17.8		Cambiar bujias incandescentes c/u	Unidad	EVENTO	1	179.200
17.9		Cambiar bulbo de aceite	Unidad	EVENTO	1	112.000
17.10		Cambiar bulbo de temperatura	Unidad	EVENTO	1	188.720
17.11		Reparar alternador	Unidad	EVENTO	1	560.000
17.12		Cambiar correa de alternador	Unidad	EVENTO	1	140.000
17.13		placa de diodo	Unidad	EVENTO	1	224.000
17.14		regulador de voltaje	Unidad	EVENTO	1	392.000
17.15		ruleman de alternador	Unidad	EVENTO	1	76.160
17.16		Fusibles - cada uno	Unidad	EVENTO	1	16.800
17.17		Cambio de motor levanta vidrio	Unidad	EVENTO	1	1.005.760
17.18		rotor de alternador	Unidad	EVENTO	1	431.200
17.19		campo dealternador	Unidad	EVENTO	1	392.000
17.20		Foco luz baja	Unidad	EVENTO	1	67.200
17.21		Cambio de bateria	Unidad	EVENTO	1	784.000
18	78180101-016	Servicio de Mant. Y Rep. De Sistemas de Aire Acondicionado HYUNDAI H1 MINIBUS AÑO 2011 al 2013	Unidad	EVENTO	1	
18.1		sensor de presion de a.a.	Unidad	EVENTO	1	224.000
18.2		Carga de Gas r134 (Ecologico)	Unidad	EVENTO	1	336.000
18.3		Filtro AA	Unidad	EVENTO	1	319.200
18.4		Termostato	Unidad	EVENTO	1	78.400
18.5		Evaporador	Unidad	EVENTO	1	1.344.000
18.6		Caños A.A c/u	Unidad	EVENTO	1	336.000
18.7		Aceite de Compresor	Unidad	EVENTO	1	76.720
18.8		Ruleman de Compresor	Unidad	EVENTO	1	319.200
18.9		Correa de Aire	Unidad	EVENTO	1	180.019
18.10		Ruleman tensor de correa	Unidad	EVENTO	1	170.240
18.11		Cambio de valvula de expansion de AA	Unidad	EVENTO	1	431.200
18.12		Cambio de bobina de AA	Unidad	EVENTO	1	392.000
18.13		Cambio de juego de junta y reten de compresor AA	Unidad	EVENTO	1	403.200
18.14		Refrigerantes	Unidad	EVENTO	1	321.463
18.15		Cambio de compresor de AA	Unidad	EVENTO	1	6.272.000
19	78180101-007	Servicio de Gomería HYUNDAI H1 MINIBUS AÑO 2011 al 2013	Unidad	EVENTO	1	
19.1		Cambio de cubiertas	Unidad	EVENTO	1	896.000
20	78180101-014	Servicio de reparacion y mantenimiento de DE MOTOR MITSUBISHI L200 AÑO 2007 AL 2013 - DIESEL	Unidad	EVENTO	1	
20.1		Servicio de mantenimiento de motor cada 5.000 KM(cambios de aceite, filtros de aceite, combustible y aire)	Unidad	EVENTO	1	833.009
20.2		Reparacion general de motor mano de obra	Unidad	EVENTO	1	2.800.000
20.3		Trabajos de tapa motor mano de obra	Unidad	EVENTO	1	896.000
20.4		valvulas de admision c/u	Unidad	EVENTO	1	134.400

20.5		Guias de valvulas c/u	Unidad	EVENTO	1	67.200
20.6		valvulas de escape c/u	Unidad	EVENTO	1	145.600
20.7		pico inyector mecanico	Unidad	EVENTO	1	543.200
20.8		Buje de biela	Unidad	EVENTO	1	67.200
20.9		cambio de brazo de biela	Unidad	EVENTO	1	761.600
20.10		cambio de juego buje balanceador	Unidad	EVENTO	1	76.720
20.11		Juego de Casquillo de biela	Unidad	EVENTO	1	319.200
20.12		Juego de Casquillo de bancada	Unidad	EVENTO	1	336.000
20.13		Prov. y cambio de medialuna tapa balancin	Unidad	EVENTO	1	87.360
20.14		pico inyector electronico	Unidad	EVENTO	1	1.848.000
20.15		cambio de reten bancada	Unidad	EVENTO	1	140.000
20.16		Prov. y cambio de cabezal de bomba inyectora	Unidad	EVENTO	1	2.240.000
20.17		Prov. y cambio de eje balancin	Unidad	EVENTO	1	1.400.000
20.18		Prov. y cambio de martillete c/u	Unidad	EVENTO	1	112.000
20.19		Prov. y cambio de tornillo reg c/tuerca	Unidad	EVENTO	1	50.400
20.20		Prov. y cambio de bulbo de aceite	Unidad	EVENTO	1	162.400
20.21		reparacion de bomba inyectora	Unidad	EVENTO	1	1.680.000
20.22		Prov. y cambio de arandela base pico	Unidad	EVENTO	1	39.200
20.23		Juego de aros	Unidad	EVENTO	1	952.000
20.24		Juego de juntas	Unidad	EVENTO	1	896.000
20.25		Juego de piston	Unidad	EVENTO	1	1.680.000
20.26		Juego de camisa	Unidad	EVENTO	1	504.000
20.27		Cigueñal	Unidad	EVENTO	1	4.480.000
20.28		Cambiar correa dentada	Unidad	EVENTO	1	504.000
20.29		Tensor de correa dentada	Unidad	EVENTO	1	504.000
20.30		Prov. y cambio engranaje frente motor	Unidad	EVENTO	1	767.200
20.31		Reparacion sistema de turbo	Unidad	EVENTO	1	2.240.000
20.32		Provision y cambio de turbo	Unidad	EVENTO	1	7.616.000
20.33		Arbol de levas	Unidad	EVENTO	1	1.680.000
20.34		Cepillado de tapa motor	Unidad	EVENTO	1	448.000
20.35		Junta tapa motor	Unidad	EVENTO	1	280.000
20.36		Polea Cigueñal	Unidad	EVENTO	1	1.344.000
20.37		Tornillos de tapa motor	Unidad	EVENTO	1	192.640
20.38		Cambiar bomba de agua	Unidad	EVENTO	1	734.720
20.39		Embrague ventilador	Unidad	EVENTO	1	448.000
20.40		Cambiar reten frente motor	Unidad	EVENTO	1	140.000
20.41		Cambiar soporte motor	Unidad	EVENTO	1	504.000
20.42		Bomba de aceite	Unidad	EVENTO	1	1.624.000
20.43		Cambiar ventilador de motor	Unidad	EVENTO	1	280.000
20.44		Repararacion de radiador	Unidad	EVENTO	1	392.000
20.45		Prov. y cambio de manguera de radiador SUP	Unidad	EVENTO	1	168.000
20.46		Prov. y cambio de manguera de radiador INF	Unidad	EVENTO	1	168.000
20.47		Regular valvulas	Unidad	EVENTO	1	98.560
21	78180101-002	Servicio de reparacion y mantenimiento de SISTEMA DE CAJA MITSUBISHI L200 AÑO 2007 AL 2013 - DIESEL	Unidad	EVENTO	1	
21.1		Soldadura de campana	Unidad	EVENTO	1	168.000
21.2		Tapon de caja	Unidad	EVENTO	1	39.200
21.3		Cambio deAceite de Caja	Unidad	EVENTO	1	336.000
21.4		Reparar asiento de sincronizadores	Unidad	EVENTO	1	380.800

21.5		Rodillo cada uno	Unidad	EVENTO	1	140.000
21.6		Ruleman de eje mando c/u	Unidad	EVENTO	1	280.000
21.7		Ruleman eje cuadruple c/u	Unidad	EVENTO	1	280.000
21.8		Anillos sincronizadores cada uno	Unidad	EVENTO	1	280.000
21.9		Engranaje 1a. a 5a. Cada uno	Unidad	EVENTO	1	392.000
21.10		Eje mando	Unidad	EVENTO	1	1.344.000
21.11		Eje cuadruple	Unidad	EVENTO	1	1.680.000
21.12		Juego de reten	Unidad	EVENTO	1	280.000
21.13		Selectores de cambio	Unidad	EVENTO	1	672.000
21.14		Cambiar soporte de caja	Unidad	EVENTO	1	425.600
21.15		cambio de cadena 4x4	Unidad	EVENTO	1	3.920.000
21.16		Cambio de engranaje 4x4	Unidad	EVENTO	1	1.400.000
21.17		Cambio de ruleman caja 4x4 c/u	Unidad	EVENTO	1	280.000
21.18		Cambio de juego de junta caja 4x4	Unidad	EVENTO	1	98.560
21.19		Cambio de reten caja 4x4	Unidad	EVENTO	1	140.000
22	78180101-002	Servicio de reparacion y mantenimiento de TRANSMISION MITSUBISHI L200 AÑO 2007 AL 2013 - DIESEL	Unidad	EVENTO	1	
22.1		Cambiar centralizador cardan	Unidad	EVENTO	1	672.000
22.2		Cambiar cruceta cardan - cada uno	Unidad	EVENTO	1	280.000
22.3		Reparacion diferencial mano de obra	Unidad	EVENTO	1	504.000
22.4		Rparacion de Macho y Hembra cardan trasero	Unidad	EVENTO	1	448.000
22.5		Cubo de Rueda libre de 4x4 cada uno	Unidad	EVENTO	1	448.000
22.6		Junta para diferencial	Unidad	EVENTO	1	89.600
22.7		Cambio de Aceite para diferencial	Unidad	EVENTO	1	168.000
22.8		Reten palier cada uno	Unidad	EVENTO	1	98.560
22.9		Cambiar corona y piñon diferencial trasero	Unidad	EVENTO	1	3.920.000
22.10		Cambiar calce del engranaje satelite	Unidad	EVENTO	1	50.400
22.11		Cambiar calce del engranaje del planetario	Unidad	EVENTO	1	61.600
22.12		Cambiar rulemanes de diferencial cada uno	Unidad	EVENTO	1	369.600
22.13		Cambiar satelite y planetario c/u	Unidad	EVENTO	1	1.797.600
23	78180101-003	Servicio de reparacion y mantenimiento de DIRECCION MITSUBISHI L200 AÑO 2007 AL 2013 - DIESEL	Unidad	EVENTO	1	
23.1		Reparacion de bomba direccion hidraulica	Unidad	EVENTO	1	1.344.000
23.2		Reparacion de sinfin direccion	Unidad	EVENTO	1	1.344.000
23.3		Cambiar muñequines - c/u	Unidad	EVENTO	1	313.600
23.4		Cambiar brazo zeta	Unidad	EVENTO	1	313.600
23.5		Cambiar brazo pitman	Unidad	EVENTO	1	313.600
23.6		Cambiar bomba de direccion hidraulica	Unidad	EVENTO	1	2.072.000
23.7		Cambiar caño de alta presion de dir. hidraulica	Unidad	EVENTO	1	392.000
23.8		Alineacion y balanceo de ruedas	Unidad	EVENTO	1	168.000
23.9		Cambio de ruleman masa delantera	Unidad	EVENTO	1	616.000
23.10		Provision y cambio de Bieleta estabilizadora	Unidad	EVENTO	1	322.560
23.11		Cambio de reten masa delantera	Unidad	EVENTO	1	322.560
23.12		Correa direccion	Unidad	EVENTO	1	196.000
24	78180101-004	Servicio de reparacion y mantenimiento de SUSPENSION MITSUBISHI L200 AÑO 2007 AL 2013 - DIESEL	Unidad	EVENTO	1	
24.1		Cambiar amortiguador trasero c/u	Unidad	EVENTO	1	537.600
24.2		Prov. y cambio de buje el?stico	Unidad	EVENTO	1	322.560
24.3		Prov. y cambio de grillete el?stico	Unidad	EVENTO	1	134.400
24.4		Prov. y cambio de centro el?stico	Unidad	EVENTO	1	140.000
24.5		Cambiar amortiguador delantero c/u	Unidad	EVENTO	1	543.200

24.6		Cambiar buje parrilla superior cada uno	Unidad	EVENTO	1	134.400
24.7		Cambiar buje parrilla inferior cada uno	Unidad	EVENTO	1	162.400
24.8		Cambiar buje tensor de rueda cada uno	Unidad	EVENTO	1	159.040
24.9		Cambiar buje amortiguador cada uno	Unidad	EVENTO	1	64.960
24.10		Provision y cambio de bujes estabilizador	Unidad	EVENTO	1	98.560
24.11		Prisionero con tuerca de rueda - cada uno	Unidad	EVENTO	1	100.800
24.12		Provision y cambio de rotula c/u	Unidad	EVENTO	1	445.760
25	78180101-005	Servicio de reparacion y mantenimiento deSISTEMA DE EMBRAGUE MITSUBISHI L200 AÑO 2007 AL 2013 - DIESEL	Unidad	EVENTO	1	
25.1		bomba central de embrague	Unidad	EVENTO	1	991.200
25.2		bomba auxiliar de embrague	Unidad	EVENTO	1	392.000
25.3		Prov. y cambio de horquilla de embrague	Unidad	EVENTO	1	140.000
25.4		Prov. y cambio de guardapolvo de horquilla de embrague	Unidad	EVENTO	1	54.320
25.5		fluido de embrague	Unidad	EVENTO	1	50.400
25.6		plato de presion	Unidad	EVENTO	1	1.243.200
25.7		disco de embrague	Unidad	EVENTO	1	767.200
25.8		cojinete de empuje	Unidad	EVENTO	1	504.000
25.9		ruleman piloto	Unidad	EVENTO	1	76.720
26	78180101-006	Servicio de reparacion y mantenimiento de SISTEMA DE FRENOS MITSUBISHI L200 AÑO 2007 AL 2013 - DIESEL	Unidad	EVENTO	1	
26.1		bomba central de freno cambiar	Unidad	EVENTO	1	1.008.000
26.2		disco de freno rectificar	Unidad	EVENTO	1	89.600
26.3		Prov. y cambio de juego rep mordaza de freno	Unidad	EVENTO	1	224.000
26.4		disco de freno cambiar	Unidad	EVENTO	1	896.000
26.5		juego Pastilla de freno	Unidad	EVENTO	1	448.000
26.6		caño flexible de freno	Unidad	EVENTO	1	134.400
26.7		reparacion de servo freno	Unidad	EVENTO	1	672.000
26.8		rectificar tambor de freno	Unidad	EVENTO	1	89.600
26.9		cambiar tambor de freno	Unidad	EVENTO	1	767.200
26.10		fibra de freno c/u	Unidad	EVENTO	1	112.000
26.11		cabo freno de mano	Unidad	EVENTO	1	504.000
26.12		cilindro de freno	Unidad	EVENTO	1	313.600
26.13		fluido de freno	Unidad	EVENTO	1	50.400
27	78180101-009	Servicio de reparacion y mantenimiento de Sistema eléctrico MITSUBISHI L200 AÑO 2007 AL 2013 - DIESEL	Unidad	EVENTO	1	
27.1		relay temporizador de bujias	Unidad	EVENTO	1	140.000
27.2		sensor de rotacion	Unidad	EVENTO	1	448.000
27.3		sensor de presion de turbo	Unidad	EVENTO	1	400.960
27.4		buje de arranque	Unidad	EVENTO	1	50.400
27.5		Reparacion de motor de arranque	Unidad	EVENTO	1	392.000
27.6		Cambiar solenoide o automatico del arranque	Unidad	EVENTO	1	280.000
27.7		Cambiar bujias incandescentes c/u	Unidad	EVENTO	1	140.000
27.8		Cambiar bulbo de aceite	Unidad	EVENTO	1	156.800
27.9		Cambiar bulbo de temperatura	Unidad	EVENTO	1	151.200
27.10		Reparar alternador	Unidad	EVENTO	1	448.000
27.11		Cambiar correa de alternador	Unidad	EVENTO	1	140.000
27.12		vendix de arranque	Unidad	EVENTO	1	369.600
27.13		Fusibles - cada uno	Unidad	EVENTO	1	16.800
27.14		Prov. y cambio de focos C/U	Unidad	EVENTO	1	50.400
27.15		Prov. cambio de regulador de voltaje	Unidad	EVENTO	1	336.000
27.16		Prov. cambio de terminal de bater?a	Unidad	EVENTO	1	44.800

27.17		Prov. y cambio de plaqueta de diodo	Unidad	EVENTO	1	268.800
27.18		Prov. y cambio de ruleman alternador	Unidad	EVENTO	1	61.600
27.19		Prov. y cambio de reten de alternador	Unidad	EVENTO	1	50.400
27.20		Solenoide de presion de turbo	Unidad	EVENTO	1	995.680
27.21		Cambio de bateria	Unidad	EVENTO	1	784.000
28	78180101-016	Servicio de Mant. Y Rep. De Sistemas de Aire Acondicionado MITSUBISHI L200 AÑO 2007 AL 2013 - DIESEL	Unidad	EVENTO	1	
28.1		sensor de presion de a.a.	Unidad	EVENTO	1	246.400
28.2		Carga de Gas r134 (Ecologico)	Unidad	EVENTO	1	392.000
28.3		Filtro AA	Unidad	EVENTO	1	319.200
28.4		Termostato	Unidad	EVENTO	1	247.520
28.5		Evaporador	Unidad	EVENTO	1	1.775.200
28.6		Caños A.A c/u	Unidad	EVENTO	1	369.600
28.7		Aceite de Compresor	Unidad	EVENTO	1	76.720
28.8		Ruleman de Compresor	Unidad	EVENTO	1	394.240
28.9		Correa de Aire	Unidad	EVENTO	1	140.000
28.10		Ruleman tensor de correa	Unidad	EVENTO	1	98.560
28.11		Cambio de valvula de expansion de AA	Unidad	EVENTO	1	252.448
28.12		Cambio de bobina de AA	Unidad	EVENTO	1	252.896
28.13		Cambio de juego de junta y reten de compresor AA	Unidad	EVENTO	1	286.720
28.14		Cambio de compresor de AA	Unidad	EVENTO	1	5.040.000
29	78180101-007	Servicio de Gomeria MITSUBISHI L200 AÑO 2007 AL 2013 - DIESEL	Unidad	EVENTO	1	
29.1		Cambio de cubiertas	Unidad	EVENTO	1	896.000
30	78180101-014	Servicio de reparacion y mantenimiento de DE MOTOR MITSUBISHI TRITON AÑO: 2013 - DIESEL	Unidad	EVENTO	1	
30.1		Servicio de mantenimiento de motor cada 5.000 KM (cambios de aceite, filtros de aceite, combustible y aire)	Unidad	EVENTO	1	840.000
30.2		Reparacion general de motor mano de obra	Unidad	EVENTO	1	3.360.000
30.3		Trabajos de tapa motor mano de obra	Unidad	EVENTO	1	1.120.000
30.4		valvulas de admision c/u	Unidad	EVENTO	1	134.400
30.5		Guias de valvulas c/u	Unidad	EVENTO	1	67.200
30.6		valvulas de escape c/u	Unidad	EVENTO	1	162.400
30.7		pico inyector mecanico	Unidad	EVENTO	1	510.720
30.8		Buje de biela	Unidad	EVENTO	1	54.320
30.9		cambio de brazo de biela	Unidad	EVENTO	1	896.000
30.10		cambio de juego buje balanceador	Unidad	EVENTO	1	140.000
30.11		Juego de Casquillo de biela	Unidad	EVENTO	1	361.760
30.12		Juego de Casquillo de bancada	Unidad	EVENTO	1	392.000
30.13		Prov. y cambio de medialuna tapa balancin	Unidad	EVENTO	1	134.400
30.14		pico inyector electronico	Unidad	EVENTO	1	3.920.000
30.15		cambio de reten bancada	Unidad	EVENTO	1	168.000
30.16		Prov. y cambio de cabezal de bomba inyectora	Unidad	EVENTO	1	2.240.000
30.17		Prov. y cambio de eje balancin	Unidad	EVENTO	1	1.704.976
30.18		Prov. y cambio de martillete c/u	Unidad	EVENTO	1	72.800
30.19		Prov. y cambio de tornillo reg c/tuerca	Unidad	EVENTO	1	50.400
30.20		Prov. y cambio de bulbo de aceite	Unidad	EVENTO	1	140.000
30.21		reparacion de bomba inyectora	Unidad	EVENTO	1	2.800.000
30.22		Prov. y cambio de arandela base pico	Unidad	EVENTO	1	33.600
30.23		Juego de aros	Unidad	EVENTO	1	1.344.000
30.24		Juego de juntas	Unidad	EVENTO	1	767.200
30.25		Juego de piston	Unidad	EVENTO	1	1.680.000

30.26		Juego de camisa	Unidad	EVENTO	1	728.000
30.27		Cigueñal	Unidad	EVENTO	1	3.920.000
30.28		cañeria de bomba iny. c/u	Unidad	EVENTO	1	246.400
30.29		manguera de turbo	Unidad	EVENTO	1	280.000
30.30		Prov. y cambio de kit de cadena con tensores	Unidad	EVENTO	1	3.696.000
30.31		Reparacion sistema de turbo	Unidad	EVENTO	1	1.120.000
30.32		Provision y cambio de turbo	Unidad	EVENTO	1	7.616.000
30.33		Arbol de levas	Unidad	EVENTO	1	3.696.000
30.34		Cepillado de tapa motor	Unidad	EVENTO	1	560.000
30.35		Junta tapa motor	Unidad	EVENTO	1	392.000
30.36		Polea Cigueñal	Unidad	EVENTO	1	994.560
30.37		Tornillos de tapa motor	Unidad	EVENTO	1	134.400
30.38		Cambiar bomba de agua	Unidad	EVENTO	1	543.200
30.39		Embrague ventilador	Unidad	EVENTO	1	510.720
30.40		Cambiar reten frente motor	Unidad	EVENTO	1	140.000
30.41		Cambiar soporte motor	Unidad	EVENTO	1	504.000
30.42		Bomba de aceite	Unidad	EVENTO	1	1.400.000
30.43		Cambiar ventilador de motor	Unidad	EVENTO	1	362.320
30.44		Repararacion de radiador	Unidad	EVENTO	1	392.000
30.45		Prov. y cambio de manguera de radiador SUP	Unidad	EVENTO	1	184.800
30.46		Prov. y cambio de manguera de radiador INF	Unidad	EVENTO	1	207.200
30.47		Regular valvulas	Unidad	EVENTO	1	134.400
31	78180101-002	Servicio de reparacion y mantenimiento de SISTEMA DE CAJA MITSUBISHI TRITON AÑO: 2013 - DIESEL	Unidad	EVENTO	1	
31.1		Soldadura de campana	Unidad	EVENTO	1	168.000
31.2		Tapon de caja	Unidad	EVENTO	1	39.200
31.3		Cambio deAceite de Caja	Unidad	EVENTO	1	336.000
31.4		Reparar asiento de sincronizadores	Unidad	EVENTO	1	380.800
31.5		Rodillo cada uno	Unidad	EVENTO	1	140.000
31.6		Ruleman de eje mando c/u	Unidad	EVENTO	1	280.000
31.7		Ruleman eje cuadruple c/u	Unidad	EVENTO	1	280.000
31.8		Anillos sincronizadores cada uno	Unidad	EVENTO	1	280.000
31.9		Engranaje 1a. a 5a. Cada uno	Unidad	EVENTO	1	392.000
31.10		Eje mando	Unidad	EVENTO	1	1.344.000
31.11		Eje cuadruple	Unidad	EVENTO	1	1.680.000
31.12		Juego de reten	Unidad	EVENTO	1	280.000
31.13		Selectores de cambio	Unidad	EVENTO	1	672.000
31.14		Cambiar soporte de caja	Unidad	EVENTO	1	425.600
31.15		cambio de cadena 4x4	Unidad	EVENTO	1	3.920.000
31.16		Cambio de engranaje 4x4	Unidad	EVENTO	1	1.400.000
31.17		Cambio de ruleman caja 4x4 c/u	Unidad	EVENTO	1	280.000
31.18		Cambio de juego de junta caja 4x4	Unidad	EVENTO	1	98.560
31.19		Cambio de reten caja 4x4	Unidad	EVENTO	1	140.000
32	78180101-002	Servicio de reparacion y mantenimiento de TRANSMISION MITSUBISHI TRITON AÑO: 2013 - DIESEL	Unidad	EVENTO	1	
32.1		Cambiar centralizador cardan	Unidad	EVENTO	1	672.000
32.2		Cambiar cruceta cardan - cada uno	Unidad	EVENTO	1	280.000
32.3		Reparacion diferencial mano de obra	Unidad	EVENTO	1	504.000
32.4		Rparacion de Macho y Hembra cardan trasero	Unidad	EVENTO	1	448.000
32.5		Cubo de Rueda libre de 4x4 cada uno	Unidad	EVENTO	1	448.000

32.6		Junta para diferencial	Unidad	EVENTO	1	89.600
32.7		Cambio de Aceite para diferencial	Unidad	EVENTO	1	168.000
32.8		Reten palier cada uno	Unidad	EVENTO	1	98.560
32.9		Cambiar corona y piñon diferencial trasero	Unidad	EVENTO	1	3.920.000
32.10		Cambiar calce del engranaje satelite	Unidad	EVENTO	1	50.400
32.11		Cambiar calce del engranaje del planetario	Unidad	EVENTO	1	61.600
32.12		Cambiar rulemanes de diferencial cada uno	Unidad	EVENTO	1	369.600
32.13		Cambiar satelite y planetario c/u	Unidad	EVENTO	1	1.797.600
32.14		ATF	Unidad	EVENTO	1	72.800
33	78180101-003	Servicio de reparacion y mantenimiento de DIRECCION MITSUBISHI TRITON AÑO: 2013 - DIESEL	Unidad	EVENTO	1	
33.1		Reparacion de bomba direccion hidraulica	Unidad	EVENTO	1	1.344.000
33.2		Reparacion de sinfin direccion	Unidad	EVENTO	1	1.344.000
33.3		Cambiar muñequines - c/u	Unidad	EVENTO	1	313.600
33.4		Cambiar brazo zeta	Unidad	EVENTO	1	313.600
33.5		Cambiar brazo pitman	Unidad	EVENTO	1	313.600
33.6		Cambiar bomba de direccion hidraulica	Unidad	EVENTO	1	2.072.000
33.7		Cambiar caño de alta presion de dir. hidraulica	Unidad	EVENTO	1	392.000
33.8		Alineacion y balanceo de ruedas	Unidad	EVENTO	1	168.000
33.9		Cambio de ruleman masa delantera	Unidad	EVENTO	1	616.000
33.10		Provision y cambio de Bieleta estabilizadora	Unidad	EVENTO	1	322.560
33.11		Cambio de reten masa delantera	Unidad	EVENTO	1	322.560
33.12		Correa direccion	Unidad	EVENTO	1	196.000
33.13		Extremos de Direccion	Unidad	EVENTO	1	319.200
33.14		Precaps	Unidad	EVENTO	1	392.000
34	78180101-004	Servicio de reparacion y mantenimiento de SUSPENSION MITSUBISHI TRITON AÑO: 2013 - DIESEL	Unidad	EVENTO	1	
34.1		Cambiar amortiguador trasero c/u	Unidad	EVENTO	1	771.512
34.2		Prov. y cambio de buje elastico	Unidad	EVENTO	1	321.463
34.3		Prov. y cambio de grillete elastico	Unidad	EVENTO	1	192.878
34.4		Prov. y cambio de centro elastico	Unidad	EVENTO	1	192.878
34.5		Cambiar amortiguador delantero c/u	Unidad	EVENTO	1	771.512
34.6		Cambiar buje parrilla superior cada uno	Unidad	EVENTO	1	168.000
34.7		Cambiar buje parrilla inferior cada uno	Unidad	EVENTO	1	156.800
34.8		Cambiar buje tensor de rueda cada uno	Unidad	EVENTO	1	123.200
34.9		Cambiar buje amortiguador cada uno	Unidad	EVENTO	1	72.800
34.10		Provision y cambio de bujes estabilizador	Unidad	EVENTO	1	76.160
34.11		Prisionero con tuerca de rueda - cada uno	Unidad	EVENTO	1	109.760
34.12		Provision y cambio de rotula c/u	Unidad	EVENTO	1	431.200
35	78180101-005	Servicio de reparacion y mantenimiento de SISTEMA DE EMBRAGUE MITSUBISHI TRITON AÑO: 2013 - DIESEL	Unidad	EVENTO	1	
35.1		bomba central de embrague	Unidad	EVENTO	1	991.200
35.2		bomba auxiliar de embrague	Unidad	EVENTO	1	392.000
35.3		Prov. y cambio de horquilla de embrague	Unidad	EVENTO	1	140.000
35.4		Prov. y cambio de guardapolvo de horquilla de embrague	Unidad	EVENTO	1	54.320
35.5		fluido de embrague	Unidad	EVENTO	1	50.400
35.6		plato de presion	Unidad	EVENTO	1	1.243.200
35.7		disco de embrague	Unidad	EVENTO	1	767.200
35.8		cojinete de empuje	Unidad	EVENTO	1	504.000
35.9		ruleman piloto	Unidad	EVENTO	1	76.720
36	78180101-006	Servicio de reparacion y mantenimiento de SISTEMA DE FRENOS MITSUBISHI TRITON AÑO: 2013 - DIESEL	Unidad	EVENTO	1	

36.1		bomba central de freno cambiar	Unidad	EVENTO	1	1.008.000
36.2		disco de freno rectificar	Unidad	EVENTO	1	89.600
36.3		Prov. y cambio de juego rep mordaza de freno	Unidad	EVENTO	1	224.000
36.4		disco de freno cambiar	Unidad	EVENTO	1	896.000
36.5		juego Pastilla de freno	Unidad	EVENTO	1	448.000
36.6		caño flexible de freno	Unidad	EVENTO	1	134.400
36.7		reparacion de servo freno	Unidad	EVENTO	1	672.000
36.8		rectificar tambor de freno	Unidad	EVENTO	1	89.600
36.9		cambiar tambor de freno	Unidad	EVENTO	1	767.200
36.10		fibra de freno c/u	Unidad	EVENTO	1	112.000
36.11		cabo freno de mano	Unidad	EVENTO	1	504.000
36.12		cilindro de freno	Unidad	EVENTO	1	313.600
36.13		fluido de freno	Unidad	EVENTO	1	50.400
36.14		Bujes mordaza	Unidad	EVENTO	1	76.160
36.15		Rectificacion de Disco	Unidad	EVENTO	1	89.600
37	78180101-009	Servicio de reparacion y mantenimiento de Sistema eléctrico MITSUBISHI TRITON AÑO: 2013 - DIESEL	Unidad	EVENTO	1	
37.1		relay temporizador de bujias	Unidad	EVENTO	1	140.000
37.2		sensor de rotacion	Unidad	EVENTO	1	448.000
37.3		sensor de presion de turbo	Unidad	EVENTO	1	400.960
37.4		buje de arranque	Unidad	EVENTO	1	50.400
37.5		Reparacion de motor de arranque	Unidad	EVENTO	1	392.000
37.6		Cambiar solenoide o automatico del arranque	Unidad	EVENTO	1	280.000
37.7		Cambiar bujias incandescentes c/u	Unidad	EVENTO	1	140.000
37.8		Cambiar bulbo de aceite	Unidad	EVENTO	1	156.800
37.9		Cambiar bulbo de temperatura	Unidad	EVENTO	1	151.200
37.10		Reparar alternador	Unidad	EVENTO	1	448.000
37.11		Cambiar correa de alternador	Unidad	EVENTO	1	140.000
37.12		vendix de arranque	Unidad	EVENTO	1	369.600
37.13		Fusibles - cada uno	Unidad	EVENTO	1	16.800
37.14		Prov. y cambio de focos C/U	Unidad	EVENTO	1	50.400
37.15		Prov. cambio de regulador de voltaje	Unidad	EVENTO	1	336.000
37.16		Prov. cambio de terminal de bateria	Unidad	EVENTO	1	44.800
37.17		Prov. y cambio de plaqueta de diodo	Unidad	EVENTO	1	268.800
37.18		Prov. y cambio de ruleman alternador	Unidad	EVENTO	1	61.600
37.19		Prov. y cambio de reten de alternador	Unidad	EVENTO	1	50.400
37.20		Solenoide de presion de turbo	Unidad	EVENTO	1	995.680
37.21		Juego de cepillo limpia parabrisas	Unidad	EVENTO	1	84.000
37.22		Cambio de bateria	Unidad	EVENTO	1	784.000
38	78180101-016	Servicio de Mant. Y Rep. De Sistemas de Aire Acondicionado MITSUBISHI TRITON AÑO: 2013 - DIESEL	Unidad	EVENTO	1	
38.1		sensor de presion de a.a.	Unidad	EVENTO	1	246.400
38.2		Carga de Gas r134 (Ecologico)	Unidad	EVENTO	1	392.000
38.3		Filtro AA	Unidad	EVENTO	1	319.200
38.4		Termostato	Unidad	EVENTO	1	247.520
38.5		Evaporador	Unidad	EVENTO	1	1.775.200
38.6		Caños A.A c/u	Unidad	EVENTO	1	369.600
38.7		Aceite de Compresor	Unidad	EVENTO	1	76.720
38.8		Ruleman de Compresor	Unidad	EVENTO	1	394.240
38.9		Correa de Aire	Unidad	EVENTO	1	140.000

38.10		Ruleman tensor de correa	Unidad	EVENTO	1	98.560
38.11		Cambio de valvula de expansion de AA	Unidad	EVENTO	1	252.448
38.12		Cambio de bobina de AA	Unidad	EVENTO	1	252.896
38.13		Cambio de juego de junta y reten de compresor AA	Unidad	EVENTO	1	286.720
38.14		Cambio de compresor de AA	Unidad	EVENTO	1	5.040.000
39	78180101-007	Servicio de Gomería MITSUBISHI TRITON AÑO: 2013 - DIESEL	Unidad	EVENTO	1	
39.1		Cambio de cubiertas	Unidad	EVENTO	1	896.000
40	78180101-001	Servicio de reparacion y mantenimiento de MOTOR CHEVROLET S-10 AÑO 2010	Unidad	EVENTO	1	
40.1		Servicio de mantenimiento de motor cada 5.000 KM(cambios de aceite, filtros de aceite y aire)	Unidad	EVENTO	1	728.000
40.2		Servicio de mantenimiento de motor cada 10.000 KM (cambios de aceite, filtros de aceite, combustible y aire)	Unidad	EVENTO	1	840.000
40.3		Reparacion general de motor mano de obra	Unidad	EVENTO	1	3.360.000
40.4		Trabajos de tapa motor mano de obra	Unidad	EVENTO	1	560.000
40.5		valvulas de escape c/u	Unidad	EVENTO	1	112.000
40.6		Guias de valvulas c/u	Unidad	EVENTO	1	67.200
40.7		valvulas de admision c/u	Unidad	EVENTO	1	134.400
40.8		Juegos de buje de biela	Unidad	EVENTO	1	100.576
40.9		JuegosCasquillo de biela	Unidad	EVENTO	1	333.760
40.10		Juegos de casquillo de bancada	Unidad	EVENTO	1	336.000
40.11		Juegos de Casquillo de leva	Unidad	EVENTO	1	112.000
40.12		Juego de aros	Unidad	EVENTO	1	1.008.000
40.13		Juego de juntas	Unidad	EVENTO	1	672.000
40.14		Juego de piston	Unidad	EVENTO	1	1.680.000
40.15		Juego de camisa	Unidad	EVENTO	1	896.000
40.16		Cigueñal	Unidad	EVENTO	1	4.480.000
40.17		Perno piston - cada uno	Unidad	EVENTO	1	134.400
40.18		Cambiar correa dentada	Unidad	EVENTO	1	448.000
40.19		Tensor de correa dentada	Unidad	EVENTO	1	280.000
40.20		Pico inyector - cada uno	Unidad	EVENTO	1	672.000
40.21		Calibrar pico inyector	Unidad	EVENTO	1	672.000
40.22		Arbol de levas	Unidad	EVENTO	1	1.680.000
40.23		Tapa motor	Unidad	EVENTO	1	5.600.000
40.24		Cepillado de tapa motor	Unidad	EVENTO	1	392.000
40.25		Junta tapa motor	Unidad	EVENTO	1	392.000
40.26		Polea Cigueñal	Unidad	EVENTO	1	728.000
40.27		Volante motor	Unidad	EVENTO	1	3.920.000
40.28		Tornillos de tapa motor	Unidad	EVENTO	1	134.400
40.29		Junta carter	Unidad	EVENTO	1	56.000
40.30		Reparacion de carter	Unidad	EVENTO	1	224.000
40.31		Cambiar bomba de agua	Unidad	EVENTO	1	448.000
40.32		Cambiar sensor de velocimetro	Unidad	EVENTO	1	246.400
40.33		Cambiar reten bancada	Unidad	EVENTO	1	280.000
40.34		Cambiar reten frente motor	Unidad	EVENTO	1	168.000
40.35		Cambiar soporte motor	Unidad	EVENTO	1	543.200
40.36		Cambiar junta tapa balancin	Unidad	EVENTO	1	154.302
40.37		Cambiar ventilador de motor	Unidad	EVENTO	1	473.760
40.38		Reparacion de radiador	Unidad	EVENTO	1	448.000
40.39		Regular valvulas	Unidad	EVENTO	1	112.000
40.40		tensor de correa pk	Unidad	EVENTO	1	672.000

40.41		correa pk	Unidad	EVENTO	1	280.000
40.42		cañeria multiple de agua	Unidad	EVENTO	1	257.600
40.43		botadores c/u	Unidad	EVENTO	1	156.800
40.44		polea gia	Unidad	EVENTO	1	358.400
41	78180101-002	Servicio de reparacion y mantenimiento de SISTEMA DE CAJA CHEVROLET S-10 AÑO 2010	Unidad	EVENTO	1	
41.1		Soldadura de campana	Unidad	EVENTO	1	112.000
41.2		Tapon de caja	Unidad	EVENTO	1	39.200
41.3		Cambio de Aceite de Caja	Unidad	EVENTO	1	336.000
41.4		Rodillo cada uno	Unidad	EVENTO	1	246.400
41.5		Ruleman eje cuadruple	Unidad	EVENTO	1	280.000
41.6		Anillos sincronizadores cada uno	Unidad	EVENTO	1	224.000
41.7		Engranaje 1a. a 5a. Cada uno	Unidad	EVENTO	1	398.720
41.8		Eje mando	Unidad	EVENTO	1	1.887.200
41.9		Eje cuadruple	Unidad	EVENTO	1	1.680.000
41.10		Ruleman eje mando	Unidad	EVENTO	1	319.200
41.11		Juego de reten	Unidad	EVENTO	1	134.400
41.12		Selectores de cambio	Unidad	EVENTO	1	1.120.000
41.13		Cambiar soporte de caja	Unidad	EVENTO	1	716.800
42	78180101-002	Servicio de reparacion y mantenimiento de TRANSMISION CHEVROLET S-10 AÑO 2010	Unidad	EVENTO	1	
42.1		Cambiar centralizador cardan	Unidad	EVENTO	1	672.000
42.2		Cambiar cruceta cardan - cada uno	Unidad	EVENTO	1	319.200
42.3		Cambiar reten de piñon	Unidad	EVENTO	1	134.400
42.4		Reparacion de Macho y Hembra cardan	Unidad	EVENTO	1	392.000
42.5		Junta para diferencial	Unidad	EVENTO	1	89.600
42.6		Cambio de Aceite diferencial	Unidad	EVENTO	1	168.000
42.7		Reten palier cada uno	Unidad	EVENTO	1	172.480
42.8		Cambiar corona y piñon diferencial trasero	Unidad	EVENTO	1	2.867.200
42.9		Cambiar calce satelite	Unidad	EVENTO	1	50.400
42.10		Cambiar calce del planetario	Unidad	EVENTO	1	50.400
42.11		Cambiar rulemanes de diferencial cada uno	Unidad	EVENTO	1	394.240
42.12		Cambiar juegos de satelite y planetario	Unidad	EVENTO	1	1.413.440
43	78180101-003	Servicio de reparacion y mantenimiento de DIRECCION CHEVROLET S-10 AÑO 2010	Unidad	EVENTO	1	
43.1		Reparacion de bomba direccion hidraulica	Unidad	EVENTO	1	896.000
43.2		Reparacion de sinf?n direc.	Unidad	EVENTO	1	896.000
43.3		Prov. y cambio de rotulas	Unidad	EVENTO	1	504.000
43.4		Prov. y cambio de buje estabilizador	Unidad	EVENTO	1	72.800
43.5		Cambiar muñequines - c/u	Unidad	EVENTO	1	280.000
43.6		Cambiar brazo zeta	Unidad	EVENTO	1	632.800
43.7		Cambiar brazo pitman	Unidad	EVENTO	1	655.200
43.8		Cambiar bomba de direccion hidraulica	Unidad	EVENTO	1	3.136.000
43.9		Cambiar caño de alta presion de dir. hidraulica	Unidad	EVENTO	1	398.720
43.10		Alineacion y balanceo de ruedas	Unidad	EVENTO	1	168.000
43.11		Cambio de ruleman masa delantera	Unidad	EVENTO	1	616.000
43.12		Cambio de reten masa delantera	Unidad	EVENTO	1	140.448
43.13		Fluido para direccion	Unidad	EVENTO	1	61.600
43.14		Cruceta de columna de direccion	Unidad	EVENTO	1	280.000
44	78180101-004	Servicio de reparacion y mantenimiento de SUSPENSION CHEVROLET S-10 AÑO 2010	Unidad	EVENTO	1	
44.1		Cambiar amortiguador trasero c/u	Unidad	EVENTO	1	616.000

44.2		Cambiar amortiguador delantero c/u	Unidad	EVENTO	1	560.000
44.3		Cambiar buje parrilla c/u	Unidad	EVENTO	1	280.000
44.4		Cambiar juegos de buje amortiguador	Unidad	EVENTO	1	87.360
44.5		Cambiar barra torsion de suspension cada uno	Unidad	EVENTO	1	1.288.000
44.6		Prisionero con tuerca de rueda - cada uno	Unidad	EVENTO	1	134.400
44.7		Soporte barra torsion	Unidad	EVENTO	1	358.400
44.8		taqueador de parrilla	Unidad	EVENTO	1	235.200
45	78180101-005	Servicio de reparacion y mantenimiento de SISTEMA DE EMBRAGUE CHEVROLET S-10 AÑO 2010	Unidad	EVENTO	1	
45.1		bomba central de embrague	Unidad	EVENTO	1	1.097.600
45.2		bomba auxiliar de embrague	Unidad	EVENTO	1	398.720
45.3		fluido de embrague	Unidad	EVENTO	1	50.400
45.4		plato de presion	Unidad	EVENTO	1	1.568.000
45.5		disco de Embrague	Unidad	EVENTO	1	1.344.000
45.6		cojinete de empuje	Unidad	EVENTO	1	504.000
45.7		ruleman piloto	Unidad	EVENTO	1	76.720
46	78180101-006	Servicio de reparacion y mantenimiento de SISTEMA DE FRENOS CHEVROLET S-10 AÑO 2010	Unidad	EVENTO	1	
46.1		bomba central de freno	Unidad	EVENTO	1	1.097.600
46.2		disco de freno rectificar	Unidad	EVENTO	1	123.200
46.3		Prov. y cambio de seguro pastilla de freno	Unidad	EVENTO	1	87.360
46.4		Prov. y cambio de rep mordaza de freno	Unidad	EVENTO	1	246.400
46.5		Prov. y cambio de zapata de freno	Unidad	EVENTO	1	319.200
46.6		disco de freno cambiar	Unidad	EVENTO	1	1.097.600
46.7		Juego de pastilla de freno	Unidad	EVENTO	1	504.000
46.8		Caño flexible de freno	Unidad	EVENTO	1	162.400
46.9		reparacion de servo freno	Unidad	EVENTO	1	728.000
46.10		rectificar tambor de freno	Unidad	EVENTO	1	100.800
46.11		cambiar tambor de freno	Unidad	EVENTO	1	784.000
46.12		fibra de freno trasero	Unidad	EVENTO	1	280.000
46.13		Cabo freno de mano	Unidad	EVENTO	1	140.000
46.14		Cilindro de freno	Unidad	EVENTO	1	280.000
46.15		fluido de freno	Unidad	EVENTO	1	50.400
47	78180101-009	Servicio de reparacion y mantenimiento de Sistema electrico CHEVROLET S-10 AÑO 2010	Unidad	EVENTO	1	
47.1		bujias c/u	Unidad	EVENTO	1	56.000
47.2		juego de cables de bujias	Unidad	EVENTO	1	616.000
47.3		sensor de temperatura de agua	Unidad	EVENTO	1	162.400
47.4		bomba electrica de combustible de tanque	Unidad	EVENTO	1	1.097.600
47.5		carcaza de bomba combustible completa	Unidad	EVENTO	1	1.400.000
47.6		bobina de encendido	Unidad	EVENTO	1	1.107.680
47.7		focos c/u	Unidad	EVENTO	1	67.200
47.8		Reparacion de motor de arranque(con repuestos incluido)	Unidad	EVENTO	1	728.000
47.9		Cambiar bulbo de aceite	Unidad	EVENTO	1	162.400
47.10		Reparar alternador (repuestos incluidos)	Unidad	EVENTO	1	761.600
47.11		polea cliket de alternador	Unidad	EVENTO	1	728.000
47.12		relay	Unidad	EVENTO	1	156.800
47.13		Faro delantero	Unidad	EVENTO	1	1.344.000
47.14		Faro trasero	Unidad	EVENTO	1	1.097.600
47.15		Fusibles - cada uno	Unidad	EVENTO	1	16.800
47.16		Cambio de bateria	Unidad	EVENTO	1	784.000

48	78180101-016	Servicio de Mant. Y Rep. De Sistemas de Aire Acondicionado CHEVROLET S-10 AÑO 2010	Unidad	EVENTO	1	
48.1		sensor de presion de gas	Unidad	EVENTO	1	280.000
48.2		Carga de Gas 134 (Ecologico)	Unidad	EVENTO	1	392.000
48.3		Filtro AA	Unidad	EVENTO	1	280.000
48.4		Termostato	Unidad	EVENTO	1	280.000
48.5		Evaporador	Unidad	EVENTO	1	1.887.200
48.6		Caños AA	Unidad	EVENTO	1	392.000
48.7		Cambio de Compresor	Unidad	EVENTO	1	3.920.000
48.8		Aceite de Compresor	Unidad	EVENTO	1	140.000
48.9		Ruleman de Compresor	Unidad	EVENTO	1	392.000
48.10		juego de junta compresor	Unidad	EVENTO	1	280.000
48.11		Cambio de valvula de expansion de AA	Unidad	EVENTO	1	476.000
48.12		Cambio de bobina de AA	Unidad	EVENTO	1	392.000
49	78180101-007	Servicio de Gomería CHEVROLET S-10 AÑO 2010	Unidad	EVENTO	1	
49.1		Cambio de cubiertas	Unidad	EVENTO	1	896.000
50	78180101-001	Servicio de reparacion y mantenimiento de MOTOR TOYOTA HIACE CONMUTER 2005	Unidad	EVENTO	1	
50.1		Servicio de mantenimiento de motor cada 5.000 KM(cambios de aceite, filtros de aceite, combustible y aire)	Unidad	EVENTO	1	946.400
50.2		Reparacion general de motor mano de obra	Unidad	EVENTO	1	3.360.000
50.3		Trabajos de tapa motor mano de obra	Unidad	EVENTO	1	1.680.000
50.4		valvulas de escape c/u	Unidad	EVENTO	1	319.200
50.5		Guias de valvulas c/u	Unidad	EVENTO	1	140.000
50.6		valvulas de admision c/u	Unidad	EVENTO	1	336.000
50.7		Juegos de buje de biela	Unidad	EVENTO	1	160.160
50.8		Juegos Casquillo de biela	Unidad	EVENTO	1	617.344
50.9		Juegos de casquillo de bancada	Unidad	EVENTO	1	656.880
50.10		Juegos de Casquillo de leva	Unidad	EVENTO	1	286.720
50.11		Juego de aros	Unidad	EVENTO	1	1.514.240
50.12		Juego de juntas	Unidad	EVENTO	1	1.865.024
50.13		Juego de piston	Unidad	EVENTO	1	3.942.400
50.14		Juego de camisa	Unidad	EVENTO	1	1.005.760
50.15		Cigueñal	Unidad	EVENTO	1	6.160.000
50.16		Perno piston - cada uno	Unidad	EVENTO	1	361.760
50.17		Cambiar correa dentada	Unidad	EVENTO	1	588.000
50.18		Tensor de correa dentada	Unidad	EVENTO	1	840.000
50.19		Pico inyector - cada uno	Unidad	EVENTO	1	1.848.000
50.20		Calibrar pico inyector	Unidad	EVENTO	1	392.000
50.21		Arbol de levas	Unidad	EVENTO	1	5.583.200
50.22		Tapa motor	Unidad	EVENTO	1	10.304.000
50.23		Cepillado de tapa motor	Unidad	EVENTO	1	728.000
50.24		Junta tapa motor	Unidad	EVENTO	1	843.777
50.25		Polea Cigueñal	Unidad	EVENTO	1	885.953
50.26		Volante motor	Unidad	EVENTO	1	2.381.400
50.27		Tornillos de tapa motor	Unidad	EVENTO	1	172.480
50.28		Junta carter	Unidad	EVENTO	1	156.800
50.29		Reparacion de carter	Unidad	EVENTO	1	224.000
50.30		Cambiar bomba de agua	Unidad	EVENTO	1	616.000
50.31		Cambiar sensor de velocimetro	Unidad	EVENTO	1	288.960
50.32		Cambiar reten bancada	Unidad	EVENTO	1	398.720

50.33		Cambiar reten frente motor	Unidad	EVENTO	1	252.000
50.34		Cambiar soporte motor	Unidad	EVENTO	1	512.960
50.35		Cambiar junta tapa balancin	Unidad	EVENTO	1	194.880
50.36		Cambiar ventilador de motor	Unidad	EVENTO	1	600.544
50.37		Reparacion de radiador	Unidad	EVENTO	1	392.000
50.38		Regular valvulas	Unidad	EVENTO	1	134.400
50.39		tensor de correa pk	Unidad	EVENTO	1	611.296
50.40		correa pk	Unidad	EVENTO	1	290.080
50.41		ca?eria multiple de agua	Unidad	EVENTO	1	365.680
50.42		botadores c/u	Unidad	EVENTO	1	72.800
50.43		polea gia	Unidad	EVENTO	1	460.544
50.44		Cambio de bomba de accite	Unidad	EVENTO	1	2.074.240
50.45		Cambio de bujia incandecente	Unidad	EVENTO	1	163.296
50.46		Reparacion y limpieza de bomba inyectora	Unidad	EVENTO	1	3.192.000
50.47		Cambiar polea rulemon tensor de correas	Unidad	EVENTO	1	504.000
50.48		Cambiar reten culata motor	Unidad	EVENTO	1	398.720
51	78180101-002	Servicio de reparacion y mantenimiento de SISTEMA DE CAJA TOYOTA HIACE CONMUTER 2005	Unidad	EVENTO	1	
51.1		Soldadura de campana	Unidad	EVENTO	1	168.000
51.2		Tapon de caja	Unidad	EVENTO	1	39.200
51.3		Cambio de Aceite de Caja	Unidad	EVENTO	1	392.000
51.4		Rodillo cada uno	Unidad	EVENTO	1	140.000
51.5		Ruleman eje cuadruple	Unidad	EVENTO	1	1.102.864
51.6		Anillos sincronizadores cada uno	Unidad	EVENTO	1	1.170.624
51.7		Engranaje 1a. a 5a. Cada uno	Unidad	EVENTO	1	2.079.616
51.8		Eje mando	Unidad	EVENTO	1	2.481.584
51.9		Eje cuadruple	Unidad	EVENTO	1	3.488.128
51.10		Ruleman eje mando	Unidad	EVENTO	1	320.320
51.11		Juego de reten	Unidad	EVENTO	1	345.520
51.12		Selectores de cambio	Unidad	EVENTO	1	482.944
51.13		Cambiar soporte de caja	Unidad	EVENTO	1	590.688
51.14		Cambio eje ranurado	Unidad	EVENTO	1	3.881.584
52	78180101-002	Servicio de reparacion y mantenimiento de TRANSMISION TOYOTA HIACE CONMUTER 2005	Unidad	EVENTO	1	
52.1		Cambiar centralizador cardan	Unidad	EVENTO	1	581.280
52.2		Cambiar cruceta cardan - cada uno	Unidad	EVENTO	1	738.304
52.3		Cambiar reten de piñon	Unidad	EVENTO	1	147.616
52.4		Reparacion de Macho y Hembra cardan	Unidad	EVENTO	1	672.000
52.5		Junta para diferencial	Unidad	EVENTO	1	98.560
52.6		Cambio de Aceite diferencial	Unidad	EVENTO	1	212.800
52.7		Reten palier cada uno	Unidad	EVENTO	1	85.904
52.8		Cambiar corona y piñon diferencial trasero	Unidad	EVENTO	1	8.655.192
52.9		Cambiar calce satelite	Unidad	EVENTO	1	29.904
52.10		Cambiar calce del planetario	Unidad	EVENTO	1	47.936
52.11		Cambiar rulemanes de diferencial cada uno	Unidad	EVENTO	1	362.880
52.12		Cambiar juegos de satelite y planetario	Unidad	EVENTO	1	1.561.504
53	78180101-003	Servicio de reparacion y mantenimiento de DIRECCION TOYOTA HIACE CONMUTER 2005	Unidad	EVENTO	1	
53.1		Reparacion de bomba direccion hidraulica	Unidad	EVENTO	1	1.120.000
53.2		Reparacion de sinfin direc.	Unidad	EVENTO	1	1.120.000
53.3		Prov. y cambio de rotulas	Unidad	EVENTO	1	1.776.768

53.4		Prov. y cambio de buje estabilizador	Unidad	EVENTO	1	134.176
53.5		Cambiar muñequines - c/u	Unidad	EVENTO	1	356.608
53.6		Cambiar brazo zeta	Unidad	EVENTO	1	761.600
53.7		Cambiar brazo pitman	Unidad	EVENTO	1	885.920
53.8		Cambiar bomba de direccion hidraulica	Unidad	EVENTO	1	5.607.728
53.9		Cambiar caño de alta presion de dir. hidraulica	Unidad	EVENTO	1	893.760
53.10		Alineacion y balanceo de ruedas	Unidad	EVENTO	1	168.000
53.11		Cambio de ruleman masa delantera	Unidad	EVENTO	1	419.776
53.12		Cambio de reten masa delantera	Unidad	EVENTO	1	132.272
53.13		Fluido para direccion	Unidad	EVENTO	1	95.200
53.14		Cruceta de columna de direccion	Unidad	EVENTO	1	319.200
53.15		Reparar eje cardanica de direccion	Unidad	EVENTO	1	392.000
53.16		Reparar Cremallera	Unidad	EVENTO	1	1.344.000
54	78180101-004	Servicio de reparacion y mantenimiento de SUSPENSION TOYOTA HIACE CONMUTER 2005	Unidad	EVENTO	1	
54.1		Cambiar amortiguador trasero c/u	Unidad	EVENTO	1	439.040
54.2		Cambiar amortiguador delantero c/u	Unidad	EVENTO	1	436.800
54.3		Cambiar buje parrilla c/u	Unidad	EVENTO	1	466.032
54.4		Cambiar juegos de buje amortiguador	Unidad	EVENTO	1	28.000
54.5		Cambiar barra torsion de suspension cada uno	Unidad	EVENTO	1	2.045.120
54.6		Prisionero con tuerca de rueda - cada uno	Unidad	EVENTO	1	168.000
54.7		Soporte barra torsion	Unidad	EVENTO	1	726.320
54.8		taqueador de parrilla	Unidad	EVENTO	1	280.000
54.9		Reparacion y cambio de hojas elasticas traseros	Unidad	EVENTO	1	896.000
54.10		Cambio de buje elastico	Unidad	EVENTO	1	336.000
54.11		Cambio buje barra estabilizadora	Unidad	EVENTO	1	98.560
54.12		Cambio buje tensor de rueda	Unidad	EVENTO	1	280.000
54.13		Cambio buje amortiguador	Unidad	EVENTO	1	26.880
55	78180101-005	Servicio de reparacion y mantenimiento de SISTEMA DE EMBRAGUE TOYOTA HIACE CONMUTER 2005	Unidad	EVENTO	1	
55.1		bomba central de embrague	Unidad	EVENTO	1	1.037.568
55.2		bomba auxiliar de embrague	Unidad	EVENTO	1	467.040
55.3		fluido de embrague	Unidad	EVENTO	1	50.400
55.4		plato de presion	Unidad	EVENTO	1	1.740.480
55.5		disco de Embrague	Unidad	EVENTO	1	2.025.408
55.6		cojinete de empuje	Unidad	EVENTO	1	831.712
55.7		ruleman piloto	Unidad	EVENTO	1	65.968
56	78180101-006	Servicio de reparacion y mantenimiento de SISTEMA DE FRENOS TOYOTA HIACE CONMUTER 2005	Unidad	EVENTO	1	
56.1		bomba central de freno	Unidad	EVENTO	1	2.117.920
56.2		disco de freno rectificar	Unidad	EVENTO	1	100.800
56.3		Prov. y cambio de seguro pastilla de freno	Unidad	EVENTO	1	102.256
56.4		Prov. y cambio de rep mordaza de freno	Unidad	EVENTO	1	659.680
56.5		Prov. y cambio de zapata de freno	Unidad	EVENTO	1	900.480
56.6		disco de freno cambiar	Unidad	EVENTO	1	1.702.400
56.7		Juego de pastilla de freno	Unidad	EVENTO	1	1.023.008
56.8		Caño flexible de freno	Unidad	EVENTO	1	444.864
56.9		reparacion de servo freno	Unidad	EVENTO	1	728.000
56.10		rectificar tambor de freno	Unidad	EVENTO	1	110.880
56.11		cambiar tambor de freno	Unidad	EVENTO	1	2.030.560
56.12		libra de freno trasero	Unidad	EVENTO	1	280.000

56.13		Cabo freno de mano	Unidad	EVENTO	1	652.176
56.14		Cilindro de freno	Unidad	EVENTO	1	629.216
56.15		fluido de freno	Unidad	EVENTO	1	50.400
56.16		Cementado zapatas frenos traseros	Unidad	EVENTO	1	280.000
57	78180101-009	Servicio de reparacion y mantenimiento de Sistema electrico TOYOTA HIACE CONMUTER 2005	Unidad	EVENTO	1	
57.1		sensor de temperatura de agua	Unidad	EVENTO	1	140.000
57.2		focos c/u	Unidad	EVENTO	1	76.160
57.3		Reparacion de motor de arranque(con repuestos incluido)	Unidad	EVENTO	1	896.000
57.4		Cambiar bulbo de aceite	Unidad	EVENTO	1	162.400
57.5		Reparar alternador (repuestos incluidos)	Unidad	EVENTO	1	896.000
57.6		polea cliket de alternador	Unidad	EVENTO	1	856.576
57.7		relay	Unidad	EVENTO	1	160.720
57.8		Faro delantero	Unidad	EVENTO	1	1.960.000
57.9		Faro trasero	Unidad	EVENTO	1	1.439.200
57.10		Fusibles - cada uno	Unidad	EVENTO	1	16.800
57.11		Cambiar palanca comando señaleros, luces	Unidad	EVENTO	1	2.645.328
57.12		Cambiar regulador de voltaje	Unidad	EVENTO	1	929.264
57.13		Cambiar llave de contacto	Unidad	EVENTO	1	504.000
57.14		Cambiar terminal de bateria	Unidad	EVENTO	1	72.800
57.15		Contro de bateria	Unidad	EVENTO	1	33.600
57.16		Reparar sistema limpia parabrisas completo	Unidad	EVENTO	1	448.000
57.17		Cambiar solenoides o automatico del arranque	Unidad	EVENTO	1	280.000
57.18		Alinear luces	Unidad	EVENTO	1	33.600
57.19		Cambiar correa de alternador	Unidad	EVENTO	1	396.032
57.20		Cambiar faros de luces laterales delanteros	Unidad	EVENTO	1	470.400
57.21		Cambio de limpia parabrisas	Unidad	EVENTO	1	84.000
57.22		Cambio de bateria	Unidad	EVENTO	1	784.000
58	78180101-016	Servicio de Mant. Y Rep. De Sistemas de Aire Acondicionado TOYOTA HIACE CONMUTER 2005	Unidad	EVENTO	1	
58.1		sensor de presion de gas	Unidad	EVENTO	1	362.320
58.2		Carga de Gas 134 (Ecologico)	Unidad	EVENTO	1	392.000
58.3		Filtro AA	Unidad	EVENTO	1	392.000
58.4		Termostato	Unidad	EVENTO	1	320.208
58.5		Evaporador	Unidad	EVENTO	1	3.596.320
58.6		Ca?os AA	Unidad	EVENTO	1	1.840.160
58.7		Cambio de Compresor	Unidad	EVENTO	1	17.492.160
58.8		Aceite de Compresor	Unidad	EVENTO	1	136.640
58.9		Ruleman de Compresor	Unidad	EVENTO	1	916.048
58.10		juego de junta compresor	Unidad	EVENTO	1	602.672
58.11		Cambio de valvula de expansion de AA	Unidad	EVENTO	1	1.288.112
58.12		Cambio de bobina de AA	Unidad	EVENTO	1	2.395.792
58.13		Cambio de correa de A.A	Unidad	EVENTO	1	270.704
59	78180101-007	Servicio de Gomería TOYOTA HIACE CONMUTER 2005	Unidad	EVENTO	1	
59.1		Cambio de cubiertas	Unidad	EVENTO	1	896.000
60	78180101-014	Servicio de mantenimiento y reparacion de Motor - TOYOTA LAND CRUISER - AÑO 2007 - DIESEL	Unidad	EVENTO	1	0
60.1		SERVICIO DE MANTENIMIENTO CADA 5.000 KM.	Unidad	EVENTO	1	952.000
60.2		SERVICIO DE MANTENIMIENTO CADA 10.000 KM	Unidad	EVENTO	1	1.232.000
61	78180101-002	Servicio de reparacion y mantenimiento de SISTEMA DE CAJA y TRANSMISION TOYOTA TOYOTA LAND CRUISER 2007	Unidad	EVENTO	1	
61.1		Cambio Soporte de caja	Unidad	EVENTO	1	984.787

61.2		Cambio Eje directa y rodillo interior	Unidad	EVENTO	1	1.108.352
61.3		Cambio de crucetas, cardanes delanteros y traseros (completo)	Unidad	EVENTO	1	3.180.800
61.4		Caja de transferencia 4 x 4	Unidad	EVENTO	1	28.682.080
61.5		Cambio de engranaje 4 x 4	Unidad	EVENTO	1	1.066.576
61.6		Cambio de rulemán 4 x 4	Unidad	EVENTO	1	1.395.296
61.7		Cambio de juego de junta de caja 4 x 4	Unidad	EVENTO	1	689.310
61.8		Cambio de reten de caja 4 x 4	Unidad	EVENTO	1	670.432
61.9		Mantenimiento de sistema de Rueda Libre 4 x 4	Unidad	EVENTO	1	737.632
61.10		Cambiar reten de bancada	Unidad	EVENTO	1	436.576
62	78180101-003	Servicio de reparacion y mantenimiento de DIRECCION TOYOTA LAND CRUISER AÑO 2007	Unidad	EVENTO	1	
62.1		Cambiar muñequines – c/u – ambos lados	Unidad	EVENTO	1	407.654
62.2		Cambiar bomba de dirección hidráulica	Unidad	EVENTO	1	6.264.937
62.3		Cambiar caño de alta presión de dirección .hidráulica	Unidad	EVENTO	1	2.115.512
62.4		Reparar eje cardánica de dirección	Unidad	EVENTO	1	991.200
62.5		Reparar cremallera	Unidad	EVENTO	1	2.078.720
62.6		Cambiar guardapolvo de homocinética c/u ambos lados	Unidad	EVENTO	1	1.092.439
62.7		Cambiar homocinética	Unidad	EVENTO	1	6.329.277
62.8		Alineación y balanceo de ruedas	Unidad	EVENTO	1	246.400
62.9		Cambio de juego de bujes de barra estabilizadora delantera	Unidad	EVENTO	1	465.058
62.10		Cambiar rulemán carcasa	Unidad	EVENTO	1	2.210.347
62.11		Cambiar reten carcasa	Unidad	EVENTO	1	8.127.672
62.12		Cambio de rulemán punta eje	Unidad	EVENTO	1	656.678
62.13		Cambio de retén punta eje	Unidad	EVENTO	1	241.310
62.14		Cambio de retenes de diferenciales	Unidad	EVENTO	1	1.006.497
62.15		Cambio de rulemanes palieres traseros	Unidad	EVENTO	1	2.686.195
62.16		Cremallera de direccion	Unidad	EVENTO	1	12.051.200
62.17		Precap	Unidad	EVENTO	1	3.132.721
63	78180101-004	Servicio de reparacion y mantenimiento de SUSPENSION TOYOTA LAND CRUISER AÑO 2007	Unidad	EVENTO	1	
63.1		Cambiar amortiguador trasero c/u	Unidad	EVENTO	1	2.249.302
63.2		Cambiar amortiguador delantero c/u	Unidad	EVENTO	1	1.977.920
63.3		Cambiar buje parrilla inferior	Unidad	EVENTO	1	1.641.920
63.4		Cambiar buje barra estabilizadora	Unidad	EVENTO	1	97.515
63.5		Barra de torsion c/u	Unidad	EVENTO	1	1.626.576
63.6		Cambiar buje amortiguador	Unidad	EVENTO	1	399.056
63.7		Cambiar rótulas-p/ lado	Unidad	EVENTO	1	399.616
63.8		Cambiar espiral de suspensión c/u	Unidad	EVENTO	1	1.124.444
63.9		Cambiar buje parrilla superior	Unidad	EVENTO	1	1.759.968
64	78180101-006	Servicio de reparacion y mantenimiento de SISTEMA DE FRENOS TOYOTA LAND CRUISER AÑO 2007	Unidad	EVENTO	1	
64.1		Cambiar pastillas de freno delantero	Unidad	EVENTO	1	1.154.160
64.2		Cambiar pastillas de freno trasero	Unidad	EVENTO	1	861.280
64.3		Rectificar discos de freno –ambos	Unidad	EVENTO	1	145.600
64.4		Cambiar fibras, freno de mano ambos	Unidad	EVENTO	1	280.000
64.5		Cambiar juego reparo bomba central freno	Unidad	EVENTO	1	1.409.632
64.6		Cambiar bomba central de freno	Unidad	EVENTO	1	24.399.341
64.7		Cambiar juego reparación mordaza freno del.-c/u	Unidad	EVENTO	1	645.829
64.8		Rectificar tambor freno trasero- ambos	Unidad	EVENTO	1	145.600
64.9		Cambiar servofreno	Unidad	EVENTO	1	6.352.067
64.10		Cambiar caño flexible – Frenos	Unidad	EVENTO	1	371.379

64.11		Cambiar cabo de freno de mano	Unidad	EVENTO	1	1.034.382
64.12		Cementado zapatas frenos traseros	Unidad	EVENTO	1	409.472
65	78180101-009	Servicio de reparacion y mantenimiento de Sistema electrico TOYOTA LAND CRUISER AÑO 2007	Unidad	EVENTO	1	
65.1		Tablero	Unidad	EVENTO	1	9.682.830
65.2		Cambiar focos por unidad	Unidad	EVENTO	1	218.266
65.3		Cambiar palanca comando señaleros, luces	Unidad	EVENTO	1	1.962.608
65.4		Cambiar regulador de voltaje	Unidad	EVENTO	1	5.405.294
65.5		Cambiar llave contacto	Unidad	EVENTO	1	3.014.169
65.6		Cambiar terminal de batería	Unidad	EVENTO	1	586.674
65.7		Control de batería	Unidad	EVENTO	1	54.331
65.8		Control de carga del alternador	Unidad	EVENTO	1	54.331
65.9		Colocar relay luz alta	Unidad	EVENTO	1	554.661
65.10		Recargar batería	Unidad	EVENTO	1	39.200
65.11		Reparación de motor de arranque	Unidad	EVENTO	1	235.435
65.12		Reparar sistema .limpia parabrisas- completo	Unidad	EVENTO	1	506.240
65.13		Cambiar solenoide o automático del arranque	Unidad	EVENTO	1	1.768.176
65.14		Ajustar faro auxiliar	Unidad	EVENTO	1	140.000
65.15		Alinear luces	Unidad	EVENTO	1	140.000
65.16		Cambiar bulbo de aceite	Unidad	EVENTO	1	530.134
65.17		Cambiar bulbo de temperatura o Relay	Unidad	EVENTO	1	289.697
65.18		Reparar alternador	Unidad	EVENTO	1	1.108.352
65.19		Cambiar correa de alternador	Unidad	EVENTO	1	471.072
65.20		Cambiar faros de luces laterales delanteros	Unidad	EVENTO	1	4.986.240
65.21		Cambio de limpia parabrisas	Unidad	EVENTO	1	1.022.932
66	78180101-014	Servicio de reparacion y mantenimiento de Sistema de Motor TOYOTA LAND CRUISER AÑO 2007	Unidad	EVENTO	1	
66.1		Cambiar correa dentada motor	Unidad	EVENTO	1	489.001
66.2		Reparación completa de tapa motor	Unidad	EVENTO	1	1.120.000
66.3		Rectificación de cigüeñal	Unidad	EVENTO	1	896.000
66.4		Cambio de pistones	Unidad	EVENTO	1	5.909.729
66.5		Cambio de camisas (cilindros)	Unidad	EVENTO	1	5.069.120
66.6		Cambio de válvulas (admisión)	Unidad	EVENTO	1	2.308.199
66.7		Cambio de válvulas (escape)	Unidad	EVENTO	1	3.332.609
66.8		Cambio de guías de válvula	Unidad	EVENTO	1	2.064.922
66.9		Rectificación completa de motor	Unidad	EVENTO	1	3.920.000
66.10		Cambio de casquillo de viela	Unidad	EVENTO	1	672.551
66.11		Cambio de casquillo de bancada	Unidad	EVENTO	1	1.046.193
66.12		Cambio de juegos de aro	Unidad	EVENTO	1	3.413.704
66.13		Cambio de correas Varias	Unidad	EVENTO	1	506.240
66.14		Cambio de bomba de aceite	Unidad	EVENTO	1	5.965.120
66.15		Cambio de juegos de junta motor	Unidad	EVENTO	1	2.278.372
66.16		Cambio de bujía incandescente	Unidad	EVENTO	1	2.223.872
66.17		Limpieza y calibración de picos inyectores	Unidad	EVENTO	1	2.072.000
66.18		Cambio de pico inyector c/u	Unidad	EVENTO	1	2.513.950
66.19		Reparación y limpieza de bomba inyectora	Unidad	EVENTO	1	4.019.680
66.20		Cambiar bomba de agua	Unidad	EVENTO	1	2.034.165
66.21		Cambiar correa/cadena de distribución	Unidad	EVENTO	1	489.001
66.22		Cambiar polea rulemán tensor de correas	Unidad	EVENTO	1	919.610
66.23		Cambiar reten culata motor	Unidad	EVENTO	1	379.840

66.24		Cambiar reten frente motor	Unidad	EVENTO	1	118.711
66.25		Cambiar soporte motor	Unidad	EVENTO	1	1.425.030
66.26		Cambiar junta tapa balancín	Unidad	EVENTO	1	231.725
66.27		Reparación y limpieza de radiador	Unidad	EVENTO	1	392.000
66.28		Reparación caño de escape	Unidad	EVENTO	1	392.000
66.29		Regular válvulas	Unidad	EVENTO	1	280.000
66.30		Rectificar asiento válvulas y esmerilar	Unidad	EVENTO	1	1.120.000
66.31		Turbo	Unidad	EVENTO	1	26.432.585
66.32		Limpieza de tanque de combustible	Unidad	EVENTO	1	543.200
67	78180101-016	Servicio de Mant. Y Rep. De Sistemas de Aire Acondicionado TOYOTA LAND CRUISER AÑO 2007	Unidad	EVENTO	1	
67.1		Carga de Gas	Unidad	EVENTO	1	558.432
67.2		Cambio de filtro A.A.	Unidad	EVENTO	1	879.458
67.3		Reparación de Compresor de A.A.	Unidad	EVENTO	1	1.756.832
67.4		Cambio de Rulemán de Compresor A.A.	Unidad	EVENTO	1	513.582
67.5		Cambio de Correa de A.A.	Unidad	EVENTO	1	349.440
67.6		Cambio de Rulemán Tensor de Correa de A.A.	Unidad	EVENTO	1	325.987
67.7		Mantenimiento General del Acondicionador de Aire	Unidad	EVENTO	1	726.320
68	78180101-007	Servicio de Gomería TOYOTA LAND CRUISER AÑO 2007	Unidad	EVENTO	1	
68.1		Cambio de cubiertas	Unidad	EVENTO	1	896.000
					TOTAL	**952.981.611**

Observacion: Los precios unitarios cotizados deberan incluir el costo de la mano de obra y los repuestos originales.