ADENDA Nº 04

CONTRATACION DIRECTA SICOM Nº 10/2012
"MANTENIMIENTOS MENORES DE AUTO VEHICULOS SICOM

En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los 15 días del mes de Junio de 2.012, la Secretaría de Información y Comunicación para el Desarrollo de la Presidencia de la República, sede central, Edif. Capital Ayolas Nº 451 e/Estrella y Oliva, para su **CD SICOM Nº 10/2012 "MANTENIMIENTOS MENORES DE AUTO VEHICULOS SICOM"**, a través de la Unidad Operativa de Contrataciones, emite la presente Adenda a los efectos de ampliación de la especificaciones técnicas en los tres lotes del llamado y que afectan únicamente a los ítems señalados a continuación:- - - - - - - - - - -

ITEM	CODIGO CATALOGO	PRESENTACION	UNIDAD DE MEDIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCION DEL BIEN Y/O SERVIVIOS	ESPECIFICACIONES TECNICAS
PAC Nº 234.239 LINEA PRESUPUESTARIA 12-1-6-0-0-240-10-1-99 Unidad Responsable 27						
LOTE Nº 1: FORD FESTIVA, 4 PUERTAS, MODELO 1.995						
9	78180101-014	EVENTO	UNIDAD	1	Serv. de mant. y repar. de Motor	-Cambio de Tensor de Correa Dentada. -Ruleman de Tensor de Correa Dentada -2 Cambio soporte de Caja. - Calce lateral. - Casquillo de viela y bancada - Cepillado y/o Rebaje de Tapa Motor (Tornería) - Junta tapa, válvula, guia y reten de válvula - Cambio de retenes de frente motor - Reten bancada -3 Cambio soporte Motor. - Cambio de Aceite Motor Multigrado 90. 4 litros. -Cambio filtro de Aceite.

ITEM	CODIGO CATALOGO	PRESENTACION	UNIDAD DE MEDIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCION DEL BIEN Y/O SERVIVIOS	ESPECIFICACIONES TECNICAS
PAC Nº 234.239 LINEA PRESUPUESTARIA 12-1-6-0-0-240-10-1-99 Unidad Responsable 27						
LOTE Nº 2: TOYOTA HILUX DOBLE CABINA, 4 PUERTAS, MODELO 1.991						
9	78180101-014	EVENTO	UNIDAD	1	Serv. de mant. y repar. de Motor	-Cambio Casquillo Viela. -Cambio Casquillo Bancada. -Calce Lateral -4 Buje de Viela. -Cambio de Reten de Valvula. -Cambio de Juego de Junta (completo). -2 Tensor de Correa Dentada. - Cepillado y/o Rebaje de Tapa Motor (Tornería) - Ajuste de válvula, guia y reten de válvula. - Cambio de Aceite Motor Multigrado 90. 4 litros. -Cambio filtro de Aceite. -Cambio Aceite de caja de velocidades -Cambio Bomba de Aceite.

Lic. Laura Patricia Trinidad S.
Directora de Unidad Operativa de Contrataciones
Secretaría de Información y Comunicación para el Desarrollo
Presidencia de la República

ADENDA Nº 04

CONTRATACION DIRECTA SICOM Nº 10/2012

"MANTENIMIENTOS MENORES DE AUTO VEHICULOS SICOM

ITEM	CODIGO CATALOGO	PRESENTACION	UNIDAD DE MEDIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCION DEL BIEN Y/O SERVIVIOS	ESPECIFICACIONES TECNICAS
PAC Nº 234.239 LINEA PRESUPUESTARIA 12-1-6-0-0-240-10-1-99 Unidad Responsable 27						
LOTE Nº 3: MITSUBISHI L-300, MODELO 1.995						
8	78180101-014	EVENTO	UNIDAD	1	Serv. de mant. y repar. de Motor	-Cambio Casquillo Viela. -Cambio Casquillo Bancada. -4 Cambio Valvula de Admisión. -4 Cambio Valvula de Escape. -Buje de Viela. -Tensor de Correa Dentada (chico). -Tensor de Correa Dentada (grande). -Cepillado y/o Rebaje de Tapa Motor. -Cambio de Reten de Valvula. -Cambio de Filtro de Aceite. -Cambio de Aceite Motor (Cuatro Litros). -Cambio de buje de leva de balanceados. -Cambio de Juego de Junta (completo).

Obs.: Las Especificaciones Técnicas establecidas para los demás ítems, permanecen vigentes y sin modificaciones.----------

Lic. Laura Patricia Trinidad S.
Directora de Unidad Operativa de Contrataciones
Secretaría de Información y Comunicación para el Desarrollo
Presidencia de la República

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Secretaría de Información y Comunicación para el Desarrollo