Asunción, 13 de octubre de 2014

Señores
Participantes de la LPN Plurianual N° 21/2.014 -2.015
" REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EQUIPOS MÉDICOS DEL HOSPITAL DE CLÍNICAS " .
ID 280.525.-
Presente

La Unidad Operativa de Contrataciones dependiente de la Dirección de Administración y Finanzas de la Facultad de Ciencias Médicas comunica la Aclaración N° 1.

Consulta N°1:

- En referencia al Ítem 80. Equipo Portátil TOSHIBA. De acuerdo a nuestra visita realizada en el mes de Diciembre de 2013, el equipo estaba "No Operativo".

En esa visita los técnicos de Electromedicina indicaron que el equipo registra un código de error (09). Este código refiere a la siguiente descripción: "Aumento excesivo de temperatura de tubo de Rx".
Además, los técnicos de Electromedicina ya intentaron reparar el equipo, en este intento se pueden verificar **fusibles de alto amperaje cortados**, los mismos fueron anulados (bypass) para arrancar el equipo.
Se verifica también placas dañadas, componentes quemados en las mismas (**rectificador puente)**. Módulos sueltos y equipo completamente desmontado.
Sin embargo, en el pliego se solicita como repuestos solo las baterías, por esa razón solicitamos ampliar el plazo para realizar consultas para la buena verificación del mismo a fin de establecer los repuestos necesarios para la reparación y puesta en funcionamiento.

Respuesta: Lo solicitado no puede ser considerado en vista a los plazos de ejecución presupuestaria como también la necesidad en contar con el equipo reparado para brindar atención.-

C.P. Lilian Suarez
Jefa Interina
Unidad Operativa de Contrataciones