CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 08/14

"ADQUISICIÓN DE PRÓTESIS Y DE 1 (UN) FILTRO PARA EMBOLIZACIONES PARA LOS ASEGURADOS NÉSTOR RAMÓN FERNÁNDEZ CI 4.266.520 Y TEODOSIO CAÑETE CI 2.395.231 PACIENTES DE LOS SERVICIOS DE NEUROCIRUGÍA Y NEUROLOGÍA DEL HC"

ACLARACIÓN Nº 1

Asunción, 29 de abril de 2014

AL OFERENTE:

Con relación al llamado Contratación Directa Nº 08/14 **"ADQUISICIÓN DE PRÓTESIS Y DE 1 (UN) FILTRO PARA EMBOLIZACIONES PARA LOS ASEGURADOS NÉSTOR RAMÓN FERNÁNDEZ CI 4.266.520 Y TEODOSIO CAÑETE CI 2.395.231 PACIENTES DE LOS SERVICIOS DE NEUROCIRUGÍA Y NEUROLOGÍA DEL HC"**, se aclara el siguiente punto del Pliego de Bases y Condiciones:

CONSULTA 1: Con referencia al punto del Anexo E – Documentos de la Oferta
a) Copia de contratos y/o facturas emitidas dentro de los últimos (2012 y 2013), que demuestren la provisión de los bienes de la misma naturaleza a instituciones públicas o privadas.
¿El concepto "misma naturaleza" se entiende como el ítem ofertado? o como productos de la misma calidad que estén disponibles para soluciones neuroquirurgicas que solucionen de la misma manera el defecto, obteniendo el mismo resultado?.

Ejemplo:
Una placa recta 2.0 x 18 o 20 orificios con tornillos para craneotomías y/o un implante en forma de discos dobles para craneotomías (fijador de flap óseo).

RESPUESTA 1: Se refiere a las copias de contratos o facturas emitidas que demuestren la provisión del producto ofertado en otras Instituciones o entidades que debieron ser expedidas en los últimos 2 años (2012 y 2013).

CONSULTA 2: Con referencia al anexo c especificaciones técnicas de los bienes solicitan:
Placa con malla y tornillos para cirugía craneofacial: Sistemas de placas-mallas y tornillos para cirugía craneofacial.

Mencionan que la placa debe ir con los tornillos correspondientes, es decir, si es de 18 orificios con 18 tornillos o de 20 con los 20 tornillos que corresponden. En cuanto a la malla, esta también debe ser fijada con tornillos, cuantos tornillos debemos cotizar para la malla?.

RESPUESTA 2:

- **Para la Placa:** deben venir con la cantidad de tornillos correspondientes a la misma cantidad de agujeros.
- **Para la Malla:** deben venir con la cantidad de tornillos correspondientes a todos los agujeros de los 4 lados de la placa, es decir si tiene 10 x 10x10x10 agujeros serán 40 (cuarenta) tornillos.

Atentamente.