


**-24.4202160 -55.7158110**
**H7HM+WM SAN BLAS KO'ETI**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **MUNICIPALIDAD DE CURUGUATY**<br>COLONIA FORTUNA - DISTRITO CURUGUATY<br>DEPARTAMENTO DE CANINDEYU | REPARACION DE BLOQUE DE 2 AULAS<br>Esc. Bas. N° 2489 PROF. BENEFRIDA T. DE BECKER | Proyectista : Arq. Oscar Vega Fretes<br>Domicilio: Edmundo Reyes Nº 152 - San Lorenzo<br>FIRMA | **DISEÑO Nº**<br>001 |

MUNICIPALIDAD DE VILLA CURUGUATY * Dto. de Obras *




PLANTA ARQUITECTONICA

| | | | |
|---|---|---|---|
| **MUNICIPALIDAD DE CURUGUATY**<br>COLONIA FORTUNA - DISTRITO CURUGUATY<br>DEPARTAMENTO DE CANINDEYU | REPARACION DE BLOQUE DE 2 AULAS<br>Esc. Bas. N° 2489 PROF. BENEFRIDA T. DE BECKER | Proyectista : Arq. Oscar Vega Fretes<br>Domicilio: Edmundo Reyes N° 152 - San Lorenzo<br>FIRMA | **DISEÑO N°**<br>01 |

MUNICIPALIDAD DE VILLA CURUGUATY * Dto. de Obras *




CORTE TRANSVERSAL

| | | | |
|---|---|---|---|
| **MUNICIPALIDAD DE CURUGUATY**<br>COLONIA FORTUNA - DISTRITO CURUGUATY<br>DEPARTAMENTO DE CANINDEYU | REPARACION DE BLOQUE DE 2 AULAS<br>Esc. Bas. N° 2489 PROF. BENEFRIDA T. DE BECKER | Proyectista : Arq. Oscar Vega Fretes<br>Domicilio: Edmundo Reyes N° 152 - San Lorenzo<br>FIRMA | **DISEÑO N°**<br>02 |

MUNICIPALIDAD DE VILLA CURUGUATY * Dto. de Obras *




FACHADA FRONTAL

| | | | |
|---|---|---|---|
| **MUNICIPALIDAD DE CURUGUATY**<br>COLONIA FORTUNA - DISTRITO CURUGUATY<br>DEPARTAMENTO DE CANINDEYU | REPARACION DE BLOQUE DE 2 AULAS<br>Esc. Bas. N° 2489 PROF. BENEFRIDA T. DE BECKER | Proyectista : Arq. Oscar Vega Fretes<br>Domicilio: Edmundo Reyes N° 152 - San Lorenzo<br>FIRMA | **DISEÑO N°**<br>03 |

MUNICIPALIDAD DE VILLA CURUGUATY * Dto. de Obras *