
SANIDAD
CAMAROTE
DEPOSITO
ARMERIA
CAMAROTE
PELUQUERIA
CAMAROTE
CIRCULACION
Proyeccion de viga
7.10
0.50
3.80
0.44
3.60
3.72
16.05
0.55
1.70
0.20
5.20
0.15
5.30
3.60
5.40
3.90
30.00
0.60


0.50
3.80
7.10
7.10
7.10
7.10
0.50
3.60
0.40
0.40
3.60
1.90
2.30
1.70
5.20
5.30
0.40
0.15
0.20
0.40
3.60
5.40
3.73
0.15
0.55
3.90
0.60
3.60



REFERENCIAS		
M	EXTRACCIÓN DE MUESTRAS	
U	ENSAYO DE ULTRASONIDO	

REFERENCIAS DE DAÑOS	
Corrosión sup. en perfiles	
Fisuras en bovedillas	
Humedad	
Fisuras Inclinadas en mampostería	
Fisuras verticales en vigas	
Fisura en bovedilla con desprendimiento	
Desprendimiento en hormigón	
Desprendimiento en bovedilla	


Cara A
V1
V2
Cara B
V2
V1
Cara B
Cara A
Cara B
Cara B
Cara A



Elemento	Profundidad de fisuras (milímetros)			Abertura de fisuras (milímetros)
	Superior	Medio	Inferior	
VIGA V1 d	77	105	79	0,45-0,50
VIGA V2 d	62	129	145	0,45
VIGA V2 d	133	157	108	0,45


1.50
19.23
8.00
8.00
6.50
VIGUETA
RAP 12
VIGUETA


1.50
19.23
8.00
8.00
6.50
VIGUETA
RAP 12
VIGUETA