RESPUESTAS A LAS CONSULTAS ID N° 220 182 CD N° 31/2011 "Adquisición de Tintas y Tóner p/Nivel Central"

Asunción, 12 de abril de 2011

Para lo que hubiere lugar y para los fines pertinentes se da los siguientes resultados a las consultas realizadas:

Consulta 1:

Solicito que todos los productos requeridos para el llamado de referencia, específicamente de las marcas XEROX y OKI, sean suministros Originales de cada marca, No reacondicionados, No remanufacturados, No recargados y No Compatibles. Favor especificar.

Respuesta: Todos los productos deben ser originales (nuevo).

Consulta 2:

Para el ítem N° 01, Toner para Impresora OKI B6300, favor confirmar que el código de producto original es el 52114502.

Respuesta: Si, es el Código 52114502.

Consulta 3:

Para el ítem N° 02, Kit de reparación (cilindro para impresora OKI B410-430), favor confirmar que el código de producto original es el 43979001.

Respuesta: Si, es el Código 43979001.

Consulta 4:

Para el ítem N° 03, Cinta para impresora Carro Corto OKI 1120, favor confirmar que el código de producto original es el 43571801.

Respuesta: Si, es el Código 43571801.

Consulta 5:

Para el ítem N° 04, Cinta para impresora Carro Largo OKI serie 400, favor confirmar que el código de producto original es el 42377801.

Respuesta: Si, es el Código 42377801.

Emilce G. Pereira L., Jefa
Dpto. de Compras Menores
Dirección Operativa de Contrataciones
M.S.P. y B.S.

Consulta 6:

Para el ítem N° 10, Tóner para impresora XEROX 5016/5020, favor confirmar que el código de producto original es el 106R01277.

Respuesta: Si, es el Código106R01277.

Consulta 7:

Para el ítem N° 11, Kit de Mantenimiento Phaser 5550, favor confirmar que el código de producto original es el 109R00732.

Respuesta: Si, es el Código 109R00732.

Consulta 8:

Para el ítem N° 12, Tóner para Impresora Phaser 5550, favor confirmar que el código de producto original es el 106R01294.

Respuesta: Si, es el Código 106R01294.

Consulta 9:

Para el ítem N° 13, Kit de Mantenimiento para Impresora XEROX Phaser 5550, en el ítem N° 11, el mismo ya está siendo solicitado con esa descripción, favor confirmar que lo requerido es o lo mismo (el kit de mantenimiento no incluye cilindro, está incluido en el cartucho Tambor cod. 113R00670) Favor confirmar cual de los insumos requiere el Ministerio.

Respuesta: El ítem 13, el Kit es para el Código 113R00670 Drum.

Consulta 10:

Para el ítem N° 14, Tóner para Impresora Pe 120, favor confirmar que el código de producto original es el 013R00606.

Respuesta: Si, es el Código 013R00606.

Consulta 11:

El tóner solicitado tiene código106R01277, rendimiento 6.000 páginas?.

Respuesta: Si, es el Código106R01277 y el rendimiento es de 6.000 páginas.

Ministerio de Salud Pública y Bienes... Unidad de Informa...

Maurice G. Pereira L., Jefa
Dpto. de Compras Menores
Dir. Operativa de Contrataciones
M.S.P. y B.S.

Consulta 12:

El Kit de mantenimiento solicitado tiene código: 109R00732, rendimiento 300.000 páginas?.

Respuesta: Si, es el Código 109R00732 y el rendimiento es de 300.000 páginas.

Consulta 13:

El código del tóner solicitado es: 106R01294, rendimiento 35.000 páginas?.

Respuesta: Si, es el Código 106R01294 y el rendimiento es de 35.000 páginas.

Consulta 14:

El código del cilindro solicitado es: 113R00670, rendimiento 60.000 páginas?.

Respuesta: El ítem 13, el Kit es para el Código 113R00670 Drum y el rendimiento es de 60.000 páginas.

Consulta 15:

El tóner solicitado tiene código: 013R00606, rendimiento 5.000 páginas?.

Respuesta: Si, es el Código 013R00606 y el rendimiento es de 5.000 páginas.

Ministerio de Salud Pública y Bien... Unidad de Informática

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL DPTO. DE COMPRAS MENORES

Alice G. Perera L., Jefa
Dpto. de Compras Menores
Dirección Operativa de Contrataciones
M.S.P. y B.S.