ACTA DE APERTURA

Contratación Directa (CD) N° 33/2022 "Construcción de muralla en la Esc. Bas. N° 6876 Guarambaré" con ID N° 416586

En la ciudad de Guarambaré, Departamento Central, Republica de Paraguay, a los trece días del mes de agosto del año dos mil veintidós, siendo las 08:30 hs se da inicio al Acto de Apertura de sobres del llamado a Contratación Directa (CD) N° 33/2022, en presencia de la C.P. Leticia M. Echeverz Notario, Directora de la UOC, quien fija domicilio legal para este acto en la Avenida Teniente Nicasio Insaurralde esq. Domingo Martínez de Irala, en representación de la Municipalidad de Guarambaré. –

Las ofertas participantes son las siguientes:

N°	Razón Social	RUC	Dirección de correo electrónico	Representante p/ el acto de apertura
1	San Expedito Consultora de Rolando Porfirio Amarilla Servian	1513152-1	maara_servian@hotmail.com	-------
2	MLF Proyectos y Construcciones de María Liz Fleitas	4035710-4	mlfproyectos.const@hotmail.com	--------
3	TESAKA INGENIERIA SA	80097629-0	tesakaingenieriasa@gmail.com	Sra. Patricia Ysabel Vega con CI N° 1283547

Acto seguido se da inicio a la apertura y lectura de ofertas:

Documentos	San Expedito Consultora
Precio de la Oferta	**G. 132.617.471**
Constancia de SIPE	1685756
Formulario de la Oferta	PRESENTA
Garantía de mantenimiento de la oferta	PRESENTA
Fotocopia simple de la cédula de identidad del firmante de la oferta	PRESENTA
Fotocopia simple de los documentos que acrediten la existencia legal de la persona jurídica tales como la Escritura Pública de Constitución y protocolización de los Estatutos Sociales. Los estatutos deberán estar inscriptos en la Sección Personas Jurídicas de la Dirección	NO APLICA

TESAKA INGENIERÍA S.A.

MUNICIPALIDAD DE GUARAMBARÉ DEPARTAMENTO DE U.O.C.

General de Registros Públicos	
Cantidad de Folios	128

Documentos	MLF Proyec. & Const.
Precio de la Oferta	**G. 135.000.000**
Constancia de SIPE	1707035
Formulario de la Oferta	PRESENTA
Garantía de mantenimiento de la oferta	PRESENTA
Fotocopia simple de la cédula de identidad del firmante de la oferta	PRESENTA
Fotocopia simple de los documentos que acrediten la existencia legal de la persona jurídica tales como la Escritura Pública de Constitución y protocolización de los Estatutos Sociales. Los estatutos deberán estar inscriptos en la Sección Personas Jurídicas de la Dirección General de Registros Públicos	NO APLICA
Cantidad de Folios	18

Documentos	TESAKA INGENIERIA SA
Precio de la Oferta	**G. 123.213.528**
Constancia de SIPE	1707076
Formulario de la Oferta	PRESENTA
Garantía de mantenimiento de la oferta	PRESENTA
Fotocopia simple de la cédula de identidad del firmante de la oferta	PRESENTA
Fotocopia simple de los documentos que acrediten la existencia legal de la persona jurídica tales como la Escritura Pública de Constitución y protocolización de los Estatutos Sociales. Los estatutos deberán estar inscriptos en la Sección Personas Jurídicas de la Dirección General de Registros Públicos	PRESENTA
Cantidad de Folios	06

Observaciones: Se deja constancia de que a la hora fijada para la apertura el Sistema de Información de Contrataciones Públicas (SICP) no se encuentra disponible.

MUNICIPALIDAD DE GUARAMBARÉ
DEPARTAMENTO DE U.O.C.

TESAKA INGENIERIA S.A.

No existiendo otro punto que tratar, y siendo las 08:45 hs se da por terminado este acto y en prueba de conformidad firman al pie del presente para lo que hubiere lugar. -

MUNICIPALIDAD DE GUARAMBARE * DEPARTAMENTO DE U.O.C. *

.....

CP Leticia M. Echeverz N.
Directora de la UOC
Municipalidad de Guarambaré

.....
Carlos María Miranda
Asistente de la UOC

MUNICIPALIDAD DE GUARAMBARE * DEPARTAMENTO DE U.O.C. *

.....
Domi Servín
Asistente de la UOC

TESAKA INGENIERIA S.A.

.....
Sra. Patricia Ysabel Vega
TESAKA INGENIERIA SA

or con el servidor de Base de Datos (ERR-BD-001) .

LETICIA MAGALI ECHEVERZ NOTARIO [5240397-1165] - Convocante - Código SICP 1165

Cambiar contraseña Salir

Error de Aplicación

Ocurrió un error mientras se intentaba procesar su pedido.

Identificador del error: (sin_sesion-1660392297100)

Por favor cierre su navegador, vuelva a iniciarlo e intente de nuevo ingresar a la página.

Dirección de Tecnología de Información