ACTA DE APERTURA DE SOBRES Nº 04/2023: LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 04/2023

"Mantenimiento y Reparación de Equipos de Aire Acondicionado"- Plurianual. ID Nº 429.916----------

Proveedor/ Empresa: Bonaro

Nombre del Representante: Guillermo José Chiriani Biancotto C.I 3563579

Fecha: 3/nov./2023

Se deja constancia de las siguientes observaciones:

La Empresa Tecno Frío Presento en su planilla de Lote Nro 6 en el item 4 y 5 no ha colocado el monto máximo. En el lote Nro 8 en el Item 1 no ha colocado el monto máximo

La Empresa Electroteño en el Lote Nro 6 en el Item 4 y 5 no ha presentado monto máximo

La Empresa NOEL en la presentación en el lote 5 en el Item 14 no ha presentado monto mínimo. En el lote Nro 6 en el Item 4 y 5 no han presentado monto máximo

ACTA DE APERTURA DE SOBRES Nº 04/2023: LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 04/2023

"Mantenimiento y Reparación de Equipos de Aire Acondicionado"- Plurianual. ID Nº 429.916----------

Proveedor/ Empresa: Electrotaño Soluciones

Nombre del Representante: Lucio Chavez F. CI: 3653025

Fecha: 3/11/2023

Se deja constancia de las siguientes observaciones:

1) Bonzro: Presenta un monto total menos del minimo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones. El monto es (de) menos de 38.223.636.-

Electrotaño Soluciones
RUC: 3447978-3

Lucio Chavez F.
CI: 3653025

ACTA DE APERTURA DE SOBRES Nº 04/2023: LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 04/2023

"Mantenimiento y Reparación de Equipos de Aire Acondicionado"- Plurianual. ID Nº 429.916----------

Proveedor/ Empresa: Electrotoño Soluciones

Nombre del Representante: Lucila Chavez Fretes CI: 3.653.025

Fecha: 3/11/2023

Se deja constancia de las siguientes observaciones:

1) Bonzero: Falta DDJJ de Garantia de 6 meses por orden de Trabajos emitidos y sumatoria Total
2) Noel Ingeniería: Falta suma de subtotal Lote 5 y suma Total.
3) Que conste en acta que en el lote 6 item 4 y 5 no presenta manto máximo y lote 1, item 5 no presenta manto máximo y mínimo porque en la planilla del Precio original del sistema estaba vacío y tiene que ser capia fiel. Noel Ingeniería modifico el lote 1, item 5 manto maximo y minimo.

Electrotoño Soluciones
RUC: 3447978-3