Ministerio de TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

identidad

SNPP SERVICIO NACIONAL DE PROMOCIÓN PROFESIONAL

GOBIERNO NACIONAL Paraguay de la gente

Nota UOC N° 427 /2019

Asunción, 05 de noviembre de 2019.

CONSULTAS Y ACLARACIONES

REF.: LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL LPN N° 09/19 – CONSTRUCCION DE SEDE DEL SNPP EN GUARAMBARE – PLURIANUAL - ID N° 367.526

El Servicio Nacional de Promoción Profesional (SNPP), en uso de sus atribuciones, emite las siguientes **Aclaraciones** en base a las consultas realizadas:

CONSULTA 1

Item 4.9 Tanques de H° A° Inferior y Superior. 2,00 unidades

-En plano figura la ubicación del Tanque Elevado Superior, asi como el detalle con medidas de base. Cuál es la altura?

-Solicitamos ubicación y medidas del tanque inferior, ya que no figura en planos

-Solicitamos detalles de cálculo estructural de ambos tanques de H° A°

RESPUESTA:

Respuesta: Remitirse a Adenda 4.

CONSULTA 2:

Item 7.1 y 7.2 Mampostería de ladrillo cerámico visto 1 cara

-Indicar tipo de ladrillo cerámico: semi – prensado? De maquina laminado?

RESPUESTA:

Respuesta: Remitirse a Adenda 4.

CONSULTA 3:

11.1 Mamparas de placas de yeso acartonado con estructura de perfiles galvanizados

-No figura en planilla cantidades ni tipo de puertas en las mamparas de placas. Tampoco figura descripción de las puertas en las EETT

RESPUESTA:

Respuesta: Remitirse a Adenda 4.

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL – SERVICIO NACIONAL DE PROMOCIÓN PROFESIONAL – UNIDAD OP. CONTRAT.

CONSULTA 4:

11.2 Cielorraso placas de yeso acartonado con estructura de perfiles galvanizados

-En las EETT se describe 2 tipos de cielorrasos de placas de yeso cartonado. Con juntas tomadas y desmontables. Indicar el tipo de cielorraso a cotizar.

RESPUESTA:

Respuesta: Remitirse a Adenda 4.

CONSULTA 5:

Item 13.6 Vidrio fijo templado 10 mm. Con perfilaría de aluminio

-Todos son fijos? No hay ventanas en los baños.

RESPUESTA:

Respuesta: Remitirse a Adenda 4.

CONSULTA 6:

14.1 Mamparas divisorias para boxes de baños

-De que material? No figura en las EETT. No hay detalles

RESPUESTA:

Respuesta: Remitirse a Adenda 4.

CONSULTA 7:

16.5 Extensión de línea de MT Aérea y acometida de MT Aérea

-En la planilla de oferta figura como global. No hay planos ni detalles para realizar cómputos y poder cotizar.

RESPUESTA:

Respuesta: Remitirse a Adenda 4.

CONSULTA 8: Item 23 Desagüe cloacal

-No figuran en planillas de oferta, ni en los planos, las bombas de agua que se describen en las EETT

RESPUESTA:

Se adjuntan detalles en Adenda anterior publicada por la UOC.

CONSULTA 9:

Instalación hidráulica contra incendio

-No figuran en planilla de oferta, ni en los planos, las bombas de agua que se describen en las EETT

-Ampliar información sobre el Item 25.5 Excavación para pozo de agua sin bomba colocación de caños de 2 pulgadas. (ubicación, planos, EETT)

RESPUESTA:

Las bombas de agua serán objeto de otro llamado a Licitación.

Referente al sub ítem 25.5 Excavación para Pozo de Agua sin Bomba, Colocación de Caños de 2 pulgadas, será realizada cerca de la ubicación del Tanque de Agua Inferior.

Atentamente,

ECON. FERNANDO RUOTTI
DIRECTOR
Dirección de la Unidad Operativa de Contrataciones
Servicio Nacional de Promoción Profesional