DICTAMEN DC-FCV N° 031/2023

POR LA CUAL SE DETALLA LA METODOLOGÍA UTILIZADA PARA LA OBTENCIÓN DE PRECIOS REFERENCIALES (ART. 2 DE LA RES. DNCP N° 1890/2020) "POR LA CUAL SE REGULA LA ESTIMACIÓN DE PRECIOS Y SU PUBLICIDAD EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIONES PÚBLICAS EN EL MARCO DE LA LEY N° 2051/03".

El Departamento de Contrataciones de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad Nacional de Asunción, en cumplimiento a los Art. 4° y 15° de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas" y al Art. 2° de la Resolución DNCP N° 1890/2020, expide el presente Dictamen avalando el procedimiento para la Obtención del Precio de Referencia del ítem a licitar en el llamado para la **MANTENIMIENTO Y REPARACION DE IMPLEMENTOS AGRICOLA DEL DEPARTAMENTO DE PRODUCCION ANIMAL DE LA FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS UNA.**

A los efectos de la confección del precio, se utiliza el parámetro previsto por el Numeral del Anexo de la Resolución DNCP N° 1890/2020:

- ✓ 4 *"Precios de potenciales oferentes, requeridos a través de cualquier mecanismo que permita contar con la evidencia de la solicitud y su respuesta, tales como fax, correo electrónico, nota u otro medio comprobatorio idóneo"*.

Para el presente caso, la Convocante ha solicitado por correo electrónico los Presupuestos a "Potenciales Oferentes" del rubro que se adecuen a los requerimientos mínimos de las especificaciones técnicas a utilizar en este llamado; el cual han sido **18 (dieciocho)** en total y que se cita a continuación:

ITEM	NOMBRE DE LA EMPRESA	RUC
1	A & A IMPORTACIONES SRL	80004234-4
2	AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA	80003251-9
3	AUTOMOTORES Y MAQUINARIA S.A.E.C.A	80013366-8
4	DE LA SOBERA HNOS. SAIC EMISORA DE CAPITAL ABIERTO	80014256-0
5	EQUIPAMIENTOS INDUSTRIALES Y AGRICOLAS SRL	80002028-6
6	HIDRAULICA DEL BRASIL S.A.	80012207-0
7	IRIGOITIA REPRESENTACIONES E IMPORTACIONES DE MAQUINARIAS SOCIEDAD ANONIMA (IRIMAQ S.A.).	80052541-8
8	KUROSU Y CIA SA	80002592-0
9	M&C BUSSINES	3007180-1
10	MECANICAR S.A.	80055807-3
11	PROYEC S.A.E	80018379-7
12	RIEDER Y CIA. SACI	80002612-8
13	S. Pazos	2311940-3
14	S.A.C.I. H. PETERSEN	80002126-6
15	SETAC S.R.L.	80002604-7
16	TAPE RUVICHA SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO	80014552-6
17	TRACTO AGRO VIAL S.A.	80027587-0
18	SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOTOR	1051482-1

Del total han dado respuesta positiva 2 (dos) empresas:

ITEM	NOMBRE DE LA EMPRESA	RUC
1	SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOTOR	1051482-1
2	SETAC S.R.L.	80002604-7

Una vez procesados los datos, se ha elaborado el Formulario Análisis de Precios de Referencia utilizando los precios obtenidos de cada ítem.

Conforme al procedimiento realizado, se aclara que no se ha podido obtener los 3 (tres) presupuestos requeridos, que se adecuen a los requerimientos mínimos de las especificaciones técnicas a utilizar en este llamado; tal como se puede verificar en el Formulario de Análisis de Precios de Referencia, en los ítems:

ITEMS:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,106,107,108,109,110,111,112,113,114,115,116,117,118,119,120,121,122,123,124,125,126,127,128,129,130,131,132,133,134,135,136,137,138,139,140,141,142,143,144,145,146,147,148,149,150,151,152,153,154,155,156,157,158,159,170,171,172,173,174,175,176,177,178,179,180,181,182,183,184,185,186,187,188,189,190,191,192,193,194,195,186,197,198,199,200,201,202,203,204,205,206,207,208,209,210,211,212,213,214,215,216,217,218,219,220,221,222,223,224,225,226,227,228,229,230,231,232,233,234,235,236,237,238,239,240,241,242,243,244,245,246,247,248,249,250,251,252,253,254,255,256,257,258,259,260,261,262,263,264,265,266,267,268,269,270,271,272,273,274,275,276,277,278,279,280,281,282,283,284,285,286,287,288,289,290,291,292,293,294,295,296,297,298,299,300,301,302,303,304,305,306,307,308,309,310,311,312,313,314,315,316,317,318,319,320,321,322,323,324,325,326,327,328,329,330,331,332,333,334,335,336,337,338,339,340,341,342,343,344,345,346,347,348,349,350,351,352,353,357,358,359,360,361,362,363,364,365,366,367,368,369,370,371,372,373,374,375,376,377,378,379,380,381,382,383,384,385,386,387,388,389,390,391,392,393,394,395,396,397,398,399,400,401,402,403,404,405,406,407,408,409,410,411,412,413,414,415, si bien se ha realizado la combinación entre la cotización recibida por los potenciales oferentes, los precios obtenidos a través de las páginas web y verificado el historial de precios adjudicados en el SICP no pudiendo igualmente obtener los tres precios, a objeto del presente análisis, invocamos la **EXCEPCIONALIDAD** del caso por no poder cumplir con lo que la normativa que enuncia en el apartado de "Método para la elaboración de precios referenciales" donde debemos de seleccionar al menos tres precios obtenidos de la combinación de dos o más opciones.

En base a lo dispuesto en la normativa para la obtención de los precios referenciales, se ha agotado las instancias correspondientes para obtener dichos precios en el orden de análisis expuesto.

Los precios puestos en los llamados son referenciales, es decir, al solo efecto de determinar un presupuesto (una presunción de lo que podría costar el bien) sin embargo, son los competidores (oferentes) quienes finalmente determinan el precio en función a sus propios costos, mercado, competitividad y margen de utilidades no así la Convocante. Los precios de mercado son dinámicos, por lo tanto, pueden variar constantemente en función a las condiciones económicas no solo del país sino también de la región.

Conforme a lo actuado, y cumpliendo a los Art. 4° y 15° de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas" y al Art. 2° de la Resolución DNCP N° 1890/2020, esta Convocante establece los precios de referencia de los ítems a licitar en el llamado para la **MANTENIMIENTO Y REPARACION DE IMPLEMENTOS AGRICOLA DEL DEPARTAMENTO DE PRODUCCION ANIMAL DE LA FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS UNA,** conforme al FORMULARIO DE ANALISIS DE PRECIO DE REFERENCIA adjunto y al procedimiento aquí detallado.

Es mi Dictamen.

San Lorenzo, 01 de setiembre de 2023

C.P. Julio Armando
Jefe
Departamento de Contrataciones
FCV-UNA

FORMULARIO DE ANALISIS DE PRECIO DE REFERENCIA

San Lorenzo, 01 de setiembre de 2023

De conformidad con la Resolución DNCP N° 1890 de fecha 7 de mayo 2020, se procede a realizar la confección del Precio de Referencia a ser aplicado al procedimiento de contratación individualizado como **"MANTENIMIENTO Y REPARACION DE IMPLEMENTOS AGRICOLA DEL DEPARTAMENTO DE PRODUCCION ANIMAL DE LA FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS UNA"**.

PARAMETRO UTILIZADO

A los efectos de la confección del precio, se utiliza el parámetro previsto por el Numeral **4** (Precios de potenciales oferentes, requeridos a través de cualquier mecanismo que permita contar con la evidencia de la solicitud y su respuesta, tales como fax, correo electrónico, nota u otro medio comprobatorio idóneo) del Anexo de la Resolución DNCP N° 1890/2020:

Item	Descripción de bien, obra o servicio	Precio Unitario en Gs. (1)	Precio Unitario en Gs. (2)	Precio Referencial del llamado	Particularidad del rubro en el mercado
	ROTATIVAS				
	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ROTATIVA DE LA MARCA TATU, MODELO R2 1500				
1	Limpieza y lubricacion general	**1.720.000**	**2.500.000**	**2.110.000,00**	**No se ha podido obtener tres presupuestos con las mismas EETT requeridas a través de los potenciales oferentes ni a través del SICP.**
2	Aceite para rotativa por litro	**1.020.000**	**1.500.000**	**1.260.000,00**	**No se ha podido obtener tres presupuestos con las mismas EETT requeridas a través de los potenciales oferentes ni a través del SICP.**
3	Provision y cambio de grasa	**670.000**	**950.000**	**810.000,00**	**No se ha podido obtener tres presupuestos con las mismas EETT requeridas a través de los potenciales oferentes ni a través del SICP.**
4	Provision y reajuste de tuercas y tornillos	**920.000**	**1.200.000**	**1.060.000,00**	**No se ha podido obtener tres presupuestos con las mismas EETT requeridas a través de los potenciales oferentes ni a través del SICP.**
5	Provision y cambio ruleman de piñon	**2.620.000**	**1.400.000**	**2.010.000,00**	**No se ha podido obtener tres presupuestos con las mismas EETT requeridas a través de los potenciales oferentes ni a través del SICP.**
6	Provision y cambio reten de piñon	**570.000**	**800.000**	**685.000,00**	**No se ha podido obtener tres presupuestos con las mismas EETT requeridas a través de los potenciales oferentes ni a través del SICP.**
7	Provision y cambio de corona y piñon	**4.120.000**	**5.300.000**	**4.710.000,00**	**No se ha podido obtener tres presupuestos con las mismas EETT requeridas a través de los potenciales oferentes ni a través del SICP.**
8	Provision y cambio de eje porta cuchilla con tuerca y seguro	**1.720.000**	**2.300.000**	**2.010.000,00**	**No se ha podido obtener tres presupuestos con las mismas EETT requeridas a través de los potenciales oferentes ni a través del SICP.**
9	Provision y cambio de planchuela porta cuchilla con bulones	**2.300.000**		**2.300.000,00**	**No se ha podido obtener tres presupuestos con las mismas EETT requeridas a través de los potenciales oferentes ni a través del SICP.**
10	Provision y cambio de cuchilla con bulon	**2.620.000**	**3.600.000**	**3.110.000,00**	**No se ha podido obtener tres presupuestos con las mismas EETT requeridas a través de los potenciales oferentes ni a través del SICP.**
11	Provision y cambio rueda guia completo	**1.020.000**	**1.200.000**	**1.110.000,00**	**No se ha podido obtener tres presupuestos con las mismas EETT requeridas a través de los potenciales oferentes ni a través del SICP.**
12	Provision y cambio de perno acople	**770.000**	**650.000**	**710.000,00**	**No se ha podido obtener tres presupuestos con las mismas EETT requeridas a través de los potenciales oferentes ni a través del SICP.**
13	Provision y cambio de cruceta cardan	**770.000**	**950.000**	**860.000,00**	**No se ha podido obtener tres presupuestos con las mismas EETT requeridas a través de los potenciales oferentes ni a través del SICP.**
14	Provision y cambio centralizador	**1.920.000**	**1.500.000**	**1.710.000,00**	**No se ha podido obtener tres presupuestos con las mismas EETT requeridas a través de los potenciales oferentes ni a través del SICP.**
15	Provision y cambio de correa	**1.070.000**	**1.100.000**	**1.085.000,00**	**No se ha podido obtener tres presupuestos con las mismas EETT requeridas a través de los potenciales oferentes ni a través del SICP.**

16	Provision y cambio de patines laterales	**1.070.000**		**1.070.000,00**	**No se ha podido obtener tres presupuestos con las mismas EETT requeridas a través de los potenciales oferentes ni a través del SICP.**
17	Provision y cambio de cabezal	**1.920.000**		**1.920.000,00**	**No se ha podido obtener tres presupuestos con las mismas EETT requeridas a través de los potenciales oferentes ni a través del SICP.**
18	Provision y cambio de acople de cabezal	**1.920.000**		**1.920.000,00**	**No se ha podido obtener tres presupuestos con las mismas EETT requeridas a través de los potenciales oferentes ni a través del SICP.**
19	Trabajos de torneria	**2.500.000**	**3.000.000**	**2.750.000,00**	**No se ha podido obtener tres presupuestos con las mismas EETT requeridas a través de los potenciales oferentes ni a través del SICP.**
20	Reparacion completa de estructura metalica	**4.550.000**	**4.000.000**	**4.275.000,00**	**No se ha podido obtener tres presupuestos con las mismas EETT requeridas a través de los potenciales oferentes ni a través del SICP.**
21	Pintura completa con antioxido	**3.000.000**	**3.600.000**	**3.300.000,00**	**No se ha podido obtener tres presupuestos con las mismas EETT requeridas a través de los potenciales oferentes ni a través del SICP.**
22	Mantenimiento preventivo general	**4.150.000**	**4.500.000**	**4.325.000,00**	**No se ha podido obtener tres presupuestos con las mismas EETT requeridas a través de los potenciales oferentes ni a través del SICP.**
	COSECHADORAS				
	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE COSECHADORA DE FORRAJE DE LA MARCA NOGUEIRA, MODELO NEW PECUS				
23	Limpieza y lubricacion general	**1.720.000**	**3.200.000**	**2.460.000,00**	**No se ha podido obtener tres presupuestos con las mismas EETT requeridas a través de los potenciales oferentes ni a través del SICP.**
24	Provision y cambio de Aceite por litro	**1.020.000**	**2.500.000**	**1.760.000,00**	**No se ha podido obtener tres presupuestos con las mismas EETT requeridas a través de los potenciales oferentes ni a través del SICP.**
25	Provision y cambio de grasa	**670.000**	**950.000**	**810.000,00**	**No se ha podido obtener tres presupuestos con las mismas EETT requeridas a través de los potenciales oferentes ni a través del SICP.**
26	Provision y reajuste de tuercas	**920.000**	**1.100.000**	**1.010.000,00**	**No se ha podido obtener tres presupuestos con las mismas EETT requeridas a través de los potenciales oferentes ni a través del SICP.**
27	Provision y reajuste de tornillos	**370.000**	**1.100.000**	**735.000,00**	**No se ha podido obtener tres presupuestos con las mismas EETT requeridas a través de los potenciales oferentes ni a través del SICP.**
28	Provision y cambio ruleman	**2.620.000**	**9.700.000**	**6.160.000,00**	**No se ha podido obtener tres presupuestos con las mismas EETT requeridas a través de los potenciales oferentes ni a través del SICP.**
29	Provision y cambio de corona y piñon	**4.120.000**	**5.300.000**	**4.710.000,00**	**No se ha podido obtener tres presupuestos con las mismas EETT requeridas a través de los potenciales oferentes ni a través del SICP.**
30	Provision y cambio de eje porta cuchilla con tuerca y seguro	**1.420.000**	**2.600.000**	**2.010.000,00**	**No se ha podido obtener tres presupuestos con las mismas EETT requeridas a través de los potenciales oferentes ni a través del SICP.**
31	Provision y cambio de planchuela porta cuchilla con bulones	**770.000**	**1.100.000**	**935.000,00**	**No se ha podido obtener tres presupuestos con las mismas EETT requeridas a través de los potenciales oferentes ni a través del SICP.**
32	Provision y cambio de cuchilla con bulon	**2.620.000**	**1.800.000**	**2.210.000,00**	**No se ha podido obtener tres presupuestos con las mismas EETT requeridas a través de los potenciales oferentes ni a través del SICP.**
33	Provision y cambio de rodillo de alimentacion	**6.120.000**	**6.000.000**	**6.060.000,00**	**No se ha podido obtener tres presupuestos con las mismas EETT requeridas a través de los potenciales oferentes ni a través del SICP.**
34	Provision y cambio rueda guia completo	**1.020.000**	**800.000**	**910.000,00**	**No se ha podido obtener tres presupuestos con las mismas EETT requeridas a través de los potenciales oferentes ni a través del SICP.**
35	Provision y cambio de perno acople	**770.000**	**650.000**	**710.000,00**	**No se ha podido obtener tres presupuestos con las mismas EETT requeridas a través de los potenciales oferentes ni a través del SICP.**
36	Provision y cambio de cruceta cardan	**770.000**	**950.000**	**860.000,00**	**No se ha podido obtener tres presupuestos con las mismas EETT requeridas a través de los potenciales oferentes ni a través del SICP.**
37	Reparacion de caja de transmision TDF	**5.400.000**	**8.500.000**	**6.950.000,00**	**No se ha podido obtener tres presupuestos con las mismas EETT requeridas a través de los potenciales oferentes ni a través del SICP.**

38	Provision y cambio de caja de transmision TDF	**7.240.000**	**12.300.000**	**9.770.000,00**	**No se ha podido obtener tres presupuestos con las mismas EETT requeridas a través de los potenciales oferentes ni a través del SICP.**
39	Reparacion de caja de transmision del rotor	**3.950.000**	**6.000.000**	**4.975.000,00**	**No se ha podido obtener tres presupuestos con las mismas EETT requeridas a través de los potenciales oferentes ni a través del SICP.**
40	Provision y cambio de caja de transmision del rotor	**7.240.000**	**10.500.000**	**8.870.000,00**	**No se ha podido obtener tres presupuestos con las mismas EETT requeridas a través de los potenciales oferentes ni a través del SICP.**
41	Reparacion de cilindro hidraulico	**3.700.000**	**5.500.000**	**4.600.000,00**	**No se ha podido obtener tres presupuestos con las mismas EETT requeridas a través de los potenciales oferentes ni a través del SICP.**
42	Provision y cambio de cilindro hidraulico	**3.320.000**	**5.000.000**	**4.160.000,00**	**No se ha podido obtener tres presupuestos con las mismas EETT requeridas a través de los potenciales oferentes ni a través del SICP.**
43	Reparacion de motor hidraulico	**2.700.000**		**2.700.000,00**	**No se ha podido obtener tres presupuestos con las mismas EETT requeridas a través de los potenciales oferentes ni a través del SICP.**
44	Provision y cambio de motor hidraulico	**2.620.000**		**2.620.000,00**	**No se ha podido obtener tres presupuestos con las mismas EETT requeridas a través de los potenciales oferentes ni a través del SICP.**
45	Reparacion de caja de cambio de corte	**3.150.000**	**3.500.000**	**3.325.000,00**	**No se ha podido obtener tres presupuestos con las mismas EETT requeridas a través de los potenciales oferentes ni a través del SICP.**
46	Provision y cambio de caja de cambio de corte	**2.040.000**	**4.000.000**	**3.020.000,00**	**No se ha podido obtener tres presupuestos con las mismas EETT requeridas a través de los potenciales oferentes ni a través del SICP.**
47	Provision y cambio centralizador	**1.920.000**	**1.800.000**	**1.860.000,00**	**No se ha podido obtener tres presupuestos con las mismas EETT requeridas a través de los potenciales oferentes ni a través del SICP.**
48	Provision y cambio de correa	**1.070.000**		**1.070.000,00**	**No se ha podido obtener tres presupuestos con las mismas EETT requeridas a través de los potenciales oferentes ni a través del SICP.**
49	Provision y cambio de ruedas laterales	**1.620.000**		**1.620.000,00**	**No se ha podido obtener tres presupuestos con las mismas EETT requeridas a través de los potenciales oferentes ni a través del SICP.**
50	Provision y cambio de cabezal	**1.920.000**	**1.500.000**	**1.710.000,00**	**No se ha podido obtener tres presupuestos con las mismas EETT requeridas a través de los potenciales oferentes ni a través del SICP.**
51	Provision y cambio de acople de cabezal	**1.920.000**	**1.300.000**	**1.610.000,00**	**No se ha podido obtener tres presupuestos con las mismas EETT requeridas a través de los potenciales oferentes ni a través del SICP.**
52	Trabajos de torneria	**2.500.000**	**5.000.000**	**3.750.000,00**	**No se ha podido obtener tres presupuestos con las mismas EETT requeridas a través de los potenciales oferentes ni a través del SICP.**
53	Reparacion completa de estructura metalica	**4.550.000**	**5.000.000**	**4.775.000,00**	**No se ha podido obtener tres presupuestos con las mismas EETT requeridas a través de los potenciales oferentes ni a través del SICP.**
54	Pintura completa con antioxido	**3.000.000**	**3.600.000**	**3.300.000,00**	**No se ha podido obtener tres presupuestos con las mismas EETT requeridas a través de los potenciales oferentes ni a través del SICP.**
55	Mantenimiento preventivo general	**4.150.000**	**9.000.000**	**6.575.000,00**	**No se ha podido obtener tres presupuestos con las mismas EETT requeridas a través de los potenciales oferentes ni a través del SICP.**
	SEGADORAS				
	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SEGADORA DE LA MARCA YOMEL, MODELO MOSCATO 2400				
56	Limpieza y lubricacion general	**1.720.000**	**2.500.000**	**2.110.000,00**	**No se ha podido obtener tres presupuestos con las mismas EETT requeridas a través de los potenciales oferentes ni a través del SICP.**
57	Provision y cambio de Aceite por litro	**1.020.000**	**1.500.000**	**1.260.000,00**	**No se ha podido obtener tres presupuestos con las mismas EETT requeridas a través de los potenciales oferentes ni a través del SICP.**
58	Provision y cambio de grasa	**670.000**	**1.100.000**	**885.000,00**	**No se ha podido obtener tres presupuestos con las mismas EETT requeridas a través de los potenciales oferentes ni a través del SICP.**
59	Provision y reajuste de tuercas	**920.000**	**800.000**	**860.000,00**	**No se ha podido obtener tres presupuestos con las mismas EETT requeridas a través de los potenciales oferentes ni a través del SICP.**

60	Provision y reajuste de tornillos	**370.000**	**2.500.000**	**1.435.000,00**	**No se ha podido obtener tres presupuestos con las mismas EETT requeridas a través de los potenciales oferentes ni a través del SICP.**
61	Provision y cambio ruleman	**2.620.000**	**2.800.000**	**2.710.000,00**	**No se ha podido obtener tres presupuestos con las mismas EETT requeridas a través de los potenciales oferentes ni a través del SICP.**
62	Provision y cambio de corona y piñon	**4.120.000**	**5.000.000**	**4.560.000,00**	**No se ha podido obtener tres presupuestos con las mismas EETT requeridas a través de los potenciales oferentes ni a través del SICP.**
63	Provision y cambio de eje porta cuchilla con tuerca y seguro	**9.620.000**	**12.300.000**	**10.960.000,00**	**No se ha podido obtener tres presupuestos con las mismas EETT requeridas a través de los potenciales oferentes ni a través del SICP.**
64	Provision y cambio de planchuela porta cuchilla con bulones	**9.620.000**	**15.800.000**	**12.710.000,00**	**No se ha podido obtener tres presupuestos con las mismas EETT requeridas a través de los potenciales oferentes ni a través del SICP.**
65	Provision y cambio de cuchilla con bulon	**2.620.000**	**5.000.000**	**3.810.000,00**	**No se ha podido obtener tres presupuestos con las mismas EETT requeridas a través de los potenciales oferentes ni a través del SICP.**
66	Provision y cambio de eje porta disco con tuerca y seguro	**3.620.000**	**6.300.000**	**4.960.000,00**	**No se ha podido obtener tres presupuestos con las mismas EETT requeridas a través de los potenciales oferentes ni a través del SICP.**
67	Provision y cambio de planchuela porta disco con bulones	**1.920.000**	**3.000.000**	**2.460.000,00**	**No se ha podido obtener tres presupuestos con las mismas EETT requeridas a través de los potenciales oferentes ni a través del SICP.**
68	Provision y cambio de disco con bulon	**2.620.000**	**1.500.000**	**2.060.000,00**	**No se ha podido obtener tres presupuestos con las mismas EETT requeridas a través de los potenciales oferentes ni a través del SICP.**
69	Provision y cambio de lona protectora	**2.120.000**	**3.000.000**	**2.560.000,00**	**No se ha podido obtener tres presupuestos con las mismas EETT requeridas a través de los potenciales oferentes ni a través del SICP.**
70	Provision y cambio de perno acople	**770.000**	**1.300.000**	**1.035.000,00**	**No se ha podido obtener tres presupuestos con las mismas EETT requeridas a través de los potenciales oferentes ni a través del SICP.**
71	Provision y cambio de cruceta cardan	**770.000**	**800.000**	**785.000,00**	**No se ha podido obtener tres presupuestos con las mismas EETT requeridas a través de los potenciales oferentes ni a través del SICP.**
72	Reparacion de caja de transmision del rotor	**3.950.000**	**5.300.000**	**4.625.000,00**	**No se ha podido obtener tres presupuestos con las mismas EETT requeridas a través de los potenciales oferentes ni a través del SICP.**
73	Provision y cambio de caja de transmision del rotor	**7.240.000**	**12.500.000**	**9.870.000,00**	**No se ha podido obtener tres presupuestos con las mismas EETT requeridas a través de los potenciales oferentes ni a través del SICP.**
74	Reparacion de brazo telescopico	**1.850.000**	**2.500.000**	**2.175.000,00**	**No se ha podido obtener tres presupuestos con las mismas EETT requeridas a través de los potenciales oferentes ni a través del SICP.**
75	Provision y cambio de brazo telescopico	**2.620.000**	**4.500.000**	**3.560.000,00**	**No se ha podido obtener tres presupuestos con las mismas EETT requeridas a través de los potenciales oferentes ni a través del SICP.**
76	Reparacion de cilindro hidraulico	**3.700.000**	**2.500.000**	**3.100.000,00**	**No se ha podido obtener tres presupuestos con las mismas EETT requeridas a través de los potenciales oferentes ni a través del SICP.**
77	Provision y cambio de cilindro hidraulico	**3.320.000**	**4.000.000**	**3.660.000,00**	**No se ha podido obtener tres presupuestos con las mismas EETT requeridas a través de los potenciales oferentes ni a través del SICP.**
78	Provision y cambio centralizador	**1.920.000**	**2.300.000**	**2.110.000,00**	**No se ha podido obtener tres presupuestos con las mismas EETT requeridas a través de los potenciales oferentes ni a través del SICP.**
79	Provision y cambio de correa	**1.070.000**	**2.000.000**	**1.535.000,00**	**No se ha podido obtener tres presupuestos con las mismas EETT requeridas a través de los potenciales oferentes ni a través del SICP.**
80	Provision y cambio de cabezal	**1.920.000**	**2.600.000**	**2.260.000,00**	**No se ha podido obtener tres presupuestos con las mismas EETT requeridas a través de los potenciales oferentes ni a través del SICP.**
81	Provision y cambio de acople de cabezal	**1.920.000**	**2.200.000**	**2.060.000,00**	**No se ha podido obtener tres presupuestos con las mismas EETT requeridas a través de los potenciales oferentes ni a través del SICP.**
82	Trabajos de torneria	**2.500.000**	**3.000.000**	**2.750.000,00**	**No se ha podido obtener tres presupuestos con las mismas EETT requeridas a través de los potenciales oferentes ni a través del SICP.**
83	Reparacion completa de estructura metalica	**4.550.000**	**5.000.000**	**4.775.000,00**	**No se ha podido obtener tres presupuestos con las mismas EETT requeridas a través de los potenciales oferentes ni a través del SICP.**

84	Pintura completa con antioxido	**3.000.000**	**3.600.000**	**3.300.000,00**	**No se ha podido obtener tres presupuestos con las mismas EETT requeridas a través de los potenciales oferentes ni a través del SICP.**
85	Mantenimiento preventivo general	**4.150.000**	**5.500.000**	**4.825.000,00**	**No se ha podido obtener tres presupuestos con las mismas EETT requeridas a través de los potenciales oferentes ni a través del SICP.**
	RASTRAS				
	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE RASTRA DE LA MARCA TATU				
86	Limpieza y lubricacion general	**1.720.000**	**1.800.000**	**1.760.000,00**	**No se ha podido obtener tres presupuestos con las mismas EETT requeridas a través de los potenciales oferentes ni a través del SICP.**
87	Provision y cambio de Aceite por litro	**1.020.000**	**1.500.000**	**1.260.000,00**	**No se ha podido obtener tres presupuestos con las mismas EETT requeridas a través de los potenciales oferentes ni a través del SICP.**
88	Provision y cambio de grasa	**670.000**	**1.500.000**	**1.085.000,00**	**No se ha podido obtener tres presupuestos con las mismas EETT requeridas a través de los potenciales oferentes ni a través del SICP.**
89	Provision y reajuste de tuercas	**920.000**	**1.200.000**	**1.060.000,00**	**No se ha podido obtener tres presupuestos con las mismas EETT requeridas a través de los potenciales oferentes ni a través del SICP.**
90	Provision y reajuste de tornillos	**620.000**	**950.000**	**785.000,00**	**No se ha podido obtener tres presupuestos con las mismas EETT requeridas a través de los potenciales oferentes ni a través del SICP.**
91	Provision y cambio ruleman	**2.620.000**	**3.300.000**	**2.960.000,00**	**No se ha podido obtener tres presupuestos con las mismas EETT requeridas a través de los potenciales oferentes ni a través del SICP.**
92	Provision y cambio de eje porta disco liso con tuerca y seguro	**9.620.000**	**8.700.000**	**9.160.000,00**	**No se ha podido obtener tres presupuestos con las mismas EETT requeridas a través de los potenciales oferentes ni a través del SICP.**
93	Provision y cambio de planchuela porta disco liso con bulones	**1.920.000**	**2.500.000**	**2.210.000,00**	**No se ha podido obtener tres presupuestos con las mismas EETT requeridas a través de los potenciales oferentes ni a través del SICP.**
94	Provision y cambio de disco liso con bulon	**7.620.000**	**9.000.000**	**8.310.000,00**	**No se ha podido obtener tres presupuestos con las mismas EETT requeridas a través de los potenciales oferentes ni a través del SICP.**
95	Provision y cambio de eje porta disco dentado con tuerca y seguro	**9.620.000**	**8.700.000**	**9.160.000,00**	**No se ha podido obtener tres presupuestos con las mismas EETT requeridas a través de los potenciales oferentes ni a través del SICP.**
96	Provision y cambio de planchuela porta disco dentado con bulones	**1.920.000**	**2.500.000**	**2.210.000,00**	**No se ha podido obtener tres presupuestos con las mismas EETT requeridas a través de los potenciales oferentes ni a través del SICP.**
97	Provision y cambio de disco dentado con bulon	**9.620.000**	**14.200.000**	**11.910.000,00**	**No se ha podido obtener tres presupuestos con las mismas EETT requeridas a través de los potenciales oferentes ni a través del SICP.**
98	Provision y cambio de juego de mancales	**14.520.000**	**17.900.000**	**16.210.000,00**	**No se ha podido obtener tres presupuestos con las mismas EETT requeridas a través de los potenciales oferentes ni a través del SICP.**
99	Provision y cambio de bulon soporte de mancal	**670.000**	**800.000**	**735.000,00**	**No se ha podido obtener tres presupuestos con las mismas EETT requeridas a través de los potenciales oferentes ni a través del SICP.**
100	Provision y cambio de juego de mangueras con acople rapido	**2.620.000**	**3.800.000**	**3.210.000,00**	**No se ha podido obtener tres presupuestos con las mismas EETT requeridas a través de los potenciales oferentes ni a través del SICP.**
101	Provision y cambio de trozadera	**770.000**	**1.300.000**	**1.035.000,00**	**No se ha podido obtener tres presupuestos con las mismas EETT requeridas a través de los potenciales oferentes ni a través del SICP.**
102	Provision y cambio de junta y retenes	**820.000**	**1.200.000**	**1.010.000,00**	**No se ha podido obtener tres presupuestos con las mismas EETT requeridas a través de los potenciales oferentes ni a través del SICP.**
103	Provision y cambio de eje	**2.320.000**	**3.000.000**	**2.660.000,00**	**No se ha podido obtener tres presupuestos con las mismas EETT requeridas a través de los potenciales oferentes ni a través del SICP.**
104	Provision y cambio de ruleman para masa	**770.000**	**2.000.000**	**1.385.000,00**	**No se ha podido obtener tres presupuestos con las mismas EETT requeridas a través de los potenciales oferentes ni a través del SICP.**
105	Provision y cambio de reten para masa	**670.000**	**1.200.000**	**935.000,00**	**No se ha podido obtener tres presupuestos con las mismas EETT requeridas a través de los potenciales oferentes ni a través del SICP.**

106	Provision y cambio de corona y piñon	**4.120.000**		**4.120.000,00**	**No se ha podido obtener tres presupuestos con las mismas EETT requeridas a través de los potenciales oferentes ni a través del SICP.**
107	Provision y cambio de perno acople	**770.000**	**700.000**	**735.000,00**	**No se ha podido obtener tres presupuestos con las mismas EETT requeridas a través de los potenciales oferentes ni a través del SICP.**
108	Provision y cambio de cruceta cardan	**770.000**		**770.000,00**	**No se ha podido obtener tres presupuestos con las mismas EETT requeridas a través de los potenciales oferentes ni a través del SICP.**
109	Reparacion de brazo telescopico	**1.850.000**		**1.850.000,00**	**No se ha podido obtener tres presupuestos con las mismas EETT requeridas a través de los potenciales oferentes ni a través del SICP.**
110	Provision y cambio de brazo telescopico	**2.620.000**		**2.620.000,00**	**No se ha podido obtener tres presupuestos con las mismas EETT requeridas a través de los potenciales oferentes ni a través del SICP.**
111	Reparacion de cilindro hidraulico	**3.700.000**	**3.500.000**	**3.600.000,00**	**No se ha podido obtener tres presupuestos con las mismas EETT requeridas a través de los potenciales oferentes ni a través del SICP.**
112	Provision y cambio de cilindro hidraulico	**3.320.000**	**4.500.000**	**3.910.000,00**	**No se ha podido obtener tres presupuestos con las mismas EETT requeridas a través de los potenciales oferentes ni a través del SICP.**
113	Provision y cambio centralizador	**1.920.000**		**1.920.000,00**	**No se ha podido obtener tres presupuestos con las mismas EETT requeridas a través de los potenciales oferentes ni a través del SICP.**
114	Provision y cambio de cabezal	**1.920.000**		**1.920.000,00**	**No se ha podido obtener tres presupuestos con las mismas EETT requeridas a través de los potenciales oferentes ni a través del SICP.**
115	Provision y cambio de acople de cabezal	**1.920.000**		**1.920.000,00**	**No se ha podido obtener tres presupuestos con las mismas EETT requeridas a través de los potenciales oferentes ni a través del SICP.**
116	Trabajos de torneria	**2.500.000**	**3.500.000**	**3.000.000,00**	**No se ha podido obtener tres presupuestos con las mismas EETT requeridas a través de los potenciales oferentes ni a través del SICP.**
117	Reparacion completa de estructura metalica	**4.550.000**	**5.000.000**	**4.775.000,00**	**No se ha podido obtener tres presupuestos con las mismas EETT requeridas a través de los potenciales oferentes ni a través del SICP.**
118	Pintura completa con antioxido	**3.000.000**	**3.600.000**	**3.300.000,00**	**No se ha podido obtener tres presupuestos con las mismas EETT requeridas a través de los potenciales oferentes ni a través del SICP.**
119	Mantenimiento preventivo general	**4.150.000**	**6.000.000**	**5.075.000,00**	**No se ha podido obtener tres presupuestos con las mismas EETT requeridas a través de los potenciales oferentes ni a través del SICP.**
	ARADOS				
	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ARADO DE LA MARCA BALDAN				
120	Limpieza y lubricacion general	**1.320.000**	**2.000.000**	**1.660.000,00**	**No se ha podido obtener tres presupuestos con las mismas EETT requeridas a través de los potenciales oferentes ni a través del SICP.**
121	Provision y cambio de Aceite por litro	**920.000**	**1.500.000**	**1.210.000,00**	**No se ha podido obtener tres presupuestos con las mismas EETT requeridas a través de los potenciales oferentes ni a través del SICP.**
122	Provision y cambio de grasa	**670.000**	**1.500.000**	**1.085.000,00**	**No se ha podido obtener tres presupuestos con las mismas EETT requeridas a través de los potenciales oferentes ni a través del SICP.**
123	Provision y reajuste de tuercas	**820.000**	**1.200.000**	**1.010.000,00**	**No se ha podido obtener tres presupuestos con las mismas EETT requeridas a través de los potenciales oferentes ni a través del SICP.**
124	Provision y reajuste de tornillos	**620.000**	**950.000**	**785.000,00**	**No se ha podido obtener tres presupuestos con las mismas EETT requeridas a través de los potenciales oferentes ni a través del SICP.**
125	Provision y cambio ruleman	**2.620.000**	**2.700.000**	**2.660.000,00**	**No se ha podido obtener tres presupuestos con las mismas EETT requeridas a través de los potenciales oferentes ni a través del SICP.**
126	Provision y cambio de eje porta disco con tuerca y seguro	**3.620.000**	**4.500.000**	**4.060.000,00**	**No se ha podido obtener tres presupuestos con las mismas EETT requeridas a través de los potenciales oferentes ni a través del SICP.**
127	Provision y cambio de planchuela porta disco con bulones	**1.920.000**	**1.800.000**	**1.860.000,00**	**No se ha podido obtener tres presupuestos con las mismas EETT requeridas a través de los potenciales oferentes ni a través del SICP.**
128	Provision y cambio de disco con bulon	**2.620.000**	**5.100.000**	**3.860.000,00**	**No se ha podido obtener tres presupuestos con las mismas EETT requeridas a través de los potenciales oferentes ni a través del SICP.**

129	Provision y cambio de juego de mancales	**7.320.000**	**9.200.000**	**8.260.000,00**	**No se ha podido obtener tres presupuestos con las mismas EETT requeridas a través de los potenciales oferentes ni a través del SICP.**
130	Provision y cambio de bulon soporte de mancal	**670.000**	**800.000**	**735.000,00**	**No se ha podido obtener tres presupuestos con las mismas EETT requeridas a través de los potenciales oferentes ni a través del SICP.**
131	Provision y cambio de juego de mangueras con acople rapido	**2.620.000**	**3.800.000**	**3.210.000,00**	**No se ha podido obtener tres presupuestos con las mismas EETT requeridas a través de los potenciales oferentes ni a través del SICP.**
132	Provision y cambio de trozadera	**770.000**	**1.100.000**	**935.000,00**	**No se ha podido obtener tres presupuestos con las mismas EETT requeridas a través de los potenciales oferentes ni a través del SICP.**
133	Provision y cambio de junta y retenes	**620.000**	**1.000.000**	**810.000,00**	**No se ha podido obtener tres presupuestos con las mismas EETT requeridas a través de los potenciales oferentes ni a través del SICP.**
134	Provision y cambio de eje	**2.320.000**	**2.500.000**	**2.410.000,00**	**No se ha podido obtener tres presupuestos con las mismas EETT requeridas a través de los potenciales oferentes ni a través del SICP.**
135	Provision y cambio de ruleman para masa	**770.000**	**1.500.000**	**1.135.000,00**	**No se ha podido obtener tres presupuestos con las mismas EETT requeridas a través de los potenciales oferentes ni a través del SICP.**
136	Provision y cambio de reten para masa	**670.000**	**1.200.000**	**935.000,00**	**No se ha podido obtener tres presupuestos con las mismas EETT requeridas a través de los potenciales oferentes ni a través del SICP.**
137	Provision y cambio de corona y piñon	**4.120.000**		**4.120.000,00**	**No se ha podido obtener tres presupuestos con las mismas EETT requeridas a través de los potenciales oferentes ni a través del SICP.**
138	Provision y cambio de perno acople	**770.000**	**650.000**	**710.000,00**	**No se ha podido obtener tres presupuestos con las mismas EETT requeridas a través de los potenciales oferentes ni a través del SICP.**
139	Provision y cambio de cruceta cardan	**770.000**		**770.000,00**	**No se ha podido obtener tres presupuestos con las mismas EETT requeridas a través de los potenciales oferentes ni a través del SICP.**
140	Reparacion de brazo telescopico	**1.850.000**		**1.850.000,00**	**No se ha podido obtener tres presupuestos con las mismas EETT requeridas a través de los potenciales oferentes ni a través del SICP.**
141	Provision y cambio de brazo telescopico	**2.620.000**		**2.620.000,00**	**No se ha podido obtener tres presupuestos con las mismas EETT requeridas a través de los potenciales oferentes ni a través del SICP.**
142	Reparacion de cilindro hidraulico	**3.700.000**	**3.300.000**	**3.500.000,00**	**No se ha podido obtener tres presupuestos con las mismas EETT requeridas a través de los potenciales oferentes ni a través del SICP.**
143	Provision y cambio de cilindro hidraulico	**3.320.000**	**4.200.000**	**3.760.000,00**	**No se ha podido obtener tres presupuestos con las mismas EETT requeridas a través de los potenciales oferentes ni a través del SICP.**
144	Provision y cambio centralizador	**1.920.000**		**1.920.000,00**	**No se ha podido obtener tres presupuestos con las mismas EETT requeridas a través de los potenciales oferentes ni a través del SICP.**
145	Provision y cambio de cabezal	**1.920.000**		**1.920.000,00**	**No se ha podido obtener tres presupuestos con las mismas EETT requeridas a través de los potenciales oferentes ni a través del SICP.**
146	Provision y cambio de acople de cabezal	**1.920.000**		**1.920.000,00**	**No se ha podido obtener tres presupuestos con las mismas EETT requeridas a través de los potenciales oferentes ni a través del SICP.**
147	Trabajos de torneria	**2.500.000**	**3.500.000**	**3.000.000,00**	**No se ha podido obtener tres presupuestos con las mismas EETT requeridas a través de los potenciales oferentes ni a través del SICP.**
148	Reparacion completa de estructura metalica	**4.550.000**	**5.000.000**	**4.775.000,00**	**No se ha podido obtener tres presupuestos con las mismas EETT requeridas a través de los potenciales oferentes ni a través del SICP.**
149	Pintura completa con antioxido	**3.000.000**	**3.600.000**	**3.300.000,00**	**No se ha podido obtener tres presupuestos con las mismas EETT requeridas a través de los potenciales oferentes ni a través del SICP.**
150	Mantenimiento preventivo general	**4.150.000**	**5.300.000**	**4.725.000,00**	**No se ha podido obtener tres presupuestos con las mismas EETT requeridas a través de los potenciales oferentes ni a través del SICP.**
	SEMBRADORAS				
	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SEMBRADORA DE LA MARCA BALDAN, MODELO PLB 4 LINEAS				

151	Trabajos de torneria	**2.500.000**	**4.000.000**	**3.250.000,00**	**No se ha podido obtener tres presupuestos con las mismas EETT requeridas a través de los potenciales oferentes ni a través del SICP.**
152	Reparacion completa de estructura metalica	**4.550.000**	**5.000.000**	**4.775.000,00**	**No se ha podido obtener tres presupuestos con las mismas EETT requeridas a través de los potenciales oferentes ni a través del SICP.**
153	Pintura completa con antioxido	**3.000.000**	**3.000.000**	**3.000.000,00**	**No se ha podido obtener tres presupuestos con las mismas EETT requeridas a través de los potenciales oferentes ni a través del SICP.**
154	Mantenimiento preventivo general	**4.150.000**	**5.500.000**	**4.825.000,00**	**No se ha podido obtener tres presupuestos con las mismas EETT requeridas a través de los potenciales oferentes ni a través del SICP.**
155	Provision y cambio de Cilindro de la Barra de Tiro	**3.320.000**	**3.700.000**	**3.510.000,00**	**No se ha podido obtener tres presupuestos con las mismas EETT requeridas a través de los potenciales oferentes ni a través del SICP.**
156	Provision y cambio de Tuerca M8 X 1,25	**440.000**	**600.000**	**520.000,00**	**No se ha podido obtener tres presupuestos con las mismas EETT requeridas a través de los potenciales oferentes ni a través del SICP.**
157	Provision y cambio de Arandela De Presión M8 Media	**410.000**	**550.000**	**480.000,00**	**No se ha podido obtener tres presupuestos con las mismas EETT requeridas a través de los potenciales oferentes ni a través del SICP.**
158	Provision y cambio de Arandela Lisa De Ø8,5 X Ø20 X 2,00Mm	**410.000**	**550.000**	**480.000,00**	**No se ha podido obtener tres presupuestos con las mismas EETT requeridas a través de los potenciales oferentes ni a través del SICP.**
159	Provision y cambio de Tornillo Cab. Cuadrada M8 X 97Mm	**410.000**	**500.000**	**455.000,00**	**No se ha podido obtener tres presupuestos con las mismas EETT requeridas a través de los potenciales oferentes ni a través del SICP.**
	Carrito con Rueda de Hierro con Caja de Abono				**No se ha podido obtener tres presupuestos con las mismas EETT requeridas a través de los potenciales oferentes ni a través del SICP.**
160	Provision y cambio de Anillo De Retencion	**410.000**	**550.000**	**480.000,00**	**No se ha podido obtener tres presupuestos con las mismas EETT requeridas a través de los potenciales oferentes ni a través del SICP.**
161	Provision y cambio de Arandela De Presión M10 Media	**410.000**	**500.000**	**455.000,00**	**No se ha podido obtener tres presupuestos con las mismas EETT requeridas a través de los potenciales oferentes ni a través del SICP.**
162	Provision y cambio de Arandela De Presión M12 Media	**410.000**	**500.000**	**455.000,00**	**No se ha podido obtener tres presupuestos con las mismas EETT requeridas a través de los potenciales oferentes ni a través del SICP.**
163	Provision y cambio de Arandela De Presión M16 Media	**410.000**	**550.000**	**480.000,00**	**No se ha podido obtener tres presupuestos con las mismas EETT requeridas a través de los potenciales oferentes ni a través del SICP.**
164	Provision y cambio de Arandela De Presión M8 Media	**410.000**	**500.000**	**455.000,00**	**No se ha podido obtener tres presupuestos con las mismas EETT requeridas a través de los potenciales oferentes ni a través del SICP.**
165	Provision y cambio de Arandela Lisa De Ø13,3 X Ø35,5 X 3,00Mm	**410.000**	**560.000**	**485.000,00**	**No se ha podido obtener tres presupuestos con las mismas EETT requeridas a través de los potenciales oferentes ni a través del SICP.**
166	Provision y cambio de Arandela Lisa De Ø16,5 X Ø29 X 1,21Mm	**410.000**	**580.000**	**495.000,00**	**No se ha podido obtener tres presupuestos con las mismas EETT requeridas a través de los potenciales oferentes ni a través del SICP.**
167	Provision y cambio de Arandela Lisa De Ø17 X Ø44 X 4,75Mm(Zincada)	**410.000**	**590.000**	**500.000,00**	**No se ha podido obtener tres presupuestos con las mismas EETT requeridas a través de los potenciales oferentes ni a través del SICP.**
168	Provision y cambio de Arandela Lisa De Ø20 X Ø31 X 1,21Mm	**410.000**	**600.000**	**505.000,00**	**No se ha podido obtener tres presupuestos con las mismas EETT requeridas a través de los potenciales oferentes ni a través del SICP.**
169	Provision y cambio de Arandela Lisa De Ø8,5 X Ø20 X 2,00Mm	**410.000**	**610.000**	**510.000,00**	**No se ha podido obtener tres presupuestos con las mismas EETT requeridas a través de los potenciales oferentes ni a través del SICP.**
170	Provision y cambio de Barra Inferior De Articulación Del Soporte	**1.920.000**	**1.500.000**	**1.710.000,00**	**No se ha podido obtener tres presupuestos con las mismas EETT requeridas a través de los potenciales oferentes ni a través del SICP.**
171	Provision y cambio de Buje De Ø13 X Ø19 X 52Mm	**670.000**	**1.400.000**	**1.035.000,00**	**No se ha podido obtener tres presupuestos con las mismas EETT requeridas a través de los potenciales oferentes ni a través del SICP.**
172	Provision y cambio de Buje De Ø21/32" X Ø7/8" X 11,3Mm	**670.000**	**1.480.000**	**1.075.000,00**	**No se ha podido obtener tres presupuestos con las mismas EETT requeridas a través de los potenciales oferentes ni a través del SICP.**
173	Provision y cambio de Buje Fijación De La Varrila Del Resorte	**670.000**	**1.000.000**	**835.000,00**	**No se ha podido obtener tres presupuestos con las mismas EETT requeridas a través de los potenciales oferentes ni a través del SICP.**

174	Provision y cambio de Cadena de 51 Eslabones	**2.040.000**	**1.250.000**	**1.645.000,00**	**No se ha podido obtener tres presupuestos con las mismas EETT requeridas a través de los potenciales oferentes ni a través del SICP.**
175	Provision y cambio de Chapa de Proteccion de la Cadena Inferior	**670.000**	**800.000**	**735.000,00**	**No se ha podido obtener tres presupuestos con las mismas EETT requeridas a través de los potenciales oferentes ni a través del SICP.**
176	Provision y cambio de Chapa Del Tensor	**670.000**	**800.000**	**735.000,00**	**No se ha podido obtener tres presupuestos con las mismas EETT requeridas a través de los potenciales oferentes ni a través del SICP.**
177	Provision y cambio de Chapa Superior Articulación Soporte	**670.000**	**1.000.000**	**835.000,00**	**No se ha podido obtener tres presupuestos con las mismas EETT requeridas a través de los potenciales oferentes ni a través del SICP.**
178	Provision y cambio de Chasis de la Linea	**2.620.000**		**2.620.000,00**	**No se ha podido obtener tres presupuestos con las mismas EETT requeridas a través de los potenciales oferentes ni a través del SICP.**
179	Provision y cambio de Contraperno 3/16" X 1.1/2" (Zincado Blanco)	**620.000**	**700.000**	**660.000,00**	**No se ha podido obtener tres presupuestos con las mismas EETT requeridas a través de los potenciales oferentes ni a través del SICP.**
180	Provision y cambio de Contraperno 3/8" X 2.1/2" (Zincado Blanco)	**620.000**	**750.000**	**685.000,00**	**No se ha podido obtener tres presupuestos con las mismas EETT requeridas a través de los potenciales oferentes ni a través del SICP.**
181	Provision y cambio de Eje De La Rueda Compactadora	**7.620.000**	**8.100.000**	**7.860.000,00**	**No se ha podido obtener tres presupuestos con las mismas EETT requeridas a través de los potenciales oferentes ni a través del SICP.**
182	Provision y cambio de Eje Sextavado 1/2" X 15,30Mm	**970.000**	**2.000.000**	**1.485.000,00**	**No se ha podido obtener tres presupuestos con las mismas EETT requeridas a través de los potenciales oferentes ni a través del SICP.**
183	Provision y cambio de Eje Sextavado 1/2" X 62Mm	**970.000**	**2.300.000**	**1.635.000,00**	**No se ha podido obtener tres presupuestos con las mismas EETT requeridas a través de los potenciales oferentes ni a través del SICP.**
184	Provision y cambio de Eje Sextavado Da Resorte C/Rosca M10	**970.000**	**1.900.000**	**1.435.000,00**	**No se ha podido obtener tres presupuestos con las mismas EETT requeridas a través de los potenciales oferentes ni a través del SICP.**
185	Provision y cambio de Engranaje	**1.920.000**	**3.500.000**	**2.710.000,00**	**No se ha podido obtener tres presupuestos con las mismas EETT requeridas a través de los potenciales oferentes ni a través del SICP.**
186	Provision y cambio de Engranaje De 12 Dientes	**1.920.000**	**2.500.000**	**2.210.000,00**	**No se ha podido obtener tres presupuestos con las mismas EETT requeridas a través de los potenciales oferentes ni a través del SICP.**
187	Provision y cambio de Engranaje De 8 Dientes	**1.920.000**	**1.700.000**	**1.810.000,00**	**No se ha podido obtener tres presupuestos con las mismas EETT requeridas a través de los potenciales oferentes ni a través del SICP.**
188	Grasero 1/4"	**1.000.000**	**1.000.000**	**1.000.000,00**	**No se ha podido obtener tres presupuestos con las mismas EETT requeridas a través de los potenciales oferentes ni a través del SICP.**
189	Grasero 1/8"	**1.100.000**	**1.100.000**	**1.100.000,00**	**No se ha podido obtener tres presupuestos con las mismas EETT requeridas a través de los potenciales oferentes ni a través del SICP.**
190	Provision y cambio de Limpiador De La Rueda De Hierro	**820.000**	**1.200.000**	**1.010.000,00**	**No se ha podido obtener tres presupuestos con las mismas EETT requeridas a través de los potenciales oferentes ni a través del SICP.**
191	Provision y cambio de Maza Del Eje De Transmision	**2.320.000**	**2.600.000**	**2.460.000,00**	**No se ha podido obtener tres presupuestos con las mismas EETT requeridas a través de los potenciales oferentes ni a través del SICP.**
192	Provision y cambio de Maza Derecho Menor De La Rueda Compactadora	**1.950.000**	**2.200.000**	**2.075.000,00**	**No se ha podido obtener tres presupuestos con las mismas EETT requeridas a través de los potenciales oferentes ni a través del SICP.**
193	Provision y cambio de Maza Izquierdo Menor de La Rueda Compactadora	**1.950.000**	**2.200.000**	**2.075.000,00**	**No se ha podido obtener tres presupuestos con las mismas EETT requeridas a través de los potenciales oferentes ni a través del SICP.**
194	Provision y cambio de Perno Elastico Pesado Ø6 X 36Mm	**770.000**	**900.000**	**835.000,00**	**No se ha podido obtener tres presupuestos con las mismas EETT requeridas a través de los potenciales oferentes ni a través del SICP.**
195	Provision y cambio de Piñon De 15 Dientes	**1.620.000**	**2.800.000**	**2.210.000,00**	**No se ha podido obtener tres presupuestos con las mismas EETT requeridas a través de los potenciales oferentes ni a través del SICP.**
196	Provision y cambio de Proteccion De La Cadena Inferior Completa	**770.000**	**800.000**	**785.000,00**	**No se ha podido obtener tres presupuestos con las mismas EETT requeridas a través de los potenciales oferentes ni a través del SICP.**
197	Provision y cambio de Resorte Helicoidal Ø11 X Ø15 X 53Mm	**870.000**	**1.220.000**	**1.045.000,00**	**No se ha podido obtener tres presupuestos con las mismas EETT requeridas a través de los potenciales oferentes ni a través del SICP.**

198	Provision y cambio de Resorte Helicoidal Ø14 X Ø19 X 130Mm	**870.000**	**1.200.000**	**1.035.000,00**	**No se ha podido obtener tres presupuestos con las mismas EETT requeridas a través de los potenciales oferentes ni a través del SICP.**
199	Provision y cambio de Rueda Compactadora De Goma Completa	**3.620.000**	**5.500.000**	**4.560.000,00**	**No se ha podido obtener tres presupuestos con las mismas EETT requeridas a través de los potenciales oferentes ni a través del SICP.**
200	Provision y cambio de Soporte Con Caja De Abono	**1.920.000**	**3.000.000**	**2.460.000,00**	**No se ha podido obtener tres presupuestos con las mismas EETT requeridas a través de los potenciales oferentes ni a través del SICP.**
201	Provision y cambio de Soporte De La Base Del Distribuidor De Semilla	**1.920.000**	**2.800.000**	**2.360.000,00**	**No se ha podido obtener tres presupuestos con las mismas EETT requeridas a través de los potenciales oferentes ni a través del SICP.**
202	Provision y cambio de Soporte De La Rueda Compactadora	**1.920.000**	**2.300.000**	**2.110.000,00**	**No se ha podido obtener tres presupuestos con las mismas EETT requeridas a través de los potenciales oferentes ni a través del SICP.**
203	Provision y cambio de Soporte Del Eje	**1.920.000**	**2.800.000**	**2.360.000,00**	**No se ha podido obtener tres presupuestos con las mismas EETT requeridas a través de los potenciales oferentes ni a través del SICP.**
204	Provision y cambio de Tapa de Cadena Menor Plb	**570.000**	**900.000**	**735.000,00**	**No se ha podido obtener tres presupuestos con las mismas EETT requeridas a través de los potenciales oferentes ni a través del SICP.**
205	Provision y cambio de Tensor De Cadena Completo	**570.000**	**1.200.000**	**885.000,00**	**No se ha podido obtener tres presupuestos con las mismas EETT requeridas a través de los potenciales oferentes ni a través del SICP.**
206	Provision y cambio de Tornillo Cab. Francesa M10 X 1,50 X 25Mm Cl8.8 Rt	**440.000**	**620.000**	**530.000,00**	**No se ha podido obtener tres presupuestos con las mismas EETT requeridas a través de los potenciales oferentes ni a través del SICP.**
207	Provision y cambio de Tornillo Cab. Sextavada M10 X 1,50 X 60Mm Cl8,8 Rt	**440.000**	**630.000**	**535.000,00**	**No se ha podido obtener tres presupuestos con las mismas EETT requeridas a través de los potenciales oferentes ni a través del SICP.**
208	Provision y cambio de Tornillo Cab. Sextavada M10 X 1,50 X 65Mm Cl8.8 Rp	**440.000**	**640.000**	**540.000,00**	**No se ha podido obtener tres presupuestos con las mismas EETT requeridas a través de los potenciales oferentes ni a través del SICP.**
209	Provision y cambio de Tornillo Cab. Sextavada M12 X 1,75 X 30Mm Cl8.8 Rt C/Ponta	**440.000**	**650.000**	**545.000,00**	**No se ha podido obtener tres presupuestos con las mismas EETT requeridas a través de los potenciales oferentes ni a través del SICP.**
210	Provision y cambio de Tornillo Cab. Sextavada M12 X 1,75 X 40Mm Cl8.8 Rp	**440.000**	**650.000**	**545.000,00**	**No se ha podido obtener tres presupuestos con las mismas EETT requeridas a través de los potenciales oferentes ni a través del SICP.**
211	Provision y cambio de Tornillo Cab. Sextavada M12 X 1,75 X 60Mm Cl8.8 Rt	**440.000**	**650.000**	**545.000,00**	**No se ha podido obtener tres presupuestos con las mismas EETT requeridas a través de los potenciales oferentes ni a través del SICP.**
212	Provision y cambio de Tornillo Cab. Sextavada M12 X 1,75 X 90Mm Cl8.8 Rp	**440.000**	**650.000**	**545.000,00**	**No se ha podido obtener tres presupuestos con las mismas EETT requeridas a través de los potenciales oferentes ni a través del SICP.**
213	Provision y cambio de Tornillo Cab. Sextavada M16 X 2,00 X 50Mm Cl8.8 Rt	**410.000**	**580.000**	**495.000,00**	**No se ha podido obtener tres presupuestos con las mismas EETT requeridas a través de los potenciales oferentes ni a través del SICP.**
214	Provision y cambio de Tornillo Cab. Sextavada M8 X 1,25 X 20Mm Cl8.8 Rt	**440.000**	**700.000**	**570.000,00**	**No se ha podido obtener tres presupuestos con las mismas EETT requeridas a través de los potenciales oferentes ni a través del SICP.**
215	Provision y cambio de Tornillo Cab. Sextavada M8 X 1,25 X 25Mm Cl8.8 Rt	**440.000**	**710.000**	**575.000,00**	**No se ha podido obtener tres presupuestos con las mismas EETT requeridas a través de los potenciales oferentes ni a través del SICP.**
216	Provision y cambio de Traba C/Argola Ø5,75 X 40Mm	**440.000**	**500.000**	**470.000,00**	**No se ha podido obtener tres presupuestos con las mismas EETT requeridas a través de los potenciales oferentes ni a través del SICP.**
217	Provision y cambio de Traba Del Engranaje	**420.000**	**500.000**	**460.000,00**	**No se ha podido obtener tres presupuestos con las mismas EETT requeridas a través de los potenciales oferentes ni a través del SICP.**
218	Provision y cambio de Tuerca Sextavada Autobloqueo C/Nylon Baixa M16 X 2,00 Ma Cl8 Ch.24Mm Alt.16,00Mm (Zincado Branco)	**410.000**	**550.000**	**480.000,00**	**No se ha podido obtener tres presupuestos con las mismas EETT requeridas a través de los potenciales oferentes ni a través del SICP.**
219	Provision y cambio de Tuerca Sextavada M10 X 1,50 Ma Cl8 Ch.17Mm Alt.8,00Mm	**410.000**	**550.000**	**480.000,00**	**No se ha podido obtener tres presupuestos con las mismas EETT requeridas a través de los potenciales oferentes ni a través del SICP.**
220	Provision y cambio de Tuerca Sextavada M12 X 1,75 Ma Cl8 Ch.19Mm Alt.10,00Mm	**410.000**	**580.000**	**495.000,00**	**No se ha podido obtener tres presupuestos con las mismas EETT requeridas a través de los potenciales oferentes ni a través del SICP.**
221	Provision y cambio de Tuerca Sextavada M16 X 2,00 Ma Cl8 Ch.24Mm Alt.13,00Mm	**410.000**	**590.000**	**500.000,00**	**No se ha podido obtener tres presupuestos con las mismas EETT requeridas a través de los potenciales oferentes ni a través del SICP.**

222	Provision y cambio de Tuerca Sextavada M8 X 1,25 Ma Cl8 Ch.13Mm Alt.6,50Mm	410.000	560.000	485.000,00	No se ha podido obtener tres presupuestos con las mismas EETT requeridas a través de los potenciales oferentes ni a través del SICP.
223	Tuerca Sextavada M8 X 1,25 Ma Cl8 Ch.13Mm Alt.6,50Mm	370.000	600.000	485.000,00	No se ha podido obtener tres presupuestos con las mismas EETT requeridas a través de los potenciales oferentes ni a través del SICP.
224	Varilla Del Resorte	570.000	600.000	585.000,00	No se ha podido obtener tres presupuestos con las mismas EETT requeridas a través de los potenciales oferentes ni a través del SICP.
225	Varilla Delantera Con Resorte Completo	920.000	1.500.000	1.210.000,00	No se ha podido obtener tres presupuestos con las mismas EETT requeridas a través de los potenciales oferentes ni a través del SICP.
	Caja De Semilla				No se ha podido obtener tres presupuestos con las mismas EETT requeridas a través de los potenciales oferentes ni a través del SICP.
226	Provision y cambio de Anillo De Retencion	410.000	550.000	480.000,00	No se ha podido obtener tres presupuestos con las mismas EETT requeridas a través de los potenciales oferentes ni a través del SICP.
227	Provision y cambio de Arandela De Presión 3/16" Media Industrial	410.000	500.000	455.000,00	No se ha podido obtener tres presupuestos con las mismas EETT requeridas a través de los potenciales oferentes ni a través del SICP.
228	Provision y cambio de Arandela De Presión M6 Media	410.000	450.000	430.000,00	No se ha podido obtener tres presupuestos con las mismas EETT requeridas a través de los potenciales oferentes ni a través del SICP.
229	Provision y cambio de Arandela Lisa De Ø5,5 X Ø12,7 X 1,21Mm	410.000	480.000	445.000,00	No se ha podido obtener tres presupuestos con las mismas EETT requeridas a través de los potenciales oferentes ni a través del SICP.
230	Provision y cambio de Base Distribuidora De Semilla Completa	2.620.000	3.600.000	3.110.000,00	No se ha podido obtener tres presupuestos con las mismas EETT requeridas a través de los potenciales oferentes ni a través del SICP.
231	Provision y cambio de Caja Distribuidora De Semilla Completa	2.620.000	4.200.000	3.410.000,00	No se ha podido obtener tres presupuestos con las mismas EETT requeridas a través de los potenciales oferentes ni a través del SICP.
232	Provision y cambio de Caja Plastica P/Semilla 45 Litros C/Tapa	2.620.000	5.100.000	3.860.000,00	No se ha podido obtener tres presupuestos con las mismas EETT requeridas a través de los potenciales oferentes ni a través del SICP.
233	Provision y cambio de Corona Del 33 Dientes	4.120.000	3.800.000	3.960.000,00	No se ha podido obtener tres presupuestos con las mismas EETT requeridas a través de los potenciales oferentes ni a través del SICP.
234	Provision y cambio de Disco Distribuidor De Soja 90F Ø8,5Mm(Ø43 X Ø186 X 4,50Mm)	970.000	950.000	960.000,00	No se ha podido obtener tres presupuestos con las mismas EETT requeridas a través de los potenciales oferentes ni a través del SICP.
235	Provision y cambio de Disco Plato Bifacial(Ø132 X Ø233 X 7,50Mm)	970.000	860.000	915.000,00	No se ha podido obtener tres presupuestos con las mismas EETT requeridas a través de los potenciales oferentes ni a través del SICP.
236	Provision y cambio de Eje del Distribuidor de Semilla	1.070.000	1.250.000	1.160.000,00	No se ha podido obtener tres presupuestos con las mismas EETT requeridas a través de los potenciales oferentes ni a través del SICP.
237	Provision y cambio de Gatillo del Dosador	2.070.000	2.600.000	2.335.000,00	No se ha podido obtener tres presupuestos con las mismas EETT requeridas a través de los potenciales oferentes ni a través del SICP.
238	Provision y cambio de Gatillo Raspador De Semilla	2.070.000	2.300.000	2.185.000,00	No se ha podido obtener tres presupuestos con las mismas EETT requeridas a través de los potenciales oferentes ni a través del SICP.
239	Provision y cambio de Gatillo Soporte Da Roseta	2.070.000	2.100.000	2.085.000,00	No se ha podido obtener tres presupuestos con las mismas EETT requeridas a través de los potenciales oferentes ni a través del SICP.
240	Grasero 1/4"	1.000.000	1.000.000	1.000.000,00	No se ha podido obtener tres presupuestos con las mismas EETT requeridas a través de los potenciales oferentes ni a través del SICP.
241	Provision y cambio de Perno De Plastico Ø7 X 18.5 X 23.5	770.000	900.000	835.000,00	No se ha podido obtener tres presupuestos con las mismas EETT requeridas a través de los potenciales oferentes ni a través del SICP.
242	Provision y cambio de Perno Liso De Ø6,8 X 18Mm Guia	770.000	700.000	735.000,00	No se ha podido obtener tres presupuestos con las mismas EETT requeridas a través de los potenciales oferentes ni a través del SICP.
243	Provision y cambio de Perno Liso Ø5 X 34Mm	770.000	740.000	755.000,00	No se ha podido obtener tres presupuestos con las mismas EETT requeridas a través de los potenciales oferentes ni a través del SICP.
244	Provision y cambio de Perno Liso Ø5 X 52Mm	770.000	750.000	760.000,00	No se ha podido obtener tres presupuestos con las mismas EETT requeridas a través de los potenciales oferentes ni a través del SICP.

245	Provision y cambio de Perno Liso Recartilhado Ø5 X 30Mm	**770.000**	**770.000**	**770.000,00**	**No se ha podido obtener tres presupuestos con las mismas EETT requeridas a través de los potenciales oferentes ni a través del SICP.**
246	Provision y cambio de Protector de Goma	**720.000**	**750.000**	**735.000,00**	**No se ha podido obtener tres presupuestos con las mismas EETT requeridas a través de los potenciales oferentes ni a través del SICP.**
247	Provision y cambio de Resorte Helicoidal Ø8 X Ø9,7 X 29,5Mm	**870.000**	**1.070.000**	**970.000,00**	**No se ha podido obtener tres presupuestos con las mismas EETT requeridas a través de los potenciales oferentes ni a través del SICP.**
248	Provision y cambio de Roseta Completa	**2.070.000**	**2.800.000**	**2.435.000,00**	**No se ha podido obtener tres presupuestos con las mismas EETT requeridas a través de los potenciales oferentes ni a través del SICP.**
249	Provision y cambio de Roseta Dosificadora C/Agujero De Ø8,3Mm	**2.070.000**	**1.800.000**	**1.935.000,00**	**No se ha podido obtener tres presupuestos con las mismas EETT requeridas a través de los potenciales oferentes ni a través del SICP.**
250	Provision y cambio de Roseta Dosificadora De Semilla	**2.070.000**	**1.800.000**	**1.935.000,00**	**No se ha podido obtener tres presupuestos con las mismas EETT requeridas a través de los potenciales oferentes ni a través del SICP.**
251	Provision y cambio de Soporte Fijador De La Caja De Semilla	**1.920.000**	**1.300.000**	**1.610.000,00**	**No se ha podido obtener tres presupuestos con las mismas EETT requeridas a través de los potenciales oferentes ni a través del SICP.**
252	Provision y cambio de Soporte Superior Del Disco Distribuidor	**1.920.000**	**1.200.000**	**1.560.000,00**	**No se ha podido obtener tres presupuestos con las mismas EETT requeridas a través de los potenciales oferentes ni a través del SICP.**
253	Provision y cambio de Soporte Superior Del Disco Distribuidor Completo (2 Arrastes)	**1.920.000**	**2.000.000**	**1.960.000,00**	**No se ha podido obtener tres presupuestos con las mismas EETT requeridas a través de los potenciales oferentes ni a través del SICP.**
254	Provision y cambio de Tapa Protectora Da Semilla	**570.000**	**1.200.000**	**885.000,00**	**No se ha podido obtener tres presupuestos con las mismas EETT requeridas a través de los potenciales oferentes ni a través del SICP.**
255	Provision y cambio de Tornillo Allen S/C M6 X 1,00 X 12Mm Ma Cl12.9 Rt(Fosfatizado)	**440.000**	**500.000**	**470.000,00**	**No se ha podido obtener tres presupuestos con las mismas EETT requeridas a través de los potenciales oferentes ni a través del SICP.**
256	Provision y cambio de Tornillo Cab.Sextavada 5/16" X 2" 18F Unc1A Gr2 Rp	**440.000**	**520.000**	**480.000,00**	**No se ha podido obtener tres presupuestos con las mismas EETT requeridas a través de los potenciales oferentes ni a través del SICP.**
257	Provision y cambio de Tornillo Cab.Sextavada M6 X 1,00 X 15Mm Cl8.8 Rt	**410.000**	**530.000**	**470.000,00**	**No se ha podido obtener tres presupuestos con las mismas EETT requeridas a través de los potenciales oferentes ni a través del SICP.**
258	Provision y cambio de Tornillo De La Caja De Semilla	**440.000**	**500.000**	**470.000,00**	**No se ha podido obtener tres presupuestos con las mismas EETT requeridas a través de los potenciales oferentes ni a través del SICP.**
259	Provision y cambio de Tornillo Rosca Maquina Cab.Redonda Fenda Simples 3/16" X 3/4" 24F Unc1A Gr5 Rt	**410.000**	**500.000**	**455.000,00**	**No se ha podido obtener tres presupuestos con las mismas EETT requeridas a través de los potenciales oferentes ni a través del SICP.**
260	Provision y cambio de Tuerca Sextavada 3/16" 24F Unc Gr5 Ch.3/8" Alt.4,50Mm	**440.000**	**550.000**	**495.000,00**	**No se ha podido obtener tres presupuestos con las mismas EETT requeridas a través de los potenciales oferentes ni a través del SICP.**
261	Provision y cambio de Tuerca Sextavada 5/16" 18F Unc Gr5 Ch.1/2" Alt.6,50Mm	**440.000**	**540.000**	**490.000,00**	**No se ha podido obtener tres presupuestos con las mismas EETT requeridas a través de los potenciales oferentes ni a través del SICP.**
	Disco de Cobertura Completo				**No se ha podido obtener tres presupuestos con las mismas EETT requeridas a través de los potenciales oferentes ni a través del SICP.**
262	Provision y cambio de Anillo De Retencion	**410.000**	**550.000**	**480.000,00**	**No se ha podido obtener tres presupuestos con las mismas EETT requeridas a través de los potenciales oferentes ni a través del SICP.**
263	Provision y cambio de Arandela De Presión M12 Media	**410.000**	**500.000**	**455.000,00**	**No se ha podido obtener tres presupuestos con las mismas EETT requeridas a través de los potenciales oferentes ni a través del SICP.**
264	Provision y cambio de Arandela De Presión M6 Media	**410.000**	**450.000**	**430.000,00**	**No se ha podido obtener tres presupuestos con las mismas EETT requeridas a través de los potenciales oferentes ni a través del SICP.**
265	Provision y cambio de Brazo Disco Cobertura	**2.620.000**	**3.800.000**	**3.210.000,00**	**No se ha podido obtener tres presupuestos con las mismas EETT requeridas a través de los potenciales oferentes ni a través del SICP.**
266	Provision y cambio de Contraperno 1/4" X 1.1/4" (Zincado Blanco)	**620.000**	**650.000**	**635.000,00**	**No se ha podido obtener tres presupuestos con las mismas EETT requeridas a través de los potenciales oferentes ni a través del SICP.**
267	Provision y cambio de Disco Concavo Liso 8.1/2" X 3,00 5Ag Rd 7Mm R=32,5Mm Afiladura Externa	**3.320.000**	**4.300.000**	**3.810.000,00**	**No se ha podido obtener tres presupuestos con las mismas EETT requeridas a través de los potenciales oferentes ni a través del SICP.**

268	Provision y cambio de Eje del Disco de Cobertura	1.920.000	1.600.000	1.760.000,00	No se ha podido obtener tres presupuestos con las mismas EETT requeridas a través de los potenciales oferentes ni a través del SICP.
269	Provision y cambio de Maza Con Disco De Cobertura Completo	1.620.000	1.900.000	1.760.000,00	No se ha podido obtener tres presupuestos con las mismas EETT requeridas a través de los potenciales oferentes ni a través del SICP.
270	Provision y cambio de Rodamiento C/Agujero 1/4"	2.070.000	1.500.000	1.785.000,00	No se ha podido obtener tres presupuestos con las mismas EETT requeridas a través de los potenciales oferentes ni a través del SICP.
271	Provision y cambio de Tornillo Cab.Chata Fenda M6 X 1,00 X 20Mm Cl8.8 Rt	440.000	500.000	470.000,00	No se ha podido obtener tres presupuestos con las mismas EETT requeridas a través de los potenciales oferentes ni a través del SICP.
272	Provision y cambio de Tuerca Sextavada M12 X 1,75 Ma Cl8 Ch.19Mm Alt.10,00Mm	440.000	550.000	495.000,00	No se ha podido obtener tres presupuestos con las mismas EETT requeridas a través de los potenciales oferentes ni a través del SICP.
273	Provision y cambio de Tuerca Sextavada M6 X 1,00 Ma Cl8 Ch.10Mm Alt.5,00Mm	440.000	540.000	490.000,00	No se ha podido obtener tres presupuestos con las mismas EETT requeridas a través de los potenciales oferentes ni a través del SICP.
	Rueda de Profundidad Completa				No se ha podido obtener tres presupuestos con las mismas EETT requeridas a través de los potenciales oferentes ni a través del SICP.
274	Provision y cambio Arandela De Presión M24 Media(Bicromatizad0)	410.000	500.000	455.000,00	No se ha podido obtener tres presupuestos con las mismas EETT requeridas a través de los potenciales oferentes ni a través del SICP.
275	Provision y cambio de Arandela Lisa De Ø26,2 X Ø44 X 4,75mm (Zincado)	410.000	480.000	445.000,00	No se ha podido obtener tres presupuestos con las mismas EETT requeridas a través de los potenciales oferentes ni a través del SICP.
276	Provision y cambio de Buje De Bronce	670.000	650.000	660.000,00	No se ha podido obtener tres presupuestos con las mismas EETT requeridas a través de los potenciales oferentes ni a través del SICP.
277	Provision y cambio de Ele de la Rueda de Profundidad	970.000	1.350.000	1.160.000,00	No se ha podido obtener tres presupuestos con las mismas EETT requeridas a través de los potenciales oferentes ni a través del SICP.
278	Provision y cambio de Grasero 1/8"	670.000	1.000.000	835.000,00	No se ha podido obtener tres presupuestos con las mismas EETT requeridas a través de los potenciales oferentes ni a través del SICP.
279	Provision y cambio de Rueda De Profundidade De Atrito (Buje)	1.620.000	1.400.000	1.510.000,00	No se ha podido obtener tres presupuestos con las mismas EETT requeridas a través de los potenciales oferentes ni a través del SICP.
280	Provision y cambio de Soporte De La Rueda	1.920.000	900.000	1.410.000,00	No se ha podido obtener tres presupuestos con las mismas EETT requeridas a través de los potenciales oferentes ni a través del SICP.
281	Provision y cambio de Tapa Protectora Del Eje	570.000	900.000	735.000,00	No se ha podido obtener tres presupuestos con las mismas EETT requeridas a través de los potenciales oferentes ni a través del SICP.
282	Provision y cambio de Tuerca Sextavada M24 X 3,00 Ma Cl8 Ch.36mm Alt.19,00mm	440.000	510.000	475.000,00	No se ha podido obtener tres presupuestos con las mismas EETT requeridas a través de los potenciales oferentes ni a través del SICP.
	Carrito del Disco Doble (Semilla)				No se ha podido obtener tres presupuestos con las mismas EETT requeridas a través de los potenciales oferentes ni a través del SICP.
283	Provision y cambio de Arandela De Presión 1/4" Media Industrial	410.000	530.000	470.000,00	No se ha podido obtener tres presupuestos con las mismas EETT requeridas a través de los potenciales oferentes ni a través del SICP.
284	Provision y cambio de Arandela De Presión M10 Media	410.000	500.000	455.000,00	No se ha podido obtener tres presupuestos con las mismas EETT requeridas a través de los potenciales oferentes ni a través del SICP.
285	Provision y cambio de Arandela De Presión M8 Media	410.000	470.000	440.000,00	No se ha podido obtener tres presupuestos con las mismas EETT requeridas a través de los potenciales oferentes ni a través del SICP.
286	Provision y cambio de Arandela Lisa De Ø10,3 X Ø25 X 2,00Mm	410.000	560.000	485.000,00	No se ha podido obtener tres presupuestos con las mismas EETT requeridas a través de los potenciales oferentes ni a través del SICP.
287	Provision y cambio de Arandela Lisa De Ø16 X Ø44 X 1,21Mm	410.000	580.000	495.000,00	No se ha podido obtener tres presupuestos con las mismas EETT requeridas a través de los potenciales oferentes ni a través del SICP.
288	Provision y cambio de Arandela Lisa De Ø16,5 X Ø29 X 1,21Mm	410.000	590.000	500.000,00	No se ha podido obtener tres presupuestos con las mismas EETT requeridas a través de los potenciales oferentes ni a través del SICP.
289	Provision y cambio de Arandela Lisa De Ø16,5 X Ø37 X 3,00Mm	410.000	610.000	510.000,00	No se ha podido obtener tres presupuestos con las mismas EETT requeridas a través de los potenciales oferentes ni a través del SICP.

290	Provision y cambio de Buje Del Rodamiento	670.000	1.200.000	935.000,00	No se ha podido obtener tres presupuestos con las mismas EETT requeridas a través de los potenciales oferentes ni a través del SICP.
291	Provision y cambio de Disco Plano Liso 13" X 3,00 Ag Rd 68,6Mm + 5Ag Rd Esc 8,8Mm R=47,5Mm Afiladura Externa	2.620.000	3.200.000	2.910.000,00	No se ha podido obtener tres presupuestos con las mismas EETT requeridas a través de los potenciales oferentes ni a través del SICP.
292	Provision y cambio de Limpiador Izquierdo (Carrito Izquierdo)	1.620.000	1.800.000	1.710.000,00	No se ha podido obtener tres presupuestos con las mismas EETT requeridas a través de los potenciales oferentes ni a través del SICP.
293	Provision y cambio de Limpiador Trasero	1.620.000	1.800.000	1.710.000,00	No se ha podido obtener tres presupuestos con las mismas EETT requeridas a través de los potenciales oferentes ni a través del SICP.
294	Provision y cambio de Maza	1.620.000	1.700.000	1.660.000,00	No se ha podido obtener tres presupuestos con las mismas EETT requeridas a través de los potenciales oferentes ni a través del SICP.
295	Provision y cambio de Maza Completo (Disco Liso Ø13" X 3,00Mm) 5 Agujeros	1.620.000	1.900.000	1.760.000,00	No se ha podido obtener tres presupuestos con las mismas EETT requeridas a través de los potenciales oferentes ni a través del SICP.
296	Provision y cambio de Maza Del Disco Doble	1.620.000	1.700.000	1.660.000,00	No se ha podido obtener tres presupuestos con las mismas EETT requeridas a través de los potenciales oferentes ni a través del SICP.
297	Provision y cambio de Retenedor Ø35,00 X Ø50,00 X 8,00Mm	770.000	700.000	735.000,00	No se ha podido obtener tres presupuestos con las mismas EETT requeridas a través de los potenciales oferentes ni a través del SICP.
298	Provision y cambio de Rodamiento	2.070.000	4.000.000	3.035.000,00	No se ha podido obtener tres presupuestos con las mismas EETT requeridas a través de los potenciales oferentes ni a través del SICP.
299	Provision y cambio de Soporte Del Disco Doble Para Semilla (Convencional)	1.920.000	2.600.000	2.260.000,00	No se ha podido obtener tres presupuestos con las mismas EETT requeridas a través de los potenciales oferentes ni a través del SICP.
300	Provision y cambio de Tapa De La Maza Del Disco Doble	570.000	1.200.000	885.000,00	No se ha podido obtener tres presupuestos con las mismas EETT requeridas a través de los potenciales oferentes ni a través del SICP.
301	Provision y cambio de Tornillo Cab.Chata Fenda M8 X 1,25 X 25Mm Cl8.8 Rt	410.000	510.000	460.000,00	No se ha podido obtener tres presupuestos con las mismas EETT requeridas a través de los potenciales oferentes ni a través del SICP.
302	Provision y cambio de Tornillo Cab.Sextavada 1/4" X 1/2" 20F Unc1A Gr5 Rt	410.000	520.000	465.000,00	No se ha podido obtener tres presupuestos con las mismas EETT requeridas a través de los potenciales oferentes ni a través del SICP.
303	Provision y cambio de Tornillo Cab.Sextavada 5/8" X 1.3/4" 11F Unc1A Gr5 Rp Rosca Derecha	410.000	500.000	455.000,00	No se ha podido obtener tres presupuestos con las mismas EETT requeridas a través de los potenciales oferentes ni a través del SICP.
304	Provision y cambio de Tornillo Cab.Sextavada 5/8" X 1.3/4" 11F Unc1A Gr5 Rp Rosca Izquierda	410.000	640.000	525.000,00	No se ha podido obtener tres presupuestos con las mismas EETT requeridas a través de los potenciales oferentes ni a través del SICP.
305	Provision y cambio de Tornillo Cab.Sextavada M10 X 1,50 X 25Mm Cl8.8 Rt	410.000	550.000	480.000,00	No se ha podido obtener tres presupuestos con las mismas EETT requeridas a través de los potenciales oferentes ni a través del SICP.
306	Provision y cambio de Tuerca Sextavada M10 X 1,50 Ma Cl8 Ch.17Mm Alt.8,00Mm	410.000	550.000	480.000,00	No se ha podido obtener tres presupuestos con las mismas EETT requeridas a través de los potenciales oferentes ni a través del SICP.
307	Provision y cambio de Tuerca Sextavada M8 X 1,25 Ma Cl8 Ch.13Mm Alt.6,50Mm	410.000	560.000	485.000,00	No se ha podido obtener tres presupuestos con las mismas EETT requeridas a través de los potenciales oferentes ni a través del SICP.
	Carrito del Disco Cortador				No se ha podido obtener tres presupuestos con las mismas EETT requeridas a través de los potenciales oferentes ni a través del SICP.
308	Provision y cambio de Arandela De Presión M10 Media	410.000	500.000	455.000,00	No se ha podido obtener tres presupuestos con las mismas EETT requeridas a través de los potenciales oferentes ni a través del SICP.
309	Provision y cambio de Arandela De Presión M16 Media	410.000	550.000	480.000,00	No se ha podido obtener tres presupuestos con las mismas EETT requeridas a través de los potenciales oferentes ni a través del SICP.
310	Provision y cambio deArandela De Presión M6 Media	440.000	500.000	470.000,00	No se ha podido obtener tres presupuestos con las mismas EETT requeridas a través de los potenciales oferentes ni a través del SICP.
311	Provision y cambio de Arandela Lisa De Ø20 X Ø38 X 1,21Mm	410.000	560.000	485.000,00	No se ha podido obtener tres presupuestos con las mismas EETT requeridas a través de los potenciales oferentes ni a través del SICP.
312	Provision y cambio de Arandela Lisa De Ø36 X Ø61 X 5,00Mm	410.000	580.000	495.000,00	No se ha podido obtener tres presupuestos con las mismas EETT requeridas a través de los potenciales oferentes ni a través del SICP.

313	Provision y cambio de Provision y cambio de Buje De Apoyo	**920.000**	**1.200.000**	**1.060.000,00**	**No se ha podido obtener tres presupuestos con las mismas EETT requeridas a través de los potenciales oferentes ni a través del SICP.**
314	Provision y cambio de Buje De Ø16,2 X Ø26,5 X 57Mm	**670.000**	**850.000**	**760.000,00**	**No se ha podido obtener tres presupuestos con las mismas EETT requeridas a través de los potenciales oferentes ni a través del SICP.**
315	Provision y cambio de Buje De Ø16,2 X Ø26,5 X 99Mm	**670.000**	**950.000**	**810.000,00**	**No se ha podido obtener tres presupuestos con las mismas EETT requeridas a través de los potenciales oferentes ni a través del SICP.**
316	Provision y cambio de Carrito Del Disco Cortador (14"X4Mm Plano Estriado)	**2.620.000**	**4.500.000**	**3.560.000,00**	**No se ha podido obtener tres presupuestos con las mismas EETT requeridas a través de los potenciales oferentes ni a través del SICP.**
317	Provision y cambio de Carrito Del Disco Cortador (Disco Plano Liso 14" X4Mm)	**3.320.000**	**3.500.000**	**3.410.000,00**	**No se ha podido obtener tres presupuestos con las mismas EETT requeridas a través de los potenciales oferentes ni a través del SICP.**
318	Provision y cambio de Contraperno 1/8" X 1" (Zincado Blanco)	**620.000**	**650.000**	**635.000,00**	**No se ha podido obtener tres presupuestos con las mismas EETT requeridas a través de los potenciales oferentes ni a través del SICP.**
319	Provision y cambio de Disco Plan Est 14" X 4,00 Ag Rd 80Mm + 6Ag Rd 8,7Mm D=115Mm Doble Afiladura	**1.370.000**	**2.000.000**	**1.685.000,00**	**No se ha podido obtener tres presupuestos con las mismas EETT requeridas a través de los potenciales oferentes ni a través del SICP.**
320	Provision y cambio de Disco Plano Liso 14" X 4,00 Ag Rd 80Mm + 6Ag Rd 10,3Mm D-115Mm Doble Afiladura	**1.370.000**	**2.000.000**	**1.685.000,00**	**No se ha podido obtener tres presupuestos con las mismas EETT requeridas a través de los potenciales oferentes ni a través del SICP.**
321	Provision y cambio de Eje Del Regulador Con Buje	**1.670.000**	**2.200.000**	**1.935.000,00**	**No se ha podido obtener tres presupuestos con las mismas EETT requeridas a través de los potenciales oferentes ni a través del SICP.**
322	Provision y cambio de Empaquetadura Ø50,3 X Ø73,5 X 1/64"	**1.020.000**	**1.300.000**	**1.160.000,00**	**No se ha podido obtener tres presupuestos con las mismas EETT requeridas a través de los potenciales oferentes ni a través del SICP.**
323	Provision y cambio de Flange De La Maza Del Disco	**2.220.000**	**3.000.000**	**2.610.000,00**	**No se ha podido obtener tres presupuestos con las mismas EETT requeridas a través de los potenciales oferentes ni a través del SICP.**
324	Grasero 1/4"	**1.050.000**	**1.000.000**	**1.025.000,00**	**No se ha podido obtener tres presupuestos con las mismas EETT requeridas a través de los potenciales oferentes ni a través del SICP.**
325	Grasero 1/8"	**1.110.000**	**1.100.000**	**1.105.000,00**	**No se ha podido obtener tres presupuestos con las mismas EETT requeridas a través de los potenciales oferentes ni a través del SICP.**
326	Provision y cambio de Maza Del Disco	**1.620.000**	**1.700.000**	**1.660.000,00**	**No se ha podido obtener tres presupuestos con las mismas EETT requeridas a través de los potenciales oferentes ni a través del SICP.**
327	Provision y cambio de Perno Elastico Pesado Ø10 X 55Mm	**770.000**	**800.000**	**785.000,00**	**No se ha podido obtener tres presupuestos con las mismas EETT requeridas a través de los potenciales oferentes ni a través del SICP.**
328	Provision y cambio de Perno Elastico Pesado Ø6 X 55Mm	**770.000**	**780.000**	**775.000,00**	**No se ha podido obtener tres presupuestos con las mismas EETT requeridas a través de los potenciales oferentes ni a través del SICP.**
329	Provision y cambio de Regulador Completo	**770.000**	**1.300.000**	**1.035.000,00**	**No se ha podido obtener tres presupuestos con las mismas EETT requeridas a través de los potenciales oferentes ni a través del SICP.**
330	Provision y cambio de Resorte Helicoidal Ø21 X Ø29 X 180Mm	**870.000**	**1.300.000**	**1.085.000,00**	**No se ha podido obtener tres presupuestos con las mismas EETT requeridas a través de los potenciales oferentes ni a través del SICP.**
331	Provision y cambio de Resorte Helicoidal Ø30,5 X Ø41,5 X 200Mm	**870.000**	**1.350.000**	**1.110.000,00**	**No se ha podido obtener tres presupuestos con las mismas EETT requeridas a través de los potenciales oferentes ni a través del SICP.**
332	Provision y cambio de Resorte Helicoidal Ø43,5 X Ø57,5 X 200Mm	**870.000**	**1.380.000**	**1.125.000,00**	**No se ha podido obtener tres presupuestos con las mismas EETT requeridas a través de los potenciales oferentes ni a través del SICP.**
333	Provision y cambio de Retenedor Ø35,00 X Ø58,00 X 10,00Mm	**770.000**	**950.000**	**860.000,00**	**No se ha podido obtener tres presupuestos con las mismas EETT requeridas a través de los potenciales oferentes ni a través del SICP.**
334	Provision y cambio de Rodamiento	**2.070.000**	**3.300.000**	**2.685.000,00**	**No se ha podido obtener tres presupuestos con las mismas EETT requeridas a través de los potenciales oferentes ni a través del SICP.**
335	Provision y cambio de Soporte Con Eje Del Disco	**1.920.000**	**1.500.000**	**1.710.000,00**	**No se ha podido obtener tres presupuestos con las mismas EETT requeridas a través de los potenciales oferentes ni a través del SICP.**
336	Provision y cambio de Soporte Del Disco De Corte	**1.920.000**	**2.000.000**	**1.960.000,00**	**No se ha podido obtener tres presupuestos con las mismas EETT requeridas a través de los potenciales oferentes ni a través del SICP.**

337	Provision y cambio de Tapa De La Maza	3.620.000	5.300.000	4.460.000,00	No se ha podido obtener tres presupuestos con las mismas EETT requeridas a través de los potenciales oferentes ni a través del SICP.
338	Provision y cambio deTornillo Cab.Sextavada M10 X 1,50 X 40Mm Cl8.8 Rt	440.000	490.000	465.000,00	No se ha podido obtener tres presupuestos con las mismas EETT requeridas a través de los potenciales oferentes ni a través del SICP.
339	Provision y cambio deTornillo Cab.Sextavada M16 X 2,00 X 100Mm Cl8.8 Rp	440.000	520.000	480.000,00	No se ha podido obtener tres presupuestos con las mismas EETT requeridas a través de los potenciales oferentes ni a través del SICP.
340	Provision y cambio deTornillo Cab.Sextavada M16 X 2,00 X 140Mm Cl8.8 Rp	440.000	530.000	485.000,00	No se ha podido obtener tres presupuestos con las mismas EETT requeridas a través de los potenciales oferentes ni a través del SICP.
341	Provision y cambio deTornillo Cab.Sextavada M6 X 1,00 X 15Mm Cl8.8 Rt	440.000	500.000	470.000,00	No se ha podido obtener tres presupuestos con las mismas EETT requeridas a través de los potenciales oferentes ni a través del SICP.
342	Provision y cambio deTornillo Cab.Sextavada M8 X 1,25 X 35Mm Cl8.8 Rt	440.000	500.000	470.000,00	No se ha podido obtener tres presupuestos con las mismas EETT requeridas a través de los potenciales oferentes ni a través del SICP.
343	Provision y cambio deTuerca Sextavada 3/4" 10F Unc Gr5 Ch.1.1/4" Alt.11,00Mm	440.000	550.000	495.000,00	No se ha podido obtener tres presupuestos con las mismas EETT requeridas a través de los potenciales oferentes ni a través del SICP.
344	Provision y cambio de Tuerca Sextavada M10 X 1,50 Ma Cl8 Ch.17Mm Alt.8,00Mm	440.000	540.000	490.000,00	No se ha podido obtener tres presupuestos con las mismas EETT requeridas a través de los potenciales oferentes ni a través del SICP.
345	Provision y cambio de Tuerca Sextavada M16 X 2,00 Ma Cl8 Ch.24Mm Alt.13,00Mm	440.000	560.000	500.000,00	No se ha podido obtener tres presupuestos con las mismas EETT requeridas a través de los potenciales oferentes ni a través del SICP.
346	Provision y cambio de Tuerca Sextavada M20 X 2,50 Ma Cl8 Ch.30Mm Alt.16,00Mm S/Coroa	440.000	550.000	495.000,00	No se ha podido obtener tres presupuestos con las mismas EETT requeridas a través de los potenciales oferentes ni a través del SICP.
347	Provision y cambio de Tuerca Sextavada M8 X 1,25 Ma Cl8 Ch.13Mm Alt.6,50Mm	440.000	560.000	500.000,00	No se ha podido obtener tres presupuestos con las mismas EETT requeridas a través de los potenciales oferentes ni a través del SICP.
	Surcador de la Fleje con Soporte Completo				No se ha podido obtener tres presupuestos con las mismas EETT requeridas a través de los potenciales oferentes ni a través del SICP.
348	Provision y cambio de Arandela De Presión M12 Media	410.000	500.000	455.000,00	No se ha podido obtener tres presupuestos con las mismas EETT requeridas a través de los potenciales oferentes ni a través del SICP.
349	Provision y cambio de Boquilla Redonda Con Grado Derecha	2.620.000		2.620.000,00	No se ha podido obtener tres presupuestos con las mismas EETT requeridas a través de los potenciales oferentes ni a través del SICP.
350	Provision y cambio de Buje De Articulación	670.000	1.300.000	985.000,00	No se ha podido obtener tres presupuestos con las mismas EETT requeridas a través de los potenciales oferentes ni a través del SICP.
351	Provision y cambio de Perno Elastico Pesado Ø8 X 28Mm (Seeger Reno 701.186)	770.000	750.000	760.000,00	No se ha podido obtener tres presupuestos con las mismas EETT requeridas a través de los potenciales oferentes ni a través del SICP.
352	Provision y cambio de Punta Recambiable	1.920.000	2.800.000	2.360.000,00	No se ha podido obtener tres presupuestos con las mismas EETT requeridas a través de los potenciales oferentes ni a través del SICP.
353	Provision y cambio de Soporte Del Surcador	1.920.000	2.000.000	1.960.000,00	No se ha podido obtener tres presupuestos con las mismas EETT requeridas a través de los potenciales oferentes ni a través del SICP.
354	Provision y cambio de Surcador Completo	4.020.000	4.500.000	4.260.000,00	No se ha podido obtener tres presupuestos con las mismas EETT requeridas a través de los potenciales oferentes ni a través del SICP.
355	Provision y cambio deTornillo Cab.Sextavada M10 X 1,50 X 70Mm Cl8.8 Rt	440.000	490.000	465.000,00	No se ha podido obtener tres presupuestos con las mismas EETT requeridas a través de los potenciales oferentes ni a través del SICP.
356	Provision y cambio deTornillo Cab.Sextavada M12 X 1,75 X 40Mm Cl8.8 Rp	440.000	550.000	495.000,00	No se ha podido obtener tres presupuestos con las mismas EETT requeridas a través de los potenciales oferentes ni a través del SICP.
357	Provision y cambio de Tornillo Cab.Sextavada M12 X 1,75 X 70Mm Cl8.8 Rt	440.000	560.000	500.000,00	No se ha podido obtener tres presupuestos con las mismas EETT requeridas a través de los potenciales oferentes ni a través del SICP.
358	Provision y cambio de Tornillo Cab.Sextavada M12 X 1,75 X 90Mm Cl8.8 Rp	440.000	570.000	505.000,00	No se ha podido obtener tres presupuestos con las mismas EETT requeridas a través de los potenciales oferentes ni a través del SICP.

359	Provision y cambio de Traba De Enganche Del Soporte De Los Discos	440.000	1.100.000	770.000,00	No se ha podido obtener tres presupuestos con las mismas EETT requeridas a través de los potenciales oferentes ni a través del SICP.
360	Provision y cambio de Tuerca Sextavada M10 X 1,50 Ma Cl8 Ch.17Mm Alt.8,00Mm	440.000	490.000	465.000,00	No se ha podido obtener tres presupuestos con las mismas EETT requeridas a través de los potenciales oferentes ni a través del SICP.
361	Provision y cambio de Tuerca Sextavada M12 X 1,75 Ma Cl8 Ch.19Mm Alt.10,00Mm	440.000	500.000	470.000,00	No se ha podido obtener tres presupuestos con las mismas EETT requeridas a través de los potenciales oferentes ni a través del SICP.
362	Provision y cambio de Tuerca Sextavada M12 X 1,75 Ma Cl8 Ch.19Mm Alt.10,00Mm	440.000	500.000	470.000,00	No se ha podido obtener tres presupuestos con las mismas EETT requeridas a través de los potenciales oferentes ni a través del SICP.
	Soporte con Punta Riscadora				No se ha podido obtener tres presupuestos con las mismas EETT requeridas a través de los potenciales oferentes ni a través del SICP.
363	Provision y cambio de Arandela De Presión M12 Media	410.000	480.000	445.000,00	No se ha podido obtener tres presupuestos con las mismas EETT requeridas a través de los potenciales oferentes ni a través del SICP.
364	Provision y cambio de Arandela De Presión M16 Media	410.000	490.000	450.000,00	No se ha podido obtener tres presupuestos con las mismas EETT requeridas a través de los potenciales oferentes ni a través del SICP.
365	Provision y cambio de Arandela Lisa De Ø17 X Ø44 X 4,75Mm(Zincada)	410.000	490.000	450.000,00	No se ha podido obtener tres presupuestos con las mismas EETT requeridas a través de los potenciales oferentes ni a través del SICP.
366	Provision y cambio de Perno "L" Ø6,8 X 26Mm	410.000	650.000	530.000,00	No se ha podido obtener tres presupuestos con las mismas EETT requeridas a través de los potenciales oferentes ni a través del SICP.
367	Provision y cambio de Punta Riscadora 8" X 2.1/4" X 5,00Mm	1.920.000	2.300.000	2.110.000,00	No se ha podido obtener tres presupuestos con las mismas EETT requeridas a través de los potenciales oferentes ni a través del SICP.
368	Provision y cambio de Punta Riscadora 8" X 5,00Mm	1.820.000	2.500.000	2.160.000,00	No se ha podido obtener tres presupuestos con las mismas EETT requeridas a través de los potenciales oferentes ni a través del SICP.
369	Provision y cambio de Soporte	1.920.000	1.500.000	1.710.000,00	No se ha podido obtener tres presupuestos con las mismas EETT requeridas a través de los potenciales oferentes ni a través del SICP.
370	Soporte Con Parafuso Do Punta Sulcador	670.000	700.000	685.000,00	No se ha podido obtener tres presupuestos con las mismas EETT requeridas a través de los potenciales oferentes ni a través del SICP.
371	Provision y cambio de Soporte Para Punta Riscadora	1.920.000	2.400.000	2.160.000,00	No se ha podido obtener tres presupuestos con las mismas EETT requeridas a través de los potenciales oferentes ni a través del SICP.
372	Provision y cambio de Tornillo Cab.Francesa M16 X 2,00 X 80Mm Cl8.8 Rp	440.000	560.000	500.000,00	No se ha podido obtener tres presupuestos con las mismas EETT requeridas a través de los potenciales oferentes ni a través del SICP.
373	Provision y cambio de Tornillo Cab.Sextavada M12 X 1,75 X 60Mm Cl8.8 Rt	440.000	550.000	495.000,00	No se ha podido obtener tres presupuestos con las mismas EETT requeridas a través de los potenciales oferentes ni a través del SICP.
374	Provision y cambio de Tornillo Cab.Sextavada M12 X 1,75 X 90Mm Cl8.8 Rp	440.000	560.000	500.000,00	No se ha podido obtener tres presupuestos con las mismas EETT requeridas a través de los potenciales oferentes ni a través del SICP.
375	Traba De Enganche Del Soporte De Los Discos	670.000	1.200.000	935.000,00	No se ha podido obtener tres presupuestos con las mismas EETT requeridas a través de los potenciales oferentes ni a través del SICP.
376	Provision y cambio de Tuerca Sextavada M12 X 1,75 Ma Cl8 Ch.19Mm Alt.10,00Mm	440.000	560.000	500.000,00	No se ha podido obtener tres presupuestos con las mismas EETT requeridas a través de los potenciales oferentes ni a través del SICP.
377	Provision y cambio de Tuerca Sextavada M16 X 2,00 Ma Cl8 Ch.24Mm Alt.13,00Mm	440.000	600.000	520.000,00	No se ha podido obtener tres presupuestos con las mismas EETT requeridas a través de los potenciales oferentes ni a través del SICP.
	Sistema Hidraulico Para Marcador de Linea				No se ha podido obtener tres presupuestos con las mismas EETT requeridas a través de los potenciales oferentes ni a través del SICP.
378	Provision y cambio de Abrazadera	410.000	500.000	455.000,00	No se ha podido obtener tres presupuestos con las mismas EETT requeridas a través de los potenciales oferentes ni a través del SICP.
379	Provision y cambio de Abrazadera Crosby Para Cable De Acero De 5/16"	410.000	550.000	480.000,00	No se ha podido obtener tres presupuestos con las mismas EETT requeridas a través de los potenciales oferentes ni a través del SICP.
380	Provision y cambio de Amortiguador de Choque De La Cuchilla	1.620.000		1.620.000,00	No se ha podido obtener tres presupuestos con las mismas EETT requeridas a través de los potenciales oferentes ni a través del SICP.

381	Provision y cambio de Arandela De Presión M20 Media	**410.000**	**510.000**	**460.000,00**	**No se ha podido obtener tres presupuestos con las mismas EETT requeridas a través de los potenciales oferentes ni a través del SICP.**
382	Provision y cambio de Arandela Lisa De Ø13,3 X Ø35,5 X 3,00mm	**410.000**	**480.000**	**445.000,00**	**No se ha podido obtener tres presupuestos con las mismas EETT requeridas a través de los potenciales oferentes ni a través del SICP.**
383	Provision y cambio de Arandela Lisa De Ø16 X Ø25 X 6,00mm	**410.000**	**470.000**	**440.000,00**	**No se ha podido obtener tres presupuestos con las mismas EETT requeridas a través de los potenciales oferentes ni a través del SICP.**
384	Provision y cambio de Arandela Lisa De Ø16,4 X Ø26,5 X 4,00mm	**410.000**	**470.000**	**440.000,00**	**No se ha podido obtener tres presupuestos con las mismas EETT requeridas a través de los potenciales oferentes ni a través del SICP.**
385	Provision y cambio de Arandela Lisa De Ø16,5 X Ø29 X 1,21mm	**410.000**	**470.000**	**440.000,00**	**No se ha podido obtener tres presupuestos con las mismas EETT requeridas a través de los potenciales oferentes ni a través del SICP.**
386	Provision y cambio de Arandela Lisa De Ø20 X Ø31 X 1,21mm	**410.000**	**510.000**	**460.000,00**	**No se ha podido obtener tres presupuestos con las mismas EETT requeridas a través de los potenciales oferentes ni a través del SICP.**
387	Provision y cambio de Buje de Apoyo	**670.000**	**1.000.000**	**835.000,00**	**No se ha podido obtener tres presupuestos con las mismas EETT requeridas a través de los potenciales oferentes ni a través del SICP.**
388	Provision y cambio de Buje De Ø13 X Ø19 X 12mm	**670.000**	**800.000**	**735.000,00**	**No se ha podido obtener tres presupuestos con las mismas EETT requeridas a través de los potenciales oferentes ni a través del SICP.**
389	Provision y cambio de Chapa De Fijacion	**670.000**	**900.000**	**785.000,00**	**No se ha podido obtener tres presupuestos con las mismas EETT requeridas a través de los potenciales oferentes ni a través del SICP.**
390	Provision y cambio de Cilindro Hidraulico "D.A" Ø1/2" X Ø1" X 150mm(Curso) X 393mm(Cerrado)	**3.320.000**	**5.500.000**	**4.410.000,00**	**No se ha podido obtener tres presupuestos con las mismas EETT requeridas a través de los potenciales oferentes ni a través del SICP.**
391	Provision y cambio de Contraperno 3/16" X 1"	**620.000**	**650.000**	**635.000,00**	**No se ha podido obtener tres presupuestos con las mismas EETT requeridas a través de los potenciales oferentes ni a través del SICP.**
392	Provision y cambio de Manguera Ø3/8" C/ 1Trf Y 1Tcg X 1900mm	**1.950.000**	**2.600.000**	**2.275.000,00**	**No se ha podido obtener tres presupuestos con las mismas EETT requeridas a través de los potenciales oferentes ni a través del SICP.**
393	Provision y cambio de Niple Redutor Ø0,4mm Rosca 3/4" 16F Jic	**770.000**	**1.000.000**	**885.000,00**	**No se ha podido obtener tres presupuestos con las mismas EETT requeridas a través de los potenciales oferentes ni a través del SICP.**
394	Provision y cambio de Palanca De Acionamento Del Marcador	**770.000**	**900.000**	**835.000,00**	**No se ha podido obtener tres presupuestos con las mismas EETT requeridas a través de los potenciales oferentes ni a través del SICP.**
395	Provision y cambio de Perno Cabeza Redonda Ø5/8" X 65mm	**770.000**	**650.000**	**710.000,00**	**No se ha podido obtener tres presupuestos con las mismas EETT requeridas a través de los potenciales oferentes ni a través del SICP.**
396	Provision y cambio de Perno Liso De Ø5/8" X 42mm	**770.000**	**450.000**	**610.000,00**	**No se ha podido obtener tres presupuestos con las mismas EETT requeridas a través de los potenciales oferentes ni a través del SICP.**
397	Provision y cambio de Sistema Hidraulico Para Marcador De Linea	**2.920.000**	**4.500.000**	**3.710.000,00**	**No se ha podido obtener tres presupuestos con las mismas EETT requeridas a través de los potenciales oferentes ni a través del SICP.**
398	Provision y cambio de Soporte Del Cilindro	**1.070.000**	**1.300.000**	**1.185.000,00**	**No se ha podido obtener tres presupuestos con las mismas EETT requeridas a través de los potenciales oferentes ni a través del SICP.**
399	Provision y cambio de Tornillo Cab.Sextavada M12 X 1,75 X 35mm Cl8.8 Rt	**440.000**	**560.000**	**500.000,00**	**No se ha podido obtener tres presupuestos con las mismas EETT requeridas a través de los potenciales oferentes ni a través del SICP.**
400	Provision y cambio de Tornillo Cab.Sextavada M16 X 2,00 X 80mm Cl8.8 Rp	**440.000**	**600.000**	**520.000,00**	**No se ha podido obtener tres presupuestos con las mismas EETT requeridas a través de los potenciales oferentes ni a través del SICP.**
401	Provision y cambio de Tornillo Cab.Sextavada M20 X 2,50 X 110mm Cl8.8 Rp	**440.000**	**620.000**	**530.000,00**	**No se ha podido obtener tres presupuestos con las mismas EETT requeridas a través de los potenciales oferentes ni a través del SICP.**
402	Provision y cambio de Tuerca Sextavada 3/4" 10F Unc Gr5 Ch.1.7/32" Alt.18,50mm	**440.000**	**550.000**	**495.000,00**	**No se ha podido obtener tres presupuestos con las mismas EETT requeridas a través de los potenciales oferentes ni a través del SICP.**
403	Provision y cambio de Tuerca Sextavada Autobloqueo C/Nylon Baixa M6 X 1,00 Ma Cl8 Ch.10mm Alt.6,00mm	**440.000**	**490.000**	**465.000,00**	**No se ha podido obtener tres presupuestos con las mismas EETT requeridas a través de los potenciales oferentes ni a través del SICP.**
404	Provision y cambio de Tuerca Sextavada Autobloqueo C/Nylon M12 X 1 ,75 Ma Cl8 Ch.19mm Alt.12,00mm	**440.000**	**500.000**	**470.000,00**	**No se ha podido obtener tres presupuestos con las mismas EETT requeridas a través de los potenciales oferentes ni a través del SICP.**

405	Provision y cambio de Tuerca Sextavada Autobloqueo C/Nylon M16 X 2,00 Ma Cl8 Ch.24mm Alt.16,00mm	**440.000**	**510.000**	**475.000,00**	**No se ha podido obtener tres presupuestos con las mismas EETT requeridas a través de los potenciales oferentes ni a través del SICP.**
	CARROCERIAS				
	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARROCERIA DE MADERA CON ESTRUCTURA DE METAL (CACHAPE DE UN EJE Y DOS EJES)				
406	Reparacion de la estructura de madera y pintura con aceite de linaza (madera tipo Karanda'y)	**7.000.000**	**4.500.000**	**5.750.000,00**	**No se ha podido obtener tres presupuestos con las mismas EETT requeridas a través de los potenciales oferentes ni a través del SICP.**
407	Cambio de pernos y tornillos c/u	**450.000**	**500.000**	**475.000,00**	**No se ha podido obtener tres presupuestos con las mismas EETT requeridas a través de los potenciales oferentes ni a través del SICP.**
408	Reparacion completa de estructura metalica base carroceria de madera	**4.550.000**	**3.000.000**	**3.775.000,00**	**No se ha podido obtener tres presupuestos con las mismas EETT requeridas a través de los potenciales oferentes ni a través del SICP.**
409	Pintura completa con antioxido	**3.000.000**	**3.600.000**	**3.300.000,00**	**No se ha podido obtener tres presupuestos con las mismas EETT requeridas a través de los potenciales oferentes ni a través del SICP.**
410	Reparacion de piso de carroceria y pintura con aceite linaza (madera tipo lapacho)	**4.550.000**	**3.300.000**	**3.925.000,00**	**No se ha podido obtener tres presupuestos con las mismas EETT requeridas a través de los potenciales oferentes ni a través del SICP.**
411	Reparacion diferencial (cambio de engranaje, cambio de satelites y planetarios)	**1.850.000**	**2.500.000**	**2.175.000,00**	**No se ha podido obtener tres presupuestos con las mismas EETT requeridas a través de los potenciales oferentes ni a través del SICP.**
412	Provision y cambio de rodamiento	**2.070.000**	**1.300.000**	**1.685.000,00**	**No se ha podido obtener tres presupuestos con las mismas EETT requeridas a través de los potenciales oferentes ni a través del SICP.**
413	Provision y cambio de cubiertas c/u	**1.920.000**	**2.600.000**	**2.260.000,00**	**No se ha podido obtener tres presupuestos con las mismas EETT requeridas a través de los potenciales oferentes ni a través del SICP.**
414	Provision y cambio de llantas (6 agujeros) c/u	**1.620.000**	**2.300.000**	**1.960.000,00**	**No se ha podido obtener tres presupuestos con las mismas EETT requeridas a través de los potenciales oferentes ni a través del SICP.**
415	Provision y colocacion del sistema electrico de faros traseros con señaleros incluido	**920.000**	**4.000.000**	**2.460.000,00**	**No se ha podido obtener tres presupuestos con las mismas EETT requeridas a través de los potenciales oferentes ni a través del SICP.**

Fuentes *(señalar la fuente: ID, Revista, Sitio web o Nombre de la Firma que proveyó el precio referencial)*		
Item	**Precio Unitario en Gs. (1)**	**Precio Unitario en Gs. (2)**
1	SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOTOR	SETAC S.R.L.
2	SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOTOR	SETAC S.R.L.
3	SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOTOR	SETAC S.R.L.
4	SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOTOR	SETAC S.R.L.
5	SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOTOR	SETAC S.R.L.
6	SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOTOR	SETAC S.R.L.
7	SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOTOR	SETAC S.R.L.
8	SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOTOR	SETAC S.R.L.
9	SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOTOR	
10	SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOTOR	SETAC S.R.L.

11	SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOTOR	SETAC S.R.L.
12	SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOTOR	SETAC S.R.L.
13	SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOTOR	SETAC S.R.L.
14	SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOTOR	SETAC S.R.L.
15	SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOTOR	SETAC S.R.L.
16	SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOTOR	
17	SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOTOR	
18	SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOTOR	
19	SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOTOR	SETAC S.R.L.
20	SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOTOR	SETAC S.R.L.
21	SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOTOR	SETAC S.R.L.
22	SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOTOR	SETAC S.R.L.
23	SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOTOR	SETAC S.R.L.
24	SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOTOR	SETAC S.R.L.
25	SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOTOR	SETAC S.R.L.
26	SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOTOR	SETAC S.R.L.
27	SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOTOR	SETAC S.R.L.
28	SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOTOR	SETAC S.R.L.
29	SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOTOR	SETAC S.R.L.
30	SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOTOR	SETAC S.R.L.
31	SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOTOR	SETAC S.R.L.
32	SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOTOR	SETAC S.R.L.
33	SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOTOR	SETAC S.R.L.
34	SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOTOR	SETAC S.R.L.
35	SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOTOR	SETAC S.R.L.
36	SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOTOR	SETAC S.R.L.
37	SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOTOR	SETAC S.R.L.
38	SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOTOR	SETAC S.R.L.
39	SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOTOR	SETAC S.R.L.
40	SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOTOR	SETAC S.R.L.
41	SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOTOR	SETAC S.R.L.
42	SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOTOR	SETAC S.R.L.

43	SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOTOR	
44	SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOTOR	
45	SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOTOR	SETAC S.R.L.
46	SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOTOR	SETAC S.R.L.
47	SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOTOR	SETAC S.R.L.
48	SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOTOR	
49	SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOTOR	
50	SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOTOR	SETAC S.R.L.
51	SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOTOR	SETAC S.R.L.
52	SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOTOR	SETAC S.R.L.
53	SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOTOR	SETAC S.R.L.
54	SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOTOR	SETAC S.R.L.
55	SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOTOR	SETAC S.R.L.
56	SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOTOR	SETAC S.R.L.
57	SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOTOR	SETAC S.R.L.
58	SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOTOR	SETAC S.R.L.
59	SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOTOR	SETAC S.R.L.
60	SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOTOR	SETAC S.R.L.
61	SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOTOR	SETAC S.R.L.
62	SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOTOR	SETAC S.R.L.
63	SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOTOR	SETAC S.R.L.
64	SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOTOR	SETAC S.R.L.
65	SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOTOR	SETAC S.R.L.
66	SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOTOR	SETAC S.R.L.
67	SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOTOR	SETAC S.R.L.
68	SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOTOR	SETAC S.R.L.
69	SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOTOR	SETAC S.R.L.
70	SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOTOR	SETAC S.R.L.
71	SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOTOR	SETAC S.R.L.
72	SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOTOR	SETAC S.R.L.
73	SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOTOR	SETAC S.R.L.
74	SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOTOR	SETAC S.R.L.

75	SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOTOR	SETAC S.R.L.
76	SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOTOR	SETAC S.R.L.
77	SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOTOR	SETAC S.R.L.
78	SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOTOR	SETAC S.R.L.
79	SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOTOR	SETAC S.R.L.
80	SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOTOR	SETAC S.R.L.
81	SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOTOR	SETAC S.R.L.
82	SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOTOR	SETAC S.R.L.
83	SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOTOR	SETAC S.R.L.
84	SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOTOR	SETAC S.R.L.
85	SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOTOR	SETAC S.R.L.
86	SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOTOR	SETAC S.R.L.
87	SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOTOR	SETAC S.R.L.
88	SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOTOR	SETAC S.R.L.
89	SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOTOR	SETAC S.R.L.
90	SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOTOR	SETAC S.R.L.
91	SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOTOR	SETAC S.R.L.
92	SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOTOR	SETAC S.R.L.
93	SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOTOR	SETAC S.R.L.
94	SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOTOR	SETAC S.R.L.
95	SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOTOR	SETAC S.R.L.
96	SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOTOR	SETAC S.R.L.
97	SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOTOR	SETAC S.R.L.
98	SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOTOR	SETAC S.R.L.
99	SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOTOR	SETAC S.R.L.
100	SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOTOR	SETAC S.R.L.
101	SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOTOR	SETAC S.R.L.
102	SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOTOR	SETAC S.R.L.
103	SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOTOR	SETAC S.R.L.
104	SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOTOR	SETAC S.R.L.
105	SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOTOR	SETAC S.R.L.
106	SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOTOR	

107	SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOTOR	SETAC S.R.L.
108	SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOTOR	
109	SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOTOR	
110	SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOTOR	
111	SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOTOR	SETAC S.R.L.
112	SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOTOR	SETAC S.R.L.
113	SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOTOR	
114	SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOTOR	
115	SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOTOR	
116	SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOTOR	SETAC S.R.L.
117	SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOTOR	SETAC S.R.L.
118	SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOTOR	SETAC S.R.L.
119	SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOTOR	SETAC S.R.L.
120	SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOTOR	SETAC S.R.L.
121	SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOTOR	SETAC S.R.L.
122	SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOTOR	SETAC S.R.L.
123	SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOTOR	SETAC S.R.L.
124	SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOTOR	SETAC S.R.L.
125	SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOTOR	SETAC S.R.L.
126	SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOTOR	SETAC S.R.L.
127	SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOTOR	SETAC S.R.L.
128	SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOTOR	SETAC S.R.L.
129	SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOTOR	SETAC S.R.L.
130	SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOTOR	SETAC S.R.L.
131	SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOTOR	SETAC S.R.L.
132	SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOTOR	SETAC S.R.L.
133	SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOTOR	SETAC S.R.L.
134	SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOTOR	SETAC S.R.L.
135	SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOTOR	SETAC S.R.L.
136	SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOTOR	SETAC S.R.L.
137	SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOTOR	
138	SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOTOR	SETAC S.R.L.

139	SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOTOR	
140	SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOTOR	
141	SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOTOR	
142	SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOTOR	SETAC S.R.L.
143	SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOTOR	SETAC S.R.L.
144	SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOTOR	
145	SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOTOR	
146	SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOTOR	
147	SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOTOR	SETAC S.R.L.
148	SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOTOR	SETAC S.R.L.
149	SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOTOR	SETAC S.R.L.
150	SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOTOR	SETAC S.R.L.
151	SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOTOR	SETAC S.R.L.
152	SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOTOR	SETAC S.R.L.
153	SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOTOR	SETAC S.R.L.
154	SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOTOR	SETAC S.R.L.
155	SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOTOR	SETAC S.R.L.
156	SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOTOR	SETAC S.R.L.
157	SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOTOR	SETAC S.R.L.
158	SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOTOR	SETAC S.R.L.
159	SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOTOR	SETAC S.R.L.
160	SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOTOR	SETAC S.R.L.
161	SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOTOR	SETAC S.R.L.
162	SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOTOR	SETAC S.R.L.
163	SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOTOR	SETAC S.R.L.
164	SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOTOR	SETAC S.R.L.
165	SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOTOR	SETAC S.R.L.
166	SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOTOR	SETAC S.R.L.
167	SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOTOR	SETAC S.R.L.
168	SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOTOR	SETAC S.R.L.
169	SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOTOR	SETAC S.R.L.
170	SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOTOR	SETAC S.R.L.

171	SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOTOR	SETAC S.R.L.
172	SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOTOR	SETAC S.R.L.
173	SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOTOR	SETAC S.R.L.
174	SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOTOR	SETAC S.R.L.
175	SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOTOR	SETAC S.R.L.
176	SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOTOR	SETAC S.R.L.
177	SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOTOR	SETAC S.R.L.
178	SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOTOR	
179	SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOTOR	SETAC S.R.L.
180	SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOTOR	SETAC S.R.L.
181	SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOTOR	SETAC S.R.L.
182	SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOTOR	SETAC S.R.L.
183	SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOTOR	SETAC S.R.L.
184	SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOTOR	SETAC S.R.L.
185	SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOTOR	SETAC S.R.L.
186	SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOTOR	SETAC S.R.L.
187	SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOTOR	SETAC S.R.L.
188	SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOTOR	SETAC S.R.L.
189	SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOTOR	SETAC S.R.L.
190	SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOTOR	SETAC S.R.L.
191	SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOTOR	SETAC S.R.L.
192	SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOTOR	SETAC S.R.L.
193	SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOTOR	SETAC S.R.L.
194	SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOTOR	SETAC S.R.L.
195	SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOTOR	SETAC S.R.L.
196	SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOTOR	SETAC S.R.L.
197	SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOTOR	SETAC S.R.L.
198	SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOTOR	SETAC S.R.L.
199	SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOTOR	SETAC S.R.L.
200	SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOTOR	SETAC S.R.L.
201	SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOTOR	SETAC S.R.L.
202	SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOTOR	SETAC S.R.L.

203	SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOTOR	SETAC S.R.L.
204	SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOTOR	SETAC S.R.L.
205	SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOTOR	SETAC S.R.L.
206	SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOTOR	SETAC S.R.L.
207	SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOTOR	SETAC S.R.L.
208	SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOTOR	SETAC S.R.L.
209	SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOTOR	SETAC S.R.L.
210	SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOTOR	SETAC S.R.L.
211	SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOTOR	SETAC S.R.L.
212	SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOTOR	SETAC S.R.L.
213	SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOTOR	SETAC S.R.L.
214	SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOTOR	SETAC S.R.L.
215	SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOTOR	SETAC S.R.L.
216	SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOTOR	SETAC S.R.L.
217	SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOTOR	SETAC S.R.L.
218	SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOTOR	SETAC S.R.L.
219	SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOTOR	SETAC S.R.L.
220	SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOTOR	SETAC S.R.L.
221	SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOTOR	SETAC S.R.L.
222	SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOTOR	SETAC S.R.L.
223	SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOTOR	SETAC S.R.L.
224	SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOTOR	SETAC S.R.L.
225	SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOTOR	SETAC S.R.L.
226	SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOTOR	SETAC S.R.L.
227	SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOTOR	SETAC S.R.L.
228	SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOTOR	SETAC S.R.L.
229	SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOTOR	SETAC S.R.L.
230	SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOTOR	SETAC S.R.L.
231	SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOTOR	SETAC S.R.L.
232	SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOTOR	SETAC S.R.L.
233	SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOTOR	SETAC S.R.L.
234	SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOTOR	SETAC S.R.L.

235	SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOTOR	SETAC S.R.L.
236	SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOTOR	SETAC S.R.L.
237	SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOTOR	SETAC S.R.L.
238	SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOTOR	SETAC S.R.L.
239	SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOTOR	SETAC S.R.L.
240	SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOTOR	SETAC S.R.L.
241	SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOTOR	SETAC S.R.L.
242	SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOTOR	SETAC S.R.L.
243	SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOTOR	SETAC S.R.L.
244	SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOTOR	SETAC S.R.L.
245	SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOTOR	SETAC S.R.L.
246	SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOTOR	SETAC S.R.L.
247	SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOTOR	SETAC S.R.L.
248	SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOTOR	SETAC S.R.L.
249	SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOTOR	SETAC S.R.L.
250	SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOTOR	SETAC S.R.L.
251	SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOTOR	SETAC S.R.L.
252	SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOTOR	SETAC S.R.L.
253	SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOTOR	SETAC S.R.L.
254	SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOTOR	SETAC S.R.L.
255	SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOTOR	SETAC S.R.L.
256	SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOTOR	SETAC S.R.L.
257	SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOTOR	SETAC S.R.L.
258	SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOTOR	SETAC S.R.L.
259	SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOTOR	SETAC S.R.L.
260	SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOTOR	SETAC S.R.L.
261	SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOTOR	SETAC S.R.L.
262	SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOTOR	SETAC S.R.L.
263	SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOTOR	SETAC S.R.L.
264	SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOTOR	SETAC S.R.L.
265	SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOTOR	SETAC S.R.L.
266	SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOTOR	SETAC S.R.L.

267	SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOTOR	SETAC S.R.L.
268	SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOTOR	SETAC S.R.L.
269	SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOTOR	SETAC S.R.L.
270	SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOTOR	SETAC S.R.L.
271	SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOTOR	SETAC S.R.L.
272	SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOTOR	SETAC S.R.L.
273	SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOTOR	SETAC S.R.L.
274	SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOTOR	SETAC S.R.L.
275	SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOTOR	SETAC S.R.L.
276	SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOTOR	SETAC S.R.L.
277	SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOTOR	SETAC S.R.L.
278	SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOTOR	SETAC S.R.L.
279	SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOTOR	SETAC S.R.L.
280	SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOTOR	SETAC S.R.L.
281	SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOTOR	SETAC S.R.L.
282	SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOTOR	SETAC S.R.L.
283	SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOTOR	SETAC S.R.L.
284	SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOTOR	SETAC S.R.L.
285	SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOTOR	SETAC S.R.L.
286	SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOTOR	SETAC S.R.L.
287	SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOTOR	SETAC S.R.L.
288	SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOTOR	SETAC S.R.L.
289	SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOTOR	SETAC S.R.L.
290	SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOTOR	SETAC S.R.L.
291	SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOTOR	SETAC S.R.L.
292	SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOTOR	SETAC S.R.L.
293	SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOTOR	SETAC S.R.L.
294	SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOTOR	SETAC S.R.L.
295	SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOTOR	SETAC S.R.L.
296	SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOTOR	SETAC S.R.L.
297	SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOTOR	SETAC S.R.L.
298	SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOTOR	SETAC S.R.L.

299	SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOTOR	SETAC S.R.L.
300	SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOTOR	SETAC S.R.L.
301	SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOTOR	SETAC S.R.L.
302	SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOTOR	SETAC S.R.L.
303	SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOTOR	SETAC S.R.L.
304	SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOTOR	SETAC S.R.L.
305	SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOTOR	SETAC S.R.L.
306	SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOTOR	SETAC S.R.L.
307	SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOTOR	SETAC S.R.L.
308	SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOTOR	SETAC S.R.L.
309	SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOTOR	SETAC S.R.L.
310	SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOTOR	SETAC S.R.L.
311	SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOTOR	SETAC S.R.L.
312	SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOTOR	SETAC S.R.L.
313	SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOTOR	SETAC S.R.L.
314	SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOTOR	SETAC S.R.L.
315	SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOTOR	SETAC S.R.L.
316	SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOTOR	SETAC S.R.L.
317	SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOTOR	SETAC S.R.L.
318	SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOTOR	SETAC S.R.L.
319	SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOTOR	SETAC S.R.L.
320	SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOTOR	SETAC S.R.L.
321	SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOTOR	SETAC S.R.L.
322	SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOTOR	SETAC S.R.L.
323	SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOTOR	SETAC S.R.L.
324	SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOTOR	SETAC S.R.L.
325	SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOTOR	SETAC S.R.L.
326	SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOTOR	SETAC S.R.L.
327	SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOTOR	SETAC S.R.L.
328	SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOTOR	SETAC S.R.L.
329	SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOTOR	SETAC S.R.L.
330	SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOTOR	SETAC S.R.L.

331	SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOTOR	SETAC S.R.L.
332	SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOTOR	SETAC S.R.L.
333	SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOTOR	SETAC S.R.L.
334	SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOTOR	SETAC S.R.L.
335	SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOTOR	SETAC S.R.L.
336	SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOTOR	SETAC S.R.L.
337	SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOTOR	SETAC S.R.L.
338	SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOTOR	SETAC S.R.L.
339	SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOTOR	SETAC S.R.L.
340	SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOTOR	SETAC S.R.L.
341	SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOTOR	SETAC S.R.L.
342	SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOTOR	SETAC S.R.L.
343	SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOTOR	SETAC S.R.L.
344	SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOTOR	SETAC S.R.L.
345	SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOTOR	SETAC S.R.L.
346	SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOTOR	SETAC S.R.L.
347	SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOTOR	SETAC S.R.L.
348	SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOTOR	SETAC S.R.L.
349	SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOTOR	
350	SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOTOR	SETAC S.R.L.
351	SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOTOR	SETAC S.R.L.
352	SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOTOR	SETAC S.R.L.
353	SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOTOR	SETAC S.R.L.
354	SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOTOR	SETAC S.R.L.
355	SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOTOR	SETAC S.R.L.
356	SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOTOR	SETAC S.R.L.
357	SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOTOR	SETAC S.R.L.
358	SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOTOR	SETAC S.R.L.
359	SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOTOR	SETAC S.R.L.
360	SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOTOR	SETAC S.R.L.
361	SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOTOR	SETAC S.R.L.
362	SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOTOR	SETAC S.R.L.

363	SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOTOR	SETAC S.R.L.
364	SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOTOR	SETAC S.R.L.
365	SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOTOR	SETAC S.R.L.
366	SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOTOR	SETAC S.R.L.
367	SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOTOR	SETAC S.R.L.
368	SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOTOR	SETAC S.R.L.
369	SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOTOR	SETAC S.R.L.
370	SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOTOR	SETAC S.R.L.
371	SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOTOR	SETAC S.R.L.
372	SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOTOR	SETAC S.R.L.
373	SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOTOR	SETAC S.R.L.
374	SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOTOR	SETAC S.R.L.
375	SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOTOR	SETAC S.R.L.
376	SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOTOR	SETAC S.R.L.
377	SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOTOR	SETAC S.R.L.
378	SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOTOR	SETAC S.R.L.
379	SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOTOR	SETAC S.R.L.
380	SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOTOR	
381	SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOTOR	SETAC S.R.L.
382	SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOTOR	SETAC S.R.L.
383	SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOTOR	SETAC S.R.L.
384	SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOTOR	SETAC S.R.L.
385	SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOTOR	SETAC S.R.L.
386	SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOTOR	SETAC S.R.L.
387	SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOTOR	SETAC S.R.L.
388	SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOTOR	SETAC S.R.L.
389	SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOTOR	SETAC S.R.L.
390	SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOTOR	SETAC S.R.L.
391	SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOTOR	SETAC S.R.L.
392	SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOTOR	SETAC S.R.L.
393	SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOTOR	SETAC S.R.L.
394	SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOTOR	SETAC S.R.L.

395	SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOTOR	SETAC S.R.L.
396	SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOTOR	SETAC S.R.L.
397	SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOTOR	SETAC S.R.L.
398	SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOTOR	SETAC S.R.L.
399	SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOTOR	SETAC S.R.L.
400	SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOTOR	SETAC S.R.L.
401	SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOTOR	SETAC S.R.L.
402	SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOTOR	SETAC S.R.L.
403	SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOTOR	SETAC S.R.L.
404	SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOTOR	SETAC S.R.L.
405	SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOTOR	SETAC S.R.L.
406	SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOTOR	SETAC S.R.L.
407	SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOTOR	SETAC S.R.L.
408	SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOTOR	SETAC S.R.L.
409	SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOTOR	SETAC S.R.L.
410	SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOTOR	SETAC S.R.L.
411	SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOTOR	SETAC S.R.L.
412	SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOTOR	SETAC S.R.L.
413	SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOTOR	SETAC S.R.L.
414	SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOTOR	SETAC S.R.L.
415	SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOTOR	SETAC S.R.L.

Se adjunta al presente, copias de las referencias mencionadas en el cuadro precedente.
Observación: Los precios puestos en los llamados son referenciales, es decir, al solo efecto de determinar un presupuesto (una presunción de lo que podría costar el bien) sin embargo, son los competidores (oferentes) quienes finalmente determinan el precio en función a sus propios costos, mercado, competitividad y margen de utilidades no así la Convocante. Los precios de mercado son dinámicos, por lo tanto, pueden variar constantemente en función a las condiciones económicas no solo del país sino también de la región.

Preparado por:	JUAN BENITEZ
Firma:	
Dependencia:	DIVISIÓN DE PLANIFICACIÓN Y EJECUCIÓN DE PROCESOS, DEPARTAMENTO DE CONTRATACIONES

COTIZANTE: SETAC S.R.L.									RUC Nº: 80002604-7	
PLANILLA DE PRESUPUESTO										
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN										
Modalidad:				ID Nº						
Item / Sub-Item	Código de Catalogo	Descripción del bien	Especificaciones técnicas - Requerimientos Mínimos	U.M.	Presentación	Cant.	Costo mano de obra (IVA Incluido)	Costo repuesto e insumos (IVA Incluido)	Precio Unitario (C.M.O. + C.R.I.)	Observacion (completar con alguna sugerencia o aclaratoria como asi tambien normativas de calidad si correspondiere)
			ROTATIVAS							
1	73152101-063	Mantenimiento y reparacion de rotativa	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ROTATIVA DE LA MARCA TATU, MODELO R2 1500				22.550.000	17.500.000	40.050.000	
1.1			Limpieza y lubricacion general	Unidad	Evento	1	1.000.000	1.500.000	2.500.000	
1.2			Aceite para rotativa por litro	Litro	Evento	1	700.000	800.000	1.500.000	
1.3			Provision y cambio de grasa	Unidad	Evento	1	450.000	500.000	950.000	
1.4			Provision y reajuste de tuercas y tornillos	Unidad	Evento	1	500.000	700.000	1.200.000	
1.5			Provision y cambio ruleman de piñon	Unidad	Evento	1	800.000	600.000	1.400.000	
1.6			Provision y cambio reten de piñon	Unidad	Evento	1	500.000	300.000	800.000	
1.7			Provision y cambio de corona y piñon	Unidad	Evento	1	1.500.000	3.800.000	5.300.000	
1.8			Provision y cambio de eje porta cuchilla con tuerca y seguro	Unidad	Evento	1	800.000	1.500.000	2.300.000	
1.9				Unidad	Evento	1			-	
1.10			Provision y cambio de cuchilla con bulon	Unidad	Evento	1	1.200.000	2.400.000	3.600.000	
1.11			Provision y cambio rueda guia completo	Unidad	Evento	1	500.000	700.000	1.200.000	
1.12			Provision y cambio de perno acople	Unidad	Evento	1	350.000	300.000	650.000	
1.13			Provision y cambio de cruceta cardan	Unidad	Evento	1	450.000	500.000	950.000	
1.14			Provision y cambio centralizador	Unidad	Evento	1	500.000	1.000.000	1.500.000	
1.15			Provision y cambio de correa	Unidad	Evento	1	500.000	600.000	1.100.000	
1.16			Provision y cambio de patines laterales	Unidad	Evento	1			-	
1.17			Provision y cambio de cabezal	Unidad	Evento	1			-	
1.18			Provision y cambio de acople de cabezal	Unidad	Evento	1			-	
1.19			Trabajos de torneria	Unidad	Evento	1	3.000.000		3.000.000	
1.20			Reparacion completa de estructura metalica	Unidad	Evento	1	4.000.000		4.000.000	
1.21			Pintura completa con antioxido	Unidad	Evento	1	2.800.000	800.000	3.600.000	
1.23			Mantenimiento preventivo general	Unidad	Evento	1	3.000.000	1.500.000	4.500.000	
			COSECHADORAS							
1	73152101-9995	Mantenimiento y Reparacion de Cosechadora	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE COSECHADORA DE FORRAJE DE LA MARCA NOGUEIRA, MODELO NEW PECUS				50.200.000	70.050.000	120.250.000	
1.1			Limpieza y lubricacion general	Unidad	Evento	1	2.000.000	1.200.000	3.200.000	
1.2			Provision y cambio de Aceite por litro	Litro	Evento	1	1.000.000	1.500.000	2.500.000	
1.3			Provision y cambio de grasa	Unidad	Evento	1	500.000	450.000	950.000	
1.4			Provision y reajuste de tuercas	Unidad	Evento	1	700.000	400.000	1.100.000	
1.5			Provision y reajuste de tornillos	Unidad	Evento	1	700.000	400.000	1.100.000	
1.6			Provision y cambio ruleman	Unidad	Evento	1	3.500.000	6.200.000	9.700.000	
1.7			Provision y cambio de corona y piñon	Unidad	Evento	1	1.000.000	4.300.000	5.300.000	
1.8			Provision y cambio de eje porta cuchilla con tuerca y seguro	Unidad	Evento	1	1.500.000	1.100.000	2.600.000	
1.9			Provision y cambio de planchuela porta cuchilla con bulones	Unidad	Evento	1	600.000	500.000	1.100.000	
1.10			Provision y cambio de cuchilla con bulon	Unidad	Evento	1	1.000.000	800.000	1.800.000	
1.11			Provision y cambio de rodillo de alimentacion	Unidad	Evento	1	1.000.000	5.000.000	6.000.000	
1.12			Provision y cambio rueda guia completo	Unidad	Evento	1	300.000	500.000	800.000	
1.13			Provision y cambio de perno acople	Unidad	Evento	1	300.000	350.000	650.000	
1.14			Provision y cambio de cruceta cardan	Unidad	Evento	1	500.000	450.000	950.000	
1.15			Reparacion de caja de transmision TDF	Unidad	Evento	1	1.500.000	7.000.000	8.500.000	
1.16			Provision y cambio de caja de transmision TDF	Unidad	Evento	1	2.800.000	9.500.000	12.300.000	
1.17			Reparacion de caja de transmision del rotor	Unidad	Evento	1	1.000.000	5.000.000	6.000.000	
1.18			Provision y cambio de caja de transmision del rotor	Unidad	Evento	1	2.000.000	8.500.000	10.500.000	
1.19			Reparacion de cilindro hidraulico	Unidad	Evento	1	3.000.000	2.500.000	5.500.000	
1.20			Provision y cambio de cilindro hidraulico	Unidad	Evento	1	1.500.000	3.500.000	5.000.000	
1.21			Reparacion de motor hidraulico	Unidad	Evento	1			-	
1.22			Provision y cambio de motor hidraulico	Unidad	Evento	1			-	
1.23			Reparacion de caja de cambio de corte	Unidad	Evento	1	1.500.000	2.000.000	3.500.000	
1.24			Provision y cambio de caja de cambio de corte	Unidad	Evento	1	1.500.000	2.500.000	4.000.000	
1.25			Provision y cambio centralizador	Unidad	Evento	1	1.000.000	800.000	1.800.000	
1.26			Provision y cambio de correa	Unidad	Evento	1			-	

COTIZANTE: SETAC S.R.L.								RUC Nº: 80002604-7		
PLANILLA DE PRESUPUESTO										
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN										
Modalidad:				ID Nº						
Item / Sub-Item	Código de Catalogo	Descripción del bien	Especificaciones técnicas - Requerimientos Mínimos	U.M.	Presentación	Cant.	Costo mano de obra (IVA Incluido)	Costo repuesto e insumos (IVA Incluido)	Precio Unitario (C.M.O. + C.R.I.)	Observacion (completar con alguna sugerencia o aclaratoria como asi tambien normativas de calidad si correspondiere)
1.27			Provision y cambio de ruedas laterales	Unidad	Evento	1			-	
1.28			Provision y cambio de cabezal	Unidad	Evento	1	500.000	1.000.000	1.500.000	
1.29			Provision y cambio de acople de cabezal	Unidad	Evento	1	500.000	800.000	1.300.000	
1.30			Trabajos de torneria	Unidad	Evento	1	5.000.000		5.000.000	
1.31			Reparacion completa de estructura metalica	Unidad	Evento	1	5.000.000		5.000.000	
1.32			Pintura completa con antioxido	Unidad	Evento	1	2.800.000	800.000	3.600.000	
1.33			Mantenimiento preventivo general	Unidad	Evento	1	6.000.000	3.000.000	9.000.000	
			SEGADORAS							
1	**73152101-992**	**Mantenimiento y/o Reparacion de Cortadora**	**MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SEGADORA DE LA MARCA YOMEL, MODELO MOSCATO 2400**				**44.500.000**	**78.200.000**	**122.700.000**	
1.1			Limpieza y lubricacion general	Unidad	Evento	1	1.000.000	1.500.000	2.500.000	
1.2			Provision y cambio de Aceite por litro	Litro	Evento	1	700.000	800.000	1.500.000	
1.3			Provision y cambio de grasa	Unidad	Evento	1	500.000	600.000	1.100.000	
1.4			Provision y reajuste de tuercas	Unidad	Evento	1	300.000	500.000	800.000	
1.5			Provision y reajuste de tornillos	Unidad	Evento	1	1.000.000	1.500.000	2.500.000	
1.6			Provision y cambio ruleman	Unidad	Evento	1	1.000.000	1.800.000	2.800.000	
1.7			Provision y cambio de corona y piñon	Unidad	Evento	1	1.500.000	3.500.000	5.000.000	
1.8			Provision y cambio de eje porta cuchilla con tuerca y seguro	Unidad	Evento	1	1.500.000	10.800.000	12.300.000	
1.9			Provision y cambio de planchuela porta cuchilla con bulones	Unidad	Evento	1	2.000.000	13.800.000	15.800.000	
1.10			Provision y cambio de cuchilla con bulon	Unidad	Evento	1	1.500.000	3.500.000	5.000.000	
1.11			Provision y cambio de eje porta disco con tuerca y seguro	Unidad	Evento	1	1.500.000	4.800.000	6.300.000	
1.12			Provision y cambio de planchuela porta disco con bulones	Unidad	Evento	1	1.000.000	2.000.000	3.000.000	
1.13			Provision y cambio de disco con bulon	Unidad	Evento	1	500.000	1.000.000	1.500.000	
1.14			Provision y cambio de lona protectora	Unidad	Evento	1	1.000.000	2.000.000	3.000.000	
1.15			Provision y cambio de perno acople	Unidad	Evento	1	800.000	500.000	1.300.000	
1.16			Provision y cambio de cruceta cardan	Unidad	Evento	1	500.000	300.000	800.000	
1.17			Reparacion de caja de transmision del rotor	Unidad	Evento	1	1.800.000	3.500.000	5.300.000	
1.18			Provision y cambio de caja de transmision del rotor	Unidad	Evento	1	3.000.000	9.500.000	12.500.000	
1.17			Reparacion de brazo telescopico	Unidad	Evento	1	1.000.000	1.500.000	2.500.000	
1.18			Provision y cambio de brazo telescopico	Unidad	Evento	1	1.500.000	3.000.000	4.500.000	
1.19			Reparacion de cilindro hidraulico	Unidad	Evento	1	1.000.000	1.500.000	2.500.000	
1.20			Provision y cambio de cilindro hidraulico	Unidad	Evento	1	1.500.000	2.500.000	4.000.000	
1.21			Provision y cambio centralizador	Unidad	Evento	1	800.000	1.500.000	2.300.000	
1.22			Provision y cambio de correa	Unidad	Evento	1	800.000	1.200.000	2.000.000	
1.23			Provision y cambio de cabezal	Unidad	Evento	1	1.000.000	1.600.000	2.600.000	
1.24			Provision y cambio de acople de cabezal	Unidad	Evento	1	1.000.000	1.200.000	2.200.000	
1.25			Trabajos de torneria	Unidad	Evento	1	3.000.000		3.000.000	
1.26			Reparacion completa de estructura metalica	Unidad	Evento	1	5.000.000		5.000.000	
1.27			Pintura completa con antioxido	Unidad	Evento	1	2.800.000	800.000	3.600.000	
1,28			Mantenimiento preventivo general	Unidad	Evento	1	4.000.000	1.500.000	5.500.000	
			RASTRAS							
1	**73152101-060**	**Mantenimiento y reparacion de rasta liviana**	**MANTENIMIENTO Y REPARACION DE RASTRA DE LA MARCA TATU**				**42.550.000**	**71.300.000**	**113.850.000**	
1.1			Limpieza y lubricacion general	Unidad	Evento	1	800.000	1.000.000	1.800.000	
1.2			Provision y cambio de Aceite por litro	Litro	Evento	1	700.000	800.000	1.500.000	
1.3			Provision y cambio de grasa	Unidad	Evento	1	600.000	900.000	1.500.000	
1.4			Provision y reajuste de tuercas	Unidad	Evento	1	500.000	700.000	1.200.000	
1.5			Provision y reajuste de tornillos	Unidad	Evento	1	450.000	500.000	950.000	
1.6			Provision y cambio ruleman	Unidad	Evento	1	1.500.000	1.800.000	3.300.000	
1.7			Provision y cambio de eje porta disco liso con tuerca y seguro	Unidad	Evento	1	1.500.000	7.200.000	8.700.000	
1.8			Provision y cambio de planchuela porta disco liso con bulones	Unidad	Evento	1	1.000.000	1.500.000	2.500.000	
1.9			Provision y cambio de disco liso con bulon	Unidad	Evento	1	3.000.000	6.000.000	9.000.000	

COTIZANTE: SETAC S.R.L.										RUC Nº: 80002604-7
PLANILLA DE PRESUPUESTO										
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN										
Modalidad:				ID Nº						
Item / Sub-Item	Código de Catalogo	Descripción del bien	Especificaciones técnicas - Requerimientos Mínimos	U.M.	Presentación	Cant.	Costo mano de obra (IVA Incluido)	Costo repuesto e insumos (IVA Incluido)	Precio Unitario (C.M.O. + C.R.I.)	Observacion (completar con alguna sugerencia o aclaratoria como asi tambien normativas de calidad si correspondiere)
1.10			Provision y cambio de eje porta disco dentado con tuerca y seguro	Unidad	Evento	1	1.500.000	7.200.000	8.700.000	
1.11			Provision y cambio de planchuela porta disco dentado con bulones	Unidad	Evento	1	1.000.000	1.500.000	2.500.000	
1.12			Provision y cambio de disco dentado con bulon	Unidad	Evento	1	3.000.000	11.200.000	14.200.000	
1.13			Provision y cambio de juego de mancales	Unidad	Evento	1	3.500.000	14.400.000	17.900.000	
1.14			Provision y cambio de bulon soporte de mancal	Unidad	Evento	1	300.000	500.000	800.000	
1.15			Provision y cambio de juego de mangueras con acople rapido	Unidad	Evento	1	1.300.000	2.500.000	3.800.000	
1.16			Provision y cambio de trozadera	Unidad	Evento	1	500.000	800.000	1.300.000	
1.17			Provision y cambio de junta y retenes	Unidad	Evento	1	500.000	700.000	1.200.000	
1.18			Provision y cambio de eje	Unidad	Evento	1	1.000.000	2.000.000	3.000.000	
1.19			Provision y cambio de ruleman para masa	Unidad	Evento	1	800.000	1.200.000	2.000.000	
1.20			Provision y cambio de reten para masa	Unidad	Evento	1	500.000	700.000	1.200.000	
1.21			Provision y cambio de corona y piñon	Unidad	Evento	1			-	
1.22			Provision y cambio de perno acople	Unidad	Evento	1	300.000	400.000	700.000	
1.23			Provision y cambio de cruceta cardan	Unidad	Evento	1			-	
1.24			Reparacion de brazo telescopico	Unidad	Evento	1			-	
1.25			Provision y cambio de brazo telescopico	Unidad	Evento	1			-	
1.26			Reparacion de cilindro hidraulico	Unidad	Evento	1	1.500.000	2.000.000	3.500.000	
1.27			Provision y cambio de cilindro hidraulico	Unidad	Evento	1	1.000.000	3.500.000	4.500.000	
1.28			Provision y cambio centralizador	Unidad	Evento	1			-	
1.29			Provision y cambio de cabezal	Unidad	Evento	1			-	
1.30			Provision y cambio de acople de cabezal	Unidad	Evento	1			-	
1.31			Trabajos de torneria	Unidad	Evento	1	3.500.000		3.500.000	
1.32			Reparacion completa de estructura metalica	Unidad	Evento	1	5.000.000		5.000.000	
1.33			Pintura completa con antioxido	Unidad	Evento	1	2.800.000	800.000	3.600.000	
1.34			Mantenimiento preventivo general	Unidad	Evento	1	4.500.000	1.500.000	6.000.000	
			ARADOS							
1	**73152101-062**	**Mantenimiento y reparacion de arado a disco**	**MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ARADO DE LA MARCA BALDAN**				**33.050.000**	**34.850.000**	**67.900.000**	
1.1			Limpieza y lubricacion general	Unidad	Evento	1	800.000	1.200.000	2.000.000	
1.2			Provision y cambio de Aceite por litro	Litro	Evento	1	700.000	800.000	1.500.000	
1.3			Provision y cambio de grasa	Unidad	Evento	1	600.000	900.000	1.500.000	
1.4			Provision y reajuste de tuercas	Unidad	Evento	1	500.000	700.000	1.200.000	
1.5			Provision y reajuste de tornillos	Unidad	Evento	1	450.000	500.000	950.000	
1.6			Provision y cambio ruleman	Unidad	Evento	1	1.500.000	1.200.000	2.700.000	
1.7			Provision y cambio de eje porta disco con tuerca y seguro	Unidad	Evento	1	1.500.000	3.000.000	4.500.000	
1.8			Provision y cambio de planchuela porta disco con bulones	Unidad	Evento	1	800.000	1.000.000	1.800.000	
1.9			Provision y cambio de disco con bulon	Unidad	Evento	1	1.500.000	3.600.000	5.100.000	
1.10			Provision y cambio de juego de mancales	Unidad	Evento	1	2.000.000	7.200.000	9.200.000	
1.11			Provision y cambio de bulon soporte de mancal	Unidad	Evento	1	300.000	500.000	800.000	
1.12			Provision y cambio de juego de mangueras con acople rapido	Unidad	Evento	1	1.300.000	2.500.000	3.800.000	
1.13			Provision y cambio de trozadera	Unidad	Evento	1	500.000	600.000	1.100.000	
1.14			Provision y cambio de junta y retenes	Unidad	Evento	1	500.000	500.000	1.000.000	
1.15			Provision y cambio de eje	Unidad	Evento	1	1.000.000	1.500.000	2.500.000	
1.16			Provision y cambio de ruleman para masa	Unidad	Evento	1	700.000	800.000	1.500.000	
1.17			Provision y cambio de reten para masa	Unidad	Evento	1	500.000	700.000	1.200.000	
1.18			Provision y cambio de corona y piñon	Unidad	Evento	1			-	
1.19			Provision y cambio de perno acople	Unidad	Evento	1	300.000	350.000	650.000	
1.20			Provision y cambio de cruceta cardan	Unidad	Evento	1			-	
1.21			Reparacion de brazo telescopico	Unidad	Evento	1			-	
1.22			Provision y cambio de brazo telescopico	Unidad	Evento	1			-	
1.23			Reparacion de cilindro hidraulico	Unidad	Evento	1	1.500.000	1.800.000	3.300.000	
1.24			Provision y cambio de cilindro hidraulico	Unidad	Evento	1	1.000.000	3.200.000	4.200.000	
1.25			Provision y cambio centralizador	Unidad	Evento	1			-	

COTIZANTE: SETAC S.R.L.								RUC Nº: 80002604-7		
PLANILLA DE PRESUPUESTO										
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN										
Modalidad:				ID Nº						
Item / Sub-Item	Código de Catalogo	Descripción del bien	Especificaciones técnicas - Requerimientos Mínimos	U.M.	Presentación	Cant.	Costo mano de obra (IVA Incluido)	Costo repuesto e insumos (IVA Incluido)	Precio Unitario (C.M.O. + C.R.I.)	Observacion (completar con alguna sugerencia o aclaratoria como asi tambien normativas de calidad si correspondiere)
1.26			Provision y cambio de cabezal	Unidad	Evento	1			-	
1.27			Provision y cambio de acople de cabezal	Unidad	Evento	1			-	
1.28			Trabajos de torneria	Unidad	Evento	1	3.500.000		3.500.000	
1.29			Reparacion completa de estructura metalica	Unidad	Evento	1	5.000.000		5.000.000	
1.30			Pintura completa con antioxido	Unidad	Evento	1	2.800.000	800.000	3.600.000	
1.31			Mantenimiento preventivo general	Unidad	Evento	1	3.800.000	1.500.000	5.300.000	
			SEMBRADORAS							
1	73152101-064	Mantenimiento y reparacion de sembradora	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SEMBRADORA DE LA MARCA BALDAN, MODELO PLB 4 LINEAS				126.200.000	203.400.000	329.600.000	
1.1			Trabajos de torneria	Unidad	Evento	1	4.000.000		4.000.000	
1.2			Reparacion completa de estructura metalica	Unidad	Evento	1	5.000.000		5.000.000	
1.3			Pintura completa con antioxido	Unidad	Evento	1	3.000.000		3.000.000	
1.4			Mantenimiento preventivo general	Unidad	Evento	1	3.500.000	2.000.000	5.500.000	
1.5			Provision y cambio de Cilindro de la Barra de Tiro	Unidad	Evento	1	1.200.000	2.500.000	3.700.000	
1.6			Provision y cambio de Tuerca M8 X 1,25	Unidad	Evento	1	200.000	400.000	600.000	
1.7			Provision y cambio de Arandela De Presión M8 Media	Unidad	Evento	1	200.000	350.000	550.000	
1.8			Provision y cambio de Arandela Lisa De Ø8,5 X Ø20 X 2,00Mm	Unidad	Evento	1	200.000	350.000	550.000	
1.9			Provision y cambio de Tornillo Cab. Cuadrada M8 X 97Mm	Unidad	Evento	1	200.000	300.000	500.000	
			Carrito con Rueda de Hierro con Caja de Abono							
1.10			Provision y cambio de Anillo De Retencion	Unidad	Evento	1	200.000	350.000	550.000	
1.11			Provision y cambio de Arandela De Presión M10 Media	Unidad	Evento	1	200.000	300.000	500.000	
1.12			Provision y cambio de Arandela De Presión M12 Media	Unidad	Evento	1	200.000	300.000	500.000	
1.13			Provision y cambio de Arandela De Presión M16 Media	Unidad	Evento	1	200.000	350.000	550.000	
1.14			Provision y cambio de Arandela De Presión M8 Media	Unidad	Evento	1	200.000	300.000	500.000	
1.15			Provision y cambio de Arandela Lisa De Ø13,3 X Ø35,5 X 3,00Mm	Unidad	Evento	1	200.000	360.000	560.000	
1.16			Provision y cambio de Arandela Lisa De Ø16,5 X Ø29 X 1,21Mm	Unidad	Evento	1	200.000	380.000	580.000	
1.17			Provision y cambio de Arandela Lisa De Ø17 X Ø44 X 4,75Mm(Zincada)	Unidad	Evento	1	200.000	390.000	590.000	
1.18			Provision y cambio de Arandela Lisa De Ø20 X Ø31 X 1,21Mm	Unidad	Evento	1	200.000	400.000	600.000	
1.19			Provision y cambio de Arandela Lisa De Ø8,5 X Ø20 X 2,00Mm	Unidad	Evento	1	200.000	410.000	610.000	
1.20			Provision y cambio de Barra Inferior De Articulación Del Soporte	Unidad	Evento	1	800.000	700.000	1.500.000	
1.21			Provision y cambio de Buje De Ø13 X Ø19 X 52Mm	Unidad	Evento	1	500.000	900.000	1.400.000	
1.22			Provision y cambio de Buje De Ø21/32" X Ø7/8" X 11,3Mm	Unidad	Evento	1	500.000	980.000	1.480.000	
1.23			Provision y cambio de Buje Fijación De La Varrila Del Resorte	Unidad	Evento	1	400.000	600.000	1.000.000	
1.24			Provision y cambio de Cadena de 51 Eslabones	Unidad	Evento	1	500.000	750.000	1.250.000	
1.25			Provision y cambio de Chapa de Proteccion de la Cadena Inferior	Unidad	Evento	1	300.000	500.000	800.000	
1.26			Provision y cambio de Chapa Del Tensor	Unidad	Evento	1	300.000	500.000	800.000	
1.27			Provision y cambio de Chapa Superior Articulación Soporte	Unidad	Evento	1	500.000	500.000	1.000.000	
1.28			Provision y cambio de Chasis de la Linea	Unidad	Evento	1			-	
1.29			Provision y cambio de Contraperno 3/16" X 1.1/2" (Zincado Blanco)	Unidad	Evento	1	300.000	400.000	700.000	
1.30			Provision y cambio de Contraperno 3/8" X 2.1/2" (Zincado Blanco)	Unidad	Evento	1	300.000	450.000	750.000	
1.31			Provision y cambio de Eje De La Rueda Compactadora	Unidad	Evento	1	2.500.000	5.600.000	8.100.000	
1.32			Provision y cambio de Eje Sextavado 1/2" X 15,30Mm	Unidad	Evento	1	900.000	1.100.000	2.000.000	
1.33			Provision y cambio de Eje Sextavado 1/2" X 62Mm	Unidad	Evento	1	800.000	1.500.000	2.300.000	

COTIZANTE: SETAC S.R.L.							RUC Nº: 80002604-7			
PLANILLA DE PRESUPUESTO										
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN										
Modalidad:				ID Nº						
Item / Sub-Item	Código de Catalogo	Descripción del bien	Especificaciones técnicas - Requerimientos Mínimos	U.M.	Presentación	Cant.	Costo mano de obra (IVA Incluido)	Costo repuesto e insumos (IVA Incluido)	Precio Unitario (C.M.O. + C.R.I.)	Observacion (completar con alguna sugerencia o aclaratoria como asi tambien normativas de calidad si correspondiere)
1.34			Provision y cambio de Eje Sextavado Da Resorte C/Rosca M10	Unidad	Evento	1	700.000	1.200.000	1.900.000	
1.35			Provision y cambio de Engranaje	Unidad	Evento	1	1.500.000	2.000.000	3.500.000	
1.36			Provision y cambio de Engranaje De 12 Dientes	Unidad	Evento	1	1.000.000	1.500.000	2.500.000	
1.37			Provision y cambio de Engranaje De 8 Dientes	Unidad	Evento	1	700.000	1.000.000	1.700.000	
1.38			Grasero 1/4"	Unidad	Evento	1	400.000	600.000	1.000.000	
1.39			Grasero 1/8"	Unidad	Evento	1	450.000	650.000	1.100.000	
1.40			Provision y cambio de Limpiador De La Rueda De Hierro	Unidad	Evento	1	500.000	700.000	1.200.000	
1.41			Provision y cambio de Maza Del Eje De Transmision	Unidad	Evento	1	800.000	1.800.000	2.600.000	
1.42			Provision y cambio de Maza Derecho Menor De La Rueda Compactadora	Unidad	Evento	1	700.000	1.500.000	2.200.000	
1.43			Provision y cambio de Maza Izquierdo Menor de La Rueda Compactadora	Unidad	Evento	1	700.000	1.500.000	2.200.000	
1.44			Provision y cambio de Perno Elastico Pesado Ø6 X 36Mm	Unidad	Evento	1	300.000	600.000	900.000	
1.45			Provision y cambio de Piñon De 15 Dientes	Unidad	Evento	1	1.000.000	1.800.000	2.800.000	
1.46			Provision y cambio de Proteccion De La Cadena Inferior Completa	Unidad	Evento	1	300.000	500.000	800.000	
1.47			Provision y cambio de Resorte Helicoidal Ø11 X Ø15 X 53Mm	Unidad	Evento	1	500.000	720.000	1.220.000	
1.48			Provision y cambio de Resorte Helicoidal Ø14 X Ø19 X 130Mm	Unidad	Evento	1	500.000	700.000	1.200.000	
1.49			Provision y cambio de Rueda Compactadora De Goma Completa	Unidad	Evento	1	1.500.000	4.000.000	5.500.000	
1.50			Provision y cambio de Soporte Con Caja De Abono	Unidad	Evento	1	1.000.000	2.000.000	3.000.000	
1.51			Provision y cambio de Soporte De La Base Del Distribuidor De Semilla	Unidad	Evento	1	1.000.000	1.800.000	2.800.000	
1.52			Provision y cambio de Soporte De La Rueda Compactadora	Unidad	Evento	1	800.000	1.500.000	2.300.000	
1.53			Provision y cambio de Soporte Del Eje	Unidad	Evento	1	1.000.000	1.800.000	2.800.000	
1.54			Provision y cambio de Tapa de Cadena Menor Plb	Unidad	Evento	1	400.000	500.000	900.000	
1.55			Provision y cambio de Tensor De Cadena Completo	Unidad	Evento	1	500.000	700.000	1.200.000	
1.56			Provision y cambio de Tornillo Cab. Francesa M10 X 1,50 X 25Mm Cl8.8 Rt	Unidad	Evento	1	300.000	320.000	620.000	
1.57			Provision y cambio de Tornillo Cab. Sextavada M10 X 1,50 X 60Mm Cl8,8 Rt	Unidad	Evento	1	300.000	330.000	630.000	
1.58			Provision y cambio de Tornillo Cab. Sextavada M10 X 1,50 X 65Mm Cl8.8 Rp	Unidad	Evento	1	300.000	340.000	640.000	
1.59			Provision y cambio de Tornillo Cab. Sextavada M12 X 1,75 X 30Mm Cl8.8 Rt C/Ponta	Unidad	Evento	1	300.000	350.000	650.000	
1.60			Provision y cambio de Tornillo Cab. Sextavada M12 X 1,75 X 40Mm Cl8.8 Rp	Unidad	Evento	1	300.000	350.000	650.000	
1.61			Provision y cambio de Tornillo Cab. Sextavada M12 X 1,75 X 60Mm Cl8.8 Rt	Unidad	Evento	1	300.000	350.000	650.000	
1.62			Provision y cambio de Tornillo Cab. Sextavada M12 X 1,75 X 90Mm Cl8.8 Rp	Unidad	Evento	1	300.000	350.000	650.000	
1.63			Provision y cambio de Tornillo Cab. Sextavada M16 X 2,00 X 50Mm Cl8.8 Rt	Unidad	Evento	1	200.000	380.000	580.000	
1.64			Provision y cambio de Tornillo Cab. Sextavada M8 X 1,25 X 20Mm Cl8.8 Rt	Unidad	Evento	1	300.000	400.000	700.000	
1.65			Provision y cambio de Tornillo Cab. Sextavada M8 X 1,25 X 25Mm Cl8.8 Rt	Unidad	Evento	1	300.000	410.000	710.000	
1.66			Provision y cambio de Traba C/Argola Ø5,75 X 40Mm	Unidad	Evento	1	200.000	300.000	500.000	
1.67			Provision y cambio de Traba Del Engranaje	Unidad	Evento	1	200.000	300.000	500.000	

COTIZANTE: SETAC S.R.L.								RUC Nº: 80002604-7		
PLANILLA DE PRESUPUESTO										
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN										
Modalidad:				ID Nº						
Item / Sub-Item	Código de Catalogo	Descripción del bien	Especificaciones técnicas - Requerimientos Mínimos	U.M.	Presentación	Cant.	Costo mano de obra (IVA Incluido)	Costo repuesto e insumos (IVA Incluido)	Precio Unitario (C.M.O. + C.R.I.)	Observacion (completar con alguna sugerencia o aclaratoria como asi tambien normativas de calidad si correspondiere)
1.68			Provision y cambio de Tuerca Sextavada Autobloqueo C/Nylon Baixa M16 X 2,00 Ma Cl8 Ch.24Mm Alt.16,00Mm (Zincado Branco)	Unidad	Evento	1	200.000	350.000	550.000	
1.69			Provision y cambio de Tuerca Sextavada M10 X 1,50 Ma Cl8 Ch.17Mm Alt.8,00Mm	Unidad	Evento	1	200.000	350.000	550.000	
1.70			Provision y cambio de Tuerca Sextavada M12 X 1,75 Ma Cl8 Ch.19Mm Alt.10,00Mm	Unidad	Evento	1	200.000	380.000	580.000	
1.71			Provision y cambio de Tuerca Sextavada M16 X 2,00 Ma Cl8 Ch.24Mm Alt.13,00Mm	Unidad	Evento	1	200.000	390.000	590.000	
1.72			Provision y cambio de Tuerca Sextavada M8 X 1,25 Ma Cl8 Ch.13Mm Alt.6,50Mm	Unidad	Evento	1	200.000	360.000	560.000	
1.73			Tuerca Sextavada M8 X 1,25 Ma Cl8 Ch.13Mm Alt.6,50Mm	Unidad	Evento	1	200.000	400.000	600.000	
1.74			Varilla Del Resorte	Unidad	Evento	1	300.000	300.000	600.000	
1.75			Varilla Delantera Con Resorte Completo	Unidad	Evento	1	500.000	1.000.000	1.500.000	
			Caja De Semilla						-	
1.76			Provision y cambio de Anillo De Retencion	Unidad	Evento	1	200.000	350.000	550.000	
1.77			Provision y cambio de Arandela De Presión 3/16" Media Industrial	Unidad	Evento	1	200.000	300.000	500.000	
1.78			Provision y cambio de Arandela De Presión M6 Media	Unidad	Evento	1	200.000	250.000	450.000	
1.79			Provision y cambio de Arandela Lisa De Ø5,5 X Ø12,7 X 1,21Mm	Unidad	Evento	1	200.000	280.000	480.000	
1.80			Provision y cambio de Base Distribuidora De Semilla Completa	Unidad	Evento	1	1.200.000	2.400.000	3.600.000	
1.81			Provision y cambio de Caja Distribuidora De Semilla Completa	Unidad	Evento	1	1.200.000	3.000.000	4.200.000	
1.82			Provision y cambio de Caja Plastica P/Semilla 45 Litros C/Tapa	Unidad	Evento	1	1.500.000	3.600.000	5.100.000	
1.83			Provision y cambio de Corona Del 33 Dientes	Unidad	Evento	1	1.500.000	2.300.000	3.800.000	
1.84			Provision y cambio de Disco Distribuidor De Soja 90F Ø8,5Mm(Ø43 X Ø186 X 4,50Mm)	Unidad	Evento	1	300.000	650.000	950.000	
1.85			Provision y cambio de Disco Plato Bifacial(Ø132 X Ø233 X 7,50Mm)	Unidad	Evento	1	300.000	560.000	860.000	
1.86			Provision y cambio de Eje del Distribuidor de Semilla	Unidad	Evento	1	500.000	750.000	1.250.000	
1.87			Provision y cambio de Gatillo del Dosador	Unidad	Evento	1	800.000	1.800.000	2.600.000	
1.88			Provision y cambio de Gatillo Raspador De Semilla	Unidad	Evento	1	800.000	1.500.000	2.300.000	
1.89			Provision y cambio de Gatillo Soporte Da Roseta	Unidad	Evento	1	800.000	1.300.000	2.100.000	
1.90			Grasero 1/4"	Unidad	Evento	1	400.000	600.000	1.000.000	
1.91			Provision y cambio de Perno De Plastico Ø7 X 18.5 X 23.5	Unidad	Evento	1	300.000	600.000	900.000	
1.92			Provision y cambio de Perno Liso De Ø6,8 X 18Mm Guia	Unidad	Evento	1	300.000	400.000	700.000	
1.93			Provision y cambio de Perno Liso Ø5 X 34Mm	Unidad	Evento	1	300.000	440.000	740.000	
1.94			Provision y cambio de Perno Liso Ø5 X 52Mm	Unidad	Evento	1	300.000	450.000	750.000	
1.95			Provision y cambio de Perno Liso Recartilhado Ø5 X 30Mm	Unidad	Evento	1	300.000	470.000	770.000	
1.96			Provision y cambio de Protector de Goma	Unidad	Evento	1	350.000	400.000	750.000	
1.97			Provision y cambio de Resorte Helicoidal Ø8 X Ø9,7 X 29,5Mm	Unidad	Evento	1	400.000	670.000	1.070.000	
1.98			Provision y cambio de Roseta Completa	Unidad	Evento	1	1.000.000	1.800.000	2.800.000	
1.99			Provision y cambio de Roseta Dosificadora C/Agujero De Ø8,3Mm	Unidad	Evento	1	800.000	1.000.000	1.800.000	
1.100			Provision y cambio de Roseta Dosificadora De Semilla	Unidad	Evento	1	800.000	1.000.000	1.800.000	
1.101			Provision y cambio de Soporte Fijador De La Caja De Semilla	Unidad	Evento	1	500.000	800.000	1.300.000	
1.102			Provision y cambio de Soporte Superior Del Disco Distribuidor	Unidad	Evento	1	500.000	700.000	1.200.000	

COTIZANTE: SETAC S.R.L.										RUC Nº: 80002604-7
PLANILLA DE PRESUPUESTO										
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN										
Modalidad:				ID Nº						
Item / Sub-Item	Código de Catalogo	Descripción del bien	Especificaciones técnicas - Requerimientos Mínimos	U.M.	Presentación	Cant.	Costo mano de obra (IVA Incluido)	Costo repuesto e insumos (IVA Incluido)	Precio Unitario (C.M.O. + C.R.I.)	Observacion (completar con alguna sugerencia o aclaratoria como asi tambien normativas de calidad si correspondiere)
1.103			Provision y cambio de Soporte Superior Del Disco Distribuidor Completo (2 Arrastes)	Unidad	Evento	1	800.000	1.200.000	2.000.000	
1.104			Provision y cambio de Tapa Protectora Da Semilla	Unidad	Evento	1	500.000	700.000	1.200.000	
1.105			Provision y cambio de Tornillo Allen S/C M6 X 1,00 X 12Mm Ma Cl12.9 Rt(Fosfatizado)	Unidad	Evento	1	200.000	300.000	500.000	
1.106			Provision y cambio de Tornillo Cab.Sextavada 5/16" X 2" 18F Unc1A Gr2 Rp	Unidad	Evento	1	200.000	320.000	520.000	
1.107			Provision y cambio de Tornillo Cab.Sextavada M6 X 1,00 X 15Mm Cl8.8 Rt	Unidad	Evento	1	200.000	330.000	530.000	
1.108			Provision y cambio de Tornillo De La Caja De Semilla	Unidad	Evento	1	200.000	300.000	500.000	
1.109			Provision y cambio de Tornillo Rosca Maquina Cab.Redonda Fenda Simples 3/16" X 3/4" 24F Unc1A Gr5 Rt	Unidad	Evento	1	200.000	300.000	500.000	
1.110			Provision y cambio de Tuerca Sextavada 3/16" 24F Unc Gr5 Ch.3/8" Alt.4,50Mm	Unidad	Evento	1	200.000	350.000	550.000	
1.111			Provision y cambio de Tuerca Sextavada 5/16" 18F Unc Gr5 Ch.1/2" Alt.6,50Mm	Unidad	Evento	1	200.000	340.000	540.000	
			Disco de Cobertura Completo						-	
1.112			Provision y cambio de Anillo De Retencion	Unidad	Evento	1	200.000	350.000	550.000	
1.113			Provision y cambio de Arandela De Presión M12 Media	Unidad	Evento	1	200.000	300.000	500.000	
1.114			Provision y cambio de Arandela De Presión M6 Media	Unidad	Evento	1	200.000	250.000	450.000	
1.115			Provision y cambio de Brazo Disco Cobertura	Unidad	Evento	1	1.500.000	2.300.000	3.800.000	
1.116			Provision y cambio de Contraperno 1/4" X 1.1/4" (Zincado Blanco)	Unidad	Evento	1	300.000	350.000	650.000	
1.117			Provision y cambio de Disco Concavo Liso 8.1/2" X 3,00 5Ag Rd 7Mm R=32,5Mm Afiladura Externa	Unidad	Evento	1	1.500.000	2.800.000	4.300.000	
1.118			Provision y cambio de Eje del Disco de Cobertura	Unidad	Evento	1	100.000	1.500.000	1.600.000	
1.119			Provision y cambio de Maza Con Disco De Cobertura Completo	Unidad	Evento	1	700.000	1.200.000	1.900.000	
1.120			Provision y cambio de Rodamiento C/Agujero 1/4"	Unidad	Evento	1	500.000	1.000.000	1.500.000	
1.121			Provision y cambio de Tornillo Cab.Chata Fenda M6 X 1,00 X 20Mm Cl8.8 Rt	Unidad	Evento	1	200.000	300.000	500.000	
1.122			Provision y cambio de Tuerca Sextavada M12 X 1,75 Ma Cl8 Ch.19Mm Alt.10,00Mm	Unidad	Evento	1	200.000	350.000	550.000	
1.123			Provision y cambio de Tuerca Sextavada M6 X 1,00 Ma Cl8 Ch.10Mm Alt.5,00Mm	Unidad	Evento	1	200.000	340.000	540.000	
			Rueda de Profundidad Completa						-	
1.124			Provision y cambio Arandela De Presión M24 Media(Bicromatizad0)	Unidad	Evento	1	200.000	300.000	500.000	
1.125			Provision y cambio de Arandela Lisa De Ø26,2 X Ø44 X 4,75mm (Zincado)	Unidad	Evento	1	200.000	280.000	480.000	
1.126			Provision y cambio de Buje De Bronce	Unidad	Evento	1	250.000	400.000	650.000	
1.127			Provision y cambio de Ele de la Rueda de Profundidad	Unidad	Evento	1	450.000	900.000	1.350.000	
1.128			Provision y cambio de Grasero 1/8"	Unidad	Evento	1	400.000	600.000	1.000.000	
1.129			Provision y cambio de Rueda De Profundidade De Atrito (Buje)	Unidad	Evento	1	500.000	900.000	1.400.000	
1.130			Provision y cambio de Soporte De La Rueda	Unidad	Evento	1	350.000	550.000	900.000	
1.131			Provision y cambio de Tapa Protectora Del Eje	Unidad	Evento	1	300.000	600.000	900.000	
1.132			Provision y cambio de Tuerca Sextavada M24 X 3,00 Ma Cl8 Ch.36mm Alt.19,00mm	Unidad	Evento	1	200.000	310.000	510.000	
			Carrito del Disco Doble (Semilla)						-	
1.133			Provision y cambio de Arandela De Presión 1/4" Media Industrial	Unidad	Evento	1	200.000	330.000	530.000	
1.134			Provision y cambio de Arandela De Presión M10 Media	Unidad	Evento	1	200.000	300.000	500.000	

COTIZANTE: SETAC S.R.L.										RUC Nº: 80002604-7
PLANILLA DE PRESUPUESTO										
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN										
Modalidad:				ID Nº						
Item / Sub-Item	Código de Catalogo	Descripción del bien	Especificaciones técnicas - Requerimientos Mínimos	U.M.	Presentación	Cant.	Costo mano de obra (IVA Incluido)	Costo repuesto e insumos (IVA Incluido)	Precio Unitario (C.M.O. + C.R.I.)	Observacion (completar con alguna sugerencia o aclaratoria como asi tambien normativas de calidad si correspondiere)
1.135			Provision y cambio de Arandela De Presión M8 Media	Unidad	Evento	1	200.000	270.000	470.000	
1.136			Provision y cambio de Arandela Lisa De Ø10,3 X Ø25 X 2,00Mm	Unidad	Evento	1	200.000	360.000	560.000	
1.137			Provision y cambio de Arandela Lisa De Ø16 X Ø44 X 1,21Mm	Unidad	Evento	1	200.000	380.000	580.000	
1.138			Provision y cambio de Arandela Lisa De Ø16,5 X Ø29 X 1,21Mm	Unidad	Evento	1	200.000	390.000	590.000	
1.139			Provision y cambio de Arandela Lisa De Ø16,5 X Ø37 X 3,00Mm	Unidad	Evento	1	200.000	410.000	610.000	
1.140			Provision y cambio de Buje Del Rodamiento	Unidad	Evento	1	500.000	700.000	1.200.000	
1.141			Provision y cambio de Disco Plano Liso 13" X 3,00 Ag Rd 68,6Mm + 5Ag Rd Esc 8,8Mm R=47,5Mm Afiladura Externa	Unidad	Evento	1	1.000.000	2.200.000	3.200.000	
1.142			Provision y cambio de Limpiador Izquierdo (Carrito Izquierdo)	Unidad	Evento	1	300.000	1.500.000	1.800.000	
1.143			Provision y cambio de Limpiador Trasero	Unidad	Evento	1	300.000	1.500.000	1.800.000	
1.144			Provision y cambio de Maza	Unidad	Evento	1	700.000	1.000.000	1.700.000	
1.145			Provision y cambio de Maza Completo (Disco Liso Ø13" X 3,00Mm) 5 Agujeros	Unidad	Evento	1	700.000	1.200.000	1.900.000	
1.146			Provision y cambio de Maza Del Disco Doble	Unidad	Evento	1	700.000	1.000.000	1.700.000	
1.147			Provision y cambio de Retenedor Ø35,00 X Ø50,00 X 8,00Mm	Unidad	Evento	1	300.000	400.000	700.000	
1.148			Provision y cambio de Rodamiento	Unidad	Evento	1	1.500.000	2.500.000	4.000.000	
1.149			Provision y cambio de Soporte Del Disco Doble Para Semilla (Convencional)	Unidad	Evento	1	1.000.000	1.600.000	2.600.000	
1.150			Provision y cambio de Tapa De La Maza Del Disco Doble	Unidad	Evento	1	500.000	700.000	1.200.000	
1.151			Provision y cambio de Tornillo Cab.Chata Fenda M8 X 1,25 X 25Mm Cl8.8 Rt	Unidad	Evento	1	200.000	310.000	510.000	
1.152			Provision y cambio de Tornillo Cab.Sextavada 1/4" X 1/2" 20F Unc1A Gr5 Rt	Unidad	Evento	1	200.000	320.000	520.000	
1.153			Provision y cambio de Tornillo Cab.Sextavada 5/8" X 1.3/4" 11F Unc1A Gr5 Rp Rosca Derecha	Unidad	Evento	1	200.000	300.000	500.000	
1.154			Provision y cambio de Tornillo Cab.Sextavada 5/8" X 1.3/4" 11F Unc1A Gr5 Rp Rosca Izquierda	Unidad	Evento	1	300.000	340.000	640.000	
1.155			Provision y cambio de Tornillo Cab.Sextavada M10 X 1,50 X 25Mm Cl8.8 Rt	Unidad	Evento	1	200.000	350.000	550.000	
1.156			Provision y cambio de Tuerca Sextavada M10 X 1,50 Ma Cl8 Ch.17Mm Alt.8,00Mm	Unidad	Evento	1	200.000	350.000	550.000	
1.157			Provision y cambio de Tuerca Sextavada M8 X 1,25 Ma Cl8 Ch.13Mm Alt.6,50Mm	Unidad	Evento	1	200.000	360.000	560.000	
			Carrito del Disco Cortador						-	
1.158			Provision y cambio de Arandela De Presión M10 Media	Unidad	Evento	1	200.000	300.000	500.000	
1.159			Provision y cambio de Arandela De Presión M16 Media	Unidad	Evento	1	200.000	350.000	550.000	
1.160			Provision y cambio deArandela De Presión M6 Media	Unidad	Evento	1	200.000	300.000	500.000	
1.161			Provision y cambio de Arandela Lisa De Ø20 X Ø38 X 1,21Mm	Unidad	Evento	1	200.000	360.000	560.000	
1.162			Provision y cambio de Arandela Lisa De Ø36 X Ø61 X 5,00Mm	Unidad	Evento	1	200.000	380.000	580.000	
1.163			Provision y cambio de Provision y cambio de Buje De Apoyo	Unidad	Evento	1	500.000	700.000	1.200.000	
1.164			Provision y cambio de Buje De Ø16,2 X Ø26,5 X 57Mm	Unidad	Evento	1	350.000	500.000	850.000	
1.165			Provision y cambio de Buje De Ø16,2 X Ø26,5 X 99Mm	Unidad	Evento	1	350.000	600.000	950.000	
1.166			Provision y cambio de Carrito Del Disco Cortador (14"X4Mm Plano Estriado)	Unidad	Evento	1	1.500.000	3.000.000	4.500.000	
1.167			Provision y cambio de Carrito Del Disco Cortador (Disco Plano Liso 14" X4Mm)	Unidad	Evento	1	1.000.000	2.500.000	3.500.000	

COTIZANTE: SETAC S.R.L.								RUC Nº: 80002604-7		
PLANILLA DE PRESUPUESTO										
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN										
Modalidad:				ID Nº						
Item / Sub-Item	Código de Catalogo	Descripción del bien	Especificaciones técnicas - Requerimientos Mínimos	U.M.	Presentación	Cant.	Costo mano de obra (IVA Incluido)	Costo repuesto e insumos (IVA Incluido)	Precio Unitario (C.M.O. + C.R.I.)	Observacion (completar con alguna sugerencia o aclaratoria como asi tambien normativas de calidad si correspondiere)
1.168			Provision y cambio de Contraperno 1/8" X 1" (Zincado Blanco)	Unidad	Evento	1	350.000	300.000	650.000	
1.169			Provision y cambio de Disco Plan Est 14" X 4,00 Ag Rd 80Mm + 6Ag Rd 8,7Mm D=115Mm Doble Afiladura	Unidad	Evento	1	800.000	1.200.000	2.000.000	
1.170			Provision y cambio de Disco Plano Liso 14" X 4,00 Ag Rd 80Mm + 6Ag Rd 10,3Mm D-115Mm Doble Afiladura	Unidad	Evento	1	800.000	1.200.000	2.000.000	
1.171			Provision y cambio de Eje Del Regulador Con Buje	Unidad	Evento	1	700.000	1.500.000	2.200.000	
1.172			Provision y cambio de Empaquetadura Ø50,3 X Ø73,5 X 1/64"	Unidad	Evento	1	500.000	800.000	1.300.000	
1.173			Provision y cambio de Flange De La Maza Del Disco	Unidad	Evento	1	1.000.000	2.000.000	3.000.000	
1.174			Grasero 1/4"	Unidad	Evento	1	400.000	600.000	1.000.000	
1.175			Grasero 1/8"	Unidad	Evento	1	450.000	650.000	1.100.000	
1.176			Provision y cambio de Maza Del Disco	Unidad	Evento	1	700.000	1.000.000	1.700.000	
1.177			Provision y cambio de Perno Elastico Pesado Ø10 X 55Mm	Unidad	Evento	1	300.000	500.000	800.000	
1.178			Provision y cambio de Perno Elastico Pesado Ø6 X 55Mm	Unidad	Evento	1	300.000	480.000	780.000	
1.179			Provision y cambio de Regulador Completo	Unidad	Evento	1	500.000	800.000	1.300.000	
1.180			Provision y cambio de Resorte Helicoidal Ø21 X Ø29 X 180Mm	Unidad	Evento	1	500.000	800.000	1.300.000	
1.181			Provision y cambio de Resorte Helicoidal Ø30,5 X Ø41,5 X 200Mm	Unidad	Evento	1	500.000	850.000	1.350.000	
1.182			Provision y cambio de Resorte Helicoidal Ø43,5 X Ø57,5 X 200Mm	Unidad	Evento	1	500.000	880.000	1.380.000	
1.183			Provision y cambio de Retenedor Ø35,00 X Ø58,00 X 10,00Mm	Unidad	Evento	1	450.000	500.000	950.000	
1.184			Provision y cambio de Rodamiento	Unidad	Evento	1	1.500.000	1.800.000	3.300.000	
1.185			Provision y cambio de Soporte Con Eje Del Disco	Unidad	Evento	1	500.000	1.000.000	1.500.000	
1.186			Provision y cambio de Soporte Del Disco De Corte	Unidad	Evento	1	700.000	1.300.000	2.000.000	
1.187			Provision y cambio de Tapa De La Maza	Unidad	Evento	1	300.000	5.000.000	5.300.000	
1.188			Provision y cambio deTornillo Cab.Sextavada M10 X 1,50 X 40Mm Cl8.8 Rt	Unidad	Evento	1	200.000	290.000	490.000	
1.189			Provision y cambio deTornillo Cab.Sextavada M16 X 2,00 X 100Mm Cl8.8 Rp	Unidad	Evento	1	200.000	320.000	520.000	
1.190			Provision y cambio deTornillo Cab.Sextavada M16 X 2,00 X 140Mm Cl8.8 Rp	Unidad	Evento	1	200.000	330.000	530.000	
1.191			Provision y cambio deTornillo Cab.Sextavada M6 X 1,00 X 15Mm Cl8.8 Rt	Unidad	Evento	1	200.000	300.000	500.000	
1.192			Provision y cambio deTornillo Cab.Sextavada M8 X 1,25 X 35Mm Cl8.8 Rt	Unidad	Evento	1	200.000	300.000	500.000	
1.193			Provision y cambio deTuerca Sextavada 3/4" 10F Unc Gr5 Ch.1.1/4" Alt.11,00Mm	Unidad	Evento	1	200.000	350.000	550.000	
1.194			Provision y cambio de Tuerca Sextavada M10 X 1,50 Ma Cl8 Ch.17Mm Alt.8,00Mm	Unidad	Evento	1	200.000	340.000	540.000	
1.195			Provision y cambio de Tuerca Sextavada M16 X 2,00 Ma Cl8 Ch.24Mm Alt.13,00Mm	Unidad	Evento	1	200.000	360.000	560.000	
1.196			Provision y cambio de Tuerca Sextavada M20 X 2,50 Ma Cl8 Ch.30Mm Alt.16,00Mm S/Coroa	Unidad	Evento	1	200.000	350.000	550.000	
1.197			Provision y cambio de Tuerca Sextavada M8 X 1,25 Ma Cl8 Ch.13Mm Alt.6,50Mm	Unidad	Evento	1	200.000	360.000	560.000	
			Surcador de la Fleje con Soporte Completo						-	
1.198			Provision y cambio de Arandela De Presión M12 Media	Unidad	Evento	1	200.000	300.000	500.000	
1.199			Provision y cambio de Boquilla Redonda Con Grado Derecha	Unidad	Evento	1			-	
1.200			Provision y cambio de Buje De Articulación	Unidad	Evento	1	500.000	800.000	1.300.000	

COTIZANTE: SETAC S.R.L.							RUC Nº: 80002604-7			
PLANILLA DE PRESUPUESTO										
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN										
Modalidad:				ID Nº						
Item / Sub-Item	Código de Catalogo	Descripción del bien	Especificaciones técnicas - Requerimientos Mínimos	U.M.	Presentación	Cant.	Costo mano de obra (IVA Incluido)	Costo repuesto e insumos (IVA Incluido)	Precio Unitario (C.M.O. + C.R.I.)	Observacion (completar con alguna sugerencia o aclaratoria como asi tambien normativas de calidad si correspondiere)
1.201			Provision y cambio de Perno Elastico Pesado Ø8 X 28Mm (Seeger Reno 701.186)	Unidad	Evento	1	300.000	450.000	750.000	
1.202			Provision y cambio de Punta Recambiable	Unidad	Evento	1	1.000.000	1.800.000	2.800.000	
1.203			Provision y cambio de Soporte Del Surcador	Unidad	Evento	1	800.000	1.200.000	2.000.000	
1.204			Provision y cambio de Surcador Completo	Unidad	Evento	1		4.500.000	4.500.000	
1.205			Provision y cambio deTornillo Cab.Sextavada M10 X 1,50 X 70Mm Cl8.8 Rt	Unidad	Evento	1	200.000	290.000	490.000	
1.206			Provision y cambio deTornillo Cab.Sextavada M12 X 1,75 X 40Mm Cl8.8 Rp	Unidad	Evento	1	200.000	350.000	550.000	
1.207			Provision y cambio de Tornillo Cab.Sextavada M12 X 1,75 X 70Mm Cl8.8 Rt	Unidad	Evento	1	200.000	360.000	560.000	
1.208			Provision y cambio de Tornillo Cab.Sextavada M12 X 1,75 X 90Mm Cl8.8 Rp	Unidad	Evento	1	200.000	370.000	570.000	
1.209			Provision y cambio de Traba De Enganche Del Soporte De Los Discos	Unidad	Evento	1	500.000	600.000	1.100.000	
1.210			Provision y cambio de Tuerca Sextavada M10 X 1,50 Ma Cl8 Ch.17Mm Alt.8,00Mm	Unidad	Evento	1	200.000	290.000	490.000	
1.211			Provision y cambio de Tuerca Sextavada M12 X 1,75 Ma Cl8 Ch.19Mm Alt.10,00Mm	Unidad	Evento	1	200.000	300.000	500.000	
1.212			Provision y cambio de Tuerca Sextavada M12 X 1,75 Ma Cl8 Ch.19Mm Alt.10,00Mm	Unidad	Evento	1	200.000	300.000	500.000	
			Soporte con Punta Riscadora						-	
1.213			Provision y cambio de Arandela De Presión M12 Media	Unidad	Evento	1	200.000	280.000	480.000	
1.214			Provision y cambio de Arandela De Presión M16 Media	Unidad	Evento	1	200.000	290.000	490.000	
1.215			Provision y cambio de Arandela Lisa De Ø17 X Ø44 X 4,75Mm(Zincada)	Unidad	Evento	1	200.000	290.000	490.000	
1.216			Provision y cambio de Perno "L" Ø6,8 X 26Mm	Unidad	Evento	1	300.000	350.000	650.000	
1.217			Provision y cambio de Punta Riscadora 8" X 2.1/4" X 5,00Mm	Unidad	Evento	1	800.000	1.500.000	2.300.000	
1.218			Provision y cambio de Punta Riscadora 8" X 5,00Mm	Unidad	Evento	1	800.000	1.700.000	2.500.000	
1.219			Provision y cambio de Soporte	Unidad	Evento	1	500.000	1.000.000	1.500.000	
1.220			Soporte Con Parafuso Do Punta Sulcador	Unidad	Evento	1	300.000	400.000	700.000	
1.221			Provision y cambio de Soporte Para Punta Riscadora	Unidad	Evento	1	1.000.000	1.400.000	2.400.000	
1.222			Provision y cambio de Tornillo Cab.Francesa M16 X 2,00 X 80Mm Cl8.8 Rp	Unidad	Evento	1	200.000	360.000	560.000	
1.223			Provision y cambio de Tornillo Cab.Sextavada M12 X 1,75 X 60Mm Cl8.8 Rt	Unidad	Evento	1	200.000	350.000	550.000	
1.224			Provision y cambio de Tornillo Cab.Sextavada M12 X 1,75 X 90Mm Cl8.8 Rp	Unidad	Evento	1	200.000	360.000	560.000	
1.225			Traba De Enganche Del Soporte De Los Discos	Unidad	Evento	1	500.000	700.000	1.200.000	
1.226			Provision y cambio de Tuerca Sextavada M12 X 1,75 Ma Cl8 Ch.19Mm Alt.10,00Mm	Unidad	Evento	1	200.000	360.000	560.000	
1.227			Provision y cambio de Tuerca Sextavada M16 X 2,00 Ma Cl8 Ch.24Mm Alt.13,00Mm	Unidad	Evento	1	200.000	400.000	600.000	
			Sistema Hidraulico Para Marcador de Linea							
1.228			Provision y cambio de Abrazadera	Unidad	Evento	1	200.000	300.000	500.000	
1.229			Provision y cambio de Abrazadera Crosby Para Cable De Acero De 5/16"	Unidad	Evento	1	200.000	350.000	550.000	
1.230			Provision y cambio de Amortiguador de Choque De La Cuchilla	Unidad	Evento	1			-	
1.231			Provision y cambio de Arandela De Presión M20 Media	Unidad	Evento	1	200.000	310.000	510.000	
1.232			Provision y cambio de Arandela Lisa De Ø13,3 X Ø35,5 X 3,00mm	Unidad	Evento	1	200.000	280.000	480.000	

COTIZANTE: SETAC S.R.L.								RUC Nº: 80002604-7		
PLANILLA DE PRESUPUESTO										
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN										
Modalidad:				ID Nº						
Item / Sub-Item	Código de Catalogo	Descripción del bien	Especificaciones técnicas - Requerimientos Mínimos	U.M.	Presentación	Cant.	Costo mano de obra (IVA Incluido)	Costo repuesto e insumos (IVA Incluido)	Precio Unitario (C.M.O. + C.R.I.)	Observacion (completar con alguna sugerencia o aclaratoria como asi tambien normativas de calidad si correspondiere)
1.233			Provision y cambio de Arandela Lisa De Ø16 X Ø25 X 6,00mm	Unidad	Evento	1	200.000	270.000	470.000	
1.234			Provision y cambio de Arandela Lisa De Ø16,4 X Ø26,5 X 4,00mm	Unidad	Evento	1	200.000	270.000	470.000	
1.235			Provision y cambio de Arandela Lisa De Ø16,5 X Ø29 X 1,21mm	Unidad	Evento	1	200.000	270.000	470.000	
1.236			Provision y cambio de Arandela Lisa De Ø20 X Ø31 X 1,21mm	Unidad	Evento	1	200.000	310.000	510.000	
1.237			Provision y cambio de Buje de Apoyo	Unidad	Evento	1	300.000	700.000	1.000.000	
1.238			Provision y cambio de Buje De Ø13 X Ø19 X 12mm	Unidad	Evento	1	300.000	500.000	800.000	
1.239			Provision y cambio de Chapa De Fijacion	Unidad	Evento	1	400.000	500.000	900.000	
1.240			Provision y cambio de Cilindro Hidraulico “D.A” Ø1/2” X Ø1” X 150mm(Curso) X 393mm(Cerrado)	Unidad	Evento	1	1.500.000	4.000.000	5.500.000	
1.241			Provision y cambio de Contraperno 3/16" X 1"	Unidad	Evento	1	300.000	350.000	650.000	
1.242			Provision y cambio de Manguera Ø3/8” C/ 1Trf Y 1Tcg X 1900mm	Unidad	Evento	1	800.000	1.800.000	2.600.000	
1.243			Provision y cambio de Niple Redutor Ø0,4mm Rosca 3/4” 16F Jic	Unidad	Evento	1	400.000	600.000	1.000.000	
1.244			Provision y cambio de Palanca De Acionamento Del Marcador	Unidad	Evento	1	400.000	500.000	900.000	
1.245			Provision y cambio de Perno Cabeza Redonda Ø5/8” X 65mm	Unidad	Evento	1	300.000	350.000	650.000	
1.246			Provision y cambio de Perno Liso De Ø5/8” X 42mm	Unidad	Evento	1	200.000	250.000	450.000	
1.247			Provision y cambio de Sistema Hidraulico Para Marcador De Linea	Unidad	Evento	1	1.500.000	3.000.000	4.500.000	
1.248			Provision y cambio de Soporte Del Cilindro	Unidad	Evento	1	500.000	800.000	1.300.000	
1.249			Provision y cambio de Tornillo Cab.Sextavada M12 X 1,75 X 35mm Cl8.8 Rt	Unidad	Evento	1	200.000	360.000	560.000	
1.250			Provision y cambio de Tornillo Cab.Sextavada M16 X 2,00 X 80mm Cl8.8 Rp	Unidad	Evento	1	200.000	400.000	600.000	
1.251			Provision y cambio de Tornillo Cab.Sextavada M20 X 2,50 X 110mm Cl8.8 Rp	Unidad	Evento	1	200.000	420.000	620.000	
1.252			Provision y cambio de Tuerca Sextavada 3/4" 10F Unc Gr5 Ch.1.7/32" Alt.18,50mm	Unidad	Evento	1	200.000	350.000	550.000	
1.253			Provision y cambio de Tuerca Sextavada Autobloqueo C/Nylon Baixa M6 X 1,00 Ma Cl8 Ch.10mm Alt.6,00mm	Unidad	Evento	1	200.000	290.000	490.000	
1.254			Provision y cambio de Tuerca Sextavada Autobloqueo C/Nylon M12 X 1 ,75 Ma Cl8 Ch.19mm Alt.12,00mm	Unidad	Evento	1	200.000	300.000	500.000	
1.255			Provision y cambio de Tuerca Sextavada Autobloqueo C/Nylon M16 X 2,00 Ma Cl8 Ch.24mm Alt.16,00mm	Unidad	Evento	1	200.000	310.000	510.000	
			CARROCERIAS							
1	**78180101-027**	**Mantenimiento y reparacion de carroceria**	**MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARROCERIA DE MADERA CON ESTRUCTURA DE METAL (CACHAPE DE UN EJE Y DOS EJES)**				**17.400.000**	**10.200.000**	**27.600.000**	
1.1			Reparacion de la estructura de madera y pintura con aceite de linaza (madera tipo Karanda'y)	Unidad	Evento	1	3.000.000	1.500.000	4.500.000	
1.2			Cambio de pernos y tornillos c/u	Unidad	Evento	1	200.000	300.000	500.000	
1.3			Reparacion completa de estructura metalica base carroceria de madera	Unidad	Evento	1	2.000.000	1.000.000	3.000.000	
1.4			Pintura completa con antioxido	Unidad	Evento	1	2.800.000	800.000	3.600.000	
1.5			Reparacion de piso de carroceria y pintura con aceite linaza (madera tipo lapacho)	Unidad	Evento	1	2.500.000	800.000	3.300.000	
1.6			Reparacion diferencial (cambio de engranaje, cambio de satelites y planetarios)	Unidad	Evento	1	1.500.000	1.000.000	2.500.000	
1.7			Provision y cambio de rodamiento	Unidad	Evento	1	800.000	500.000	1.300.000	
1.8			Provision y cambio de cubiertas c/u	Unidad	Evento	1	800.000	1.800.000	2.600.000	

COTIZANTE: SETAC S.R.L.										RUC Nº: 80002604-7
PLANILLA DE PRESUPUESTO										
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN										
Modalidad:				ID Nº						
Item / Sub-Item	Código de Catalogo	Descripción del bien	Especificaciones técnicas - Requerimientos Mínimos	U.M.	Presentación	Cant.	Costo mano de obra (IVA Incluido)	Costo repuesto e insumos (IVA Incluido)	Precio Unitario (C.M.O. + C.R.I.)	Observacion (completar con alguna sugerencia o aclaratoria como asi tambien normativas de calidad si correspondiere)
1.9			Provision y cambio de llantas (6 agujeros) c/u	Unidad	Evento	1	800.000	1.500.000	2.300.000	
1.10			Provision y colocacion del sistema electrico de faros traseros con señaleros incluido	Unidad	Evento	1	3.000.000	1.000.000	4.000.000	

COTIZANTE: SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOTOR										
							RUC Nº: 1051482-1			
PLANILLA DE PRESUPUESTO										
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN										
Modalidad:				ID Nº						
Item / Sub-Item	Código de Catalogo	Descripción del bien	Especificaciones técnicas - Requerimientos Mínimos	U.M.	Presentación	Cant.	Costo mano de obra (IVA Incluido)	Costo repuesto e insumos (IVA Incluido)	Precio Unitario (C.M.O. + C.R.I.)	Observacion (completar con alguna sugerencia o aclaratoria como asi tambien normativas de calidad si correspondiere)
			ROTATIVAS							
1	**73152101-063**	**Mantenimiento y reparacion de rotativa**	**MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ROTATIVA DE LA MARCA TATU, MODELO R2 1500**				**12.160.000**	**30.100.000**	**42.260.000**	
1.1			Limpieza y lubricacion general	Unidad	Evento	1	120.000	1.600.000	1.720.000	
1.2			Aceite para rotativa por litro	Litro	Evento	1	120.000	900.000	1.020.000	
1.3			Provision y cambio de grasa	Unidad	Evento	1	120.000	550.000	670.000	
1.4			Provision y reajuste de tuercas y tornillos	Unidad	Evento	1	120.000	800.000	920.000	
1.5			Provision y cambio ruleman de piñon	Unidad	Evento	1	120.000	2.500.000	2.620.000	
1.6			Provision y cambio reten de piñon	Unidad	Evento	1	120.000	450.000	570.000	
1.7			Provision y cambio de corona y piñon	Unidad	Evento	1	120.000	4.000.000	4.120.000	
1.8			Provision y cambio de eje porta cuchilla con tuerca y seguro	Unidad	Evento	1	120.000	1.600.000	1.720.000	
1.9			Provision y cambio de planchuela porta cuchilla con bulones	Unidad	Evento	1	120.000	1.500.000	1.620.000	
1.10			Provision y cambio de cuchilla con bulon	Unidad	Evento	1	120.000	2.500.000	2.620.000	
1.11			Provision y cambio rueda guia completo	Unidad	Evento	1	120.000	900.000	1.020.000	
1.12			Provision y cambio de perno acople	Unidad	Evento	1	120.000	650.000	770.000	
1.13			Provision y cambio de cruceta cardan	Unidad	Evento	1	120.000	650.000	770.000	
1.14			Provision y cambio centralizador	Unidad	Evento	1	120.000	1.800.000	1.920.000	
1.15			Provision y cambio de correa	Unidad	Evento	1	120.000	950.000	1.070.000	
1.16			Provision y cambio de patines laterales	Unidad	Evento	1	120.000	950.000	1.070.000	
1.17			Provision y cambio de cabezal	Unidad	Evento	1	120.000	1.800.000	1.920.000	
1.18			Provision y cambio de acople de cabezal	Unidad	Evento	1	120.000	1.800.000	1.920.000	
1.19			Trabajos de torneria	Unidad	Evento	1	2.500.000		2.500.000	
1.20			Reparacion completa de estructura metalica	Unidad	Evento	1	3.500.000	1.050.000	4.550.000	
1.21			Pintura completa con antioxido	Unidad	Evento	1	1.500.000	1.500.000	3.000.000	
1.23			Mantenimiento preventivo general	Unidad	Evento	1	2.500.000	1.650.000	4.150.000	
			COSECHADORAS							
1	**73152101-9995**	**Mantenimiento y Reparacion de Cosechadora**	**MANTENIMIENTO Y REPARACION DE COSECHADORA DE FORRAJE DE LA MARCA NOGUEIRA, MODELO NEW PECUS**				**19.640.000**	**69.300.000**	**88.940.000**	
1.1			Limpieza y lubricacion general	Unidad	Evento	1	120.000	1.600.000	1.720.000	
1.2			Provision y cambio de Aceite por litro	Litro	Evento	1	120.000	900.000	1.020.000	
1.3			Provision y cambio de grasa	Unidad	Evento	1	120.000	550.000	670.000	
1.4			Provision y reajuste de tuercas	Unidad	Evento	1	120.000	800.000	920.000	
1.5			Provision y reajuste de tornillos	Unidad	Evento	1	120.000	250.000	370.000	
1.6			Provision y cambio ruleman	Unidad	Evento	1	120.000	2.500.000	2.620.000	
1.7			Provision y cambio de corona y piñon	Unidad	Evento	1	120.000	4.000.000	4.120.000	
1.8			Provision y cambio de eje porta cuchilla con tuerca y seguro	Unidad	Evento	1	120.000	1.300.000	1.420.000	
1.9			Provision y cambio de planchuela porta cuchilla con bulones	Unidad	Evento	1	120.000	650.000	770.000	
1.10			Provision y cambio de cuchilla con bulon	Unidad	Evento	1	120.000	2.500.000	2.620.000	
1.11			Provision y cambio de rodillo de alimentacion	Unidad	Evento	1	120.000	6.000.000	6.120.000	
1.12			Provision y cambio rueda guia completo	Unidad	Evento	1	120.000	900.000	1.020.000	
1.13			Provision y cambio de perno acople	Unidad	Evento	1	120.000	650.000	770.000	
1.14			Provision y cambio de cruceta cardan	Unidad	Evento	1	120.000	650.000	770.000	
1.15			Reparacion de caja de transmision TDF	Unidad	Evento	1	900.000	4.500.000	5.400.000	
1.16			Provision y cambio de caja de transmision TDF	Unidad	Evento	1	240.000	7.000.000	7.240.000	
1.17			Reparacion de caja de transmision del rotor	Unidad	Evento	1	1.450.000	2.500.000	3.950.000	
1.18			Provision y cambio de caja de transmision del rotor	Unidad	Evento	1	240.000	7.000.000	7.240.000	
1.19			Reparacion de cilindro hidraulico	Unidad	Evento	1	2.200.000	1.500.000	3.700.000	
1.20			Provision y cambio de cilindro hidraulico	Unidad	Evento	1	120.000	3.200.000	3.320.000	
1.21			Reparacion de motor hidraulico	Unidad	Evento	1	900.000	1.800.000	2.700.000	
1.22			Provision y cambio de motor hidraulico	Unidad	Evento	1	120.000	2.500.000	2.620.000	
1.23			Reparacion de caja de cambio de corte	Unidad	Evento	1	950.000	2.200.000	3.150.000	
1.24			Provision y cambio de caja de cambio de corte	Unidad	Evento	1	240.000	1.800.000	2.040.000	
1.25			Provision y cambio centralizador	Unidad	Evento	1	120.000	1.800.000	1.920.000	

COTIZANTE: SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOTOR										
							RUC Nº: 1051482-1			
PLANILLA DE PRESUPUESTO										
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN										
Modalidad:				ID Nº						
Item / Sub-Item	Código de Catalogo	Descripción del bien	Especificaciones técnicas - Requerimientos Mínimos	U.M.	Presentación	Cant.	Costo mano de obra (IVA Incluido)	Costo repuesto e insumos (IVA Incluido)	Precio Unitario (C.M.O. + C.R.I.)	Observacion (completar con alguna sugerencia o aclaratoria como asi tambien normativas de calidad si correspondiere)
1.26			Provision y cambio de correa	Unidad	Evento	1	120.000	950.000	1.070.000	
1.27			Provision y cambio de ruedas laterales	Unidad	Evento	1	120.000	1.500.000	1.620.000	
1.28			Provision y cambio de cabezal	Unidad	Evento	1	120.000	1.800.000	1.920.000	
1.29			Provision y cambio de acople de cabezal	Unidad	Evento	1	120.000	1.800.000	1.920.000	
1.30			Trabajos de torneria	Unidad	Evento	1	2.500.000		2.500.000	
1.31			Reparacion completa de estructura metalica	Unidad	Evento	1	3.500.000	1.050.000	4.550.000	
1.32			Pintura completa con antioxido	Unidad	Evento	1	1.500.000	1.500.000	3.000.000	
1.33			Mantenimiento preventivo general	Unidad	Evento	1	2.500.000	1.650.000	4.150.000	
			SEGADORAS							
1	**73152101-992**	**Mantenimiento y/o Reparacion de Cortadora**	**MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SEGADORA DE LA MARCA YOMEL, MODELO MOSCATO 2400**				**17.180.000**	**71.650.000**	**88.830.000**	
1.1			Limpieza y lubricacion general	Unidad	Evento	1	120.000	1.600.000	1.720.000	
1.2			Provision y cambio de Aceite por litro	Litro	Evento	1	120.000	900.000	1.020.000	
1.3			Provision y cambio de grasa	Unidad	Evento	1	120.000	550.000	670.000	
1.4			Provision y reajuste de tuercas	Unidad	Evento	1	120.000	800.000	920.000	
1.5			Provision y reajuste de tornillos	Unidad	Evento	1	120.000	250.000	370.000	
1.6			Provision y cambio ruleman	Unidad	Evento	1	120.000	2.500.000	2.620.000	
1.7			Provision y cambio de corona y piñon	Unidad	Evento	1	120.000	4.000.000	4.120.000	
1.8			Provision y cambio de eje porta cuchilla con tuerca y seguro	Unidad	Evento	1	120.000	9.500.000	9.620.000	
1.9			Provision y cambio de planchuela porta cuchilla con bulones	Unidad	Evento	1	120.000	9.500.000	9.620.000	
1.10			Provision y cambio de cuchilla con bulon	Unidad	Evento	1	120.000	2.500.000	2.620.000	
1.11			Provision y cambio de eje porta disco con tuerca y seguro	Unidad	Evento	1	120.000	3.500.000	3.620.000	
1.12			Provision y cambio de planchuela porta disco con bulones	Unidad	Evento	1	120.000	1.800.000	1.920.000	
1.13			Provision y cambio de disco con bulon	Unidad	Evento	1	120.000	2.500.000	2.620.000	
1.14			Provision y cambio de lona protectora	Unidad	Evento	1	120.000	2.000.000	2.120.000	
1.15			Provision y cambio de perno acople	Unidad	Evento	1	120.000	650.000	770.000	
1.16			Provision y cambio de cruceta cardan	Unidad	Evento	1	120.000	650.000	770.000	
1.17			Reparacion de caja de transmision del rotor	Unidad	Evento	1	1.450.000	2.500.000	3.950.000	
1.18			Provision y cambio de caja de transmision del rotor	Unidad	Evento	1	240.000	7.000.000	7.240.000	
1.17			Reparacion de brazo telescopico	Unidad	Evento	1	650.000	1.200.000	1.850.000	
1.18			Provision y cambio de brazo telescopico	Unidad	Evento	1	120.000	2.500.000	2.620.000	
1.19			Reparacion de cilindro hidraulico	Unidad	Evento	1	2.200.000	1.500.000	3.700.000	
1.20			Provision y cambio de cilindro hidraulico	Unidad	Evento	1	120.000	3.200.000	3.320.000	
1.21			Provision y cambio centralizador	Unidad	Evento	1	120.000	1.800.000	1.920.000	
1.22			Provision y cambio de correa	Unidad	Evento	1	120.000	950.000	1.070.000	
1.23			Provision y cambio de cabezal	Unidad	Evento	1	120.000	1.800.000	1.920.000	
1.24			Provision y cambio de acople de cabezal	Unidad	Evento	1	120.000	1.800.000	1.920.000	
1.25			Trabajos de torneria	Unidad	Evento	1	2.500.000		2.500.000	
1.26			Reparacion completa de estructura metalica	Unidad	Evento	1	3.500.000	1.050.000	4.550.000	
1.27			Pintura completa con antioxido	Unidad	Evento	1	1.500.000	1.500.000	3.000.000	
1,28			Mantenimiento preventivo general	Unidad	Evento	1	2.500.000	1.650.000	4.150.000	
			RASTRAS							
1	**73152101-060**	**Mantenimiento y reparacion de rasta liviana**	**MANTENIMIENTO Y REPARACION DE RASTRA DE LA MARCA TATU**				**16.210.000**	**91.950.000**	**108.160.000**	
1.1			Limpieza y lubricacion general	Unidad	Evento	1	120.000	1.600.000	1.720.000	
1.2			Provision y cambio de Aceite por litro	Litro	Evento	1	120.000	900.000	1.020.000	
1.3			Provision y cambio de grasa	Unidad	Evento	1	120.000	550.000	670.000	
1.4			Provision y reajuste de tuercas	Unidad	Evento	1	120.000	800.000	920.000	
1.5			Provision y reajuste de tornillos	Unidad	Evento	1	120.000	500.000	620.000	
1.6			Provision y cambio ruleman	Unidad	Evento	1	120.000	2.500.000	2.620.000	
1.7			Provision y cambio de eje porta disco liso con tuerca y seguro	Unidad	Evento	1	120.000	9.500.000	9.620.000	
1.8			Provision y cambio de planchuela porta disco liso con bulones	Unidad	Evento	1	120.000	1.800.000	1.920.000	

COTIZANTE: SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOTOR										RUC Nº: 1051482-1
PLANILLA DE PRESUPUESTO										
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN										
Modalidad:				ID Nº						
Item / Sub-Item	Código de Catalogo	Descripción del bien	Especificaciones técnicas - Requerimientos Mínimos	U.M.	Presentación	Cant.	Costo mano de obra (IVA Incluido)	Costo repuesto e insumos (IVA Incluido)	Precio Unitario (C.M.O. + C.R.I.)	Observacion (completar con alguna sugerencia o aclaratoria como asi tambien normativas de calidad si correspondiere)
1.9			Provision y cambio de disco liso con bulon	Unidad	Evento	1	120.000	7.500.000	7.620.000	
1.10			Provision y cambio de eje porta disco dentado con tuerca y seguro	Unidad	Evento	1	120.000	9.500.000	9.620.000	
1.11			Provision y cambio de planchuela porta disco dentado con bulones	Unidad	Evento	1	120.000	1.800.000	1.920.000	
1.12			Provision y cambio de disco dentado con bulon	Unidad	Evento	1	120.000	9.500.000	9.620.000	
1.13			Provision y cambio de juego de mancales	Unidad	Evento	1	120.000	14.400.000	14.520.000	
1.14			Provision y cambio de bulon soporte de mancal	Unidad	Evento	1	120.000	550.000	670.000	
1.15			Provision y cambio de juego de mangueras con acople rapido	Unidad	Evento	1	120.000	2.500.000	2.620.000	
1.16			Provision y cambio de trozadera	Unidad	Evento	1	120.000	650.000	770.000	
1.17			Provision y cambio de junta y retenes	Unidad	Evento	1	120.000	700.000	820.000	
1.18			Provision y cambio de eje	Unidad	Evento	1	120.000	2.200.000	2.320.000	
1.19			Provision y cambio de ruleman para masa	Unidad	Evento	1	120.000	650.000	770.000	
1.20			Provision y cambio de reten para masa	Unidad	Evento	1	120.000	550.000	670.000	
1.21			Provision y cambio de corona y piñon	Unidad	Evento	1	120.000	4.000.000	4.120.000	
1.22			Provision y cambio de perno acople	Unidad	Evento	1	120.000	650.000	770.000	
1.23			Provision y cambio de cruceta cardan	Unidad	Evento	1	120.000	650.000	770.000	
1.24			Reparacion de brazo telescopico	Unidad	Evento	1	650.000	1.200.000	1.850.000	
1.25			Provision y cambio de brazo telescopico	Unidad	Evento	1	120.000	2.500.000	2.620.000	
1.26			Reparacion de cilindro hidraulico	Unidad	Evento	1	2.200.000	1.500.000	3.700.000	
1.27			Provision y cambio de cilindro hidraulico	Unidad	Evento	1	120.000	3.200.000	3.320.000	
1.28			Provision y cambio centralizador	Unidad	Evento	1	120.000	1.800.000	1.920.000	
1.29			Provision y cambio de cabezal	Unidad	Evento	1	120.000	1.800.000	1.920.000	
1.30			Provision y cambio de acople de cabezal	Unidad	Evento	1	120.000	1.800.000	1.920.000	
1.31			Trabajos de torneria	Unidad	Evento	1	2.500.000		2.500.000	
1.32			Reparacion completa de estructura metalica	Unidad	Evento	1	3.500.000	1.050.000	4.550.000	
1.33			Pintura completa con antioxido	Unidad	Evento	1	1.500.000	1.500.000	3.000.000	
1.34			Mantenimiento preventivo general	Unidad	Evento	1	2.500.000	1.650.000	4.150.000	
			ARADOS							
1	**73152101-062**	**Mantenimiento y reparacion de arado a disco**	**MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ARADO DE LA MARCA BALDAN**				**15.850.000**	**52.150.000**	**68.000.000**	
1.1			Limpieza y lubricacion general	Unidad	Evento	1	120.000	1.200.000	1.320.000	
1.2			Provision y cambio de Aceite por litro	Litro	Evento	1	120.000	800.000	920.000	
1.3			Provision y cambio de grasa	Unidad	Evento	1	120.000	550.000	670.000	
1.4			Provision y reajuste de tuercas	Unidad	Evento	1	120.000	700.000	820.000	
1.5			Provision y reajuste de tornillos	Unidad	Evento	1	120.000	500.000	620.000	
1.6			Provision y cambio ruleman	Unidad	Evento	1	120.000	2.500.000	2.620.000	
1.7			Provision y cambio de eje porta disco con tuerca y seguro	Unidad	Evento	1	120.000	3.500.000	3.620.000	
1.8			Provision y cambio de planchuela porta disco con bulones	Unidad	Evento	1	120.000	1.800.000	1.920.000	
1.9			Provision y cambio de disco con bulon	Unidad	Evento	1	120.000	2.500.000	2.620.000	
1.10			Provision y cambio de juego de mancales	Unidad	Evento	1	120.000	7.200.000	7.320.000	
1.11			Provision y cambio de bulon soporte de mancal	Unidad	Evento	1	120.000	550.000	670.000	
1.12			Provision y cambio de juego de mangueras con acople rapido	Unidad	Evento	1	120.000	2.500.000	2.620.000	
1.13			Provision y cambio de trozadera	Unidad	Evento	1	120.000	650.000	770.000	
1.14			Provision y cambio de junta y retenes	Unidad	Evento	1	120.000	500.000	620.000	
1.15			Provision y cambio de eje	Unidad	Evento	1	120.000	2.200.000	2.320.000	
1.16			Provision y cambio de ruleman para masa	Unidad	Evento	1	120.000	650.000	770.000	
1.17			Provision y cambio de reten para masa	Unidad	Evento	1	120.000	550.000	670.000	
1.18			Provision y cambio de corona y piñon	Unidad	Evento	1	120.000	4.000.000	4.120.000	
1.19			Provision y cambio de perno acople	Unidad	Evento	1	120.000	650.000	770.000	
1.20			Provision y cambio de cruceta cardan	Unidad	Evento	1	120.000	650.000	770.000	
1.21			Reparacion de brazo telescopico	Unidad	Evento	1	650.000	1.200.000	1.850.000	
1.22			Provision y cambio de brazo telescopico	Unidad	Evento	1	120.000	2.500.000	2.620.000	

COTIZANTE: SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOTOR										
							RUC Nº: 1051482-1			
PLANILLA DE PRESUPUESTO										
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN										
Modalidad:				ID Nº						
Item / Sub-Item	Código de Catalogo	Descripción del bien	Especificaciones técnicas - Requerimientos Mínimos	U.M.	Presentación	Cant.	Costo mano de obra (IVA Incluido)	Costo repuesto e insumos (IVA Incluido)	Precio Unitario (C.M.O. + C.R.I.)	Observacion (completar con alguna sugerencia o aclaratoria como asi tambien normativas de calidad si correspondiere)
1.23			Reparacion de cilindro hidraulico	Unidad	Evento	1	2.200.000	1.500.000	3.700.000	
1.24			Provision y cambio de cilindro hidraulico	Unidad	Evento	1	120.000	3.200.000	3.320.000	
1.25			Provision y cambio centralizador	Unidad	Evento	1	120.000	1.800.000	1.920.000	
1.26			Provision y cambio de cabezal	Unidad	Evento	1	120.000	1.800.000	1.920.000	
1.27			Provision y cambio de acople de cabezal	Unidad	Evento	1	120.000	1.800.000	1.920.000	
1.28			Trabajos de torneria	Unidad	Evento	1	2.500.000		2.500.000	
1.29			Reparacion completa de estructura metalica	Unidad	Evento	1	3.500.000	1.050.000	4.550.000	
1.30			Pintura completa con antioxido	Unidad	Evento	1	1.500.000	1.500.000	3.000.000	
1.31			Mantenimiento preventivo general	Unidad	Evento	1	2.500.000	1.650.000	4.150.000	
			SEMBRADORAS							
1	**73152101-064**	**Mantenimiento y reparacion de sembradora**	**MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SEMBRADORA DE LA MARCA BALDAN, MODELO PLB 4 LINEAS**				**41.750.000**	**228.500.000**	**270.250.000**	
1.1			Trabajos de torneria	Unidad	Evento	1	2.500.000		2.500.000	
1.2			Reparacion completa de estructura metalica	Unidad	Evento	1	3.500.000	1.050.000	4.550.000	
1.3			Pintura completa con antioxido	Unidad	Evento	1	1.500.000	1.500.000	3.000.000	
1.4			Mantenimiento preventivo general	Unidad	Evento	1	2.500.000	1.650.000	4.150.000	
1.5			Provision y cambio de Cilindro de la Barra de Tiro	Unidad	Evento	1	120.000	3.200.000	3.320.000	
1.6			Provision y cambio de Tuerca M8 X 1,25	Unidad	Evento	1	120.000	320.000	440.000	
1.7			Provision y cambio de Arandela De Presión M8 Media	Unidad	Evento	1	120.000	290.000	410.000	
1.8			Provision y cambio de Arandela Lisa De Ø8,5 X Ø20 X 2,00Mm	Unidad	Evento	1	120.000	290.000	410.000	
1.9			Provision y cambio de Tornillo Cab. Cuadrada M8 X 97Mm	Unidad	Evento	1	120.000	290.000	410.000	
			Carrito con Rueda de Hierro con Caja de Abono							
1.10			Provision y cambio de Anillo De Retencion	Unidad	Evento	1	120.000	290.000	410.000	
1.11			Provision y cambio de Arandela De Presión M10 Media	Unidad	Evento	1	120.000	290.000	410.000	
1.12			Provision y cambio de Arandela De Presión M12 Media	Unidad	Evento	1	120.000	290.000	410.000	
1.13			Provision y cambio de Arandela De Presión M16 Media	Unidad	Evento	1	120.000	290.000	410.000	
1.14			Provision y cambio de Arandela De Presión M8 Media	Unidad	Evento	1	120.000	290.000	410.000	
1.15			Provision y cambio de Arandela Lisa De Ø13,3 X Ø35,5 X 3,00Mm	Unidad	Evento	1	120.000	290.000	410.000	
1.16			Provision y cambio de Arandela Lisa De Ø16,5 X Ø29 X 1,21Mm	Unidad	Evento	1	120.000	290.000	410.000	
1.17			Provision y cambio de Arandela Lisa De Ø17 X Ø44 X 4,75Mm(Zincada)	Unidad	Evento	1	120.000	290.000	410.000	
1.18			Provision y cambio de Arandela Lisa De Ø20 X Ø31 X 1,21Mm	Unidad	Evento	1	120.000	290.000	410.000	
1.19			Provision y cambio de Arandela Lisa De Ø8,5 X Ø20 X 2,00Mm	Unidad	Evento	1	120.000	290.000	410.000	
1.20			Provision y cambio de Barra Inferior De Articulación Del Soporte	Unidad	Evento	1	120.000	1.800.000	1.920.000	
1.21			Provision y cambio de Buje De Ø13 X Ø19 X 52Mm	Unidad	Evento	1	120.000	550.000	670.000	
1.22			Provision y cambio de Buje De Ø21/32" X Ø7/8" X 11,3Mm	Unidad	Evento	1	120.000	550.000	670.000	
1.23			Provision y cambio de Buje Fijación De La Varrila Del Resorte	Unidad	Evento	1	120.000	550.000	670.000	
1.24			Provision y cambio de Cadena de 51 Eslabones	Unidad	Evento	1	240.000	1.800.000	2.040.000	
1.25			Provision y cambio de Chapa de Proteccion de la Cadena Inferior	Unidad	Evento	1	120.000	550.000	670.000	
1.26			Provision y cambio de Chapa Del Tensor	Unidad	Evento	1	120.000	550.000	670.000	
1.27			Provision y cambio de Chapa Superior Articulación Soporte	Unidad	Evento	1	120.000	550.000	670.000	
1.28			Provision y cambio de Chasis de la Linea	Unidad	Evento	1	120.000	2.500.000	2.620.000	
1.29			Provision y cambio de Contraperno 3/16" X 1.1/2" (Zincado Blanco)	Unidad	Evento	1	120.000	500.000	620.000	
1.30			Provision y cambio de Contraperno 3/8" X 2.1/2" (Zincado Blanco)	Unidad	Evento	1	120.000	500.000	620.000	

COTIZANTE: SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOTOR										RUC Nº: 1051482-1
PLANILLA DE PRESUPUESTO										
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN										
Modalidad:				ID Nº						
Item / Sub-Item	Código de Catalogo	Descripción del bien	Especificaciones técnicas - Requerimientos Mínimos	U.M.	Presentación	Cant.	Costo mano de obra (IVA Incluido)	Costo repuesto e insumos (IVA Incluido)	Precio Unitario (C.M.O. + C.R.I.)	Observacion (completar con alguna sugerencia o aclaratoria como asi tambien normativas de calidad si correspondiere)
1.31			Provision y cambio de Eje De La Rueda Compactadora	Unidad	Evento	1	120.000	7.500.000	7.620.000	
1.32			Provision y cambio de Eje Sextavado 1/2" X 15,30Mm	Unidad	Evento	1	120.000	850.000	970.000	
1.33			Provision y cambio de Eje Sextavado 1/2" X 62Mm	Unidad	Evento	1	120.000	850.000	970.000	
1.34			Provision y cambio de Eje Sextavado Da Resorte C/Rosca M10	Unidad	Evento	1	120.000	850.000	970.000	
1.35			Provision y cambio de Engranaje	Unidad	Evento	1	120.000	1.800.000	1.920.000	
1.36			Provision y cambio de Engranaje De 12 Dientes	Unidad	Evento	1	120.000	1.800.000	1.920.000	
1.37			Provision y cambio de Engranaje De 8 Dientes	Unidad	Evento	1	120.000	1.800.000	1.920.000	
1.38			Grasero 1/4"	Unidad	Evento	1	400.000	600.000	1.000.000	
1.39			Grasero 1/8"	Unidad	Evento	1	450.000	650.000	1.100.000	
1.40			Provision y cambio de Limpiador De La Rueda De Hierro	Unidad	Evento	1	120.000	700.000	820.000	
1.41			Provision y cambio de Maza Del Eje De Transmision	Unidad	Evento	1	120.000	2.200.000	2.320.000	
1.42			Provision y cambio de Maza Derecho Menor De La Rueda Compactadora	Unidad	Evento	1	120.000	1.830.000	1.950.000	
1.43			Provision y cambio de Maza Izquierdo Menor de La Rueda Compactadora	Unidad	Evento	1	120.000	1.830.000	1.950.000	
1.44			Provision y cambio de Perno Elastico Pesado Ø6 X 36Mm	Unidad	Evento	1	120.000	650.000	770.000	
1.45			Provision y cambio de Piñon De 15 Dientes	Unidad	Evento	1	120.000	1.500.000	1.620.000	
1.46			Provision y cambio de Proteccion De La Cadena Inferior Completa	Unidad	Evento	1	120.000	650.000	770.000	
1.47			Provision y cambio de Resorte Helicoidal Ø11 X Ø15 X 53Mm	Unidad	Evento	1	120.000	750.000	870.000	
1.48			Provision y cambio de Resorte Helicoidal Ø14 X Ø19 X 130Mm	Unidad	Evento	1	120.000	750.000	870.000	
1.49			Provision y cambio de Rueda Compactadora De Goma Completa	Unidad	Evento	1	120.000	3.500.000	3.620.000	
1.50			Provision y cambio de Soporte Con Caja De Abono	Unidad	Evento	1	120.000	1.800.000	1.920.000	
1.51			Provision y cambio de Soporte De La Base Del Distribuidor De Semilla	Unidad	Evento	1	120.000	1.800.000	1.920.000	
1.52			Provision y cambio de Soporte De La Rueda Compactadora	Unidad	Evento	1	120.000	1.800.000	1.920.000	
1.53			Provision y cambio de Soporte Del Eje	Unidad	Evento	1	120.000	1.800.000	1.920.000	
1.54			Provision y cambio de Tapa de Cadena Menor Plb	Unidad	Evento	1	120.000	450.000	570.000	
1.55			Provision y cambio de Tensor De Cadena Completo	Unidad	Evento	1	120.000	450.000	570.000	
1.56			Provision y cambio de Tornillo Cab. Francesa M10 X 1,50 X 25Mm Cl8.8 Rt	Unidad	Evento	1	120.000	320.000	440.000	
1.57			Provision y cambio de Tornillo Cab. Sextavada M10 X 1,50 X 60Mm Cl8,8 Rt	Unidad	Evento	1	120.000	320.000	440.000	
1.58			Provision y cambio de Tornillo Cab. Sextavada M10 X 1,50 X 65Mm Cl8.8 Rp	Unidad	Evento	1	120.000	320.000	440.000	
1.59			Provision y cambio de Tornillo Cab. Sextavada M12 X 1,75 X 30Mm Cl8.8 Rt C/Ponta	Unidad	Evento	1	120.000	320.000	440.000	
1.60			Provision y cambio de Tornillo Cab. Sextavada M12 X 1,75 X 40Mm Cl8.8 Rp	Unidad	Evento	1	120.000	320.000	440.000	
1.61			Provision y cambio de Tornillo Cab. Sextavada M12 X 1,75 X 60Mm Cl8.8 Rt	Unidad	Evento	1	120.000	320.000	440.000	
1.62			Provision y cambio de Tornillo Cab. Sextavada M12 X 1,75 X 90Mm Cl8.8 Rp	Unidad	Evento	1	120.000	320.000	440.000	
1.63			Provision y cambio de Tornillo Cab. Sextavada M16 X 2,00 X 50Mm Cl8.8 Rt	Unidad	Evento	1	120.000	290.000	410.000	
1.64			Provision y cambio de Tornillo Cab. Sextavada M8 X 1,25 X 20Mm Cl8.8 Rt	Unidad	Evento	1	120.000	320.000	440.000	
1.65			Provision y cambio de Tornillo Cab. Sextavada M8 X 1,25 X 25Mm Cl8.8 Rt	Unidad	Evento	1	120.000	320.000	440.000	

COTIZANTE: SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOTOR										RUC Nº: 1051482-1
PLANILLA DE PRESUPUESTO										
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN										
Modalidad:				ID Nº						
Item / Sub-Item	Código de Catalogo	Descripción del bien	Especificaciones técnicas - Requerimientos Mínimos	U.M.	Presentación	Cant.	Costo mano de obra (IVA Incluido)	Costo repuesto e insumos (IVA Incluido)	Precio Unitario (C.M.O. + C.R.I.)	Observacion (completar con alguna sugerencia o aclaratoria como asi tambien normativas de calidad si correspondiere)
1.66			Provision y cambio de Traba C/Argola Ø5,75 X 40Mm	Unidad	Evento	1	120.000	320.000	440.000	
1.67			Provision y cambio de Traba Del Engranaje	Unidad	Evento	1	120.000	300.000	420.000	
1.68			Provision y cambio de Tuerca Sextavada Autobloqueo C/Nylon Baixa M16 X 2,00 Ma Cl8 Ch.24Mm Alt.16,00Mm	Unidad	Evento	1	120.000	290.000	410.000	
1.69			Provision y cambio de Tuerca Sextavada M10 X 1,50 Ma Cl8 Ch.17Mm Alt.8,00Mm	Unidad	Evento	1	120.000	290.000	410.000	
1.70			Provision y cambio de Tuerca Sextavada M12 X 1,75 Ma Cl8 Ch.19Mm Alt.10,00Mm	Unidad	Evento	1	120.000	290.000	410.000	
1.71			Provision y cambio de Tuerca Sextavada M16 X 2,00 Ma Cl8 Ch.24Mm Alt.13,00Mm	Unidad	Evento	1	120.000	290.000	410.000	
1.72			Provision y cambio de Tuerca Sextavada M8 X 1,25 Ma Cl8 Ch.13Mm Alt.6,50Mm	Unidad	Evento	1	120.000	290.000	410.000	
1.73			Tuerca Sextavada M8 X 1,25 Ma Cl8 Ch.13Mm Alt.6,50Mm	Unidad	Evento	1	120.000	250.000	370.000	
1.74			Varilla Del Resorte	Unidad	Evento	1	120.000	450.000	570.000	
1.75			Varilla Delantera Con Resorte Completo	Unidad	Evento	1	120.000	800.000	920.000	
			Caja De Semilla						-	
1.76			Provision y cambio de Anillo De Retencion	Unidad	Evento	1	120.000	290.000	410.000	
1.77			Provision y cambio de Arandela De Presión 3/16" Media Industrial	Unidad	Evento	1	120.000	290.000	410.000	
1.78			Provision y cambio de Arandela De Presión M6 Media	Unidad	Evento	1	120.000	290.000	410.000	
1.79			Provision y cambio de Arandela Lisa De Ø5,5 X Ø12,7 X 1,21Mm	Unidad	Evento	1	120.000	290.000	410.000	
1.80			Provision y cambio de Base Distribuidora De Semilla Completa	Unidad	Evento	1	120.000	2.500.000	2.620.000	
1.81			Provision y cambio de Caja Distribuidora De Semilla Completa	Unidad	Evento	1	120.000	2.500.000	2.620.000	
1.82			Provision y cambio de Caja Plastica P/Semilla 45 Litros C/Tapa	Unidad	Evento	1	120.000	2.500.000	2.620.000	
1.83			Provision y cambio de Corona Del 33 Dientes	Unidad	Evento	1	120.000	4.000.000	4.120.000	
1.84			Provision y cambio de Disco Distribuidor De Soja 90F Ø8,5Mm(Ø43 X Ø186 X 4,50Mm)	Unidad	Evento	1	120.000	850.000	970.000	
1.85			Provision y cambio de Disco Plato Bifacial(Ø132 X Ø233 X 7,50Mm)	Unidad	Evento	1	120.000	850.000	970.000	
1.86			Provision y cambio de Eje del Distribuidor de Semilla	Unidad	Evento	1	120.000	950.000	1.070.000	
1.87			Provision y cambio de Gatillo del Dosador	Unidad	Evento	1	120.000	1.950.000	2.070.000	
1.88			Provision y cambio de Gatillo Raspador De Semilla	Unidad	Evento	1	120.000	1.950.000	2.070.000	
1.89			Provision y cambio de Gatillo Soporte Da Roseta	Unidad	Evento	1	120.000	1.950.000	2.070.000	
1.90			Grasero 1/4"	Unidad	Evento	1	400.000	600.000	1.000.000	
1.91			Provision y cambio de Perno De Plastico Ø7 X 18.5 X 23.5	Unidad	Evento	1	120.000	650.000	770.000	
1.92			Provision y cambio de Perno Liso De Ø6,8 X 18Mm Guia	Unidad	Evento	1	120.000	650.000	770.000	
1.93			Provision y cambio de Perno Liso Ø5 X 34Mm	Unidad	Evento	1	120.000	650.000	770.000	
1.94			Provision y cambio de Perno Liso Ø5 X 52Mm	Unidad	Evento	1	120.000	650.000	770.000	
1.95			Provision y cambio de Perno Liso Recartilhado Ø5 X 30Mm	Unidad	Evento	1	120.000	650.000	770.000	
1.96			Provision y cambio de Protector de Goma	Unidad	Evento	1	120.000	600.000	720.000	
1.97			Provision y cambio de Resorte Helicoidal Ø8 X Ø9,7 X 29,5Mm	Unidad	Evento	1	120.000	750.000	870.000	
1.98			Provision y cambio de Roseta Completa	Unidad	Evento	1	120.000	1.950.000	2.070.000	
1.99			Provision y cambio de Roseta Dosificadora C/Agujero De Ø8,3Mm	Unidad	Evento	1	120.000	1.950.000	2.070.000	
1.100			Provision y cambio de Roseta Dosificadora De Semilla	Unidad	Evento	1	120.000	1.950.000	2.070.000	
1.101			Provision y cambio de Soporte Fijador De La Caja De Semilla	Unidad	Evento	1	120.000	1.800.000	1.920.000	

COTIZANTE: SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOTOR										
							RUC Nº: 1051482-1			
PLANILLA DE PRESUPUESTO										
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN										
Modalidad:				ID Nº						
Item / Sub-Item	Código de Catalogo	Descripción del bien	Especificaciones técnicas - Requerimientos Mínimos	U.M.	Presentación	Cant.	Costo mano de obra (IVA Incluido)	Costo repuesto e insumos (IVA Incluido)	Precio Unitario (C.M.O. + C.R.I.)	Observacion (completar con alguna sugerencia o aclaratoria como asi tambien normativas de calidad si correspondiere)
1.102			Provision y cambio de Soporte Superior Del Disco Distribuidor	Unidad	Evento	1	120.000	1.800.000	1.920.000	
1.103			Provision y cambio de Soporte Superior Del Disco Distribuidor Completo (2 Arrastes)	Unidad	Evento	1	120.000	1.800.000	1.920.000	
1.104			Provision y cambio de Tapa Protectora Da Semilla	Unidad	Evento	1	120.000	450.000	570.000	
1.105			Provision y cambio de Tornillo Allen S/C M6 X 1,00 X 12Mm Ma Cl12.9 Rt(Fosfatizado)	Unidad	Evento	1	120.000	320.000	440.000	
1.106			Provision y cambio de Tornillo Cab.Sextavada 5/16" X 2" 18F Unc1A Gr2 Rp	Unidad	Evento	1	120.000	320.000	440.000	
1.107			Provision y cambio de Tornillo Cab.Sextavada M6 X 1,00 X 15Mm Cl8.8 Rt	Unidad	Evento	1	120.000	290.000	410.000	
1.108			Provision y cambio de Tornillo De La Caja De Semilla	Unidad	Evento	1	120.000	320.000	440.000	
1.109			Provision y cambio de Tornillo Rosca Maquina Cab.Redonda Fenda Simples 3/16" X 3/4" 24F Unc1A Gr5 Rt	Unidad	Evento	1	120.000	290.000	410.000	
1.110			Provision y cambio de Tuerca Sextavada 3/16" 24F Unc Gr5 Ch.3/8" Alt.4,50Mm	Unidad	Evento	1	120.000	320.000	440.000	
1.111			Provision y cambio de Tuerca Sextavada 5/16" 18F Unc Gr5 Ch.1/2" Alt.6,50Mm	Unidad	Evento	1	120.000	320.000	440.000	
			Disco de Cobertura Completo						-	
1.112			Provision y cambio de Anillo De Retencion	Unidad	Evento	1	120.000	290.000	410.000	
1.113			Provision y cambio de Arandela De Presión M12 Media	Unidad	Evento	1	120.000	290.000	410.000	
1.114			Provision y cambio de Arandela De Presión M6 Media	Unidad	Evento	1	120.000	290.000	410.000	
1.115			Provision y cambio de Brazo Disco Cobertura	Unidad	Evento	1	120.000	2.500.000	2.620.000	
1.116			Provision y cambio de Contraperno 1/4" X 1.1/4" (Zincado Blanco)	Unidad	Evento	1	120.000	500.000	620.000	
1.117			Provision y cambio de Disco Concavo Liso 8.1/2" X 3,00 5Ag Rd 7Mm R=32,5Mm Afiladura Externa	Unidad	Evento	1	120.000	3.200.000	3.320.000	
1.118			Provision y cambio de Eje del Disco de Cobertura	Unidad	Evento	1	120.000	1.800.000	1.920.000	
1.119			Provision y cambio de Maza Con Disco De Cobertura Completo	Unidad	Evento	1	120.000	1.500.000	1.620.000	
1.120			Provision y cambio de Rodamiento C/Agujero 1/4"	Unidad	Evento	1	120.000	1.950.000	2.070.000	
1.121			Provision y cambio de Tornillo Cab.Chata Fenda M6 X 1,00 X 20Mm Cl8.8 Rt	Unidad	Evento	1	120.000	320.000	440.000	
1.122			Provision y cambio de Tuerca Sextavada M12 X 1,75 Ma Cl8 Ch.19Mm Alt.10,00Mm	Unidad	Evento	1	120.000	320.000	440.000	
1.123			Provision y cambio de Tuerca Sextavada M6 X 1,00 Ma Cl8 Ch.10Mm Alt.5,00Mm	Unidad	Evento	1	120.000	320.000	440.000	
			Rueda de Profundidad Completa						-	
1.124			Provision y cambio Arandela De Presión M24 Media(Bicromatizad0)	Unidad	Evento	1	120.000	290.000	410.000	
1.125			Provision y cambio de Arandela Lisa De Ø26,2 X Ø44 X 4,75mm (Zincado)	Unidad	Evento	1	120.000	290.000	410.000	
1.126			Provision y cambio de Buje De Bronce	Unidad	Evento	1	120.000	550.000	670.000	
1.127			Provision y cambio de Ele de la Rueda de Profundidad	Unidad	Evento	1	120.000	850.000	970.000	
1.128			Provision y cambio de Grasero 1/8"	Unidad	Evento	1	120.000	550.000	670.000	
1.129			Provision y cambio de Rueda De Profundidade De Atrito (Buje)	Unidad	Evento	1	120.000	1.500.000	1.620.000	
1.130			Provision y cambio de Soporte De La Rueda	Unidad	Evento	1	120.000	1.800.000	1.920.000	
1.131			Provision y cambio de Tapa Protectora Del Eje	Unidad	Evento	1	120.000	450.000	570.000	
1.132			Provision y cambio de Tuerca Sextavada M24 X 3,00 Ma Cl8 Ch.36mm Alt.19,00mm	Unidad	Evento	1	120.000	320.000	440.000	
			Carrito del Disco Doble (Semilla)						-	

COTIZANTE: SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOTOR									RUC Nº: 1051482-1	
PLANILLA DE PRESUPUESTO										
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN										
Modalidad:				ID Nº						
Item / Sub-Item	Código de Catalogo	Descripción del bien	Especificaciones técnicas - Requerimientos Mínimos	U.M.	Presentación	Cant.	Costo mano de obra (IVA Incluido)	Costo repuesto e insumos (IVA Incluido)	Precio Unitario (C.M.O. + C.R.I.)	Observacion (completar con alguna sugerencia o aclaratoria como asi tambien normativas de calidad si correspondiere)
1.133			Provision y cambio de Arandela De Presión 1/4" Media Industrial	Unidad	Evento	1	120.000	290.000	410.000	
1.134			Provision y cambio de Arandela De Presión M10 Media	Unidad	Evento	1	120.000	290.000	410.000	
1.135			Provision y cambio de Arandela De Presión M8 Media	Unidad	Evento	1	120.000	290.000	410.000	
1.136			Provision y cambio de Arandela Lisa De Ø10,3 X Ø25 X 2,00Mm	Unidad	Evento	1	120.000	290.000	410.000	
1.137			Provision y cambio de Arandela Lisa De Ø16 X Ø44 X 1,21Mm	Unidad	Evento	1	120.000	290.000	410.000	
1.138			Provision y cambio de Arandela Lisa De Ø16,5 X Ø29 X 1,21Mm	Unidad	Evento	1	120.000	290.000	410.000	
1.139			Provision y cambio de Arandela Lisa De Ø16,5 X Ø37 X 3,00Mm	Unidad	Evento	1	120.000	290.000	410.000	
1.140			Provision y cambio de Buje Del Rodamiento	Unidad	Evento	1	120.000	550.000	670.000	
1.141			Provision y cambio de Disco Plano Liso 13" X 3,00 Ag Rd 68,6Mm + 5Ag Rd Esc 8,8Mm R=47,5Mm Afiladura Externa	Unidad	Evento	1	120.000	2.500.000	2.620.000	
1.142			Provision y cambio de Limpiador Izquierdo (Carrito Izquierdo)	Unidad	Evento	1	120.000	1.500.000	1.620.000	
1.143			Provision y cambio de Limpiador Trasero	Unidad	Evento	1	120.000	1.500.000	1.620.000	
1.144			Provision y cambio de Maza	Unidad	Evento	1	120.000	1.500.000	1.620.000	
1.145			Provision y cambio de Maza Completo (Disco Liso Ø13" X 3,00Mm) 5 Agujeros	Unidad	Evento	1	120.000	1.500.000	1.620.000	
1.146			Provision y cambio de Maza Del Disco Doble	Unidad	Evento	1	120.000	1.500.000	1.620.000	
1.147			Provision y cambio de Retenedor Ø35,00 X Ø50,00 X 8,00Mm	Unidad	Evento	1	120.000	650.000	770.000	
1.148			Provision y cambio de Rodamiento	Unidad	Evento	1	120.000	1.950.000	2.070.000	
1.149			Provision y cambio de Soporte Del Disco Doble Para Semilla (Convencional)	Unidad	Evento	1	120.000	1.800.000	1.920.000	
1.150			Provision y cambio de Tapa De La Maza Del Disco Doble	Unidad	Evento	1	120.000	450.000	570.000	
1.151			Provision y cambio de Tornillo Cab.Chata Fenda M8 X 1,25 X 25Mm Cl8.8 Rt	Unidad	Evento	1	120.000	290.000	410.000	
1.152			Provision y cambio de Tornillo Cab.Sextavada 1/4" X 1/2" 20F Unc1A Gr5 Rt	Unidad	Evento	1	120.000	290.000	410.000	
1.153			Provision y cambio de Tornillo Cab.Sextavada 5/8" X 1.3/4" 11F Unc1A Gr5 Rp Rosca Derecha	Unidad	Evento	1	120.000	290.000	410.000	
1.154			Provision y cambio de Tornillo Cab.Sextavada 5/8" X 1.3/4" 11F Unc1A Gr5 Rp Rosca Izquierda	Unidad	Evento	1	120.000	290.000	410.000	
1.155			Provision y cambio de Tornillo Cab.Sextavada M10 X 1,50 X 25Mm Cl8.8 Rt	Unidad	Evento	1	120.000	290.000	410.000	
1.156			Provision y cambio de Tuerca Sextavada M10 X 1,50 Ma Cl8 Ch.17Mm Alt.8,00Mm	Unidad	Evento	1	120.000	290.000	410.000	
1.157			Provision y cambio de Tuerca Sextavada M8 X 1,25 Ma Cl8 Ch.13Mm Alt.6,50Mm	Unidad	Evento	1	120.000	290.000	410.000	
			Carrito del Disco Cortador						-	
1.158			Provision y cambio de Arandela De Presión M10 Media	Unidad	Evento	1	120.000	290.000	410.000	
1.159			Provision y cambio de Arandela De Presión M16 Media	Unidad	Evento	1	120.000	290.000	410.000	
1.160			Provision y cambio deArandela De Presión M6 Media	Unidad	Evento	1	120.000	320.000	440.000	
1.161			Provision y cambio de Arandela Lisa De Ø20 X Ø38 X 1,21Mm	Unidad	Evento	1	120.000	290.000	410.000	
1.162			Provision y cambio de Arandela Lisa De Ø36 X Ø61 X 5,00Mm	Unidad	Evento	1	120.000	290.000	410.000	
1.163			Provision y cambio de Provision y cambio de Buje De Apoyo	Unidad	Evento	1	120.000	800.000	920.000	
1.164			Provision y cambio de Buje De Ø16,2 X Ø26,5 X 57Mm	Unidad	Evento	1	120.000	550.000	670.000	
1.165			Provision y cambio de Buje De Ø16,2 X Ø26,5 X 99Mm	Unidad	Evento	1	120.000	550.000	670.000	

COTIZANTE: SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOTOR										RUC Nº: 1051482-1
PLANILLA DE PRESUPUESTO										
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN										
Modalidad:				ID Nº						
Item / Sub-Item	Código de Catalogo	Descripción del bien	Especificaciones técnicas - Requerimientos Mínimos	U.M.	Presentación	Cant.	Costo mano de obra (IVA Incluido)	Costo repuesto e insumos (IVA Incluido)	Precio Unitario (C.M.O. + C.R.I.)	Observacion (completar con alguna sugerencia o aclaratoria como asi tambien normativas de calidad si correspondiere)
1.166			Provision y cambio de Carrito Del Disco Cortador (14"X4Mm Plano Estriado)	Unidad	Evento	1	120.000	2.500.000	2.620.000	
1.167			Provision y cambio de Carrito Del Disco Cortador (Disco Plano Liso 14" X4Mm)	Unidad	Evento	1	120.000	3.200.000	3.320.000	
1.168			Provision y cambio de Contraperno 1/8" X 1" (Zincado Blanco)	Unidad	Evento	1	120.000	500.000	620.000	
1.169			Provision y cambio de Disco Plan Est 14" X 4,00 Ag Rd 80Mm + 6Ag Rd 8,7Mm D=115Mm Doble Afiladura	Unidad	Evento	1	120.000	1.250.000	1.370.000	
1.170			Provision y cambio de Disco Plano Liso 14" X 4,00 Ag Rd 80Mm + 6Ag Rd 10,3Mm D-115Mm Doble Afiladura	Unidad	Evento	1	120.000	1.250.000	1.370.000	
1.171			Provision y cambio de Eje Del Regulador Con Buje	Unidad	Evento	1	120.000	1.550.000	1.670.000	
1.172			Provision y cambio de Empaquetadura Ø50,3 X Ø73,5 X 1/64"	Unidad	Evento	1	120.000	900.000	1.020.000	
1.173			Provision y cambio de Flange De La Maza Del Disco	Unidad	Evento	1	120.000	2.100.000	2.220.000	
1.174			Grasero 1/4"	Unidad	Evento	1	400.000	650.000	1.050.000	
1.175			Grasero 1/8"	Unidad	Evento	1	460.000	650.000	1.110.000	
1.176			Provision y cambio de Maza Del Disco	Unidad	Evento	1	120.000	1.500.000	1.620.000	
1.177			Provision y cambio de Perno Elastico Pesado Ø10 X 55Mm	Unidad	Evento	1	120.000	650.000	770.000	
1.178			Provision y cambio de Perno Elastico Pesado Ø6 X 55Mm	Unidad	Evento	1	120.000	650.000	770.000	
1.179			Provision y cambio de Regulador Completo	Unidad	Evento	1	120.000	650.000	770.000	
1.180			Provision y cambio de Resorte Helicoidal Ø21 X Ø29 X 180Mm	Unidad	Evento	1	120.000	750.000	870.000	
1.181			Provision y cambio de Resorte Helicoidal Ø30,5 X Ø41,5 X 200Mm	Unidad	Evento	1	120.000	750.000	870.000	
1.182			Provision y cambio de Resorte Helicoidal Ø43,5 X Ø57,5 X 200Mm	Unidad	Evento	1	120.000	750.000	870.000	
1.183			Provision y cambio de Retenedor Ø35,00 X Ø58,00 X 10,00Mm	Unidad	Evento	1	120.000	650.000	770.000	
1.184			Provision y cambio de Rodamiento	Unidad	Evento	1	120.000	1.950.000	2.070.000	
1.185			Provision y cambio de Soporte Con Eje Del Disco	Unidad	Evento	1	120.000	1.800.000	1.920.000	
1.186			Provision y cambio de Soporte Del Disco De Corte	Unidad	Evento	1	120.000	1.800.000	1.920.000	
1.187			Provision y cambio de Tapa De La Maza	Unidad	Evento	1	120.000	3.500.000	3.620.000	
1.188			Provision y cambio deTornillo Cab.Sextavada M10 X 1,50 X 40Mm Cl8.8 Rt	Unidad	Evento	1	120.000	320.000	440.000	
1.189			Provision y cambio deTornillo Cab.Sextavada M16 X 2,00 X 100Mm Cl8.8 Rp	Unidad	Evento	1	120.000	320.000	440.000	
1.190			Provision y cambio deTornillo Cab.Sextavada M16 X 2,00 X 140Mm Cl8.8 Rp	Unidad	Evento	1	120.000	320.000	440.000	
1.191			Provision y cambio deTornillo Cab.Sextavada M6 X 1,00 X 15Mm Cl8.8 Rt	Unidad	Evento	1	120.000	320.000	440.000	
1.192			Provision y cambio deTornillo Cab.Sextavada M8 X 1,25 X 35Mm Cl8.8 Rt	Unidad	Evento	1	120.000	320.000	440.000	
1.193			Provision y cambio deTuerca Sextavada 3/4" 10F Unc Gr5 Ch.1.1/4" Alt.11,00Mm	Unidad	Evento	1	120.000	320.000	440.000	
1.194			Provision y cambio de Tuerca Sextavada M10 X 1,50 Ma Cl8 Ch.17Mm Alt.8,00Mm	Unidad	Evento	1	120.000	320.000	440.000	
1.195			Provision y cambio de Tuerca Sextavada M16 X 2,00 Ma Cl8 Ch.24Mm Alt.13,00Mm	Unidad	Evento	1	120.000	320.000	440.000	
1.196			Provision y cambio de Tuerca Sextavada M20 X 2,50 Ma Cl8 Ch.30Mm Alt.16,00Mm S/Coroa	Unidad	Evento	1	120.000	320.000	440.000	
1.197			Provision y cambio de Tuerca Sextavada M8 X 1,25 Ma Cl8 Ch.13Mm Alt.6,50Mm	Unidad	Evento	1	120.000	320.000	440.000	
			Surcador de la Fleje con Soporte Completo						-	
1.198			Provision y cambio de Arandela De Presión M12 Media	Unidad	Evento	1	120.000	290.000	410.000	

COTIZANTE: SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOTOR										
							RUC Nº: 1051482-1			
PLANILLA DE PRESUPUESTO										
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN										
Modalidad:				ID Nº						
Item / Sub-Item	Código de Catalogo	Descripción del bien	Especificaciones técnicas - Requerimientos Mínimos	U.M.	Presentación	Cant.	Costo mano de obra (IVA Incluido)	Costo repuesto e insumos (IVA Incluido)	Precio Unitario (C.M.O. + C.R.I.)	Observacion (completar con alguna sugerencia o aclaratoria como asi tambien normativas de calidad si correspondiere)
1.199			Provision y cambio de Boquilla Redonda Con Grado Derecha	Unidad	Evento	1	120.000	2.500.000	2.620.000	
1.200			Provision y cambio de Buje De Articulación	Unidad	Evento	1	120.000	550.000	670.000	
1.201			Provision y cambio de Perno Elastico Pesado Ø8 X 28Mm (Seeger Reno 701.186)	Unidad	Evento	1	120.000	650.000	770.000	
1.202			Provision y cambio de Punta Recambiable	Unidad	Evento	1	120.000	1.800.000	1.920.000	
1.203			Provision y cambio de Soporte Del Surcador	Unidad	Evento	1	120.000	1.800.000	1.920.000	
1.204			Provision y cambio de Surcador Completo	Unidad	Evento	1	120.000	3.900.000	4.020.000	
1.205			Provision y cambio deTornillo Cab.Sextavada M10 X 1,50 X 70Mm Cl8.8 Rt	Unidad	Evento	1	120.000	320.000	440.000	
1.206			Provision y cambio deTornillo Cab.Sextavada M12 X 1,75 X 40Mm Cl8.8 Rp	Unidad	Evento	1	120.000	320.000	440.000	
1.207			Provision y cambio de Tornillo Cab.Sextavada M12 X 1,75 X 70Mm Cl8.8 Rt	Unidad	Evento	1	120.000	320.000	440.000	
1.208			Provision y cambio de Tornillo Cab.Sextavada M12 X 1,75 X 90Mm Cl8.8 Rp	Unidad	Evento	1	120.000	320.000	440.000	
1.209			Provision y cambio de Traba De Enganche Del Soporte De Los Discos	Unidad	Evento	1	120.000	320.000	440.000	
1.210			Provision y cambio de Tuerca Sextavada M10 X 1,50 Ma Cl8 Ch.17Mm Alt.8,00Mm	Unidad	Evento	1	120.000	320.000	440.000	
1.211			Provision y cambio de Tuerca Sextavada M12 X 1,75 Ma Cl8 Ch.19Mm Alt.10,00Mm	Unidad	Evento	1	120.000	320.000	440.000	
1.212			Provision y cambio de Tuerca Sextavada M12 X 1,75 Ma Cl8 Ch.19Mm Alt.10,00Mm	Unidad	Evento	1	120.000	320.000	440.000	
			Soporte con Punta Riscadora						-	
1.213			Provision y cambio de Arandela De Presión M12 Media	Unidad	Evento	1	120.000	290.000	410.000	
1.214			Provision y cambio de Arandela De Presión M16 Media	Unidad	Evento	1	120.000	290.000	410.000	
1.215			Provision y cambio de Arandela Lisa De Ø17 X Ø44 X 4,75Mm(Zincada)	Unidad	Evento	1	120.000	290.000	410.000	
1.216			Provision y cambio de Perno "L" Ø6,8 X 26Mm	Unidad	Evento	1	120.000	290.000	410.000	
1.217			Provision y cambio de Punta Riscadora 8" X 2.1/4" X 5,00Mm	Unidad	Evento	1	120.000	1.800.000	1.920.000	
1.218			Provision y cambio de Punta Riscadora 8" X 5,00Mm	Unidad	Evento	1	120.000	1.700.000	1.820.000	
1.219			Provision y cambio de Soporte	Unidad	Evento	1	120.000	1.800.000	1.920.000	
1.220			Soporte Con Parafuso Do Punta Sulcador	Unidad	Evento	1	120.000	550.000	670.000	
1.221			Provision y cambio de Soporte Para Punta Riscadora	Unidad	Evento	1	120.000	1.800.000	1.920.000	
1.222			Provision y cambio de Tornillo Cab.Francesa M16 X 2,00 X 80Mm Cl8.8 Rp	Unidad	Evento	1	120.000	320.000	440.000	
1.223			Provision y cambio de Tornillo Cab.Sextavada M12 X 1,75 X 60Mm Cl8.8 Rt	Unidad	Evento	1	120.000	320.000	440.000	
1.224			Provision y cambio de Tornillo Cab.Sextavada M12 X 1,75 X 90Mm Cl8.8 Rp	Unidad	Evento	1	120.000	320.000	440.000	
1.225			Traba De Enganche Del Soporte De Los Discos	Unidad	Evento	1	120.000	550.000	670.000	
1.226			Provision y cambio de Tuerca Sextavada M12 X 1,75 Ma Cl8 Ch.19Mm Alt.10,00Mm	Unidad	Evento	1	120.000	320.000	440.000	
1.227			Provision y cambio de Tuerca Sextavada M16 X 2,00 Ma Cl8 Ch.24Mm Alt.13,00Mm	Unidad	Evento	1	120.000	320.000	440.000	
			Sistema Hidraulico Para Marcador de Linea							
1.228			Provision y cambio de Abrazadera	Unidad	Evento	1	120.000	290.000	410.000	
1.229			Provision y cambio de Abrazadera Crosby Para Cable De Acero De 5/16"	Unidad	Evento	1	120.000	290.000	410.000	
1.230			Provision y cambio de Amortiguador de Choque De La Cuchilla	Unidad	Evento	1	120.000	1.500.000	1.620.000	
1.231			Provision y cambio de Arandela De Presión M20 Media	Unidad	Evento	1	120.000	290.000	410.000	

COTIZANTE: SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOTOR										
							RUC Nº: 1051482-1			
PLANILLA DE PRESUPUESTO										
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN										
Modalidad:				ID Nº						
Item / Sub-Item	Código de Catalogo	Descripción del bien	Especificaciones técnicas - Requerimientos Mínimos	U.M.	Presentación	Cant.	Costo mano de obra (IVA Incluido)	Costo repuesto e insumos (IVA Incluido)	Precio Unitario (C.M.O. + C.R.I.)	Observacion (completar con alguna sugerencia o aclaratoria como asi tambien normativas de calidad si correspondiere)
1.232			Provision y cambio de Arandela Lisa De Ø13,3 X Ø35,5 X 3,00mm	Unidad	Evento	1	120.000	290.000	410.000	
1.233			Provision y cambio de Arandela Lisa De Ø16 X Ø25 X 6,00mm	Unidad	Evento	1	120.000	290.000	410.000	
1.234			Provision y cambio de Arandela Lisa De Ø16,4 X Ø26,5 X 4,00mm	Unidad	Evento	1	120.000	290.000	410.000	
1.235			Provision y cambio de Arandela Lisa De Ø16,5 X Ø29 X 1,21mm	Unidad	Evento	1	120.000	290.000	410.000	
1.236			Provision y cambio de Arandela Lisa De Ø20 X Ø31 X 1,21mm	Unidad	Evento	1	120.000	290.000	410.000	
1.237			Provision y cambio de Buje de Apoyo	Unidad	Evento	1	120.000	550.000	670.000	
1.238			Provision y cambio de Buje De Ø13 X Ø19 X 12mm	Unidad	Evento	1	120.000	550.000	670.000	
1.239			Provision y cambio de Chapa De Fijacion	Unidad	Evento	1	120.000	550.000	670.000	
1.240			Provision y cambio de Cilindro Hidraulico “D.A” Ø1/2” X Ø1” X 150mm(Curso) X 393mm(Cerrado)	Unidad	Evento	1	120.000	3.200.000	3.320.000	
1.241			Provision y cambio de Contraperno 3/16" X 1"	Unidad	Evento	1	120.000	500.000	620.000	
1.242			Provision y cambio de Manguera Ø3/8” C/ 1Trf Y 1Tcg X 1900mm	Unidad	Evento	1	120.000	1.830.000	1.950.000	
1.243			Provision y cambio de Niple Redutor Ø0,4mm Rosca 3/4” 16F Jic	Unidad	Evento	1	120.000	650.000	770.000	
1.244			Provision y cambio de Palanca De Acionamento Del Marcador	Unidad	Evento	1	120.000	650.000	770.000	
1.245			Provision y cambio de Perno Cabeza Redonda Ø5/8” X 65mm	Unidad	Evento	1	120.000	650.000	770.000	
1.246			Provision y cambio de Perno Liso De Ø5/8” X 42mm	Unidad	Evento	1	120.000	650.000	770.000	
1.247			Provision y cambio de Sistema Hidraulico Para Marcador De Linea	Unidad	Evento	1	120.000	2.800.000	2.920.000	
1.248			Provision y cambio de Soporte Del Cilindro	Unidad	Evento	1	120.000	950.000	1.070.000	
1.249			Provision y cambio de Tornillo Cab.Sextavada M12 X 1,75 X 35mm Cl8.8 Rt	Unidad	Evento	1	120.000	320.000	440.000	
1.250			Provision y cambio de Tornillo Cab.Sextavada M16 X 2,00 X 80mm Cl8.8 Rp	Unidad	Evento	1	120.000	320.000	440.000	
1.251			Provision y cambio de Tornillo Cab.Sextavada M20 X 2,50 X 110mm Cl8.8 Rp	Unidad	Evento	1	120.000	320.000	440.000	
1.252			Provision y cambio de Tuerca Sextavada 3/4" 10F Unc Gr5 Ch.1.7/32" Alt.18,50mm	Unidad	Evento	1	120.000	320.000	440.000	
1.253			Provision y cambio de Tuerca Sextavada Autobloqueo C/Nylon Baixa M6 X 1,00 Ma Cl8 Ch.10mm Alt.6,00mm	Unidad	Evento	1	120.000	320.000	440.000	
1.254			Provision y cambio de Tuerca Sextavada Autobloqueo C/Nylon M12 X 1 ,75 Ma Cl8 Ch.19mm Alt.12,00mm	Unidad	Evento	1	120.000	320.000	440.000	
1.255			Provision y cambio de Tuerca Sextavada Autobloqueo C/Nylon M16 X 2,00 Ma Cl8 Ch.24mm Alt.16,00mm	Unidad	Evento	1	120.000	320.000	440.000	
			CARROCERIAS							
1	**78180101-027**	**Mantenimiento y reparacion de carroceria**	**MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARROCERIA DE MADERA CON ESTRUCTURA DE METAL (CACHAPE DE UN EJE Y DOS EJES)**				**14.250.000**	**13.680.000**	**27.930.000**	
1.1			Reparacion de la estructura de madera y pintura con aceite de linaza (madera tipo Karanda'y)	Unidad	Evento	1	4.500.000	2.500.000	7.000.000	
1.2			Cambio de pernos y tornillos c/u	Unidad	Evento	1	120.000	330.000	450.000	
1.3			Reparacion completa de estructura metalica base carroceria de madera	Unidad	Evento	1	3.500.000	1.050.000	4.550.000	
1.4			Pintura completa con antioxido	Unidad	Evento	1	1.500.000	1.500.000	3.000.000	
1.5			Reparacion de piso de carroceria y pintura con aceite linaza (madera tipo lapacho)	Unidad	Evento	1	3.500.000	1.050.000	4.550.000	
1.6			Reparacion diferencial (cambio de engranaje, cambio de satelites y planetarios)	Unidad	Evento	1	650.000	1.200.000	1.850.000	
1.7			Provision y cambio de rodamiento	Unidad	Evento	1	120.000	1.950.000	2.070.000	

COTIZANTE: SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOTOR										RUC Nº: 1051482-1
PLANILLA DE PRESUPUESTO										
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN										
Modalidad:				ID Nº						
Item / Sub-Item	Código de Catalogo	Descripción del bien	Especificaciones técnicas - Requerimientos Mínimos	U.M.	Presentación	Cant.	Costo mano de obra (IVA Incluido)	Costo repuesto e insumos (IVA Incluido)	Precio Unitario (C.M.O. + C.R.I.)	Observacion (completar con alguna sugerencia o aclaratoria como asi tambien normativas de calidad si correspondiere)
1.8			Provision y cambio de cubiertas c/u	Unidad	Evento	1	120.000	1.800.000	1.920.000	
1.9			Provision y cambio de llantas (6 agujeros) c/u	Unidad	Evento	1	120.000	1.500.000	1.620.000	
1.10			Provision y colocacion del sistema electrico de faros traseros con señaleros incluido	Unidad	Evento	1	120.000	800.000	920.000	

uoc@vet.una.py . <uoc@vet.una.py>

SOLICITUD DE PRESUPUESTO - MANT. Y REP. DE MAQUINARIAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS

2 mensajes

uoc@vet.una.py . <uoc@vet.una.py> 9 de agosto de 2023, 21:47
Para: alfaservice@flash.com.py

SEÑOR/ES:
OFERENTES

Nos dirigimos a Usted/es, y por su intermedio a donde corresponda, a fin de solicitar presupuesto de los ítems requeridos en el marco del proceso licitatorio a ser llevado a cabo para los servicios de "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN".

Como Unidad Operativa de Contrataciones de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad Nacional de Asunción, nos encontramos programando dicho procedimiento para realizar el llamado a licitación de carácter URGENTE, de manera a suplir dicha necesidad.

Al respecto adjuntamos la planilla con una proforma de bienes desglosados según especificaciones técnicas con requerimientos mínimos para una correcta elaboración del precio unitario y a su vez se sirva/n detallar aquellas características no mencionadas en la misma para su análisis e inclusión si así fuere aprobado. Ante lo mencionado podrán adjuntarnos catálogos y precios unitarios de los mismos.

Se solicita que en el caso de no presupuestar algún ítem no se elimine, solo dejar en blanco la columna de precios.

Esta solicitud se realiza en concordancia con lo establecido en la GUÍA DE ELABORACIÓN DE PRECIOS REFERENCIALES aprobada por Resolución DNCP N° 1890/2020 "POR LA CUAL SE REGULA LA ESTIMACIÓN DE PRECIOS Y SU PUBLICIDAD EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIONES PÚBLICAS EN EL MARCO DE LA LEY 2051/03".

Desde ya, agradecemos su valiosa colaboración y aguardamos su respuesta en la brevedad posible.

PARA ACLARACIONES:
- Juan Benítez, Jefe de la División de Planificación y Ejecución de Procesos.
- Correo: jbenitez@vet.una.py

--
Facultad de Ciencias Veterinarias - U.N.A.
Departamento de Contrataciones

PARA PRESUPUESTO- MANT. Y REP. DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS 08-08-23.xlsx
46K

Mail Delivery Subsystem <mailer-daemon@googlemail.com> 9 de agosto de 2023, 21:47
Para: uoc@vet.una.py

No se ha encontrado la dirección

Tu mensaje no se ha entregado a **alfaservice@flash.com.py**

porque no se ha encontrado la dirección o esta no puede recibir correo.

Esta es la respuesta del servidor remoto:

```
550 No Such User Here
```

Final-Recipient: rfc822; alfaservice@flash.com.py
Action: failed
Status: 4.4.2
Remote-MTA: dns; flash.com.py. (205.134.255.128, the server for the domain flash.com.py.)
Diagnostic-Code: smtp; 550 No Such User Here
Last-Attempt-Date: Wed, 09 Aug 2023 18:47:41 -0700 (PDT)

---------- Mensaje reenviado ----------
From: "uoc@vet.una.py ." <uoc@vet.una.py>
To: alfaservice@flash.com.py
Cc:
Bcc:
Date: Wed, 9 Aug 2023 21:47:27 -0400
Subject: SOLICITUD DE PRESUPUESTO - MANT. Y REP. DE MAQUINARIAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS
----- Message truncated -----

uoc@vet.una.py . <uoc@vet.una.py>

SOLICITUD DE PRESUPUESTO - MANT. Y REP. DE MAQUINARIAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS

2 mensajes

uoc@vet.una.py . <uoc@vet.una.py> 9 de agosto de 2023, 21:47
Para: alfaservice@flash.com.py

SEÑOR/ES:
OFERENTES

Nos dirigimos a Usted/es, y por su intermedio a donde corresponda, a fin de solicitar presupuesto de los ítems requeridos en el marco del proceso licitatorio a ser llevado a cabo para los servicios de "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN".

Como Unidad Operativa de Contrataciones de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad Nacional de Asunción, nos encontramos programando dicho procedimiento para realizar el llamado a licitación de carácter URGENTE, de manera a suplir dicha necesidad.

Al respecto adjuntamos la planilla con una proforma de bienes desglosados según especificaciones técnicas con requerimientos mínimos para una correcta elaboración del precio unitario y a su vez se sirva/n detallar aquellas características no mencionadas en la misma para su análisis e inclusión si así fuere aprobado. Ante lo mencionado podrán adjuntarnos catálogos y precios unitarios de los mismos.

Se solicita que en el caso de no presupuestar algún ítem no se elimine, solo dejar en blanco la columna de precios.

Esta solicitud se realiza en concordancia con lo establecido en la GUÍA DE ELABORACIÓN DE PRECIOS REFERENCIALES aprobada por Resolución DNCP N° 1890/2020 "POR LA CUAL SE REGULA LA ESTIMACIÓN DE PRECIOS Y SU PUBLICIDAD EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIONES PÚBLICAS EN EL MARCO DE LA LEY 2051/03".

Desde ya, agradecemos su valiosa colaboración y aguardamos su respuesta en la brevedad posible.

PARA ACLARACIONES:
- Juan Benítez, Jefe de la División de Planificación y Ejecución de Procesos.
- Correo: jbenitez@vet.una.py

--
Facultad de Ciencias Veterinarias - U.N.A.
Departamento de Contrataciones

PARA PRESUPUESTO- MANT. Y REP. DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS 08-08-23.xlsx
46K

Mail Delivery Subsystem <mailer-daemon@googlemail.com> 9 de agosto de 2023, 21:47
Para: uoc@vet.una.py

No se ha encontrado la dirección

Tu mensaje no se ha entregado a **alfaservice@flash.com.py**

porque no se ha encontrado la dirección o esta no puede recibir correo.

Esta es la respuesta del servidor remoto:

```
550 No Such User Here
```

Final-Recipient: rfc822; alfaservice@flash.com.py
Action: failed
Status: 4.4.2
Remote-MTA: dns; flash.com.py. (205.134.255.128, the server for the domain flash.com.py.)
Diagnostic-Code: smtp; 550 No Such User Here
Last-Attempt-Date: Wed, 09 Aug 2023 18:47:41 -0700 (PDT)

---------- Mensaje reenviado ----------
From: "uoc@vet.una.py ." <uoc@vet.una.py>
To: alfaservice@flash.com.py
Cc:
Bcc:
Date: Wed, 9 Aug 2023 21:47:27 -0400
Subject: SOLICITUD DE PRESUPUESTO - MANT. Y REP. DE MAQUINARIAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS
----- Message truncated -----

uoc@vet.una.py . <uoc@vet.una.py>

SOLICITUD DE PRESUPUESTO - MANT. Y REP. DE MAQUINARIAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS

1 mensaje

uoc@vet.una.py . <uoc@vet.una.py> 9 de agosto de 2023, 21:46
Para: automaq@automaq.com.py

SEÑOR/ES:
OFERENTES

Nos dirigimos a Usted/es, y por su intermedio a donde corresponda, a fin de solicitar presupuesto de los ítems requeridos en el marco del proceso licitatorio a ser llevado a cabo para los servicios de "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN".

Como Unidad Operativa de Contrataciones de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad Nacional de Asunción, nos encontramos programando dicho procedimiento para realizar el llamado a licitación de carácter URGENTE, de manera a suplir dicha necesidad.

Al respecto adjuntamos la planilla con una proforma de bienes desglosados según especificaciones técnicas con requerimientos mínimos para una correcta elaboración del precio unitario y a su vez se sirva/n detallar aquellas características no mencionadas en la misma para su análisis e inclusión si así fuere aprobado. Ante lo mencionado podrán adjuntarnos catálogos y precios unitarios de los mismos.

Se solicita que en el caso de no presupuestar algún ítem no se elimine, solo dejar en blanco la columna de precios.

Esta solicitud se realiza en concordancia con lo establecido en la GUÍA DE ELABORACIÓN DE PRECIOS REFERENCIALES aprobada por Resolución DNCP N° 1890/2020 "POR LA CUAL SE REGULA LA ESTIMACIÓN DE PRECIOS Y SU PUBLICIDAD EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIONES PÚBLICAS EN EL MARCO DE LA LEY 2051/03".

Desde ya, agradecemos su valiosa colaboración y aguardamos su respuesta en la brevedad posible.

PARA ACLARACIONES:
- Juan Benítez, Jefe de la División de Planificación y Ejecución de Procesos.
- Correo: jbenitez@vet.una.py

--
Facultad de Ciencias Veterinarias - U.N.A.
Departamento de Contrataciones

PARA PRESUPUESTO- MANT. Y REP. DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS 08-08-23.xlsx
46K

uoc@vet.una.py . <uoc@vet.una.py>

SOLICITUD DE PRESUPUESTO - MANT. Y REP. DE MAQUINARIAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS

1 mensaje

uoc@vet.una.py . <uoc@vet.una.py> 9 de agosto de 2023, 21:45
Para: Servicios <servicios@automotive.com.py>

SEÑOR/ES:
OFERENTES

Nos dirigimos a Usted/es, y por su intermedio a donde corresponda, a fin de solicitar presupuesto de los ítems requeridos en el marco del proceso licitatorio a ser llevado a cabo para los servicios de "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN".

Como Unidad Operativa de Contrataciones de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad Nacional de Asunción, nos encontramos programando dicho procedimiento para realizar el llamado a licitación de carácter URGENTE, de manera a suplir dicha necesidad.

Al respecto adjuntamos la planilla con una proforma de bienes desglosados según especificaciones técnicas con requerimientos mínimos para una correcta elaboración del precio unitario y a su vez se sirva/n detallar aquellas características no mencionadas en la misma para su análisis e inclusión si así fuere aprobado. Ante lo mencionado podrán adjuntarnos catálogos y precios unitarios de los mismos.

Se solicita que en el caso de no presupuestar algún ítem no se elimine, solo dejar en blanco la columna de precios.

Esta solicitud se realiza en concordancia con lo establecido en la GUÍA DE ELABORACIÓN DE PRECIOS REFERENCIALES aprobada por Resolución DNCP N° 1890/2020 "POR LA CUAL SE REGULA LA ESTIMACIÓN DE PRECIOS Y SU PUBLICIDAD EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIONES PÚBLICAS EN EL MARCO DE LA LEY 2051/03".

Desde ya, agradecemos su valiosa colaboración y aguardamos su respuesta en la brevedad posible.

PARA ACLARACIONES:
- Juan Benítez, Jefe de la División de Planificación y Ejecución de Procesos.
- Correo: jbenitez@vet.una.py

--
Facultad de Ciencias Veterinarias - U.N.A.
Departamento de Contrataciones

PARA PRESUPUESTO- MANT. Y REP. DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS 08-08-23.xlsx
46K

uoc@vet.una.py . <uoc@vet.una.py>

SOLICITUD DE PRESUPUESTO - MANT. Y REP. DE MAQUINARIAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS

1 mensaje

uoc@vet.una.py . <uoc@vet.una.py> 9 de agosto de 2023, 21:46
Para: licitaciones.ayaimportaciones@gmail.com

SEÑOR/ES:
OFERENTES

Nos dirigimos a Usted/es, y por su intermedio a donde corresponda, a fin de solicitar presupuesto de los ítems requeridos en el marco del proceso licitatorio a ser llevado a cabo para los servicios de "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN".

Como Unidad Operativa de Contrataciones de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad Nacional de Asunción, nos encontramos programando dicho procedimiento para realizar el llamado a licitación de carácter URGENTE, de manera a suplir dicha necesidad.

Al respecto adjuntamos la planilla con una proforma de bienes desglosados según especificaciones técnicas con requerimientos mínimos para una correcta elaboración del precio unitario y a su vez se sirva/n detallar aquellas características no mencionadas en la misma para su análisis e inclusión si así fuere aprobado. Ante lo mencionado podrán adjuntarnos catálogos y precios unitarios de los mismos.

Se solicita que en el caso de no presupuestar algún ítem no se elimine, solo dejar en blanco la columna de precios.

Esta solicitud se realiza en concordancia con lo establecido en la GUÍA DE ELABORACIÓN DE PRECIOS REFERENCIALES aprobada por Resolución DNCP N° 1890/2020 "POR LA CUAL SE REGULA LA ESTIMACIÓN DE PRECIOS Y SU PUBLICIDAD EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIONES PÚBLICAS EN EL MARCO DE LA LEY 2051/03".

Desde ya, agradecemos su valiosa colaboración y aguardamos su respuesta en la brevedad posible.

PARA ACLARACIONES:
- Juan Benítez, Jefe de la División de Planificación y Ejecución de Procesos.
- Correo: jbenitez@vet.una.py

--
Facultad de Ciencias Veterinarias - U.N.A.
Departamento de Contrataciones

PARA PRESUPUESTO- MANT. Y REP. DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS 08-08-23.xlsx
46K

uoc@vet.una.py . <uoc@vet.una.py>

SOLICITUD DE PRESUPUESTO - MANT. Y REP. DE MAQUINARIAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS

1 mensaje

uoc@vet.una.py . <uoc@vet.una.py> 9 de agosto de 2023, 21:48
Para: comercial@hb.com.py

SEÑOR/ES:
OFERENTES

Nos dirigimos a Usted/es, y por su intermedio a donde corresponda, a fin de solicitar presupuesto de los ítems requeridos en el marco del proceso licitatorio a ser llevado a cabo para los servicios de "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN".

Como Unidad Operativa de Contrataciones de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad Nacional de Asunción, nos encontramos programando dicho procedimiento para realizar el llamado a licitación de carácter URGENTE, de manera a suplir dicha necesidad.

Al respecto adjuntamos la planilla con una proforma de bienes desglosados según especificaciones técnicas con requerimientos mínimos para una correcta elaboración del precio unitario y a su vez se sirva/n detallar aquellas características no mencionadas en la misma para su análisis e inclusión si así fuere aprobado. Ante lo mencionado podrán adjuntarnos catálogos y precios unitarios de los mismos.

Se solicita que en el caso de no presupuestar algún ítem no se elimine, solo dejar en blanco la columna de precios.

Esta solicitud se realiza en concordancia con lo establecido en la GUÍA DE ELABORACIÓN DE PRECIOS REFERENCIALES aprobada por Resolución DNCP N° 1890/2020 "POR LA CUAL SE REGULA LA ESTIMACIÓN DE PRECIOS Y SU PUBLICIDAD EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIONES PÚBLICAS EN EL MARCO DE LA LEY 2051/03".

Desde ya, agradecemos su valiosa colaboración y aguardamos su respuesta en la brevedad posible.

PARA ACLARACIONES:
- Juan Benítez, Jefe de la División de Planificación y Ejecución de Procesos.
- Correo: jbenitez@vet.una.py

--
Facultad de Ciencias Veterinarias - U.N.A.
Departamento de Contrataciones

PARA PRESUPUESTO- MANT. Y REP. DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS 08-08-23.xlsx
46K

uoc@vet.una.py . <uoc@vet.una.py>

SOLICITUD DE PRESUPUESTO - MANT. Y REP. DE MAQUINARIAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS

1 mensaje

uoc@vet.una.py . <uoc@vet.una.py> 9 de agosto de 2023, 21:49
Para: guillermo@irimaq.com.py

SEÑOR/ES:
OFERENTES

Nos dirigimos a Usted/es, y por su intermedio a donde corresponda, a fin de solicitar presupuesto de los ítems requeridos en el marco del proceso licitatorio a ser llevado a cabo para los servicios de "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN".

Como Unidad Operativa de Contrataciones de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad Nacional de Asunción, nos encontramos programando dicho procedimiento para realizar el llamado a licitación de carácter URGENTE, de manera a suplir dicha necesidad.

Al respecto adjuntamos la planilla con una proforma de bienes desglosados según especificaciones técnicas con requerimientos mínimos para una correcta elaboración del precio unitario y a su vez se sirva/n detallar aquellas características no mencionadas en la misma para su análisis e inclusión si así fuere aprobado. Ante lo mencionado podrán adjuntarnos catálogos y precios unitarios de los mismos.

Se solicita que en el caso de no presupuestar algún ítem no se elimine, solo dejar en blanco la columna de precios.

Esta solicitud se realiza en concordancia con lo establecido en la GUÍA DE ELABORACIÓN DE PRECIOS REFERENCIALES aprobada por Resolución DNCP N° 1890/2020 "POR LA CUAL SE REGULA LA ESTIMACIÓN DE PRECIOS Y SU PUBLICIDAD EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIONES PÚBLICAS EN EL MARCO DE LA LEY 2051/03".

Desde ya, agradecemos su valiosa colaboración y aguardamos su respuesta en la brevedad posible.

PARA ACLARACIONES:
- Juan Benítez, Jefe de la División de Planificación y Ejecución de Procesos.
- Correo: jbenitez@vet.una.py

--
Facultad de Ciencias Veterinarias - U.N.A.
Departamento de Contrataciones

PARA PRESUPUESTO- MANT. Y REP. DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS 08-08-23.xlsx
46K

uoc@vet.una.py . <uoc@vet.una.py>

SOLICITUD DE PRESUPUESTO - MANT. Y REP. DE MAQUINARIAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS

1 mensaje

uoc@vet.una.py . <uoc@vet.una.py> 9 de agosto de 2023, 21:43
Para: jovil173@hotmail.com

SEÑOR/ES:
OFERENTES

Nos dirigimos a Usted/es, y por su intermedio a donde corresponda, a fin de solicitar presupuesto de los ítems requeridos en el marco del proceso licitatorio a ser llevado a cabo para los servicios de "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN".

Como Unidad Operativa de Contrataciones de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad Nacional de Asunción, nos encontramos programando dicho procedimiento para realizar el llamado a licitación de carácter URGENTE, de manera a suplir dicha necesidad.

Al respecto adjuntamos la planilla con una proforma de bienes desglosados según especificaciones técnicas con requerimientos mínimos para una correcta elaboración del precio unitario y a su vez se sirva/n detallar aquellas características no mencionadas en la misma para su análisis e inclusión si así fuere aprobado. Ante lo mencionado podrán adjuntarnos catálogos y precios unitarios de los mismos.

Se solicita que en el caso de no presupuestar algún ítem no se elimine, solo dejar en blanco la columna de precios.

Esta solicitud se realiza en concordancia con lo establecido en la GUÍA DE ELABORACIÓN DE PRECIOS REFERENCIALES aprobada por Resolución DNCP N° 1890/2020 "POR LA CUAL SE REGULA LA ESTIMACIÓN DE PRECIOS Y SU PUBLICIDAD EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIONES PÚBLICAS EN EL MARCO DE LA LEY 2051/03".

Desde ya, agradecemos su valiosa colaboración y aguardamos su respuesta en la brevedad posible.

PARA ACLARACIONES:
- Juan Benítez, Jefe de la División de Planificación y Ejecución de Procesos.
- Correo: jbenitez@vet.una.py

--
Facultad de Ciencias Veterinarias - U.N.A.
Departamento de Contrataciones

PARA PRESUPUESTO- MANT. Y REP. DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS 08-08-23.xlsx
46K

uoc@vet.una.py . <uoc@vet.una.py>

SOLICITUD DE PRESUPUESTO - MANT. Y REP. DE MAQUINARIAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS

1 mensaje

uoc@vet.una.py . <uoc@vet.una.py> 9 de agosto de 2023, 21:55
Para: info@mecanicar.com.py

SEÑOR/ES:
OFERENTES

Nos dirigimos a Usted/es, y por su intermedio a donde corresponda, a fin de solicitar presupuesto de los ítems requeridos en el marco del proceso licitatorio a ser llevado a cabo para los servicios de "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN".

Como Unidad Operativa de Contrataciones de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad Nacional de Asunción, nos encontramos programando dicho procedimiento para realizar el llamado a licitación de carácter URGENTE, de manera a suplir dicha necesidad.

Al respecto adjuntamos la planilla con una proforma de bienes desglosados según especificaciones técnicas con requerimientos mínimos para una correcta elaboración del precio unitario y a su vez se sirva/n detallar aquellas características no mencionadas en la misma para su análisis e inclusión si así fuere aprobado. Ante lo mencionado podrán adjuntarnos catálogos y precios unitarios de los mismos.

Se solicita que en el caso de no presupuestar algún ítem no se elimine, solo dejar en blanco la columna de precios.

Esta solicitud se realiza en concordancia con lo establecido en la GUÍA DE ELABORACIÓN DE PRECIOS REFERENCIALES aprobada por Resolución DNCP N° 1890/2020 "POR LA CUAL SE REGULA LA ESTIMACIÓN DE PRECIOS Y SU PUBLICIDAD EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIONES PÚBLICAS EN EL MARCO DE LA LEY 2051/03".

Desde ya, agradecemos su valiosa colaboración y aguardamos su respuesta en la brevedad posible.

PARA ACLARACIONES:
- Juan Benítez, Jefe de la División de Planificación y Ejecución de Procesos.
- Correo: jbenitez@vet.una.py

--
Facultad de Ciencias Veterinarias - U.N.A.
Departamento de Contrataciones

PARA PRESUPUESTO- MANT. Y REP. DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS 08-08-23.xlsx
46K

uoc@vet.una.py . <uoc@vet.una.py>

SOLICITUD DE PRESUPUESTO - MANT. Y REP. DE MAQUINARIAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS

1 mensaje

uoc@vet.una.py . <uoc@vet.una.py> 28 de agosto de 2023, 10:17
Para: milena portillo <mileniumemprende@hotmail.com>

SEÑOR/ES:
OFERENTES

Nos dirigimos a Usted/es, y por su intermedio a donde corresponda, a fin de solicitar presupuesto de los ítems requeridos en el marco del proceso licitatorio a ser llevado a cabo para los servicios de "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN".

Como Unidad Operativa de Contrataciones de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad Nacional de Asunción, nos encontramos programando dicho procedimiento para realizar el llamado a licitación de carácter URGENTE, de manera a suplir dicha necesidad.

Al respecto adjuntamos la planilla con una proforma de bienes desglosados según especificaciones técnicas con requerimientos mínimos para una correcta elaboración del precio unitario y a su vez se sirva/n detallar aquellas características no mencionadas en la misma para su análisis e inclusión si así fuere aprobado. Ante lo mencionado podrán adjuntarnos catálogos y precios unitarios de los mismos.

Se solicita que en el caso de no presupuestar algún ítem no se elimine, solo dejar en blanco la columna de precios.

Esta solicitud se realiza en concordancia con lo establecido en la GUÍA DE ELABORACIÓN DE PRECIOS REFERENCIALES aprobada por Resolución DNCP N° 1890/2020 "POR LA CUAL SE REGULA LA ESTIMACIÓN DE PRECIOS Y SU PUBLICIDAD EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIONES PÚBLICAS EN EL MARCO DE LA LEY 2051/03".

Desde ya, agradecemos su valiosa colaboración y aguardamos su respuesta en la brevedad posible.

PARA ACLARACIONES:
- Juan Benítez, Jefe de la División de Planificación y Ejecución de Procesos.
- Correo: jbenitez@vet.una.py

--
Facultad de Ciencias Veterinarias - U.N.A.
Departamento de Contrataciones

PARA PRESUPUESTO- MANT. Y REP. DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS 23-08-23.xlsx
47K

uoc@vet.una.py . <uoc@vet.una.py>

SOLICITUD DE PRESUPUESTO - MANT. Y REP. DE MAQUINARIAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS

1 mensaje

uoc@vet.una.py . <uoc@vet.una.py> 9 de agosto de 2023, 21:56
Para: MIRNA CELESTE CORONEL <myc_distribuidora2008@hotmail.com>

SEÑOR/ES:
OFERENTES

Nos dirigimos a Usted/es, y por su intermedio a donde corresponda, a fin de solicitar presupuesto de los ítems requeridos en el marco del proceso licitatorio a ser llevado a cabo para los servicios de "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN".

Como Unidad Operativa de Contrataciones de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad Nacional de Asunción, nos encontramos programando dicho procedimiento para realizar el llamado a licitación de carácter URGENTE, de manera a suplir dicha necesidad.

Al respecto adjuntamos la planilla con una proforma de bienes desglosados según especificaciones técnicas con requerimientos mínimos para una correcta elaboración del precio unitario y a su vez se sirva/n detallar aquellas características no mencionadas en la misma para su análisis e inclusión si así fuere aprobado. Ante lo mencionado podrán adjuntarnos catálogos y precios unitarios de los mismos.

Se solicita que en el caso de no presupuestar algún ítem no se elimine, solo dejar en blanco la columna de precios.

Esta solicitud se realiza en concordancia con lo establecido en la GUÍA DE ELABORACIÓN DE PRECIOS REFERENCIALES aprobada por Resolución DNCP N° 1890/2020 "POR LA CUAL SE REGULA LA ESTIMACIÓN DE PRECIOS Y SU PUBLICIDAD EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIONES PÚBLICAS EN EL MARCO DE LA LEY 2051/03".

Desde ya, agradecemos su valiosa colaboración y aguardamos su respuesta en la brevedad posible.

PARA ACLARACIONES:
- Juan Benítez, Jefe de la División de Planificación y Ejecución de Procesos.
- Correo: jbenitez@vet.una.py

--
Facultad de Ciencias Veterinarias - U.N.A.
Departamento de Contrataciones

PARA PRESUPUESTO- MANT. Y REP. DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS 08-08-23.xlsx
46K

uoc@vet.una.py . <uoc@vet.una.py>

SOLICITUD DE PRESUPUESTO - MANT. Y REP. DE MAQUINARIAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS

2 mensajes

uoc@vet.una.py . <uoc@vet.una.py> 23 de agosto de 2023, 15:03
Para: Gladys Moreno <gmoreno77@yahoo.com.ar>

SEÑOR/ES:
OFERENTES

Nos dirigimos a Usted/es, y por su intermedio a donde corresponda, a fin de solicitar presupuesto de los ítems requeridos en el marco del proceso licitatorio a ser llevado a cabo para los servicios de "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN".

Como Unidad Operativa de Contrataciones de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad Nacional de Asunción, nos encontramos programando dicho procedimiento para realizar el llamado a licitación de carácter URGENTE, de manera a suplir dicha necesidad.

Al respecto adjuntamos la planilla con una proforma de bienes desglosados según especificaciones técnicas con requerimientos mínimos para una correcta elaboración del precio unitario y a su vez se sirva/n detallar aquellas características no mencionadas en la misma para su análisis e inclusión si así fuere aprobado. Ante lo mencionado podrán adjuntarnos catálogos y precios unitarios de los mismos.

Se solicita que en el caso de no presupuestar algún ítem no se elimine, solo dejar en blanco la columna de precios.

Esta solicitud se realiza en concordancia con lo establecido en la GUÍA DE ELABORACIÓN DE PRECIOS REFERENCIALES aprobada por Resolución DNCP N° 1890/2020 "POR LA CUAL SE REGULA LA ESTIMACIÓN DE PRECIOS Y SU PUBLICIDAD EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIONES PÚBLICAS EN EL MARCO DE LA LEY 2051/03".

Desde ya, agradecemos su valiosa colaboración y aguardamos su respuesta en la brevedad posible.

PARA ACLARACIONES:
- Juan Benítez, Jefe de la División de Planificación y Ejecución de Procesos.
- Correo: jbenitez@vet.una.py

--
Facultad de Ciencias Veterinarias - U.N.A.
Departamento de Contrataciones

PARA PRESUPUESTO- MANT. Y REP. DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS 08-08-23.xlsx
46K

uoc@vet.una.py . <uoc@vet.una.py> 23 de agosto de 2023, 18:46
Para: Gladys Moreno <gmoreno77@yahoo.com.ar>

FAVOR TENER EN CUENTA ESTA PLANILLA ACTUALIZADA.
SALUDOS CORDIALES
[El texto citado está oculto]

PARA PRESUPUESTO- MANT. Y REP. DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS 23-08-23.xlsx
47K

uoc@vet.una.py . <uoc@vet.una.py>

SOLICITUD DE PRESUPUESTO - MANT. Y REP. DE MAQUINARIAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS

1 mensaje

uoc@vet.una.py . <uoc@vet.una.py> 17 de agosto de 2023, 11:32
Para: fdo.servicios@setac.com.py

SEÑOR/ES:
OFERENTES

Nos dirigimos a Usted/es, y por su intermedio a donde corresponda, a fin de solicitar presupuesto de los ítems requeridos en el marco del proceso licitatorio a ser llevado a cabo para los servicios de "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN".

Como Unidad Operativa de Contrataciones de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad Nacional de Asunción, nos encontramos programando dicho procedimiento para realizar el llamado a licitación de carácter URGENTE, de manera a suplir dicha necesidad.

Al respecto adjuntamos la planilla con una proforma de bienes desglosados según especificaciones técnicas con requerimientos mínimos para una correcta elaboración del precio unitario y a su vez se sirva/n detallar aquellas características no mencionadas en la misma para su análisis e inclusión si así fuere aprobado. Ante lo mencionado podrán adjuntarnos catálogos y precios unitarios de los mismos.

Se solicita que en el caso de no presupuestar algún ítem no se elimine, solo dejar en blanco la columna de precios.

Esta solicitud se realiza en concordancia con lo establecido en la GUÍA DE ELABORACIÓN DE PRECIOS REFERENCIALES aprobada por Resolución DNCP N° 1890/2020 "POR LA CUAL SE REGULA LA ESTIMACIÓN DE PRECIOS Y SU PUBLICIDAD EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIONES PÚBLICAS EN EL MARCO DE LA LEY 2051/03".

Desde ya, agradecemos su valiosa colaboración y aguardamos su respuesta en la brevedad posible.

PARA ACLARACIONES:
- Juan Benítez, Jefe de la División de Planificación y Ejecución de Procesos.
- Correo: jbenitez@vet.una.py

--
Facultad de Ciencias Veterinarias - U.N.A.
Departamento de Contrataciones

PARA PRESUPUESTO- MANT. Y REP. DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS 08-08-23.xlsx
46K

uoc@vet.una.py . <uoc@vet.una.py>

SOLICITUD DE PRESUPUESTO - MANT. Y REP. DE MAQUINARIAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS

1 mensaje

uoc@vet.una.py . <uoc@vet.una.py> 9 de agosto de 2023, 21:50
Para: asamarilla@tractoagrovial.com.py

SEÑOR/ES:
OFERENTES

Nos dirigimos a Usted/es, y por su intermedio a donde corresponda, a fin de solicitar presupuesto de los ítems requeridos en el marco del proceso licitatorio a ser llevado a cabo para los servicios de "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN".

Como Unidad Operativa de Contrataciones de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad Nacional de Asunción, nos encontramos programando dicho procedimiento para realizar el llamado a licitación de carácter URGENTE, de manera a suplir dicha necesidad.

Al respecto adjuntamos la planilla con una proforma de bienes desglosados según especificaciones técnicas con requerimientos mínimos para una correcta elaboración del precio unitario y a su vez se sirva/n detallar aquellas características no mencionadas en la misma para su análisis e inclusión si así fuere aprobado. Ante lo mencionado podrán adjuntarnos catálogos y precios unitarios de los mismos.

Se solicita que en el caso de no presupuestar algún ítem no se elimine, solo dejar en blanco la columna de precios.

Esta solicitud se realiza en concordancia con lo establecido en la GUÍA DE ELABORACIÓN DE PRECIOS REFERENCIALES aprobada por Resolución DNCP N° 1890/2020 "POR LA CUAL SE REGULA LA ESTIMACIÓN DE PRECIOS Y SU PUBLICIDAD EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIONES PÚBLICAS EN EL MARCO DE LA LEY 2051/03".

Desde ya, agradecemos su valiosa colaboración y aguardamos su respuesta en la brevedad posible.

PARA ACLARACIONES:
- Juan Benítez, Jefe de la División de Planificación y Ejecución de Procesos.
- Correo: jbenitez@vet.una.py

--
Facultad de Ciencias Veterinarias - U.N.A.
Departamento de Contrataciones

PARA PRESUPUESTO- MANT. Y REP. DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS 08-08-23.xlsx
46K