Imagen 2



- El tablero que albergara el sistema de automatizacion del pozo debera ser apto para interperie.