Email:uoc@bcp.gov.py
Central Telefónica BCP - 608011
Teléfono UOC-6192235-6192596
Avda. Federación Rusa y Cabo 1° Feliciano Marecos
RUC 80009769-6

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACION

CD Nº 69/2014 – NOTA ACLARATORIA Nº1

Asunción, 25 de marzo de 2014

Señores
OFERENTES
PRESENTE

De nuestra consideración:

En atención a lo establecido en las Condiciones Generales del **"LLAMADO CONTRATACION DIRECTA PAC 69/2014 ID N° 273.757 "CONTRATACION DEL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PARA INTERFACE DE LA CENTRAL TELEFONICA",** cumplimos en informar sobre la siguientes consultas:

CONSULTA N° 1: En el Anexo C, "Especificaciones Técnicas de los servicios a ser Adquiridos" punto 3, se menciona:
"La instalación debe incluir la mano de obra y todos los accesorios para su correcto funcionamiento".

1.1. Según lo solicitado se comprende de que el oferente deberá provisionar los equipos (dispositivos) para la interconexión con la Central PBX Siemens, al indicar "debe incluir Mano de obra...", se refiere a que también dicho proveedor deberá configurar y poner puesta a punto la interface entre el dispositivo ofertado y la central PBX indicada?.

1.2. De ser afirmativa la respuesta anterior y teniendo en cuenta que las Centrales PBX Siemens cuentan con un representante y servicio técnico autorizado por la marca y, si los potenciales oferentes de los dispositivos requeridos no contasen con servicio técnico autorizado para el manejo de las Centrales PBX Siemens, cual seria el procedimiento?, se deberán entregar solos los dispositivos y la empresa encargada del mantenimiento de las Centrales PBX pondría puesta a punto las Interfaces?

RESPUESTA:

1.1 El Oferente deberá proveer los equipos solicitados con todos los accesorios requeridos para su perfecto funcionamiento, también deberá proveer la mano de obra para instalación y configuración de los dispositivos entregados. El BCP cuenta con un servicio de soporte de especialistas en la Central Siemens citada, los cuales van a colaborar en la configuración necesaria del lado del Equipo HiPath 4000, no así del lado de las interfaces lo cual es requerido sea realizado por el Oferente.

1.2 El BCP cuenta con un servicio de soporte de especialistas en la Central Siemens citada, los cuales van a colaborar en la configuración necesaria del lado del Equipo HiPath 4000, no así del lado de las interfaces lo cual es requerido sea realizado por el Oferente.

Alcibiades Maricevich
Director - U.O.C.

Email:uoc@bcp.gov.py
Central Telefónica BCP - 608011
Teléfono UOC-6192235-6192596
Avda. Federación Rusa y Cabo 1° Feliciano Marecos
RUC 80009769-6

CD Nº 69/2014 – NOTA ACLARATORIA Nº1

CONSULTA N° 2: En el Anexo D, "Formulario N° 1" Lista de Precios, el precio unitario a cotizar, se debe cotizar el precio de la llamada por cada 1 (un) segundo?, de ser así, como la Convocante estaría evaluando el precio del plan mensual a ser contratado?.

RESPUESTA N° 2: Se debe cotizar precio unitario por segundos, la evaluación se realizara conforme a la modalidad establecida en el presente llamado (contrato abierto con montos mínimos y máximos).

Atentamente,

ALCIBIADES WARICEVICH.
Director
Unidad Operativa de Contratación

S.G.G.A.F. - GPL
BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIÓN