COMEDOR TIPO 1



Arq. Richard Sanabria
Director
OBRAS Y SERVICIOS

Escaneado con CamScanner



PLANTA ---------- ESC. 1/75



Viga de H°A° 0.20x0.45

MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTURA

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

Proyecto	COMEDOR TIPO 1	1
PLANTA ARQUITECTONICA Esc. 1/75		

Arq. Richard Sanabria
Director
OBRAS Y SERVICIOS

Escaneado con CamScanner



CORTE A - A

Esc. 1/75





FACHADA PRINCIPAL

MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTURA

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

Proyecto	COMEDOR TIPO 1	2
	CORTE Y FACHADA Esc. 1/75	

Arq. Richard Sanabria
Director
OBRAS Y SERVICIOS

Escaneado con CamScanner



FACHADA POSTERIOR



PLANTA DE CIMENTACIÓN

MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTURA

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

Proyecto	COMEDOR Y COCINA - TIPO 1	3
FACHADA / PLANTA DE CIMENTACION	Esc. 1/75	

Arq. Richard Sanabria
Director
OBRAS Y SERVICIOS

Escaneado con CamScanner



PLANTA ---------- ESC. 1/75

Obs.: Los aleros extremos del bloques serán de 0.40m. y los aleros longitudinales del bloque serán de 0.70m., contados del lado de la galería apartir de la viga de apoyo del tirante, y en el opuesto apartir del muro.

V3 - (20X30)



DETALLE DE VIGA DEPÓSITO
ESC. 1/50

MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTURA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA		
Proyecto	COMEDOR TIPO 1	4
PLANTA DE TECHO	Esc. 1/75	

Arq. Richard Sanabria
Director
OBRAS Y SERVICIOS

Escaneado con CamScanner



PLANTA ---------- ESC. 1/75

MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTURA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA		
Proyecto	COMEDOR TIPO 1	5
ESQUEMA I. ELECTRICA Esc. 1/75		

Arq. Richard Sanabria
Director
OBRAS Y SERVICIOS

Escaneado con CamScanner







MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTURA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA		
Proyecto	COMEDOR TIPO 1	06
DETALLE DE PILARE EN GALERIA esc. 1/25		

Arq. Richard Sanabria
Director
OBRAS Y SERVICIOS

Escaneado con CamScanner

ESC. 1/ 10



Obs.:
V = variable
B = ancho de cimentación

MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTURA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA		
Proyecto	COMEDOR TIPO 1	7
DETALLE DE CIMIENTO DE PBC esc. 1/10		

Arq. Richard Sanabria
Director
OBRAS Y SERVICIOS

Escaneado con CamScanner

MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTURA

DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA

Proyecto	COMEDOR TIPO 1	8
DETALLE DE ENCADENADOS SUPERIOR E INFERIOR	esc. 1/10	

Arq. Richard Sanabria
Director
OBRAS Y SERVICIOS

Escaneado con CamScanner

ventana balancin tipo (C)





OBSERVACION
NO DEBE TENER TERMINACIONES EN PUNTAS O CORTANTES

DETALLE DE BALANCINES

OBS.: COLOCAR LOS BALANCINES EN LA PARTE INTERNA DE LOS MUROS DE MAMPOSTERÍA, PARA EVITAR QUE LOS COMANDOS TOPEN CON LOS MISMOS.





DETALLE DE MARCO



METALICA 2 HOJAS

DETALLE DE PUERTA DE ACCESO

MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTURA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA		
Proyecto	COMEDOR TIPO 1	9
DETALLE DE ABERTURAS METÁLICAS Esc. 1/50.-		

Arq. Richard Sanabria
Director
OBRAS Y SERVICIOS

Escaneado con CamScanner



PLANTA DESAGÜE CLOACAL
Esc. 1/75



AGUA CORRIENTE
Esc. 1/75

MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTURA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA		
Proyecto	COMEDOR TIPO 1	10
INSTALACIÓN CLOACAL Esc. 1/50		

Arq. Richard Sanabria
Director
OBRAS Y SERVICIOS

Escaneado con CamScanner



PLANTA
POZO ABSORBENTE



DETALLE DE
LOSA TAPA
POZO ABSORBENTE

MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTURA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA		
	COMEDOR TIPO 1	11
DETALLE DE POZO CIEGO **Sin Escala**		

Arq. Richard Sanabria
Director
OBRAS Y SERVICIOS

Escaneado con CamScanner



POZO ABSORBENTE

ESC. 1:20

CORTE X-X

ESC. 1:20

MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTURA

DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA

	COMEDOR TIPO 1	12
	DETALLE DE POZO CIEGO Esc. 1/20.-	

Arq. Richard Salinas
Director
OBRAS Y SERVICIOS

Escaneado con CamScanner



PLANTA CAMARA SEPTICA
Sin escala



DETALLE DE LOSA TAPA CAMARA SEPTICA
Sin escala

MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTURA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA		
Proyecto	COMEDOR TIPO 1	13
DETALLE DE CÁMARA SÉPTICA	Sin escala	

Arq. [illegible]
Director
OBRAS Y SERVICIOS

Escaneado con CamScanner

MUNICIPALIDAD DE CONCEPCIÓN

Mcal. López e/ Cerro Cora e Iturbe
Concepción - Paraguay

municon2012@gmail.com
municipalidadconcencepcion.goy.py

COMUNICACIÓN INTERNA



MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTURA

DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA

	COMEDOR TIPO 1	14
DETALLE DE CÁMARA SÉPTICA Sin escala		

Arq. Richard Sanabria
Director
OBRAS Y SERVICIOS

Escaneado con CamScanner