NOTA DE ACLARACIÓN

Consultas Realizadas al PBC LPN 01/2017 – Adquisición de Camionetas, Tractores e Implementos Agrícolas para la Institución – ID 326.040.-

Consulta N° 1:
Item 1
Camioneta Tipo Pick Up Doble cabina 4x2
En donde dice: Puertas: cuatro puertas laterales con cerraduras, las delanteras deberán poseer cerraduras con llaves para su bloque y desbloqueo desde el exterior del vehículo. Levanta vidrios eléctricos, bloque central de puertas y ventanas.
Preguntamos: ¿Se puede ofertar una camioneta Doble cabina 4x2 con levanta vidrios manual sin bloqueo de ventanas, pero con bloqueo central de puertas?
Respuesta N° 1:
Nuestro Departamento Técnico ha recomendado las características solicitadas en el PBC, solicitamos puedan ajustarse a lo establecido en el PBC.

Consulta N° 2:
Donde dice: Medidas Generales:
Distancia entre ejes: 3.000 mm a 3.100 mm
Preguntamos: se puede ofertar una Camioneta Doble Cabina 4x2 con distancia entre eje de 3.220 mm
Respuesta N° 2:
El resultado de la consulta se ve reflejado en la Adenda N° 1.-

Consulta N° 3:
Donde dice: Medidas Generales
Despeje mínimo al suelo: 270 mm a 290 mm
Preguntamos: ¿se puede ofertar una Camioneta Doble Cabina 4x2 con un despeje de 229 mm?
Respuesta N° 3:
El resultado de la consulta se ve reflejado en la Adenda N° 1.-

Consulta N° 4:
Donde dice: Tablero y Sistema Eléctrico
Sistema Eléctrico
Acumulador de 12 Volts y capacidad aproximada de 90 Amper
Preguntamos: ¿se puede ofertar una Camioneta Doble Cabina 4x2 con Acumulador de 12 Volts y capacidad de 70 Ampers.
Respuesta N° 4:
Nuestro Departamento Técnico ha recomendado las características solicitadas en el PBC, por lo cual solicitamos puedan ajustarse a lo establecido en el PBC.

Consulta N° 5:
Item 2
Camioneta Tipo Pick Up Doble cabina 4x4
En donde dice: Puertas: cuatro puertas laterales con cerraduras, las delanteras deberán poseer cerraduras con llaves para su bloque y desbloqueo desde el exterior del vehículo. Levanta vidrios eléctricos, bloque central de puertas y ventanas.
Preguntamos: ¿Se puede ofertar una camioneta Doble cabina 4x2 con levanta vidrios manual sin bloqueo de ventanas, pero con bloqueo central de puertas?

NOTA DE ACLARACIÓN

Respuesta N° 5:
Nuestro Departamento Técnico ha recomendado las características solicitadas en el PBC, solicitamos puedan ajustarse a lo establecido en el PBC.

Consulta N° 6:
Donde dice: Medidas Generales:
Distancia entre ejes: 3.000 mm a 3.100 mm
Preguntamos: se puede ofertar una Camioneta Doble Cabina 4x2 con distancia entre eje de 3.220 mm
Respuesta N° 6:
El resultado de la consulta se ve reflejado en la Adenda N° 1.-

Consulta N° 7:
Donde dice: Medidas Generales
Despeje mínimo al suelo: 270 mm a 290 mm
Preguntamos: ¿se puede ofertar una Camioneta Doble Cabina 4x2 con un despeje de 229 mm?
Respuesta N° 7:
El resultado de la consulta se ve reflejado en la Adenda N° 1.-

Consulta N° 8:
Donde dice: Tablero y Sistema Eléctrico
Sistema Eléctrico
Acumulador de 12 Volts y capacidad aproximada de 90 Amper
Preguntamos: ¿se puede ofertar una Camioneta Doble Cabina 4x2 con Acumulador de 12 Volts y capacidad de 70 Ampers.
Respuesta N° 8:
Nuestro Departamento Técnico ha recomendado las características solicitadas en el PBC, por lo cual solicitamos puedan ajustarse a lo establecido en el PBC.

Consulta N° 9:
Donde dice:
Camioneta 4x2 y Camioneta 4x4
Características Mecánicas
Cilindradas: de 2.200 cc a 2.600 cc
Que el rango de cilindrada diga:
De 2.000 cc a 2.600 cc
Respuesta N° 9:
Nuestro Departamento Técnico ha recomendado las características solicitadas en el PBC, por lo cual solicitamos puedan ajustarse a lo establecido en el PBC.

Consulta N° 10:
Donde dice:
Camioneta 4x2 y Camioneta 4x4
Características Mecánicas
Despeje mínimo del suelo: 270 mm a 290 mm,
Que el rango de cilindrada diga:
Despeje mínimo del suelo: 230 mm a 290 mm,
Respuesta N° 10:
El resultado de la consulta se ve reflejado en la Adenda N° 1.-

Unidad Operativa de Contrataciones

NOTA DE ACLARACIÓN

Consulta N° 11:
Item N° 1 – Camioneta Doble cabina 4x2

Donde dice:
CARACTERISTICAS MECANICAS
Motor:
Potencia: 100 HP a 160 HP
Suspensión:
Trasera: rígida con ballestas
CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS
Asiento Trasero: enterizo
Todos los asientos deben contar con sus respectivas apoya cabezas fijados a la estructura de los asientos, tapizado de pana o de tela
Air Bag Frontales: 2(Dos) para Conductor y 1(Uno) para Acompañante como mínimo.
Cinturones de Seguridad, 5 de 3 puntos de apoyo. OTRAS ESPECIFICACIONES Medidas Generales:
Distancia entre ejes: 3.000 m.m. a 3.100m.m.
Despeje mínimo al suelo: 270 m.m. a 290 mm mínimo.
ACCESORIOS VARIOS COMO MINIMO.
Cinto de seguridad delanteros de 2(Dos) de 3 puntos y traseros 3(Tres) de 3 puntos
Equipo de radio AM/FM con reproductor de CD/MP3/AUX/USB/BT como mínimo
Servicios Técnicos y Garantías
Listado de talleres propios o con convenio de por lo menos 2 (dos) y autorizados en el área del Departamento de Itapúa y otras ciudades del interior, especializados en la marca de los vehículos ofrecidos, con una descripción de su departamento de servicios.

SEA CONSIDERADO:
CARACTERISTICAS MECANICAS
Motor:
Potencia: 100 HP a 164 HP Suspensión:
Trasera: Hibrida con sistema multilink y eje rígido.
CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS
Asiento Trasero: enterizo
Los asientos deben contar con sus respectivas apoya cabezas fijados a la estructura de los asientos, tapizado de pana o de tela
Air Bag Frontales: 1(Uno) para Conductor y 1(Uno) para Acompañante como mínimo.
Cinturones de Seguridad, 4 de 3 puntos de apoyo como mínimo
OTRAS ESPECIFICACIONES Medidas Generales:
Distancia entre ejes: 3.000 m.m. a 3.150 m.m.
Despeje mínimo al suelo: 215 m.m. a 290 mm mínimo.

ACCESORIOS VARIOS COMO MINIMO.
Cinto de seguridad delanteros de 2(Dos) de 3 puntos y traseros 2(dos) de 3 puntos como mínimo
Equipo de radio AM/FM con reproductor de CD/MP3/AUX/USB/ como mínimo
Servicios Técnicos y Garantías

Listado de talleres propios o con convenio y autorizados en el área del Departamento de Itapúa y otras ciudades del interior, especializados en la marca de los vehículos ofrecidos, con una descripción de su departamento de servicios.

Respuesta N° 11:
El resultado de la consulta se ve reflejado en la Adenda N° 1.-

NOTA DE ACLARACIÓN

Consulta N° 12:

Item 2 – Camioneta Doble cabina 4x4

Donde dice:

CARACTERISTICAS MECANICAS
Motor:
Potencia: 100 HP a 160 HP
Suspensión:
Trasera: rígida con ballestas
CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS
Asiento Trasero: enterizo
Todos los asientos deben contar con sus respectivas apoya cabezas fijados a la estructura de los asientos, tapizado de pana o de tela
Air Bag Frontales: 2(Dos) para Conductor y 1(Uno) para Acompañante como mínimo.
Cinturones de Seguridad, 5 de 3 puntos de apoyo. OTRAS ESPECIFICACIONES Medidas Generales:
Distancia entre ejes: 3.000 m.m. a 3.100m.m.
Despeje mínimo al suelo: 270 m.m. a 290 mm mínimo.
ACCESORIOS VARIOS COMO MINIMO.
Cinto de seguridad delanteros de 2(Dos) de 3 puntos y traseros 3(Tres) de 3 puntos
Equipo de radio AM/FM con reproductor de CD/MP3/AUX/USB/BT como mínimo
Servicios Técnicos y Garantías
Listado de talleres propios o con convenio de por lo menos 2 (dos) y autorizados en el área del Departamento de Itapúa y otras ciudades del interior, especializados en la marca de los vehículos ofrecidos, con una descripción de su departamento de servicios.

SEA CONSIDERADO:

CARACTERISTICAS MECANICAS
Motor:
Potencia: 100 HP a 164 HP Suspensión:
Trasera: Hibrida con sistema multilink y eje rígido.
CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS
Asiento Trasero: enterizo
Los asientos deben contar con sus respectivas apoya cabezas fijados a la estructura de los asientos, tapizado de pana o de tela
Air Bag Frontales: 1(Uno) para Conductor y 1(Uno) para Acompañante como mínimo.
Cinturones de Seguridad, 4 de 3 puntos de apoyo como mínimo
OTRAS ESPECIFICACIONES Medidas Generales:
Distancia entre ejes: 3.000 m.m. a 3.150 m.m.
Despeje mínimo al suelo: 215 m.m. a 290 mm mínimo.

ACCESORIOS VARIOS COMO MINIMO.
Cinto de seguridad delanteros de 2(Dos) de 3 puntos y traseros 2(dos) de 3 puntos como mínimo
Equipo de radio AM/FM con reproductor de CD/MP3/AUX/USB/ como mínimo
Servicios Técnicos y Garantías
Listado de talleres propios o con convenio y autorizados en el área del Departamento de Itapúa y otras ciudades del interior, especializados en la marca de los vehículos ofrecidos, con una descripción de su departamento de servicios.

Respuesta N° 12:

El resultado de la consulta se ve reflejado en la Adenda N° 1.-

Consulta N° 13:

Item N° 3

Tractor Agrícola 4x4

Donde dice:

Caudal del Sistema: 50 litros por minuto … como mínimo

NOTA DE ACLARACIÓN

Solicitamos no permitan ofertar con:
Caudal del sistema: 40 litros por minuto…. como mínimo

Respuesta N° 13

El resultado de la consulta se ve reflejado en la Adenda N° 1.-

Encarnación, 23 de junio de 2017.-

Derlis Fabián Mendoza
Encargado de la Unidad Operativa de Contrataciones
Gobernación de Itapúa