MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTURA

BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO

PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA EEB-ESCUELA VIVA II

CONVENIO DE PRÉSTAMO Nº 1.880/BL-PR

CONTRATACIÓN DIRECTA MEC-BID Nº 03/2013

"CONTRATACION DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS AD REFERENDUM- ID N° 260.101"

ACTA DEL COMITÉ DE EVALUACIÓN

En la ciudad de Asunción, a los 8 días del mes de agosto del año dos mil trece, se reúnen, en el local de la Unidad Coordinadora de Programas MEC-BID los miembros del Comité de Evaluación, conformado por el **Abog. Jorge Ayala Stumpfs** en representación de la Gerencia Administrativa - Financiera, el **Lic. Edgar Alcaraz** en representación de la Coordinación Administrativa, la **Lic. Zuni Piñanez** en representación de la Coordinación de Control y Seguimiento,el **Lic. Gerardo Meira** y el **Abog. Derlis Portillo** en representación de la Coordinación de Contrataciones, todos funcionarios de la UCP- MEC/BID, a los efectos de proceder con la evaluación de las ofertas presentadas en el marco de la **Contratación Directa Nº 03/2013 – "CONTRATACION DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS"**, realizada atendiendo el Convenio de Préstamo 1880/BL-PR – PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA EEB-ESCUELA VIVA II.
La evaluación fue elaborada en base a lo establecido en el Art. 26 de la Ley 2051/03 de Contrataciones Públicas, y el Art. 61 del decreto Nº 21.909 que reglamenta la Ley Nº 2051/03 "De Contrataciones Públicas" y el decreto Nº 5.174 por el cual se modifican algunos artículos del Decreto Nº 21.909 /03 y demás artículos concordantes.

1. ANTECEDENTES:

Por Resolución Nº 14/2013 de fecha 11 de abril de 2013, se acredita la autorización suficiente para iniciar el procedimiento para la **"CONTRATACION DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS"** conforme a la modalidad de Contratación Directa.

Dicho llamado se encuentra previsto en el PAC del Programa Escuela Viva II, bajo la modalidad Contrato Abierto, identificado con el ID Nº 260.101, por un monto total igual a Gs. 110.000.000.-

Al tratarse de un contrato abierto por montos y adjudicación por lotes se deja constancia que los montos mínimos y máximos por lotes son:

LOTE N°	MONTO MINIMO	MONTO MAXIMO
1. FORD RANGER	60.000.000	90.000.000
2. MITSUBISHI L200	15.000.000	20.000.000

3. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA:

El presente llamado se realiza con Contrato Abierto y conforme a los créditos presupuestarios del Programa 3-19-4 "Mejoramiento de la Educación Escolar Básica – Escuela Viva II", según CDP N° 258/2012.

El rubro a afectar es el 240 "GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES", Fuente de Financiamiento 10 y 20, por un monto total a contratar igual a Gs. 110.000.000.

4. ACTO DE APERTURA DE SOBRES OFERTAS:

El 17 de mayo de 2013 siendo las 13:45 horas se procedió al cierre del plazo para la recepción de ofertas, constatándose que se contaban con 7 ofertas, por lo tanto, siendo las 14:00 horas se procedió a la apertura de las mismas según el siguiente detalle:

EMPRESA	LOTE N° 1 – FORD RANGER	LOTE N° 2 – MITSUBISHI L200	TOTAL
WILCAR SA	447.000.000	47.515.008	**494.515.008**
TALLER R.C.	130.552.000	35.906.000	**166.458.000**
MECANICA LAMAVE	249.807.350	56.215.000	**306.022.350**
SERVICIOS R.E.	231.379.000	55.075.000	**286.454.000**
AUTOMOTIVE S.A.I.E	129.872.000	37.051.000	**166.923.000**
TALLER MECANICO PAREDES S.R.L.	232.486.000	51.410.000	**283.896.000**
TALLERES A Y T S.R.L.	NO COTIZA	NO COTIZA	**0**

5. VERIFICACION DE DOCUMENTOS REQUERIDOS:

De acuerdo al Método de Evaluación establecido en el Art. 61° del Decreto Reglamentario Nº 21909/03, se procedió a verificar el cumplimiento de cada oferta respecto a la documentación básica de carácter sustancial y formal solicitada en el punto 10 de la invitación realizada a las empresas conforme se observa en el siguiente cuadro:

VERIFICACION DOCUMENTAL – LEGAL							
DOCUMENTOS	**WILCAR S.A. DE COMERCIO Y SERVICIOS**	**TALLER R.C.**	**MECANICA LAMAVE**	**SERVICIOS R.E.**	**AUTOMOTIVE S.A.I.E**	**TALLER MECANICO PAREDES S.R.L**	**TALLERES A Y T S.R.L**
El Formulario de oferta suscripto por el oferente en base al formulario estándar que se adjunta en Anexo 2.	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE
El Formulario de las Especificaciones Técnicas en base al formulario estándar que se adjunta en el Anexo 3.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Los oferentes deberán contar con un mínimo de 3 (tres) años de antigüedad en el mercado lo cual será verificado con la fecha de la emisión del RUC	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	**NO CUMPLE**
d) Copia simple de los Balances de los últimos tres (3) ejercicios fiscales, presentados a la S.S.E.T., acompañados del Formulario 101.-	CUMPLE	CUMPLE	**NO CUMPLE**	**NO CUMPLE**	CUMPLE	CUMPLE	**NO CUMPLE**
Fotocopia simple de la cédula de identidad del firmante de la oferta.-	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Fotocopia simple de la cédula tributaria del oferente (RUC).-	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Fotocopia simple de la patente Municipal del Oferente.-	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Fotocopia simple de los estatutos y sus modificaciones (en caso de ser persona jurídica).-	CUMPLE	CUMPLE	**NO CUMPLE**	**NO CUMPLE**	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Fotocopia simple del documento que acredite la capacidad del firmante, cuando corresponda (poder o documentos estatutarios como acta de asamblea o de directorio).-	CUMPLE	CUMPLE	**NO CUMPLE**	**NO CUMPLE**	CUMPLE	CUMPLE	**NO CUMPLE**
Declaración jurada de no hallarse comprendido en las prohibiciones o limitaciones para contratar establecidas en el artículo 40 y de integridad conforme al artículo 20, inc. "w", ambos de la Ley Nº 2051/03, de acuerdo con lo dispuesto en la Resolución Nº 330/07 de la Dirección General de Contrataciones Públicas y conforme al Formulario que se anexa a este Carta de Invitación (Anexo 4). La no presentación de este documento o presentación en forma deficiente, es motivo de descalificación de la oferta, teniendo en cuenta que constituye un documento no subsanable.-	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

VERIFICACION DOCUMENTAL – LEGAL							
DOCUMENTOS	**WILCAR S.A. DE COMERCIO Y SERVICIOS**	**TALLER R.C.**	**MECANICA LAMAVE**	**SERVICIOS R.E.**	**AUTOMOTIVE S.A.I.E**	**TALLER MECANICO PAREDES S.R.L**	**TALLERES A Y T S.R.L**
Declaración jurada por la que el oferente garantiza que no se encuentra involucrado en practicas que violen los derechos de los niños, niñas y adolescentes referentes al trabajo infantil, estipuladas en la constitución nacional, los convenios 138 y 182 de la organización internacional del trabajo (OIT), el código del trabajo, el código de la niñez y la adolescencia, demás leyes y normativas vigentes en la Republica del Paraguay. (Anexo 5).-	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Declaración Jurada indicando que cuenta con Infraestructura Propia (No Tercerizada), edilicia de un mínimo de 800 (Ochocientos) metros cuadrados, de los cuales mínimamente 500 metros cuadrados son techados y destinados exclusivamente para tareas del taller (no tareas administrativas – oficinas y/o tercerizados) y cerramiento perimetral amurallado, para garantizar las condiciones mínimas de seguridad e integridad de los vehículos. Al mismo tiempo deberá declarar bajo fe de juramento que cuenta por lo menos con un guardia de seguridad en horario nocturno. (20:00 a 06:00).-	CUMPLE	CUMPLE	**NO CUMPLE**	**NO CUMPLE**	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Declaración Jurada de contar por lo menos con 2 fosas y/o elevadores eléctricos y/o hidráulicos.-	CUMPLE	CUMPLE	**NO CUMPLE**	**NO CUMPLE**	CUMPLE	CUMPLE	**NO CUMPLE**
Declaración Jurada de contar con medidas de prevención contra incendios en todas sus instalaciones de acuerdo a la infraestructura declarada. (Ej. Extintores de incendio y/o alarmas sonoras, y/o detectores de humo, etc.).-	CUMPLE	CUMPLE	**NO CUMPLE**	**NO CUMPLE**	CUMPLE	CUMPLE	**NO CUMPLE**
Declaración Jurada de proveer garantía integral de cómo mínimo 3 (tres) meses o 15.000 km. por el servicio prestado de mantenimiento y reparación de los vehículos. La garantía y el tiempo mencionados se extienden a las piezas y repuestos provistos.-	CUMPLE	CUMPLE	**NO CUMPLE**	**NO CUMPLE**	CUMPLE	CUMPLE	**NO CUMPLE**

VERIFICACION DOCUMENTAL – LEGAL							
DOCUMENTOS	WILCAR S.A. DE COMERCIO Y SERVICIOS	TALLER R.C.	MECANICA LAMAVE	SERVICIOS R.E.	AUTOMOTIVE S.A.I.E	TALLER MECANICO PAREDES S.R.L	TALLERES A Y T S.R.L
Nomina del Personal Propuesto, conforme el ANEXO 6 La nomina del personal propuesto deberá contemplar por lo menos 1 mecánico general profesional, especializado en la/s marca/s de los vehículos objeto del presente llamado (Ford y/o Mitsubishi, dependiendo del lote o los lotes ofertados) y 1 electricista automotriz profesional (No es necesario que sea especializado en una marca en particular). A tal efecto se requiere la presentación de las copias simples de titulos y/o diplomas expedidos por las instituciones educativas pertinentes donde conste los estudios, capacitaciones y/o cursos realizados por los citados profesionales. Tanto el Mecánico General como el Electricista Automotriz deberán estar inscriptos en el IPS, a tal efecto se deberá presentar la ultima planilla presentada en el IPS. Los profesionales citados (Mecánico General y Electricista) deben pertenecer a la nómina de personal fijo del Taller Mecánico, no deben ser profesionales tercerizados. Dicho requerimiento será verificado con la planilla del IPS.	CUMPLE	**NO CUMPLE**	**NO CUMPLE**	**NO CUMPLE**	**NO CUMPLE**	**NO CUMPLE**	**NO CUMPLE**

A continuación se presenta la verificación detallada de las ofertas:

5.1. WILCAR S.A. DE COMERCIO Y SERVICIOS

Conforme al análisis realizado por el comité de evaluación se concluye que la oferta presentada por la empresa **WILCAR S.A. DE COMERCIO Y SERVICIOS, CUMPLE** con todos los requerimientos legales exigidos en el Pliego de Bases y Condiciones (PBC).

5.2. TALLER R.C.

Evaluada la oferta presentada por ésta empresa se pudo constatar que no cumple con la documentación requerida en el literal "p" del numeral 10 del Pliego de Bases y Condiciones (PBC), concretamente con la presentación de la copia del título en donde conste que el personal mecánico general cuenta con una especialización en la/s marca/s de los vehículos objeto del presente llamado (FORD y/o MITSUBISHI).

Por otra parte en el formulario de oferta presentado por la empresa se encontraron varios errores de cotización en ambos lotes, debido a que muchos ítems solicitados en el PBC no fueron cotizados por la empresa, situación la cual está contemplada en el PBC, en la misma se explica claramente que la no cotización de un ítem invalidará la oferta en el lote ofertado.
Por todo lo expuesto el comité de evaluación determina **RECHAZAR** la oferta presentada por la empresa **Taller R.C.**, por no ajustarse de manera sustancial a los requerimientos del Pliego de Bases y Condiciones.

5.3. MECANICA LAMAVE

Evaluada la oferta presentada por ésta empresa, se verificó que no cumple con varias de las documentaciones requeridas en el numeral 10 del Pliego de Bases y Condiciones (PBC). Debido a esta situación remitimos la NOTA UOC Nº 79/2013 con fecha 3 de junio solicitándoles la presentación de los documentos, pese a la solicitud realizada la empresa no procedió a remitir los mismos. Los documentos faltantes son los siguientes;

a) Copia simple de los Balances de los últimos tres (3) ejercicios fiscales, presentados a la S.S.E.T., acompañados del Formulario 101

b) Fotocopia simple de los estatutos y sus modificaciones (en caso de ser persona jurídica);

c) Fotocopia simple del documento que acredite la capacidad del firmante, cuando corresponda (poder o documentos estatutarios como acta de asamblea o de directorio).

a) Declaración Jurada indicando que cuenta con Infraestructura Propia **(No Tercerizada)**, edilicia de un minimo de 800 (Ochocientos) metros cuadrados, de los cuales minimamente 500 metros cuadrados son techados y destinados exclusivamente para tareas del taller **(no tareas administrativas – oficinas y/o tercerizados)** y cerramiento perimetral amurallado, para garantizar las condiciones minimas de seguridad e integridad de los vehículos. Al mismo tiempo deberá declarar bajo fe de juramento que cuenta por lo menos con un guardia de seguridad en horario nocturno.(20:00 a 06:00)

b) Declaración Jurada de contar por lo menos con 2 fosas y/o elevadores eléctricos y/o hidraúlicos.

c) Declaración Jurada de contar con medidas de prevención contra incendios en todas sus instalaciones de acuerdo a la infraestructura declarada. (Ej. Extintores de incendio y/o alarmas sonoras, y/o detectores de humo, etc.).

d) Declaración Jurada de proveer garantía integral de cómo mínimo **3 (tres) meses o 15.000 km**. por el servicio prestado de mantenimiento y reparación de los vehículos. La garantía y el tiempo mencionados se extienden a las piezas y repuestos provistos.

e) Nomina del Personal Propuesto, conforme el **ANEXO 6**

La nomina del personal propuesto deberà contemplar por lo menos 1 mecánico general profesional, especializado en la/s marca/s de los vehículos objeto del presente llamado (Ford y/o Mitsubishi, dependiendo del lote o los lotes ofertados) y 1 electricista automotriz profesional (No es necesario que sea especializado en una marca en particular). A tal efecto se requiere la presentaciòn de las copias simples de titulos y/o diplomas expedidos por las instituciones educativas pertinentes donde conste los estudios, capacitaciones y/o cursos realizados por los citados profesionales.

Tanto el Mecanico General como el Electricista Automotriz deberán estar inscriptos en el IPS, a tal efecto se deberá presentar la ultima planilla presentada en el IPS.

Los profesionales citados (Mecánico General y Electricista) deben pertencer a la nómina de personal fijo del Taller Mecánico, no deben ser profesionales tercerizados. Dicho requerimiento será verificado con la planillia del IPS.

Por otra parte en el formulario de oferta presentado por la empresa se encontraron varios errores de cotización en ambos lotes, debido a que muchos ítems solicitados en el PBC no fueron cotizados por la empresa, situación la cual

está contemplada en el PBC, en la misma se explica claramente que la no cotización de un ítem invalidará la oferta en el lote ofertado.

Por todo lo expuesto el comité de evaluación determina **RECHAZAR** la oferta presentada por la empresa **Mecánica LAMAVE**, por no ajustarse de manera sustancial a los requerimientos del Pliego de Bases y Condiciones.

5.4. SERVICIOS R.E.

Evaluada la oferta presentada por ésta empresa, se verificó que no cumple con varias de las documentaciones requeridas en el numeral 10 del Pliego de Bases y Condiciones (PBC). Debido a esta situación remitimos la NOTA UOC Nº 80/2013 con fecha 3 de junio solicitándoles la presentación de los documentos, pese a la solicitud realizada la empresa no procedió a remitir los mismos. Los documentos faltantes son los siguientes;

d) Copia simple de los Balances de los últimos tres (3) ejercicios fiscales, presentados a la S.S.E.T., acompañados del Formulario 101

e) Fotocopia simple de los estatutos y sus modificaciones (en caso de ser persona jurídica);

f) Fotocopia simple del documento que acredite la capacidad del firmante, cuando corresponda (poder o documentos estatutarios como acta de asamblea o de directorio).

f) Declaración Jurada indicando que cuenta con Infraestructura Propia **(No Tercerizada)**, edilicia de un minimo de 800 (Ochocientos) metros cuadrados, de los cuales minimamente 500 metros cuadrados son techados y destinados exclusivamente para tareas del taller **(no tareas administrativas – oficinas y/o tercerizados)** y cerramiento perimetral amurallado, para garantizar las condiciones minimas de seguridad e integridad de los vehículos. Al mismo tiempo deberá declarar bajo fe de juramento que cuenta por lo menos con un guardia de seguridad en horario nocturno.(20:00 a 06:00)

g) Declaración Jurada de contar por lo menos con 2 fosas y/o elevadores eléctricos y/o hidraúlicos.

h) Declaración Jurada de contar con medidas de prevención contra incendios en todas sus instalaciones de acuerdo a la infraestructura declarada. (Ej. Extintores de incendio y/o alarmas sonoras, y/o detectores de humo, etc.).

i) Declaración Jurada de proveer garantía integral de cómo mínimo **3 (tres) meses o 15.000 km**. por el servicio prestado de mantenimiento y reparación de los vehículos. La garantía y el tiempo mencionados se extienden a las piezas y repuestos provistos.

j) Nomina del Personal Propuesto, conforme el **ANEXO 6**

La nomina del personal propuesto deberà contemplar por lo menos 1 mecánico general profesional, especializado en la/s marca/s de los vehículos objeto del presente llamado (Ford y/o Mitsubishi, dependiendo del lote o los lotes ofertados) y 1 electricista automotriz profesional (No es necesario que sea especializado en una marca en particular). A tal efecto se requiere la presentaciòn de las copias simples de titulos y/o diplomas expedidos por las instituciones educativas pertinentes donde conste los estudios, capacitaciones y/o cursos realizados por los citados profesionales.

Tanto el Mecanico General como el Electricista Automotriz deberán estar inscriptos en el IPS, a tal efecto se deberá presentar la ultima planilla presentada en el IPS.

Los profesionales citados (Mecánico General y Electricista) deben pertencer a la nómina de personal fijo del Taller Mecánico, no deben ser profesionales tercerizados. Dicho requerimiento será verificado con la planillia del IPS.

Por otra parte en el formulario de oferta presentado por la empresa se encontraron varios errores de cotización en ambos lotes, debido a que muchos ítems solicitados en el PBC no fueron cotizados por la empresa, situación la cual está contemplada en el PBC, en la misma se explica claramente que la no cotización de un ítem invalidará la oferta en el lote ofertado.

Por todo lo expuesto el comité de evaluación determina **RECHAZAR** la oferta presentada por la empresa **SERVICIOS R.E.**, por no ajustarse de manera sustancial a los requerimientos del Pliego de Bases y Condiciones.

5.5. AUTOMOTIVE S.A.I.E.

Evaluada la oferta presentada por ésta empresa se pudo constatar que no cumple con la documentación requerida en el literal "p" del numeral 10 del Pliego de Bases y Condiciones (PBC), concretamente con la presentación de la copia del título en donde conste que el personal mecánico general cuenta con una especialización en la/s marca/s de los vehículos objeto del presente llamado (FORD y/o MITSUBISHI).

Por otra parte en el formulario de oferta presentado por la empresa se encontraron varios errores de cotización en el lote 1 (uno), debido a que muchos ítems solicitados en el PBC no fueron cotizados por la empresa, situación la cual está contemplada en el PBC, en la misma se explica claramente que la no cotización de un ítem invalidará la oferta en el lote ofertado.

Por todo lo expuesto el comité de evaluación determina **RECHAZAR** la oferta presentada por la empresa **AUTOMOTIVE S.A.I.E.**, por no ajustarse de manera sustancial a los requerimientos del Pliego de Bases y Condiciones.

5.6. TALLER MECÁNICO PAREDES S.R.L.

Evaluada la oferta presentada por ésta empresa se pudo constatar que no cumple con la documentación requerida en el literal "p" del numeral 10 del Pliego de Bases y Condiciones (PBC), concretamente con la presentación de la copia del título en donde conste que el personal mecánico general cuenta con una especialización en la/s marca/s de los vehículos objeto del presente llamado (FORD y/o MITSUBISHI).

Por otra parte en el formulario de oferta presentado por la empresa se encontraron varios errores de cotización en ambos lotes, debido a que muchos ítems solicitados en el PBC no fueron cotizados por la empresa, situación la cual está contemplada en el PBC, en la misma se explica claramente que la no cotización de un ítem invalidará la oferta en el lote ofertado.

Por todo lo expuesto el comité de evaluación determina **RECHAZAR** la oferta presentada por la empresa **TALLER MECÁNICO PAREDES S.R.L.**, por no ajustarse de manera sustancial a los requerimientos del Pliego de Bases y Condiciones.

5.7. TALLERES A Y T S.R.L.

Evaluada la oferta presentada por ésta empresa se pudo constatar que no cumple con varias de las documentaciones requeridas en el Pliego de Bases y Condiciones (PBC).

Por otra parte la empresa no cotizo dentro del lote 1 (uno) para el modelo FORD RANGER 2010, solo cotizo para el modelo FORD RANGER 2005, por lo tanto solo ha cotizado de manera parcial en el lote 1 (uno). El sistema de adjudicación de esta contratación es **POR LOTE,** al no cotizar la totalidad del lote la oferta presentada por ésta empresa no puede ser reconocida como válida.

Por todo lo expuesto el comité de evaluación determina **RECHAZAR** la oferta presentada por la empresa **TALLERES A Y T S.R.L.**, por no ajustarse de manera sustancial a los requerimientos del Pliego de Bases y Condiciones.

6. VERIFICACION ECONOMICA DE LAS OFERTAS:

Siguiendo el método de evaluación establecido en el Art. 61 del Decreto 21.909/03 y el decreto 5174/05, se ha procedido a la comparación de las ofertas presentadas conforme el siguiente detalle:

LOTE N° 1 - FORD RANGER

Item	Código Catálogo	Especificaciones Técnicas Breve Descripción del Servicio	WILCAR S.A. DE COMERCIO Y SERVICIOS					TALLER R.C.					MECANICA LAMAVE					SERVICIOS R.E.					AUTOMOTIVE S.A.I.E.					TALLER MECANICO PAREDES S.R.L.					TALLERES A y T S.R.L.				
			LOTE N° 1 - FORD RANGER - AÑO 2005					LOTE N° 1 - FORD RANGER - AÑO 2005					LOTE N° 1 - FORD RANGER - AÑO 2005					LOTE N° 1 - FORD RANGER - AÑO 2005					LOTE N° 1 - FORD RANGER - AÑO 2005					LOTE N° 1 - FORD RANGER - AÑO 2005					LOTE N° 1 - FORD RANGER - AÑO 2005				
			Marca	Procedencia	Precio Unitario del Repuesto (IVA Incluido)	Mano de Obra	Precio Total Repuesto y Mano de Obra	Marca	Procedencia	Precio Unitario del Repuesto (IVA Incluido)	Mano de Obra	Precio Total Repuesto y Mano de Obra	Marca	Procedencia	Precio Unitario del Repuesto (IVA Incluido)	Mano de Obra	Precio Total Repuesto y Mano de Obra	Marca	Procedencia	Precio Unitario del Repuesto (IVA Incluido)	Mano de Obra	Precio Total Repuesto y Mano de Obra	Marca	Procedencia	Precio Unitario del Repuesto (IVA Incluido)	Mano de Obra	Precio Total Repuesto y Mano de Obra	Marca	Procedencia	Precio Unitario del Repuesto (IVA Incluido)	Mano de Obra	Precio Total Repuesto y Mano de Obra	Marca	Procedencia	Precio Unitario del Repuesto (IVA Incluido)	Mano de Obra	Precio Total Repuesto y Mano de Obra
		Vehículo: Camio	Modelo: Ranger 4x4.-					Vehículo: Camoneta -		Modelo: R.		Color: Rojo Blanco y Azul.-	Vehículo: Camoneta -		Modelo: Rang		Color: Rojo Blanco y Azul.-	Vehículo: Camoneta -		Modelo: Range		Color: Rojo Blanco y Azul.-	Vehículo: Camoneta -		Modelo: Rar		Color: Rojo Blanco y Azul.-	Vehículo: Camoneta -		Modelo: Range		Color: Rojo Blanco y Azul.-	Vehículo: Camoneta.-		Modelo: Rangi		Color: Rojo Blanco y Azul.-
		Marca: Ford.-	Año: 2005					Marca: Ford.-		Año: 2005			Marca: Ford.-		Año: 2005			Marca: Ford.-		Año: 2005			Marca: Ford.-		Año: 2005			Marca: Ford.-		Año: 2005			Marca: Ford.-		Año: 2005		
1	2810010-1-004	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOR																																				
1.1		Cambio de Filtro de Aceite.-	FIAZ	BRASILERA	120.000	10.000	130.000	ORIGINAL	ARGENTINA	250.000	1.000	251.000	FORD	ARGENTINA	90.000	40.000	130.000	FORD	ARGENTINA	120.000	35.000	155.000	YPF	ARGENTINA	350.000	10.000	360.000	FORD	ARGENTINA	100.000	30.000	130.000	ORIGINAL	BRASIL	95.000	10.000	105.000
1.2		Cambio de Filtro de Combustible.-	FIAZ	BRASILERA	120.000	10.000	130.000	ORIGINAL	ARGENTINA	250.000	1.000	251.000	FORD	ARGENTINA	100.000	40.000	140.000	FORD	ARGENTINA	130.000	35.000	165.000	FORD	BRASIL	350.000	10.000	360.000	FORD	ARGENTINA	120.000	30.000	150.000	ORIGINAL	BRASIL	145.000	10.000	155.000
1.3		Cambio de Filtro de Aire.-	FIAZ	BRASILERA	150.000	10.000	160.000	ORIGINAL	ARGENTINA	250.000	1.000	251.000	FORD	ARGENTINA	130.000	40.000	170.000	FORD	ARGENTINA	130.000	35.000	165.000	FORD	BRASIL	350.000	10.000	360.000	FORD	ARGENTINA	140.000	30.000	170.000	ORIGINAL	BRASIL	95.000	10.000	105.000
1.4		Cambio de Aceite Motor.-	CASTROL	AMERICANA	340.000	10.000	350.000	ORIGINAL	ARGENTINA	450.000	1.000	451.000	FORD	ARGENTINA	270.000	65.000	335.000	FORD	ARGENTINA	280.000	50.000	330.000	FORD	BRASIL	360.000	10.000	370.000	FORD	ARGENTINA	300.000	50.000	350.000	ORIGINAL	BRASIL	30.000	2.000	32.000
1.5		Cambio de Juego de Pistón.-	METAL LEVE	BRASILERA	3.500.000	250.000	3.750.000	ORIGINAL	ARGENTINA	800.000	1.000	801.000	FORD	ARGENTINA	340.000	130.000	470.000	FORD	ARGENTINA	360.000	100.000	460.000	FORD	BRASIL	750.000	10.000	760.000	FORD	ARGENTINA	350.000	100.000	450.000	ORIGINAL	BRASIL	780.000	1.000	781.000
1.6		Cambio de Juego de Camisa.-	METAL LEVE	BRASILERA	1.800.000	150.000	1.950.000	ORIGINAL	ARGENTINA	400.000	1.000	401.000	FORD	ARGENTINA	20.000	130.000	150.000	FORD	ARGENTINA	250.000	120.000	370.000	FORD	BRASIL	750.000	10.000	760.000	FORD	ARGENTINA	250.000	100.000	350.000	ORIGINAL	BRASIL	650.000	1.000	651.000
1.7		Cambio de Juego de aros.-	METAL LEVE	BRASILERA	950.000	150.000	1.100.000	ORIGINAL	ARGENTINA	1.000.000	1.000	1.001.000	FORD	ARGENTINA	280.000	230.000	510.000	FORD	ARGENTINA	320.000	200.000	520.000	FORD	BRASIL	580.000	10.000	590.000	FORD	ARGENTINA	300.000	200.000	500.000	ORIGINAL	BRASIL	550.000	1.000	551.000
1.8		Cambio de Casquillo de biela.-	METAL LEVE	BRASILERA	450.000	100.000	550.000	ORIGINAL	ARGENTINA	120.000	1.000	121.000	FORD	ARGENTINA	97.000	55.000	152.000	FORD	ARGENTINA	100.000	40.000	140.000	FORD	BRASIL	250.000	10.000	260.000	FORD	ARGENTINA	95.000	40.000	135.000	ORIGINAL	BRASIL	100.000	1.000	101.000
1.9		Cambio de Casquillo de Bancada.-	METAL LEVE	BRASILERA	450.000	100.000	550.000	ORIGINAL	ARGENTINA	120.000	1.000	121.000	FORD	ARGENTINA	102.000	48.000	150.000	FORD	ARGENTINA	120.000	40.000	160.000	FORD	BRASIL	250.000	10.000	260.000	FORD	ARGENTINA	105.000	40.000	145.000	ORIGINAL	BRASIL	100.000	1.000	101.000
1.10		Cambio de Eje de Biela.-	METAL LEVE	BRASILERA	200.000	50.000	250.000	ORIGINAL	ARGENTINA	50.000	1.000	51.000	FORD	ARGENTINA	36.000	40.000	76.000	FORD	ARGENTINA	30.000	30.000	60.000	FORD	BRASIL	120.000	10.000	130.000	FORD	ARGENTINA	30.000	20.000	50.000	ORIGINAL	BRASIL	65.000	1.000	66.000
1.11		Cambio de Casquillo de Leva.	METAL LEVE	BRASILERA	250.000	50.000	300.000	ORIGINAL	ARGENTINA	50.000	1.000	51.000	FORD	ARGENTINA	38.000	28.000	66.000	FORD	ARGENTINA	30.000	30.000	60.000	FORD	BRASIL	160.000	10.000	170.000	FORD	ARGENTINA	30.000	20.000	50.000	ORIGINAL	BRASIL	55.000	1.000	56.000
1.12		Cambio de Juego de juntas motor.-	SABO	BRASILERA	730.000	50.000	780.000	ORIGINAL	ARGENTINA	750.000	1.000	751.000	FORD	ARGENTINA	270.000	130.000	400.000	FORD	ARGENTINA	320.000	100.000	420.000	FORD	BRASIL	280.000	10.000	290.000	FORD	ARGENTINA	300.000	100.000	400.000	ORIGINAL	BRASIL	150.000	1.000	151.000
1.13		Cambio de Juego de válvulas admisión.-	METAL LEVE	BRASILERA	390.000	50.000	410.000	ORIGINAL	ARGENTINA	300.000	1.000	301.000	FORD	ARGENTINA	360.000	120.000	480.000	FORD	ARGENTINA	320.000	130.000	450.000	FORD	BRASIL	250.000	10.000	260.000	FORD	ARGENTINA	300.000	150.000	450.000	ORIGINAL	BRASIL	220.000	1.000	221.000
1.14		Cambio de Juego de válvulas escape.-	METAL LEVE	BRASILERA	330.000	50.000	380.000	ORIGINAL	ARGENTINA	300.000	1.000	301.000	FORD	ARGENTINA	270.000	135.000	405.000	FORD	ARGENTINA	320.000	130.000	450.000	FORD	BRASIL	280.000	10.000	290.000	FORD	ARGENTINA	300.000	150.000	450.000	ORIGINAL	BRASIL	220.000	1.000	221.000
1.15		Cambio de Guía de válvulas.-	METAL LEVE	BRASILERA	15.000	50.000	65.000	ORIGINAL	ARGENTINA	300.000	1.000	301.000	FORD	ARGENTINA	350.000	200.000	550.000	FORD	ARGENTINA	300.000	200.000	500.000	FORD	BRASIL	160.000	10.000	170.000	FORD	ARGENTINA	600.000	250.000	850.000	ORIGINAL	BRASIL	90.000	1.000	91.000
1.16		Rectificación de completa de Motor.-	N/A	N/A	N/A	1.500.000	1.500.000	N/A	N/A	N/A	500.000	500.000	N/A	N/A	N/A	350.000	350.000	N/A	N/A	N/A	350.000	350.000	N/A	N/A	N/A	880.000	880.000	N/A	N/A	N/A	400.000	400.000	N/A	N/A	N/A	850.000	850.000
1.17		Reparación de Motor.-	N/A	I	N/A	1.000.000	1.000.000	N/A	N/A	N/A	300.000	300.000	N/A	N/A	N/A	350.000	350.000	N/A	N/A	N/A	600.000	600.000	N/A	N/A	N/A	220.000	220.000	N/A	N/A	N/A	400.000	400.000	N/A	N/A	N/A	800.000	800.000
1.18		Cambio de Bomba de Alta Presión.	METAL LEVE	BRASILERA	2.000.000	50.000	2.050.000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	FORD	BRASIL	1.550.000	10.000	1.560.000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	ORIGINAL	BRASIL	500.000	1.000	501.000
1.19		Cambio de Bomba de Aceite	METAL LEVE	BRASILERA	1.000.000	100.000	1.100.000	ORIGINAL	ARGENTINA	1.000.000	1.000	1.001.000	FORD	ARGENTINA	235.000	95.000	330.000	FORD	ARGENTINA	260.000	120.000	380.000	FORD	BRASIL	880.000	10.000	890.000	FORD	ARGENTINA	250.000	100.000	350.000	ORIGINAL	BRASIL	500.000	50.000	550.000
1.20		Cambio de bomba inyectora.-	MAGNETI MARELLI	BRASILERA	6.000.000	100.000	6.100.000	ORIGINAL	ARGENTINA	800.000	1.000	801.000	FORD	ARGENTINA	1.180.000	190.000	1.370.000	FORD	ARGENTINA	1.000.000	250.000	1.250.000	FORD	BRASIL	3.500.000	10.000	3.510.000	FORD	ARGENTINA	1.200.000	200.000	1.400.000	ORIGINAL	BRASIL	4.500.000	10.000	4.510.000
1.21		Reparación de bomba inyectora.-	WILCAR	WILCAR	2.000.000	100.000	2.100.000	N/A	N/A	N/A	501.000	501.000	FORD	ARGENTINA	630.000	225.000	855.000	FORD	ARGENTINA	850.000	260.000	1.110.000	FORD	BRASIL	1.600.000	10.000	1.610.000	FORD	ARGENTINA	700.000	250.000	950.000	ORIGINAL	BRASIL	1.000	1.200.000	1.201.000
1.22		Cambio de bomba de alimentación.-	MAGNETI MARELLI	BRASILERA	1.250.000	50.000	1.300.000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	FORD	ARGENTINA	45.000	35.000	80.000	FORD	ARGENTINA	60.000	50.000	110.000	FORD	BRASIL	1.800.000	10.000	1.810.000	FORD	ARGENTINA	50.000	50.000	100.000	ORIGINAL	BRASIL	5.000	5.000	10.000
1.23		Cambio de retén bancada.-	MUS	BRASILERA	300.000	50.000	350.000	ORIGINAL	ARGENTINA	350.000	1.000	351.000	FORD	ARGENTINA	120.000	130.000	250.000	FORD	ARGENTINA	90.000	120.000	210.000	FORD	BRASIL	60.000	10.000	70.000	FORD	ARGENTINA	80.000	100.000	180.000	ORIGINAL	BRASIL	70.000	5.000	75.000
1.24		Reparación de Radiador de Agua.-	BEHR	BRASILERA	450.000	50.000	500.000	N/A	N/A	N/A	400.000	400.000	N/A	N/A	N/A	275.000	275.000	N/A	N/A	N/A	320.000	[illegible]	FORD	BRASIL	160.000	10.000	170.000	N/A	N/A	N/A	300.000	300.000	ORIGINAL	BRASIL	20.000	350.000	370.000
1.25		Cambio de Cadena frente motor.-	METAL LEVE	BRASILERA	2.250.000	250.000	2.500.000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	FORD	BRASIL	420.000	10.000	430.000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	ORIGINAL	BRASIL	150.000	40.000	190.000
1.26		Cambio de Pico inyector electrónico.-	MAGNETI MARELLI	BRASILERA	3.000.000	100.000	3.100.000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	FORD	BRASIL	1.250.000	10.000	1.260.000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	ORIGINAL	BRASIL	1.900.000	100.000	2.000.000
1.27		Cambio de guía fija cadena de distribución	METAL LEVE	BRASILERA	650.000	75.000	725.000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	FORD	BRASIL	350.000	10.000	360.000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	ORIGINAL	BRASIL	220.000	40.000	260.000
1.28		Cambio de guía móvil cadena de distribución	METAL LEVE	BRASILERA	650.000	75.000	725.000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	FORD	BRASIL	420.000	10.000	430.000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	ORIGINAL	BRASIL	110.000	20.000	130.000
1.29		Limpieza de Pico Inyector	N/A	N/A	N/A	250.000	250.000	N/A	N/A	N/A	10.000	10.000	N/A	N/A	N/A	135.000	135.000	N/A	N/A	N/A	140.000	140.000	N/A	N/A	N/A	120.000	120.000	N/A	N/A	N/A	150.000	150.000	N/A	N/A	N/A	100.000	100.000
1.30		Cambio de tensor de correa.-	TRW	BRASILERA	800.000	100.000	900.000	ORIGINAL	ARGENTINA	1.200.000	1.000	1.201.000	FORD	ARGENTINA	1.250.000	185.000	1.435.000	FORD	ARGENTINA	1.310.000	230.000	1.550.000	FORD	BRASIL	320.000	10.000	330.000	FORD	ARGENTINA	1.200.000	200.000	1.400.000	ORIGINAL	BRASIL	600.000	10.000	610.000
1.31		Cambio de correa de distribución.-	MIT	BRASILERA	950.000	150.000	1.100.000	ORIGINAL	ARGENTINA	980.000	1.000	981.000	FORD	ARGENTINA	560.000	275.000	835.000	FORD	ARGENTINA	600.000	250.000	850.000	FORD	BRASIL	250.000	10.000	260.000	FORD	ARGENTINA	500.000	300.000	800.000	ORIGINAL	BRASIL	200.000	20.000	220.000
1.32		Cambio de Kit Polea Correa Dentada.-	MIT	BRASILERA	700.000	100.000	800.000	ORIGINAL	ARGENTINA	450.000	1.000	451.000	FORD	ARGENTINA	845.000	380.000	1.225.000	FORD	ARGENTINA	850.000	450.000	1.300.000	FORD	BRASIL	250.000	10.000	260.000	FORD	ARGENTINA	900.000	400.000	1.300.000	ORIGINAL	BRASIL	250.000	40.000	290.000
1.33		Cambio de Ventilador de Motor.-	METAL LEVE	BRASILERA	750.000	50.000	800.000	ORIGINAL	ARGENTINA	350.000	1.000	351.000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	FORD	BRASIL	160.000	10.000	170.000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	ORIGINAL	BRASIL	250.000	30.000	280.000
1.34		Cambio de Turbo de motor.-	MSN	BRASILERA	5.000.000	150.000	5.150.000	ORIGINAL	ARGENTINA	3.000.000	1.000	3.001.000	FORD	ARGENTINA	5.000.000	680.000	5.680.000	FORD	ARGENTINA	5.000.000	600.000	5.600.000	FORD	BRASIL	2.500.000	10.000	2.510.000	FORD	ARGENTINA	4.800.000	700.000	5.500.000	ORIGINAL	BRASIL	3.100.000	100.000	3.200.000
1.35		Cambio de Junta tapa Motor.-	SABO	BRASILERA	370.000	250.000	620.000	ORIGINAL	ARGENTINA	450.000	1.000	451.000	FORD	ARGENTINA	460.000	430.000	890.000	FORD	ARGENTINA	500.000	350.000	850.000	FORD	BRASIL	320.000	10.000	330.000	FORD	ARGENTINA	400.000	400.000	800.000	ORIGINAL	BRASIL	250.000	40.000	290.000
1.36		Cambio de Junta Carter.-	SABO	BRASILERA	150.000	70.000	220.000	ORIGINAL	ARGENTINA	30.000	1.000	31.000	FORD	ARGENTINA	130.000	75.000	205.000	FORD	ARGENTINA	120.000	60.000	180.000	FORD	BRASIL	120.000	10.000	130.000	FORD	ARGENTINA	100.000	50.000	150.000	ORIGINAL	BRASIL	150.000	20.000	170.000
1.37		Rectificación de tapa motor.-	N/A	N/A	N/A	100.000	100.000	N/A	N/A	N/A	100.000	100.000	N/A	N/A	N/A	275.000	275.000	N/A	N/A	N/A	320.000	320.000	N/A	N/A	N/A	120.000	120.000	N/A	N/A	N/A	300.000	300.000	N/A	N/A	N/A	220.000	220.000
1.38		Rectificación de asiento válvulas.-	N/A	N/A	N/A	100.000	100.000	N/A	N/A	N/A	100.000	100.000	N/A	N/A	N/A	130.000	130.000	N/A	N/A	N/A	120.000	120.000	N/A	N/A	N/A	60.000	60.000	N/A	N/A	N/A	100.000	100.000	N/A	N/A	N/A	110.000	110.000
1.39		Reparación de Radiador.-	N/A	N/A	N/A	225.000	225.000	N/A	N/A	N/A	300.000	300.000	N/A	N/A	N/A	245.000	245.000	N/A	N/A	N/A	260.000	260.000	N/A	N/A	N/A	260.000	260.000	N/A	N/A	N/A	250.000	250.000	N/A	N/A	N/A	400.000	400.000
1.40		Reparación de velocímetro.-	N/A	N/A	N/A	150.000	150.000	N/A	N/A	N/A	10.000	10.000	N/A	N/A	N/A	130.000	130.000	N/A	N/A	N/A	120.000	120.000	N/A	N/A	N/A	60.000	60.000	N/A	N/A	N/A	100.000	100.000	N/A	N/A	N/A	50.000	50.000
1.41		Reparación de cuenta kilometros.-	N/A	N/A	N/A	250.000	250.000	N/A	N/A	N/A	10.000	10.000	N/A	N/A	N/A	2.350	2.350	N/A	N/A	N/A	240.000	240.000	N/A	N/A	N/A	60.000	60.000	N/A	N/A	N/A	250.000	250.000	N/A	N/A	N/A	50.000	50.000
1.42		Cambio de polea, Poleman Brazo Tensor Correa Serpentina	METAL LEVE	BRASILERA	850.000	100.000	950.000	ORIGINAL	ARGENTINA	1.200.000	1.000	1.201.000	FORD	ARGENTINA	378.000	185.000	563.000	FORD	ARGENTINA	450.000	230.000	680.000	FORD	BRASIL	420.000	10.000	430.000	FORD	ARGENTINA	400.000	200.000	600.000	ORIGINAL	BRASIL	250.000	50.000	300.000
1.43		Cambio de retén culata motor.-	SABO	BRASILERA	300.000	100.000	400.000	ORIGINAL	ARGENTINA	350.000	1.000	351.000	FORD	ARGENTINA	26.000	32.000	58.000	FORD	ARGENTINA	30.000	45.000	75.000	FORD	BRASIL	60.000	10.000	70.000	FORD	ARGENTINA	20.000	30.000	50.000	ORIGINAL	BRASIL	65.000	20.000	85.000
1.44		Cambio de retén frente motor.-	SABO	BRASILERA	10.000	100.000	110.000	ORIGINAL	ARGENTINA	60.000	1.000	61.000	FORD	ARGENTINA	75.000	65.000	140.000	FORD	ARGENTINA	100.000	60.000	160.000	FORD	BRASIL	320.000	10.000	330.000	FORD	ARGENTINA	80.000	50.000	130.000	ORIGINAL	BRASIL	65.000	10.000	75.000
1.45		Cambio de soporte de motor.-	TRW	BRASILERA	300.000	100.000	400.000	ORIGINAL	ARGENTINA	300.000	1.000	301.000	FORD	ARGENTINA	145.000	130.000	275.000	FORD	ARGENTINA	160.000	120.000	280.000	FORD	BRASIL	25.000	10.000	35.000	FORD	ARGENTINA	150.000	100.000	250.000	ORIGINAL	BRASIL	150.000	32.000	182.000
1.46		Cambio de junta tapa balanchi.-	SABO	BRASILERA	90.000	25.000	115.000	ORIGINAL	ARGENTINA	150.000	1.000	151.000	FORD	ARGENTINA	110.000	100.000	210.000	FORD	ARGENTINA	100.000	100.000	200.000	FORD	BRASIL	20.000	10.000	30.000	FORD	ARGENTINA	120.000	80.000	200.000	ORIGINAL	BRASIL	80.000	15.000	95.000
1.47		Regular Válvulas.-	N/A	N/A	N/A	350.000	350.000	N/A	N/A	N/A	10.000	10.000	N/A	N/A	N/A	35.000	35.000	N/A	N/A	N/A	30.000	30.000	N/A	N/A	N/A	80.000	80.000	N/A	N/A	N/A	20.000	20.000	N/A	N/A	N/A	5.000	5.000
1.48		Cambio de caño de aire acondicionado.-	WAHLER	BRASILERA	250.000	100.000	350.000	ORIGINAL	ARGENTINA	250.000	1.000	251.000	FORD	ARGENTINA	235.000	130.000	365.000	FORD	ARGENTINA	240.000	120.000	360.000	FORD	BRASIL	60.000	10.000	70.000	FORD	ARGENTINA	250.000	100.000	350.000	ORIGINAL	BRASIL	70.000	10.000	80.000
1.49		Cambio de filtro de aire acondicionado.-	WAHLER	BRASILERA	350.000	100.000	450.000	ORIGINAL	ARGENTINA	50.000	1.000	51.000	FORD	ARGENTINA	195.000	130.000	325.000	FORD	ARGENTINA	240.000	120.000	360.000	FORD	BRASIL	120.000	10.000	130.000	FORD	ARGENTINA	200.000	100.000	300.000	ORIGINAL	BRASIL	120.000	10.000	130.000
1.50		Reparación de sistema de aire acondicionado.-	WILCAR	WILCAR	700.000	200.000	900.000	N/A	N/A	N/A	11.000	11.000	N/A	N/A	N/A	580.000	580.000	N/A	N/A	N/A	640.000	640.000	FORD	BRASIL	350.000	10.000	360.000	N/A	N/A	N/A	650.000	650.000	ORIGINAL	BRASIL	50.000	150.000	200.000
1.51		Carga de gas para aire acondicionado.-	134	ARGENTINA	250.000	100.000	350.000	ORIGINAL	ARGENTINA	100.000	1.000	101.000	FORD	ARGENTINA	320.000	195.000	515.000	FORD	ARGENTINA	280.000	300.000	580.000	FORD	BRASIL	250.000	10.000	260.000	FORD	ARGENTINA	300.000	200.000	500.000	ORIGINAL	BRASIL	500	240.000	280.500
1.52		Cambio de compresor.-	WAHLER	BRASILERA	5.000.000	150.000	5.150.000	ORIGINAL	ARGENTINA	2.000.000	1.000	2.001.000	FORD	ARGENTINA	2.650.000	460.000	3.110.000	FORD	ARGENTINA	2.600.000	450.000	3.050.000	FORD	BRASIL	880.000	10.000	890.000	FORD	ARGENTINA	2.500.000	500.000	3.000.000	ORIGINAL	BRASIL	250.000	500	250.500
1.53		Reparación de compresor.-	WILCAR	WILCAR	500.000	250.000	750.000	N/A	N/A	N/A	1.000	1.000	FORD	ARGENTINA	530.000	230.000	760.000	FORD	ARGENTINA	650.000	300.000	950.000	FORD	BRASIL	120.000	10.000	130.000	FORD	ARGENTINA	600.000	250.000	850.000	ORIGINAL	BRASIL	500	200.000	200.500
1.54		Mantenimiento de Compresor.-	N/A	N/A	N/A	100.000	100.000	N/A	N/A	N/A	1.000	1.000	N/A	N/A	N/A	200.000	200.000	N/A	N/A	N/A	120.000	120.000	N/A	N/A	N/A	160.000	160.000	N/A	N/A	N/A	150.000	150.000	N/A	N/A	N/A	50.000	50.000
1.55		Cambio de termostato.-	VALEO	BRASILERA	200.000	100.000	300.000	ORIGINAL	ARGENTINA	10.000	1.000	11.000	FORD	ARGENTINA	35.000	45.000	80.000	FORD	ARGENTINA	20.000	40.000	60.000	FORD	BRASIL	80.000	10.000	90.000	FORD	ARGENTINA	20.000	30.000	50.000	ORIGINAL	BRASIL	90.000	10.000	100.000
1.56		Limpieza de tanque.-	N/A	N/A	N/A	150.000	150.000	N/A	N/A	N/A	10.000	10.000	N/A	N/A	N/A	130.000	130.000	N/A	N/A	N/A	120.000	120.000	N/A	N/A	N/A	80.000	80.000	N/A	N/A	N/A	200.000	200.000	N/A	N/A	N/A	80.000	80.000
1.57		Cambio de Bomba de Combustible.-	TRW	BRASILERA	800.000	50.000	850.000	ORIGINAL	ARGENTINA	10.000	10.000	20.000	FORD	ARGENTINA	140.000	130.000	270.000	FORD	ARGENTINA	160.000	120.000	280.000	FORD	BRASIL	160.000	10.000	170.000	FORD	ARGENTINA	150.000	100.000	250.000	ORIGINAL	BRASIL	85.000	10.000	95.000
1.58		Cambio de Reservorio de Agua.-	VALEO	BRASILERA	400.000	20.000	420.000	ORIGINAL	ARGENTINA	120.000	10.000	130.000	FORD	ARGENTINA	130.000	45.000	175.000	FORD	ARGENTINA	120.000	40.000	160.000	FORD	BRASIL	120.000	10.000	130.000	FORD	ARGENTINA	100.000	30.000	130.000	ORIGINAL	BRASIL	150.000	15.000	165.000
1.59		Cambio de Rulemán de Compresor de Aire.-	WAHLER	BRASILERA	130.000	100.000	230.000	ORIGINAL	ARGENTINA	150.000	10.000	160.000	FORD	ARGENTINA	190.000	190.000	380.000	FORD	ARGENTINA	230.000	160.000	390.000	FORD	BRASIL	60.000	10.000	70.000	FORD	ARGENTINA	200.000	150.000	350.000	ORIGINAL	BRASIL	70.000	10.000	80.000
1.60		Cambio de Flotador de Tanque de Combustible.	TRW	BRASILERA	650.000	70.000	720.000	ORIGINAL	ARGENTINA	50.000	1.000	51.000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	FORD	ARGENTINA	N/A	N/A	N/A	FORD	BRASIL	120.000	10.000	130.000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	ORIGINAL	BRASIL	250.000	10.000	260.000
1.61		Cambio de Junta Multiple de Escape y Admision	SABO	BRASILERA	80.000	100.000	180.000	ORIGINAL	ARGENTINA	50.000	1.000	51.000	N/A	N/A	N/A	130.000	130.000	N/A	N/A	N/A	120.000	120.000	FORD	BRASIL	120.000	10.000	130.000	N/A	N/A	N/A	100.000	100.000	ORIGINAL	BRASIL	40.000	5.000	45.000
1.62		Cambio de Caño Alimentador de Turbo	SIEMENS VDO	BRASILERA	350.000	50.000	400.000	ORIGINAL	ARGENTINA	250.000	1.000	251.000	FORD	ARGENTINA	190.000	130.000	320.000	FORD	ARGENTINA	180.000	120.000	300.000	FORD	BRASIL	160.000	10.000	170.000	FORD	ARGENTINA	200.000	100.000	300.000	ORIGINAL	BRASIL	120.000	20.000	140.000

1.63		Cambio de Caño Alimentador de Depresor	SIEMENS VDO	BRASILERA	350.000	50.000	400.000	ORIGINAL	ARGENTINA	250.000	1.000	251.000	FORD	ARGENTINA	190.000	130.000	320.000	FORD	ARGENTINA	200.000	120.000	320.000	FORD	BRASIL	160.000	10.000	170.000	FORD	ARGENTINA	200.000	100.000	300.000	ORIGINAL	BRASIL	70.000	10.000	80.000
1.64		Cambio de Tornillos del Multiple de Escape	SIEMENS VDO	BRASILERA	20.000	100.000	120.000	ORIGINAL	ARGENTINA	10.000	1.000	11.000	FORD	ARGENTINA	15.000	30.000	45.000	FORD	ARGENTINA	20.000	30.000	30.000	FORD	BRASIL	15.000	10.000	25.000	FORD	ARGENTINA	10.000	10.000	20.000	ORIGINAL	BRASIL	10.000	1.000	11.000
1.65		Cambios de Tornillos de Turbo	SIEMENS VDO	BRASILERA	20.000	50.000	70.000	ORIGINAL	ARGENTINA	10.000	1.000	11.000	FORD	ARGENTINA	25.000	30.000	55.000	FORD	ARGENTINA	30.000	30.000	60.000	FORD	BRASIL	15.000	10.000	25.000	FORD	ARGENTINA	20.000	20.000	40.000	ORIGINAL	BRASIL	15.000	1.000	16.000
1.66		Reparación de Turbo	N/A	N/A	N/A	2.500.000	2.500.000	N/A	N/A	N/A	100.000	100.000	N/A	N/A	N/A	2.100.000	2.100.000	N/A	N/A	N/A	1.900.000	1.900.000	N/A	N/A	N/A	1.200.000	1.200.000	N/A	N/A	N/A	1.800.000	1.800.000	N/A	N/A	N/A	450.000	450.000
1.67		Cambio de Polea Tensor de Correa de Alternador A/C	BGST	BRASILERA	500.000	50.000	550.000	ORIGINAL	ARGENTINA	10.000	1.000	11.000	FORD	ARGENTINA	45.000	35.000	80.000	FORD	ARGENTINA	40.000	30.000	70.000	FORD	BRASIL	120.000	10.000	130.000	FORD	ARGENTINA	30.000	20.000	50.000	ORIGINAL	BRASIL	150.000	35.000	185.000
1.68		Cambio de Correa de A/C	MIT	BRASILERA	200.000	50.000	250.000	ORIGINAL	ARGENTINA	100.000	1.000	101.000	FORD	ARGENTINA	130.000	45.000	175.000	FORD	ARGENTINA	130.000	40.000	170.000	FORD	BRASIL	160.000	10.000	170.000	FORD	ARGENTINA	120.000	30.000	150.000	ORIGINAL	BRASIL	35.000	1.000	36.000
1.69		Cambio de Filtro de Bomba de baja de combustible	FIAZ	BRASILERA	600.000	50.000	650.000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	FORD	ARGENTINA	35.000	25.000	60.000	FORD	ARGENTINA	30.000	30.000	60.000	FORD	BRASIL	120.000	10.000	130.000	FORD	ARGENTINA	20.000	20.000	40.000	ORIGINAL	BRASIL	60.000	5.000	65.000
1.70		Reparación de Condensador de Aire Acondicionado	N/A	N/A	N/A	300.000	300.000	N/A	N/A	N/A	10.000	10.000	N/A	N/A	N/A	160.000	160.000	N/A	N/A	N/A	160.000	160.000	N/A	N/A	N/A	60.000	60.000	N/A	N/A	N/A	150.000	150.000	N/A	N/A	N/A	150.000	150.000
1.71		Reparación de Manguera A/C	N/A	N/A	N/A	80.000	80.000	N/A	N/A	N/A	10.000	10.000	N/A	N/A	N/A	160.000	160.000	N/A	N/A	N/A	160.000	160.000	N/A	N/A	N/A	40.000	40.000	N/A	N/A	N/A	150.000	150.000	N/A	N/A	N/A	50.000	50.000
1.72		Cambio de Reten de Leva	MUS	BRASILERA	150.000	50.000	200.000	ORIGINAL	ARGENTINA	10.000	1.000	11.000	FORD	ARGENTINA	65.000	70.000	135.000	FORD	ARGENTINA	50.000	60.000	110.000	FORD	BRASIL	60.000	10.000	70.000	FORD	ARGENTINA	40.000	50.000	90.000	ORIGINAL	BRASIL	45.000	10.000	55.000
1.73		Cambio de Reten Tapa Frente'	MUS	BRASILERA	200.000	50.000	250.000	ORIGINAL	ARGENTINA	10.000	1.000	11.000	FORD	ARGENTINA	100.000	95.000	195.000	FORD	ARGENTINA	80.000	90.000	170.000	FORD	BRASIL	60.000	10.000	70.000	FORD	ARGENTINA	80.000	80.000	160.000	ORIGINAL	BRASIL	60.000	20.000	80.000
1.74		Cambio de Junta Tapa Frente Motor	SABO	BRASILERA	200.000	150.000	350.000	ORIGINAL	ARGENTINA	10.000	1.000	11.000	FORD	ARGENTINA	90.000	120.000	210.000	FORD	ARGENTINA	80.000	80.000	160.000	FORD	BRASIL	60.000	10.000	70.000	FORD	ARGENTINA	100.000	100.000	200.000	ORIGINAL	BRASIL	220.000	40.000	260.000
1.75		Cambio de Tornillo Polea Tensor	BEHR	BRASILERA	20.000	50.000	70.000	ORIGINAL	ARGENTINA	10.000	1.000	11.000	FORD	ARGENTINA	30.000	35.000	65.000	FORD	ARGENTINA	30.000	30.000	60.000	FORD	BRASIL	15.000	10.000	25.000	FORD	ARGENTINA	20.000	20.000	40.000	ORIGINAL	BRASIL	15.000	10.000	25.000
2	7130/7131-001	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMA DE TRANSMISION CAJA Y DIFERENCIAL																																							
2.1		Cambio de Aceite de Caja.-	CASTROL	AMERICANA	160.000	25.000	185.000	ORIGINAL	ARGENTINA	100.000	1.000	101.000	VALVOLINE	USA	140.000	90.000	230.000	VALVOLINE	USA	160.000	40.000	200.000	FORD	BRASIL	250.000	10.000	260.000	VALVOLINE	USA	150.000	50.000	200.000	ORIGINAL	BRASIL	25.000	5.000	30.000
2.2		Anillos Sincronizadores	METAL LEVE	BRASILERA	300.000	150.000	450.000	ORIGINAL	ARGENTINA	980.000	1.000	981.000	FORD	ARGENTINA	680.000	N/A	680.000	FORD	ARGENTINA	750.000	N/A	750.000	FORD	BRASIL	120.000	10.000	130.000	FORD	ARGENTINA	700.000	N/A	700.000	ORIGINAL	BRASIL	45.000	20.000	65.000
2.3		Cambio de Engranaje 1ra.-	METAL LEVE	BRASILERA	1.100.000	50.000	1.150.000	ORIGINAL	ARGENTINA	100.000	1.000	101.000	FORD	ARGENTINA	100.000	N/A	100.000	FORD	ARGENTINA	100.000	N/A	100.000	FORD	BRASIL	120.000	10.000	130.000	FORD	ARGENTINA	80.000	N/A	80.000	ORIGINAL	BRASIL	70.000	20.000	90.000
2.4		Cambio de Engranaje 2da.-	METAL LEVE	BRASILERA	1.100.000	50.000	1.150.000	ORIGINAL	ARGENTINA	100.000	1.000	101.000	FORD	ARGENTINA	100.000	N/A	100.000	FORD	ARGENTINA	120.000	N/A	120.000	FORD	BRASIL	120.000	10.000	130.000	FORD	ARGENTINA	90.000	N/A	90.000	ORIGINAL	BRASIL	70.000	20.000	90.000
2.5		Cambio de Engranaje 3ra.-	METAL LEVE	BRASILERA	1.100.000	50.000	1.150.000	ORIGINAL	ARGENTINA	100.000	1.000	101.000	FORD	ARGENTINA	90.000	N/A	90.000	FORD	ARGENTINA	90.000	N/A	90.000	FORD	BRASIL	120.000	10.000	130.000	FORD	ARGENTINA	80.000	N/A	80.000	ORIGINAL	BRASIL	70.000	20.000	90.000
2.6		Cambio de Engranaje 4ta.-	METAL LEVE	BRASILERA	1.100.000	50.000	1.150.000	ORIGINAL	ARGENTINA	50.000	1.000	51.000	FORD	ARGENTINA	120.000	N/A	120.000	FORD	ARGENTINA	120.000	N/A	120.000	FORD	BRASIL	120.000	10.000	130.000	FORD	ARGENTINA	90.000	N/A	90.000	ORIGINAL	BRASIL	70.000	20.000	90.000
2.7		Cambio de Engranaje 5ta.-	METAL LEVE	BRASILERA	1.000.000	50.000	1.050.000	ORIGINAL	ARGENTINA	50.000	1.000	51.000	FORD	ARGENTINA	90.000	N/A	90.000	FORD	ARGENTINA	90.000	N/A	90.000	FORD	BRASIL	430.000	10.000	440.000	FORD	ARGENTINA	80.000	N/A	80.000	ORIGINAL	BRASIL	70.000	20.000	90.000
2.8		Cambio de Eje ranurado.-	METAL LEVE	BRASILERA	600.000	50.000	650.000	ORIGINAL	ARGENTINA	50.000	1.000	51.000	FORD	ARGENTINA	240.000	N/A	240.000	FORD	ARGENTINA	280.000	N/A	280.000	FORD	BRASIL	450.000	10.000	460.000	FORD	ARGENTINA	250.000	N/A	250.000	ORIGINAL	BRASIL	70.000	20.000	90.000
2.9		Cambio de Eje Cuádruple.-	METAL LEVE	BRASILERA	2.000.000	50.000	2.050.000	ORIGINAL	ARGENTINA	100.000	1.000	101.000	FORD	ARGENTINA	290.000	N/A	290.000	FORD	ARGENTINA	320.000	N/A	320.000	FORD	BRASIL	120.000	10.000	130.000	FORD	ARGENTINA	300.000	N/A	300.000	ORIGINAL	BRASIL	70.000	20.000	90.000
2.10		Cambio Juego Rulemán de caja.-	NTN	BRASILERA	950.000	50.000	1.000.000	ORIGINAL	ARGENTINA	100.000	1.000	101.000	FORD	ARGENTINA	840.000	N/A	840.000	FORD	ARGENTINA	650.000	N/A	650.000	FORD	BRASIL	160.000	10.000	170.000	FORD	ARGENTINA	350.000	N/A	350.000	ORIGINAL	BRASIL	110.000	60.000	170.000
2.11		Cambio de Rodillo.-	METAL LEVE	BRASILERA	300.000	50.000	350.000	ORIGINAL	ARGENTINA	100.000	1.000	101.000	FORD	ARGENTINA	65.000	N/A	65.000	FORD	ARGENTINA	50.000	N/A	50.000	FORD	BRASIL	120.000	10.000	130.000	FORD	ARGENTINA	40.000	N/A	40.000	ORIGINAL	BRASIL	70.000	15.000	85.000
2.12		Cambio de Selectores de Cambio.-	METAL LEVE	BRASILERA	950.000	50.000	1.000.000	ORIGINAL	ARGENTINA	50.000	1.000	51.000	FORD	ARGENTINA	65.000	N/A	65.000	FORD	ARGENTINA	35.000	N/A	35.000	FORD	BRASIL	250.000	10.000	260.000	FORD	ARGENTINA	25.000	N/A	25.000	ORIGINAL	BRASIL	80.000	20.000	100.000
2.13		Cambio de soporte de caja.-	TRW	BRASILERA	400.000	50.000	450.000	ORIGINAL	ARGENTINA	150.000	1.000	151.000	FORD	ARGENTINA	280.000	130.000	410.000	FORD	ARGENTINA	280.000	100.000	380.000	FORD	BRASIL	250.000	10.000	260.000	FORD	ARGENTINA	250.000	100.000	350.000	ORIGINAL	BRASIL	110.000	40.000	150.000
2.14		Cambio de Eje directa y rodillo interior.-	METAL LEVE	BRASILERA	600.000	50.000	650.000	ORIGINAL	ARGENTINA	100.000	1.000	101.000	FORD	ARGENTINA	45.000	N/A	45.000	FORD	ARGENTINA	50.000	N/A	50.000			60.000	10.000	70.000	FORD	ARGENTINA	30.000	N/A	30.000	ORIGINAL	BRASIL	110.000	40.000	150.000
2.15		Reparación de Caja	N/A	N/A	N/A	750.000	750.000	N/A	N/A	N/A	100.000	100.000	N/A	N/A	N/A	580.000	580.000	N/A	N/A	N/A	650.000	650.000	N/A	N/A	N/A	60.000	60.000	N/A	N/A	N/A	600.000	600.000	N/A	N/A	N/A	280.000	280.000
2.16		Cambio de Reten	MUS	BRASILERA	150.000	50.000	200.000	ORIGINAL	ARGENTINA	100.000	1.000	101.000	FORD	ARGENTINA	90.000	130.000	220.000	FORD	ARGENTINA	100.000	120.000	220.000	FORD	BRASIL	120.000	10.000	130.000	FORD	ARGENTINA	100.000	100.000	200.000	ORIGINAL	BRASIL	80.000	20.000	100.000
2.17		Cambio de Juntas	SABO	BRASILERA	150.000	50.000	200.000	ORIGINAL	ARGENTINA	10.000	1.000	11.000	FORD	ARGENTINA	95.000	40.000	135.000	FORD	ARGENTINA	90.000	40.000	130.000	FORD	BRASIL	220.000	10.000	230.000	FORD	ARGENTINA	80.000	30.000	110.000	ORIGINAL	BRASIL	110.000	45.000	155.000
2.18		Cambio de Llave 4x4.-	BOSCH	BRASILERA	1.500.000	50.000	1.550.000	ORIGINAL	ARGENTINA	10.000	1.000	11.000	FORD	ARGENTINA	180.000	90.000	270.000	FORD	ARGENTINA	220.000	100.000	320.000	FORD	BRASIL	280.000	10.000	290.000	FORD	ARGENTINA	200.000	80.000	280.000	ORIGINAL	BRASIL	90.000	10.000	100.000
2.19		Caja de transferencia 4x4.-	MAGNETI MARELLI	BRASILERA	3.500.000	150.000	3.650.000	ORIGINAL	ARGENTINA	2.000.000	1.000	2.001.000	FORD	ARGENTINA	2.650.000	300.000	2.950.000	FORD	ARGENTINA	2.300.000	150.000	2.450.000	FORD	BRASIL	120.000	10.000	130.000	FORD	ARGENTINA	2.500.000	200.000	2.700.000	ORIGINAL	BRASIL	110.000	10.000	120.000
2.20		Cambio de Horquilla caja de transferencia.-	MAGNETI MARELLI	BRASILERA	850.000	N/A	850.000	ORIGINAL	ARGENTINA	100.000	N/A	100.000	FORD	ARGENTINA	140.000	N/A	140.000	FORD	ARGENTINA	140.000	N/A	140.000	FORD	BRASIL	880.000	N/A	880.000	FORD	ARGENTINA	120.000	N/A	120.000	ORIGINAL	BRASIL	40.000	N/A	40.000
2.21		Cambio de Cadena caja de transferencia.	METAL LEVE	BRASILERA	2.200.000	N/A	2.200.000						FORD	ARGENTINA	240.000	N/A	240.000	FORD	ARGENTINA	230.000	N/A	230.000	FORD	BRASIL	350.000	N/A	350.000	FORD	ARGENTINA	250.000	N/A	250.000	ORIGINAL	BRASIL	110.000	N/A	110.000
2.22		Cambio de Rulemán caja de transferencia.-	NTN	BRASILERA	650.000	N/A	650.000	ORIGINAL	ARGENTINA	100.000	N/A	100.000	FORD	ARGENTINA	100.000	N/A	100.000	FORD	ARGENTINA	90.000	N/A	90.000	FORD	BRASIL	350.000	N/A	350.000	FORD	ARGENTINA	80.000	N/A	80.000	ORIGINAL	BRASIL	60.000	N/A	60.000
2.23		Cambio de Engranaje.-	METAL LEVE	BRASILERA	1.200.000	N/A	1.200.000	ORIGINAL	ARGENTINA	100.000	N/A	100.000	FORD	ARGENTINA	350.000	N/A	350.000	FORD	ARGENTINA	320.000	N/A	320.000	FORD	BRASIL	420.000	N/A	420.000	FORD	ARGENTINA	300.000	N/A	300.000	ORIGINAL	BRASIL	50.000	N/A	50.000
2.24		Reparación caja de Transferencia 4x4.-	METAL LEVE	BRASILERA	500.000	450.000	950.000	N/A	N/A	N/A	100.000	100.000	FORD	ARGENTINA	240.000	130.000	370.000	FORD	ARGENTINA	210.000	100.000	310.000	FORD	BRASIL	250.000	10.000	260.000	FORD	ARGENTINA	200.000	100.000	300.000	ORIGINAL	BRASIL	10.000	550.000	560.000
2.25		Cambio de retén caja de transferencia	MUS	BRASILERA	200.000	50.000	250.000	ORIGINAL	ARGENTINA	100.000	1.000	101.000	FORD	ARGENTINA	120.000	130.000	250.000	FORD	ARGENTINA	120.000	120.000	240.000	FORD	BRASIL	60.000	10.000	70.000	FORD	ARGENTINA	100.000	100.000	200.000	ORIGINAL	BRASIL	45.000	20.000	65.000
2.26		Cambio de Juego de junta.-	SABO	BRASILERA	200.000	250.000	450.000	ORIGINAL	ARGENTINA	10.000	1.000	11.000	FORD	ARGENTINA	100.000	45.000	145.000	FORD	ARGENTINA	80.000	60.000	140.000	FORD	BRASIL	120.000	10.000	130.000	FORD	ARGENTINA	80.000	50.000	130.000	ORIGINAL	BRASIL	110.000	60.000	170.000
2.27		Cambio de retén eje de mando.-	MUS	BRASILERA	150.000	50.000	200.000	ORIGINAL	ARGENTINA	100.000	1.000	101.000	FORD	ARGENTINA	45.000	45.000	90.000	FORD	ARGENTINA	40.000	50.000	90.000	FORD	BRASIL	60.000	10.000	70.000	FORD	ARGENTINA	30.000	40.000	70.000	ORIGINAL	BRASIL	80.000	40.000	120.000
2.28		Reparación de Velocímetro y Cuenta Kilómetros	WILCAR	WILCAR	600.000	50.000	650.000	N/A	N/A	N/A	11.000	11.000	FORD	ARGENTINA	680.000	N/A	680.000	FORD	ARGENTINA	650.000	N/A	650.000	FORD	BRASIL	120.000	10.000	130.000	FORD	ARGENTINA	700.000	N/A	700.000	ORIGINAL	BRASIL	50.000	150.000	200.000
2.29		Cambio de eje de mando.-	METAL LEVE	BRASILERA	1.500.000	50.000	1.550.000	ORIGINAL	ARGENTINA	100.000	1.000	101.000	FORD	ARGENTINA	260.000	N/A	260.000	FORD	ARGENTINA	250.000	N/A	250.000	FORD	BRASIL	60.000	10.000	70.000	FORD	ARGENTINA	230.000	N/A	230.000	ORIGINAL	BRASIL	45.000	10.000	55.000
2.30		Cambio de brida cardan.-	TRW	BRASILERA	800.000	100.000	900.000	ORIGINAL	ARGENTINA	500.000	1.000	501.000	FORD	ARGENTINA	45.000	45.000	90.000	FORD	ARGENTINA	40.000	40.000	80.000	FORD	BRASIL	160.000	10.000	170.000	FORD	ARGENTINA	30.000	30.000	60.000	ORIGINAL	BRASIL	45.000	10.000	55.000
2.31		Cambio de Cruceta Cardán.-	TRW	BRASILERA	250.000	50.000	300.000	ORIGINAL	ARGENTINA	200.000	1.000	201.000	FORD	ARGENTINA	220.000	130.000	350.000	FORD	ARGENTINA	230.000	120.000	350.000	FORD	BRASIL	120.000	10.000	130.000	FORD	ARGENTINA	200.000	100.000	300.000	ORIGINAL	BRASIL	120.000	40.000	160.000
2.32		Cambio de Retén de Piñón.-	MUS	BRASILERA	200.000	50.000	250.000	ORIGINAL	ARGENTINA	120.000	1.000	121.000	FORD	ARGENTINA	240.000	140.000	380.000	FORD	ARGENTINA	240.000	160.000	400.000	FORD	BRASIL	60.000	10.000	70.000	FORD	ARGENTINA	250.000	150.000	400.000	ORIGINAL	BRASIL	40.000	5.000	45.000
2.33		Cambio de rulemán y retén de palier.-	NSB	BRASILERA	320.000	50.000	370.000	ORIGINAL	ARGENTINA	400.000	1.000	401.000	FORD	ARGENTINA	450.000	380.000	830.000	FORD	ARGENTINA	380.000	350.000	730.000	FORD	BRASIL	450.000	10.000	460.000	FORD	ARGENTINA	400.000	300.000	700.000	ORIGINAL	BRASIL	80.000	10.000	90.000
2.34		Cambio de Corona y Piñón diferencial trasero.-	TRW	BRASILERA	2.500.000	50.000	2.550.000	ORIGINAL	ARGENTINA	1.000.000	1.000	1.001.000	FORD	ARGENTINA	2.700.000	900.000	3.600.000	FORD	ARGENTINA	2.700.000	850.000	3.550.000	FORD	BRASIL	660.000	10.000	670.000	FORD	ARGENTINA	2.800.000	800.000	3.600.000	ORIGINAL	BRASIL	450.000	40.000	490.000
2.35		Cambio de Calce del engranaje del Satélite.-	TRW	BRASILERA	200.000	100.000	300.000	ORIGINAL	ARGENTINA	400.000	1.000	401.000	FORD	ARGENTINA	30.000	20.000	50.000	FORD	ARGENTINA	20.000	10.000	30.000	FORD	BRASIL	60.000	10.000	70.000	FORD	ARGENTINA	10.000	5.000	15.000	ORIGINAL	BRASIL	90.000	20.000	110.000
2.36		Cambio de Calce del engranaje del planetario.-	TRW	BRASILERA	200.000	100.000	300.000	ORIGINAL	ARGENTINA	400.000	1.000	401.000	FORD	ARGENTINA	30.000	20.000	50.000	FORD	ARGENTINA	10.000	10.000	20.000	FORD	BRASIL	60.000	10.000	70.000	FORD	ARGENTINA	10.000	5.000	15.000	ORIGINAL	BRASIL	150.000	60.000	210.000
2.37		Cambio de Rulemán de diferencial.-	NSB	BRASILERA	350.000	100.000	450.000	ORIGINAL	ARGENTINA	100.000	1.000	101.000	FORD	ARGENTINA	260.000	180.000	440.000	FORD	ARGENTINA	280.000	100.000	380.000	FORD	BRASIL	350.000	10.000	360.000	FORD	ARGENTINA	250.000	150.000	400.000	ORIGINAL	BRASIL	80.000	70.000	150.000
2.38		Cambio de Engranaje del satélite y Planetario.-	TRW	BRASILERA	1.400.000	200.000	1.600.000	ORIGINAL	ARGENTINA	100.000	1.000	101.000	FORD	ARGENTINA	320.000	180.000	500.000	FORD	ARGENTINA	320.000	180.000	500.000	FORD	BRASIL	120.000	10.000	130.000	FORD	ARGENTINA	300.000	200.000	500.000	ORIGINAL	BRASIL	110.000	80.000	190.000
2.39		Cambio de Rulemán lateral diferencial.-	NSB	BRASILERA	350.000	100.000	450.000	ORIGINAL	ARGENTINA	100.000	1.000	101.000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	FORD	ARGENTINA	N/A	N/A	N/A	FORD	BRASIL	220.000	10.000	230.000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	ORIGINAL	BRASIL	80.000	10.000	90.000
2.40		Cambio de Rulemán piñón grande.-	NSB	BRASILERA	350.000	100.000	450.000	ORIGINAL	ARGENTINA	100.000	1.000	101.000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	FORD	ARGENTINA	N/A	N/A	N/A	FORD	BRASIL	220.000	10.000	230.000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	ORIGINAL	BRASIL	80.000	10.000	90.000
2.41		Cambio de Rulemán piñón chico.-	NSB	BRASILERA	250.000	100.000	350.000	ORIGINAL	ARGENTINA	100.000	1.000	101.000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	FORD	ARGENTINA	N/A	N/A	N/A	FORD	BRASIL	220.000	10.000	230.000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	ORIGINAL	BRASIL	60.000	10.000	70.000
2.42		Reparación Diferencial Trasero	N/A	N/A	N/A	300.000	300.000	N/A	N/A	N/A	100.000	100.000	N/A	N/A	N/A	260.000	260.000	N/A	N/A	N/A	320.000	320.000	N/A	N/A	N/A	110.000	110.000	N/A	N/A	N/A	300.000	300.000	N/A	N/A	N/A	60.000	60.000
2.43		Cambio de tuerca brida.-	TRW	BRASILERA	150.000	25.000	175.000	ORIGINAL	ARGENTINA	100.000	1.000	101.000	FORD	ARGENTINA	650.000	65.000	715.000	FORD	ARGENTINA	60.000	60.000	120.000	FORD	BRASIL	40.000	10.000	50.000	FORD	ARGENTINA	50.000	50.000	100.000	ORIGINAL	BRASIL	15.000	5.000	20.000
2.44		Cambio de unión macho y hembra.-	TRW	BRASILERA	1.500.000	150.000	1.650.000	ORIGINAL	ARGENTINA	500.000	1.000	501.000	FORD	ARGENTINA	480.000	320.000	800.000	FORD	ARGENTINA	480.000	200.000	680.000	FORD	BRASIL	120.000	10.000	130.000	FORD	ARGENTINA	500.000	350.000	850.000	ORIGINAL	BRASIL	45.000	10.000	55.000
2.45		Cambio de homocinética cardan 4x4.-	TRW	BRASILERA	2.600.000	250.000	2.850.000	ORIGINAL	ARGENTINA	650.000	1.000	651.000	FORD	ARGENTINA	950.000	380.000	1.330.000	FORD	ARGENTINA	1.300.000	350.000	1.650.000	FORD	BRASIL	350.000	10.000	360.000	FORD	ARGENTINA	1.200.000	400.000	1.600.000	ORIGINAL	BRASIL	100.000	10.000	110.000
2.46		Cambio de cardan 4x4.-	ALB	BRASILERA	1.500.000	150.000	1.650.000	ORIGINAL	ARGENTINA	10.000	1.000	11.000	FORD	ARGENTINA	1.400.000	350.000	1.750.000	FORD	ARGENTINA	1.600.000	180.000	1.780.000	FORD	BRASIL	320.000	10.000	330.000	FORD	ARGENTINA	1.500.000	200.000	1.700.000	ORIGINAL	BRASIL	600.000	20.000	620.000
2.47		Cambio de Engranaje marcha atrás.-	TRW	BRASILERA	660.000	150.000	810.000	ORIGINAL	ARGENTINA	50.000	1.000	51.000	FORD	ARGENTINA	160.000	N/A	160.000	FORD	ARGENTINA	140.000	N/A	140.000	FORD	BRASIL	150.000	10.000	160.000	FORD	ARGENTINA	120.000	N/A	120.000	ORIGINAL	BRASIL	60.000	20.000	80.000
2.48		Cambio de Engranaje salida marcha atrás.-	TRW	BRASILERA	710.000	150.000	870.000	ORIGINAL	ARGENTINA	50.000	1.000	51.000	FORD	ARGENTINA	120.000	45.000	165.000	FORD	ARGENTINA	100.000	10.000	110.000	FORD	BRASIL	150.000	10.000	160.000	FORD	ARGENTINA	90.000	30.000	120.000	ORIGINAL	BRASIL	110.000	45.000	155.000
2.49		Cambio de Reten piñón.-	MUS	BRASILERA	150.000	100.000	250.000	ORIGINAL	ARGENTINA	100.000	1.000	101.000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	FORD	ARGENTINA	N/A	N/A	N/A	FORD	BRASIL	60.000	10.000	70.000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	ORIGINAL	BRASIL	60.000	10.000	70.000
2.50		Cambio de fuelle homocinetico cardan.-	ALB	BRASILERA	450.000	80.000	530.000	ORIGINAL	ARGENTINA	150.000	1.000	151.000	FORD	ARGENTINA	200.000	130.000	330.000	FORD	ARGENTINA	160.000	120.000	280.000	FORD	BRASIL	40.000	10.000	50.000	FORD	ARGENTINA	150.000	100.000	250.000	ORIGINAL	BRASIL	35.000	10.000	45.000
2.51		Reparar brida piñón.-	N/A	N/A	N/A	150.000	150.000	N/A	N/A	N/A	10.000	10.000	N/A	N/A	N/A	240.000	240.000	N/A	N/A	N/A	240.000	240.000	N/A	N/A	N/A	60.000	60.000	N/A	N/A	N/A	250.000	250.000	N/A	N/A	N/A	60.000	60.000
2.52		Reparar brida caja de transferencia.-	N/A	N/A	N/A	150.000	150.000	N/A	N/A	N/A	10.000	10.000	N/A	N/A	N/A	150.000	150.000	N/A	N/A	N/A	120.000	120.000	N/A	N/A	N/A	60.000	60.000	N/A	N/A	N/A	100.000	100.000	N/A	N/A	N/A	60.000	60.000
2.53		Cambio de Rulemán palier.-	INA	BRASILERA	300.000	150.000	450.000	ORIGINAL	ARGENTINA	100.000	1.000	101.000	FORD	ARGENTINA	360.000	230.000	590.000	FORD	ARGENTINA	280.000	180.000	460.000	FORD	BRASIL	250.000	10.000	260.000	FORD	ARGENTINA	300.000	200.000	500.000	ORIGINAL	BRASIL	80.000	10.000	90.000
2.54		Cambio de palier.-	TRW	BRASILERA	1.450.000	150.000	1.600.000	ORIGINAL	ARGENTINA	850.000	1.000	851.000	FORD	ARGENTINA	360.000	240.000	600.000	FORD	ARGENTINA	280.000	180.000	460.000	FORD	BRASIL	250.000	10.000	260.000	FORD	ARGENTINA	300.000	200.000	500.000	ORIGINAL	BRASIL	80.000	20.000	100.000
2.55		Mantenimiento de Sistema eléctrico de 4x4.-	N/A	N/A	N/A	300.000	300.000	N/A	N/A	N/A	10.000	10.000	N/A	N/A	N/A

| | | |

| | | |

| | | |

1.27		Cambio de guía fija cadena de distribución -	METAL LEVE	BRASILERA	650.000	75.000	725.000	ORIGINAL	ARGENTINA	1.200.000	1.000	1.201.000	FORD	ARGENTINA	850.000	450.000	1.300.000						FORD	BRASIL	350.000	10.000	360.000	FORD	ARGENTINA	750.000	300.000	1.050.000					-
1.28		Cambio de guía móvil cadena de distribución	METAL LEVE	BRASILERA	850.000	75.000	725.000	ORIGINAL	ARGENTINA	1.200.000	1.000	1.201.000	FORD	ARGENTINA	900.000	350.000	1.250.000						FORD	BRASIL	420.000	10.000	430.000	FORD	ARGENTINA	750.000	300.000	1.050.000					-
1.29		Limpieza de Pico Inyector	N/A	N/A	N/A	250.000	250.000	N/A	N/A	N/A	10.000	10.000	N/A	N/A	N/A	400.000	400.000	N/A	N/A	N/A	400.000	400.000	N/A	N/A	N/A	120.000	120.000	N/A	N/A	N/A	350.000	350.000	N/A	N/A	N/A		-
1.30		Cambio de tensor de correa.-	TRW	BRASILERA	950.000	75.000	1.025.000	ORIGINAL	ARGENTINA	300.000	1.000	301.000	FORD	ARGENTINA	1.300.000	250.000	1.550.000	FORD	ARGENTINA	1.300.000	250.000	1.550.000	FORD	BRASIL	320.000	10.000	330.000	FORD	ARGENTINA	1.200.000	200.000	1.400.000					-
1.31		Cambio de correa / cadena de distribución.-	MIT	BRASILERA	2.500.000	75.000	2.575.000	ORIGINAL	ARGENTINA	100.000	1.000	101.000	FORD	ARGENTINA	1.200.000	600.000	1.800.000						FORD	BRASIL	250.000	10.000	260.000	FORD	ARGENTINA	1.000.000	650.000	1.650.000					-
1.32		Cambio de Kit Polea Correa Dentada.-	MIT	BRASILERA	700.000	70.000	770.000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	FORD	BRASIL	250.000	10.000	260.000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A					-
1.33		Cambio de Ventilador de Motor.-	METAL LEVE	BRASILERA	850.000	50.000	900.000	ORIGINAL	ARGENTINA	100.000	1.000	101.000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	FORD	BRASIL	160.000	10.000	170.000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A					-
1.34		Cambio de Turbo de motor.-	MXN	BRASILERA	9.500.000	150.000	9.650.000	ORIGINAL	ARGENTINA	3.000.000	1.000	3.001.000	FORD	ARGENTINA	3.600.000	600.000	4.200.000	FORD	ARGENTINA	3.800.000	450.000	4.250.000	FORD	BRASIL	2.500.000	10.000	2.510.000	FORD	ARGENTINA	3.500.000	500.000	4.000.000					-
1.35		Cambio de Junta tapa Motor.-	SABO	BRASILERA	270.000	250.000	520.000	ORIGINAL	ARGENTINA	650.000	1.000	651.000	FORD	ARGENTINA	500.000	350.000	850.000	FORD	ARGENTINA	450.000	450.000	900.000	FORD	BRASIL	320.000	10.000	330.000	FORD	ARGENTINA	400.000	400.000	800.000					-
1.36		Cambio de Junta Carter.-	SABO	BRASILERA	150.000	75.000	225.000	ORIGINAL	ARGENTINA	10.000	1.000	11.000	FORD	ARGENTINA	130.000	90.000	220.000	FORD	ARGENTINA	120.000	60.000	180.000	FORD	BRASIL	120.000	10.000	130.000	FORD	ARGENTINA	100.000	50.000	150.000					-
1.37		Rectificación de tapa motor.-	N/A	N/A	N/A	100.000	100.000	N/A	N/A	N/A	1.000	1.000	N/A	N/A	N/A	350.000	350.000	N/A	N/A	N/A	250.000	250.000	N/A	N/A	N/A	120.000	120.000	N/A	N/A	N/A	300.000	300.000	N/A	N/A	N/A		-
1.38		Rectificación de asiento válvulas.-	N/A	N/A	N/A	100.000	100.000	N/A	N/A	N/A	1.000	1.000	N/A	N/A	N/A	130.000	130.000	N/A	N/A	N/A	150.000	150.000	N/A	N/A	N/A	60.000	60.000	N/A	N/A	N/A	100.000	100.000	N/A	N/A	N/A		-
1.39		Reparación de Radiador.-	N/A	N/A	N/A	225.000	225.000	N/A	N/A	N/A	100.000	100.000	N/A	N/A	N/A	350.000	350.000	N/A	N/A	N/A	350.000	350.000	N/A	N/A	N/A	260.000	260.000	N/A	N/A	N/A	350.000	350.000	N/A	N/A	N/A		-
1.40		Reparación de velocímetro.-	N/A	N/A	N/A	150.000	150.000	N/A	N/A	N/A	100.000	100.000	N/A	N/A	N/A	150.000	150.000	N/A	N/A	N/A	120.000	120.000	N/A	N/A	N/A	60.000	60.000	N/A	N/A	N/A	100.000	100.000	N/A	N/A	N/A		-
1.41		Reparación de cuenta kilómetros.-	N/A	N/A	N/A	150.000	150.000	N/A	N/A	N/A	100.000	100.000	N/A	N/A	N/A	240.000	240.000	N/A	N/A	N/A	230.000	230.000	N/A	N/A	N/A	60.000	60.000	N/A	N/A	N/A	250.000	250.000	N/A	N/A	N/A		-
1.42		Cambio Brazo Tensor Correa Ventilador.-	METAL LEVE	BRASILERA	1.200.000	100.000	1.300.000	ORIGINAL	ARGENTINA	1.200.000	1.000	1.201.000	FORD	ARGENTINA	450.000	240.000	690.000	FORD	ARGENTINA	350.000	150.000	500.000	FORD	BRASIL	420.000	10.000	430.000	FORD	ARGENTINA	400.000	200.000	600.000					-
1.43		Cambio de retén culata motor.-	SABO	BRASILERA	300.000	100.000	400.000	ORIGINAL	ARGENTINA	350.000	1.000	351.000	FORD	ARGENTINA	40.000	40.000	80.000	FORD	ARGENTINA	50.000	40.000	90.000	FORD	BRASIL	60.000	10.000	70.000	FORD	ARGENTINA	20.000	30.000	50.000					-
1.44		Cambio de retén frente motor.-	SABO	BRASILERA	30.000	100.000	130.000	ORIGINAL	ARGENTINA	50.000	1.000	51.000	FORD	ARGENTINA	90.000	65.000	155.000	FORD	ARGENTINA	100.000	60.000	160.000	FORD	BRASIL	320.000	10.000	330.000	FORD	ARGENTINA	80.000	50.000	130.000					-
1.45		Cambio de soporte de motor.-	TRW	BRASILERA	400.000	100.000	500.000	ORIGINAL	ARGENTINA	350.000	1.000	351.000	FORD	ARGENTINA	160.000	80.000	240.000	FORD	ARGENTINA	130.000	120.000	250.000	FORD	BRASIL	25.000	10.000	35.000	FORD	ARGENTINA	150.000	100.000	250.000					-
1.46		Cambio de junta tapa balancín.-	SABO	BRASILERA	90.000	25.000	115.000	ORIGINAL	ARGENTINA	350.000	1.000	351.000	FORD	ARGENTINA	230.000	140.000	370.000	FORD	ARGENTINA	230.000	130.000	360.000	FORD	BRASIL	20.000	10.000	30.000	FORD	ARGENTINA	200.000	150.000	350.000					-
1.47		Regular Válvulas.-	N/A	N/A	N/A	150.000	150.000	N/A	N/A	N/A	10.000	10.000	N/A	N/A	N/A	35.000	35.000	N/A	N/A	N/A	30.000	30.000	N/A	N/A	N/A	80.000	80.000	N/A	N/A	N/A	20.000	20.000	N/A	N/A	N/A		-
1.48		Cambio de caño de aire acondicionado.-	WAHLER	BRASILERA	300.000	100.000	400.000	ORIGINAL	ARGENTINA	200.000	1.000	201.000	FORD	ARGENTINA	265.000	120.000	385.000	FORD	ARGENTINA	240.000	120.000	360.000	FORD	BRASIL	60.000	10.000	70.000	FORD	ARGENTINA	250.000	100.000	350.000					-
1.49		Cambio de filtro de aire acondicionado.-	WAHLER	BRASILERA	350.000	100.000	450.000	ORIGINAL	ARGENTINA	10.000	1.000	11.000	FORD	ARGENTINA	240.000	130.000	370.000	FORD	ARGENTINA	180.000	120.000	300.000	FORD	BRASIL	120.000	10.000	130.000	FORD	ARGENTINA	200.000	100.000	300.000					-
1.50		Reparación de sistema de aire acondicionado.-	N/A	N/A	N/A	450.000	450.000	N/A	N/A	N/A	10.000	10.000	N/A	N/A	N/A	680.000	680.000	N/A	N/A	N/A	600.000	600.000	FORD	BRASIL	350.000	10.000	10.000	N/A	N/A	N/A	650.000	650.000	N/A	N/A	N/A		-
1.51		Carga de gas para aire acondicionado.-	134	BRASILERA	250.000	100.000	350.000	ORIGINAL	ARGENTINA	100.000	1.000	101.000	FORD	ARGENTINA	320.000	230.000	550.000	FORD	ARGENTINA	320.000	220.000	540.000	FORD	BRASIL	250.000	10.000	260.000	FORD	ARGENTINA	300.000	200.000	500.000					-
1.52		Cambio de compresor.-	WAHLER	BRASILERA	5.500.000	150.000	5.650.000	ORIGINAL	ARGENTINA	2.000.000	1.000	2.001.000	FORD	ARGENTINA	2.450.000	650.000	3.100.000	FORD	ARGENTINA	2.600.000	450.000	3.050.000	FORD	BRASIL	850.000	10.000	890.000	FORD	ARGENTINA	2.500.000	500.000	3.000.000					-
1.53		Reparación de compresor.-	WILCAR	WILCAR	1.100.000	150.000	1.250.000	N/A	N/A	N/A	11.000	11.000	FORD	ARGENTINA	840.000	350.000	990.000	FORD	ARGENTINA	650.000	200.000	850.000	FORD	BRASIL	120.000	10.000	130.000	FORD	ARGENTINA	600.000	250.000	850.000					-
1.54		Mantenimiento de Compresor.-	N/A	N/A	N/A	200.000	200.000	N/A	N/A	N/A	10.000	10.000	N/A	N/A	N/A	280.000	280.000	N/A	N/A	N/A	230.000	230.000	N/A	N/A	N/A	160.000	160.000	N/A	N/A	N/A	250.000	250.000	N/A	N/A	N/A		-
1.55		Cambio de termostato.-	VALEO	BRASILERA	300.000	100.000	400.000	ORIGINAL	ARGENTINA	10.000	1.000	11.000	FORD	ARGENTINA	50.000	50.000	100.000	FORD	ARGENTINA	30.000	50.000	80.000	FORD	BRASIL	80.000	10.000	90.000	FORD	ARGENTINA	20.000	30.000	50.000					-
1.56		Limpieza de tanque.-	N/A	N/A	N/A	150.000	150.000	N/A	N/A	N/A	10.000	10.000	N/A	N/A	N/A	150.000	150.000	N/A	N/A	N/A	120.000	120.000	N/A	N/A	N/A	80.000	80.000	N/A	N/A	N/A	100.000	100.000	N/A	N/A	N/A		-
1.57		Cambio de Bombín de Combustible.-	TRW	BRASILERA	900.000	50.000	950.000	ORIGINAL	ARGENTINA	10.000	1.000	11.000	FORD	ARGENTINA	150.000	150.000	300.000	FORD	ARGENTINA	180.000	120.000	300.000	FORD	BRASIL	160.000	10.000	170.000	FORD	ARGENTINA	150.000	100.000	250.000					-
1.58		Cambio de Reservorio de Agua.-	VALEO	BRASILERA	500.000	10.000	520.000	ORIGINAL	ARGENTINA	100.000	1.000	101.000	FORD	ARGENTINA	100.000	50.000	150.000	FORD	ARGENTINA	70.000	40.000	110.000	FORD	BRASIL	120.000	10.000	130.000	FORD	ARGENTINA	60.000	30.000	80.000					-
1.59		Cambio de Rulemán de Compresor de Aire.-	WAHLER	BRASILERA	130.000	100.000	230.000	ORIGINAL	ARGENTINA	150.000	1.000	151.000	FORD	ARGENTINA	240.000	160.000	400.000	FORD	ARGENTINA	180.000	120.000	300.000	FORD	BRASIL	60.000	10.000	70.000	FORD	ARGENTINA	200.000	150.000	350.000					-
1.60		Cambio de Flotador de Tanque de Combustible.	TRW	BRASILERA	650.000	75.000	725.000	ORIGINAL	ARGENTINA	100.000	1.000	101.000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	FORD	BRASIL	120.000	10.000	130.000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A					-
1.61		Escaneado Inyección electrónica	N/A	N/A	N/A	150.000	150.000	N/A	N/A	N/A	1.000	1.000	N/A	N/A	N/A	350.000	350.000	N/A	N/A	N/A	250.000	250.000	FORD	BRASIL	120.000	10.000	130.000	N/A	N/A	N/A	300.000	300.000	N/A	N/A	N/A		-
1.62		Cambio de Sensor Temperatura de Agua	SIEMENS VDO	BRASILERA	300.000	30.000	330.000	ORIGINAL	ARGENTINA	100.000	1.000	101.000	FORD	ARGENTINA	600.000	450.000	1.050.000	FORD	ARGENTINA	700.000	350.000	1.050.000	FORD	BRASIL	160.000	10.000	170.000	FORD	ARGENTINA	650.000	400.000	1.050.000					-
1.63		Cambio de Sensor Temperatura Presión de Aire	SIEMENS VDO	BRASILERA	350.000	25.000	375.000	ORIGINAL	ARGENTINA	100.000	1.000	101.000	FORD	ARGENTINA	850.000	500.000	1.350.000	FORD	ARGENTINA	750.000	500.000	1.250.000	FORD	BRASIL	160.000	10.000	170.000	FORD	ARGENTINA	800.000	450.000	1.250.000					-
1.64		Cambio Sensor Rotación de Motor	SIEMENS VDO	BRASILERA	80.000	100.000	180.000	ORIGINAL	ARGENTINA	100.000	1.000	101.000	FORD	ARGENTINA	1.400.000	580.000	1.980.000	FORD	ARGENTINA	1.400.000	650.000	2.050.000	FORD	BRASIL	15.000	10.000	25.000	FORD	ARGENTINA	1.300.000	600.000	1.900.000					-
1.65		Cambio Sensor Comando de Leva	SIEMENS VDO	BRASILERA	50.000	50.000	100.000	ORIGINAL	ARGENTINA	100.000	1.000	101.000	FORD	ARGENTINA	1.350.000	600.000	1.950.000	FORD	ARGENTINA	1.300.000	400.000	1.700.000	FORD	BRASIL	15.000	10.000	25.000	FORD	ARGENTINA	1.200.000	500.000	1.700.000					-
1.66		Reparación de Turbo	N/A	N/A	N/A	1.500.000	1.500.000	N/A	N/A	N/A	100.000	100.000	N/A	N/A	N/A	1.900.000	1.900.000	N/A	N/A	N/A	1.900.000	1.900.000	N/A	N/A	N/A	1.200.000	1.200.000	N/A	N/A	N/A	1.800.000	1.800.000	N/A	N/A	N/A		-
1.67		Cambio de Polea Tensor de Correa de Alternador A/C	BGST	BRASILERA	800.000	50.000	850.000	ORIGINAL	ARGENTINA	10.000	1.000	11.000	FORD	ARGENTINA	45.000	50.000	95.000	FORD	ARGENTINA	40.000	30.000	70.000	FORD	BRASIL	120.000	10.000	130.000	FORD	ARGENTINA	30.000	20.000	50.000					-
1.68		Cambio de Correa de A/C	MIT	BRASILERA	200.000	50.000	250.000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	FORD	ARGENTINA	150.000	50.000	200.000	FORD	ARGENTINA	130.000	40.000	170.000	FORD	BRASIL	160.000	10.000	170.000	FORD	ARGENTINA	120.000	30.000	150.000					-
1.69		Cambio de Filtro de Bomba de baja de combustible	FIAZ	BRASILERA	260.000	50.000	310.000	ORIGINAL	ARGENTINA	10.000	1.000	11.000	FORD	ARGENTINA	50.000	50.000	100.000	FORD	ARGENTINA	30.000	30.000	60.000	FORD	BRASIL	120.000	10.000	130.000	FORD	ARGENTINA	20.000	20.000	40.000					-
1.70		Reparación de Condensador de Aire Acondicionado	N/A	N/A	N/A	450.000	450.000	N/A	N/A	N/A	1.000	1.000	N/A	N/A	N/A	180.000	180.000	N/A	N/A	N/A	180.000	180.000	N/A	N/A	N/A	60.000	60.000	N/A	N/A	N/A	150.000	150.000	N/A	N/A	N/A		-
1.71		Reparación de Manguera A/C	N/A	N/A	N/A	80.000	80.000	N/A	N/A	N/A	1.000	1.000	N/A	N/A	N/A	180.000	180.000	N/A	N/A	N/A	180.000	180.000	N/A	N/A	N/A	40.000	40.000	N/A	N/A	N/A	150.000	150.000	N/A	N/A	N/A		-
1.72		Cambio de Reten de Leva	MUS	BRASILERA	150.000	50.000	200.000	ORIGINAL	ARGENTINA	10.000	1.000	11.000	FORD	ARGENTINA	65.000	80.000	145.000	FORD	ARGENTINA	50.000	60.000	110.000	FORD	BRASIL	60.000	10.000	70.000	FORD	ARGENTINA	40.000	50.000	90.000					-
1.73		Cambio de Reten Tapa Frontal	MUS	BRASILERA	250.000	50.000	300.000	ORIGINAL	ARGENTINA	10.000	1.000	11.000	FORD	ARGENTINA	90.000	90.000	180.000	FORD	ARGENTINA	90.000	90.000	180.000	FORD	BRASIL	60.000	10.000	70.000	FORD	ARGENTINA	80.000	80.000	160.000					-
1.74		Cambio de Junta Tapa Frente Motor	SABO	BRASILERA	250.000	200.000	450.000	ORIGINAL	ARGENTINA	10.000	1.000	11.000	FORD	ARGENTINA	100.000	130.000	230.000	FORD	ARGENTINA	120.000	80.000	200.000	FORD	BRASIL	60.000	10.000	70.000	FORD	ARGENTINA	100.000	100.000	200.000					-
1.75		Cambio de Tornillo Polea Tensor	BEHR	BRASILERA	20.000	50.000	70.000	ORIGINAL	ARGENTINA	10.000	1.000	11.000	FORD	ARGENTINA	30.000	30.000	60.000	FORD	ARGENTINA	30.000	30.000	60.000	FORD	BRASIL	15.000	10.000	25.000	FORD	ARGENTINA	20.000	20.000	40.000					-
2	TRANSMISIÓN	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMA DE TRANSMISION CAJA Y DIFERENCIAL																																							
2.1		Cambio de Aceite de Caja.-	CASTROL	AMERICANA	160.000	25.000	185.000	ORIGINAL	ARGENTINA	100.000	1.000	101.000	VALVOLINE	USA	140.000	65.000	205.000	VALVOLINE	USA	120.000	60.000	180.000	FORD	BRASIL	250.000	10.000	260.000	VALVOLINE	USA	150.000	50.000	200.000					-
2.2		Anillos Sincronizadores	METAL LEVE	BRASILERA	1.400.000	350.000	1.750.000	ORIGINAL	ARGENTINA	980.000	1.000	981.000	FORD	ARGENTINA	850.000	N/A	850.000	FORD	ARGENTINA	650.000	N/A	650.000	FORD	BRASIL	120.000	10.000	130.000	FORD	ARGENTINA	700.000	N/A	700.000					-
2.3		Cambio de Engranaje 1ra.-	METAL LEVE	BRASILERA	1.300.000	250.000	1.550.000	ORIGINAL	ARGENTINA	50.000	1.000	51.000	FORD	ARGENTINA	120.000	N/A	120.000	FORD	ARGENTINA	100.000	N/A	100.000	FORD	BRASIL	120.000	10.000	130.000	FORD	ARGENTINA	80.000	N/A	80.000					-
2.4		Cambio de Engranaje 2da.-	METAL LEVE	BRASILERA	1.500.000	150.000	1.650.000	ORIGINAL	ARGENTINA	50.000	1.000	51.000	FORD	ARGENTINA	120.000	N/A	120.000	FORD	ARGENTINA	100.000	N/A	100.000	FORD	BRASIL	120.000	10.000	130.000	FORD	ARGENTINA	90.000	N/A	90.000					-
2.5		Cambio de Engranaje 3ra.-	METAL LEVE	BRASILERA	1.400.000	150.000	1.550.000	ORIGINAL	ARGENTINA	50.000	1.000	51.000	FORD	ARGENTINA	130.000	N/A	130.000	FORD	ARGENTINA	90.000	N/A	90.000	FORD	BRASIL	120.000	10.000	130.000	FORD	ARGENTINA	80.000	N/A	80.000					-
2.6		Cambio de Engranaje 4ta.-	METAL LEVE	BRASILERA	1.400.000	150.000	1.550.000	ORIGINAL	ARGENTINA	50.000	1.000	51.000	FORD	ARGENTINA	85.000	N/A	85.000	FORD	ARGENTINA	120.000	N/A	120.000	FORD	BRASIL	120.000	10.000	130.000	FORD	ARGENTINA	90.000	N/A	90.000					-
2.7		Cambio de Engranaje 5ta.-	METAL LEVE	BRASILERA	1.400.000	150.000	1.550.000	ORIGINAL	ARGENTINA	50.000	1.000	51.000	FORD	ARGENTINA	85.000	N/A	85.000	FORD	ARGENTINA	90.000	N/A	90.000	FORD	BRASIL	450.000	10.000	460.000	FORD	ARGENTINA	80.000	N/A	80.000					-
2.8		Cambio de Eje natural.-	METAL LEVE	BRASILERA	3.200.000	200.000	3.400.000	ORIGINAL	ARGENTINA	1.000.000	1.000	1.001.000	FORD	ARGENTINA	350.000	N/A	350.000	FORD	ARGENTINA	220.000	N/A	220.000	FORD	BRASIL	450.000	10.000	460.000	FORD	ARGENTINA	250.000	N/A	250.000					-
2.9		Cambio de Eje Cuádruple.-	METAL LEVE	BRASILERA	3.300.000	200.000	3.500.000	ORIGINAL	ARGENTINA	100.000	1.000	101.000	FORD	ARGENTINA	320.000	N/A	320.000	FORD	ARGENTINA	280.000	N/A	280.000	FORD	BRASIL	120.000	10.000	130.000	FORD	ARGENTINA	300.000	N/A	300.000					-
2.10		Cambio Juego Rulemán de caja.-	NTN	BRASILERA	950.000	200.000	1.150.000	ORIGINAL	ARGENTINA	100.000	1.000	101.000	FORD	ARGENTINA	600.000	N/A	600.000	FORD	ARGENTINA	700.000	N/A	700.000	FORD	BRASIL	160.000	10.000	170.000	FORD	ARGENTINA	750.000	N/A	750.000					-
2.11		Cambio de Rodillo.-	METAL LEVE	BRASILERA	350.000	200.000	550.000	ORIGINAL	ARGENTINA	30.000	1.000	31.000	FORD	ARGENTINA	65.000	N/A	65.000	FORD	ARGENTINA	50.000	N/A	50.000	FORD	BRASIL	120.000	10.000	130.000	FORD	ARGENTINA	40.000	N/A	40.000					-
2.12		Cambio de Selectores de Cambio.-	METAL LEVE	BRASILERA	950.000	200.000	1.150.000	ORIGINAL	ARGENTINA	30.000	1.000	31.000	FORD	ARGENTINA	45.000	N/A	45.000	FORD	ARGENTINA	30.000	N/A	30.000	FORD	BRASIL	250.000	10.000	260.000	FORD	ARGENTINA	25.000	N/A	25.000					-
2.13		Cambio de soporte de caja.-	TRW	BRASILERA	500.000	100.000	600.000	ORIGINAL	ARGENTINA	300.000	1.000	301.000	FORD	ARGENTINA	280.000	120.000	400.000	FORD	ARGENTINA	300.000	100.000	400.000	FORD	BRASIL	250.000	10.000	260.000	FORD	ARGENTINA	250.000	100.000	350.000					-
2.14		Cambio de Eje directa y rodillo interior.-	METAL LEVE	BRASILERA	2.200.000	250.000	2.450.000	ORIGINAL	ARGENTINA	10.000	1.000	11.000	FORD	ARGENTINA	40.000	N/A	40.000	FORD	ARGENTINA	40.000	N/A	40.000	FORD	BRASIL	60.000	10.000	70.000	FORD	ARGENTINA	30.000	N/A	30.000					-
2.15		Reparación de Caja	N/A	N/A	N/A	1.250.000	1.250.000	N/A	N/A	N/A	1.000	1.000	N/A	N/A	N/A	500.000	500.000	N/A	N/A	N/A	600.000	600.000	N/A	N/A	N/A	60.000	60.000	N/A	N/A	N/A	500.000	500.000	N/A	N/A	N/A		-
2.16		Cambio de Retén	MUS	BRASILERA	150.000	100.000	250.000	ORIGINAL	ARGENTINA	100.000	1.000	101.000	FORD	ARGENTINA	120.000	130.000	250.000	FORD	ARGENTINA	80.000	120.000	200.000	FORD	BRASIL	120.000	10.000	130.000	FORD	ARGENTINA	100.000	100.000	200.000					-
2.17		Cambio de Juntas	SABO	BRASILERA	150.000	100.000	250.000	ORIGINAL	ARGENTINA	10.000	1.000	11.000	FORD	ARGENTINA	100.000	45.000	145.000	FORD	ARGENTINA	90.000	40.000	130.000	FORD	BRASIL	220.000	10.000	230.000	FORD	ARGENTINA	80.000	30.000	110.000					-
2.18		Cambio de llave 4x4.-	BOSCH	BRASILERA	1.500.000	100.000	1.600.000	ORIGINAL	ARGENTINA	1.000.000	1.000	1.001.000	FORD	ARGENTINA	230.000	120.000	350.000	FORD	ARGENTINA	180.000	90.000	270.000	FORD	BRASIL	280.000	10.000	290.000	FORD	ARGENTINA	200.000	80.000	280.000					-
2.19		Caja de transferencia 4X4.-	MAGNETI MARELLI	BRASILERA	6.500.000	250.000	6.750.000	ORIGINAL	ARGENTINA	2.000.000	1.000	2.001.000	FORD	ARGENTINA	2.800.000	230.000	3.030.000	FORD	ARGENTINA	2.600.000	250.000	2.850.000	FORD	BRASIL	120.000	10.000	130.000	FORD	ARGENTINA	2.500.000	200.000	2.700.000					-

| | | |

5	791001001-006	SERVICIO DE REPARACION DE FRENO																																							
5.1		Cambio de pastillas de frenos.-	FRASLE	BRASILERA	380.000	75.000	455.000	ORIGINAL	ARGENTINA	450.000	1.000	451.000	FORD	ARGENTINA	480.000	320.000	800.000	FORD	ARGENTINA	450.000	350.000	800.000	FORD	BRASIL	250.000	10.000	260.000	FORD	ARGENTINA	500.000	300.000	800.000						-
5.2		Cambio de fluidos de frenos.-	SEIKEN	JAPONES	100.000	50.000	150.000	ORIGINAL	ARGENTINA	10.000	1.000	11.000	PRESTONE	USA	50.000	35.000	85.000	PRESTONE	USA	30.000	30.000	60.000	FORD	BRASIL	20.000	10.000	30.000	PRESTONE	USA	30.000	20.000	50.000						-
5.3		Rectificación de disco de freno.-	N/A	N/A	N/A	150.000	150.000	N/A	N/A	N/A	60.000	60.000	N/A	N/A	N/A	100.000	100.000	N/A	N/A	N/A	100.000	100.000	N/A	N/A	N/A	70.000	70.000	N/A	N/A	N/A	80.000	80.000	N/A	N/A	N/A			-
5.4		Cambio de disco de freno.-	FRASLE	BRASILERA	700.000	150.000	850.000	ORIGINAL	ARGENTINA	300.000	1.000	301.000	FORD	ARGENTINA	230.000	65.000	295.000	FORD	ARGENTINA	180.000	60.000	240.000	FORD	BRASIL	420.000	10.000	430.000	FORD	ARGENTINA	200.000	50.000	250.000						-
5.5		Cambio de tambor de freno.-	FRASLE	BRASILERA	820.000	50.000	870.000	ORIGINAL	ARGENTINA	100.000	1.000	101.000	FORD	ARGENTINA	230.000	65.000	295.000	FORD	ARGENTINA	180.000	60.000	240.000	FORD	BRASIL	420.000	10.000	430.000	FORD	ARGENTINA	200.000	50.000	250.000						-
5.6		Cambio de caño flexible delantero.-	FRASLE	BRASILERA	200.000	50.000	250.000	ORIGINAL	ARGENTINA	50.000	1.000	51.000	FORD	ARGENTINA	230.000	120.000	350.000	FORD	ARGENTINA	180.000	120.000	300.000	FORD	BRASIL	60.000	10.000	70.000	FORD	ARGENTINA	200.000	100.000	300.000						-
5.7		Cambio de caño flexible trasero.-	FRASLE	BRASILERA	150.000	50.000	200.000	ORIGINAL	ARGENTINA	50.000	1.000	51.000	FORD	ARGENTINA	45.000	30.000	75.000	FORD	ARGENTINA	30.000	30.000	60.000	FORD	BRASIL	60.000	10.000	70.000	FORD	ARGENTINA	20.000	20.000	40.000						-
5.8		Cambio de fibra de freno trasero.-	FRASLE	BRASILERA	200.000	50.000	250.000	ORIGINAL	ARGENTINA	450.000	1.000	451.000	FORD	ARGENTINA	400.000	320.000	720.000	FORD	ARGENTINA	450.000	320.000	770.000	FORD	BRASIL	225.000	10.000	235.000	FORD	ARGENTINA	450.000	300.000	750.000						-
5.9		Cambio de juego de reparo bomba central de freno	FRASLE	BRASILERA	300.000	100.000	400.000	ORIGINAL	ARGENTINA	10.000	1.000	11.000	FORD	ARGENTINA	280.000	180.000	460.000	FORD	ARGENTINA	230.000	120.000	350.000	FORD	BRASIL	60.000	10.000	70.000	FORD	ARGENTINA	250.000	150.000	400.000						-
5.10		Cambio de bomba central de freno.-	FRASLE	BRASILERA	1.100.000	100.000	1.200.000	ORIGINAL	ARGENTINA	650.000	1.000	651.000	FORD	ARGENTINA	450.000	180.000	630.000	FORD	ARGENTINA	450.000	200.000	650.000	FORD	BRASIL	420.000	10.000	430.000	FORD	ARGENTINA	500.000	150.000	650.000						-
5.11		Cambio de juego de reparación mordaza - freno delantero.-	FRASLE	BRASILERA	350.000	100.000	450.000	ORIGINAL	ARGENTINA	150.000	1.000	151.000	FORD	ARGENTINA	230.000	120.000	350.000	FORD	ARGENTINA	230.000	120.000	350.000	FORD	BRASIL	80.000	10.000	90.000	FORD	ARGENTINA	200.000	100.000	300.000						-
5.12		Rectificación de tambor de freno trasero.-	N/A	N/A	N/A	100.000	100.000	N/A	N/A	N/A	60.000	60.000	N/A	N/A	N/A	100.000	100.000	N/A	N/A	N/A	90.000	90.000	N/A	N/A	N/A	120.000	120.000	N/A	N/A	N/A	80.000	80.000	N/A	N/A	N/A			-
5.13		Cambio de servo – freno.-	FRASLE	BRASILERA	1.500.000	100.000	1.600.000	ORIGINAL	ARGENTINA	100.000	1.000	101.000	FORD	ARGENTINA	580.000	230.000	810.000	FORD	ARGENTINA	700.000	150.000	850.000	FORD	BRASIL	110.000	10.000	130.000	FORD	ARGENTINA	650.000	200.000	850.000						-
5.14		Reparación de servo-freno.-	N/A	N/A	N/A	500.000	500.000	N/A	N/A	N/A	10.000	10.000	N/A	N/A	N/A	320.000	320.000	N/A	N/A	N/A	350.000	350.000	N/A	N/A	N/A	60.000	60.000	N/A	N/A	N/A	300.000	300.000	N/A	N/A	N/A			-
5.15		Cambio de cilindro de freno trasero.-	FRASLE	BRASILERA	280.000	50.000	330.000	ORIGINAL	ARGENTINA	300.000	1.000	301.000	FORD	ARGENTINA	100.000	50.000	150.000	FORD	ARGENTINA	100.000	50.000	150.000	FORD	BRASIL	160.000	10.000	170.000	FORD	ARGENTINA	80.000	40.000	120.000						-
5.16		Cambio de juego de reparación cilindro de freno trasero c/u.-	FRASLE	BRASILERA	950.000	50.000	1.000.000	ORIGINAL	ARGENTINA	10.000	1.000	11.000	FORD	ARGENTINA	50.000	50.000	100.000	FORD	ARGENTINA	50.000	40.000	90.000	FORD	BRASIL	40.000	10.000	50.000	FORD	ARGENTINA	40.000	30.000	70.000						-
5.17		Cambio de cabo primario freno de mano.-	FRASLE	BRASILERA	350.000	50.000	400.000	ORIGINAL	ARGENTINA	120.000	1.000	121.000	FORD	ARGENTINA	230.000	150.000	380.000	FORD	ARGENTINA	230.000	150.000	380.000	FORD	BRASIL	120.000	10.000	130.000	FORD	ARGENTINA	200.000	120.000	320.000						-
5.18		Cambio de mordaza de freno delantero.-	FRASLE	BRASILERA	1.950.000	100.000	2.050.000	ORIGINAL	ARGENTINA	120.000	1.000	121.000	FORD	ARGENTINA	450.000	180.000	630.000	FORD	ARGENTINA	380.000	140.000	520.000	FORD	BRASIL	160.000	10.000	170.000	FORD	ARGENTINA	400.000	150.000	550.000						-
5.19		Reparación de juego de mordaza de freno delantero.-	FRASLE	BRASILERA	300.000	100.000	400.000	N/A	N/A	N/A	101.000	101.000	FORD	ARGENTINA	230.000	180.000	410.000	FORD	ARGENTINA	230.000	160.000	390.000	FORD	BRASIL	180.000	10.000	190.000	FORD	ARGENTINA	200.000	150.000	350.000						-
5.20		Reparación de presor de aire.-	N/A	N/A	N/A	150.000	150.000	N/A	N/A	N/A	10.000	10.000	N/A	N/A	N/A	950.000	950.000	N/A	N/A	N/A	850.000	850.000	N/A	N/A	N/A	60.000	60.000	N/A	N/A	N/A	900.000	900.000	N/A	N/A	N/A			-
5.21		Cambio de planchuela de freno de mano.-	TRW	BRASILERA	100.000	50.000	150.000	ORIGINAL	ARGENTINA	10.000	1.000	11.000	FORD	ARGENTINA	45.000	35.000	80.000	FORD	ARGENTINA	40.000	30.000	70.000	FORD	BRASIL	60.000	10.000	70.000	FORD	ARGENTINA	30.000	20.000	50.000						-
5.22		Cambio de resorte planchuela de freno.-	TRW	BRASILERA	50.000	50.000	100.000	ORIGINAL	ARGENTINA	10.000	1.000	11.000	FORD	ARGENTINA	40.000	35.000	75.000	FORD	ARGENTINA	40.000	30.000	70.000	FORD	BRASIL	40.000	10.000	50.000	FORD	ARGENTINA	30.000	20.000	50.000						-
5.23		Cambio de Cubeta de freno.-	FRASLE	BRASILERA	50.000	25.000	75.000	ORIGINAL	ARGENTINA	10.000	1.000	11.000	FORD	ARGENTINA	30.000	35.000	65.000	FORD	ARGENTINA	30.000	30.000	60.000	FORD	BRASIL	20.000	10.000	30.000	FORD	ARGENTINA	25.000	20.000	45.000						-
5.24		Cambio de guardapolvo de freno.-	FRASLE	BRASILERA	50.000	25.000	75.000	ORIGINAL	ARGENTINA	10.000	1.000	11.000	FORD	ARGENTINA	30.000	30.000	60.000	FORD	ARGENTINA	30.000	30.000	60.000	FORD	BRASIL	20.000	10.000	30.000	FORD	ARGENTINA	20.000	15.000	35.000						-
5.25		Cambio de cabo secundario freno de mano.-	FRASLE	BRASILERA	300.000	50.000	350.000	ORIGINAL	ARGENTINA	10.000	1.000	11.000	FORD	ARGENTINA	180.000	150.000	330.000	FORD	ARGENTINA	230.000	100.000	330.000	FORD	BRASIL	60.000	10.000	70.000	FORD	ARGENTINA	200.000	120.000	320.000						-
5.26		Cambiar zapatas de freno.-	FRASLE	BRASILERA	300.000	100.000	400.000	ORIGINAL	ARGENTINA	100.000	1.000	101.000	FORD	ARGENTINA	430.000	230.000	660.000	FORD	ARGENTINA	400.000	200.000	600.000	FORD	BRASIL	225.000	10.000	235.000	FORD	ARGENTINA	450.000	250.000	700.000						-
5.27		Cambio Sensor ABS.-	SIEMENS VDO	BRASILERA	1.250.000	100.000	1.350.000	ORIGINAL	ARGENTINA	10.000	1.000	11.000	FORD	ARGENTINA	450.000	320.000	770.000	FORD	ARGENTINA	600.000	250.000	850.000	FORD	BRASIL	180.000	10.000	190.000	FORD	ARGENTINA	500.000	300.000	800.000						-
5.28		Cambio de Juego de Seguros de Zapata	FRASLE	BRASILERA	200.000	100.000	300.000	ORIGINAL	ARGENTINA	10.000	1.000	11.000	FORD	ARGENTINA	150.000	120.000	270.000	FORD	ARGENTINA	140.000	120.000	260.000	FORD	BRASIL	120.000	10.000	130.000	FORD	ARGENTINA	120.000	100.000	220.000						-
5.29		Cambio de Chapa protectora de Disco de Freno	FRASLE	BRASILERA	250.000	50.000	300.000	ORIGINAL	ARGENTINA	10.000	1.000	11.000	FORD	ARGENTINA	100.000	100.000	200.000	FORD	ARGENTINA	120.000	100.000	220.000	FORD	BRASIL	60.000	10.000	70.000	FORD	ARGENTINA	120.000	80.000	200.000						-
5.30		Cambio de Cavo de Regulador Automático Freno Tras.	FRASLE	BRASILERA	400.000	100.000	500.000	ORIGINAL	ARGENTINA	10.000	1.000	11.000	FORD	ARGENTINA	100.000	100.000	200.000	FORD	ARGENTINA	130.000	100.000	230.000	FORD	BRASIL	40.000	10.000	50.000	FORD	ARGENTINA	120.000	80.000	200.000						-
6	791001001-013	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMA DE REFRIGERACION DEL MOTOR																																							
6.1		Mantenimiento y limpieza radiador de agua.-	WALCAR	WILCAR	150.000	100.000	250.000	N/A	N/A	N/A	301.000	301.000	M/O-MAT.	NACIONAL	75.000	230.000	230.000	M/O-MAT.	NACIONAL	700.000	180.000	880.000	N/A	N/A	N/A	120.000	120.000	M/O-MAT.	NACIONAL	50.000	200.000	250.000						-
6.2		Cambio de manguera de radiador inferior.-	SABO	BRASILERA	300.000	50.000	350.000	ORIGINAL	ARGENTINA	100.000	1.000	101.000	FORD	ARGENTINA	120.000	60.000	180.000	FORD	ARGENTINA	120.000	70.000	190.000	FORD	BRASIL	160.000	10.000	170.000	FORD	ARGENTINA	100.000	50.000	150.000						-
6.3		Cambio de manguera de radiador superior.-	SABO	BRASILERA	350.000	50.000	400.000	ORIGINAL	ARGENTINA	100.000	1.000	101.000	FORD	ARGENTINA	120.000	60.000	180.000	FORD	ARGENTINA	120.000	70.000	190.000	FORD	BRASIL	160.000	10.000	170.000	FORD	ARGENTINA	100.000	50.000	150.000						-
6.4		Cambio de abrazadera para manguera.-	SABO	BRASILERA	20.000	25.000	45.000	ORIGINAL	ARGENTINA	10.000	1.000	11.000	FORD	ARGENTINA	30.000	30.000	60.000	FORD	ARGENTINA	30.000	20.000	50.000	FORD	BRASIL	40.000	10.000	50.000	FORD	ARGENTINA	10.000	10.000	20.000						-
6.5		Aditivo para radiador.-(Envase de 1 litro)	KRAFT	AMERICANA	30.000	2.000	32.000	ORIGINAL	ARGENTINA	15.000	1.000	16.000	FORD	ARGENTINA	30.000	30.000	60.000	FORD	ARGENTINA	25.000	20.000	45.000	FORD	BRASIL	20.000	10.000	30.000	FORD	ARGENTINA	20.000	15.000	35.000						-
6.6		Agua Destilada.- (Envase de 1 litro)	TONINA	PARAGUAYA	5.000	2.000	7.000	ORIGINAL	ARGENTINA	5.000	1.000	6.000	FARRES	NACIONAL	5.000	5.000	10.000	FARRES	NACIONAL	5.000	3.000	8.000	FORD	BRASIL	5.000	10.000	15.000	FARRES	NACIONAL	3.500	1.500	5.000						-
6.7		Cambio de Bomba de agua.-	TRW	BRASILERA	800.000	250.000	1.050.000	ORIGINAL	ARGENTINA	800.000	1.000	801.000	FORD	ARGENTINA	900.000	280.000	1.180.000	FORD	ARGENTINA	700.000	250.000	950.000	FORD	BRASIL	420.000	10.000	430.000	FORD	ARGENTINA	850.000	300.000	1.150.000						-
6.8		Cambio de Tapa de Radiador.-	TRW	BRASILERA	90.000	5.000	95.000	ORIGINAL	ARGENTINA	10.000	1.000	11.000	FORD	ARGENTINA	100.000	35.000	135.000	FORD	ARGENTINA	100.000	30.000	130.000	FORD	BRASIL	15.000	10.000	25.000	FORD	ARGENTINA	80.000	20.000	100.000						-
6.9		Cambio de aleta de ventilador.-	TRW	BRASILERA	250.000	50.000	300.000	ORIGINAL	ARGENTINA	300.000	1.000	301.000	FORD	ARGENTINA	230.000	120.000	350.000	FORD	ARGENTINA	180.000	120.000	300.000	FORD	BRASIL	160.000	10.000	170.000	FORD	ARGENTINA	200.000	100.000	300.000						-
6.10		Cambio de embrague ventilador.-	VALEO	BRASILERA	650.000	50.000	700.000	ORIGINAL	ARGENTINA	1.200.000	1.000	1.201.000	FORD	ARGENTINA	1.650.000	230.000	1.880.000	FORD	ARGENTINA	1.600.000	250.000	1.850.000	FORD	BRASIL	350.000	10.000	360.000	FORD	ARGENTINA	1.500.000	200.000	1.700.000						-
6.11		Cambio de tapon para block.-	VALEO	BRASILERA	200.000	25.000	225.000	ORIGINAL	ARGENTINA	10.000	1.000	11.000	FORD	ARGENTINA	50.000	50.000	100.000	FORD	ARGENTINA	40.000	50.000	90.000	FORD	BRASIL	15.000	10.000	25.000	FORD	ARGENTINA	30.000	30.000	60.000						-
6.12		Cambio de Electro-ventilador.-	VALEO	BRASILERA	1.100.000	100.000	1.200.000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	FORD	ARGENTINA	650.000	230.000	880.000	FORD	ARGENTINA	650.000	150.000	800.000	FORD	BRASIL	250.000	10.000	260.000	FORD	ARGENTINA	600.000	200.000	800.000						-
7	791001001-006	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE SUSPENSION TRASERA Y DELANTERA																																							
7.1		Cambio de amortiguadores traseros c/u.-	SACHS	BRASILERA	450.000	50.000	500.000	ORIGINAL	ARGENTINA	550.000	1.000	551.000	FORD	ARGENTINA	600.000	80.000	680.000	FORD	ARGENTINA	450.000	80.000	530.000	FORD	BRASIL	350.000	10.000	360.000	FORD	ARGENTINA	500.000	75.000	575.000						-
7.2		Cambio de amortiguadores delanteros c/u.-	SACHS	BRASILERA	560.000	50.000	610.000	ORIGINAL	ARGENTINA	550.000	1.000	551.000	FORD	ARGENTINA	600.000	80.000	680.000	FORD	ARGENTINA	550.000	80.000	630.000	FORD	BRASIL	350.000	10.000	360.000	FORD	ARGENTINA	500.000	75.000	575.000						-
7.3		Cambio de buje parrilla superior.-	TRW	BRASILERA	190.000	50.000	240.000	ORIGINAL	ARGENTINA	250.000	1.000	251.000	FORD	ARGENTINA	230.000	80.000	310.000	FORD	ARGENTINA	230.000	80.000	310.000	FORD	BRASIL	120.000	10.000	130.000	FORD	ARGENTINA	200.000	75.000	275.000						-
7.4		Cambio de buje parrilla inferior.-	TRW	BRASILERA	280.000	50.000	330.000	ORIGINAL	ARGENTINA	250.000	1.000	251.000	FORD	ARGENTINA	230.000	80.000	310.000	FORD	ARGENTINA	230.000	80.000	310.000	FORD	BRASIL	120.000	10.000	130.000	FORD	ARGENTINA	200.000	75.000	275.000						-
7.5		Cambio de buje amortiguador.-	TRW	BRASILERA	50.000	25.000	75.000	ORIGINAL	ARGENTINA	10.000	1.000	11.000	FORD	ARGENTINA	10.000	25.000	35.000	FORD	ARGENTINA	30.000	20.000	50.000	FORD	BRASIL	5.000	10.000	15.000	FORD	ARGENTINA	20.000	10.000	30.000						-
7.6		Cambio de rotula superior.-	SACHS	BRASILERA	450.000	75.000	525.000	ORIGINAL	ARGENTINA	350.000	1.000	351.000	FORD	ARGENTINA	380.000	160.000	540.000	FORD	ARGENTINA	320.000	140.000	460.000	FORD	BRASIL	380.000	10.000	390.000	FORD	ARGENTINA	350.000	150.000	500.000						-
7.7		Cambio de rotula inferior.-	SACHS	BRASILERA	600.000	75.000	675.000	ORIGINAL	ARGENTINA	350.000	1.000	351.000	FORD	ARGENTINA	420.000	160.000	580.000	FORD	ARGENTINA	320.000	140.000	460.000	FORD	BRASIL	380.000	10.000	390.000	FORD	ARGENTINA	400.000	150.000	550.000						-
7.8		Cambio de juego de elásticos – trasero.-	TRW	BRASILERA	1.300.000	100.000	1.400.000	ORIGINAL	ARGENTINA	100.000	1.000	101.000	FORD	ARGENTINA	410.000	120.000	540.000	FORD	ARGENTINA	380.000	120.000	500.000	FORD	BRASIL	10.000	10.000	20.000	FORD	ARGENTINA	400.000	100.000	500.000						-
7.9		Cambio de buje elásticos – trasero.-	TRW	BRASILERA	300.000	100.000	400.000	ORIGINAL	ARGENTINA	300.000	1.000	301.000	FORD	ARGENTINA	120.000	60.000	180.000	FORD	ARGENTINA	120.000	60.000	180.000	FORD	BRASIL	10.000	10.000	20.000	FORD	ARGENTINA	100.000	50.000	150.000						-
7.10		Cambio de perno Elástico.-	TRW	BRASILERA	100.000	25.000	125.000	ORIGINAL	ARGENTINA	10.000	1.000	11.000	FORD	ARGENTINA	40.000	40.000	80.000	FORD	ARGENTINA	130.000	40.000	170.000	FORD	BRASIL	10.000	10.000	20.000	FORD	ARGENTINA	30.000	30.000	60.000						-
7.11		Cambio de grillete de elástico.-	TRW	BRASILERA	100.000	25.000	125.000	ORIGINAL	ARGENTINA	10.000	1.000	11.000	FORD	ARGENTINA	60.000	50.000	110.000	FORD	ARGENTINA	50.000	50.000	100.000	FORD	BRASIL	10.000	10.000	20.000	FORD	ARGENTINA	50.000	40.000	90.000						-
7.12		Cambio de centro – elástico.-	TRW	BRASILERA	100.000	25.000	125.000	ORIGINAL	ARGENTINA	10.000	1.000	11.000	FORD	ARGENTINA	30.000	30.000	60.000	FORD	ARGENTINA	20.000	20.000	40.000	FORD	BRASIL	10.000	10.000	20.000	FORD	ARGENTINA	10.000	10.000	20.000						-
7.13		Cambio de barra de torsión de suspensión.-	TRW	BRASILERA	1.500.000	150.000	1.650.000	ORIGINAL	ARGENTINA	10.000	1.000	11.000	FORD	ARGENTINA	180.000	120.000	300.000	FORD	ARGENTINA	230.000	80.000	310.000	FORD	BRASIL	120.000	10.000	130.000	FORD	ARGENTINA	200.000	100.000	300.000						-
7.14		Cambio de bieleta de suspensión.-	TRW	BRASILERA	150.000	50.000	200.000	ORIGINAL	ARGENTINA	10.000	1.000	11.000	FORD	ARGENTINA	180.000	100.000	280.000	FORD	ARGENTINA	230.000	100.000	330.000	FORD	BRASIL	60.000	10.000	70.000	FORD	ARGENTINA	200.000	80.000	280.000						-
7.15		Cambio de homocinetica.-	TRW	BRASILERA	2.500.000	100.000	2.600.000	ORIGINAL	ARGENTINA	850.000	1.000	851.000	FORD	ARGENTINA	700.000	230.000	930.000	FORD	ARGENTINA	700.000	200.000	900.000	FORD	BRASIL	250.000	10.000	260.000	FORD	ARGENTINA	650.000	250.000	900.000						-
7.16		Cambio de eje de homocinética.-	TRW	BRASILERA	900.000	100.000	1.000.000	ORIGINAL	ARGENTINA	100.000	1.000	101.000	FORD	ARGENTINA	400.000	120.000	520.000	FORD	ARGENTINA	280.000	120.000	400.000	FORD	BRASIL	10.000	10.000	20.000	FORD	ARGENTINA	300.000	100.000	400.000						-
7.17		Cambio de guardapolvo homocinetica.-	TRW	BRASILERA	90.000	50.000	140.000	ORIGINAL	ARGENTINA	200.000	1.000	201.000	FORD	ARGENTINA	230.000	130.000	360.000	FORD	ARGENTINA	180.000	120.000	300.000	FORD	BRASIL	40.000	10.000	50.000	FORD	ARGENTINA	200.000	100.000	300.000						-
7.18		Alineación y balanceo de ruedas.-	N/A	N/A	N/A	70.000	70.000	N/A	N/A	N/A	10.000	10.000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	60.000	60.000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A			-
7.19		Cambio de Juego de Tacos Cabina.-	TRW	BRASILERA	200.000	250.000	450.000	ORIGINAL	ARGENTINA	10.000	1.000	11.000	FORD	ARGENTINA	280.000	180.000	460.000	FORD	ARGENTINA	280.000	120.000	400.000	FORD	BRASIL	120.000	10.000	130.000	FORD	ARGENTINA	300.000	150.000	450.000						-
7.20		Cambio de buje centralizador.-	TRW	BRASILERA	180.000	50.000	230.000	ORIGINAL	ARGENTINA	10.000	1.000	11.000	FORD	ARGENTINA	120.000	130.000	250.000	FORD	ARGENTINA	120.000	80.000	200.000	FORD	BRASIL	60.000	10.000	70.000	FORD	ARGENTINA	100.000	100.000	200.000						-
7.21		Cambio de Juego de bujes de carroceria.-	TRW	BRASILERA	600.000	150.000	750.000	ORIGINAL	ARGENTINA	10.000	1.000	11.000	FORD	ARGENTINA	320.000	150.000	470.000	FORD	ARGENTINA	280.000	130.000	410.000	FORD	BRASIL	120.000	10.000	130.000	FORD	ARGENTINA	300.000	150.000	450.000						-

| | | |

| | | |

| | | |

3.8		Cambio de Rótula Inferior derecha.-	SSS	JAPONES	250.000	50.000	300.000	ORIGINAL	JAPON	400.000	1.000	401.000	MITSUBISHI	JAPON	450.000	130.000	580.000	MITSUBISHI	JAPON	360.000	160.000	520.000	MITSUBISHI	JAPON	320.000	10.000	330.000	MITSUBISHI	JAPON	375.000	150.000	525.000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
3.9		Cambio de Bomba de dirección Hidráulica.-	TAMPS	JAPONES	1.650.000	50.000	1.700.000	ORIGINAL	JAPON	1.000.000	1.000	1.001.000	MITSUBISHI	JAPON	850.000	200.000	1.050.000	MITSUBISHI	JAPON	1.100.000	100.000	1.200.000	MITSUBISHI	JAPON	860.000	10.000	890.000	MITSUBISHI	JAPON	900.000	150.000	1.050.000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
3.10		Cambio de Juego reparo Sinfín dirección.-	NAKAMOTO	JAPONES	300.000	50.000	350.000	ORIGINAL	JAPON	550.000	1.000	551.000	MITSUBISHI	JAPON	480.000	230.000	710.000	MITSUBISHI	JAPON	430.000	220.000	650.000	MITSUBISHI	JAPON	320.000	10.000	330.000	MITSUBISHI	JAPON	450.000	200.000	650.000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
3.11		Cambio de Rulemán de masa delantera.-	KOYO	JAPONES	90.000	30.000	120.000	ORIGINAL	JAPON	200.000	1.000	201.000	MITSUBISHI	JAPON	160.000	90.000	250.000	MITSUBISHI	JAPON	160.000	60.000	220.000	MITSUBISHI	JAPON	320.000	10.000	330.000	MITSUBISHI	JAPON	150.000	50.000	200.000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
3.12		Cambio de Retén de masa delantera.-	NOK	JAPONES	50.000	30.000	80.000	ORIGINAL	JAPON	120.000	1.000	121.000	MITSUBISHI	JAPON	75.000	50.000	125.000	MITSUBISHI	JAPON	60.000	30.000	90.000	MITSUBISHI	JAPON	60.000	10.000	70.000	MITSUBISHI	JAPON	50.000	30.000	80.000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
3.13		Cambio de Rodillo punta eje.-	NOK	JAPONES	90.000	30.000	120.000	ORIGINAL	JAPON	50.000	1.000	51.000	MITSUBISHI	JAPON	125.000	100.000	225.000	MITSUBISHI	JAPON	80.000	100.000	180.000	MITSUBISHI	JAPON	120.000	10.000	130.000	MITSUBISHI	JAPON	100.000	80.000	180.000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
3.14		Cambio de Guardapolvo de rodillo.-	NOK	JAPONES	80.000	30.000	90.000	ORIGINAL	JAPON	10.000	1.000	11.000	MITSUBISHI	JAPON	60.000	50.000	110.000	MITSUBISHI	JAPON	60.000	60.000	120.000	MITSUBISHI	JAPON	60.000	10.000	70.000	MITSUBISHI	JAPON	50.000	50.000	100.000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
3.15		Cambio de Guardapolvo de homocinética lado rueda.-	SEIKEN	JAPONES	50.000	30.000	80.000	ORIGINAL	JAPON	150.000	1.000	151.000	MITSUBISHI	JAPON	140.000	240.000	380.000	MITSUBISHI	JAPON	140.000	80.000	220.000	MITSUBISHI	JAPON	80.000	10.000	70.000	MITSUBISHI	JAPON	130.000	75.000	205.000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
3.16		Cambio de Guardapolvo homocinética lado diferencial.-	SEIKEN	JAPONES	60.000	30.000	90.000	ORIGINAL	JAPON	150.000	1.000	151.000	MITSUBISHI	JAPON	100.000	100.000	200.000	MITSUBISHI	JAPON	140.000	80.000	220.000	MITSUBISHI	JAPON	60.000	10.000	70.000	MITSUBISHI	JAPON	130.000	75.000	205.000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
3.17		Cambio de Seguro paller punta eje.-	GMB	JAPONES	30.000	20.000	50.000	ORIGINAL	JAPON	10.000	1.000	11.000	MITSUBISHI	JAPON	50.000	50.000	100.000	MITSUBISHI	JAPON	40.000	30.000	70.000	MITSUBISHI	JAPON	120.000	10.000	130.000	MITSUBISHI	JAPON	70.000	20.000	50.000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
3.18		Tuerca con seguro punta eje.-	GMB	JAPONES	30.000	20.000	50.000	ORIGINAL	JAPON	10.000	1.000	11.000	MITSUBISHI	JAPON	50.000	60.000	110.000	MITSUBISHI	JAPON	50.000	60.000	110.000	MITSUBISHI	JAPON	30.000	10.000	40.000	MITSUBISHI	JAPON	40.000	50.000	90.000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
3.19		Cambio de Rueda libre para 4x4 automático.-	GMB	JAPONES	800.000	50.000	850.000	ORIGINAL	JAPON	400.000	1.000	401.000	MITSUBISHI	JAPON	380.000	120.000	500.000	MITSUBISHI	JAPON	340.000	120.000	460.000	MITSUBISHI	JAPON	120.000	10.000	130.000	MITSUBISHI	JAPON	350.000	100.000	450.000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
3.20		Cambio de Rulemán paller trasero.-	KOYO	JAPONES	200.000	50.000	250.000	ORIGINAL	JAPON	300.000	1.000	301.000	MITSUBISHI	JAPON	250.000	130.000	380.000	MITSUBISHI	JAPON	180.000	120.000	300.000	MITSUBISHI	JAPON	250.000	10.000	260.000	MITSUBISHI	JAPON	200.000	100.000	300.000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
3.21		Cambio de Retén paller trasero.-	NOK	JAPONES	80.000	50.000	130.000	ORIGINAL	JAPON	120.000	1.000	121.000	MITSUBISHI	JAPON	120.000	120.000	240.000	MITSUBISHI	JAPON	120.000	140.000	260.000	MITSUBISHI	JAPON	60.000	10.000	70.000	MITSUBISHI	JAPON	100.000	100.000	200.000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
3.22		Cambio de Prisionero de rueda con tuerca.-	GMB	JAPONES	20.000	5.000	25.000	ORIGINAL	JAPON	10.000	1.000	11.000	MITSUBISHI	JAPON	40.000	50.000	90.000	MITSUBISHI	JAPON	50.000	40.000	90.000	MITSUBISHI	JAPON	15.000	10.000	25.000	MITSUBISHI	JAPON	30.000	20.000	50.000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
4.	7818010 1-005	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE SISTEMA DE EMBRAGUE																																							
4.1		Cambio de Disco de embrague.-	TOKICO	JAPONES	550.000	50.000	600.000	ORIGINAL	JAPON	550.000	1.000	551.000	MITSUBISHI	JAPON	580.000	N/A	580.000	MITSUBISHI	JAPON	650.000	N/A	650.000	MITSUBISHI	JAPON	350.000	10.000	360.000	MITSUBISHI	JAPON	600.000	N/A	600.000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
4.2		Cambio de Plato de presión.-	TOKICO	JAPONES	700.000	50.000	750.000	ORIGINAL	JAPON	650.000	1.000	651.000	MITSUBISHI	JAPON	580.000	N/A	580.000	MITSUBISHI	JAPON	650.000	N/A	650.000	MITSUBISHI	JAPON	450.000	10.000	460.000	MITSUBISHI	JAPON	600.000	N/A	600.000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
4.3		Rectificación volante motor.-	WILCAR	WILCAR	300.000	20.000	320.000	N/A	N/A	N/A	100.000	100.000	MITSUBISHI	JAPON	N/A	140.000	140.000	MITSUBISHI	JAPON	N/A	120.000	120.000	MITSUBISHI	JAPON	60.000	10.000	70.000	MITSUBISHI	JAPON	N/A	100.000	100.000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
4.4		Cambio de Cojinete de empuje.-	KOYO	JAPONES	260.000	50.000	310.000	ORIGINAL	JAPON	350.000	1.000	351.000	MITSUBISHI	JAPON	380.000	N/A	380.000	MITSUBISHI	JAPON	380.000	N/A	380.000	MITSUBISHI	JAPON	180.000	10.000	190.000	MITSUBISHI	JAPON	350.000	N/A	350.000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
4.5		Cambio de Rulemán eje piloto.-	KOYO	JAPONES	50.000	50.000	100.000	ORIGINAL	JAPON	150.000	1.000	151.000	MITSUBISHI	JAPON	50.000	N/A	50.000	MITSUBISHI	JAPON	50.000	N/A	50.000	MITSUBISHI	JAPON	40.000	10.000	50.000	MITSUBISHI	JAPON	30.000	N/A	30.000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
4.6		Cambio de Horquilla de embrague.-	KOYO	JAPONES	150.000	50.000	200.000	ORIGINAL	JAPON	10.000	1.000	11.000	MITSUBISHI	JAPON	150.000	N/A	150.000	MITSUBISHI	JAPON	160.000	N/A	160.000	MITSUBISHI	JAPON	40.000	10.000	50.000	MITSUBISHI	JAPON	180.000	N/A	180.000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
4.7		Cambio de Fluido de embrague.-	SEIKEN	JAPONES	30.000	5.000	35.000	ORIGINAL	JAPON	10.000	1.000	11.000	MITSUBISHI	JAPON	40.000	20.000	60.000	MITSUBISHI	JAPON	50.000	30.000	80.000	MITSUBISHI	JAPON	20.000	10.000	30.000	MITSUBISHI	JAPON	30.000	10.000	40.000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
4.8		Cambio de Juego de Reparo bomba auxiliar de embrague.-	NOK	JAPONES	120.000	20.000	140.000	ORIGINAL	JAPON	10.000	1.000	11.000	MITSUBISHI	JAPON	60.000	650.000	710.000	MITSUBISHI	JAPON	70.000	60.000	130.000	MITSUBISHI	JAPON	40.000	10.000	50.000	MITSUBISHI	JAPON	50.000	50.000	100.000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
4.9		Cambio de Bomba auxiliar de embrague.-	NOK	JAPONES	250.000	20.000	270.000	ORIGINAL	JAPON	250.000	1.000	251.000	MITSUBISHI	JAPON	230.000	60.000	290.000	MITSUBISHI	JAPON	230.000	80.000	310.000	MITSUBISHI	JAPON	180.000	10.000	190.000	MITSUBISHI	JAPON	200.000	50.000	250.000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
4.10		Cambio de Juego de Reparo bomba central de embrague.-	NOK	JAPONES	150.000	20.000	170.000	ORIGINAL	JAPON	10.000	1.000	11.000	MITSUBISHI	JAPON	130.000	60.000	190.000	MITSUBISHI	JAPON	100.000	80.000	180.000	MITSUBISHI	JAPON	60.000	10.000	70.000	MITSUBISHI	JAPON	120.000	50.000	170.000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
4.11		Cambio de Bomba central de embrague.-	NOK	JAPONES	300.000	50.000	350.000	ORIGINAL	JAPON	450.000	1.000	451.000	MITSUBISHI	JAPON	230.000	60.000	290.000	MITSUBISHI	JAPON	120.000	70.000	190.000	MITSUBISHI	JAPON	180.000	10.000	190.000	MITSUBISHI	JAPON	200.000	50.000	250.000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
5	7818010 1-006	SERVICIO DE REPARACIÓN DE FRENO																																							
5.1		Cambio de Juego de pastilla de freno para rueda delantera.-	OTO	JAPONES	330.000	20.000	350.000	ORIGINAL	JAPON	350.000	1.000	351.000	MITSUBISHI	JAPON	450.000	320.000	770.000	MITSUBISHI	JAPON	480.000	280.000	760.000	MITSUBISHI	JAPON	260.000	10.000	270.000	MITSUBISHI	JAPON	500.000	300.000	800.000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
5.2		Cambio de fibra de zapata freno trasero.-	OTO	JAPONES	250.000	20.000	270.000	ORIGINAL	JAPON	400.000	1.000	401.000	MITSUBISHI	JAPON	450.000	320.000	770.000	MITSUBISHI	JAPON	450.000	280.000	730.000	MITSUBISHI	JAPON	225.000	10.000	235.000	MITSUBISHI	JAPON	400.000	300.000	700.000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
5.3		Rectificación de disco de freno.-	WILCAR	WILCAR	130.000	20.000	150.000	N/A	N/A	N/A	60.000	60.000	M/O.	NACIONAL	N/A	90.000	90.000	M/O.	NACIONAL	N/A	100.000	100.000	MITSUBISHI	JAPON	10.000	70.000	80.000	M/O.	NACIONAL	N/A	80.000	80.000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
5.4		Rectificación de Tambor, trasero.-	WILCAR	WILCAR	150.000	20.000	170.000	N/A	N/A	N/A	60.000	60.000	M/O.	NACIONAL	N/A	90.000	90.000	M/O.	NACIONAL	N/A	100.000	100.000	MITSUBISHI	JAPON	10.000	70.000	80.000	M/O.	NACIONAL	N/A	80.000	80.000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
5.5		Cambio Fluido de Freno.-	SEIKEN	JAPONES	30.000	1.000	31.000	ORIGINAL	JAPON	10.000	1.000	11.000	PRESTONE	USA	50.000	20.000	70.000	PRESTONE	USA	50.000	30.000	80.000	MITSUBISHI	JAPON	20.000	10.000	30.000	PRESTONE	USA	30.000	10.000	40.000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
5.6		Cambio de Juego de reparo de mordaza de freno delantero.-	OTO	JAPONES	180.000	20.000	200.000	ORIGINAL	JAPON	120.000	1.000	121.000	MITSUBISHI	JAPON	180.000	90.000	270.000	MITSUBISHI	JAPON	230.000	120.000	350.000	MITSUBISHI	JAPON	80.000	10.000	90.000	MITSUBISHI	JAPON	200.000	100.000	300.000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
5.7		Cambio de Juego de Reparo de bomba central de freno.-	OTO	JAPONES	95.000	10.000	105.000	ORIGINAL	JAPON	10.000	1.000	11.000	MITSUBISHI	JAPON	130.000	65.000	195.000	MITSUBISHI	JAPON	140.000	60.000	200.000	MITSUBISHI	JAPON	10.000	50.000	60.000	MITSUBISHI	JAPON	120.000	50.000	170.000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
5.8		Cambio de Bomba central de freno.-	OTO	JAPONES	400.000	20.000	420.000	ORIGINAL	JAPON	500.000	1.000	501.000	MITSUBISHI	JAPON	230.000	60.000	290.000	MITSUBISHI	JAPON	260.000	40.000	300.000	MITSUBISHI	JAPON	10.000	390.000	400.000	MITSUBISHI	JAPON	250.000	50.000	300.000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
5.9		Cambio de Cañito Flexible de Freno macho hembra delantero.-	WILCAR	WILCAR	110.000	20.000	130.000	ORIGINAL	JAPON	30.000	1.000	31.000	MITSUBISHI	JAPON	35.000	45.000	80.000	MITSUBISHI	JAPON	40.000	80.000	120.000	MITSUBISHI	JAPON	60.000	10.000	70.000	MITSUBISHI	JAPON	20.000	30.000	50.000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
5.10		Cambio de Cañito Flexible de Freno hembra - hembra delantero.-	WILCAR	WILCAR	110.000	20.000	130.000	ORIGINAL	JAPON	30.000	1.000	31.000	MITSUBISHI	JAPON	35.000	40.000	75.000	MITSUBISHI	JAPON	30.000	50.000	80.000	MITSUBISHI	JAPON	60.000	10.000	70.000	MITSUBISHI	JAPON	20.000	30.000	50.000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
5.11		Cambio de Juego de reparo cilindro de freno trasero.-	OTO	JAPONES	30.000	10.000	40.000	ORIGINAL	JAPON	10.000	1.000	11.000	MITSUBISHI	JAPON	90.000	30.000	120.000	MITSUBISHI	JAPON	90.000	60.000	150.000	MITSUBISHI	JAPON	40.000	10.000	50.000	MITSUBISHI	JAPON	80.000	40.000	120.000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
5.12		Cambio de Cilindro de freno trasero completo.-	OTO	JAPONES	250.000	20.000	270.000	ORIGINAL	JAPON	300.000	1.000	301.000	MITSUBISHI	JAPON	120.000	65.000	185.000	MITSUBISHI	JAPON	80.000	60.000	140.000	MITSUBISHI	JAPON	120.000	10.000	130.000	MITSUBISHI	JAPON	100.000	50.000	150.000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
5.13		Cambio de Regulador de zapata de freno.-	OTO	JAPONES	40.000	10.000	50.000	ORIGINAL	JAPON	10.000	1.000	11.000	MITSUBISHI	JAPON	100.000	65.000	165.000	MITSUBISHI	JAPON	130.000	60.000	190.000	MITSUBISHI	JAPON	20.000	10.000	30.000	MITSUBISHI	JAPON	120.000	50.000	170.000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
6	7818010 1-015	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE SISTEMA DE REFRIGERACION DEL MOTOR																																							
6.1		Mantenimiento y limpieza radiador de agua.-	WILCAR	WILCAR	280.000	20.000	300.000	ORIGINAL	JAPON	200.000	1.000	201.000	M/O-MAT.	NACIONAL	40.000	200.000	240.000	M/O-MAT.	NACIONAL	50.000	240.000	290.000	MITSUBISHI	JAPON	10.000	160.000	170.000	M/O-MAT.	NACIONAL	30.000	250.000	280.000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
6.2		Cambio de Manguera de radiador inferior.-	WILCAR	WILCAR	120.000	10.000	130.000	ORIGINAL	JAPON	100.000	1.000	101.000	MITSUBISHI	JAPON	65.000	50.000	115.000	MITSUBISHI	JAPON	60.000	40.000	100.000	MITSUBISHI	JAPON	160.000	10.000	170.000	MITSUBISHI	JAPON	50.000	30.000	80.000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
6.3		Cambio de Manguera de radiador superior.-	WILCAR	WILCAR	120.000	10.000	130.000	ORIGINAL	JAPON	100.000	1.000	101.000	MITSUBISHI	JAPON	65.000	50.000	115.000	MITSUBISHI	JAPON	60.000	40.000	100.000	MITSUBISHI	JAPON	160.000	10.000	170.000	MITSUBISHI	JAPON	50.000	30.000	80.000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
6.4		Cambio de Abrazadera para manguera.-	WILCAR	WILCAR	5.000	1.000	6.000	ORIGINAL	JAPON	100.000	1.000	101.000	MITSUBISHI	JAPON	15.000	10.000	25.000	MITSUBISHI	JAPON	20.000	10.000	30.000	MITSUBISHI	JAPON	40.000	10.000	50.000	MITSUBISHI	JAPON	10.000	5.000	15.000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
6.5		Cambio de Galón de 5 litros aditivo para radiador.-	CASTROL	AMERICANO	15.000	1.000	16.000	ORIGINAL	JAPON	50.000	1.000	51.000	FREZETONE	USA	50.000	25.000	75.000	FREZETONE	USA	45.000	30.000	75.000	MITSUBISHI	JAPON	40.000	10.000	50.000	FREZETONE	USA	40.000	20.000	60.000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
6.6		Cambio de Bomba de agua.-	GMB	JAPONES	800.000	50.000	850.000	ORIGINAL	JAPON	650.000	1.000	651.000	MITSUBISHI	JAPON	400.000	230.000	630.000	MITSUBISHI	JAPON	420.000	230.000	650.000	MITSUBISHI	JAPON	350.000	10.000	360.000	MITSUBISHI	JAPON	450.000	250.000	700.000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
6.7		Cambio de Tapa de Radiador.-	NOK	JAPONES	60.000	1.000	61.000	ORIGINAL	JAPON	50.000	1.000	51.000	MITSUBISHI	JAPON	40.000	20.000	60.000	MITSUBISHI	JAPON	50.000	20.000	70.000	MITSUBISHI	JAPON	30.000	10.000	40.000	MITSUBISHI	JAPON	30.000	15.000	45.000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
6.8		Cambio de Aleta de ventilador.-	JTL	JAPONES	150.000	20.000	170.000	ORIGINAL	JAPON	50.000	1.000	51.000	MITSUBISHI	JAPON	230.000	60.000	290.000	MITSUBISHI	JAPON	230.000	70.000	300.000	MITSUBISHI	JAPON	160.000	10.000	170.000	MITSUBISHI	JAPON	200.000	50.000	250.000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
6.9		Cambio de Embrague de ventilador.-	JTL	JAPONES	450.000	50.000	500.000	ORIGINAL	JAPON	450.000	1.000	451.000	MITSUBISHI	JAPON	380.000	120.000	500.000	MITSUBISHI	JAPON	380.000	120.000	500.000	MITSUBISHI	JAPON	320.000	10.000	330.000	MITSUBISHI	JAPON	400.000	100.000	500.000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
6.10		Cambio de Tapón para block.-	NOK	JAPONES	20.000	10.000	30.000	ORIGINAL	JAPON	10.000	1.000	11.000	MITSUBISHI	JAPON	35.000	35.000	70.000	MITSUBISHI	JAPON	30.000	30.000	60.000	MITSUBISHI	JAPON	40.000	10.000	50.000	MITSUBISHI	JAPON	20.000	20.000	40.000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
7	7818010 1-004	SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SUSPENSIÓN TRASERA Y DE LA MITERA																																							
7.1		Cambio de Buje elástico trasero.-	GMB	JAPONES	15.000	5.000	20.000	ORIGINAL	JAPON	300.000	1.000	301.000	MITSUBISHI	JAPON	65.000	40.000	105.000	MITSUBISHI	JAPON	60.000	30.000	90.000	MITSUBISHI	JAPON	120.000	10.000	130.000	MITSUBISHI	JAPON	50.000	25.000	75.000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
7.2		Cambio de Buje blindado.-	GMB	JAPONES	50.000	5.000	55.000	ORIGINAL	JAPON	10.000	1.000	11.000	MITSUBISHI	JAPON	120.000	60.000	180.000	MITSUBISHI	JAPON	120.000	40.000	160.000	MITSUBISHI	JAPON	120.000	10.000	130.000	MITSUBISHI	JAPON	100.000	50.000	150.000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
7.3		Cambio de Amortiguadores Traseros.-	OTO	JAPONES	250.000	20.000	270.000	ORIGINAL	JAPON	350.000	1.000	351.000	MITSUBISHI	JAPON	430.000	70.000	500.000	MITSUBISHI	JAPON	430.000	40.000	470.000	MITSUBISHI	JAPON	320.000	10.000	330.000	MITSUBISHI	JAPON	450.000	50.000	500.000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
7.4		Cambio de Taqueador trasero.-	GMB	JAPONES	50.000	20.000	70.000	ORIGINAL	JAPON	10.000	1.000	11.000	MITSUBISHI	JAPON	30.000	30.000	60.000	MITSUBISHI	JAPON	30.000	20.000	50.000	MITSUBISHI	JAPON	40.000	10.000	50.000	MITSUBISHI	JAPON	20.000	10.000	30.000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

7.5		Cambio de Buje cónico de amortiguador trasero.-	GMB	JAPONES	15.000	5.000	20.000	ORIGINAL	JAPON	10.000	1.000	11.000	MITSUBISHI	JAPON	25.000	30.000	55.000	MITSUBISHI	JAPON	20.000	20.000	40.000	MITSUBISHI	JAPON	120.000	10.000	130.000	MITSUBISHI	JAPON	15.000	10.000	25.000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
7.6		Cambio de Buje parrilla superior.-	GMB	JAPONES	150.000	10.000	160.000	ORIGINAL	JAPON	250.000	1.000	251.000	MITSUBISHI	JAPON	230.000	80.000	310.000	MITSUBISHI	JAPON	180.000	100.000	280.000	MITSUBISHI	JAPON	140.000	10.000	150.000	MITSUBISHI	JAPON	200.000	75.000	275.000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
7.7		Cambio de Buje parrilla inferior.-	GMB	JAPONES	100.000	10.000	110.000	ORIGINAL	JAPON	250.000	1.000	251.000	MITSUBISHI	JAPON	230.000	80.000	310.000	MITSUBISHI	JAPON	180.000	100.000	280.000	MITSUBISHI	JAPON	140.000	10.000	150.000	MITSUBISHI	JAPON	200.000	75.000	275.000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
7.8		Cambio de Buje barra estabilizador central.	GMB	JAPONES	40.000	10.000	50.000	ORIGINAL	JAPON	50.000	1.000	51.000	MITSUBISHI	JAPON	130.000	80.000	210.000	MITSUBISHI	JAPON	120.000	60.000	180.000	MITSUBISHI	JAPON	60.000	10.000	70.000	MITSUBISHI	JAPON	100.000	50.000	150.000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
7.9		Buje barra estabilizador lateral.-	GMB	JAPONES	150.000	10.000	160.000	ORIGINAL	JAPON	50.000	1.000	51.000	MITSUBISHI	JAPON	100.000	35.000	135.000	MITSUBISHI	JAPON	60.000	10.000	110.000	MITSUBISHI	JAPON	60.000	10.000	70.000	MITSUBISHI	JAPON	75.000	25.000	100.000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
7.10		Cambio de Amortiguadores Delantero.-	TOKICO	JAPONES	250.000	20.000	270.000	ORIGINAL	JAPON	350.000	1.000	351.000	MITSUBISHI	JAPON	430.000	65.000	495.000	MITSUBISHI	JAPON	430.000	65.000	495.000	MITSUBISHI	JAPON	320.000	10.000	330.000	MITSUBISHI	JAPON	450.000	50.000	500.000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
7.11		Cambio de Taqueador de parrilla superior.-	GMB	JAPONES	60.000	10.000	70.000	ORIGINAL	JAPON	50.000	1.000	51.000	MITSUBISHI	JAPON	100.000	35.000	135.000	MITSUBISHI	JAPON	100.000	35.000	135.000	MITSUBISHI	JAPON	60.000	10.000	70.000	MITSUBISHI	JAPON	75.000	25.000	100.000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
7.12		Cambio de Taqueador de parrilla inferior.-	GMB	JAPONES	60.000	10.000	70.000	ORIGINAL	JAPON	50.000	1.000	51.000	MITSUBISHI	JAPON	100.000	35.000	135.000	MITSUBISHI	JAPON	100.000	35.000	135.000	MITSUBISHI	JAPON	60.000	10.000	70.000	MITSUBISHI	JAPON	75.000	25.000	100.000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
8	7818010 1-000	SERVICIO REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA ELÉCTRICO																																							
8.1		Cambio de Batería de 90 Amper.-	MAXLIFE	BRASILERA	650.000	5.000	655.000	ORIGINAL	JAPON	650.000	1.000	651.000	CRAL	BRASIL	600.000	50.000	650.000	CRAL	BRASIL	580.000	40.000	620.000	MITSUBISHI	JAPON	550.000	10.000	560.000	CRAL	BRASIL	620.000	30.000	650.000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
8.2		Cambio de Flotador de combustible.-	GMB	JAPONES	250.000	10.000	260.000	ORIGINAL	JAPON	10.000	1.000	11.000	MITSUBISHI	JAPON	320.000	120.000	440.000	MITSUBISHI	JAPON	380.000	120.000	500.000	MITSUBISHI	JAPON	180.000	10.000	190.000	MITSUBISHI	JAPON	350.000	100.000	450.000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
8.3		Cambio de Bujías incandecentes.-	NSK	JAPONES	80.000	5.000	85.000	ORIGINAL	JAPON	100.000	1.000	101.000	MITSUBISHI	JAPON	100.000	50.000	150.000	MITSUBISHI	JAPON	90.000	50.000	140.000	MITSUBISHI	JAPON	60.000	10.000	70.000	MITSUBISHI	JAPON	75.000	30.000	105.000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
8.4		Cambio de Foco delantero de 100 watt.-	NSK	JAPONES	50.000	5.000	55.000	ORIGINAL	JAPON	50.000	1.000	51.000	MITSUBISHI	JAPON	65.000	35.000	100.000	MITSUBISHI	JAPON	60.000	40.000	100.000	MITSUBISHI	JAPON	60.000	10.000	70.000	MITSUBISHI	JAPON	50.000	25.000	75.000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
8.5		Cambio de Faro trasero.-	JTL	JAPONES	150.000	10.000	160.000	ORIGINAL	JAPON	150.000	1.000	151.000	MITSUBISHI	JAPON	230.000	100.000	330.000	MITSUBISHI	JAPON	180.000	100.000	280.000	MITSUBISHI	JAPON	250.000	10.000	260.000	MITSUBISHI	JAPON	200.000	80.000	280.000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
8.6		Cambio de Faro delantero.-	JTL	JAPONES	120.000	5.000	125.000	ORIGINAL	JAPON	150.000	1.000	151.000	MITSUBISHI	JAPON	280.000	60.000	340.000	MITSUBISHI	JAPON	240.000	70.000	310.000	MITSUBISHI	JAPON	210.000	10.000	230.000	MITSUBISHI	JAPON	250.000	50.000	300.000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
8.7		Cambio de Focos, juego de 10 focos - incluir dos focos de doble filamento.-	FLOSSER	BRASILERA	5.000	5.000	10.000	ORIGINAL	JAPON	50.000	1.000	51.000	MITSUBISHI	JAPON	180.000	75.000	255.000	MITSUBISHI	JAPON	180.000	70.000	250.000	MITSUBISHI	JAPON	120.000	10.000	130.000	MITSUBISHI	JAPON	150.000	60.000	210.000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
8.8		Cambio de Bulbo de temperatura.-	TAMPS	JAPONES	80.000	5.000	85.000	ORIGINAL	JAPON	50.000	1.000	51.000	MITSUBISHI	JAPON	180.000	120.000	300.000	MITSUBISHI	JAPON	160.000	120.000	280.000	MITSUBISHI	JAPON	50.000	10.000	60.000	MITSUBISHI	JAPON	150.000	100.000	250.000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
8.9		Cambio de Bulbo presión de aceite.-	TAMPS	JAPONES	50.000	5.000	55.000	ORIGINAL	JAPON	50.000	1.000	51.000	MITSUBISHI	JAPON	30.000	20.000	50.000	MITSUBISHI	JAPON	30.000	20.000	50.000	MITSUBISHI	JAPON	50.000	10.000	60.000	MITSUBISHI	JAPON	20.000	15.000	35.000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
8.10		Cambio de Bulbo de freno.-	TAMPS	JAPONES	50.000	5.000	55.000	ORIGINAL	JAPON	50.000	1.000	51.000	MITSUBISHI	JAPON	30.000	15.000	45.000	MITSUBISHI	JAPON	30.000	25.000	55.000	MITSUBISHI	JAPON	50.000	10.000	60.000	MITSUBISHI	JAPON	20.000	10.000	30.000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
8.11		Cambio de Relay de señalera.-	FLOSSER	BRASILERA	90.000	5.000	95.000	ORIGINAL	JAPON	50.000	1.000	51.000	MITSUBISHI	JAPON	70.000	40.000	110.000	MITSUBISHI	JAPON	70.000	25.000	95.000	MITSUBISHI	JAPON	50.000	10.000	60.000	MITSUBISHI	JAPON	50.000	30.000	80.000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
8.12		Cambio de Automático de arranque.-	FLOSSER	BRASILERA	250.000	10.000	260.000	ORIGINAL	JAPON	10.000	1.000	11.000	MITSUBISHI	JAPON	240.000	120.000	360.000	MITSUBISHI	JAPON	240.000	120.000	360.000	MITSUBISHI	JAPON	180.000	10.000	190.000	MITSUBISHI	JAPON	250.000	100.000	350.000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
8.13		Cambio de Bendix de arranque.-	FLOSSER	BRASILERA	250.000	10.000	260.000	ORIGINAL	JAPON	200.000	1.000	201.000	MITSUBISHI	JAPON	230.000	120.000	350.000	MITSUBISHI	JAPON	240.000	120.000	360.000	MITSUBISHI	JAPON	160.000	10.000	170.000	MITSUBISHI	JAPON	250.000	100.000	350.000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
8.14		Cambio de Juego carbón de arranque.-	FLOSSER	BRASILERA	40.000	10.000	50.000	ORIGINAL	JAPON	100.000	1.000	101.000	MITSUBISHI	JAPON	45.000	45.000	90.000	MITSUBISHI	JAPON	40.000	40.000	80.000	MITSUBISHI	JAPON	140.000	10.000	150.000	MITSUBISHI	JAPON	30.000	30.000	60.000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
8.15		Cambio de Rulemán de arranque.-	KOYO	JAPONES	50.000	10.000	60.000	ORIGINAL	JAPON	100.000	1.000	101.000	MITSUBISHI	JAPON	45.000	45.000	90.000	MITSUBISHI	JAPON	40.000	40.000	80.000	MITSUBISHI	JAPON	60.000	10.000	70.000	MITSUBISHI	JAPON	30.000	30.000	60.000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
8.16		Cambio de Reparación de campo de arranque.-	KOYO	JAPONES	200.000	10.000	210.000	ORIGINAL	JAPON	10.000	1.000	11.000	MITSUBISHI	JAPON	75.000	45.000	120.000	MITSUBISHI	JAPON	75.000	40.000	115.000	MITSUBISHI	JAPON	160.000	10.000	170.000	MITSUBISHI	JAPON	60.000	30.000	90.000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
8.17		Cambio de Colector de arranque.-	KOYO	JAPONES	100.000	10.000	110.000	ORIGINAL	JAPON	10.000	1.000	11.000	MITSUBISHI	JAPON	130.000	65.000	195.000	MITSUBISHI	JAPON	140.000	60.000	200.000	MITSUBISHI	JAPON	160.000	10.000	170.000	MITSUBISHI	JAPON	150.000	50.000	200.000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
8.18		Cambio de Inducido de arranque.-	KOYO	JAPONES	120.000	10.000	130.000	ORIGINAL	JAPON	10.000	1.000	11.000	MITSUBISHI	JAPON	160.000	130.000	290.000	MITSUBISHI	JAPON	160.000	120.000	280.000	MITSUBISHI	JAPON	150.000	10.000	160.000	MITSUBISHI	JAPON	150.000	100.000	250.000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
8.19		Cambio de Reparación campo de alternador.-	KOYO	JAPONES	150.000	10.000	160.000	ORIGINAL	JAPON	10.000	1.000	11.000	MITSUBISHI	JAPON	160.000	120.000	280.000	MITSUBISHI	JAPON	160.000	120.000	280.000	MITSUBISHI	JAPON	160.000	10.000	170.000	MITSUBISHI	JAPON	150.000	100.000	250.000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
8.20		Cambio de Plaqueta de diodos.-	KOYO	JAPONES	150.000	5.000	155.000	ORIGINAL	JAPON	10.000	1.000	11.000	MITSUBISHI	JAPON	280.000	130.000	410.000	MITSUBISHI	JAPON	320.000	120.000	440.000	MITSUBISHI	JAPON	120.000	10.000	130.000	MITSUBISHI	JAPON	300.000	100.000	400.000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
8.21		Cambio de Regulador de voltaje.-	KOYO	JAPONES	250.000	10.000	260.000	ORIGINAL	JAPON	200.000	1.000	201.000	MITSUBISHI	JAPON	300.000	130.000	430.000	MITSUBISHI	JAPON	340.000	120.000	460.000	MITSUBISHI	JAPON	180.000	10.000	190.000	MITSUBISHI	JAPON	350.000	100.000	450.000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
8.22		Cambio de Juego de carbón de alternador.-	KOYO	JAPONES	30.000	5.000	35.000	ORIGINAL	JAPON	100.000	1.000	101.000	MITSUBISHI	JAPON	35.000	30.000	65.000	MITSUBISHI	JAPON	30.000	30.000	60.000	MITSUBISHI	JAPON	160.000	10.000	170.000	MITSUBISHI	JAPON	20.000	20.000	40.000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
8.23		Cambio de Rulemán de alternador.-	KOYO	JAPONES	50.000	5.000	55.000	ORIGINAL	JAPON	100.000	1.000	101.000	MITSUBISHI	JAPON	30.000	30.000	60.000	MITSUBISHI	JAPON	30.000	30.000	60.000	MITSUBISHI	JAPON	60.000	10.000	70.000	MITSUBISHI	JAPON	20.000	20.000	40.000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
8.24		Cambio de Colector de alternador.-	KOYO	JAPONES	130.000	5.000	135.000	ORIGINAL	JAPON	10.000	1.000	11.000	MITSUBISHI	JAPON	180.000	120.000	300.000	MITSUBISHI	JAPON	140.000	90.000	230.000	MITSUBISHI	JAPON	160.000	10.000	170.000	MITSUBISHI	JAPON	150.000	100.000	250.000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
8.25		Cambio de Retén de alternador.-	KOYO	JAPONES	60.000	5.000	65.000	ORIGINAL	JAPON	10.000	1.000	11.000	MITSUBISHI	JAPON	120.000	120.000	240.000	MITSUBISHI	JAPON	90.000	90.000	180.000	MITSUBISHI	JAPON	40.000	10.000	50.000	MITSUBISHI	JAPON	100.000	100.000	200.000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
9	7818010 1-000	SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO SISTEMA LIMPIAPARABRISAS																																							
9.1		Cambio de Mecanismo de levanta vidrio delantero.-	WILCAR	WILCAR	350.000	50.000	400.000	ORIGINAL	JAPON	200.000	1.000	201.000	MITSUBISHI	JAPON	120.000	60.000	180.000	MITSUBISHI	JAPON	80.000	80.000	160.000	MITSUBISHI	JAPON	160.000	10.000	170.000	MITSUBISHI	JAPON	100.000	50.000	150.000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
9.2		Cambio de Mecanismo de levanta vidrio trasero.-	WILCAR	WILCAR	350.000	50.000	400.000	ORIGINAL	JAPON	200.000	1.000	201.000	MITSUBISHI	JAPON	60.000	60.000	120.000	MITSUBISHI	JAPON	60.000	60.000	120.000	MITSUBISHI	JAPON	140.000	10.000	150.000	MITSUBISHI	JAPON	50.000	50.000	100.000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
9.3		Cambio de Manja levanta vidrio.-	WILCAR	WILCAR	30.000	5.000	35.000	ORIGINAL	JAPON	50.000	1.000	51.000	MITSUBISHI	JAPON	50.000	35.000	85.000	MITSUBISHI	JAPON	40.000	30.000	70.000	MITSUBISHI	JAPON	60.000	10.000	70.000	MITSUBISHI	JAPON	30.000	20.000	50.000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
9.4		Cambio de Manja de puerta interior.-	WILCAR	WILCAR	30.000	5.000	35.000	ORIGINAL	JAPON	50.000	1.000	51.000	MITSUBISHI	JAPON	50.000	30.000	80.000	MITSUBISHI	JAPON	40.000	30.000	70.000	MITSUBISHI	JAPON	60.000	10.000	70.000	MITSUBISHI	JAPON	30.000	20.000	50.000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
9.5		Cambio de Manja de puerta exterior.-	WILCAR	WILCAR	90.000	5.000	95.000	ORIGINAL	JAPON	50.000	1.000	51.000	MITSUBISHI	JAPON	50.000	35.000	85.000	MITSUBISHI	JAPON	40.000	30.000	70.000	MITSUBISHI	JAPON	60.000	10.000	70.000	MITSUBISHI	JAPON	30.000	20.000	50.000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
9.6		Cambio de Cepillo limpia parabrisas.-	WILCAR	WILCAR	80.000	5.000	85.000	ORIGINAL	JAPON	50.000	1.000	51.000	MITSUBISHI	JAPON	50.000	35.000	85.000	MITSUBISHI	JAPON	50.000	30.000	80.000	MITSUBISHI	JAPON	60.000	10.000	70.000	MITSUBISHI	JAPON	40.000	20.000	60.000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
9.7		Cambio de Espejo retrovisor externo.-	WILCAR	WILCAR	150.000	10.000	160.000	ORIGINAL	JAPON	50.000	1.000	51.000	MITSUBISHI	JAPON	230.000	65.000	295.000	MITSUBISHI	JAPON	180.000	40.000	220.000	MITSUBISHI	JAPON	60.000	10.000	70.000	MITSUBISHI	JAPON	200.000	50.000	250.000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
9.8		Cambio de Motor de limpia parabrisa.-	WILCAR	WILCAR	250.000	20.000	270.000	ORIGINAL	JAPON	50.000	1.000	51.000	MITSUBISHI	JAPON	90.000	35.000	125.000	MITSUBISHI	JAPON	60.000	30.000	90.000	MITSUBISHI	JAPON	60.000	10.000	70.000	MITSUBISHI	JAPON	60.000	25.000	90.000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
9.9		Lavado Completo.-	WILCAR	WILCAR	45.000	10.000	55.000	N/A	N/A	N/A	50.000	50.000	M/O-MAT.	NACIONAL	N/A	75.000	75.000	M/O-MAT.	NACIONAL	N/A	50.000	50.000	MITSUBISHI	JAPON	80.000	10.000	70.000	M/O-MAT.	NACIONAL	N/A	60.000	60.000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		TOTAL LOTE 2					47.515.000		TOTAL LOTE 2			35.906.000		TOTAL LOTE 2			56.940.000		TOTAL LOTE 2			55.075.000		TOTAL LOTE 2			37.071.000		TOTAL LOTE 2			51.410.000		TOTAL LOTE 2				

7. RECOMENDACIÓN DEL COMITÉ EVALUADOR:

La única empresa que cumple con todos los requisitos del Pliego de Bases y Condiciones es la empresa **WILCAR S.A.,** en este caso cabe aclarar que la modalidad del llamado es la de Contratación Directa, por lo tanto para que se pueda adjudicar el llamado debe haber más de una empresa que presente su oferta en regla y forma para poder compararlas entre si, por ende la oferta presentada por **WILCAR S.A.** no es susceptible de comparación con otra.

En base a lo expuesto anteriormente, conforme con los criterios de evaluación, este comité sugiere ***Declarar Desierto*** el presente llamado atendiendo que las empresas que se presentaron a este llamado no cumplen con el ***Articulo 30 de la Ley 2051/03, e su enciso b)*** Que ninguna de las ofertas reúna las condiciones exigidas en las bases de la Contratación Directa o se apartara sustancialmente de ellas;

Es nuestro informe,

Abog. Jorge Ayala Stumpfs
Gerente Adm – Financiero / Esp. Jurídico
UCP MEC-BID

Lic. Edgar Alcaraz
Coordinación Administrativa
UCP MEC-BID

Lic. Gerardo Meira
Coordinación de Contrataciones
UCP MEC-BID

Abog. Derlis Portillo
Coordinación de Contrataciones
UCP MEC-BID

Lic. Zuny Piñanez
Control y Seguimiento
UCP MEC/BID