DEPARTAMENTO DE CONTRATACIONES
CARLOS 362 ESQ. WILLIAM RICHARDSON
TEL. 021 5690 212/3 FAX 021 5690 335
E-mail: uoc@cah.gov.py

Asunción, 08 de noviembre de 2010.-

Señor
Abog. Jorge Zarate, Director
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas
P r e s e n t e

El Dpto. de Contrataciones del Crédito Agrícola de Habilitación, en cumplimiento a lo establecido en la Ley 2051/03 "De Contrataciones Públicas" y su Decreto Reglamentario N° 21909, comunica la prorroga del llamado por Contratación Directa, para "Contratación de Servicios de Mantenimiento y Reparación de Aire Acondicionado", con ID N° 194.643, previsto inicialmente para el día 08 de noviembre del 2010 a las 09:30 hs, a razón de que solo se ha presentado dos oferente. Por lo tanto, se ha procedido de acuerdo a la Resolución DNCP N° 805/09, fijándose como nueva fecha de apertura el día 18/11/2010 a las 09:30 hs.

Solicitamos tenga a bien disponer la publicación de la nueva fecha en el Portal de Contrataciones de la DNCP.

Atentamente.-

CP. Doris Florentín
Director, Dpto. de Contrataciones

DEPARTAMENTO DE CONTRATAIONES
CARIOS 362 ESQ. WILLIAM RICHARDSON
TELF. 021 5690 212 /3 FAX 021 5690 335
E-mail: uoc@cah.gov.py

ADENDA N° I

El Dpto. de Contrataciones del Crédito Agrícola de Habilitación comunica la prorroga de la fecha de apertura del llamado "Contratación de Servicios de Mantenimiento y Reparación de Aire Acondicionado, con ID N° 194.643", quedando de siguiente manera:

Fecha Tope de Consulta	12/11/2010 hasta las 15:00 hs.
Entrega de ofertas	18/11/2010 hasta las 10:30 hs.
Apertura de ofertas	18/11/2010 a las 11:00 hs.

Se comunica a la vez el cambio de la segunda planilla del Anexo 3, quedando de la siguiente forma:

CP. Derlis Florentín
Director Dpto. de Contrataciones

Mantenimiento y Reparación de Acondicionador de Aire de SISTEMA SPLIT 12,000 BTU - 18,000 BTU - 24,000 BTU - 36,000 BTU - 56,000 BTU

1	2	3	4	5	6		7	9
Item	Codigo Catalogo	Descripción del Bien	Precio Unitario de 12,000 BTU	Precio Unitario de 18,000 BTU	Precio Unitario de 24,000 BTU	Precio Unitario de 36,000 BTU	Precio Unitario de 56,000 BTU	Precio Total (IVA incluido si corresponde)
		MANTENIMIENTO, desmontaje del equipo, limpieza con presion de agua, lubricacion de eje de ventilador, cambio de bujes , rulemanes de ventilador y tacos de asiento del motocompresor, verificacion de carga de gas.						
		CAMBIO DE MOTO COMPRESOR, Retiro del motocompresor dañado y reposicion por uno de la misma capacidad y de la misma marca y procedencia, priueba de funcionamiento y garantia de 6meses						
		CAMBIO DE MOTO VENTILADOR,Retiro del motoventilador dañado y reposicion por uno de la misma capacidad y de la misma marca y procedencia, prueba de funcionamiento						
		CAMBIO DE HELICE DE VENITLADOR, retiro y reposion por uno del mismo tamaño y del mismo material						
		CAMBIO DE TERMOSTATO, reposicion por uno de la misma capacidad						
		CAMBIO DE CAPACITOR DE ARRANQUE, reposicion por uno de la misma capacidad						
		CAMBIO DE CAPACITOR DE MARCHA, reposicion por uno de la misma capacidad						
		CAMBIO DE CAPACITOR DE VENTILADORreposicion por uno de la misma capacidad						
		CAMBIO DE PROTECTOR TERMICO,reposicion por uno de la misma capacidad						
		CAMBIO DE CONTACTOR, reposicion por uno de la misma capacidad						
		CARGA COMPLETA DE GAS DE FREÓN, Con gas Freon 22						
		REPARACIÓN DE PERDIDA DE GAS EN CAÑERÍA DE COBRE, con soldadura autogena con varilla de plata						
		CAMBIO DE FILTRO POLIESTER						
		CAMBIO DE PLAQUETA ELECTRONICA, reposicion por una de la misma marca y procedencia del equipo						
		REPARACIÓN DE CONTROL REMOTO						
		DESMONTAJE Y MONTAJE DE UNIDAD CONDENSADORA						
TOTAL 2								

Director
Dpto. de Contrataciones