INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL
Jajapo ñande rapesã ko'ãga guive
Construyendo el futuro hoy

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SBE N° 75/2015

"CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE REPUESTOS A DEMANDA PARA EQUIPOS BIOMÉDICOS DE LA MARCA KARL STORZ PERTENECIENTES AL I.P.S." AD REFERENDUM 2016

ADENDA N° 2

Asunción, 19 de febrero de 2016.

AL OFERENTE:

Con relación a la **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SBE N° 75/2015 "CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE REPUESTOS A DEMANDA PARA EQUIPOS BIOMÉDICOS DE LA MARCA KARL STORZ PERTENECIENTES AL I.P.S." AD REFERENDUM 2016**, ID **302.126** informamos que se realizan las siguientes modificaciones al PBC quedando de la siguiente manera:

En la Sección III. Especificaciones Técnicas. Lote 1. Mantenimiento Preventivo.

Donde dice:

20	73171602-006	Mantenimiento Preventivo de SISTEMA DE VIDEO LAPAROSCOPIA TELECAM SL II, COMPUESTO DE CAMARA MEDICA, MONITOR MEDICO, PROCESADOR, INSUFLADOR Y FUENTE DE LUZ.de la marca KARL STORZ	3	Evento	Unidad

Debe decir:

20	73171602-006	Mantenimiento Preventivo de SISTEMA DE VIDEO LAPAROSCOPIA HD, COMPUESTO DE CAMARA MEDICA, MONITOR MEDICO, PROCESADOR E INSUFLADOR.de la marca KARL STORZ	3	Evento	Unidad

En la Sección VI. Formularios. Lista de Precios. Lote 1. Mantenimiento Preventivo.

Donde dice:

20	73171602-006	Mantenimiento Preventivo de SISTEMA DE VIDEO LAPAROSCOPIA TELECAM SL II, COMPUESTO DE CAMARA MEDICA, MONITOR MEDICO, PROCESADOR, INSUFLADOR Y FUENTE DE LUZ.de la marca KARL STORZ	3	Evento	Unidad		

Debe decir:

20	73171602-006	Mantenimiento Preventivo de SISTEMA DE VIDEO LAPAROSCOPIA HD, COMPUESTO DE CAMARA MEDICA, MONITOR MEDICO, PROCESADOR E INSUFLADOR.de la marca KARL STORZ	3	Evento	Unidad		

En la Sección III. Suministros Requeridos. Especificaciones Técnicas.

Donde dice:

Lote 2 – Mantenimiento Correctivo

1	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provisión de Cable de luz de fibra óptica 4,8mm, 230cm de longitud.	1	Unidad	Evento
3	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provisión de Cables bipolar 26176LA	1	Unidad	Evento

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Jaime Caballero Ruiz Díaz
Jefe de Sección Gestión de Ofertas
DGBS

6	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provisión de Cable de luz de fibra óptica 4,8mm, 230cm de longitud.	1	Unidad	Evento
10	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provisión de Cable de luz de fibra óptica 4,8mm, 230cm de longitud.	1	Unidad	Evento
16	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provisión de Cesto metálico para fibroscópios, esterilización y almacenamiento	1	Unidad	Evento

Debe decir:

Lote 2 - Mantenimiento Correctivo

1	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provisión de Cable de luz de fibra óptica 3,5 mm, 230cm de longitud.	1	Unidad	Evento
3	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provisión de Cables bipolar 26176LV	1	Unidad	Evento
6	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provisión de Cable de luz de fibra óptica 4,8mm, 250cm de longitud.	1	Unidad	Evento
10	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provisión de Cable de luz de fibra óptica 4,8mm, 250cm de longitud.	1	Unidad	Evento
16	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provisión de Cesto plástico para fibroscópios, esterilización y almacenamiento	1	Unidad	Evento

En la Sección VI. Formularios. Lista de Precios

Donde dice:

Lote 2 – Mantenimiento Correctivo

1	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provisión de Cable de luz de fibra óptica 4,8mm, 230cm de longitud.	1	Unidad	Evento		
3	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provisión de Cables bipolar 26176LA	1	Unidad	Evento		
6	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provisión de Cable de luz de fibra óptica 4,8mm, 230cm de longitud.	1	Unidad	Evento		
10	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provisión de Cable de luz de fibra óptica 4,8mm, 230cm de longitud.	1	Unidad	Evento		
16	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provisión de Cesto metálico para fibroscópios, esterilización y almacenamiento	1	Unidad	Evento		

Debe decir:

Lote 2 – Mantenimiento Correctivo

1	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provisión de Cable de luz de fibra óptica 3,5mm, 230cm de longitud.	1	Unidad	Evento		
3	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provisión de Cables bipolar 26176LV	1	Unidad	Evento		
6	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provisión de Cable de luz de fibra óptica 4,8mm, 250cm de longitud.	1	Unidad	Evento		
10	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provisión de Cable de luz de fibra óptica 4,8mm, 250cm de longitud.	1	Unidad	Evento		
16	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provisión de Cesto plástico para fibroscópios, esterilización y almacenamiento	1	Unidad	Evento		

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Jaime Caballero Ruiz Díaz
Jefe de Sección Gestión de Ofertas
DGBS