San Lorenzo, 10 de marzo de 2021.

Señor
PROVEEDORES

La Facultad de Ciencias Económicas solicita la cotización de los siguientes rubros a los efectos de iniciar el proceso para un llamado de Mantenimiento de Edificios.

Mantenimiento de Edificio, Casa Matriz y Filiales

N°	Descripción de Trabajos	Unidad de Medidas	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
1	Pintura látex con enduido (exterior/interior)	M2	4.000	-	-
2	Reparación de techo	M2	500	-	-
3	Reparación de pisos	M2	320	-	-
	Total IVA Incluido				-

Sin otro particular y a la espera de la debida atención a lo solicitado, le saludo atentamente.

Lic. José Menchaca Bernal
Jefe Departamento de Contrataciones

ITINERA S.A.
Iturbe c/ Valeriano Zeballos
Luque - Paraguay

San Lorenzo, 12 de marzo del 2021

Señores
Facultad de Ciencias Económicas - UNA
Campus Universitario – San Lorenzo
Presente

Me dirijo a Ustedes, y por su intermedio a donde corresponda, a los efectos de remitir presupuestos solicitados.

Mantenimiento de Edificio, Casa Matriz y Filiales

N°	Descripción de Trabajos	Unidad de Medidas	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
1	Pintura látex con enduido (exterior/interior)	M2	4.000	17.000	68.000.000
2	Reparación de techo	M2	500	71.000	35.500.000
3	Reparación de pisos	M2	320	82.700	26.464.000
	Total IVA Incluido				**129.964.000**

Sin otro particular, le saludamos muy atentamente.

Ing. Juan Fernando Canatta Ruíz
ITINERA S.A.

ING. JUAN CANATTA ALVAREZ - CONSTRUCCIONES
Iturbe N° 260 – Luque
Teléfono y Fax: 595 – 21 – 647 514
canatta_construcciones@hotmail.com

San Lorenzo, 12 de marzo del 2021

Señores
Facultad de Ciencias Económicas - UNA
Campus Universitario – San Lorenzo
Presente

Me dirijo a Ustedes, y por su intermedio a donde corresponda, en relación a la solicitud de cotización de rubros, conforme se detalla a continuación.

Mantenimiento de Edificio, Casa Matriz y Filiales

N°	Descripción de Trabajos	Unidad de Medidas	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
1	Pintura látex con enduido (exterior/interior)	M2	4.000	21.000	84.000.000
2	Reparación de techo	M2	500	78.000	39.000.000
3	Reparación de pisos	M2	320	89.000	28.480.000
	Total IVA Incluido				**151.480.000**

Sin otro particular, le saludamos muy atentamente.

Ing. Juan Canatta Álvarez

SD
INGENIERIA
CONSTRUCCIONES S.A.
Las Flores N° 244 entre Manuel Ortiz
Guerrero y Ypati - San Lorenzo

Asunción, 12 de marzo del 2021

Señores
FACULTAD DE CIENCIAS ECONOÓMICAS
UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
Presente

Tengo el agrado de dirigirme a usted con respecto al presupuesto solicitado, mencionado abajo.-

Mantenimiento de Edificio, Casa Matriz y Filiales

N°	Descripción de Trabajos	Unidad de Medidas	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
1	Pintura látex con enduido (exterior/interior)	M2	4.000	27.000	108.000.000
2	Reparación de techo	M2	500	137.000	68.500.000
3	Reparación de pisos	M2	320	67.000	21.440.000
	Total IVA Incluido				197.940.000

Sin otro particular, me despido

Atentamente.

Ing. Eduardo Luis Vera Sanabria
Representante Legal
SD Ingeniería S.A.