Municipalidad de Itacurubi del Rosario
INTENDENCIA MUNICIPAL

Independencia Nacional Nº 730 c/14 de Mayo Telefax: (041) 210 233

PLANO DE UBICACIÓN



MUNICIPALIDAD DE ITACURUBI DEL ROSARIO · SECRETARIA GENERAL ·

Arturo G. Melo G.
Secretario General

ESC. BÁS. 2627	OBRA: REPARACION DE 1	VºBº
IDILIO CASTIGLIONI	PABELLON DE 4 AULAS	

Municipalidad de Itacurubi del Rosario
INTENDENCIA MUNICIPAL

Independencia Nacional Nº 730 c/14 de Mayo Telefax: (041) 210 233

REPARACIÓN DE 1 PABELLÓN DE 4 AULAS DE LA ESCUELA BÁSICA Nº 2627 IDILIO CASTIGLIONI DE LA COMPAÑÍA SGTO. CASTIGLIONI, ITACURUBI DEL ROSARIO

Computo Métrico

Nº ORDEN	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA
1	Tablero de obra	1	un
2	Desmonte techo c/ recuperación de tejas	50	m2
3	Reparación y colocación de techo	50	m2
4	Desmonte de techo existente c/ recuperación – en galería	58	m2
5	Reparación y colocación de techo en Galería	58	m2
6	Demolición de revoque – lateral	171	m2
7	Reposición de revoque - lateral	171	m2
8	Demolición de revoque – interior	148	m2
9	Reposición de revoque - lateral	148	m2
10	Demolición de piso y zócalo – galería	53,75	m2
11	Reposición de piso y zócalo - galería	53,75	m2
12	Demolición de pilares	8	un
13	Reposicion de pilares	8	un
14	Guarda obra 0,70m	27	ml
15	Pizarrones escolares	4	un
16	Rampa de acceso	1	un
17	Servicio de pintura – Gral.	1	gl
18	Tablero eléctrico y cableado en Gral. del "pabellón"	1	un
19	Ventiladores	8	un
20	Fluorescentes de 40 – 2x2	16	un
21	Fluorescentes de 40 – 1x1	10	un
22	Limpieza de obra	1	gl





MUNICIPALIDAD DE ITACURUBI DEL ROSARIO · SECRETARIA GENERAL

Arturo G. Melo G.
Secretario General

ESC. BÁS. 2627	OBRA: REPARACION DE 1	VºBº
IDILIO CASTIGLIONI	PABELLON DE 4 AULAS	