CONTRATO DCP N°57/2021

Entre la **DIRECCIÓN DE BENEFICENCIA Y AYUDA SOCIAL**, domiciliada en EE.UU. N° 135 y Avda. Mariscal López, República del Paraguay, representada para este acto por la **Lic. CARMEN ALONSO**, con cédula de identidad N° 997.721, en carácter de Directora General y Presidenta del Consejo de Administración y el **Sr. GILBERTO MALDONADO CORONEL**, con cédula de Identidad N° 812.901, en su carácter de Tesorero y Miembro del Consejo de Administración, denominada en adelante la contratante, por una parte, y, por la otra, la firma **SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOTOR (S.I.A.) DE GLADYS JOIADA MORENO C.**, con RUC N° 1051482-1, domiciliada en Tte. Alcorta N° 125 c/ Avda. Fdo de la Mora, , de la ciudad de Asunción, República del Paraguay, representada para este acto por la Sra. GLADYS JOIADA MORENO C., con cédula de identidad N° 1.051.482, denominada en adelante el proveedor, identificadas en conjunto como "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente "contrato de prestación de "Servicio de Mantenimiento y Reparación de Vehículos Institucionales", el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO

El presente contrato tiene por objeto establecer los derechos y obligaciones que asumen el Contratante y la Contratista con relación a la CD N° 07/2021 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS INSTITUCIONALES " ID. 395.024".

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del contrato son los siguientes:

a) Contrato;
b) El Pliego de Bases y Condiciones y sus adendas o modificaciones;
c) Los datos cargados en el SICP;
d) La oferta del proveedor;
e) La resolución de adjudicación del contrato emitida por la contratante y su respectiva notificación.

Los documentos que forman parte del contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente.

3. DOCUMENTOS ADICIONALES DEL CONTRATO

Los documentos adicionales del contrato son: No Aplica.

4. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N° 395.024

Los contratos presupuestarios correspondientes al ejercicio fiscal 2022 estarán supeditados a la aprobación del Presupuesto General de la Nación (PGN) del Ejercicio Fiscal 2022.

Servicio Integral del Automotor
de Gladys J. Moreno Caballero
RUC: 1051482-1
Tel.: 021 [illegible] 425 / 0981 544 254

Gilberto Maldonado
Miembro Titular
Consejo de Administración - DIBEN

Lic. Carmen Corina Alonso
Directora General y Presidenta
del Consejo de Administración - DIBEN

5. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN.

El contrato es el resultado del procedimiento de CD N° 07/2021 "Servicio de Mantenimiento y Reparación de Vehículos Institucionales" ID. 395024, convocado por la DIBEN.
La adjudicación fue realizada según acto administrativo N° 07/1252/2021, de fecha 24 de noviembre de 2021.

6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LOS BIENES y/o SERVICIOS.

LOTE 1							
Servicio de Mantenimiento y Reparación de Camioneta 4x4; Marca Mitsubishi, Modelo L-200 D/C 4X4, color Rojo, Chapa AKL 748, Año 2000							
Lote	Ítem	Sub Ítem	**Descripción**	Unidad de medida	Presentación	Cantidad	**GLADYS JOIADA MORENO_SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOTOR S.I.A.**
1	1	1	Aceite Motor 15w 40.	Litros	EVENTO	1	40.000
1	1	2	Aceite Caja	Litros	EVENTO	1	40.000
1	1	3	Aceite Diferencial 80w 90.	Litros	EVENTO	1	40.000
1	1	4	Filtro de Aceite	Unidad	EVENTO	1	67.000
1	1	5	Filtro de Combustible	Unidad	EVENTO	1	74.000
1	1	6	Filtro de Aire	Unidad	EVENTO	1	78.000
1	1	7	Mano de Obra por cambio de aceite y filtros	Unidad	EVENTO	1	90.000
T						Total Ítem 1	**429.000**
1	2	1	Rectificación Tambor de Freno Trasero	Unidad	EVENTO	1	100.000
1	2	2	cambio de cilindro de freno	Unidad	EVENTO	1	179.000
1	2	3	reparación de servo freno	Unidad	EVENTO	1	495.000
1	2	4	cambio de bomba central	Unidad	EVENTO	1	449.300
1	2	5	Rectificación de Disco de Freno Delantero	Unidad	EVENTO	1	68.750
1	2	6	Juego de Fibra de Freno Trasero	Unidad	EVENTO	1	190.000
1	2	7	Juego de Pastilla de Freno Delantero	Unidad	EVENTO	1	232.010
1	2	8	Mano de Obra por reparación de sistema de freno	Unidad	EVENTO	1	150.000
T						Total Ítem 2	**1.864.060**
1	3	1	Reparación de Radiador	Unidad	EVENTO	1	316.250
1	3	2	cambio de caño superior de agua	Unidad	EVENTO	1	130.976

Servicio Integral del Automotor
de Gladys J. Moreno Caballero
RUC 1061482-1
0971 025 / 0551 644 254

Gilberto Maldonado
Miembro Titular
Consejo de Administración - DIBEN

Lic. Carmen Corina Alonso
Directora General y Presidenta
del Consejo de Administración - DIBEN

1	3	3	cambio de caño inferior	Unidad	EVENTO	1	115.905
1	3	4	Manguito de Agua para Radiador	Unidad	EVENTO	1	50.000
1	3	5	Refrigerante para radiador	Litros	EVENTO	1	40.000
1	3	6	Mano de Obra por reparación de sistema de refrigeración de motor	Unidad	EVENTO	1	120.000
T						Total Ítem 3	773.131
1	4	1	Correa Alternador	Unidad	EVENTO	1	130.000
1	4	2	cambio de tensor de correa larga	Unidad	EVENTO	1	305.760
1	4	3	cambio de tensor de correa corta	Unidad	EVENTO	1	250.465
1	4	4	cambio de tensor correa aire	Unidad	EVENTO	1	230.000
1	4	5	tensor de correa alternador	Unidad	EVENTO	1	197.000
1	4	6	Correa de Aire	Unidad	EVENTO	1	103.870
1	4	7	Correa de dirección Hidráulica	Unidad	EVENTO	1	88.000
1	4	8	Correa Dentada de Motor Corta	Unidad	EVENTO	1	201.000
1	4	9	Correa Dentada de Motor Larga	Unidad	EVENTO	1	271.960
1	4	10	Mano de obra por cambio de correas	Unidad	EVENTO	1	100.000
T						Total Ítem 4	1.878.055
1	5	1	Buje Estabilizador Central	Unidad	EVENTO	1	150.000
1	5	2	Buje Estabilizador Lateral	Unidad	EVENTO	1	69.252
1	5	3	Cambio de rotulas inferior	Unidad	EVENTO	1	212.000
1	5	4	Cambio de rotulas superior	Unidad	EVENTO	1	201.620
1	5	5	Cambio de Buje parrilla inferior	Unidad	EVENTO	1	111.195
1	5	6	Cambio de Buje parrilla superior	Unidad	EVENTO	1	84.600
1	5	7	Cambio Buje Elástico	Unidad	EVENTO	1	72.000
1	5	8	Cambio Amortiguador Delantero	Unidad	EVENTO	1	230.000
1	5	9	Cambio Amortiguador Trasero	Unidad	EVENTO	1	230.000
1	5	10	Cambio de Bieletas con buje	Unidad	EVENTO	1	115.000
1	5	11	Mano de obra por reparación de sistema de suspensión	Unidad	EVENTO	1	100.000
T						Total Ítem 5	1.575.667
1	6	1	Carga de gas refrigerante	Unidad	EVENTO	1	24.500
1	6	2	Filtro de sistema de A/A	Unidad	EVENTO	1	176.850
1	6	3	Termostato de sistema de A/A	Unidad	EVENTO	1	191.569
1	6	4	Evaporador	Unidad	EVENTO	1	1.244.000
1	6	5	Caños para sistema de A/A	Unidad	EVENTO	1	186.000

Servicio Integral del Automotor
de Gloria J. Moreno Caballero
RUC: 1651492-1
Teléfono: 0[illegible]

Gilberto Maldonado
Miembro Titular
Consejo de Administración - DIBEN

Lic. Carmen Corina Alonso
Directora General y Presidenta

1	6	6	Instalación eléctrica para sistema de A/A	Unidad	EVENTO	1	216.700
1	6	7	Reparación de compresor del sistema de A/A	Unidad	EVENTO	1	398.750
1	6	8	Reparación de cabezal de compresor de sistema A/A	Unidad	EVENTO	1	275.000
1	6	9	Aceite de compresor	Litros	EVENTO	1	100.000
1	6	10	Ruleman de Compresor	Unidad	EVENTO	1	106.650
1	6	11	Mano de obra por mantenimiento y reparación de acondicionador de aire	Unidad	EVENTO	1	120.000
T						Total Ítem 6	**3.040.019**
1	7	1	Cambio de Extremo de Muñequin corto de dirección	Unidad	EVENTO	1	130.000
1	7	2	Cambio de Extremo de Muñequin largo de dirección	Unidad	EVENTO	1	140.700
1	7	3	Cambio de Zeta de Dirección	Unidad	EVENTO	1	377.840
1	7	4	Cambio de Pitman de Dirección	Unidad	EVENTO	1	294.000
1	7	5	Mantenimiento de Bomba Hidráulica	Unidad	EVENTO	1	426.250
1	7	6	Alineación de Dirección	Unidad	EVENTO	1	90.000
1	7	7	Mano de obra por reparación de sistema de dirección	Unidad	EVENTO	1	90.000
T						Total Ítem 7	**1.548.790**
1	8	1	Cambio de Plato de Presión	Unidad	EVENTO	1	653.296
1	8	2	cambio de bomba central de embrague	Unidad	EVENTO	1	601.000
1	8	3	cambio de bomba auxiliar	Unidad	EVENTO	1	350.000
1	8	4	Cambio de Disco de Embrague	Unidad	EVENTO	1	595.000
1	8	5	Cambio Cojinete de Embrague	Unidad	EVENTO	1	218.000
1	8	6	Cambio de Ruleman piloto eje de mando	Unidad	EVENTO	1	102.000
1	8	7	Mano de obra por reparación de sistema de embrague	Unidad	EVENTO	1	150.000
T						Total Ítem 8	**2.669.296**
1	9	1	Mantenimiento de Motor de Arranque	Unidad	EVENTO	1	316.250
1	9	2	cambio de foco alta y baja	Unidad	EVENTO	1	60.000
1	9	3	cambio de regulador voltaje	Unidad	EVENTO	1	190.000
1	9	4	cambio de placa de diodo	Unidad	EVENTO	1	210.300
1	9	5	Mantenimiento de alternador	Unidad	EVENTO	1	316.250
1	9	6	cambio de bendix	Unidad	EVENTO	1	275.500
1	9	7	cambio de carbón	Unidad	EVENTO	1	177.600
1	9	8	Mano de obra por reparación de sistema eléctrico	Unidad	EVENTO	1	70.000

Servicio Integral del Automotor
do Gladys J. Moreno Caballero
RUC: 1051482-1
Tel.: (+595 [illegible]

Gilberto Maldonado
Miembro Titular
Consejo de Administración - DIBEN

Lic. Carmen Corina Alonso
Directora General y Presidenta
del Consejo de Administración - DIBEN

T						Total Ítem 9	1.615.900
1	10	1	Cambio de cruceta cardan	Unidad	EVENTO	1	188.000
1	10	2	Cambio de Centralizador cruceta cardan	Unidad	EVENTO	1	315.000
1	10	3	Cambio de Palier	Unidad	EVENTO	1	719.120
1	10	4	Cambio de Ruleman Palier	Unidad	EVENTO	1	228.000
1	10	5	Cambio de Reten Palier	Unidad	EVENTO	1	150.000
1	10	6	Mano de Obra por reparación de sistema de transmisión	Unidad	EVENTO	1	150.000
Monto Mínimo:			8.000.000			Total Ítem 10	1.750.120
Monto Máximo:			16.000.000			**TOTAL DEL LOTE 1**	17.144.038

LOTE 2

Servicio de Mantenimiento y Reparación de Camioneta 4x4; Marca Mitsubishi, Modelo L-200 D/C X4, color Plata, Chapa BCD 041, Año 2008

2	1	1	Aceite Motor 15w 40.	Litros	EVENTO	1	40.000
2	1	2	Aceite Caja	Litros	EVENTO	1	40.000
2	1	3	Aceite Diferencial 80w 90.	Litros	EVENTO	1	40.000
2	1	4	Filtro de Aceite	Unidad	EVENTO	1	68.000
2	1	5	Filtro de Combustible	Unidad	EVENTO	1	74.000
2	1	6	Filtro de Aire	Unidad	EVENTO	1	80.000
2	1	7	Mano de Obra por cambio de aceite y filtros	Unidad	EVENTO	1	50.000
T						Total Ítem 1	392.000
2	2	1	Rectificación Tambor de Freno Trasero	Unidad	EVENTO	1	120.000
2	2	2	cambio de cilindro de freno	Unidad	EVENTO	1	179.000
2	2	3	reparación de servo freno	Unidad	EVENTO	1	495.000
2	2	4	cambio de bomba central	Unidad	EVENTO	1	451.228
2	2	5	Rectificación de Disco de Freno Delantero	Unidad	EVENTO	1	70.000
2	2	6	Juego de Fibra de Freno Trasero	Unidad	EVENTO	1	200.000
2	2	7	Juego de Pastilla de Freno Delantero	Unidad	EVENTO	1	232.010
2	2	8	Mano de Obra por reparación de sistema de freno	Unidad	EVENTO	1	120.000
T						Total Ítem 2	1.867.238
2	3	1	Reparación de Radiador	Unidad	EVENTO	1	357.500
2	3	2	cambio de caño superior de agua	Unidad	EVENTO	1	131.000

Servicio Integral del Automotor
Vicente Moreno Caballero
RUC 1051482-1
[illegible] 657 826 / 0981 544 234

Gilberto Maldonado
Miembro Titular
Consejo de Administracion - DIBEN

Lic. Carmen Corina Alonso
Directora General y Presidenta
del Consejo de Administración - DIBEN

2	3	3	cambio de caño inferior	Unidad	EVENTO	1	115.905
2	3	4	Mangulto de Agua para Radiador	Unidad	EVENTO	1	70.000
2	3	5	Refrigerante para radiador	Litros	EVENTO	1	30.500
2	3	6	Mano de Obra por reparación de sistema de refrigeración de motor	Unidad	EVENTO	1	120.000
T						Total Ítem 3	**824.905**
2	4	1	Correa Alternador	Unidad	EVENTO	1	87.545
2	4	2	cambio de tensor de correa larga	Unidad	EVENTO	1	310.000
2	4	3	cambio de tensor de correa corta	Unidad	EVENTO	1	251.236
2	4	4	cambio de tensor correa aire	Unidad	EVENTO	1	230.700
2	4	5	tensor de correa alternador	Unidad	EVENTO	1	200.000
2	4	6	Correa de Aire	Unidad	EVENTO	1	114.870
2	4	7	Correa de dirección Hidráulica	Unidad	EVENTO	1	120.000
2	4	8	Correa Dentada de Motor Corta	Unidad	EVENTO	1	201.864
2	4	9	Correa Dentada de Motor Larga	Unidad	EVENTO	1	271.960
2	4	10	Mano de obra por cambio de correas	Unidad	EVENTO	1	120.000
T						Total Ítem 4	**1.908.175**
2	5	1	Buje Estabilizador Central	Unidad	EVENTO	1	90.000
2	5	2	Buje Estabilizador Lateral	Unidad	EVENTO	1	70.000
2	5	3	Cambio de rotulas inferior	Unidad	EVENTO	1	248.000
2	5	4	Cambio de rotulas superior	Unidad	EVENTO	1	203.000
2	5	5	Cambio de Buje parrilla inferior	Unidad	EVENTO	1	110.200
2	5	6	Cambio de Buje parrilla superior	Unidad	EVENTO	1	84.600
2	5	7	Cambio Buje Elástico	Unidad	EVENTO	1	73.000
2	5	8	Cambio Amortiguador Delantero	Unidad	EVENTO	1	232.000
2	5	9	Cambio Amortiguador Trasero	Unidad	EVENTO	1	240.000
2	5	10	Cambio de Bieletas con buje	Unidad	EVENTO	1	116.000
2	5	11	Mano de obra por reparación de sistema de suspensión	Unidad	EVENTO	1	120.000
T						Total Ítem 5	**1.586.800**
2	6	1	Carga de gas refrigerante	Unidad	EVENTO	1	300.000
2	6	2	Filtro de sistema de A/A	Unidad	EVENTO	1	180.000
2	6	3	Termostato de sistema de A/A	Unidad	EVENTO	1	191.000
2	6	4	Evaporador	Unidad	EVENTO	1	1.250.000
2	6	5	Caños para sistema de A/A	Unidad	EVENTO	1	186.000

Servicio Integral del Automotor
Gladys L. Moreno Caballero
RUC: 1081452-1
Teléfono: 557 623 / 0981 544 254

Gilberto Maldonado
Miembro Titular
Consejo de Administración - DIBEN

Lic. Carmen Corina Alonso
Directora General y Presidenta
del Consejo de Administración - DIBEN

2	6	6	Instalación eléctrica para sistema de A/A	Unidad	EVENTO	1	200.000
2	6	7	Reración de compresor del sistema de A/A	Unidad	EVENTO	1	385.000
2	6	8	Reparación de cabezal de compresor de sistema A/A	Unidad	EVENTO	1	275.000
2	6	9	Aceite de compresor	Litros	EVENTO	1	100.000
2	6	10	Ruleman de Compresor	Unidad	EVENTO	1	120.000
2	6	11	Mano de obra por mantenimiento y reparación de acondicionador de aire	Unidad	EVENTO	1	100.000
T						Total Ítem 6	**3.287.000**
2	7	1	Cambio de Extremo de Muñequin corto de dirección	Unidad	EVENTO	1	155.000
2	7	2	Cambio de Extremo de Muñequin largo de dirección	Unidad	EVENTO	1	179.000
2	7	3	Cambio de Zeta de Dirección	Unidad	EVENTO	1	378.000
2	7	4	Cambio de Pitman de Dirección	Unidad	EVENTO	1	296.000
2	7	5	Mantenimiento de Bomba Hidráulica	Unidad	EVENTO	1	426.000
2	7	6	Alineación de Dirección	Unidad	EVENTO	1	90.000
2	7	7	Mano de obra por reparación de sistema de dirección	Unidad	EVENTO	1	120.000
T						Total Ítem 7	**1.644.000**
2	8	1	Cambio de Plato de Presión	Unidad	EVENTO	1	700.000
2	8	2	cambio de bomba central de embrague	Unidad	EVENTO	1	603.000
2	8	3	cambio de bomba auxiliar	Unidad	EVENTO	1	227.800
2	8	4	Cambio de Disco de Embrague	Unidad	EVENTO	1	595.000
2	8	5	Cambio Cojinete de Embrague	Unidad	EVENTO	1	220.000
2	8	6	Cambio de Ruleman piloto eje de mando	Unidad	EVENTO	1	100.000
2	8	7	Mano de obra por reparación de sistema de embrague	Unidad	EVENTO	1	150.000
T						Total Ítem 8	**2.595.800**
2	9	1	Mantenimiento de Motor de Arranque	Unidad	EVENTO	1	330.000
2	9	2	cambio de foco alta y baja	Unidad	EVENTO	1	50.000
2	9	3	cambio de regulador voltaje	Unidad	EVENTO	1	190.000
2	9	4	cambio de placa de diodo	Unidad	EVENTO	1	210.900
2	9	5	Mantenimiento de alternador	Unidad	EVENTO	1	316.000
2	9	6	cambio de bendix	Unidad	EVENTO	1	275.000
2	9	7	cambio de carbón	Unidad	EVENTO	1	177.000
2	9	8	Mano de obra por reparación de sistema eléctrico	Unidad	EVENTO	1	100.000

Servicio Integral del Automotor
de Geidys Moreno Caballero
RUC 4051482-1
Tel. 0981 228 / 0991 644 254

Gilberto Maldonado
Miembro Titular
Consejo de Administración - DIBEN

Lic. Carmen Corina Alonso
Directora General y Presidenta
del Consejo de Administración - DIBEN

T						Total Ítem 9	1.648.900
2	10	1	Cambio de cruceta cardan	Unidad	EVENTO	1	188.000
2	10	2	Cambio de Centralizador cruceta cardan	Unidad	EVENTO	1	300.000
2	10	3	Cambio de Palier	Unidad	EVENTO	1	719.000
2	10	4	Cambio de Ruleman Palier	Unidad	EVENTO	1	228.000
2	10	5	Cambio de Reten Palier	Unidad	EVENTO	1	120.000
2	10	6	Mano de Obra por reparación de sistema de transmisión	Unidad	EVENTO	1	120.000
Monto Mínimo:			**8.000.000**			Total Ítem 10	**1.675.000**
Monto Máximo:			**16.000.000**			**TOTAL DEL LOTE 2**	**17.429.818**

LOTE 3

Servicio de Mantenimiento y Reparación de Minibus; Marca HYUNDAI, Modelo H1, 10 Pasajeros, color plata, Chapa BGR 633, Año 2011

3	1	1.1	Aceite Motor 15w 40.	Litros	EVENTO	1	40.000
3	1	1.2	Aceite Caja	Litros	EVENTO	1	40.000
3	1	1.3	Aceite Diferencial 80w 90.	Litros	EVENTO	1	40.000
3	1	1.4	Filtro de Aceite	Unidad	EVENTO	1	85.000
3	1	1.5	Filtro de Combustible	Unidad	EVENTO	1	117.500
3	1	1.6	Filtro de Aire	Unidad	EVENTO	1	90.000
3	1	1.7	Mano de Obra por cambio de aceite y filtros	Unidad	EVENTO	1	90.000
T						Total Ítem 1	**502.500**
3	2	2.1	reparación de servo freno	Unidad	EVENTO	1	426.250
3	2	2.2	cambio de bomba central	Unidad	EVENTO	1	534.540
3	2	2.3	Rectificación de Disco de Freno Delantero	Unidad	EVENTO	1	70.000
3	2	2.4	Rectificación de Disco de Freno Trasero	Unidad	EVENTO	1	70.000
3	2	2.5	Juego de Pastilla de Freno Trasero	Unidad	EVENTO	1	329.000
3	2	2.6	Juego de Pastilla de Freno Delantero	Unidad	EVENTO	1	415.000
3	2	2.7	Mano de Obra por reparación de sistema de freno	Unidad	EVENTO	1	150.000
T						Total Ítem 2	**1.994.790**
3	3	3.1	Reparación de Radiador	Unidad	EVENTO	1	288.750
3	3	3.2	cambio de caño superior de agua	Unidad	EVENTO	1	125.500
3	3	3.3	cambio de caño inferior	Unidad	EVENTO	1	125.000

Servicio Integral del Automotor
de Gilberto Moreno Caballero
RUC 1051482-1
Tel. 0971 623 / 0981 544 254

Gilberto Maldonado
Miembro Titular
Consejo de Administración - DIBEN

Lic. Carmen Corina Alonso
Directora General y Presidenta
del Consejo de Administración - DIBEN

3	3	3.4	Manguito de Agua para Radiador	Unidad	EVENTO	1	82.000
3	3	3.5	Refrigerante para radiador	Litros	EVENTO	1	60.000
3	3	3.6	Mano de Obra por reparación de sistema de refrigeración de motor	Unidad	EVENTO	1	130.000
T						Total Ítem 3	**811.250**
3	4	4.1	Correa Alternador	Unidad	EVENTO	1	129.930
3	4	4.2	cambio de tensor de correa larga	Unidad	EVENTO	1	320.000
3	4	4.3	cambio de tensor de correa corta	Unidad	EVENTO	1	285.000
3	4	4.4	cambio de tensor correa aire	Unidad	EVENTO	1	263.300
3	4	4.5	tensor de correa alternador	Unidad	EVENTO	1	226.000
3	4	4.6	Correa de Aire	Unidad	EVENTO	1	122.000
3	4	4.7	Correa de dirección Hidráulica	Unidad	EVENTO	1	110.000
3	4	4.8	Correa Dentada de Motor Corta	Unidad	EVENTO	1	197.000
3	4	4.9	Correa Dentada de Motor Larga	Unidad	EVENTO	1	332.000
3	4	4.10	Mano de obra por cambio de correas	Unidad	EVENTO	1	150.000
T						Total Ítem 4	**2.135.230**
3	5	5.1	Buje Estabilizador Central	Unidad	EVENTO	1	100.000
3	5	5.2	Buje Estabilizador Lateral	Unidad	EVENTO	1	99.000
3	5	5.3	Cambio de rotulas inferior	Unidad	EVENTO	1	191.000
3	5	5.4	Cambio de Buje parrilla inferior	Unidad	EVENTO	1	126.020
3	5	5.5	Cambio Amortiguador Delantero	Unidad	EVENTO	1	536.000
3	5	5.6	Cambio Amortiguador Trasero	Unidad	EVENTO	1	580.900
3	5	5.7	Cambio de Bieletas con buje	Unidad	EVENTO	1	130.000
3	5	5.8	Cambio de Taqueador	Unidad	EVENTO	1	135.000
3	5	5.9	Cambio de Torreta	Unidad	EVENTO	1	242.500
3	5	5.10	Mano de obra por reparación de sistema de suspensión	Unidad	EVENTO	1	130.000
T						Total Ítem 5	**2.270.420**
3	6	6.1	Carga de gas refrigerante	Unidad	EVENTO	1	280.000
3	6	6.2	Filtro de sistema de A/A	Unidad	EVENTO	1	165.000
3	6	6.3	Termostato de sistema de A/A	Unidad	EVENTO	1	179.000
3	6	6.4	Evaporador	Unidad	EVENTO	1	1.742.600
3	6	6.5	Caños para sistema de A/A	Unidad	EVENTO	1	235.900
3	6	6.6	Instalación eléctrica para sistema de A/A	Unidad	EVENTO	1	261.250
3	6	6.7	Reración de compresor del sistema de A/A	Unidad	EVENTO	1	565.300

Servicio Integral del Automotor
de Gladys L. Moreno Caballero
RUC 4051482-1

Gilberto Maldonado
Miembro Titular
Consejo de Administración - DIBEN

Lic. Carmen Corina Alonso
Directora General y Presidenta

3	6	6.8	Reparación de cabezal de compresor de sistema A/A	Unidad	EVENTO	1	302.500
3	6	6.9	Aceite de compresor	Litros	EVENTO	1	75.000
3	6	6.10	Ruleman de Compresor	Unidad	EVENTO	1	150.000
3	6	6.11	Mano de obra por mantenimiento y reparación de acondicionador de aire	Unidad	EVENTO	1	120.000
T						Total Ítem 6	**4.076.550**
3	7	7.1	Cambio de Extremo de Muñequin de dirección	Unidad	EVENTO	1	163.000
3	7	7.2	Cambio de Precaps	Unidad	EVENTO	1	174.000
3	7	7.3	Mantenimiento de Bomba Hidráulica	Unidad	EVENTO	1	275.000
3	7	7.4	Alineación de Dirección	Unidad	EVENTO	1	70.000
3	7	7.5	Mano de obra por reparación de sistema de dirección	Unidad	EVENTO	1	120.000
T						Total Ítem 7	**802.000**
3	8	8.1	Cambio de Plato de Presión	Unidad	EVENTO	1	642.000
3	8	8.2	cambio de bomba central de embrague	Unidad	EVENTO	1	585.440
3	8	8.3	cambio de bomba auxiliar	Unidad	EVENTO	1	326.000
3	8	8.4	Cambio de Disco de Embrague	Unidad	EVENTO	1	594.000
3	8	8.5	Cambio Cojinete de Embrague	Unidad	EVENTO	1	266.000
3	8	8.6	Cambio de Ruleman piloto eje de mando	Unidad	EVENTO	1	150.000
3	8	8.7	Mano de obra por reparación de sistema de embrague	Unidad	EVENTO	1	150.000
T						Total Ítem 8	**2.713.440**
3	9	9.1	Mantenimiento de Motor de Arranque	Unidad	EVENTO	1	260.000
3	9	9.2	Reparación de Motor de Arranque	Unidad	EVENTO	1	247.000
3	9	9.3	cambio de foco alta y baja	Unidad	EVENTO	1	57.500
3	9	9.4	cambio de regulador voltaje	Unidad	EVENTO	1	270.000
3	9	9.5	cambio de placa de diodo	Unidad	EVENTO	1	250.000
3	9	9.6	Mantenimiento de alternador	Unidad	EVENTO	1	275.000
3	9	9.7	cambio de bendix	Unidad	EVENTO	1	220.000
3	9	9.8	cambio de carbón	Unidad	EVENTO	1	180.000
3	9	9.9	Mano de obra por reparación de sistema eléctrico	Unidad	EVENTO	1	150.000
T						Total Ítem 9	**1.909.500**
3	10	10.1	Cambio de cruceta cardan	Unidad	EVENTO	1	305.000
3	10	10.2	Cambio de Centralizador cruceta cardan	Unidad	EVENTO	1	312.000

Servicio Integral del Automotor de Gloria Mónica Caballero
RUC 1011452-1
Tel. (021) 552263 / 0961 574 251

Gilberto Maldonado
Miembro Titular
Consejo de Administración - DIBEN

Lic. Carmen Corina Alonso
Directora General y Presidenta
del Consejo de Administración - DIBEN

3	10	10.3	Cambio de Palier	Unidad	EVENTO	1	590.000
3	10	10.4	Cambio de Ruleman Palier	Unidad	EVENTO	1	290.000
3	10	10.5	Cambio de Reten Palier	Unidad	EVENTO	1	135.000
3	10	10.6	Mano de Obra por reparación de sistema de transmisión	Unidad	EVENTO	1	150.000
Monto Mínimo:			**8.000.000**			**Total Ítem 10**	**1.782.000**
Monto Máximo:			**16.000.000**			**TOTAL DEL LOTE 3**	**18.997.680**

LOTE 4

Servicio de Mantenimiento y Reparación de Camioneta 4x4; Marca ISUZU, Modelo DMAX D/C 4x4, color rojo, Chapa BGR 476, Año 2011

4	1	1.1	Aceite Motor 15w 40.	Litros	EVENTO	1	40.000
4	1	1.2	Aceite Caja	Litros	EVENTO	1	40.000
4	1	1.3	Aceite Diferencial 80w 90.	Litros	EVENTO	1	40.000
4	1	1.4	Filtro de Aceite	Unidad	EVENTO	1	100.000
4	1	1.5	Filtro de Combustible	Unidad	EVENTO	1	100.000
4	1	1.6	Filtro de Aire	Unidad	EVENTO	1	100.000
4	1	1.7	Mano de Obra por cambio de aceite y filtros	Unidad	EVENTO	1	100.000
T						**Total Ítem 1**	**520.000**
4	2	2.1	Rectificación Tambor de Freno Trasero	Unidad	EVENTO	1	80.000
4	2	2.2	cambio de cilindro de freno	Unidad	EVENTO	1	225.000
4	2	2.3	reparación de servo freno	Unidad	EVENTO	1	500.000
4	2	2.4	cambio de bomba central	Unidad	EVENTO	1	650.000
4	2	2.5	Rectificación de Disco de Freno Delantero	Unidad	EVENTO	1	68.000
4	2	2.6	Juego de Fibra de Freno Trasero	Unidad	EVENTO	1	228.000
4	2	2.7	Juego de Pastilla de Freno Delantero	Unidad	EVENTO	1	293.000
4	2	2.8	Mano de Obra por reparación de sistema de freno	Unidad	EVENTO	1	255.750
T						**Total Ítem 2**	**2.299.750**
4	3	3.1	Reparación de Radiador	Unidad	EVENTO	1	315.000
4	3	3.2	cambio de caño superior de agua	Unidad	EVENTO	1	136.000
4	3	3.3	cambio de caño inferior	Unidad	EVENTO	1	143.000
4	3	3.4	Manguito de Agua para Radiador	Unidad	EVENTO	1	70.000
4	3	3.5	Refrigerante para radiador	Litros	EVENTO	1	40.000

Servicio Integral del Automotor
de Gladys J. Moreno Caballero
RUC: 1051482-1
[illegible] 257 826 / 0961 544 253

Gilberto Maldonado
Miembro Titular
Consejo de Administración - DIBEN

Lic. Carmen Corina Alonso
Directora General y Presidenta

4	3	3.6	Mano de Obra por reparación de sistema de refrigeración de motor	Unidad	EVENTO	1	100.000
T						Total Ítem 3	804.000
4	4	4.1	cambio de correa de aire acondicionado	Unidad	EVENTO	1	110.000
4	4	4.2	cambio de correa de ventilador	Unidad	EVENTO	1	114.000
4	4	4.3	cambio de tensor de cadena	Unidad	EVENTO	1	368.000
4	4	4.4	cambio de tensor de cadena de distrubución	Unidad	EVENTO	1	368.000
4	4	4.5	cambio de guía cadena	Unidad	EVENTO	1	240.000
4	4	4.6	Mano de obra por cambio de correas	Unidad	EVENTO	1	120.000
T						Total Ítem 4	1.320.000
4	5	5.1	Buje Estabilizador Central	Unidad	EVENTO	1	100.000
4	5	5.2	Buje Estabilizador Lateral	Unidad	EVENTO	1	100.000
4	5	5.3	Cambio de rotulas inferior	Unidad	EVENTO	1	264.000
4	5	5.4	Cambio de rotulas superior	Unidad	EVENTO	1	217.000
4	5	5.5	Cambio de Buje parrilla inferior	Unidad	EVENTO	1	100.000
4	5	5.6	Cambio de Buje parrilla superior	Unidad	EVENTO	1	96.000
4	5	5.7	Cambio Buje Elástico	Unidad	EVENTO	1	90.000
4	5	5.8	Cambio Amortiguador Delantero	Unidad	EVENTO	1	363.000
4	5	5.9	Cambio Amortiguador Trasero	Unidad	EVENTO	1	359.000
4	5	5.10	Cambio de Bieletas con buje	Unidad	EVENTO	1	174.000
4	5	5.11	Mano de obra por reparación de sistema de suspensión	Unidad	EVENTO	1	150.000
T						Total Ítem 5	2.013.000
4	6	6.1	Carga de gas refrigerante	Unidad	EVENTO	1	257.000
4	6	6.2	Filtro de sistema de A/A	Unidad	EVENTO	1	172.000
4	6	6.3	Termostato de sistema de A/A	Unidad	EVENTO	1	218.000
4	6	6.4	Evaporador	Unidad	EVENTO	1	1.457.000
4	6	6.5	Caños para sistema de A/A	Unidad	EVENTO	1	268.000
4	6	6.6	Instalación eléctrica para sistema de A/A	Unidad	EVENTO	1	205.000
4	6	6.7	Reración de compresor del sistema de A/A	Unidad	EVENTO	1	247.000
4	6	6.8	Reparación de cabezal de compresor de sistema A/A	Unidad	EVENTO	1	260.000
4	6	6.9	Aceite de compresor	Litros	EVENTO	1	90.000
4	6	6.10	Ruleman de Compresor	Unidad	EVENTO	1	150.000
4	6	6.11	Mano de obra por mantenimiento y reparación de	Unidad	EVENTO	1	150.000

Servicio Integral del Automotor
de Gladys J. Moreno Caballero
RUC: 1084492-1
Teléfono: 0971 388 544 250

Gilberto Maldonado
Miembro Titular
Consejo de Administración - DIBEN

Lic. Carmen Corina Alonso
Directora General y Presidenta
del Consejo de Administración - DIBEN

			acondicionador de aire				
T						Total Ítem 6	3.474.000
4	7	7.1	Cambio de Extremo de Muñequin de dirección	Unidad	EVENTO	1	158.000
4	7	7.2	Cambio de Precaps de dirección	Unidad	EVENTO	1	175.000
4	7	7.3	Mantenimiento de Bomba Hidráulica	Unidad	EVENTO	1	330.000
4	7	7.4	Alineación de Dirección	Unidad	EVENTO	1	50.000
4	7	7.5	Mano de obra por reparación de sistema de dirección	Unidad	EVENTO	1	150.000
T						Total Ítem 7	863.000
4	8	8.1	Cambio de Plato de Presión	Unidad	EVENTO	1	665.000
4	8	8.2	cambio de bomba central de embrague	Unidad	EVENTO	1	482.000
4	8	8.3	cambio de bomba auxiliar	Unidad	EVENTO	1	346.000
4	8	8.4	Cambio de Disco de Embrague	Unidad	EVENTO	1	578.000
4	8	8.5	Cambio Cojinete de Embrague	Unidad	EVENTO	1	274.000
4	8	8.6	Cambio de Ruleman piloto eje de mando	Unidad	EVENTO	1	90.000
4	8	8.7	Mano de obra por reparación de sistema de embrague	Unidad	EVENTO	1	120.000
T						Total Ítem 8	2.555.000
4	9	9.1	Mantenimiento de Motor de Arranque	Unidad	EVENTO	1	210.000
4	9	9.2	Reparación de Motor de Arranque	Unidad	EVENTO	1	370.000
4	9	9.3	cambio de foco alta y baja	Unidad	EVENTO	1	50.000
4	9	9.4	cambio de regulador voltaje	Unidad	EVENTO	1	291.000
4	9	9.5	cambio de placa de diodo	Unidad	EVENTO	1	341.000
4	9	9.6	Mantenimiento de alternador	Unidad	EVENTO	1	110.000
4	9	9.7	cambio de bendix	Unidad	EVENTO	1	414.000
4	9	9.8	cambio de carbón	Unidad	EVENTO	1	132.000
4	9	9.9	Mano de obra por reparación de sistema eléctrico	Unidad	EVENTO	1	100.000
T						Total Ítem 9	2.018.000
4	10	10.1	Cambio de cruceta cardan	Unidad	EVENTO	1	230.000
4	10	10.2	Cambio de Centralizador cruceta cardan	Unidad	EVENTO	1	360.000
4	10	10.3	Cambio de Palier	Unidad	EVENTO	1	590.000
4	10	10.4	Cambio de Ruleman Palier	Unidad	EVENTO	1	230.000
4	10	10.5	Cambio de Reten Palier	Unidad	EVENTO	1	110.000

Servicio Integral del Automotor
Gilberto J. Moreno Caballero
RUC: 1051482-1

Gilberto Maldonado
Miembro Titular
Consejo de Administración - DIBEN

Lic. Carmen Corina Alonso
Directora General y Presidenta
del Consejo de Administración - DIBEN

4	10	10.6	Mano de Obra por reparación de sistema de transmisión	Unidad	EVENTO	1	200.000
Monto Mínimo:			8.000.000			**Total Ítem 10**	**1.720.000**
Monto Máximo:			16.000.000			**TOTAL DEL LOTE 4**	**17.586.750**

LOTE 5

Servicio de Mantenimiento y Reparación de Camioneta 4x4; Marca ISUZU, Modelo DMAX D/C 4x4, color gris claro, Chapa BGS 350, Año 2011

5	1	1.1	Aceite Motor 15w 40.	Litros	EVENTO	1	40.000
5	1	1.2	Aceite Caja	Litros	EVENTO	1	40.000
5	1	1.3	Aceite Diferencial 80w 90.	Litros	EVENTO	1	40.000
5	1	1.4	Filtro de Aceite	Unidad	EVENTO	1	93.000
5	1	1.5	Filtro de Combustible	Unidad	EVENTO	1	105.000
5	1	1.6	Filtro de Aire	Unidad	EVENTO	1	105.000
5	1	1.7	Mano de Obra por cambio de aceite y filtros	Unidad	EVENTO	1	90.000
T						**Total Ítem 1**	**513.000**
5	2	2.1	Rectificación Tambor de Freno Trasero	Unidad	EVENTO	1	90.000
5	2	2.2	cambio de cilindro de freno	Unidad	EVENTO	1	225.000
5	2	2.3	reparación de servo freno	Unidad	EVENTO	1	500.000
5	2	2.4	cambio de bomba central	Unidad	EVENTO	1	600.000
5	2	2.5	Rectificación de Disco de Freno Delantero	Unidad	EVENTO	1	74.000
5	2	2.6	Juego de Fibra de Freno Trasero	Unidad	EVENTO	1	220.000
5	2	2.7	Juego de Pastilla de Freno Delantero	Unidad	EVENTO	1	290.000
5	2	2.8	Mano de Obra por reparación de sistema de freno	Unidad	EVENTO	1	150.000
T						**Total Ítem 2**	**2.149.000**
5	3	3.1	Reparación de Radiador	Unidad	EVENTO	1	343.000
5	3	3.2	cambio de caño superior de agua	Unidad	EVENTO	1	135.000
5	3	3.3	cambio de caño inferior	Unidad	EVENTO	1	140.000
5	3	3.4	Manguito de Agua para Radiador	Unidad	EVENTO	1	65.000
5	3	3.5	Refrigerante para radiador	Litros	EVENTO	1	40.000
5	3	3.6	Mano de Obra por reparación de sistema de refrigeración de motor	Unidad	EVENTO	1	120.000
T						**Total Ítem 3**	**843.000**

Servicio Integral del Automotor de Gladys J. Marecos Caballero
RUC: [illegible]
Tel.: [illegible]

Gilberto Maldonado
Miembro Titular
Consejo de Administración - DIBEN

Lic. Carmen Corina Alonso
Directora General y Presidenta
del Consejo de Administración - DIBEN

5	4	4.1	cambio de correa de aire acondicionado	Unidad	EVENTO	1	110.000
5	4	4.2	cambio de correa de ventilador	Unidad	EVENTO	1	114.000
5	4	4.3	cambio de tensor de cadena	Unidad	EVENTO	1	368.500
5	4	4.4	cambio de tensor de cadena de distrubución	Unidad	EVENTO	1	368.500
5	4	4.5	cambio de guía cadena	Unidad	EVENTO	1	242.000
5	4	4.6	Mano de obra por cambio de correas	Unidad	EVENTO	1	230.000
T						Total Ítem 4	**1.433.000**
5	5	5.1	Buje Estabilizador Central	Unidad	EVENTO	1	100.000
5	5	5.2	Buje Estabilizador Lateral	Unidad	EVENTO	1	100.000
5	5	5.3	Cambio de rotulas inferior	Unidad	EVENTO	1	250.000
5	5	5.4	Cambio de rotulas superior	Unidad	EVENTO	1	215.000
5	5	5.5	Cambio de Buje parrilla inferior	Unidad	EVENTO	1	100.000
5	5	5.6	Cambio de Buje parrilla superior	Unidad	EVENTO	1	96.000
5	5	5.7	Cambio Buje Elástico	Unidad	EVENTO	1	90.000
5	5	5.8	Cambio Amortiguador Delantero	Unidad	EVENTO	1	350.000
5	5	5.9	Cambio Amortiguador Trasero	Unidad	EVENTO	1	350.000
5	5	5.10	Cambio de Bieletas con buje	Unidad	EVENTO	1	175.000
5	5	5.11	Mano de obra por reparación de sistema de suspensión	Unidad	EVENTO	1	120.000
T						Total Ítem 5	**1.946.000**
5	6	6.1	Carga de gas refrigerante	Unidad	EVENTO	1	257.000
5	6	6.2	Filtro de sistema de A/A	Unidad	EVENTO	1	172.000
5	6	6.3	Termostato de sistema de A/A	Unidad	EVENTO	1	215.000
5	6	6.4	Evaporador	Unidad	EVENTO	1	1.457.000
5	6	6.5	Caños para sistema de A/A	Unidad	EVENTO	1	260.000
5	6	6.6	Instalación eléctrica para sistema de A/A	Unidad	EVENTO	1	210.000
5	6	6.7	Reración de compresor del sistema de A/A	Unidad	EVENTO	1	260.000
5	6	6.8	Reparación de cabezal de compresor de sistema A/A	Unidad	EVENTO	1	260.000
5	6	6.9	Aceite de compresor	Litros	EVENTO	1	70.000
5	6	6.10	Ruleman de Compresor	Unidad	EVENTO	1	150.000
5	6	6.11	Mano de obra por mantenimiento y reparación de acondicionador de aire	Unidad	EVENTO	1	120.000
T						Total Ítem 6	**3.431.000**
5	7	7.1	Cambio de Extremo de Muñequin de dirección	Unidad	EVENTO	1	158.000

Servicio Integral del Automotor
de Cáceres A. Moreno Caballero
C.I.C. 1051482-1

Gilberto Maldonado
Miembro Titular
Consejo de Administración - DIBEN

Lic. Carmen Corina Alonso

5	7	7.2	Cambio de Precaps de dirección	Unidad	EVENTO	1	176.000
5	7	7.3	Mantenimiento de Bomba Hidráulica	Unidad	EVENTO	1	330.000
5	7	7.4	Alineación de Dirección	Unidad	EVENTO	1	40.000
5	7	7.5	Mano de obra por reparación de sistema de dirección	Unidad	EVENTO	1	178.750
T						Total Ítem 7	**882.750**
5	8	8.1	Cambio de Plato de Presión	Unidad	EVENTO	1	650.000
5	8	8.2	cambio de bomba central de embrague	Unidad	EVENTO	1	450.000
5	8	8.3	cambio de bomba auxiliar	Unidad	EVENTO	1	346.000
5	8	8.4	Cambio de Disco de Embrague	Unidad	EVENTO	1	550.000
5	8	8.5	Cambio Cojinete de Embrague	Unidad	EVENTO	1	275.000
5	8	8.6	Cambio de Ruleman piloto eje de mando	Unidad	EVENTO	1	85.000
5	8	8.7	Mano de obra por reparación de sistema de embrague	Unidad	EVENTO	1	150.000
T						Total Ítem 8	**2.506.000**
5	9	9.1	Mantenimiento de Motor de Arranque	Unidad	EVENTO	1	200.000
5	9	9.2	Reparación de Motor de Arranque	Unidad	EVENTO	1	385.000
5	9	9.3	cambio de foco alta y baja	Unidad	EVENTO	1	50.000
5	9	9.4	cambio de regulador voltaje	Unidad	EVENTO	1	290.000
5	9	9.5	cambio de placa de diodo	Unidad	EVENTO	1	341.000
5	9	9.6	Mantenimiento de alternador	Unidad	EVENTO	1	110.000
5	9	9.7	cambio de bendix	Unidad	EVENTO	1	414.000
5	9	9.8	cambio de carbón	Unidad	EVENTO	1	132.000
5	9	9.9	Mano de obra por reparación de sistema eléctrico	Unidad	EVENTO	1	120.000
T						Total Ítem 9	**2.042.000**
5	10	10.1	Cambio de cruceta cardan	Unidad	EVENTO	1	230.000
5	10	10.2	Cambio de Centralizador cruceta cardan	Unidad	EVENTO	1	350.000
5	10	10.3	Cambio de Palier	Unidad	EVENTO	1	590.000
5	10	10.4	Cambio de Ruleman Palier	Unidad	EVENTO	1	240.000
5	10	10.5	Cambio de Reten Palier	Unidad	EVENTO	1	110.000
5	10	10.6	Mano de Obra por reparación de sistema de transmisión	Unidad	EVENTO	1	150.000
Monto Mínimo:			8.000.000			Total Ítem 10	**1.670.000**
Monto Máximo:			16.000.000			**TOTAL DEL LOTE 5**	**17.415.750**

Servicio Integral del Automotor
de Gladys J. Moreno Caballero
RUC: 1054462-1

Gilberto Maldonado
Miembro Titular
Consejo de Administración - DIBEN

Lic. Carmen Corina Alonso
Directora General y Presidenta
del Consejo de Administración - DIBEN

				MONTO TOTAL DE LA OFERTA	88.574.035

El monto mínimo del presente contrato asciende a la suma de Gs. 40.000.000 (Guaraníes cuarenta millones) IVA Incluído, y el monto máximo asciende a la suma de Gs. 80.000.000 (Guaraníes ochenta millones) IVA Incluído.

El proveedor se compromete a proveer los bienes a la contratante y a subsanar los defectos de éstos de conformidad a las disposiciones del contrato.

La contratante se compromete a pagar al proveedor como contrapartida del suministro de los bienes y servicios y la subsanación de sus defectos, el precio del contrato o las sumas que resulten pagaderas de conformidad con lo dispuesto en las Condiciones Contractuales.

7. VIGENCIA DEL CONTRATO

Este contrato tendrá vigencia desde la firma del presente hasta el 09 de noviembre del 2022.

8. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA PROVISIÓN DE BIENES.

Los bienes deben ser entregados dentro de los plazos establecidos en el Cronograma de Entregas de la Carta de Invitación.

9. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO

La administración del contrato estará a cargo de: División de Administración de Contratos de la DIBEN.

10. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

La garantía para el fiel cumplimiento del contrato se regirá por lo establecido en las Condiciones Contractuales, la cual se presentará a más tardar dentro de los 10 (días) calendarios siguientes a la firma del contrato.

11. CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN DE DECLARACIÓN JURADA

El adjudicado deberá en el plazo de quince (15) días calendario desde la firma del presente contrato, presentar ante el administrador de contrato, la constancia o constancias de presentación de la Declaración Jurada de bienes y rentas, activos y pasivos ante la Contraloría General de la República, de todos los sujetos obligados en el marco de la Ley N° 6355/19.
En el mismo plazo indicado en el párrafo anterior, se deberá remitir a la convocante la actualización de la mencionada declaración jurada, una vez finalizada la ejecución del presente contrato.

Servicio Integral del Automotor
de Gladys A. Moreno Caballero
RUC 1051482-1
Tel. 225 / 0981 544 253

Gilberto Maldonado
Miembro Titular 1
Consejo de Administración - DIBEN

Lic. Carmen Corina Alonso
Directora General y Presidenta
del Consejo de Administración - DIBEN

12. MULTAS

Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme con lo establecido en el pliego de bases y condiciones. Superado el monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la contratante podrá aplicar el procedimiento de rescisión de contratos de conformidad al Artículo 59 inc. c) de la Ley N° 2.051/03 "De Contrataciones Públicas", caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan.
La rescisión del contrato o la aplicación de multas por encima del porcentaje de la Garantía de Cumplimiento del Contrato deberá comunicarse a la DNCP a los fines previstos en el artículo 72 de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas".

13. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2.051/03, y en las Condiciones Contractuales de este pliego de bases y condiciones.

14. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución de los contratos se dirimirá conforme las reglas establecidas en la legislación aplicable y en las Condiciones Contractuales.

15. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al contrato ya suscrito entre LAS PARTES, el contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la DNCP, debiendo asumir LAS PARTES las responsabilidades y obligaciones derivadas de lo ejecutado del contrato.

EN TESTIMONIO de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la ciudad de Asunción República del Paraguay al día 09 mes Diciembre y año 2021.

SR. GILBERTO MALDONADO CORONEL
Tesorero y Miembro del Consejo de Administración de la DIBEN

LIC. CARMEN CORINA ALONSO
Directora General y Presidenta del Consejo de Administración de la DIBEN

GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO
SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOTOR
RUC N° 1051482-1

Servicio Integral del Automotor
de Gladys J. Moreno Caballero
RUC: 1051482-1
Teléfono: 021 557 825 / 0981 544 [illegible]