2.20	CAMBIO LINEA DE ENERGIA, 5 POS, CON CERRADURAS		Unidad	Evento	1	10.820.600
2.21	CAMBIO FUENTE DE ENERGIA,AC-DC, 24 VDC, 48VDC		Unidad	Evento	1	23.956.625
2.22	CAMBIO CINTA MAGNETICA		Unidad	Evento	1	3.507.525
2.23	CAMBIO GENERADOR DE HAZ DE CALIBRACION		Unidad	Evento	1	22.718.675
2.24	CAMBIO MODULO DE ENERGIA 16A W/CRCTBRKR TA45 W		Unidad	Evento	1	4.309.900
2.25	CAMBIO ASSY, XCVR/630-6760-131/HEAT S		Unidad	Evento	1	138.375.300
2.26	CAMBIO OCP TRANSFORMADOR		Unidad	Evento	1	3.930.000
2.27	CAMBIO PANTALLA TACTIL		Unidad	Evento	1	18.340.000
2.28	CAMBIO FILTRO		Unidad	Evento	1	2.947.500
	TOTAL CORRECTIVO					**2.756.983.425**

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

ITEM 3 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO ESCANERES DE RAYOS X - MARCA L3

3.1	INSPECCION, LIMPIEZA, CALIBRACION DE PANTALLA TACTIL, CHASIS, INTERRUPTORES, PANELES, CINTA TRANSPORTADORA, RODILLO MOTOR, TUNEL DE EQUIPO, CORTINAS, CPU, LAMPARAS Y LEDS DE ENCENDIDO, BLINDAJE DE RADIACION, GENERADOR DE RAYOS X Y PERIFERICOS DE ESTE, FUENTES DE ALIMENTACION, ETIQUETADO DEL EQUIPO.		Unidad	Evento	1	9.354.250
	TOTAL PREVENTIVO					**9.354.250**

MANTENIMIENTO CORRECTIVO

ITEM 4 - MANTENIMIENTO CORRECTIVO ESCANERES DE RAYOS X - MARCA L3

4.1	CAMBIO FUENTE DE PODER, SWITCHING 12VDC, 50W		Unidad	Evento	1	459.810
4.2	CAMBIO ADAPTADOR, USB ETHERNET		Unidad	Evento	1	1.573.965
4.3	CAMBIO PROCESADOR DE SEÑAL PCBA,USB2,XDAS		Unidad	Evento	1	8.842.500
4.4	CAMBIO TERMINATOR,901 SERIES		Unidad	Evento	1	459.180
4.5	CAMBIO PCBA,DET HD DH3 25.4MM RETROILUMINADO		Unidad	Evento	1	9.019.350
4.6	CAMBIO LED DE SEÑAL DE PLACA DE RED ,26"X4"		Unidad	Evento	1	6.596.505
4.7	CAMBIO CORDON DE ENERGIA,LOCKING C19, 2MTR		Unidad	Evento	1	601.290

Héctor Báez Bianca
OMNI S.A.

FAVOR REMITIR ACUSE DE RECIBO DEL PRESENTE DOCUMENTO.

COTIZACION.

FAVOR REMITIR ACUSE DE RECIBO DEL PRESENTE DOCUMENTO.

4.8	CAMBIO CINTA TRANSPORTADORA		Unidad	Evento	1	18.280.2[illegible]
4.9	CAMBIO RODILLO SNUB, 1.90"X24.32" RL		Unidad	Evento	1	565.920
4.10	CAMBIO RODILLO SNUB, 2.0"XDIA24.32" RL/		Unidad	Evento	1	1.644.705
4.11	CAMBIO RODILLO IDLER, PS6.4C		Unidad	Evento	1	3.572.370
4.12	CAMBIO RODILLO ZINC,SNUB, 616MM X 50MM		Unidad	Evento	1	442.125
4.13	CAMBIO PIE NIVELADOR, M16X155MM 3"DIA/		Unidad	Evento	1	1.184.895
4.14	CAMBIO PIE LVL,VALUE RLR TBL, PS6.4		Unidad	Evento	1	707.400
4.15	CAMBIO RODILLO MOTOR PS6.4C		Unidad	Evento	1	19.135.170
4.16	CAMBIO VENTILADOR AXIAL, 1111110CFM,230 VAC		Unidad	Evento	1	530.550
4.17	CAMBIO TRANSFORMADOR DE AISLACION 1.5 KVA		Unidad	Evento	1	13.316.805
4.18	CAMBIO MODULO DE ENTRADA DE ENERGIA 16 A W/CB/		Unidad	Evento	1	2.864.970
4.19	CAMBIO CAPACITOR 6UF/330VAC NON-POL MTR RUN		Unidad	Evento	1	282.960
4.20	CAMBIO RELE SPDT 5A LEVER ACTUADOR		Unidad	Evento	1	212.220
4.21	CAMBIO MODULO PAINT, TOUCH UP, ANTHRACITE P		Unidad	Evento	1	300.645
4.22	CAMBIO CONSOLA ASSY ADV FT PAD SWITCH		Unidad	Evento	1	6.437.340
4.23	CAMBIO SENSOR ASSY IR PS6.4C		Unidad	Evento	1	6.525.765
4.24	COMBIO KIT PARADA DE EMERGENCIA ASSY E-STOP PS6.4C		Unidad	Evento	1	4.987.170
4.25	CAMBIO KIT FOTOCELULAS ASSY PS6.4C/		Unidad	Evento	1	4.987.170
4.26	CAMBIO SENSOR INTERLOCK ASSY PROSCAN		Unidad	Evento	1	5.712.255
4.27	CAMBIO LLAVE DE ENCENDIDO CBL PS6.4C		Unidad	Evento	1	1.520.910
4.28	CAMBIO COMPUTADORA ASSY PS6.4C		Unidad	Evento	1	57.034.125
4.29	CAMBIO LUZ LED ROJA ASSY		Unidad	Evento	1	2.316.735
4.30	CAMBIO LUZ LED VERDE ASSY		Unidad	Evento	1	2.316.735
4.31	CAMBIO PLACA ELECTRONICA DE SEÑALES ESB ASSY		Unidad	Evento	1	22.212.360
4.32	CAMBIO UPS 2200VA, 200-240VAC LS		Unidad	Evento	1	65.558.295
4.33	CAMBIO KIT TANQUE GENERADOR DE RAYOS X		Unidad	Evento	1	196.091.280
4.34	CAMBIO UPS 600VA, 230VAC		Unidad	Evento	1	13.652.820
4.35	CAMBIO CORTINAS DE PLOMO SALIDA PS6.4C		Unidad	Evento	1	3.041.820
4.36	CAMBIO CORTINAS DE PLOMO ENTRADA PS6.4C		Unidad	Evento	1	3.519.315
4.37	CAMBIO SOPORTE DE MONITOR		Unidad	Evento	1	5.535.405
	TOTAL CORRECTIVO					**492.049.125**

Héctor Báez Blanco
OMNIPS.A.

4VCR REMITIR ACUSE DE RECIBO DEL PRESENTE DOCUMENTO.

RECONSIDERACIÓN DE LA COTIZACIÓN.

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

ITEM 5 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO DETECTORES DE EXPLOSIVO - MOBILETRACE

5.1	LIMPIEZA, CALIBRACION, VERIFICACION, DE DOPANTES, SECANTES, REEMPLAZO DE MEMBRANA DE ANALISIS, FILTRO DE AIRE, PANTALLA TACTIL.		Unidad	Evento	1	3.034.770
TOTAL PREVENTIVO						**3.034.770**

MANTENIMIENTO CORRECTIVO

ITEM 6 - MANTENIMIENTO CORRECTIVO DETECORES DE EXPLOSIVO - MOBILE TRACE

6.1	CAMBIO CPU PLACA MADRE, MOBILETRACE		Unidad	Evento	1	48.608.749
6.2	CAMBIO PLACA TRANSDUCTORA, MOBILETRACE		Unidad	Evento	1	29.259.302
6.3	CAMBIO LCD DE CONTROLADOR, MOBILETRACE		Unidad	Evento	1	28.589.846
6.4	CAMBIO PLACA DE CONTROL DE ENERGIA, MOBILETRACE		Unidad	Evento	1	22.700.990
6.5	CAMBIO INTERFACE DE BATERIA, MOBILETRACE		Unidad	Evento	1	649.760
6.6	CAMBIO CONTROLADOR DE DISPLAY, MOBILETRACE		Unidad	Evento	1	5.382.246
6.7	CAMBIO PANEL USB TRASERO, MOBILETRACE		Unidad	Evento	1	2.146.035
6.8	CAMBIO ARNES DE CABLEADO PRINCIPAL, MOBILETRACE		Unidad	Evento	1	17.550.221
6.9	CAMBIO DE BEEPER, MOBILETRACE		Unidad	Evento	1	548.235
6.10	CAMBIO DE ARNES DESORBEDOR - CALENTADORES , MOBILETRACE		Unidad	Evento	1	2.425.432
6.11	CAMBIO MEMORIA COMPACT FLASH PROGRAMADA, MOBILETRACE		Unidad	Evento	1	2.156.391
6.12	CAMBIO PLACA MADRE CON CPU Y SOFTWARE, MOBILETRACE		Unidad	Evento	1	78.058.512
6.13	CAMBIO CABLE LCD DISPLAY, MOBILETRACE		Unidad	Evento	1	1.626.837
6.14	CAMBIO PAD DE NAVEGACION, MOBILETRACE		Unidad	Evento	1	763.468
6.15	CAMBIO CALENTADOR THERMOFOIL, MOBILETRACE		Unidad	Evento	1	1.969.585
6.16	CAMBIO MODULO ETHERNET INTERNO, MOBILETRACE		Unidad	Evento	1	1.319.825
6.17	CAMBIO ARNES DE CABLES, MOBILETRACE 85C MB		Unidad	Evento	1	5.076.250
6.18	CAMBIO DE PLACA 11 CPU MODULO & SOFTWARE, MOBILETRACE		Unidad	Evento	1	23.147.700
6.19	CAMBIO DESORBEDOR VT2, MOBILETRACE		Unidad	Evento	1	14.111.975

Héctor Báez Blanco
OMNI S.A.

6.20	CAMBIO DE CABEZAL, MOBILETRACE		Unidad	Evento	1	76.346.800
6.21	CAMBIO DE CARCAZA IZQUIERDA, MOBILETRACE		Unidad	Evento	1	4.467.100
6.22	CAMBIO DE COBERTOR DESORBEDOR, MOBILETRACE		Unidad	Evento	1	1.339.115
6.23	CAMBIO DE COBERTOR DE BATERIA, MOBILETRACE		Unidad	Evento	1	1.692.422
6.24	CAMBIO DE BOMBA DE MUESTRA, MOBILETRACE		Unidad	Evento	1	12.183.000
6.25	CAMBIO DE BOMBA DE DETECTOR, MOBILETRACE		Unidad	Evento	1	10.152.500
6.26	CAMBIO DE LUER FILTRO 5 MICRONES, MOBILETRACE		Unidad	Evento	1	194.928
6.27	CARCASA IZQUIERDA IMPRESA, MOBILETRACE		Unidad	Evento	1	4.565.376
6.28	CAMBIO DE PANEL DE CONTROL TRASERO IMPRESO, MOBILETRACE		Unidad	Evento	1	1.246.930
6.29	CAMBIO DE CARCAZA DERECHA IMPRESA MOBILETRACE		Unidad	Evento	1	4.483.344
6.30	CAMBIO DE TUBO SECADOR, MOBILETRACE		Unidad	Evento	1	3.959.475
6.31	CAMBIO DE MEMORIA COMPACT FLASH, MOBILETRACE 1.51 S/W4		Unidad	Evento	1	2.030.500
6.32	CAMBIO DE LCD BISAGRA, MOBILETRACE 800 NIT DISPLAY		Unidad	Evento	1	9.644.875
6.33	CAMBIO DE COBERTOR FILTRO/BOMBA, MOBILETRACE		Unidad	Evento	1	2.938.540
6.34	CILINDRO DOPANTE Y SECADOR DE ALUMINIO, MOBILETRACE		Unidad	Evento	1	807.936
6.35	TUBO SECADOR MOBILETRACE		Unidad	Evento	1	2.233.550
6.36	CAMBIO TAPA DE CILINDRO DOPANTE Y SECADOR MOBILETRACE		Unidad	Evento	1	1.319.825
6.37	CAMBIO DE CORREA PARA EL HOMBRO, MOBILETRACE		Unidad	Evento	1	812.200
6.38	CAMBIO SUJETADOR STYLUS, MOBILETRACE		Unidad	Evento	1	213.203
6.39	CAMBIO DE PLACA MADRE AISLADA, MOBILETRACE		Unidad	Evento	1	121.830
6.40	CAMBIO CHASSIS IZQUIERDA, MOBILETRACE		Unidad	Evento	1	710.675
6.41	CAMBIO DE ESPONJA, SILICONA CELDA CERRADA DE 1/8		Unidad	Evento	1	20.305
	TOTAL CORRECTIVO					**427.575.788**

R REMITIR ACUSE DE RECIBO DEL PRESENTE DOCUMENTO.

RECONSIDERACIÓN DE LA COTIZACIÓN.

- LLAMADO MANT. PRE...

Gmail

Fiscalizacion Tecnica <tecnica.dsai@gmail.com>

LLAMADO MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO EQUIPOS L3 - RAPISCAN(SAFRAN-MORPHO)

2 mensajes

21 de abril de 2020, 12:03

Juan Ramon Arce Galvan <ju_arce@pj.gov.py>
Para: Héctor Báez <hbaez@radar.com.py>, Roberto Arriola <rarriola@radar.com.py>
Cc: Freide Emilio Amarilla Alarcon <f_amarilla@pj.gov.py>, "tecnica.dsai@gmail.com" <tecnica.dsai@gmail.com>

SEÑORES OMNI S.A, EL DÍA DE LA FECHA, HE RECIBIDO LA COTIZACIÓN DE LOS ÍTEMS A SER INCLUIDOS EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS L3 – RAPISCAN(SAFRAN MORPHO). EN ESE SENTIDO, REMITO A CONTINUACIÓN LAS OBSERVACIONES REALIZADAS POR ESTA DEPENDENCIA.

EQUIPO	ÍTEM DE LA PLANILLA DE COTIZACIÓN	DESCRIPCIÓN	PRECIO PRESENTADO	OBSERVACIÓN
ESCÁNERES CORPORALES – MARCA: L3	1.1	INSPECCIÓN, LIMPIEZA, CALIBRACIÓN, AJUSTES DE MÁSTILES, PANELES, SUPERFICIES EXTERNAS, COMPUTADORAS, PLACAS, COLLAR DE MOTOR, OCP, FUENTES, CONTROLADORES, CONEXIONES DE RED, ETIQUETADO, CORREA, UPS	16.577.770	AUN CONSIDERANDO LA TECNOLOGÍA DEL EQUIPO, ESTA DEPENDENCIA CONSIDERA ELEVADO EL PRECIO PRESENTADO, DEBIDO A QUE SOLO SE REALIZAN TRABAJOS DE INSPECCIÓN, LIMPIEZA Y CALIBRACIÓN DE COMPONENTES, POR LO QUE SOLICITO LA RECONSIDERACIÓN DE LA COTIZACIÓN.
ESCÁNERES CORPORALES – MARCA: L3	2.4	CAMBIO MÁSTIL, ANTENA ASSY, PV2	1.137.698.675	SOLICITO INFORME TÉCNICO ACERCA DE LA FUNCIÓN DEL CITADO COMPONENTE Y LA RECONSIDERACIÓN DE LA COTIZACIÓN.
ESCÁNERES DE RAYOS X, MARCA : L3	3.1	INSPECCIÓN, LIMPIEZA, CALIBRACIÓN DE PANTALLA TÁCTIL, CHASIS, INTERRUPTORES, PANELES, CINTA TRANSPORTADORA, RODILLO MOTOR, TÚNEL DE EQUIPO, CORTINAS, CPU, LÁMPARAS Y LEDS DE ENCENDIDO, BLINDAJE DE RADIACIÓN, GENERADOR DE RAYOS X Y PERIFÉRICOS DE ESTE, FUENTES DE ALIMENTACIÓN, ETIQUETADO DEL EQUIPO.	9.354.250	AUN CONSIDERANDO LA TECNOLOGÍA DEL EQUIPO, ESTA DEPENDENCIA CONSIDERA ELEVADO EL PRECIO PRESENTADO, DEBIDO A QUE SOLO SE REALIZAN TRABAJOS DE INSPECCIÓN, LIMPIEZA Y CALIBRACIÓN DE COMPONENTES, POR LO QUE SOLICITO LA RECONSIDERACIÓN DE LA COTIZACIÓN.
DETECTORES DE EXPLOSIVOS – MOBILE TRACE	5.1	LIMPIEZA, CALIBRACIÓN, VERIFICACIÓN, DE DOPANTES, SECANTES, REEMPLAZO DE MEMBRANA DE ANÁLISIS, FILTRO DE AIRE, PANTALLA TÁCTIL.	3.034.770	ESTA DEPENDENCIA CONSIDERA ELEVADO EL PRECIO PRESENTADO, DEBIDO A QUE SOLO SE REALIZAN TRABAJOS DE INSPECCIÓN, LIMPIEZA Y CALIBRACIÓN DE COMPONENTES, POR LO QUE SOLICITO LA RECONSIDERACIÓN DE LA COTIZACIÓN.

FAVOR REMITIR ACUSE DE RECIBO DEL PRESENTE DOCUMENTO.

C. JUAN RAMON ARCE GALVAN, JEFE

EPARTAMENTO FISCALIZACION TECNICA DE INSTALACIONES

RECCION DE SEGURIDAD Y ASUNTOS INTERNOS

EL: 021 439 4000 INT: 3488

21 de abril de 2020, 13:46

g. **Roberto Arriola** <rarriola@radar.com.py>
ra: Juan Ramon Arce Galvan <ju_arce@pj.gov.py>, Héctor Báez <hbaez@radar.com.py>
: Freide Emilio Amarilla Alarcon <f_amarilla@pj.gov.py>, tecnica.dsai@gmail.com

Buenas tardes Lic. Arce: en el caso del item 2.4 de los escáneres corporales ese repuesto es el mastil que gira alrededor de la persona para el escaneo, que tiene todos los transmisores, y receptores de los detectores de las ondas milimétricas, que luego se interpretan en los servidores del equipo. Es el componente mas especializado e importante dentro de la solución tecnológica que permite la detección por ondas milimetricas. No podemos reconsiderar este precio ya que el mismo es dado por la fábrica.

En relación a los mantenimientos preventivos, no podemos mejorar los precios de los servicios, ya que nosotros como empresa tenemos costos muy importantes en representar estas marcas de clase mundial: mantener la representación, realizar el entrenamiento del personal técnico en fabrica antes de la instalación, y luego de manera periódica (en promedio cada 18 meses) realizar las actualizaciones de los entrenamientos en fábrica de cada sistema de cada marca que representamos para que las fábricas nos puedan suministrar repuestos y autorizaciones actualizadas. Sumando a lo mencionado están los costos de licencias y habilitaciones en Paraguay: de la ARRN y CNEA, licencia de importación, licencia para mantenimientos preventivos, habilitaciones de los trabajadores ocupacionalmente expuestos, cursos TOE, etc. Y dichas licencias y habilitaciones también las debemos renovar de manera periódica.

Estamos a la altura de proveer todos los servicios preventivos y correctivos de los equipos correspondientes.

Atte.

Roberto Arriola
Gerente Técnico

OMNI SA
O' Higgins 631 e/ Lillo y Sucre.
Tel: +595 21 619-6000
www.radar.com.py

[El texto citado está oculto]

Juan Ramon Arce Galvan

De: Edgar Medina <edgarmedina@winner.com.py>
Enviado el: domingo, 19 de abril de 2020 05:53 p.m.
Para: Juan Ramon Arce Galvan
CC: Freide Emilio Amarilla Alarcon; tecnica.dsai@gmail.com; Ing. Fernando Britez; Lic. Luis Fernando Britez Chamorro; Lic. Daniel Britez; Alfredo Britez; Lic. Andrea Hüther
Asunto: Re: PRECIOS REFERENCIALES MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS L3 Y RAPISCAN(SAFRAN MOPHO)
Datos adjuntos: FevIR-Scan-2.pdf

Hola Juan, Buenos Días

Lamentamos no poder cotizar lo solicitado, ya que disponemos de la representación de dichos equipos.

Aprovecho la oportunidad para remitir información de una solución que disponemos para control de temperatura corporal de personas, mediante la utilización de cámaras térmicas.

https://www.youtube.com/watch?time_continue=19&v=KUycjrLorxU&feature=emb_title

https://www.youtube.com/watch?v=CoN5YO6LJQk

Adjunto información al respecto.

Quedo a las ordenes cualquier consulta

El vie., 17 de abr. de 2020 a la(s) 12:47, Juan Ramon Arce Galvan (ju_arce@pj.gov.py) escribió:

SEÑORES WINNERS, POR LA PRESENTE SOLICITO LA COTIZACIÓN DE LOS ÍTEMS DETALLADOS EN LA PLANILLA ADJUNTA, EL PEDIDO OBEDECE A QUE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD Y ASUNTOS INTERNOS, SE ENCUENTRA ABOCADA EN LA REALIZACIÓN DEL LLAMADO PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACIÓN:

EQUIPO	MARCA	MODELO	CANTIDAD
ESCÁNER CORPORAL	L3	PROVISION 2	3

ESCÁNER DE RAYOS X	L3	PROSCAN 6.4C	3
DETECTORES DE EXPLOSIVO	RAPISCAN(SAFRAN MORPHO)	MOBILETRACE	3

OBS: LA COTIZACIÓN DEBERÁ SER REALIZADA CONSIDERANDO UN SOLO EQUIPO DE CADA MODELO.

FAVOR REMITIR ACUSE DE RECIBO DEL PRESENTE DOCUMENTO.

ATENTAMENTE.

LIC. JUAN RAMON ARCE GALVAN, JEFE

DEPARTAMENTO FISCALIZACION TECNICA DE INSTALACIONES

DIRECCION DE SEGURIDAD Y ASUNTOS INTERNOS

TEL: 021 439 4000 INT: 3488

--
Lic. Edgar Medina Giménez
Departamento Comercial
T: +595 21 370468 / +595 21 372214
M: +595 993 280108
Skype ID: edgarr.medinagimenez

Parapiti 1631 entre Blas Garay y Acuña de Figueroa
Asunción, Paraguay
www.winner.com.py

AVISO DE CONFIDENCIALIDAD. El contenido del presente mail contiene información confidencial y/o privilegiada, la cual no debe ser divulgada, copiada, reproducida o utilizada, o bien tomar cualquier acción basada en la misma. Si Ud. no es el destinatario o la persona autorizada para recibir este mensaje deberá borrarlo y/o destruirlo inmediatamente y avisar al remitente. Agradecemos su cooperación.

CONFIDENTIALITY NOTICE: This message may contain confidential and/or privileged information. If you are not the addressee or authorized to receive this for the addressee, you must not use, copy, disclose or take any action based on this message or any information herein. If you have received this message by mistake, please advise the sender immediately replying this message and delete it. Thank you for your cooperation.

AVISO DE CONFIDENCIALIDAD. El contenido del presente mail contiene información confidencial y/o privilegiada, la cual no debe ser divulgada, copiada, reproducida o utilizada, o bien tomar cualquier acción basada en la misma. Si Ud. no es el destinatario o la persona autorizada para recibir este mensaje deberá borrarlo y/o destruirlo inmediatamente y avisar al remitente. Agradecemos su cooperación.

CONFIDENTIALITY NOTICE: This message may contain confidential and/or privileged information. If you are not the addressee or authorized to receive this for the addressee, you must not use, copy, disclose or take any action based on this message or any information herein. If you have received this message by mistake, please advise the sender immediately replying this message and delete it. Thank you for your cooperation.

Juan Ramon Arce Galvan

De: Melysa Quevedo <melysa.quevedo@preventec.com.py>
Enviado el: lunes, 20 de abril de 2020 03:34 p.m.
Para: Juan Ramon Arce Galvan
CC: Freide Emilio Amarilla Alarcon; tecnica.dsai@gmail.com; Marco Crechi; santiago.grommeck@preventec.com.py
Asunto: Re: PRECIOS REFERENCIALES - MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS L3 - RAPISCAN(SAFRAN - MORPHO)

Estimado Juan,

Buenas Tardes.

Cómo está?

Le escribo en respuesta a su solicitud de precios referenciales para el llamado a mantenimiento, lamentamos no poder cotizar, no podremos presentarnos pues no contamos con técnicos certificados para tales marcas.
Cualquier otra consulta o pedido estaré atenta a poder apoyarles con lo que necesiten.

Sin oto particular me despido deseándole una semana excelente y saludable.

Melysa Quevedo.

0984933671

El 17/04/2020 a las 12:42 p. m., Juan Ramon Arce Galvan escribió:

SEÑORES PREVENTEC, POR LA PRESENTE SOLICITO LA COTIZACIÓN DE LOS ÍTEMS DETALLADOS EN LA PLANILLA ADJUNTA, EL PEDIDO OBEDECE A QUE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD Y ASUNTOS INTERNOS, SE ENCUENTRA ABOCADA EN LA REALIZACIÓN DEL LLAMADO PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACIÓN:

EQUIPO	MARCA	MODELO	CANTIDAD
ESCÁNER CORPORAL	L3	PROVISION 2	3
ESCÁNER DE RAYOS X	L3	PROSCAN 6.4C	3
DETECTORES DE EXPLOSIVO	RAPISCAN(SAFRAN MORPHO)	MOBILETRACE	3

OBS: LA COTIZACIÓN DEBERÁ SER REALIZADA CONSIDERANDO UN SOLO EQUIPO DE CADA MODELO.

FAVOR REMITIR ACUSE DE RECIBO DEL PRESENTE DOCUMENTO.

ATENTAMENTE.

LIC. JUAN RAMON ARCE GALVAN, JEFE
DEPARTAMENTO FISCALIZACION TECNICA DE INSTALACIONES
DIRECCION DE SEGURIDAD Y ASUNTOS INTERNOS
TEL: 021 439 4000 INT: 3488

Juan Ramon Arce Galvan

De: Héctor Báez <hbaez@radar.com.py>
Enviado el: sábado, 18 de abril de 2020 06:51 a.m.
Para: Juan Ramon Arce Galvan
CC: Roberto Arriola; Freide Emilio Amarilla Alarcon; tecnica.dsai@gmail.com
Asunto: Re: COTIZACIÓN PARA MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS EQUIPOS L3 - RAPISCAN(SAFRAN MORPHO)

Buenos dias Lic. Arce

Damos acuse de recibido, nos abocamos al trabajo encomendado y en la brevedad posible le estaremos remitiendo lo solicitado.

Saludos Cordiales y #QUÉDATE EN CASA

Abg. Hector Baez Blanco

El vie., 17 abr. 2020 a las 11:22, Juan Ramon Arce Galvan (<ju_arce@pj.gov.py>) escribió:

SEÑORES OMNI S.A, POR LA PRESENTE SOLICITO LA COTIZACIÓN DE LOS ÍTEMS DETALLADOS EN LA PLANILLA ADJUNTA, EL PEDIDO OBEDECE A QUE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD Y ASUNTOS INTERNOS, SE ENCUENTRA ABOCADA EN LA REALIZACIÓN DEL LLAMADO PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACIÓN:

EQUIPO	MARCA	MODELO	CANTIDAD
ESCÁNER CORPORAL	L3	PROVISION 2	3
ESCÁNER DE RAYOS X	L3	PROSCAN 6.4C	3
DETECTORES DE EXPLOSIVO	RAPISCAN(SAFRAN MORPHO)	MOBILETRACE	3

OBS: LA COTIZACIÓN DEBERÁ SER REALIZADA CONSIDERANDO UN SOLO EQUIPO DE CADA MODELO.

FAVOR REMITIR ACUSE DE RECIBO DEL PRESENTE DOCUMENTO.

ATENTAMENTE.

LIC. JUAN RAMON ARCE GALVAN, JEFE

DEPARTAMENTO FISCALIZACION TECNICA DE INSTALACIONES

DIRECCION DE SEGURIDAD Y ASUNTOS INTERNOS

TEL: 021 439 4000 INT: 3488