24/05/2023

ACLARACION A OBSERVACIONES

ID 431047 CONSTRUCCION DE TINGLADO, ESCUELA BASICA 14 DE MAYO

OBSERVACIONES:

Tema: CARGA DE DATOS DE LLAMADOS
Sección: Datos del SICP
Situación: Codigo de Catalogo Incorrecto.
Descripción: En el SICP, el “Código de Catálogo” indicado no corresponde al bien/servicio requerido, solicitamos utilizar el código correcto de acuerdo al Catálogo difundido en el sistema.
Comentario: En la lista de precios observamos items 3,4 y 5 que poseen codigos de catalogo incorrectos, se solicita verificar cada items.

Aclaraciones: En vista a estas observaciones, nos dirigimos con respecto a esos ítems sobre sus códigos de catálogos.

Para el ítem 3, se observa que el código de catálogo es 72151901-001, Zapata de HºCº 1,20X1,20X1,50; claramente la zapata corresponde a cimentación, consultamos por qué no correspondería a este código de catálogo.

	Código N5	Nivel1	Nivel2	Nivel3	Nivel4	Descripción
	72151901-001	Servicios de Construccion y Mantenimiento	Servicios de mantenimiento y construccion de comercio especializado	Servicios de albañilería y mampostería	Servicio de cimentación de construcciones	Servicio de cimentación de construcciones

Para el ítem 4, se observa que el código de catálogo es 72131601-007, Cubierta de chapa galvanizada de zinc sobre estructura metalica,c/perfiles de 25x50 con angulos y vigas de arrostramientos entre pilares y cruz San Andres; es construcción de tinglado, el ítem corresponde a una construcción de techo/tinglado, consultamos por qué no correspondería a este código de catálogo.

	Código N5	Nivel1	Nivel2	Nivel3	Nivel4	Descripción
	72131601-007	Servicios de Construccion y Mantenimiento	Construccion general de edificios y otros	Construccion comercial o industrial	Construccion de edificios comerciales, empresariales o institucionales	Construccion/Colocacion de techo/tinglado

Para el ítem 5, se observa que el código de catálogo es 72101603-002, Bajada caño PVC de 100 mm, es colocación de la descripción, el ítem corresponde a un servicio de colocación de canaletas, porque no correspondería a este código de catálogo, consultamos por qué no correspondería a este código de catálogo.

	Código N5	Nivel1	Nivel2	Nivel3	Nivel4	Descripción
	72101603-002	Servicios de Construccion y Mantenimiento	Construccion de edificios, atencion, mantenimiento y servicios de reparaciones	Revestimientos de techos, paredes o metalisteria	Servicios de canaletas y tubos de bajada	Servicio de colocacion de canaletas

Abg. Ruth Barrio
Jefa de UOC
Municipalidad de San Antonio

MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO
U.O.C.