**UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACION**

# ADENDA N° 02/2014 – CD N° 67/2014

Asunción, 27 de octubre de 2014

**SEÑORES**
**OFERENTES**
Presente:

De nuestra consideración

**REF.: CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE RAYOS X - ID N° 273.740.**

La Unidad Operativa de Contratación del Banco Central del Paraguay, cumple en comunicar a través de la presente adenda, emitida en el marco del llamado a **Contratación Directa N° 67/2014** para la **"CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE RAYOS X"**, las siguientes modificaciones a la Carta de Invitación Estándar.

## En el Anexo B – Datos de la Contratación (DDLC)

**Numeral 7 – Fecha y hora límite para realizar consultas**:

Todo Oferente potencial que requiera alguna aclaración sobre estos Documentos deberá comunicarse con la Convocante por escrito hasta las **10:00** horas del día **jueves 30 de octubre de 2014** y en la Oficina de la Unidad Operativa de Contratación (UOC) del 4to. piso del edificio del Banco Central del Paraguay. La Convocante responderá por escrito a todas las solicitudes de aclaración, siempre que dichas solicitudes las reciba hasta la fecha límite para realizar consultas. La Convocante enviará copia de las respuestas, incluyendo una descripción de las consultas realizadas, sin identificar su fuente, a todos los oferentes invitados. Así mismo, difundirá dichas respuestas a través del Portal de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (www.contrataciones.gov.py).

**Numeral 17. Para propósitos de la presentación de las ofertas: La dirección de la Convocante es:**

**BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY**
**Gerencia de Patrimonio y Logística**
**UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACION (UOC)**
**4to. Piso, ventanilla de la UOC**
**Dirección: Avda. Federación Rusa y Avda. Augusto Roa Bastos**
**Asunción, Paraguay**
**Funcionario Responsable: Alcibiades Maricevich, Director**
**Teléfono: 619-2235/619-2596**

De no contar con un mínimo de 3 (tres) ofertas vencido el plazo para la presentación de ofertas originalmente establecidas, la Convocante podrá realizar una prórroga de la presentación y apertura según lo estipulado en la Resolución DNCP N° 805/09 y el artículo 34 de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas.

ANIBAL AHRENS
Jefe de División Operaciones

Las ofertas deberán ser recibidas por la Convocante en la oficina de la Oficina de la Unidad Operativa de Contratación (UOC), 4to. piso del edificio del Banco Central del Paraguay y a más tardar el día **miércoles 05 de noviembre de 2014**, hasta las **10:00** horas. No se considerará ninguna oferta que llegue con



Silvia Núñez
Gerente "CPL"

MARIANO CREPOS PINEDA
Director Departamento de Seguridad

**UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACION**

# ADENDA N° 02/2014 – CD N° 67/2014

posterioridad al plazo límite para la presentación de ofertas. Toda oferta que reciba la Convocante después del plazo límite para la presentación de las ofertas será declarada tardía y será rechazada y devuelta al Oferente remitente sin abrir.

**Numeral 18: La apertura de las ofertas tendrá lugar en: Dirección:**

**BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY**
**Gerencia de Patrimonio y Logística**
**UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACION (UOC)**
**Funcionario Responsable: Alcibiades Maricevich, Director**
**Teléfono: (021) 619-2022/619-2235/619-2596**
**Dirección: Avda. Avda. Federación Rusa y Avda. Augusto Roa Bastos.**

La Convocante llevará a cabo el Acto de Apertura de las ofertas en público en la Oficina de la Unidad Operativa de Contratación (UOC), 4to. piso del edificio del Banco Central del Paraguay, el día **miércoles 05 de noviembre de 2014**, a las **10:15** horas. Al concluir el acto de apertura, se labrará un acta de conformidad a las disposiciones del artículo 54 del Decreto N° 21909.

Los demás numerales del Anexo B - Datos de la Contratación (DDLC), quedan sin variaciones.

## En el Anexo D – Formularios, la Lista de Precios queda modificada de la siguiente manera:

**MANTENIMIENTO EQUIPOS DE RAYOS X DE LA MARCA ASTROPHYSICS**
**COTIZACION DE TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO**

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ítem | Código Catalogo | Descripción del Servicio | Unidad de medida | Cantidad | Presentación | Precio Unitario (IVA incluido) |
| 1 | 72102204-002 | Mantenimiento preventivo de rayos X de la marca ASTROPHYSICS. Reparación y ajuste del equipo de rayos X (solo mano de obra) de acuerdo a la lista de actividades descritas, en las especificaciones. | Unidad | 1 | No aplica | |
| 2 | 72102204-002 | Mantenimiento preventivo de UPS. Reparación de UPS (solo mano de obra) | Unidad | 1 | No aplica | |
| | | | | | Total Unitario de Mantenimiento Preventivo (IVA incluido) | |

**ÍTEM N° 3 - MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPOS DE RAYOS X DE LA MARCA ASTROPHISICS**
**LISTA DE PRECIOS DE REPUESTOS – Código de Catalogo 72102204-002**

| | Equipo de rayos X ASTROPHYSICS | | | |
|---|---|---|---|---|
| Sub-Ítem | Concepto | Descripción | Cantidad | Precio Unitario (IVA Incluido) |
| 3.1 | Reparación de fuente de alimentación principal | Reparación de la Fuente eléctrica-Reguladores de tensión entre otros | 1 | |
| 3.2 | Provisión y cambio de fuente de alimentación principal | Reposición de la fuente de alimentación averiada | 1 | |
| 3.3 | Reparación de fuente eléctrica con estabilizadores | Reparación de las fuentes que contengan estabilizadores eléctricos. | 1 | |
| 3.4 | Sustitución de cinta transportadora | Sustitución de la cinta trasportadora averiada | 1 | |
| 3.5 | Sustitución de cortina de plomo de protección | Reposición de cortina de plomo | 1 | |
| 3.6 | Sustitución de batería de UPS | Reposición baterías para UPS, acorde a la potencia de c/u. | 1 | |
| 3.7 | Sustitución de Light Barrier | Reposición de Light Barrier | 1 | |

ANIBAL AHRENS
Jefe de División Operaciones



Silvia Núñez
Gerente "GPL"

MARIANO FLORES PINEDA
Director Departamento de Seguridad

**UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACION**

# ADENDA N° 02/2014 – CD N° 67/2014

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **3.8** | Sustitución del motor de rodillos (Drum motor) | Reposición del motor de rodillos (Drum motor) y accesorios | **1** | |
| **3.9** | Reparación del motor de rodillos (Drum motor) | Reparación de los componentes del motor de rodillos (Drum motor), rebobinado. etc. | **1** | |
| **3.10** | Provisión y cambio placa interface | Cambio de placa autorizado por el fabricante. | **1** | |
| **3.11** | Reposición de panel de control (teclado) | Reposición por teclado original de fabrica | **1** | |
| **3.12** | Reposición de Pc de Control | Deberá ser un equipo preparado por el fabricante. | **1** | |
| | | | **Total Unitario de Mantenimiento Correctivo (IVA incluido)** | |

**RESUMEN DE LA OFERTA**

| CONCEPTO | Total Precios Unitarios en Guaraníes (IVA incluido) |
|---|---|
| **TOTAL MANTENIMIENTO PREVENTIVO** | |
| **TOTAL MANTENIMIENTO CORRECTIVO** (Los precios de los repuestos deberán incluir la mano de obra, los insumos, materiales y repuestos necesarios para la reparación hasta el correcto funcionamiento de los equipos) | |
| **TOTAL GENERAL (TOTAL MANTENIMIENTO PREVENTIVO + TOTAL MANTENIMIENTO CORRECTIVO)** | |

**Son Guaraníes IVA incluido (Total General):**

Atentamente,

**ALCIBIADES MARICEVICH**
**Director**
**Unidad Operativa de Contratación**

**SILVIA NÚÑEZ MAZACOTTE**
**Gerente**
**Gcia. de Patrimonio y Logística**

**CARLOS BENITEZ**
**Sub Gerente General**
**Sub Gerencia General de Administración y Finanzas**

**ROLANDO ARRÉLLAGA**
**Gerente General**
**Gerencia General**