000141

Asunción, 13 de Agosto de 2020

Señor/es

MINISTERIO DE HACIENDA

Ing. José Cabrera

Presente:

De nuestra Consideración:

Tenemos el agrado de dirigirnos a Usted/es con el objeto de presentarles el presupuesto con **Ref. 130820** para la provisión de productos y/o servicios que ha sido solicitada por su apreciada firma.

Los precios y condiciones se expresan a continuación:

LOTE 1 - MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA					
ítem	DESCRIPCIÓN	U. de medida	PRESENTACIÓN	CANTIDAD	Costos referencial
1	EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP COMPAQ 6000				
1.1	Actualización de Firmware	UNIDAD	EVENTO	1	165.000
1.2	Fuente averiada, reemplazo (ATX)	UNIDAD	EVENTO	1	440.000
1.3	Cooler averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	1.800
1.4	Disco duro, averiado, reemplazo (IDE-SATA)	UNIDAD	EVENTO	1	800.000
1.5	Memoria, averiada, reemplazo (DDR-DDR2-DDR3)	UNIDAD	EVENTO	1	550.000
1.6	Procesador, averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	900.000
1.7	Placa madre, averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	900.000
1.8	Tarjeta de Red PCI-WiFi PCI	UNIDAD	EVENTO	1	200.000
1.9	Lector/Grabador CD/DVD (SATA)	UNIDAD	EVENTO	1	265.000
1.10	Batería Interna	UNIDAD	EVENTO	1	10.500
1.11	Mantenimiento Preventivo CPU	UNIDAD	EVENTO	1	400.000
2	EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP COMPAQ DC7900 ULTRA SLIM DESKTOP				
2.1	Actualización de Firmware	UNIDAD	EVENTO	1	165.000
2.2	Fuente averiada, reemplazo (ATX)	UNIDAD	EVENTO	1	440.000
2.3	Cooler averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	1.800
2.4	Disco duro, averiado, reemplazo (IDE-SATA)	UNIDAD	EVENTO	1	800.000
2.5	Memoria, averiada, reemplazo (DDR-DDR2-DDR3)	UNIDAD	EVENTO	1	550.000
2.6	Procesador, averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	900.000
2.7	Placa madre, averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	900.000
2.8	Bateria Interna	UNIDAD	EVENTO	1	10.500
2.9	Lector/Grabador CD/DVD (SATA)	UNIDAD	EVENTO	1	265.000

2.10	Mantenimiento Preventivo CPU	UNIDAD	EVENTO	1	400.000
3	EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP COMPAQ 8000F ELITE ULTRA SLIM DESKTOP				
3.1	Actualización de Firmware	UNIDAD	EVENTO	1	165.000
3.2	Fuente averiada, reemplazo (ATX)	UNIDAD	EVENTO	1	440.000
3.3	Cooler averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	70.000
3.4	Disco duro, averiado, reemplazo (IDE-SATA)	UNIDAD	EVENTO	1	800.000
3.5	Memoria, averiada, reemplazo (DDR-DDR2-DDR3)	UNIDAD	EVENTO	1	550.000
3.6	Procesador, averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	900.000
3.7	Placa madre, averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	900.000
3.8	Lector/Grabador CD/DVD (SATA)	UNIDAD	EVENTO	1	265.000
3.9	Mantenimiento Preventivo CPU	UNIDAD	EVENTO	1	400.000
4	EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP Z1 WORK STATION				
4.1	Mantenimiento Preventivo CPU	UNIDAD	EVENTO	1	400.000
4.2	Actualización de Firmware	UNIDAD	EVENTO	1	165.000
4.3	Fuente averiada, reemplazo (ATX)	UNIDAD	EVENTO	1	440.000
4.4	Cooler averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	70.000
4.5	Disco duro, averiado, reemplazo (IDE-SATA)	UNIDAD	EVENTO	1	800.000
4.6	Memoria, averiada, reemplazo (DDR-DDR2-DDR3)	UNIDAD	EVENTO	1	550.000
4.7	Procesador, averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	900.000
4.8	Placa madre, averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	900.000
4.9	Tarjeta de Red PCI-WiFi PCI	UNIDAD	EVENTO	1	200.000
4.10	Lector/Grabador CD/DVD (SATA)	UNIDAD	EVENTO	1	265.000
5	EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP COMPAQ DC7800				
5.1	Mantenimiento Preventivo CPU	UNIDAD	EVENTO	1	400.000
5.2	Actualización de Firmware	UNIDAD	EVENTO	1	165.000
5.3	Fuente averiada, reemplazo (ATX)	UNIDAD	EVENTO	1	440.000
5.4	Cooler averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	70.000
5.5	Disco duro, averiado, reemplazo (IDE-SATA)	UNIDAD	EVENTO	1	800.000
5.6	Memoria, averiada, reemplazo (DDR-DDR2-DDR3)	UNIDAD	EVENTO	1	550.000
5.7	Procesador, averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	900.000
5.8	Placa madre, averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	900.000
5.9	Tarjeta de Red PCI-WiFi PCI	UNIDAD	EVENTO	1	200.000
5.10	Lector/Grabador CD/DVD (SATA)	UNIDAD	EVENTO	1	265.000
5.11	Bateria Interna	UNIDAD	EVENTO	1	10.500
6	EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP 600 G3 MT				
6.1	Mantenimiento Preventivo CPU	UNIDAD	EVENTO	1	400.000
6.2	Actualización de Firmware	UNIDAD	EVENTO	1	165.000
6.3	Fuente averiada, reemplazo (ATX)	UNIDAD	EVENTO	1	440.000
6.4	Cooler averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	70.000

6.5	Disco duro, averiado, reemplazo (IDE-SATA)	UNIDAD	EVENTO	1	800.000
6.6	Memoria, averiada, reemplazo (DDR-DDR2-DDR3)	UNIDAD	EVENTO	1	550.000
6.7	Procesador, averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	900.000
6.8	Placa madre, averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	900.000
6.9	Tarjeta de Red PCI-WiFi PCI	UNIDAD	EVENTO	1	200.000
6.10	Lector/Grabador CD/DVD (SATA)	UNIDAD	EVENTO	1	265.000
6.11	Batería Interna	UNIDAD	EVENTO	1	10.500
7	**EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP COMPAQ PRO 6300**				
7.1	Mantenimiento Preventivo CPU	UNIDAD	EVENTO	1	400.000
7.2	Actualización de Firmware	UNIDAD	EVENTO	1	165.000
7.3	Fuente averiada, reemplazo (ATX)	UNIDAD	EVENTO	1	440.000
7.4	Cooler averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	70.000
7.5	Disco duro, averiado, reemplazo (IDE-SATA)	UNIDAD	EVENTO	1	800.000
7.6	Memoria, averiada, reemplazo (DDR-DDR2-DDR3)	UNIDAD	EVENTO	1	550.000
7.7	Procesador, averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	900.000
7.8	Placa madre, averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	900.000
7.9	Tarjeta de Red PCI-WiFi PCI	UNIDAD	EVENTO	1	200.000
7.10	Lector/Grabador CD/DVD (SATA)	UNIDAD	EVENTO	1	265.000
7.11	Batería Interna	UNIDAD	EVENTO	1	10.500
8	**EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP PRODESK 400 G1 MT**				
8.1	Mantenimiento Preventivo CPU	UNIDAD	EVENTO	1	400.000
8.2	Fuente averiada, reemplazo (ATX)	UNIDAD	EVENTO	1	165.000
8.3	Cooler averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	80.000
8.4	Disco duro, averiado, reemplazo (IDE-SATA)	UNIDAD	EVENTO	1	800.000
8.5	Memoria, averiada, reemplazo (DDR-DDR2-DDR3)	UNIDAD	EVENTO	1	550.000
8.6	Procesador, averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	900.000
8.7	Placa madre, averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	900.000
8.8	Tarjeta de Red PCI-WiFi PCI	UNIDAD	EVENTO	1	250.000
8.9	Lector/Grabador CD/DVD (SATA)	UNIDAD	EVENTO	1	200.000
8.10	Batería Interna	UNIDAD	EVENTO	1	10.500
9	**EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP ELITEDESK 750 G3**				
9.1	Mantenimiento Preventivo CPU	UNIDAD	EVENTO	1	400.000
9.2	Actualización de Firmware	UNIDAD	EVENTO	1	165.000
9.3	Fuente averiada, reemplazo (ATX)	UNIDAD	EVENTO	1	440.000
9.4	Cooler averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	70.000
9.5	Disco duro, averiado, reemplazo (IDE-SATA)	UNIDAD	EVENTO	1	800.000
9.6	Memoria, averiada, reemplazo (DDR-DDR2-DDR3-DDR4)	UNIDAD	EVENTO	1	550.000
9.7	Procesador, averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	900.000

9.8	Placa madre, averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	900.000
9.9	Tarjeta de Red PCI-WiFi PCI	UNIDAD	EVENTO	1	200.000
9.10	Lector/Grabador CD/DVD (SATA)	UNIDAD	EVENTO	1	265.000
9.11	Batería Interna	UNIDAD	EVENTO	1	10.500
10	EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP ELITEDESK 750 G4 SMALL FACTOR				
10.1	Mantenimiento Preventivo CPU	UNIDAD	EVENTO	1	400.000
10.2	Actualización de Firmware	UNIDAD	EVENTO	1	165.000
10.3	Fuente averiada, reemplazo (ATX)	UNIDAD	EVENTO	1	440.000
10.4	Cooler averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	70.000
10.5	Disco duro, averiado, reemplazo (IDE-SATA)	UNIDAD	EVENTO	1	800.000
10.6	Memoria, averiada, reemplazo (DDR-DDR2-DDR3-DDR4)	UNIDAD	EVENTO	1	550.000
10.7	Procesador, averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	900.000
10.8	Placa madre, averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	900.000
10.9	Tarjeta de Red PCI-WiFi PCI	UNIDAD	EVENTO	1	200.000
10.10	Lector/Grabador CD/DVD (SATA)	UNIDAD	EVENTO	1	265.000
10.11	Batería Interna	UNIDAD	EVENTO	1	10.500
11	EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP PRODESK 400 G4				
11.1	Actualización de Firmware	UNIDAD	EVENTO	1	165.000
11.2	Fuente averiada, reemplazo (ATX)	UNIDAD	EVENTO	1	440.000
11.3	Cooler averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	80.000
11.4	Disco duro, averiado, reemplazo (IDE-SATA)	UNIDAD	EVENTO	1	800.000
11.5	Memoria, averiada, reemplazo (DDR-DDR2-DDR3-DDR4)	UNIDAD	EVENTO	1	550.000
11.6	Procesador, averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	900.000
11.7	Placa madre, averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	900.000
11.8	Lector/Grabador CD/DVD (SATA)	UNIDAD	EVENTO	1	250.000
11.9	Batería Interna	UNIDAD	EVENTO	1	10.500
11.10	Mantenimiento Preventivo CPU	UNIDAD	EVENTO	1	400.000
12	EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP PRODESK 400 G5 SFF				
12.1	Mantenimiento Preventivo CPU	UNIDAD	EVENTO	1	400.000
12.2	Fuente averiada, reemplazo (ATX)	UNIDAD	EVENTO	1	440.000
12.3	Cooler averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	80.000
12.4	Disco duro, averiado, reemplazo (IDE-SATA)	UNIDAD	EVENTO	1	800.000
12.5	Memoria, averiada, reemplazo (DDR-DDR2-DDR3-DDR4)	UNIDAD	EVENTO	1	550.000
12.6	Procesador, averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	900.000
12.7	Placa madre, averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	900.000
12.8	Tarjeta de Red PCI-WiFi PCI	UNIDAD	EVENTO	1	250.000
12.9	Lector/Grabador CD/DVD (SATA)	UNIDAD	EVENTO	1	265.000
13	EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP PRODESK 400 G3 MT				
13.1	Mantenimiento Preventivo CPU	UNIDAD	EVENTO	1	400.000

13.2	Actualización de Firmware	UNIDAD	EVENTO	1	165.000
13.3	Fuente averiada, reemplazo (ATX)	UNIDAD	EVENTO	1	440.000
13.4	Cooler averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	70.000
13.5	Disco duro, averiado, reemplazo (IDE-SATA)	UNIDAD	EVENTO	1	800.000
13.6	Memoria, averiada, reemplazo (DDR-DDR2-DDR3-DDR4)	UNIDAD	EVENTO	1	550.000
13.7	Procesador, averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	900.000
13.8	Placa madre, averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	900.000
13.9	Tarjeta de Red PCI-WiFi PCI	UNIDAD	EVENTO	1	200.000
13.10	Lector/Grabador CD/DVD (SATA)	UNIDAD	EVENTO	1	265.000
13.11	Batería Interna	UNIDAD	EVENTO	1	10.500
14	EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP PRODESK 400 G3 SFF				
14.1	Mantenimiento Preventivo CPU	UNIDAD	EVENTO	1	400.000
14.2	Actualización de Firmware	UNIDAD	EVENTO	1	165.000
14.3	Fuente averiada, reemplazo (ATX)	UNIDAD	EVENTO	1	440.000
14.4	Cooler averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	70.000
14.5	Disco duro, averiado, reemplazo (IDE-SATA)	UNIDAD	EVENTO	1	800.000
14.6	Memoria, averiada, reemplazo (DDR-DDR2-DDR3-DDR4)	UNIDAD	EVENTO	1	550.000
14.7	Procesador, averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	900.000
14.8	Placa madre, averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	900.000
14.9	Lector/Grabador CD/DVD (SATA)	UNIDAD	EVENTO	1	265.000
14.10	Batería Interna	UNIDAD	EVENTO	1	10.500
15	EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP PRODESK 400 G1				
15.1	Mantenimiento Preventivo CPU	UNIDAD	EVENTO	1	400.000
15.2	Actualización de Firmware	UNIDAD	EVENTO	1	165.000
15.3	Fuente averiada, reemplazo (ATX)	UNIDAD	EVENTO	1	440.000
15.4	Cooler averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	70.000
15.5	Disco duro, averiado, reemplazo (IDE-SATA)	UNIDAD	EVENTO	1	800.000
15.6	Memoria, averiada, reemplazo (DDR-DDR2-DDR3)	UNIDAD	EVENTO	1	550.000
15.7	Procesador, averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	900.000
15.8	Placa madre, averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	900.000
15.9	Tarjeta de Red PCI-WiFi PCI	UNIDAD	EVENTO	1	200.000
15.10	Lector/Grabador CD/DVD (SATA)	UNIDAD	EVENTO	1	265.000
15.11	Batería Interna	UNIDAD	EVENTO	1	10.500
16	EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP PRODESK 600 G1 SFF				
16.1	Mantenimiento Preventivo CPU	UNIDAD	EVENTO	1	400.000
16.2	Fuente averiada, reemplazo (ATX)	UNIDAD	EVENTO	1	440.000
16.3	Cooler averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	70.000
16.4	Disco duro, averiado, reemplazo (IDE-SATA)	UNIDAD	EVENTO	1	800.000

16.5	Memoria, averiada, reemplazo (DDR-DDR2-DDR3)	UNIDAD	EVENTO	1	550.000
16.6	Procesador, averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	900.000
16.7	Placa madre, averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	900.000
16.8	Tarjeta de Red PCI-WiFi PCI	UNIDAD	EVENTO	1	200.000
16.9	Lector/Grabador CD/DVD (SATA)	UNIDAD	EVENTO	1	265.000
16.10	Batería Interna	UNIDAD	EVENTO	1	10.500
17	**EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP PRODESK 600 G1 TWR**				
17.1	Mantenimiento Preventivo CPU	UNIDAD	EVENTO	1	400.000
17.2	Actualización de Firmware	UNIDAD	EVENTO	1	165.000
17.3	Fuente averiada, reemplazo (ATX)	UNIDAD	EVENTO	1	440.000
17.4	Cooler averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	70.000
17.5	Disco duro, averiado, reemplazo (IDE-SATA)	UNIDAD	EVENTO	1	800.000
17.6	Memoria, averiada, reemplazo (DDR-DDR2-DDR3-DDR4)	UNIDAD	EVENTO	1	550.000
17.7	Procesador, averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	900.000
17.8	Placa madre, averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	900.000
17.9	Tarjeta de Red PCI-WiFi PCI	UNIDAD	EVENTO	1	200.000
17.10	Lector/Grabador CD/DVD (SATA)	UNIDAD	EVENTO	1	265.000
17.11	Batería Interna	UNIDAD	EVENTO	1	10.500
18	**EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP PRODESK 600 G2 SFF**				
18.1	Mantenimiento Preventivo CPU	UNIDAD	EVENTO	1	400.000
18.2	Fuente averiada, reemplazo (ATX)	UNIDAD	EVENTO	1	440.000
18.3	Cooler averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	70.000
18.4	Disco duro, averiado, reemplazo (IDE-SATA)	UNIDAD	EVENTO	1	800.000
18.5	Memoria, averiada, reemplazo (DDR-DDR2-DDR3)	UNIDAD	EVENTO	1	550.000
18.6	Procesador, averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	900.000
18.7	Placa madre, averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	900.000
18.8	Tarjeta de Red PCI-WiFi PCI	UNIDAD	EVENTO	1	200.000
18.9	Lector/Grabador CD/DVD (SATA)	UNIDAD	EVENTO	1	265.000
18.10	Batería Interna	UNIDAD	EVENTO	1	10.500
19	**EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP PRODESK 600 G2**				
19.1	Actualización de Firmware	UNIDAD	EVENTO	1	165.000
19.2	Mantenimiento Preventivo CPU	UNIDAD	EVENTO	1	400.000
19.3	Fuente averiada, reemplazo (ATX)	UNIDAD	EVENTO	1	440.000
19.4	Cooler averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	70.000
19.5	Disco duro, averiado, reemplazo (IDE-SATA)	UNIDAD	EVENTO	1	800.000
19.6	Memoria, averiada, reemplazo (DDR-DDR2-DDR3)	UNIDAD	EVENTO	1	550.000
19.7	Procesador, averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	900.000
19.8	Placa madre, averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	900.000

19.9	Tarjeta de Red PCI-WiFi PCI	UNIDAD	EVENTO	1	200.000
19.10	Lector/Grabador CD/DVD (SATA)	UNIDAD	EVENTO	1	265.000
19.11	Batería Interna	UNIDAD	EVENTO	1	10.500
20	EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP PRODESK 600 G4 SFF				
20.1	Mantenimiento Preventivo CPU	UNIDAD	EVENTO	1	400.000
20.2	Fuente averiada, reemplazo (ATX)	UNIDAD	EVENTO	1	440.000
20.3	Cooler averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	70.000
20.4	Disco duro, averiado, reemplazo (IDE-SATA)	UNIDAD	EVENTO	1	800.000
20.5	Memoria, averiada, reemplazo (DDR-DDR2-DDR3)	UNIDAD	EVENTO	1	550.000
20.6	Procesador, averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	900.000
20.7	Placa madre, averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	900.000
20.8	Tarjeta de Red PCI-WiFi PCI	UNIDAD	EVENTO	1	200.000
20.9	Lector/Grabador CD/DVD (SATA)	UNIDAD	EVENTO	1	265.000
20.10	Batería Interna	UNIDAD	EVENTO	1	10.500
21	EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP PRODESK 650 G2				
21.1	Mantenimiento Preventivo CPU	UNIDAD	EVENTO	1	400.000
21.2	Fuente averiada, reemplazo (ATX)	UNIDAD	EVENTO	1	440.000
21.3	Cooler averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	70.000
21.4	Disco duro, averiado, reemplazo (IDE-SATA)	UNIDAD	EVENTO	1	800.000
21.5	Memoria, averiada, reemplazo (DDR-DDR2-DDR3)	UNIDAD	EVENTO	1	550.000
21.6	Procesador, averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	900.000
21.7	Placa madre, averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	900.000
21.8	Tarjeta de Red PCI-WiFi PCI	UNIDAD	EVENTO	1	200.000
21.9	Lector/Grabador CD/DVD (SATA)	UNIDAD	EVENTO	1	265.000
21.10	Batería Interna	UNIDAD	EVENTO	1	10.500
22	EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP DC7800 CONVERTIBLE MINITOWER				
22.1	Mantenimiento Preventivo CPU	UNIDAD	EVENTO	1	400.000
22.2	Actualización de Firmware	UNIDAD	EVENTO	1	165.000
22.3	Fuente averiada, reemplazo (ATX)	UNIDAD	EVENTO	1	440.000
22.4	Cooler averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	70.000
22.5	Disco duro, averiado, reemplazo (IDE-SATA)	UNIDAD	EVENTO	1	800.000
22.6	Memoria, averiada, reemplazo (DDR-DDR2-DDR3)	UNIDAD	EVENTO	1	550.000
22.7	Procesador, averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	900.000
22.8	Placa madre, averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	900.000
22.9	Tarjeta de Red PCI-WiFi PCI	UNIDAD	EVENTO	1	200.000
22.10	Lector/Grabador CD/DVD (SATA)	UNIDAD	EVENTO	1	265.000
22.11	Batería Interna	UNIDAD	EVENTO	1	10.500
23	EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP COMPAQ 5700				
23.1	Mantenimiento Preventivo CPU	UNIDAD	EVENTO	1	400.000

23.2	Actualización de Firmware	UNIDAD	EVENTO	1	165.000
23.3	Fuente averiada, reemplazo (ATX)	UNIDAD	EVENTO	1	440.000
23.4	Cooler averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	70.000
23.5	Disco duro, averiado, reemplazo (IDE-SATA)	UNIDAD	EVENTO	1	800.000
23.6	Memoria, averiada, reemplazo (DDR-DDR2-DDR3)	UNIDAD	EVENTO	1	550.000
23.7	Procesador, averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	900.000
23.8	Placa madre, averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	900.000
23.9	Lector/Grabador CD/DVD (SATA)	UNIDAD	EVENTO	1	265.000
23.10	Batería Interna	UNIDAD	EVENTO	1	10.500
24	**EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP COMPAQ DC5800**				
24.1	Mantenimiento Preventivo CPU	UNIDAD	EVENTO	1	400.000
24.2	Actualización de Firmware	UNIDAD	EVENTO	1	165.000
24.3	Fuente averiada, reemplazo (ATX)	UNIDAD	EVENTO	1	440.000
24.4	Cooler averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	70.000
24.5	Disco duro, averiado, reemplazo (IDE-SATA)	UNIDAD	EVENTO	1	800.000
24.6	Memoria, averiada, reemplazo (DDR-DDR2-DDR3)	UNIDAD	EVENTO	1	550.000
24.7	Procesador, averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	900.000
24.8	Placa madre, averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	900.000
24.9	Tarjeta de Red PCI-WiFi PCI	UNIDAD	EVENTO	1	200.000
24.10	Lector/Grabador CD/DVD (SATA)	UNIDAD	EVENTO	1	265.000
24.11	Batería Interna	UNIDAD	EVENTO	1	10.500
25	**EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP DC7900 CONVERTIBLE MINITOWER**				
25.1	Mantenimiento Preventivo CPU	UNIDAD	EVENTO	1	400.000
25.2	Actualización de Firmware	UNIDAD	EVENTO	1	165.000
25.3	Fuente averiada, reemplazo (ATX)	UNIDAD	EVENTO	1	440.000
25.4	Cooler averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	70.000
25.5	Disco duro, averiado, reemplazo (IDE-SATA)	UNIDAD	EVENTO	1	800.000
25.6	Memoria, averiada, reemplazo (DDR-DDR2-DDR3)	UNIDAD	EVENTO	1	550.000
25.7	Procesador, averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	900.000
25.8	Placa madre, averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	900.000
25.9	Tarjeta de Red PCI-WiFi PCI	UNIDAD	EVENTO	1	200.000
25.10	Lector/Grabador CD/DVD (SATA)	UNIDAD	EVENTO	1	265.000
25.11	Batería Interna	UNIDAD	EVENTO	1	10.500
26	**EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP COMPAQ PRO 4000 SFF**				
26.1	Mantenimiento Preventivo CPU	UNIDAD	EVENTO	1	400.000
26.2	Actualización de Firmware	UNIDAD	EVENTO	1	165.000
26.3	Fuente averiada, reemplazo (ATX)	UNIDAD	EVENTO	1	440.000
26.4	Cooler averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	70.000
26.5	Disco duro, averiado, reemplazo (IDE-SATA)	UNIDAD	EVENTO	1	800.000

26.6	Memoria, averiada, reemplazo (DDR-DDR2-DDR3)	UNIDAD	EVENTO	1	550.000
26.7	Procesador, averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	900.000
26.8	Placa madre, averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	900.000
26.9	Tarjeta de Red PCI-WiFi PCI	UNIDAD	EVENTO	1	200.000
26.10	Lector/Grabador CD/DVD (SATA)	UNIDAD	EVENTO	1	265.000
26.11	Batería Interna	UNIDAD	EVENTO	1	10.500
27	**EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP 500B**				
27.1	Mantenimiento Preventivo CPU	UNIDAD	EVENTO	1	400.000
27.2	Fuente averiada, reemplazo (ATX)	UNIDAD	EVENTO	1	440.000
27.3	Cooler averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	70.000
27.4	Disco duro, averiado, reemplazo (IDE-SATA)	UNIDAD	EVENTO	1	800.000
27.5	Memoria, averiada, reemplazo (DDR-DDR2-DDR3)	UNIDAD	EVENTO	1	550.000
27.6	Procesador, averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	900.000
27.7	Placa madre, averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	900.000
27.8	Tarjeta de Red PCI-WiFi PCI	UNIDAD	EVENTO	1	200.000
27.9	Lector/Grabador CD/DVD (SATA)	UNIDAD	EVENTO	1	265.000
27.10	Batería Interna	UNIDAD	EVENTO	1	10.500
28	**EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP OMNIPRO110AIO**				
28.1	Mantenimiento Preventivo CPU	UNIDAD	EVENTO	1	400.000
28.2	Actualización de Firmware	UNIDAD	EVENTO	1	165.000
28.3	Fuente averiada, reemplazo (ATX)	UNIDAD	EVENTO	1	440.000
28.4	Cooler averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	70.000
28.5	Disco duro, averiado, reemplazo (IDE-SATA)	UNIDAD	EVENTO	1	800.000
28.6	Memoria, averiada, reemplazo (DDR-DDR2-DDR3)	UNIDAD	EVENTO	1	550.000
28.7	Procesador, averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	900.000
28.8	Placa madre, averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	900.000
28.9	Tarjeta de Red PCI-WiFi PCI	UNIDAD	EVENTO	1	200.000
28.10	Lector/Grabador CD/DVD (SATA)	UNIDAD	EVENTO	1	265.000
28.11	Batería Interna	UNIDAD	EVENTO	1	10.500
29	**EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP Z400**				
29.1	actualización de firmware	UNIDAD	EVENTO	1	165.000
29.2	Fuente averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	440.000
29.3	Cooler averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	70.000
29.4	Disco duro, averiado, remplazo	UNIDAD	EVENTO	1	800.000
29.5	Memoria, averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	550.000
29.6	Procesador, averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	900.000
29.7	Placa madre, averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	900.000
29.8	lector/grabador Cd/DVD	UNIDAD	EVENTO	1	265.000
29.9	Batería interna	UNIDAD	EVENTO	1	10.500

30	NOTEBOOK HP PAVILION DV6				
30.1	Mantenimiento Preventivo Notebook	UNIDAD	EVENTO	1	350.000
30.2	Actualización de Firmware	UNIDAD	EVENTO	1	165.000
30.3	Fuente averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	440.000
30.4	Cooler averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	70.000
30.5	Disco duro averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	700.000
30.6	Memoria averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	550.000
30.7	Procesador averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	900.000
30.8	Placa madre averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	900.000
30.9	Remplazo de batería	UNIDAD	EVENTO	1	450.000
30.10	Remplazo de cargador	UNIDAD	EVENTO	1	385.000
30.11	Remplazo de teclado	UNIDAD	EVENTO	1	485.000
30.12	Remplazo de display	UNIDAD	EVENTO	1	700.000
30.13	Remplazo de touch pad	UNIDAD	EVENTO	1	450.000
31	NOTEBOOK HP 6320				
31.1	Mantenimiento Preventivo Notebook	UNIDAD	EVENTO	1	350.000
31.2	Actualización de Firmware	UNIDAD	EVENTO	1	165.000
31.3	Fuente averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	440.000
31.4	Cooler averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	70.000
31.5	Disco duro averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	700.000
31.6	Memoria averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	550.000
31.7	Procesador averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	900.000
31.8	Placa madre averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	900.000
31.9	Remplazo de batería	UNIDAD	EVENTO	1	450.000
31.10	Remplazo de cargador	UNIDAD	EVENTO	1	385.000
31.11	Remplazo de teclado	UNIDAD	EVENTO	1	485.000
31.12	Remplazo de display	UNIDAD	EVENTO	1	700.000
31.13	Remplazo de touch pad	UNIDAD	EVENTO	1	450.000
32	NOTEBOOK HP PROBOOK 4420S				
32.1	Mantenimiento Preventivo Notebook	UNIDAD	EVENTO	1	350.000
32.2	Actualización de Firmware	UNIDAD	EVENTO	1	165.000
32.3	Fuente averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	440.000
32.4	Cooler averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	70.000
32.5	Disco duro averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	700.000
32.6	Memoria averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	550.000
32.7	Procesador averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	900.000
32.8	Placa madre averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	900.000
32.9	Remplazo de batería	UNIDAD	EVENTO	1	450.000
32.10	Remplazo de cargador	UNIDAD	EVENTO	1	400.000
32.11	Remplazo de teclado	UNIDAD	EVENTO	1	485.000
32.12	Remplazo de display	UNIDAD	EVENTO	1	700.000

32.13	Remplazo de touch pad	UNIDAD	EVENTO	1	450.000
33	NOTEBOOK HP ELITEBOOK 6930P				
33.1	Mantenimiento Preventivo Notebook	UNIDAD	EVENTO	1	350.000
33.2	Actualización de Firmware	UNIDAD	EVENTO	1	165.000
33.3	Fuente averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	440.000
33.4	Cooler averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	70.000
33.5	Disco duro averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	700.000
33.6	Memoria averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	550.000
33.7	Procesador averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	900.000
33.8	Placa madre averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	900.000
33.9	Remplazo de batería	UNIDAD	EVENTO	1	450.000
33.10	Remplazo de cargador	UNIDAD	EVENTO	1	385.000
33.11	Remplazo de teclado	UNIDAD	EVENTO	1	485.000
33.12	Remplazo de display	UNIDAD	EVENTO	1	700.000
33.13	Remplazo de touch pad	UNIDAD	EVENTO	1	450.000
34	NOTEBOOK HP PROBOOK 650 G2				
34.1	Mantenimiento Preventivo Notebook	UNIDAD	EVENTO	1	350.000
34.2	Actualización de Firmware	UNIDAD	EVENTO	1	165.000
34.3	Fuente averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	440.000
34.4	Cooler averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	70.000
34.5	Disco duro averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	700.000
34.6	Memoria averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	550.000
34.7	Procesador averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	900.000
34.8	Placa madre averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	900.000
34.9	Remplazo de batería	UNIDAD	EVENTO	1	450.000
34.10	Remplazo de cargador	UNIDAD	EVENTO	1	400.000
34.11	Remplazo de teclado	UNIDAD	EVENTO	1	485.000
34.12	Remplazo de display	UNIDAD	EVENTO	1	700.000
34.13	Remplazo de touch pad	UNIDAD	EVENTO	1	450.000
35	NOTEBOOK HP MINI 5103				
35.1	Mantenimiento Preventivo Notebook	UNIDAD	EVENTO	1	350.000
35.2	Actualización de Firmware	UNIDAD	EVENTO	1	165.000
35.3	Fuente averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	440.000
35.4	Cooler averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	70.000
35.5	Disco duro averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	700.000
35.6	Memoria averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	550.000
35.7	Procesador averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	900.000
35.8	Placa madre averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	900.000
35.9	Remplazo de batería	UNIDAD	EVENTO	1	450.000
35.10	Remplazo de cargador	UNIDAD	EVENTO	1	400.000
35.11	Remplazo de teclado	UNIDAD	EVENTO	1	485.000

SSD

35.12	Remplazo de display	UNIDAD	EVENTO	1	700.000
35.13	Remplazo de touch pad	UNIDAD	EVENTO	1	450.000
36	NOTEBOOK HP PROBOOK 440 G5				
36.1	Mantenimiento Preventivo Notebook	UNIDAD	EVENTO	1	350.000
36.2	Actualización de Firmware	UNIDAD	EVENTO	1	165.000
36.3	Fuente averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	440.000
36.4	Cooler averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	70.000
36.5	Disco duro averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	700.000
36.6	Memoria averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	550.000
36.7	Procesador averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	900.000
36.8	Placa madre averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	900.000
36.9	Remplazo de batería	UNIDAD	EVENTO	1	450.000
36.10	Remplazo de cargador	UNIDAD	EVENTO	1	400.000
36.11	Remplazo de teclado	UNIDAD	EVENTO	1	485.000
36.12	Remplazo de display	UNIDAD	EVENTO	1	700.000
36.13	Remplazo de touch pad	UNIDAD	EVENTO	1	450.000
37	NOTEBOOK HP PAVILION M6				
37.1	Mantenimiento Preventivo Notebook	UNIDAD	EVENTO	1	350.000
37.2	Actualización de Firmware	UNIDAD	EVENTO	1	165.000
37.3	Cooler averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	70.000
37.4	Disco duro averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	700.000
37.5	Memoria averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	550.000
37.6	Procesador averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	900.000
37.7	Placa madre averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	900.000
37.8	Remplazo de batería	UNIDAD	EVENTO	1	450.000
37.9	Remplazo de cargador	UNIDAD	EVENTO	1	400.000
37.10	Remplazo de teclado	UNIDAD	EVENTO	1	485.000
37.11	Remplazo de display	UNIDAD	EVENTO	1	700.000
37.12	Remplazo de touch pad	UNIDAD	EVENTO	1	450.000
38	NOTEBOOK HP PAVILION 14				
38.1	Mantenimiento Preventivo Notebook	UNIDAD	EVENTO	1	350.000
38.2	Actualización de Firmware	UNIDAD	EVENTO	1	165.000
38.3	Fuente averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	440.000
38.4	Cooler averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	70.000
38.5	Disco duro averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	700.000
38.6	Memoria averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	550.000
38.7	Procesador averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	900.000
38.8	Placa madre averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	900.000
38.9	Remplazo de batería	UNIDAD	EVENTO	1	450.000
38.10	Remplazo de cargador	UNIDAD	EVENTO	1	400.000
38.11	Remplazo de teclado	UNIDAD	EVENTO	1	485.000

SSJ

38.12	Remplazo de display	UNIDAD	EVENTO	1	700.000
38.13	Remplazo de touch pad	UNIDAD	EVENTO	1	450.000
39	NOTEBOOK HP PAVILION 15				
39.1	Mantenimiento Preventivo Notebook	UNIDAD	EVENTO	1	350.000
39.2	Actualización de Firmware	UNIDAD	EVENTO	1	165.000
39.3	Fuente averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	440.000
39.4	Cooler averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	70.000
39.5	Disco duro averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	700.000
39.6	Memoria averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	550.000
39.7	Procesador averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	900.000
39.8	Placa madre averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	900.000
39.9	Remplazo de batería	UNIDAD	EVENTO	1	450.000
39.10	Remplazo de cargador	UNIDAD	EVENTO	1	400.000
39.11	Remplazo de teclado	UNIDAD	EVENTO	1	485.000
39.12	Remplazo de display	UNIDAD	EVENTO	1	700.000
39.13	Remplazo de touch pad	UNIDAD	EVENTO	1	450.000
40	NOTEBOOK HP PAVILION DM4 3116TX				
40.1	Actualización de Firmware	UNIDAD	EVENTO	1	165.000
40.2	Fuente averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	440.000
40.3	Cooler averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	70.000
40.4	Disco duro averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	700.000
40.5	Memoria averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	550.000
40.6	Procesador averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	900.000
40.7	Placa madre averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	900.000
40.8	Remplazo de batería	UNIDAD	EVENTO	1	450.000
40.9	Remplazo de cargador	UNIDAD	EVENTO	1	400.000
40.10	Mantenimiento Preventivo Notebook	UNIDAD	EVENTO	1	350.000
41	NOTEBOOK HP PROBOOK 4430S				
41.1	Mantenimiento Preventivo Notebook	UNIDAD	EVENTO	1	350.000
41.2	Actualización de Firmware	UNIDAD	EVENTO	1	165.000
41.3	Cooler averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	70.000
41.4	Disco duro averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	700.000
41.5	Memoria averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	550.000
41.6	Procesador averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	900.000
41.7	Placa madre averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	900.000
41.8	Remplazo de batería	UNIDAD	EVENTO	1	450.000
41.9	Remplazo de cargador	UNIDAD	EVENTO	1	400.000
41.10	Remplazo de teclado	UNIDAD	EVENTO	1	485.000
41.11	Remplazo de display	UNIDAD	EVENTO	1	700.000
41.12	Remplazo de touch pad	UNIDAD	EVENTO	1	450.000
42	NOTEBOOK HP PROBOOK 450 G2				

42.1	Mantenimiento Preventivo Notebook	UNIDAD	EVENTO	1	350.000
42.2	Actualización de Firmware	UNIDAD	EVENTO	1	165.000
42.3	Cooler averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	70.000
42.4	Disco duro averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	700.000
42.5	Memoria averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	550.000
42.6	Procesador averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	900.000
42.7	Placa madre averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	900.000
42.8	Remplazo de batería	UNIDAD	EVENTO	1	450.000
42.9	Remplazo de cargador	UNIDAD	EVENTO	1	400.000
42.10	Remplazo de teclado	UNIDAD	EVENTO	1	485.000
42.11	Remplazo de display	UNIDAD	EVENTO	1	700.000
42.12	Remplazo de touch pad	UNIDAD	EVENTO	1	450.000
43	NOTEBOOK HP PROBOOK 450 G5				
43.1	Mantenimiento Preventivo Notebook	UNIDAD	EVENTO	1	350.000
43.2	Actualización de Firmware	UNIDAD	EVENTO	1	165.000
43.3	Cooler averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	70.000
43.4	Disco duro averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	700.000
43.5	Memoria averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	550.000
43.6	Procesador averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	900.000
43.7	Placa madre averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	900.000
43.8	Remplazo de batería	UNIDAD	EVENTO	1	450.000
43.9	Remplazo de cargador	UNIDAD	EVENTO	1	400.000
43.10	Remplazo de teclado	UNIDAD	EVENTO	1	485.000
43.11	Remplazo de display	UNIDAD	EVENTO	1	700.000
43.12	Remplazo de touch pad	UNIDAD	EVENTO	1	450.000
44	NOTEBOOK HP COMPAQ 6910P				
44.1	Mantenimiento Preventivo Notebook	UNIDAD	EVENTO	1	350.000
44.2	Actualización de Firmware	UNIDAD	EVENTO	1	165.000
44.3	Cooler averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	70.000
44.4	Disco duro averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	700.000
44.5	Memoria averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	550.000
44.6	Procesador averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	900.000
44.7	Placa madre averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	900.000
44.8	Remplazo de batería	UNIDAD	EVENTO	1	450.000
44.9	Remplazo de cargador	UNIDAD	EVENTO	1	400.000
44.10	Remplazo de teclado	UNIDAD	EVENTO	1	485.000
44.11	Remplazo de display	UNIDAD	EVENTO	1	700.000
44.12	Remplazo de touch pad	UNIDAD	EVENTO	1	450.000
45	NOTEBOOK HP ZBOOK 15 G3				
45.1	Mantenimiento Preventivo Notebook	UNIDAD	EVENTO	1	350.000
45.2	Actualización de Firmware	UNIDAD	EVENTO	1	165.000

45.3	Cooler averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	70.000
45.4	Disco duro averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	700.000
45.5	Memoria averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	550.000
45.6	Procesador averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	900.000
45.7	Placa madre averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	900.000
45.8	Remplazo de batería	UNIDAD	EVENTO	1	450.000
45.9	Remplazo de cargador	UNIDAD	EVENTO	1	400.000
45.10	Remplazo de teclado	UNIDAD	EVENTO	1	485.000
45.11	Remplazo de display	UNIDAD	EVENTO	1	700.000
45.12	Adaptador de red lan	UNIDAD	EVENTO	1	300.000
45.13	Remplazo de touch pad	UNIDAD	EVENTO	1	450.000
46	NOTEBOOK HP 6710B				
46.1	Mantenimiento Preventivo Notebook	UNIDAD	EVENTO	1	350.000
46.2	Actualización de Firmware	UNIDAD	EVENTO	1	165.000
46.3	Cooler averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	70.000
46.4	Disco duro averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	700.000
46.5	Memoria averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	550.000
46.6	Procesador averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	900.000
46.7	Placa madre averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	900.000
46.8	Remplazo de batería	UNIDAD	EVENTO	1	450.000
46.9	Remplazo de cargador	UNIDAD	EVENTO	1	400.000
46.10	Remplazo de teclado	UNIDAD	EVENTO	1	485.000
46.11	Remplazo de display	UNIDAD	EVENTO	1	700.000
46.12	Remplazo de touch pad	UNIDAD	EVENTO	1	450.000
47	NOTEBOOK HP 435				
47.1	Mantenimiento Preventivo Notebook	UNIDAD	EVENTO	1	350.000
47.2	Fuente averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	400.000
47.3	Cooler averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	70.000
47.4	Disco duro averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	700.000
47.5	Memoria averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	550.000
47.6	Procesador averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	900.000
47.7	Placa madre averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	900.000
47.8	Remplazo de batería	UNIDAD	EVENTO	1	450.000
47.9	Remplazo de cargador	UNIDAD	EVENTO	1	400.000
47.10	Mantenimiento preventivo	UNIDAD	EVENTO	1	350.000
47.11	Adaptador de red lan	UNIDAD	EVENTO	1	300.000
48	MONITOR LCD				
48.1	Mantenimiento Preventivo Monitor	UNIDAD	EVENTO	1	220.000
48.2	No enciende, cambio de componentes	UNIDAD	EVENTO	1	660.000
48.3	Desvanecimiento de la resolución, sustituir la luz de fondo defectuosa	UNIDAD	EVENTO	1	400.000

SSD

49	MONITOR LE1711				
49.1	Mantenimiento Preventivo Monitor	UNIDAD	EVENTO	1	220.000
49.2	Salida horizontal transistor de salida	UNIDAD	EVENTO	1	330.000
49.3	Salida horizontal Flay Back	UNIDAD	EVENTO	1	330.000
49.4	Salida horizontal Yugo	UNIDAD	EVENTO	1	330.000
49.5	Salida horizontal capacitores/transistores	UNIDAD	EVENTO	1	330.000
49.6	Salida horizontal fuente primaria	UNIDAD	EVENTO	1	330.000
49.7	Salida vertical C. integrado de salida	UNIDAD	EVENTO	1	330.000
49.8	Salida vertical fuente secundaria	UNIDAD	EVENTO	1	330.000
49.9	Salida vertical capacitores/transistores	UNIDAD	EVENTO	1	330.000
49.10	Fuente primaria rectificadores/transistores	UNIDAD	EVENTO	1	400.000
49.11	Reparación monitor LCD	UNIDAD	EVENTO	1	550.000
50	MONITOR L1706				
50.1	Mantenimiento Preventivo Monitor	UNIDAD	EVENTO	1	220.000
50.2	Salida horizontal transistor de salida	UNIDAD	EVENTO	1	330.000
50.3	Salida horizontal Flay Back	UNIDAD	EVENTO	1	330.000
50.4	Salida horizontal Yugo	UNIDAD	EVENTO	1	330.000
50.5	Salida horizontal capacitores/transistores	UNIDAD	EVENTO	1	330.000
50.6	Salida horizontal fuente primaria	UNIDAD	EVENTO	1	330.000
50.7	Salida vertical C. integrado de salida	UNIDAD	EVENTO	1	330.000
50.8	Salida vertical fuente secundaria	UNIDAD	EVENTO	1	330.000
50.9	Salida vertical capacitores/transistores	UNIDAD	EVENTO	1	330.000
50.10	Fuente primaria rectificadores/transistores	UNIDAD	EVENTO	1	400.000
50.11	Reparación monitor LCD	UNIDAD	EVENTO	1	550.000
51	MONITOR L1710				
51.1	Mantenimiento Preventivo Monitor	UNIDAD	EVENTO	1	220.000
51.2	Salida horizontal transistor de salida	UNIDAD	EVENTO	1	330.000
51.3	Salida horizontal Flay Back	UNIDAD	EVENTO	1	330.000
51.4	Salida horizontal Yugo	UNIDAD	EVENTO	1	330.000
51.5	Salida horizontal capacitores/transistores	UNIDAD	EVENTO	1	330.000
51.6	Salida horizontal fuente primaria	UNIDAD	EVENTO	1	330.000
51.7	Salida vertical C. integrado de salida	UNIDAD	EVENTO	1	330.000
51.8	Salida vertical fuente secundaria	UNIDAD	EVENTO	1	330.000
51.9	Salida vertical capacitores/transistores	UNIDAD	EVENTO	1	330.000
51.10	Fuente primaria rectificadores/transistores	UNIDAD	EVENTO	1	400.000
51.11	Reparación monitor LCD	UNIDAD	EVENTO	1	550.000
52	MONITOR HP V193				
52.1	Mantenimiento Preventivo Monitor	UNIDAD	EVENTO	1	220.000
52.2	Salida horizontal transistor de salida	UNIDAD	EVENTO	1	330.000
52.3	Salida horizontal Flay Back	UNIDAD	EVENTO	1	330.000
52.4	Salida horizontal Yugo	UNIDAD	EVENTO	1	330.000

52.5	Salida horizontal capacitores/transistores	UNIDAD	EVENTO	1	330.000
52.6	Salida horizontal fuente primaria	UNIDAD	EVENTO	1	330.000
52.7	Salida vertical C. integrado de salida	UNIDAD	EVENTO	1	330.000
52.8	Salida vertical fuente secundaria	UNIDAD	EVENTO	1	330.000
52.9	Salida vertical capacitores/transistores	UNIDAD	EVENTO	1	330.000
52.10	Fuente primaria rectificadores/transistores	UNIDAD	EVENTO	1	400.000
52.11	Reparación monitor LCD	UNIDAD	EVENTO	1	550.000
53	MONITOR HP P202				
53.1	No enciende, cambio de componentes	UNIDAD	EVENTO	1	550.000
53.2	Desvanecimiento de la resolución, sustituir la luz de fondo defectuosa	UNIDAD	EVENTO	1	480.000
53.3	Mantenimiento Preventivo Monitor	UNIDAD	EVENTO	1	220.000
53.4	Salida horizontal transistor de salida	UNIDAD	EVENTO	1	330.000
53.5	Salida horizontal Flay Back	UNIDAD	EVENTO	1	330.000
53.6	Salida horizontal Yugo	UNIDAD	EVENTO	1	330.000
53.7	Salida horizontal capacitores/transistores	UNIDAD	EVENTO	1	330.000
53.8	Salida horizontal fuente primaria	UNIDAD	EVENTO	1	330.000
53.9	Salida vertical C. integrado de salida	UNIDAD	EVENTO	1	330.000
53.10	Salida vertical fuente secundaria	UNIDAD	EVENTO	1	330.000
53.11	Salida vertical capacitores/transistores	UNIDAD	EVENTO	1	330.000
53.12	Fuente primaria rectificadores/transistores	UNIDAD	EVENTO	1	400.000
53.13	Reparación monitor LCD	UNIDAD	EVENTO	1	550.000
54	MONITOR HP LE1901W				
54.1	No enciende, cambio de componentes	UNIDAD	EVENTO	1	550.000
54.2	Desvanecimiento de la resolución, sustituir la luz de fondo defectuosa	UNIDAD	EVENTO	1	480.000
54.3	Mantenimiento Preventivo Monitor	UNIDAD	EVENTO	1	220.000
54.4	Salida horizontal transistor de salida	UNIDAD	EVENTO	1	330.000
54.5	Salida horizontal Flay Back	UNIDAD	EVENTO	1	330.000
54.6	Salida horizontal Yugo	UNIDAD	EVENTO	1	330.000
54.7	Salida horizontal capacitores/transistores	UNIDAD	EVENTO	1	330.000
54.8	Salida horizontal fuente primaria	UNIDAD	EVENTO	1	330.000
54.9	Salida vertical C. integrado de salida	UNIDAD	EVENTO	1	330.000
54.10	Salida vertical fuente secundaria	UNIDAD	EVENTO	1	330.000
54.11	Salida vertical capacitores/transistores	UNIDAD	EVENTO	1	330.000
54.12	Fuente primaria rectificadores/transistores	UNIDAD	EVENTO	1	400.000
54.13	Reparación monitor LCD	UNIDAD	EVENTO	1	550.000
55	MONITOR HP V201				
55.1	No enciende, cambio de componentes	UNIDAD	EVENTO	1	550.000
55.2	Desvanecimiento de la resolución, sustituir la luz de fondo defectuosa	UNIDAD	EVENTO	1	480.000
55.3	Mantenimiento Preventivo Monitor	UNIDAD	EVENTO	1	220.000

55.4	Salida horizontal transistor de salida	UNIDAD	EVENTO	1	330.000
55.5	Salida horizontal Flay Back	UNIDAD	EVENTO	1	330.000
55.6	Salida horizontal Yugo	UNIDAD	EVENTO	1	330.000
55.7	Salida horizontal capacitores/transistores	UNIDAD	EVENTO	1	330.000
55.8	Salida horizontal fuente primaria	UNIDAD	EVENTO	1	330.000
55.9	Salida vertical C. integrado de salida	UNIDAD	EVENTO	1	330.000
55.10	Salida vertical fuente secundaria	UNIDAD	EVENTO	1	330.000
55.11	Salida vertical capacitores/transistores	UNIDAD	EVENTO	1	330.000
55.12	Fuente primaria rectificadores/transistores	UNIDAD	EVENTO	1	400.000
55.13	Reparación monitor LCD	UNIDAD	EVENTO	1	550.000
56	MONITOR HP V244H				
56.1	Mantenimiento Preventivo Monitor	UNIDAD	EVENTO	1	220.000
56.2	Salida horizontal transistor de salida	UNIDAD	EVENTO	1	330.000
56.3	Salida horizontal Flay Back	UNIDAD	EVENTO	1	330.000
56.4	Salida horizontal Yugo	UNIDAD	EVENTO	1	330.000
56.5	Salida horizontal capacitores/transistores	UNIDAD	EVENTO	1	330.000
56.6	Salida horizontal fuente primaria	UNIDAD	EVENTO	1	330.000
56.7	Salida vertical C. integrado de salida	UNIDAD	EVENTO	1	330.000
56.8	Salida vertical fuente secundaria	UNIDAD	EVENTO	1	330.000
56.9	Salida vertical capacitores/transistores	UNIDAD	EVENTO	1	330.000
56.10	Fuente primaria rectificadores/transistores	UNIDAD	EVENTO	1	400.000
56.11	Reparación monitor LCD	UNIDAD	EVENTO	1	550.000
57	MONITOR OMNI PRO 110				
57.1	Mantenimiento Preventivo Monitor	UNIDAD	EVENTO	1	220.000
57.2	Salida horizontal transistor de salida	UNIDAD	EVENTO	1	330.000
57.3	Salida horizontal Flay Back	UNIDAD	EVENTO	1	330.000
57.4	Salida horizontal Yugo	UNIDAD	EVENTO	1	330.000
57.5	Salida horizontal capacitores/transistores	UNIDAD	EVENTO	1	330.000
57.6	Salida horizontal fuente primaria	UNIDAD	EVENTO	1	330.000
57.7	Salida vertical C. integrado de salida	UNIDAD	EVENTO	1	330.000
57.8	Salida vertical fuente secundaria	UNIDAD	EVENTO	1	330.000
57.9	Salida vertical capacitores/transistores	UNIDAD	EVENTO	1	330.000
57.10	Fuente primaria rectificadores/transistores	UNIDAD	EVENTO	1	400.000
57.11	Reparación monitor LCD	UNIDAD	EVENTO	1	550.000
58	MONITOR OMNI LE 1911				
58.1	Mantenimiento Preventivo Monitor	UNIDAD	EVENTO	1	220.000
58.2	Salida horizontal transistor de salida	UNIDAD	EVENTO	1	330.000
58.3	Salida horizontal Flay Back	UNIDAD	EVENTO	1	330.000
58.4	Salida horizontal Yugo	UNIDAD	EVENTO	1	330.000
58.5	Salida horizontal capacitores/transistores	UNIDAD	EVENTO	1	330.000
58.6	Salida horizontal fuente primaria	UNIDAD	EVENTO	1	330.000

58.7	Salida vertical C. integrado de salida	UNIDAD	EVENTO	1	330.000
58.8	Salida vertical fuente secundaria	UNIDAD	EVENTO	1	330.000
58.9	Salida vertical capacitores/transistores	UNIDAD	EVENTO	1	330.000
58.10	Fuente primaria rectificadores/transistores	UNIDAD	EVENTO	1	400.000
58.11	Reparación monitor LCD	UNIDAD	EVENTO	1	550.000
59	IMPRESORA DESKJET 6980				
59.1	Mantenimiento Preventivo impresora inyeccion de tinta	UNIDAD	EVENTO	1	300.000
59.2	Imprime con mancha, falla de la bandeja colectora, falla del cabezal de impresión	UNIDAD	EVENTO	1	550.000
59.3	Cabezal desconfigurado, cinta o sensor de posición	UNIDAD	EVENTO	1	330.000
59.4	Traba del carro / cabezal, engranaje de bandeja rota	UNIDAD	EVENTO	1	330.000
59.5	No enciende, fuente de alimentación	UNIDAD	EVENTO	1	450.000
59.6	No responde a los controles, placa averiada	UNIDAD	EVENTO	1	1.500.000
59.7	Reparación del rodillo o cambio del mismo en caso de no funcionar correctamente	UNIDAD	EVENTO	1	440.000
59.8	Realizar el mantenimiento general y los ajustes necesarios para el correcto funcionamiento del equipo	UNIDAD	EVENTO	1	660.000
60	IMPRESORA P401SN				
60.1	Mantenimiento Preventivo impresora inyeccion de tinta	UNIDAD	EVENTO	1	300.000
60.2	Imprime con mancha, falla de la bandeja colectora, falla del cabezal de impresión	UNIDAD	EVENTO	1	550.000
60.3	Cabezal desconfigurado, cinta o sensor de posición	UNIDAD	EVENTO	1	330.000
60.4	Traba del carro / cabezal, engranaje de bandeja rota	UNIDAD	EVENTO	1	330.000
60.5	No enciende, fuente de alimentación	UNIDAD	EVENTO	1	450.000
60.6	No responde a los controles, placa averiada	UNIDAD	EVENTO	1	1.500.000
60.7	Reparación del rodillo o cambio del mismo en caso de no funcionar correctamente	UNIDAD	EVENTO	1	440.000
60.8	Cambio de la unidad de fusor	UNIDAD	EVENTO	1	990.000
60.9	Realizar el mantenimiento general y los ajustes necesarios para el correcto funcionamiento del equipo	UNIDAD	EVENTO	1	660.000
61	IMPRESORA 3550				
61.1	Mantenimiento Preventivo impresora inyeccion de tinta	UNIDAD	EVENTO	1	300.000
61.2	Imprime con mancha, falla de la bandeja colectora, falla del cabezal de impresión	UNIDAD	EVENTO	1	550.000

61.3	Cabezal desconfigurado, cinta o sensor de posición	UNIDAD	EVENTO	1	330.000
61.4	Traba del carro / cabezal, engranaje de bandeja rota	UNIDAD	EVENTO	1	330.000
61.5	No enciende, fuente de alimentación	UNIDAD	EVENTO	1	450.000
61.6	No responde a los controles, placa averiada	UNIDAD	EVENTO	1	1.500.000
61.7	Reparación del rodillo o cambio del mismo en caso de no funcionar correctamente	UNIDAD	EVENTO	1	440.000
61.8	Cambio de la unidad de fusor	UNIDAD	EVENTO	1	990.000
61.9	Realizar el mantenimiento general y los ajustes necesarios para el correcto funcionamiento del equipo	UNIDAD	EVENTO	1	660.000
62	IMPRESORA M2727				
62.1	Mantenimiento Preventivo impresora inyeccion de tinta	UNIDAD	EVENTO	1	300.000
62.2	Imprime con mancha, falla de la bandeja colectora, falla del cabezal de impresión	UNIDAD	EVENTO	1	550.000
62.3	Cabezal desconfigurado, cinta o sensor de posición	UNIDAD	EVENTO	1	330.000
62.4	Traba del carro / cabezal, engranaje de bandeja rota	UNIDAD	EVENTO	1	330.000
62.5	No enciende, fuente de alimentación	UNIDAD	EVENTO	1	450.000
62.6	No responde a los controles, placa averiada	UNIDAD	EVENTO	1	1.500.000
62.7	Reparación del rodillo o cambio del mismo en caso de no funcionar correctamente	UNIDAD	EVENTO	1	440.000
62.8	Cambio de la unidad de fusor	UNIDAD	EVENTO	1	990.000
62.9	Realizar el mantenimiento general y los ajustes necesarios para el correcto funcionamiento del equipo	UNIDAD	EVENTO	1	660.000
63	IMPRESORA 3390				
63.1	Mantenimiento Preventivo impresora inyeccion de tinta	UNIDAD	EVENTO	1	300.000
63.2	Imprime con mancha, falla de la bandeja colectora, falla del cabezal de impresión	UNIDAD	EVENTO	1	550.000
63.3	Cabezal desconfigurado, cinta o sensor de posición	UNIDAD	EVENTO	1	330.000
63.4	Traba del carro / cabezal, engranaje de bandeja rota	UNIDAD	EVENTO	1	330.000
63.5	No enciende, fuente de alimentación	UNIDAD	EVENTO	1	450.000
63.6	No responde a los controles, placa averiada	UNIDAD	EVENTO	1	1.500.000
63.7	Reparación del rodillo o cambio del mismo en caso de no funcionar correctamente	UNIDAD	EVENTO	1	440.000
63.8	Cambio de la unidad de fusor	UNIDAD	EVENTO	1	990.000

63.9	Realizar el mantenimiento general y los ajustes necesarios para el correcto funcionamiento del equipo	UNIDAD	EVENTO	1	660.000
64	IMPRESORA LASER JET P2015				
64.1	Mantenimiento Preventivo impresora inyeccion de tinta	UNIDAD	EVENTO	1	300.000
64.2	Imprime con mancha, falla de la bandeja colectora, falla del cabezal de impresión	UNIDAD	EVENTO	1	550.000
64.3	Cabezal desconfigurado, cinta o sensor de posición	UNIDAD	EVENTO	1	330.000
64.4	Traba del carro / cabezal, engranaje de bandeja rota	UNIDAD	EVENTO	1	330.000
64.5	No enciende, fuente de alimentación	UNIDAD	EVENTO	1	450.000
64.6	No responde a los controles, placa averiada	UNIDAD	EVENTO	1	1.500.000
64.7	Reparación del rodillo o cambio del mismo en caso de no funcionar correctamente	UNIDAD	EVENTO	1	440.000
64.8	Cambio de la unidad de fusor	UNIDAD	EVENTO	1	990.000
64.9	Realizar el mantenimiento general y los ajustes necesarios para el correcto funcionamiento del equipo	UNIDAD	EVENTO	1	660.000
65	IMPRESORA OFFICEJET PRO 8000				
65.1	Mantenimiento Preventivo impresora inyeccion de tinta	UNIDAD	EVENTO	1	300.000
65.2	Imprime con mancha, falla de la bandeja colectora, falla del cabezal de impresión	UNIDAD	EVENTO	1	550.000
65.3	Cabezal desconfigurado, cinta o sensor de posición	UNIDAD	EVENTO	1	330.000
65.4	Traba del carro / cabezal, engranaje de bandeja rota	UNIDAD	EVENTO	1	330.000
65.5	No enciende, fuente de alimentación	UNIDAD	EVENTO	1	450.000
65.6	No responde a los controles, placa averiada	UNIDAD	EVENTO	1	1.500.000
65.7	Reparación del rodillo o cambio del mismo en caso de no funcionar correctamente	UNIDAD	EVENTO	1	440.000
65.8	Realizar el mantenimiento general y los ajustes necesarios para el correcto funcionamiento del equipo	UNIDAD	EVENTO	1	660.000
66	ESCANER SCANJET 8270				
66.1	Mantenimiento Preventivo escaner	UNIDAD	EVENTO	1	250.000
66.2	Cambio de lámpara	UNIDAD	EVENTO	1	440.000
66.3	No arrastra papel, rodillos	UNIDAD	EVENTO	1	385.000
66.4	No enciende, fuente, Transformador	UNIDAD	EVENTO	1	660.000
66.5	reparación o cambio del cabezal de escaneo en caso de falla o mal funcionamiento	UNIDAD	EVENTO	1	650.000

66.6	reparación o cambio de los espejos en caso de falla o o mal funcionamiento	UNIDAD	EVENTO	1	650.000
66.7	reparación o cambio del dispositivo de cargo agrupada en caso de falla o mal funcionamiento	UNIDAD	EVENTO	1	650.000
66.8	reparación o cambio de la fuente de alimentación eléctrica en caso de falla o mal funcionamiento	UNIDAD	EVENTO	1	650.000
66.9	realizar el mantenimiento general y los ajustes necesarios para el correcto funcionamiento	UNIDAD	EVENTO	1	660.000
67	ESCANER SCANJET N8420				
67.1	Mantenimiento Preventivo escaner	UNIDAD	EVENTO	1	250.000
67.2	Cambio de lámpara	UNIDAD	EVENTO	1	440.000
67.3	No arrastra papel, rodillos	UNIDAD	EVENTO	1	385.000
67.4	No enciende, fuente, Transformador	UNIDAD	EVENTO	1	660.000
67.5	reparación o cambio del cabezal de escaneo en caso de falla o mal funcionamiento	UNIDAD	EVENTO	1	450.000
67.6	reparación o cambio de los espejos en caso de falla o o mal funcionamiento	UNIDAD	EVENTO	1	660.000
67.7	reparación o cambio del dispositivo de cargo agrupada en caso de falla o mal funcionamiento	UNIDAD	EVENTO	1	650.000
67.8	reparación o cambio de la fuente de alimentación eléctrica en caso de falla o mal funcionamiento	UNIDAD	EVENTO	1	580.000
67.9	realizar el mantenimiento general y los ajustes necesarios para el correcto funcionamiento	UNIDAD	EVENTO	1	660.000
68	ESCANER SCANJET 8250				
68.1	Mantenimiento Preventivo escaner	UNIDAD	EVENTO	1	250.000
68.2	Cambio de lámpara	UNIDAD	EVENTO	1	440.000
68.3	No arrastra papel, rodillos	UNIDAD	EVENTO	1	385.000
68.4	No enciende, fuente, Transformador	UNIDAD	EVENTO	1	660.000
68.5	reparación o cambio del cabezal de escaneo en caso de falla o mal funcionamiento	UNIDAD	EVENTO	1	450.000
68.6	reparación o cambio de los espejos en caso de falla o o mal funcionamiento	UNIDAD	EVENTO	1	660.000
68.7	reparación o cambio del dispositivo de cargo agrupada en caso de falla o mal funcionamiento	UNIDAD	EVENTO	1	650.000
68.8	reparación o cambio de la fuente de alimentación eléctrica en caso de falla o mal funcionamiento	UNIDAD	EVENTO	1	580.000

68.9	realizar el mantenimiento general y los ajustes necesarios para el correcto funcionamiento	UNIDAD	EVENTO	1	660.000
69	ESCANER SCANJET 5590				
69.1	Mantenimiento Preventivo escaner	UNIDAD	EVENTO	1	250.000
69.2	Cambio de lámpara	UNIDAD	EVENTO	1	440.000
69.3	No arrastra papel, rodillos	UNIDAD	EVENTO	1	385.000
69.4	No enciende, fuente, Transformador	UNIDAD	EVENTO	1	660.000
69.5	reparación o cambio del cabezal de escaneo en caso de falla o mal funcionamiento	UNIDAD	EVENTO	1	450.000
69.6	reparación o cambio de los espejos en caso de falla o o mal funcionamiento	UNIDAD	EVENTO	1	660.000
69.7	reparación o cambio del dispositivo de cargo agrupada en caso de falla o mal funcionamiento	UNIDAD	EVENTO	1	650.000
69.8	reparación o cambio de la fuente de alimentación eléctrica en caso de falla o mal funcionamiento	UNIDAD	EVENTO	1	580.000
69.9	realizar el mantenimiento general y los ajustes necesarios para el correcto funcionamiento	UNIDAD	EVENTO	1	660.000
70	ESCANER SENDER 9250C				
70.1	Mantenimiento Preventivo escaner	UNIDAD	EVENTO	1	250.000
70.2	Reparación o cambio de la lámpara en caso de falla o mal funcionamiento	UNIDAD	EVENTO	1	440.000
70.3	Reparación o cambio del cabezal de escaneo en caso de falla o mal funcionamiento	UNIDAD	EVENTO	1	450.000
70.4	Reparación o cambio de los espejos en caso de falla o mal funcionamiento	UNIDAD	EVENTO	1	660.000
70.5	Reparación o cambio del dispositivo de carga agrupada en caso de falla o mal funcionamiento	UNIDAD	EVENTO	1	650.000
70.6	Reparación o cambio de la fuente de alimentación eléctrica en caso de falla o mal funcionamiento	UNIDAD	EVENTO	1	580.000
70.7	Realizar el mantenimiento general y los ajustes necesarios para el correcto funcionamiento	UNIDAD	EVENTO	1	660.000
71	ESCANER SCANJET PRO 2000 S1				
71.1	Mantenimiento Preventivo escaner	UNIDAD	EVENTO	1	250.000
71.2	Reparación o cambio de la lámpara en caso de falla o mal funcionamiento	UNIDAD	EVENTO	1	440.000
71.3	Reparación o cambio del cabezal de escaneo en caso de falla o mal funcionamiento	UNIDAD	EVENTO	1	450.000

71.4	Reparación o cambio de los espejos en caso de falla o mal funcionamiento	UNIDAD	EVENTO	1	660.000
71.5	Reparación o cambio del dispositivo de carga agrupada en caso de falla o mal funcionamiento	UNIDAD	EVENTO	1	650.000
71.6	Reparación o cambio de la fuente de alimentación eléctrica en caso de falla o mal funcionamiento	UNIDAD	EVENTO	1	580.000
71.7	Realizar el mantenimiento general y los ajustes necesarios para el correcto funcionamiento	UNIDAD	EVENTO	1	660.000
72	ESCANER SCANJET PRO 2500 F1				
72.1	Mantenimiento Preventivo escaner	UNIDAD	EVENTO	1	250.000
72.2	Reparación o cambio de la lámpara en caso de falla o mal funcionamiento	UNIDAD	EVENTO	1	440.000
72.3	Reparación o cambio del cabezal de escaneo en caso de falla o mal funcionamiento	UNIDAD	EVENTO	1	450.000
72.4	Reparación o cambio de los espejos en caso de falla o mal funcionamiento	UNIDAD	EVENTO	1	660.000
72.5	Reparación o cambio del dispositivo de carga agrupada en caso de falla o mal funcionamiento	UNIDAD	EVENTO	1	650.000
72.6	Reparación o cambio de la fuente de alimentación eléctrica en caso de falla o mal funcionamiento	UNIDAD	EVENTO	1	580.000
72.7	Realizar el mantenimiento general y los ajustes necesarios para el correcto funcionamiento	UNIDAD	EVENTO	1	660.000
73	EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 790				
73.1	Actualización de Firmware	UNIDAD	EVENTO	1	165.000
73.2	Fuente averiada, reemplazo (ATX)	UNIDAD	EVENTO	1	440.000
73.3	Cooler averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	70.000
73.4	Disco duro, averiado, reemplazo (IDE-SATA)	UNIDAD	EVENTO	1	800.000
73.5	Memoria, averiada, reemplazo (DDR-DDR2-DDR3)	UNIDAD	EVENTO	1	550.000
73.6	Procesador, averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	900.000
73.7	Placa madre, averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	900.000
73.8	Tarjeta de Red PCI-WiFi PCI	UNIDAD	EVENTO	1	200.000
73.9	Lector/Grabador CD/DVD (SATA)	UNIDAD	EVENTO	1	265.000
73.10	Mantenimiento Preventivo CPU	UNIDAD	EVENTO	1	400.000
73.11	Batería Interna	UNIDAD	EVENTO	1	10.500
74	EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 990				
74.1	Actualización de Firmware	UNIDAD	EVENTO	1	165.000

74.2	Fuente averiada, reemplazo (ATX)	UNIDAD	EVENTO	1	440.000
74.3	Cooler averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	70.000
74.4	Disco duro, averiado, reemplazo (IDE-SATA)	UNIDAD	EVENTO	1	800.000
74.5	Memoria, averiada, reemplazo (DDR-DDR2-DDR3)	UNIDAD	EVENTO	1	550.000
74.6	Procesador, averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	900.000
74.7	Placa madre, averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	900.000
74.8	Tarjeta de Red PCI-WiFi PCI	UNIDAD	EVENTO	1	200.000
74.9	Lector/Grabador CD/DVD (SATA)	UNIDAD	EVENTO	1	265.000
74.10	Mantenimiento Preventivo CPU	UNIDAD	EVENTO	1	400.000
74.11	Batería Interna	UNIDAD	EVENTO	1	10.500
75	EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 9010				
75.1	Actualización de Firmware	UNIDAD	EVENTO	1	165.000
75.2	Fuente averiada, reemplazo (ATX)	UNIDAD	EVENTO	1	440.000
75.3	Cooler averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	70.000
75.4	Disco duro, averiado, reemplazo (IDE-SATA)	UNIDAD	EVENTO	1	800.000
75.5	Memoria, averiada, reemplazo (DDR-DDR2-DDR3)	UNIDAD	EVENTO	1	550.000
75.6	Procesador, averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	900.000
75.7	Placa madre, averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	900.000
75.8	Tarjeta de Red PCI-WiFi PCI	UNIDAD	EVENTO	1	200.000
75.9	Lector/Grabador CD/DVD (SATA)	UNIDAD	EVENTO	1	265.000
75.10	Mantenimiento Preventivo CPU	UNIDAD	EVENTO	1	400.000
75.11	Batería Interna	UNIDAD	EVENTO	1	10.500
76	EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 710				
76.1	Fuente averiada, reemplazo (ATX)	UNIDAD	EVENTO	1	440.000
76.2	Cooler averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	70.000
76.3	Disco duro, averiado, reemplazo (IDE-SATA)	UNIDAD	EVENTO	1	800.000
76.4	Memoria, averiada, reemplazo (DDR-DDR2-DDR3)	UNIDAD	EVENTO	1	550.000
76.5	Procesador, averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	900.000
76.6	Placa madre, averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	900.000
76.7	Tarjeta de Red PCI-WiFi PCI	UNIDAD	EVENTO	1	200.000
76.8	Lector/Grabador CD/DVD (SATA)	UNIDAD	EVENTO	1	265.000
76.9	Mantenimiento Preventivo CPU	UNIDAD	EVENTO	1	400.000
76.10	Batería Interna	UNIDAD	EVENTO	1	10.500
77	EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 755				
77.1	Fuente averiada, reemplazo (ATX)	UNIDAD	EVENTO	1	440.000
77.2	Cooler averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	70.000
77.3	Disco duro, averiado, reemplazo (IDE-SATA)	UNIDAD	EVENTO	1	800.000
77.4	Memoria, averiada, reemplazo (DDR-DDR2-DDR3)	UNIDAD	EVENTO	1	550.000

77.5	Procesador, averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	900.000
77.6	Placa madre, averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	900.000
77.7	Tarjeta de Red PCI-WiFi PCI	UNIDAD	EVENTO	1	200.000
77.8	Lector/Grabador CD/DVD (SATA)	UNIDAD	EVENTO	1	265.000
77.9	Mantenimiento Preventivo CPU	UNIDAD	EVENTO	1	400.000
77.10	Batería Interna	UNIDAD	EVENTO	1	10.500
78	EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 760				
78.1	Fuente averiada, reemplazo (ATX)	UNIDAD	EVENTO	1	440.000
78.2	Cooler averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	70.000
78.3	Disco duro, averiado, reemplazo (IDE-SATA)	UNIDAD	EVENTO	1	800.000
78.4	Memoria, averiada, reemplazo (DDR-DDR2-DDR3)	UNIDAD	EVENTO	1	550.000
78.5	Procesador, averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	900.000
78.6	Placa madre, averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	900.000
78.7	Tarjeta de Red PCI-WiFi PCI	UNIDAD	EVENTO	1	200.000
78.8	Lector/Grabador CD/DVD (SATA)	UNIDAD	EVENTO	1	265.000
78.9	Mantenimiento Preventivo CPU	UNIDAD	EVENTO	1	400.000
78.10	Batería Interna	UNIDAD	EVENTO	1	10.500
79	EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 9020				
79.1	Actualización de Firmware	UNIDAD	EVENTO	1	165.000
79.2	Fuente averiada, reemplazo (ATX)	UNIDAD	EVENTO	1	440.000
79.3	Cooler averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	70.000
79.4	Disco duro, averiado, reemplazo (IDE-SATA)	UNIDAD	EVENTO	1	800.000
79.5	Memoria, averiada, reemplazo (DDR-DDR2-DDR3)	UNIDAD	EVENTO	1	550.000
79.6	Procesador, averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	900.000
79.7	Placa madre, averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	900.000
79.8	Tarjeta de Red PCI-WiFi PCI	UNIDAD	EVENTO	1	200.000
79.9	Lector/Grabador CD/DVD (SATA)	UNIDAD	EVENTO	1	265.000
79.10	Mantenimiento Preventivo CPU	UNIDAD	EVENTO	1	400.000
79.11	Batería Interna	UNIDAD	EVENTO	1	10.500
80	EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX GX620				
80.1	Fuente averiada, reemplazo (ATX)	UNIDAD	EVENTO	1	440.000
80.2	Cooler averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	70.000
80.3	Disco duro, averiado, reemplazo (IDE-SATA)	UNIDAD	EVENTO	1	800.000
80.4	Memoria, averiada, reemplazo (DDR-DDR2-DDR3)	UNIDAD	EVENTO	1	550.000
80.5	Procesador, averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	900.000
80.6	Placa madre, averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	900.000
80.7	Tarjeta de Red PCI-WiFi PCI	UNIDAD	EVENTO	1	200.000
80.8	Lector/Grabador CD/DVD (SATA)	UNIDAD	EVENTO	1	265.000
80.9	Mantenimiento Preventivo CPU	UNIDAD	EVENTO	1	400.000

80.10	Batería Interna	UNIDAD	EVENTO	1	10.500
81	EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 320				
81.1	Fuente averiada, reemplazo (ATX)	UNIDAD	EVENTO	1	440.000
81.2	Cooler averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	70.000
81.3	Disco duro, averiado, reemplazo (IDE-SATA)	UNIDAD	EVENTO	1	800.000
81.4	Memoria, averiada, reemplazo (DDR-DDR2-DDR3)	UNIDAD	EVENTO	1	550.000
81.5	Procesador, averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	900.000
81.6	Placa madre, averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	900.000
81.7	Tarjeta de Red PCI-WiFi PCI	UNIDAD	EVENTO	1	200.000
81.8	Lector/Grabador CD/DVD (SATA)	UNIDAD	EVENTO	1	265.000
81.9	Mantenimiento Preventivo CPU	UNIDAD	EVENTO	1	400.000
81.10	Batería Interna	UNIDAD	EVENTO	1	10.500
82	EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 390				
82.1	Fuente averiada, reemplazo (ATX)	UNIDAD	EVENTO	1	440.000
82.2	Cooler averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	70.000
82.3	Disco duro, averiado, reemplazo (IDE-SATA)	UNIDAD	EVENTO	1	800.000
82.4	Memoria, averiada, reemplazo (DDR-DDR2-DDR3)	UNIDAD	EVENTO	1	550.000
82.5	Procesador, averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	900.000
82.6	Placa madre, averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	900.000
82.7	Tarjeta de Red PCI-WiFi PCI	UNIDAD	EVENTO	1	200.000
82.8	Lector/Grabador CD/DVD (SATA)	UNIDAD	EVENTO	1	265.000
82.9	Mantenimiento Preventivo CPU	UNIDAD	EVENTO	1	400.000
82.10	Batería Interna	UNIDAD	EVENTO	1	10.500
83	EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 745				
83.1	Actualización de Firmware	UNIDAD	EVENTO	1	165.000
83.2	Fuente averiada, reemplazo (ATX)	UNIDAD	EVENTO	1	440.000
83.3	Cooler averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	70.000
83.4	Disco duro, averiado, reemplazo (IDE-SATA)	UNIDAD	EVENTO	1	800.000
83.5	Memoria, averiada, reemplazo (DDR-DDR2-DDR3)	UNIDAD	EVENTO	1	550.000
83.6	Procesador, averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	900.000
83.7	Placa madre, averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	900.000
83.8	Tarjeta de Red PCI-WiFi PCI	UNIDAD	EVENTO	1	200.000
83.9	Lector/Grabador CD/DVD (SATA)	UNIDAD	EVENTO	1	265.000
83.10	Mantenimiento Preventivo CPU	UNIDAD	EVENTO	1	400.000
83.11	Batería Interna	UNIDAD	EVENTO	1	10.500
84	EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 780				
84.1	Actualización de Firmware	UNIDAD	EVENTO	1	165.000
84.2	Fuente averiada, reemplazo (ATX)	UNIDAD	EVENTO	1	440.000
84.3	Cooler averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	70.000

84.4	Disco duro, averiado, reemplazo (IDE-SATA)	UNIDAD	EVENTO	1	800.000
84.5	Memoria, averiada, reemplazo (DDR-DDR2-DDR3)	UNIDAD	EVENTO	1	550.000
84.6	Procesador, averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	900.000
84.7	Placa madre, averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	900.000
84.8	Tarjeta de Red PCI-WiFi PCI	UNIDAD	EVENTO	1	200.000
84.9	Lector/Grabador CD/DVD (SATA)	UNIDAD	EVENTO	1	265.000
84.10	Mantenimiento Preventivo CPU	UNIDAD	EVENTO	1	400.000
84.11	Batería Interna	UNIDAD	EVENTO	1	10.500
85	EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 7040				
85.1	Actualización de Firmware	UNIDAD	EVENTO	1	165.000
85.2	Fuente averiada, reemplazo (ATX)	UNIDAD	EVENTO	1	440.000
85.3	Cooler averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	70.000
85.4	Disco duro, averiado, reemplazo (IDE-SATA)	UNIDAD	EVENTO	1	800.000
85.5	Memoria, averiada, reemplazo (DDR-DDR2-DDR3)	UNIDAD	EVENTO	1	550.000
85.6	Procesador, averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	900.000
85.7	Placa madre, averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	900.000
85.8	Lector/Grabador CD/DVD (SATA)	UNIDAD	EVENTO	1	265.000
85.9	Batería Interna				10.500
85.10	Mantenimiento Preventivo CPU	UNIDAD	EVENTO	1	400.000
86	DELL VOSTRO 230				
86.1	Actualización de firmware	UNIDAD	EVENTO	1	165.000
86.2	Fuente averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	440.000
86.3	Cooler averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	70.000
86.4	Disco duro, averiado, remplazo	UNIDAD	EVENTO	1	800.000
86.5	Memoria, averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	550.000
86.6	Procesador, averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	900.000
86.7	Placa madre, averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	900.000
86.8	lector/grabador Cd/DVD	UNIDAD	EVENTO	1	265.000
86.9	Batería interna				10.500
86.10	Mantenimiento Preventivo CPU	UNIDAD	EVENTO	1	400.000
87	NOTEBOOK LATITUDE D410				
87.1	Actualización de Firmware	UNIDAD	EVENTO	1	165.000
87.2	Mantenimiento Preventivo Notebook	UNIDAD	EVENTO	1	350.000
87.3	Fuente averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	440.000
87.4	Cooler averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	70.000
87.5	Disco duro averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	700.000
87.6	Memoria averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	550.000
87.7	Procesador averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	900.000
87.8	Placa madre averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	900.000
87.9	Remplazo de batería	UNIDAD	EVENTO	1	450.000

87.10	Remplazo de cargador	UNIDAD	EVENTO	1	385.000
87.11	Remplazo de teclado	UNIDAD	EVENTO	1	485.000
87.12	Remplazo de display	UNIDAD	EVENTO	1	700.000
87.13	Remplazo de touch pad	UNIDAD	EVENTO	1	450.000
87.14	Batería Interna	UNIDAD	EVENTO	1	10.500
88	NOTEBOOK V1720				
88.1	Actualización de Firmware	UNIDAD	EVENTO	1	165.000
88.2	Mantenimiento Preventivo Notebook	UNIDAD	EVENTO	1	350.000
88.3	Fuente averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	440.000
88.4	Cooler averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	70.000
88.5	Disco duro averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	700.000
88.6	Memoria averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	550.000
88.7	Procesador averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	900.000
88.8	Placa madre averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	900.000
88.9	Remplazo de batería	UNIDAD	EVENTO	1	450.000
88.10	Remplazo de cargador	UNIDAD	EVENTO	1	400.000
88.11	Remplazo de teclado	UNIDAD	EVENTO	1	485.000
88.12	Remplazo de display	UNIDAD	EVENTO	1	700.000
88.13	Remplazo de touch pad	UNIDAD	EVENTO	1	450.000
88.14	Batería Interna	UNIDAD	EVENTO	1	10.500
89	NOTEBOOK L6400				
89.1	Mantenimiento Preventivo Notebook	UNIDAD	EVENTO	1	350.000
89.2	Actualización de Firmware	UNIDAD	EVENTO	1	165.000
89.3	Fuente averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	440.000
89.4	Cooler averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	70.000
89.5	Disco duro averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	700.000
89.6	Memoria averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	550.000
89.7	Procesador averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	900.000
89.8	Placa madre averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	900.000
89.9	Remplazo de batería	UNIDAD	EVENTO	1	450.000
89.10	Remplazo de cargador	UNIDAD	EVENTO	1	400.000
89.11	Remplazo de teclado	UNIDAD	EVENTO	1	485.000
89.12	Remplazo de display	UNIDAD	EVENTO	1	700.000
89.13	Remplazo de touch pad	UNIDAD	EVENTO	1	450.000
90	NOTEBOOK LE6530				
90.1	Mantenimiento Preventivo Notebook	UNIDAD	EVENTO	1	350.000
90.2	Actualización de Firmware	UNIDAD	EVENTO	1	165.000
90.3	Fuente averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	440.000
90.4	Cooler averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	70.000
90.5	Disco duro averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	700.000
90.6	Memoria averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	550.000

90.7	Procesador averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	900.000
90.8	Placa madre averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	900.000
90.9	Remplazo de batería	UNIDAD	EVENTO	1	450.000
90.10	Remplazo de cargador	UNIDAD	EVENTO	1	400.000
90.11	Remplazo de teclado	UNIDAD	EVENTO	1	485.000
90.12	Remplazo de display	UNIDAD	EVENTO	1	700.000
90.13	Remplazo de touch pad	UNIDAD	EVENTO	1	450.000
91	NOTEBOOK MINI 1012				
91.1	Actualización de Firmware	UNIDAD	EVENTO	1	165.000
91.2	Mantenimiento Preventivo Notebook	UNIDAD	EVENTO	1	350.000
91.3	Fuente averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	440.000
91.4	Cooler averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	70.000
91.5	Disco duro averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	700.000
91.6	Memoria averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	550.000
91.7	Procesador averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	900.000
91.8	Placa madre averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	900.000
91.9	Remplazo de batería	UNIDAD	EVENTO	1	450.000
91.10	Remplazo de cargador	UNIDAD	EVENTO	1	400.000
91.11	Remplazo de teclado	UNIDAD	EVENTO	1	485.000
91.12	Remplazo de display	UNIDAD	EVENTO	1	700.000
91.13	Remplazo de touch pad	UNIDAD	EVENTO	1	450.000
91.14	Batería Interna	UNIDAD	EVENTO	1	10.500
92	NOTEBOOK LATITUDE 3580				
92.1	Actualización de Firmware	UNIDAD	EVENTO	1	165.000
92.2	Mantenimiento Preventivo Notebook	UNIDAD	EVENTO	1	350.000
92.3	Fuente averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	440.000
92.4	Cooler averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	70.000
92.5	Disco duro averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	700.000
92.6	Memoria averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	550.000
92.7	Procesador averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	900.000
92.8	Placa madre averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	900.000
92.9	Remplazo de batería	UNIDAD	EVENTO	1	450.000
92.10	Remplazo de cargador	UNIDAD	EVENTO	1	400.000
92.11	Remplazo de teclado	UNIDAD	EVENTO	1	485.000
92.12	Remplazo de display	UNIDAD	EVENTO	1	700.000
92.13	Remplazo de touch pad	UNIDAD	EVENTO	1	450.000
92.14	Batería Interna	UNIDAD	EVENTO	1	10.500
93	NOTEBOOK LATITUDE E6510				
93.1	Actualización de Firmware	UNIDAD	EVENTO	1	165.000
93.2	Mantenimiento Preventivo Notebook	UNIDAD	EVENTO	1	350.000
93.3	Fuente averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	440.000

93.4	Cooler averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	70.000
93.5	Disco duro averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	700.000
93.6	Memoria averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	550.000
93.7	Procesador averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	900.000
93.8	Placa madre averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	900.000
93.9	Remplazo de batería	UNIDAD	EVENTO	1	450.000
93.10	Remplazo de cargador	UNIDAD	EVENTO	1	400.000
93.11	Remplazo de teclado	UNIDAD	EVENTO	1	485.000
93.12	Remplazo de display	UNIDAD	EVENTO	1	700.000
93.13	Remplazo de touch pad	UNIDAD	EVENTO	1	450.000
93.14	Batería Interna	UNIDAD	EVENTO	1	10.500
94	NOTEBOOK LATITUDE E6440				
94.1	Actualización de Firmware	UNIDAD	EVENTO	1	165.000
94.2	Mantenimiento Preventivo Notebook	UNIDAD	EVENTO	1	350.000
94.3	Fuente averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	440.000
94.4	Cooler averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	70.000
94.5	Disco duro averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	700.000
94.6	Memoria averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	550.000
94.7	Procesador averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	900.000
94.8	Placa madre averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	900.000
94.9	Remplazo de batería	UNIDAD	EVENTO	1	450.000
94.10	Remplazo de cargador	UNIDAD	EVENTO	1	400.000
94.11	Remplazo de teclado	UNIDAD	EVENTO	1	485.000
94.12	Remplazo de display	UNIDAD	EVENTO	1	700.000
94.13	Remplazo de touch pad	UNIDAD	EVENTO	1	450.000
94.14	Batería Interna	UNIDAD	EVENTO	1	10.500
95	NOTEBOOK PRECISION M2800				
95.1	Fuente averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	440.000
95.2	Cooler averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	70.000
95.3	Disco duro averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	700.000
95.4	Memoria averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	550.000
95.5	Procesador averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	900.000
95.6	Placa madre averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	900.000
95.7	Remplazo de bateria	UNIDAD	EVENTO	1	450.000
95.8	Remplazo de cargador	UNIDAD	EVENTO	1	400.000
95.9	Mantenimiento preventivo	UNIDAD	EVENTO	1	350.000
95.10	Adaptador de red lan	UNIDAD	EVENTO	1	300.000
96	NOTEBOOK INSPIRON 3493				
96.1	Fuente averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	440.000
96.2	Cooler averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	70.000
96.3	Disco duro averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	700.000

96.4	Memoria averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	550.000
96.5	Procesador averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	900.000
96.6	Placa madre averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	900.000
96.7	Remplazo de bateria	UNIDAD	EVENTO	1	450.000
96.8	Remplazo de cargador	UNIDAD	EVENTO	1	400.000
96.9	Mantenimiento preventivo	UNIDAD	EVENTO	1	350.000
96.10	Adaptador de red lan	UNIDAD	EVENTO	1	300.000
97	**NOTEBOOK INSPIRON 6400**				
97.1	Actualización de Firmware	UNIDAD	EVENTO	1	165.000
97.2	Mantenimiento Preventivo Notebook	UNIDAD	EVENTO	1	350.000
97.3	Fuente averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	440.000
97.4	Cooler averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	70.000
97.5	Disco duro averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	700.000
97.6	Memoria averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	550.000
97.7	Procesador averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	900.000
97.8	Placa madre averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	900.000
97.9	Remplazo de batería	UNIDAD	EVENTO	1	450.000
97.10	Remplazo de cargador	UNIDAD	EVENTO	1	400.000
97.11	Remplazo de teclado	UNIDAD	EVENTO	1	485.000
97.12	Remplazo de display	UNIDAD	EVENTO	1	700.000
97.13	Remplazo de touch pad	UNIDAD	EVENTO	1	450.000
97.14	Batería Interna	UNIDAD	EVENTO	1	10.500
98	**NOTEBOOK DELL 3420**				
98.1	Actualización de Firmware	UNIDAD	EVENTO	1	165.000
98.2	Mantenimiento Preventivo Notebook	UNIDAD	EVENTO	1	350.000
98.3	Fuente averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	440.000
98.4	Cooler averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	70.000
98.5	Disco duro averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	700.000
98.6	Memoria averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	550.000
98.7	Procesador averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	900.000
98.8	Placa madre averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	900.000
98.9	Remplazo de batería	UNIDAD	EVENTO	1	450.000
98.10	Remplazo de cargador	UNIDAD	EVENTO	1	400.000
98.11	Remplazo de teclado	UNIDAD	EVENTO	1	485.000
98.12	Remplazo de display	UNIDAD	EVENTO	1	700.000
98.13	Remplazo de touch pad	UNIDAD	EVENTO	1	450.000
98.14	Batería Interna	UNIDAD	EVENTO	1	10.500
99	**NOTEBOOK VOSTRO 1320**				
99.1	Actualización de Firmware	UNIDAD	EVENTO	1	165.000
99.2	Fuente averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	440.000
99.3	Cooler averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	70.000

99.4	Disco duro averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	700.000
99.5	Memoria averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	550.000
99.6	Procesador averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	900.000
99.7	Placa madre averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	900.000
99.8	Remplazo de batería	UNIDAD	EVENTO	1	450.000
99.9	Remplazo de cargador	UNIDAD	EVENTO	1	400.000
99.10	Mantenimiento Preventivo Notebook	UNIDAD	EVENTO	1	350.000
100	NOTEBOOK VOSTRO 1220				
100.1	Actualización de Firmware	UNIDAD	EVENTO	1	165.000
100.2	Fuente averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	350.000
100.3	Cooler averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	70.000
100.4	Disco duro averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	700.000
100.5	Memoria averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	550.000
100.6	Procesador averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	900.000
100.7	Placa madre averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	900.000
100.8	Remplazo de batería	UNIDAD	EVENTO	1	450.000
100.9	Remplazo de cargador	UNIDAD	EVENTO	1	400.000
100.10	Remplazo de teclado	UNIDAD	EVENTO	1	400.000
100.11	Remplazo de display	UNIDAD	EVENTO	1	700.000
100.12	Remplazo de touch pad	UNIDAD	EVENTO	1	450.000
100.13	Adaptador de red lan	UNIDAD	EVENTO	1	300.000
100.14	Mantenimiento Preventivo Notebook	UNIDAD	EVENTO	1	350.000
101	NOTEBOOK VOSTRO 1520				
101.1	Actualización de Firmware	UNIDAD	EVENTO	1	165.000
101.2	Fuente averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	440.000
101.3	Cooler averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	70.000
101.4	Disco duro averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	700.000
101.5	Memoria averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	550.000
101.6	Procesador averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	900.000
101.7	Placa madre averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	900.000
101.8	Remplazo de batería	UNIDAD	EVENTO	1	450.000
101.9	Remplazo de cargador	UNIDAD	EVENTO	1	400.000
101.10	Mantenimiento Preventivo Notebook	UNIDAD	EVENTO	1	350.000
102	NOTEBOOK VOSTRO 3300				
102.1	Actualización de Firmware	UNIDAD	EVENTO	1	165.000
102.2	Fuente averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	440.000
102.3	Cooler averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	70.000
102.4	Disco duro averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	700.000
102.5	Memoria averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	550.000
102.6	Procesador averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	900.000
102.7	Placa madre averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	900.000

102.8	Remplazo de batería	UNIDAD	EVENTO	1	450.000
102.9	Remplazo de cargador	UNIDAD	EVENTO	1	400.000
102.10	Remplazo de teclado	UNIDAD	EVENTO	1	400.000
102.11	Remplazo de display	UNIDAD	EVENTO	1	700.000
102.12	Remplazo de touch pad	UNIDAD	EVENTO	1	450.000
102.13	Adaptador de red lan	UNIDAD	EVENTO	1	300.000
102.14	Mantenimiento Preventivo Notebook	UNIDAD	EVENTO	1	350.000
103	NOTEBOOK D810				
103.1	Actualización de Firmware	UNIDAD	EVENTO	1	165.000
103.2	Mantenimiento Preventivo Notebook	UNIDAD	EVENTO	1	350.000
103.3	Fuente averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	440.000
103.4	Cooler averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	70.000
103.5	Disco duro averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	700.000
103.6	Memoria averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	550.000
103.7	Procesador averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	900.000
103.8	Placa madre averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	900.000
103.9	Remplazo de batería	UNIDAD	EVENTO	1	450.000
103.10	Remplazo de cargador	UNIDAD	EVENTO	1	400.000
103.11	Remplazo de teclado	UNIDAD	EVENTO	1	400.000
103.12	Remplazo de display	UNIDAD	EVENTO	1	700.000
103.13	Remplazo de touch pad	UNIDAD	EVENTO	1	450.000
103.14	Batería Interna	UNIDAD	EVENTO	1	10.500
104	NOTEBOOK E6400ATG				
104.1	Actualización de Firmware	UNIDAD	EVENTO	1	165.000
104.2	Mantenimiento Preventivo Notebook	UNIDAD	EVENTO	1	350.000
104.3	Fuente averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	440.000
104.4	Cooler averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	70.000
104.5	Disco duro averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	700.000
104.6	Memoria averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	550.000
104.7	Procesador averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	900.000
104.8	Placa madre averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	900.000
104.9	Remplazo de batería	UNIDAD	EVENTO	1	450.000
104.10	Remplazo de cargador	UNIDAD	EVENTO	1	400.000
104.11	Remplazo de teclado	UNIDAD	EVENTO	1	400.000
104.12	Remplazo de display	UNIDAD	EVENTO	1	700.000
104.13	Remplazo de touch pad	UNIDAD	EVENTO	1	450.000
104.14	Batería Interna	UNIDAD	EVENTO	1	10.500
105	PROYECTOR DELL 2400 MP				
105.1	Cambio y ajuste de foco, resolución	UNIDAD	EVENTO	1	400.000
105.2	Reemplazo de foco quemado	UNIDAD	EVENTO	1	440.000
105.3	No enciende, reparación de fuente	UNIDAD	EVENTO	1	480.000

105.4	Mantenimiento Preventivo Proyector	UNIDAD	EVENTO	1	220.000
105.5	Cambio de lámpara	UNIDAD	EVENTO	1	550.000
105.6	Reparación de Placa	UNIDAD	EVENTO	1	1.200.000
106	MONITOR E153				
106.1	Mantenimiento Preventivo Monitor	UNIDAD	EVENTO	1	220.000
106.2	Salida horizontal transistor de salida	UNIDAD	EVENTO	1	330.000
106.3	Salida horizontal Flay Back	UNIDAD	EVENTO	1	350.000
106.4	Salida horizontal Yugo	UNIDAD	EVENTO	1	330.000
106.5	Salida horizontal capacitores/transistores	UNIDAD	EVENTO	1	330.000
106.6	Salida horizontal fuente primaria	UNIDAD	EVENTO	1	330.000
106.7	Salida vertical C. integrado de salida	UNIDAD	EVENTO	1	330.000
106.8	Salida vertical fuente secundaria	UNIDAD	EVENTO	1	330.000
106.9	Salida vertical capacitores/transistores	UNIDAD	EVENTO	1	330.000
106.10	Fuente primaria rectificadores/transistores	UNIDAD	EVENTO	1	400.000
106.11	Reparación monitor LCD	UNIDAD	EVENTO	1	550.000
107	MONITOR E170 SC				
107.1	Mantenimiento Preventivo Monitor	UNIDAD	EVENTO	1	220.000
107.2	Salida horizontal transistor de salida	UNIDAD	EVENTO	1	330.000
107.3	Salida horizontal Flay Back	UNIDAD	EVENTO	1	350.000
107.4	Salida horizontal Yugo	UNIDAD	EVENTO	1	330.000
107.5	Salida horizontal capacitores/transistores	UNIDAD	EVENTO	1	330.000
107.6	Salida horizontal fuente primaria	UNIDAD	EVENTO	1	330.000
107.7	Salida vertical C. integrado de salida	UNIDAD	EVENTO	1	330.000
107.8	Salida vertical fuente secundaria	UNIDAD	EVENTO	1	330.000
107.9	Salida vertical capacitores/transistores	UNIDAD	EVENTO	1	330.000
107.10	Fuente primaria rectificadores/transistores	UNIDAD	EVENTO	1	400.000
107.11	Reparación monitor LCD	UNIDAD	EVENTO	1	550.000
108	MONITOR E176 FP				
108.1	Mantenimiento Preventivo Monitor	UNIDAD	EVENTO	1	220.000
108.2	Salida horizontal transistor de salida	UNIDAD	EVENTO	1	330.000
108.3	Salida horizontal Flay Back	UNIDAD	EVENTO	1	350.000
108.4	Salida horizontal Yugo	UNIDAD	EVENTO	1	330.000
108.5	Salida horizontal capacitores/transistores	UNIDAD	EVENTO	1	330.000
108.6	Salida horizontal fuente primaria	UNIDAD	EVENTO	1	330.000
108.7	Salida vertical C. integrado de salida	UNIDAD	EVENTO	1	330.000
108.8	Salida vertical fuente secundaria	UNIDAD	EVENTO	1	330.000
108.9	Salida vertical capacitores/transistores	UNIDAD	EVENTO	1	330.000
108.10	Fuente primaria rectificadores/transistores	UNIDAD	EVENTO	1	400.000
108.11	Reparación monitor LCD	UNIDAD	EVENTO	1	550.000
109	MONITOR E177 FP				
109.1	Mantenimiento Preventivo Monitor	UNIDAD	EVENTO	1	220.000

109.2	Salida horizontal transistor de salida	UNIDAD	EVENTO	1	330.000
109.3	Salida horizontal Flay Back	UNIDAD	EVENTO	1	350.000
109.4	Salida horizontal Yugo	UNIDAD	EVENTO	1	330.000
109.5	Salida horizontal capacitores/transistores	UNIDAD	EVENTO	1	330.000
109.6	Salida horizontal fuente primaria	UNIDAD	EVENTO	1	330.000
109.7	Salida vertical C. integrado de salida	UNIDAD	EVENTO	1	330.000
109.8	Salida vertical fuente secundaria	UNIDAD	EVENTO	1	330.000
109.9	Salida vertical capacitores/transistores	UNIDAD	EVENTO	1	330.000
109.10	Fuente primaria rectificadores/transistores	UNIDAD	EVENTO	1	400.000
109.11	Reparación monitor LCD	UNIDAD	EVENTO	1	550.000
110	MONITOR M7835				
110.1	Mantenimiento Preventivo Monitor	UNIDAD	EVENTO	1	220.000
110.2	Salida horizontal transistor de salida	UNIDAD	EVENTO	1	330.000
110.3	Salida horizontal Flay Back	UNIDAD	EVENTO	1	350.000
110.4	Salida horizontal Yugo	UNIDAD	EVENTO	1	330.000
110.5	Salida horizontal capacitores/transistores	UNIDAD	EVENTO	1	330.000
110.6	Salida horizontal fuente primaria	UNIDAD	EVENTO	1	330.000
110.7	Salida vertical C. integrado de salida	UNIDAD	EVENTO	1	330.000
110.8	Salida vertical fuente secundaria	UNIDAD	EVENTO	1	330.000
110.9	Salida vertical capacitores/transistores	UNIDAD	EVENTO	1	330.000
110.10	Fuente primaria rectificadores/transistores	UNIDAD	EVENTO	1	400.000
110.11	Reparación monitor LCD	UNIDAD	EVENTO	1	550.000
111	MONITOR DELL				
111.1	Mantenimiento Preventivo Monitor	UNIDAD	EVENTO	1	220.000
111.2	Salida horizontal transistor de salida	UNIDAD	EVENTO	1	330.000
111.3	Salida horizontal Flay Back	UNIDAD	EVENTO	1	350.000
111.4	Salida horizontal Yugo	UNIDAD	EVENTO	1	330.000
111.5	Salida horizontal capacitores/transistores	UNIDAD	EVENTO	1	330.000
111.6	Salida horizontal fuente primaria	UNIDAD	EVENTO	1	330.000
111.7	Salida vertical C. integrado de salida	UNIDAD	EVENTO	1	330.000
111.8	Salida vertical fuente secundaria	UNIDAD	EVENTO	1	330.000
111.9	Salida vertical capacitores/transistores	UNIDAD	EVENTO	1	330.000
111.10	Fuente primaria rectificadores/transistores	UNIDAD	EVENTO	1	400.000
111.11	Reparación monitor LCD	UNIDAD	EVENTO	1	550.000
112	MONITOR DELL E1914H				
112.1	No enciende, cambio de componentes	UNIDAD	EVENTO	1	550.000
112.2	Desvanecimiento de la resolución, sustituir la luz de fondo defectuosa	UNIDAD	EVENTO	1	400.000
112.3	Mantenimiento Preventivo Monitor	UNIDAD	EVENTO	1	220.000
112.4	Salida horizontal transistor de salida	UNIDAD	EVENTO	1	330.000
112.5	Salida horizontal Flay Back	UNIDAD	EVENTO	1	350.000

112.6	Salida horizontal Yugo	UNIDAD	EVENTO	1	330.000
112.7	Salida horizontal capacitores/transistores	UNIDAD	EVENTO	1	330.000
112.8	Salida horizontal fuente primaria	UNIDAD	EVENTO	1	330.000
112.9	Salida vertical C. integrado de salida	UNIDAD	EVENTO	1	330.000
112.10	Salida vertical fuente secundaria	UNIDAD	EVENTO	1	330.000
112.11	Salida vertical capacitores/transistores	UNIDAD	EVENTO	1	330.000
112.12	Fuente primaria rectificadores/transistores	UNIDAD	EVENTO	1	400.000
112.13	Reparación monitor LCD	UNIDAD	EVENTO	1	550.000
113	**MONITOR DELL E1913C**				
113.1	No enciende, cambio de componentes	UNIDAD	EVENTO	1	550.000
113.2	Desvanecimiento de la resolución, sustituir la luz de fondo defectuosa	UNIDAD	EVENTO	1	400.000
113.3	Mantenimiento Preventivo Monitor	UNIDAD	EVENTO	1	220.000
113.4	Salida horizontal transistor de salida	UNIDAD	EVENTO	1	330.000
113.5	Salida horizontal Flay Back	UNIDAD	EVENTO	1	350.000
113.6	Salida horizontal Yugo	UNIDAD	EVENTO	1	330.000
113.7	Salida horizontal capacitores/transistores	UNIDAD	EVENTO	1	330.000
113.8	Salida horizontal fuente primaria	UNIDAD	EVENTO	1	330.000
113.9	Salida vertical C. integrado de salida	UNIDAD	EVENTO	1	330.000
113.10	Salida vertical fuente secundaria	UNIDAD	EVENTO	1	330.000
113.11	Salida vertical capacitores/transistores	UNIDAD	EVENTO	1	330.000
113.12	Fuente primaria rectificadores/transistores	UNIDAD	EVENTO	1	400.000
113.13	Reparación monitor LCD	UNIDAD	EVENTO	1	550.000
114	**MONITOR DELL E190SB**				
114.1	No enciende, cambio de componentes	UNIDAD	EVENTO	1	550.000
114.2	Desvanecimiento de la resolución, sustituir la luz de fondo defectuosa	UNIDAD	EVENTO	1	400.000
114.3	Mantenimiento Preventivo Monitor	UNIDAD	EVENTO	1	220.000
114.4	Salida horizontal transistor de salida	UNIDAD	EVENTO	1	330.000
114.5	Salida horizontal Flay Back	UNIDAD	EVENTO	1	350.000
114.6	Salida horizontal Yugo	UNIDAD	EVENTO	1	330.000
114.7	Salida horizontal capacitores/transistores	UNIDAD	EVENTO	1	330.000
114.8	Salida horizontal fuente primaria	UNIDAD	EVENTO	1	330.000
114.9	Salida vertical C. integrado de salida	UNIDAD	EVENTO	1	330.000
114.10	Salida vertical fuente secundaria	UNIDAD	EVENTO	1	330.000
114.11	Salida vertical capacitores/transistores	UNIDAD	EVENTO	1	330.000
114.12	Fuente primaria rectificadores/transistores	UNIDAD	EVENTO	1	400.000
114.13	Reparación monitor LCD	UNIDAD	EVENTO	1	550.000
115	**MONITOR E177FPV DELL**				
115.1	Mantenimiento Preventivo Monitor	UNIDAD	EVENTO	1	220.000
115.2	Salida horizontal transistor de salida	UNIDAD	EVENTO	1	330.000
115.3	Salida horizontal Flay Back	UNIDAD	EVENTO	1	350.000

115.4	Salida horizontal Yugo	UNIDAD	EVENTO	1	330.000
115.5	Salida horizontal capacitores/transistores	UNIDAD	EVENTO	1	330.000
115.6	Salida horizontal fuente primaria	UNIDAD	EVENTO	1	330.000
115.7	Salida vertical C. integrado de salida	UNIDAD	EVENTO	1	330.000
115.8	Salida vertical fuente secundaria	UNIDAD	EVENTO	1	330.000
115.9	Salida vertical capacitores/transistores	UNIDAD	EVENTO	1	330.000
115.10	Fuente primaria rectificadores/transistores	UNIDAD	EVENTO	1	400.000
115.11	Reparación monitor LCD	UNIDAD	EVENTO	1	550.000
116	**PROYECTOR MARCA BENQ MX501**				
116.1	Mantenimiento Preventivo	UNIDAD	EVENTO	1	220.000
116.2	Cambio de Fuente	UNIDAD	EVENTO	1	600.000
116.3	Cambio de lámpara	UNIDAD	EVENTO	1	490.000
116.4	Reparación de Placa	UNIDAD	EVENTO	1	550.000
116.2	Cambio y ajuste de foco, resolución	UNIDAD	EVENTO	1	350.000
116.4	No enciende, reparación de fuente	UNIDAD	EVENTO	1	400.000
117	**ESCANER MARCA CANON DR - 6030C**				
117.1	Mantenimiento Preventivo escaner	UNIDAD	EVENTO	1	250.000
117.2	Cambio de lámpara	UNIDAD	EVENTO	1	490.000
117.3	Kit de rodillos de arrastre de papel	UNIDAD	EVENTO	1	385.000
117.4	Mantenimiento general	UNIDAD	EVENTO	1	400.000
117.5	No enciende, fuente, transformador	UNIDAD	EVENTO	1	600.000
118	**ESCANER MARCA CANON DR - 9050C**				
118.1	Mantenimiento Preventivo escaner	UNIDAD	EVENTO	1	250.000
118.2	Cambio de lámpara	UNIDAD	EVENTO	1	490.000
118.3	Kit de rodillos de arrastre de papel	UNIDAD	EVENTO	1	385.000
118.4	Mantenimiento general	UNIDAD	EVENTO	1	400.000
118.5	No enciende, fuente, transformador	UNIDAD	EVENTO	1	600.000
119	**ESCANER MARCA CANON DR - 5010C**				
119.1	Mantenimiento Preventivo escaner	UNIDAD	EVENTO	1	250.000
119.2	Cambio de lámpara	UNIDAD	EVENTO	1	440.000
119.3	No arrastra papel, rodillos	UNIDAD	EVENTO	1	385.000
119.4	No enciende, fuente, transformador	UNIDAD	EVENTO	1	660.000
120	**ESCANER MARCA CANON DR 6010C**				
120.1	Mantenimiento Preventivo escaner	UNIDAD	EVENTO	1	250.000
120.2	Cambio de lámpara	UNIDAD	EVENTO	1	490.000
120.3	Kit de rodillos de arrastre de papel	UNIDAD	EVENTO	1	385.000
120.4	Mantenimiento general	UNIDAD	EVENTO	1	400.000
120.5	No enciende, fuente, transformador	UNIDAD	EVENTO	1	600.000
121	**ESCANER MARCA CANON DR 7550C**				
121.1	Mantenimiento Preventivo escaner	UNIDAD	EVENTO	1	250.000
121.2	Cambio de lámpara	UNIDAD	EVENTO	1	490.000

121.3	Kit de rodillos de arrastre de papel	UNIDAD	EVENTO	1	385.000
121.4	Mantenimiento general	UNIDAD	EVENTO	1	400.000
121.5	No enciende, fuente, transformador	UNIDAD	EVENTO	1	600.000
122	ESCANER MARCA CANON IMAGEFORMULA DR_5010C				
122.1	Mantenimiento Preventivo escaner	UNIDAD	EVENTO	1	250.000
122.2	Cambio de lámpara	UNIDAD	EVENTO	1	440.000
122.3	No arrastra papel, rodillos	UNIDAD	EVENTO	1	385.000
122.4	No enciende, fuente, transformador	UNIDAD	EVENTO	1	660.000
123	PROYECTOR MARCA EPSON EMP-S4				
123.1	Mantenimiento Preventivo Proyector	UNIDAD	EVENTO	1	250.000
123.2	Cambio y ajuste de foco, resolución	UNIDAD	EVENTO	1	440.000
123.3	Reemplazo de foco quemado	UNIDAD	EVENTO	1	385.000
123.4	No enciende, reparación de fuente	UNIDAD	EVENTO	1	660.000
124	PROYECTOR MARCA EPSON H309A				
124.1	Mantenimiento Preventivo Proyector	UNIDAD	EVENTO	1	250.000
124.2	Cambio y ajuste de foco, resolución	UNIDAD	EVENTO	1	440.000
124.3	Reemplazo de foco quemado	UNIDAD	EVENTO	1	385.000
124.4	No enciende, reparación de fuente	UNIDAD	EVENTO	1	660.000
125	PROYECTOR MARCA EPSON EMP-S5				
125.1	Mantenimiento Preventivo Proyector	UNIDAD	EVENTO	1	250.000
125.2	Cambio y ajuste de foco, resolución	UNIDAD	EVENTO	1	440.000
125.3	Reemplazo de foco quemado	UNIDAD	EVENTO	1	385.000
125.4	No enciende, reparación de fuente	UNIDAD	EVENTO	1	660.000
126	PROYECTOR MARCA EPSON POWERLITE S8+				
126.1	Mantenimiento Preventivo Proyector	UNIDAD	EVENTO	1	250.000
126.2	Cambio y ajuste de foco, resolución	UNIDAD	EVENTO	1	440.000
126.3	Reemplazo de foco quemado	UNIDAD	EVENTO	1	385.000
126.4	No enciende, reparación de fuente	UNIDAD	EVENTO	1	660.000
127	IMPRESORA EPSON LQ-2090-MATRICIAL				
127.1	Mantenimiento Preventivo Impresora Matricial	UNIDAD	EVENTO	1	250.000
127.2	Imprime con mancha, falla de la bandeja colectora, falla del cabezal de impresión	UNIDAD	EVENTO	1	550.000
127.3	Cabezal desconfigurado, cinta o sensor de posición	UNIDAD	EVENTO	1	330.000
127.4	Traba del carro / cabezal, engranaje de bandeja rota	UNIDAD	EVENTO	1	330.000
127.5	No enciende, fuente de alimentación	UNIDAD	EVENTO	1	660.000
127.6	No responde a los controles, placa averiada	UNIDAD	EVENTO	1	550.000
127.7	Traba del carro / cabezal, engranaje de bandeja rota	UNIDAD	EVENTO	1	330.000
128	PROYECTOR EPSON S8 PWLITE				

128.1	no enciende, reparación de fuente	UNIDAD	EVENTO	1	650.000
128.2	Mantenimiento Preventivo Proyector	UNIDAD	EVENTO	1	250.000
128.3	cambio de lámpara	UNIDAD	EVENTO	1	385.000
128.4	reparación de placa	UNIDAD	EVENTO	1	660.000
129	PROYECTOR EPSON POWERLITE X24				
129.1	no enciende, reparación de fuente	UNIDAD	EVENTO	1	650.000
129.2	Mantenimiento Preventivo Proyector	UNIDAD	EVENTO	1	250.000
129.3	cambio de lámpara	UNIDAD	EVENTO	1	385.000
129.4	reparación de placa	UNIDAD	EVENTO	1	660.000
130	PROYECTOR INFOCUS W240				
130.1	no enciende, reparación de fuente	UNIDAD	EVENTO	1	650.000
130.2	Mantenimiento Preventivo Proyector	UNIDAD	EVENTO	1	250.000
130.3	cambio de lámpara	UNIDAD	EVENTO	1	385.000
130.4	reparación de placa	UNIDAD	EVENTO	1	660.000
131	EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA LANIX 4260E V.2				
131.1	Actualización de Firmware	UNIDAD	EVENTO	1	165.000
131.2	Fuente averiada, reemplazo (ATX)	UNIDAD	EVENTO	1	440.000
131.3	Cooler averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	70.000
131.4	Disco duro, averiado, reemplazo (IDE-SATA)	UNIDAD	EVENTO	1	800.000
131.5	Memoria, averiada, reemplazo (DDR-DDR2-DDR3)	UNIDAD	EVENTO	1	550.000
131.6	Procesador, averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	900.000
131.7	Placa madre, averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	900.000
131.8	Tarjeta de Red PCI-WiFi PCI	UNIDAD	EVENTO	1	200.000
131.9	Lector/Grabador CD/DVD (SATA)	UNIDAD	EVENTO	1	265.000
131.10	Mantenimiento Preventivo CPU	UNIDAD	EVENTO	1	400.000
131.11	Batería Interna	UNIDAD	EVENTO	1	10.500
132	CPU LENOVO MP58				
132.1	Cambio cooler	UNIDAD	EVENTO	1	70.000
132.2	Cambio placa madre	UNIDAD	EVENTO	1	900.000
132.3	Mantenimiento Preventivo CPU	UNIDAD	EVENTO	1	400.000
132.4	Cambio procesador	UNIDAD	EVENTO	1	900.000
132.5	Cambio fuente	UNIDAD	EVENTO	1	440.000
132.6	Memoria DDR2	UNIDAD	EVENTO	1	550.000
132.7	Memoria DDR3	UNIDAD	EVENTO	1	550.000
132.8	Disco Duro SATA - 320 - 500Gb - 1Tb	UNIDAD	EVENTO	1	800.000
132.9	Disco Duro SATA II - 320 - 500Gb - 1Tb	UNIDAD	EVENTO	1	800.000
132.10	Cambio de fuente	UNIDAD	EVENTO	1	400.000
132.11	Lector/Grabador CD/DVD (SATA)	UNIDAD	EVENTO	1	265.000
132.12	Batería Interna	UNIDAD	EVENTO	1	10.500
133	CPU LENOVO MP58P				

133.1	Cambio cooler	UNIDAD	EVENTO	1	70.000
133.2	Mantenimiento Preventivo CPU	UNIDAD	EVENTO	1	400.000
133.3	Cambio placa madre	UNIDAD	EVENTO	1	900.000
133.4	Cambio procesador	UNIDAD	EVENTO	1	900.000
133.5	Cambio fuente	UNIDAD	EVENTO	1	440.000
133.6	Memoria DDR2	UNIDAD	EVENTO	1	550.000
133.7	Memoria DDR3	UNIDAD	EVENTO	1	550.000
133.8	Disco Duro SATA - 320 - 500Gb - 1Tb	UNIDAD	EVENTO	1	800.000
133.9	Disco Duro SATA II - 320 - 500Gb - 1Tb	UNIDAD	EVENTO	1	800.000
133.10	Cambio de fuente	UNIDAD	EVENTO	1	400.000
133.11	Lector/Grabador CD/DVD (SATA)	UNIDAD	EVENTO	1	265.000
133.12	Batería Interna	UNIDAD	EVENTO	1	10.500
134	**CPU LENOVO GLS**				
134.1	Actualización de Firmware	UNIDAD	EVENTO	1	165.000
134.2	Mantenimiento Preventivo CPU	UNIDAD	EVENTO	1	400.000
134.3	Cambio cooler	UNIDAD	EVENTO	1	70.000
134.4	Cambio placa madre	UNIDAD	EVENTO	1	900.000
134.5	Cambio procesador	UNIDAD	EVENTO	1	900.000
134.6	Cambio fuente	UNIDAD	EVENTO	1	440.000
134.7	Memoria DDR2	UNIDAD	EVENTO	1	550.000
134.8	Memoria DDR3	UNIDAD	EVENTO	1	550.000
134.9	Disco Duro SATA - 320 - 500Gb - 1Tb	UNIDAD	EVENTO	1	800.000
134.10	Disco Duro SATA II - 320 - 500Gb - 1Tb	UNIDAD	EVENTO	1	800.000
134.11	Fuente ATX	UNIDAD	EVENTO	1	440.000
134.12	Lector/Grabador CD/DVD (SATA)	UNIDAD	EVENTO	1	265.000
135	**CPU LENOVO THINKCENTRE**				
135.1	Actualización de Firmware	UNIDAD	EVENTO	1	165.000
135.2	Mantenimiento Preventivo CPU	UNIDAD	EVENTO	1	400.000
135.3	Cambio cooler	UNIDAD	EVENTO	1	70.000
135.4	Cambio placa madre	UNIDAD	EVENTO	1	900.000
135.5	Cambio procesador	UNIDAD	EVENTO	1	900.000
135.6	Cambio fuente	UNIDAD	EVENTO	1	440.000
135.7	Memoria DDR2	UNIDAD	EVENTO	1	550.000
135.8	Memoria DDR3	UNIDAD	EVENTO	1	550.000
135.9	Disco Duro SATA - 320 - 500Gb - 1Tb	UNIDAD	EVENTO	1	800.000
135.10	Disco Duro SATA II - 320 - 500Gb - 1Tb	UNIDAD	EVENTO	1	800.000
135.11	Cambio Fuente ATX	UNIDAD	EVENTO	1	440.000
135.12	Lector/Grabador CD/DVD (SATA)	UNIDAD	EVENTO	1	265.000
135.13	Batería Interna	UNIDAD	EVENTO	1	10.500
135.14	Batería Interna	UNIDAD	EVENTO	1	10.500
136	**CPU LENOVO THINKCENTRE MT-M-9965-A6U**				

136.1	Actualización de Firmware	UNIDAD	EVENTO	1	165.000
136.2	Mantenimiento Preventivo CPU	UNIDAD	EVENTO	1	400.000
136.3	Cambio cooler	UNIDAD	EVENTO	1	70.000
136.4	Cambio placa madre	UNIDAD	EVENTO	1	900.000
136.5	Cambio procesador	UNIDAD	EVENTO	1	900.000
136.6	Cambio fuente	UNIDAD	EVENTO	1	440.000
136.7	Memoria DDR2	UNIDAD	EVENTO	1	550.000
136.8	Memoria DDR3	UNIDAD	EVENTO	1	550.000
136.9	Disco Duro SATA - 320 - 500Gb - 1Tb	UNIDAD	EVENTO	1	800.000
136.10	Disco Duro SATA II - 320 - 500Gb - 1Tb	UNIDAD	EVENTO	1	800.000
136.11	Fuente ATX	UNIDAD	EVENTO	1	440.000
136.12	Lector/Grabador CD/DVD (SATA)	UNIDAD	EVENTO	1	265.000
136.13	Batería Interna	UNIDAD	EVENTO	1	10.500
137	NOTEBOOK LENOVO SL400				
137.1	Actualización de firmware	UNIDAD	EVENTO	1	165.000
137.2	Mantenimiento preventivo	UNIDAD	EVENTO	1	350.000
137.3	Fuente averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	440.000
137.4	Cooler averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	70.000
137.5	Disco duro averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	800.000
137.6	Memoria averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	550.000
137.7	Procesador averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	900.000
137.8	Placa madre averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	1.200.000
137.9	Batería, cargador y batería interna	UNIDAD	EVENTO	1	450.000
137.10	Display averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	900.000
138	NOTEBOOK LENOVO THINKPAD E420				
138.1	Actualización de firmware	UNIDAD	EVENTO	1	165.000
138.2	Mantenimiento preventivo	UNIDAD	EVENTO	1	350.000
138.3	Fuente averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	440.000
138.4	Cooler averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	70.000
138.5	Disco duro averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	800.000
138.6	Memoria averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	550.000
138.7	Procesador averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	900.000
138.8	Placa madre averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	1.200.000
138.9	Batería, cargador y batería interna	UNIDAD	EVENTO	1	450.000
138.10	Display averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	900.000
139	IMPRESORA LEXMARK C532N				
139.1	Mantenimiento Preventivo Impresora Laser	UNIDAD	EVENTO	1	400.000
139.2	No imprime, falla del rodillo fusor, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	550.000
139.3	No arrastra papel, falla del mecanismo tractor	UNIDAD	EVENTO	1	390.000
139.4	Atasco de papel, falla del sensor de papel, rodillos	UNIDAD	EVENTO	1	220.000

139.5	No arranca, falla de fuente	UNIDAD	EVENTO	1	500.000
139.6	Kit de reparación o kit de mantenimiento	UNIDAD	EVENTO	1	660.000
139.7	Reparación del cabezal o cambio de la misma en caso de no funcionar correctamente	UNIDAD	EVENTO	1	750.000
139.8	Reparación del alimentador o cambio de la misma en caso de no funcionar correctamente.	UNIDAD	EVENTO	1	750.000
139.9	Reparación de los engranajes o cambio de la misma en caso de no funcionar correctamente	UNIDAD	EVENTO	1	750.000
139.10	Cambio de la unidad de fusor	UNIDAD	EVENTO	1	800.000
139.11	Reparación de la fuente de alimentación eléctrica o cambio de la misma	UNIDAD	EVENTO	1	780.000
139.12	Realizar el mantenimiento general y los ajustes necesarios para el correcto funcionamiento del equipo	UNIDAD	EVENTO	1	660.000
139.13	Fotoconductor, Kit, Modulo de trasferencia	UNIDAD	EVENTO	1	700.000
139.14	Fuser wipe roto, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	800.000
139.15	Kit Mantenimiento ADF, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	660.000
139.16	Sensor de salida del fusor, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	600.000
139.17	Placa averiada, reparación o reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	1.500.000
140	IMPRESORA LEXMARK PRO901				
140.1	Mantenimiento Preventivo impresora inyeccion de tinta	UNIDAD	EVENTO	1	300.000
140.2	Imprime con mancha, falla de la bandeja colectora, falla del cabezal de impresión	UNIDAD	EVENTO	1	550.000
140.3	Cabezal desconfigurado, cinta o sensor de posición	UNIDAD	EVENTO	1	330.000
140.4	Traba del carro / cabezal, engranaje de bandeja rota	UNIDAD	EVENTO	1	350.000
140.5	No enciende, fuente de alimentación	UNIDAD	EVENTO	1	450.000
140.6	No responde a los controles, placa averiada	UNIDAD	EVENTO	1	1.500.000
140.7	Reparación del rodillo o cambio del mismo en caso de no funcionar correctamente	UNIDAD	EVENTO	1	440.000
140.8	Realizar el mantenimiento general y los ajustes necesarios para el correcto funcionamiento del equipo	UNIDAD	EVENTO	1	660.000
141	IMPRESORA LEXMARK C734DN				
141.1	Mantenimiento Preventivo Impresora Laser	UNIDAD	EVENTO	1	400.000
141.2	No imprime, falla del rodillo fusor, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	550.000
141.3	No arrastra papel, falla del mecanismo tractor	UNIDAD	EVENTO	1	390.000
141.4	Atasco de papel, falla del sensor de papel, rodillos	UNIDAD	EVENTO	1	220.000

141.5	No arranca, falla de fuente	UNIDAD	EVENTO	1	500.000
141.6	Kit de reparación o kit de mantenimiento	UNIDAD	EVENTO	1	660.000
141.7	Reparación del cabezal o cambio de la misma en caso de no funcionar correctamente	UNIDAD	EVENTO	1	750.000
141.8	Reparación del alimentador o cambio de la misma en caso de no funcionar correctamente.	UNIDAD	EVENTO	1	750.000
141.9	Reparación de los engranajes o cambio de la misma en caso de no funcionar correctamente	UNIDAD	EVENTO	1	750.000
141.10	Cambio de la unidad de fusor	UNIDAD	EVENTO	1	800.000
141.11	Reparación de la fuente de alimentación eléctrica o cambio de la misma	UNIDAD	EVENTO	1	780.000
141.12	Realizar el mantenimiento general y los ajustes necesarios para el correcto funcionamiento del equipo	UNIDAD	EVENTO	1	660.000
141.13	Fotoconductor, Kit, Modulo de trasferencia	UNIDAD	EVENTO	1	700.000
141.14	Fuser wipe roto, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	800.000
141.15	Kit Mantenimiento ADF, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	660.000
141.16	Sensor de salida del fusor, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	600.000
141.17	Placa averiada, reparación o reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	1.500.000
142	IMPRESORA LEXMARK X652DE				
142.1	Mantenimiento Preventivo Impresora Laser	UNIDAD	EVENTO	1	400.000
142.2	No imprime, falla del rodillo fusor, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	550.000
142.3	No arrastra papel, falla del mecanismo tractor	UNIDAD	EVENTO	1	390.000
142.4	Atasco de papel, falla del sensor de papel, rodillos	UNIDAD	EVENTO	1	220.000
142.5	No arranca, falla de fuente	UNIDAD	EVENTO	1	500.000
142.6	Kit de reparación o kit de mantenimiento	UNIDAD	EVENTO	1	660.000
142.7	Reparación del cabezal o cambio de la misma en caso de no funcionar correctamente	UNIDAD	EVENTO	1	750.000
142.8	Reparación del alimentador o cambio de la misma en caso de no funcionar correctamente.	UNIDAD	EVENTO	1	750.000
142.9	Reparación de los engranajes o cambio de la misma en caso de no funcionar correctamente	UNIDAD	EVENTO	1	750.000
142.10	Cambio de la unidad de fusor	UNIDAD	EVENTO	1	800.000
142.11	Reparación de la fuente de alimentación eléctrica o cambio de la misma	UNIDAD	EVENTO	1	780.000

142.12	Realizar el mantenimiento general y los ajustes necesarios para el correcto funcionamiento del equipo	UNIDAD	EVENTO	1	660.000
142.13	Fotoconductor, Kit, Modulo de trasferencia	UNIDAD	EVENTO	1	700.000
142.14	Fuser wipe roto, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	800.000
142.15	Kit Mantenimiento ADF, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	660.000
142.16	Sensor de salida del fusor, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	600.000
142.17	Placa averiada, reparación o reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	1.500.000
143	IMPRESORA LEXMARK 2400 SERIES				
143.1	Mantenimiento Preventivo Impresora Laser	UNIDAD	EVENTO	1	400.000
143.2	No imprime, falla del rodillo fusor, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	550.000
143.3	No arrastra papel, falla del mecanismo tractor	UNIDAD	EVENTO	1	390.000
143.4	Atasco de papel, falla del sensor de papel, rodillos	UNIDAD	EVENTO	1	220.000
143.5	No arranca, falla de fuente	UNIDAD	EVENTO	1	500.000
143.6	Kit de reparación o kit de mantenimiento	UNIDAD	EVENTO	1	660.000
143.7	Reparación del cabezal o cambio de la misma en caso de no funcionar correctamente	UNIDAD	EVENTO	1	750.000
143.8	Reparación del alimentador o cambio de la misma en caso de no funcionar correctamente.	UNIDAD	EVENTO	1	750.000
143.9	Reparación de los engranajes o cambio de la misma en caso de no funcionar correctamente	UNIDAD	EVENTO	1	750.000
143.10	Cambio de la unidad de fusor	UNIDAD	EVENTO	1	800.000
143.11	Reparación de la fuente de alimentación eléctrica o cambio de la misma	UNIDAD	EVENTO	1	780.000
143.12	Realizar el mantenimiento general y los ajustes necesarios para el correcto funcionamiento del equipo	UNIDAD	EVENTO	1	660.000
143.13	Fotoconductor, Kit, Modulo de trasferencia	UNIDAD	EVENTO	1	700.000
143.14	Fuser wipe roto, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	800.000
143.15	Kit Mantenimiento ADF, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	660.000
143.16	Sensor de salida del fusor, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	600.000
143.17	Placa averiada, reparación o reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	1.500.000
144	IMPRESORA LEXMARK Z705				
144.1	Mantenimiento Preventivo impresora inyeccion de tinta	UNIDAD	EVENTO	1	300.000
144.2	Imprime con mancha, falla de la bandeja colectora, falla del cabezal de impresión	UNIDAD	EVENTO	1	550.000

144.3	Cabezal desconfigurado, cinta o sensor de posición	UNIDAD	EVENTO	1	330.000
144.4	Traba del carro / cabezal, engranaje de bandeja rota	UNIDAD	EVENTO	1	350.000
144.5	No enciende, fuente de alimentación	UNIDAD	EVENTO	1	450.000
144.6	No responde a los controles, placa averiada	UNIDAD	EVENTO	1	1.500.000
144.7	Reparación del rodillo o cambio del mismo en caso de no funcionar correctamente	UNIDAD	EVENTO	1	440.000
144.8	Realizar el mantenimiento general y los ajustes necesarios para el correcto funcionamiento del equipo	UNIDAD	EVENTO	1	660.000
145	IMPRESORA LEXMARK P915				
145.1	Mantenimiento Preventivo impresora inyeccion de tinta	UNIDAD	EVENTO	1	300.000
145.2	Imprime con mancha, falla de la bandeja colectora, falla del cabezal de impresión	UNIDAD	EVENTO	1	550.000
145.3	Cabezal desconfigurado, cinta o sensor de posición	UNIDAD	EVENTO	1	330.000
145.4	Traba del carro / cabezal, engranaje de bandeja rota	UNIDAD	EVENTO	1	350.000
145.5	No enciende, fuente de alimentación	UNIDAD	EVENTO	1	450.000
145.6	No responde a los controles, placa averiada	UNIDAD	EVENTO	1	1.500.000
145.7	Reparación del rodillo o cambio del mismo en caso de no funcionar correctamente	UNIDAD	EVENTO	1	440.000
145.8	Realizar el mantenimiento general y los ajustes necesarios para el correcto funcionamiento del equipo	UNIDAD	EVENTO	1	660.000
146	IMPRESORA LEXMARK X656DE				
146.1	Mantenimiento Preventivo Impresora Laser	UNIDAD	EVENTO	1	400.000
146.2	No imprime, falla del rodillo fusor, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	550.000
146.3	No arrastra papel, falla del mecanismo tractor	UNIDAD	EVENTO	1	390.000
146.4	Atasco de papel, falla del sensor de papel, rodillos	UNIDAD	EVENTO	1	220.000
146.5	No arranca, falla de fuente	UNIDAD	EVENTO	1	500.000
146.6	Kit de reparación o kit de mantenimiento	UNIDAD	EVENTO	1	660.000
146.7	Reparación del cabezal o cambio de la misma en caso de no funcionar correctamente	UNIDAD	EVENTO	1	750.000
146.8	Reparación del alimentador o cambio de la misma en caso de no funcionar correctamente.	UNIDAD	EVENTO	1	750.000
146.9	Reparación de los engranajes o cambio de la misma en caso de no funcionar correctamente	UNIDAD	EVENTO	1	750.000

146.10	Cambio de la unidad de fusor	UNIDAD	EVENTO	1	800.000
146.11	Reparación de la fuente de alimentación eléctrica o cambio de la misma	UNIDAD	EVENTO	1	780.000
146.12	Realizar el mantenimiento general y los ajustes necesarios para el correcto funcionamiento del equipo	UNIDAD	EVENTO	1	660.000
146.13	Fotoconductor, Kit, Modulo de trasferencia	UNIDAD	EVENTO	1	700.000
146.14	Fuser wipe roto, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	800.000
146.15	Kit Mantenimiento ADF, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	660.000
146.16	Sensor de salida del fusor, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	600.000
146.17	Placa averiada, reparación o reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	1.500.000
147	IMPRESORA LEXMARK W850				
147.1	Mantenimiento Preventivo Impresora Laser	UNIDAD	EVENTO	1	400.000
147.2	No imprime, falla del rodillo fusor, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	550.000
147.3	No arrastra papel, falla del mecanismo tractor	UNIDAD	EVENTO	1	390.000
147.4	Atasco de papel, falla del sensor de papel, rodillos	UNIDAD	EVENTO	1	220.000
147.5	No arranca, falla de fuente	UNIDAD	EVENTO	1	500.000
147.6	Kit de reparación o kit de mantenimiento	UNIDAD	EVENTO	1	660.000
147.7	Reparación del cabezal o cambio de la misma en caso de no funcionar correctamente	UNIDAD	EVENTO	1	750.000
147.8	Reparación del alimentador o cambio de la misma en caso de no funcionar correctamente.	UNIDAD	EVENTO	1	750.000
147.9	Reparación de los engranajes o cambio de la misma en caso de no funcionar correctamente	UNIDAD	EVENTO	1	750.000
147.10	Cambio de la unidad de fusor	UNIDAD	EVENTO	1	800.000
147.11	Reparación de la fuente de alimentación eléctrica o cambio de la misma	UNIDAD	EVENTO	1	780.000
147.12	Realizar el mantenimiento general y los ajustes necesarios para el correcto funcionamiento del equipo	UNIDAD	EVENTO	1	660.000
147.13	Fotoconductor, Kit, Modulo de trasferencia	UNIDAD	EVENTO	1	700.000
147.14	Fuser wipe roto, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	800.000
147.15	Kit Mantenimiento ADF, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	660.000
147.16	Sensor de salida del fusor, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	600.000
147.17	Placa averiada, reparación o reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	1.500.000
148	IMPRESORA LEXMARK W840				
148.1	Mantenimiento Preventivo Impresora Laser	UNIDAD	EVENTO	1	400.000

148.2	No imprime, falla del rodillo fusor, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	550.000
148.3	No arrastra papel, falla del mecanismo tractor	UNIDAD	EVENTO	1	390.000
148.4	Atasco de papel, falla del sensor de papel, rodillos	UNIDAD	EVENTO	1	220.000
148.5	No arranca, falla de fuente	UNIDAD	EVENTO	1	500.000
148.6	Kit de reparación o kit de mantenimiento	UNIDAD	EVENTO	1	660.000
148.7	Reparación del cabezal o cambio de la misma en caso de no funcionar correctamente	UNIDAD	EVENTO	1	750.000
148.8	Reparación del alimentador o cambio de la misma en caso de no funcionar correctamente.	UNIDAD	EVENTO	1	750.000
148.9	Reparación de los engranajes o cambio de la misma en caso de no funcionar correctamente	UNIDAD	EVENTO	1	750.000
148.10	Cambio de la unidad de fusor	UNIDAD	EVENTO	1	800.000
148.11	Reparación de la fuente de alimentación eléctrica o cambio de la misma	UNIDAD	EVENTO	1	780.000
148.12	Realizar el mantenimiento general y los ajustes necesarios para el correcto funcionamiento del equipo	UNIDAD	EVENTO	1	660.000
148.13	Fotoconductor, Kit, Modulo de trasferencia	UNIDAD	EVENTO	1	700.000
148.14	Fuser wipe roto, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	800.000
148.15	Kit Mantenimiento ADF, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	660.000
148.16	Sensor de salida del fusor, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	600.000
148.17	Placa averiada, reparación o reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	1.500.000
149	IMPRESORA LEXMARK E332N				
149.1	Mantenimiento Preventivo Impresora Laser	UNIDAD	EVENTO	1	400.000
149.2	No imprime, falla del rodillo fusor, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	550.000
149.3	No arrastra papel, falla del mecanismo tractor	UNIDAD	EVENTO	1	390.000
149.4	Atasco de papel, falla del sensor de papel, rodillos	UNIDAD	EVENTO	1	220.000
149.5	No arranca, falla de fuente	UNIDAD	EVENTO	1	500.000
149.6	Kit de reparación o kit de mantenimiento	UNIDAD	EVENTO	1	660.000
149.7	Reparación del cabezal o cambio de la misma en caso de no funcionar correctamente	UNIDAD	EVENTO	1	750.000
149.8	Reparación del alimentador o cambio de la misma en caso de no funcionar correctamente.	UNIDAD	EVENTO	1	750.000
149.9	Reparación de los engranajes o cambio de la misma en caso de no funcionar correctamente	UNIDAD	EVENTO	1	750.000
149.10	Cambio de la unidad de fusor	UNIDAD	EVENTO	1	800.000

149.11	Reparación de la fuente de alimentación eléctrica o cambio de la misma	UNIDAD	EVENTO	1	780.000
149.12	Realizar el mantenimiento general y los ajustes necesarios para el correcto funcionamiento del equipo	UNIDAD	EVENTO	1	660.000
149.13	Fotoconductor, Kit, Modulo de trasferencia	UNIDAD	EVENTO	1	700.000
149.14	Fuser wipe roto, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	800.000
149.15	Kit Mantenimiento ADF, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	660.000
149.16	Sensor de salida del fusor, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	600.000
149.17	Placa averiada, reparación o reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	1.500.000
150	IMPRESORA LEXMARK E342N				
150.1	Mantenimiento Preventivo Impresora Laser	UNIDAD	EVENTO	1	400.000
150.2	No imprime, falla del rodillo fusor, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	550.000
150.3	No arrastra papel, falla del mecanismo tractor	UNIDAD	EVENTO	1	390.000
150.4	Atasco de papel, falla del sensor de papel, rodillos	UNIDAD	EVENTO	1	220.000
150.5	No arranca, falla de fuente	UNIDAD	EVENTO	1	500.000
150.6	Kit de reparación o kit de mantenimiento	UNIDAD	EVENTO	1	660.000
150.7	Reparación del cabezal o cambio de la misma en caso de no funcionar correctamente	UNIDAD	EVENTO	1	750.000
150.8	Reparación del alimentador o cambio de la misma en caso de no funcionar correctamente.	UNIDAD	EVENTO	1	750.000
150.9	Reparación de los engranajes o cambio de la misma en caso de no funcionar correctamente	UNIDAD	EVENTO	1	750.000
150.10	Cambio de la unidad de fusor	UNIDAD	EVENTO	1	800.000
150.11	Reparación de la fuente de alimentación eléctrica o cambio de la misma	UNIDAD	EVENTO	1	780.000
150.12	Realizar el mantenimiento general y los ajustes necesarios para el correcto funcionamiento del equipo	UNIDAD	EVENTO	1	660.000
150.13	Fotoconductor, Kit, Modulo de trasferencia	UNIDAD	EVENTO	1	700.000
150.14	Fuser wipe roto, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	800.000
150.15	Kit Mantenimiento ADF, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	660.000
150.16	Sensor de salida del fusor, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	600.000
150.17	Placa averiada, reparación o reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	1.500.000
151	IMPRESORA LEXMARK T654				
151.1	Mantenimiento Preventivo Impresora Laser	UNIDAD	EVENTO	1	400.000
151.2	No imprime, falla del rodillo fusor, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	550.000
151.3	No arrastra papel, falla del mecanismo tractor	UNIDAD	EVENTO	1	390.000

151.4	Atasco de papel, falla del sensor de papel, rodillos	UNIDAD	EVENTO	1	220.000
151.5	No arranca, falla de fuente	UNIDAD	EVENTO	1	500.000
151.6	Kit de reparación o kit de mantenimiento	UNIDAD	EVENTO	1	660.000
151.7	Fotoconductor, Kit, Modulo de trasferencia	UNIDAD	EVENTO	1	700.000
152	IMPRESORA LEXMARK PRO 4000				
152.1	Mantenimiento Preventivo Impresora	UNIDAD	EVENTO	1	400.000
152.2	Placa madre, reparación o reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	1.500.000
152.3	Fuente, reparación o reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	450.000
152.4	Cabezal, reparación o reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	330.000
152.5	Sensores en general, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	350.000
152.6	Bomba motor, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	700.000
152.7	Filtro de tinta, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	550.000
152.8	Reemplazo de Tubo conectores de tinta	UNIDAD	EVENTO	1	800.000
152.9	Reparación de los engranajes o cambio de la misma en caso de no funcionar correctamente	UNIDAD	EVENTO	1	750.000
152.10	Reparación de la fuente de alimentación eléctrica o cambio de la misma	UNIDAD	EVENTO	1	770.000
152.11	Realizar el mantenimiento general y los ajustes necesarios para el correcto funcionamiento del equipo	UNIDAD	EVENTO	1	660.000
153	IMPRESORA LEXMARK CS310DN				
153.1	No imprime, falla del rodillo fusor, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	550.000
153.2	No arrastra papel, falla del mecanismo tractor	UNIDAD	EVENTO	1	390.000
153.3	Atasco de papel, falla del sensor de papel, rodillos	UNIDAD	EVENTO	1	220.000
153.4	No arranca, falla de fuente	UNIDAD	EVENTO	1	500.000
153.5	Kit de reparación o kit de mantenimiento	UNIDAD	EVENTO	1	660.000
153.6	Fotoconductor, Kit, Modulo de trasferencia	UNIDAD	EVENTO	1	800.000
154	IMPRESORA OKI B6300				
154.1	imprime con mancha - Film del Fusor roto	UNIDAD	EVENTO	1	410.000
154.2	No Imprime; Falla del rodillo fusor	UNIDAD	EVENTO	1	550.000
154.3	No Imprime; Bulbo de Calentamiento	UNIDAD	EVENTO	1	600.000
154.4	No Arrastra Papel, falla de mecanismo tractor	UNIDAD	EVENTO	1	390.000
154.5	Atasco de Papel, falla del sensor de papel	UNIDAD	EVENTO	1	220.000
154.6	no arranca, falla de fuente	UNIDAD	EVENTO	1	500.000
154.7	kit de reparacion o kit de mant.	UNIDAD	EVENTO	1	660.000
155	IMPRESORA OKI B6500				
155.1	imprime con mancha - Film del Fusor roto	UNIDAD	EVENTO	1	410.000
155.2	No Imprime; Falla del rodillo fusor	UNIDAD	EVENTO	1	550.000
155.3	No Imprime; Bulbo de Calentamiento	UNIDAD	EVENTO	1	600.000
155.4	No Arrastra Papel, falla de mecanismo tractor	UNIDAD	EVENTO	1	390.000

155.5	Atasco de Papel, falla del sensor de papel	UNIDAD	EVENTO	1	220.000
155.6	no arranca, falla de fuente	UNIDAD	EVENTO	1	500.000
155.7	kit de reparacion o kit de mant.	UNIDAD	EVENTO	1	660.000
156	NOTEBOOK TOSHIBA SATELITE PRO L450				
156.1	Actualización de Firmware	UNIDAD	EVENTO	1	165.000
156.2	Cooler averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	70.000
156.3	Disco duro averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	800.000
156.4	Memoria averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	550.000
156.5	Procesador averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	900.000
156.6	Placa madre averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	900.000
156.7	Remplazo de batería	UNIDAD	EVENTO	1	450.000
156.8	Remplazo de cargador	UNIDAD	EVENTO	1	390.000
156.9	Mantenimiento Preventivo Notebook	UNIDAD	EVENTO	1	350.000
157	IMPRESORA SAMSUNG CLP680				
157.1	No Imprime; Falla del rodillo fusor	UNIDAD	EVENTO	1	550.000
157.2	No Arrastra Papel, falla de mecanismo tractor	UNIDAD	EVENTO	1	390.000
157.3	Atasco de Papel, falla del sensor de papel, rodillos	UNIDAD	EVENTO	1	220.000
157.4	No arranca, falla de fuente	UNIDAD	EVENTO	1	500.000
157.5	Kit de reparacion o kit de mantenimiento	UNIDAD	EVENTO	1	660.000
157.6	Fotoconductor, Kit, Modulo de trasferencia	UNIDAD	EVENTO	1	800.000
158	IMPRESORA SAMSUNG ML-2850				
158.1	No Imprime; Falla del rodillo fusor	UNIDAD	EVENTO	1	550.000
158.2	No Arrastra Papel, falla de mecanismo tractor	UNIDAD	EVENTO	1	390.000
158.3	Atasco de Papel, falla del sensor de papel, rodillos	UNIDAD	EVENTO	1	220.000
158.4	No arranca, falla de fuente	UNIDAD	EVENTO	1	500.000
158.5	Kit de reparacion o kit de mantenimiento	UNIDAD	EVENTO	1	660.000
159	IMPRESORA SAMSUNG SL-M44020ND				
159.1	No Imprime; Falla del rodillo fusor	UNIDAD	EVENTO	1	550.000
159.2	No Arrastra Papel, falla de mecanismo tractor	UNIDAD	EVENTO	1	390.000
159.3	Atasco de Papel, falla del sensor de papel, rodillos	UNIDAD	EVENTO	1	220.000
159.4	No arranca, falla de fuente	UNIDAD	EVENTO	1	500.000
159.5	Kit de reparacion o kit de mantenimiento	UNIDAD	EVENTO	1	660.000
159.6	Fotoconductor, Kit, Modulo de trasferencia	UNIDAD	EVENTO	1	800.000
160	IMPRESORA SAMSUNG SL-M2885FW				
160.1	No imprime, falla del rodillo fusor, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	550.000
160.2	No arrastra papel, falla del mecanismo tractor	UNIDAD	EVENTO	1	390.000
160.3	Atasco de papel, falla del sensor de papel, rodillos	UNIDAD	EVENTO	1	220.000
160.4	No arranca, falla de fuente	UNIDAD	EVENTO	1	500.000

160.5	Kit de reparación o kit de mantenimiento	UNIDAD	EVENTO	1	660.000
160.6	Fotoconductor, Kit, Modulo de trasferencia	UNIDAD	EVENTO	1	800.000
160.7	Reparación del cabezal o cambio de la misma en caso de no funcionar correctamente	UNIDAD	EVENTO	1	750.000
160.8	Reparación del alimentador o cambio de la misma en caso de no funcionar correctamente.	UNIDAD	EVENTO	1	780.000
160.9	Reparación de los engranajes o cambio de la misma en caso de no funcionar correctamente	UNIDAD	EVENTO	1	750.000
160.10	Cambio de la unidad de fusor	UNIDAD	EVENTO	1	800.000
160.11	Reparación de la fuente de alimentación eléctrica o cambio de la misma	UNIDAD	EVENTO	1	770.000
160.12	Realizar el mantenimiento general y los ajustes necesarios para el correcto funcionamiento del equipo	UNIDAD	EVENTO	1	660.000
161	IMPRESORA XEROX 6180				
161.1	Mantenimiento Preventivo Impresora Laser	UNIDAD	EVENTO	1	400.000
161.2	No imprime, falla del rodillo fusor, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	550.000
161.3	No arrastra papel, falla del mecanismo tractor	UNIDAD	EVENTO	1	390.000
161.4	Atasco de papel, falla del sensor de papel, rodillos	UNIDAD	EVENTO	1	220.000
161.5	Sensor de salida del fusor, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	350.000
161.6	No arranca, falla de fuente	UNIDAD	EVENTO	1	880.000
161.7	Kit de reparación o kit de mantenimiento	UNIDAD	EVENTO	1	880.000
161.8	Reparación del cabezal o cambio de la misma en caso de no funcionar correctamente.	UNIDAD	EVENTO	1	770.000
161.9	Reparación del alimentador o cambio de la misma en caso de no funcionar correctamente.	UNIDAD	EVENTO	1	790.000
161.10	Reparación de los engranajes o cambio de la misma en caso de no funcionar correctamente.	UNIDAD	EVENTO	1	790.000
161.11	Reparación de la fuente de alimentación eléctrica o cambio de la misma.	UNIDAD	EVENTO	1	900.000
161.12	Cambio de la unidad de fusor	UNIDAD	EVENTO	1	900.000
161.13	Realizar el mantenimiento general y los ajustes necesarios para el correcto funcionamiento del equipo.	UNIDAD	EVENTO	1	660.000
162	IMPRESORA XEROX PHASER 3600				
162.1	Mantenimiento Preventivo Impresora Laser	UNIDAD	EVENTO	1	400.000
162.2	No imprime, falla del rodillo fusor, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	550.000
162.3	No arrastra papel, falla del mecanismo tractor	UNIDAD	EVENTO	1	390.000

162.4	Atasco de papel, falla del sensor de papel, rodillos	UNIDAD	EVENTO	1	220.000
162.5	Sensor de salida del fusor, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	350.000
162.6	No arranca, falla de fuente	UNIDAD	EVENTO	1	880.000
162.7	Kit de reparación o kit de mantenimiento	UNIDAD	EVENTO	1	880.000
162.8	Reparación del cabezal o cambio de la misma en caso de no funcionar correctamente.	UNIDAD	EVENTO	1	770.000
162.9	Reparación del alimentador o cambio de la misma en caso de no funcionar correctamente.	UNIDAD	EVENTO	1	790.000
162.10	Reparación de los engranajes o cambio de la misma en caso de no funcionar correctamente.	UNIDAD	EVENTO	1	790.000
162.11	Reparación de la fuente de alimentación eléctrica o cambio de la misma.	UNIDAD	EVENTO	1	900.000
162.12	Cambio de la unidad de fusor	UNIDAD	EVENTO	1	900.000
162.13	Realizar el mantenimiento general y los ajustes necesarios para el correcto funcionamiento del equipo.	UNIDAD	EVENTO	1	660.000
163	IMPRESORA XEROX PHASER 5550				
163.1	Mantenimiento Preventivo Impresora Laser	UNIDAD	EVENTO	1	400.000
163.2	No imprime, falla del rodillo fusor, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	550.000
163.3	No arrastra papel, falla del mecanismo tractor	UNIDAD	EVENTO	1	390.000
163.4	Atasco de papel, falla del sensor de papel, rodillos	UNIDAD	EVENTO	1	220.000
163.5	Sensor de salida del fusor, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	350.000
163.6	No arranca, falla de fuente	UNIDAD	EVENTO	1	880.000
163.7	Kit de reparación o kit de mantenimiento	UNIDAD	EVENTO	1	880.000
163.8	Reparación del cabezal o cambio de la misma en caso de no funcionar correctamente.	UNIDAD	EVENTO	1	770.000
163.9	Reparación del alimentador o cambio de la misma en caso de no funcionar correctamente.	UNIDAD	EVENTO	1	790.000
163.10	Reparación de los engranajes o cambio de la misma en caso de no funcionar correctamente.	UNIDAD	EVENTO	1	790.000
163.11	Reparación de la fuente de alimentación eléctrica o cambio de la misma.	UNIDAD	EVENTO	1	900.000
163.12	Cambio de la unidad de fusor	UNIDAD	EVENTO	1	900.000
163.13	Realizar el mantenimiento general y los ajustes necesarios para el correcto funcionamiento del equipo.	UNIDAD	EVENTO	1	660.000
164	IMPRESORA XEROX WORK CENTER 4250				
164.1	Mantenimiento Preventivo Impresora Laser	UNIDAD	EVENTO	1	400.000

164.2	No imprime, falla del rodillo fusor, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	550.000
164.3	No arrastra papel, falla del mecanismo tractor	UNIDAD	EVENTO	1	390.000
164.4	Atasco de papel, falla del sensor de papel, rodillos	UNIDAD	EVENTO	1	220.000
164.5	No arranca, falla de fuente	UNIDAD	EVENTO	1	880.000
164.6	Kit de reparación o kit de mantenimiento	UNIDAD	EVENTO	1	880.000
164.7	Reparación del cabezal o cambio de la misma en caso de no funcionar correctamente.	UNIDAD	EVENTO	1	770.000
164.8	Reparación del alimentador o cambio de la misma en caso de no funcionar correctamente.	UNIDAD	EVENTO	1	790.000
164.9	Reparación de los engranajes o cambio de la misma en caso de no funcionar correctamente.	UNIDAD	EVENTO	1	790.000
164.10	Reparación de la fuente de alimentación eléctrica o cambio de la misma.	UNIDAD	EVENTO	1	900.000
164.11	Cambio de la unidad de fusor	UNIDAD	EVENTO	1	900.000
164.12	Realizar el mantenimiento general y los ajustes necesarios para el correcto funcionamiento del equipo.	UNIDAD	EVENTO	1	660.000
165	ESCANER DOCUMATE 515				
165.1	Mantenimiento Preventivo escaner	UNIDAD	EVENTO	1	330.000
165.2	Reparación o cambio de la lámpara en caso de falla o mal funcionamiento	UNIDAD	EVENTO	1	440.000
165.3	Reparación o cambio de la fuente de alimentación eléctrica en caso de falla o mal funcionamiento	UNIDAD	EVENTO	1	650.000
165.4	Realizar el mantenimiento general y los ajustes necesarios para el correcto funcionamiento del equipo	UNIDAD	EVENTO	1	660.000
166	ESCANER DOCUMATE 510				
166.1	Mantenimiento Preventivo escaner	UNIDAD	EVENTO	1	250.000
166.2	Reparación o cambio de la lámpara en caso de falla o mal funcionamiento	UNIDAD	EVENTO	1	440.000
166.3	Reparación o cambio del cabezal de escaneo en caso de falla o mal funcionamiento	UNIDAD	EVENTO	1	450.000
166.4	Reparación o cambio de los espejos en caso de falla o mal funcionamiento	UNIDAD	EVENTO	1	660.000
166.5	Reparación o cambio del dispositivo de carga agrupada en caso de falla o mal funcionamiento	UNIDAD	EVENTO	1	650.000

166.6	Reparación o cambio de la fuente de alimentación eléctrica en caso de falla o mal funcionamiento	UNIDAD	EVENTO	1	580.000
166.7	Realizar el mantenimiento general y los ajustes necesarios para el correcto funcionamiento del equipo	UNIDAD	EVENTO	1	660.000
167	TABLET MARCA APPLE				
167.1	Mantenimiento Preventivo Tablet	UNIDAD	EVENTO	1	250.000
167.2	Cambio de pantalla	UNIDAD	EVENTO	1	1.200.000
167.3	cambio de batería	UNIDAD	EVENTO	1	390.000
167.4	cambio de cargador	UNIDAD	EVENTO	1	430.000
167.5	cambio de cable usb	UNIDAD	EVENTO	1	180.000
167.6	No arranca - falla del S.O, Actualizacion	UNIDAD	EVENTO	1	660.000
168	APPLE MACBOOK PRO				
168.1	Actualización de firmware	UNIDAD	EVENTO	1	1.650.000
168.2	Mantenimiento preventivo	UNIDAD	EVENTO	1	350.000
168.3	Fuente averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	550.000
168.4	Cooler averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	150.000
168.5	Disco duro averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	900.000
168.6	Memoria averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	900.000
168.7	Procesador averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	1.500.000
168.8	Placa madre averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	1.500.000
168.9	Batería, cargador y batería interna	UNIDAD	EVENTO	1	660.000
168.10	Display averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	1.200.000

LOTE 2 - MANTENIMIENTO DE UPS

Item	DESCRIPCIÓN	U. de medida	PRESENTACIÓN	CANTIDAD	Costos referencial
1	UPS 10 KVA				
1.1	Cambio de Baterías internas y externas	UNIDAD	EVENTO	1	440.000
1.2	Cambio de Placa	UNIDAD	EVENTO	1	6.900.000
1.3	Cambio de Bypas	UNIDAD	EVENTO	1	3.900.000
1.4	Cambio de Llaves internas	UNIDAD	EVENTO	1	500.000
1.5	Mantenimiento General preventivo	UNIDAD	EVENTO	1	2.500.000
2	UPS SANTAK				
2.1	Cambio de Baterías internas y externas	UNIDAD	EVENTO	1	440.000
2.2	Cambio de Placa	UNIDAD	EVENTO	1	6.900.000
2.3	Cambio de Bypas	UNIDAD	EVENTO	1	3.900.000

2.4	Cambio de Llaves internas	UNIDAD	EVENTO	1	500.000
2.5	Mantenimiento General preventivo	UNIDAD	EVENTO	1	2.500.000
3	**UPS KEUHA 6KVA**				
3.1	Cambio de Baterías internas y externas	UNIDAD	EVENTO	1	440.000
3.2	Cambio de Placa	UNIDAD	EVENTO	1	6.900.000
3.3	Cambio de Bypas	UNIDAD	EVENTO	1	3.900.000
3.4	Cambio de Llaves internas	UNIDAD	EVENTO	1	500.000
3.5	Mantenimiento General preventivo	UNIDAD	EVENTO	1	2.500.000

Hugo Diaz
Account Manager
SSD S.R.L.