ACLARACIONES

1- EL NUMERAL 11.4 de las CEC del Contrato menciona que el **Anticipo a ser entregado: NO APLICA,** esta condición es inaceptable para este tipo de obras, más aun existiendo disponibilidad para el efecto. Solicito que se implemente un 20% de anticipo, como se implementó en Licitaciones anteriores.

Respuesta: Favor remitirse al Pliego de Bases y Condiciones.

2- **Al presentar la oferta, con la misma se deberá presentar copias o únicamente el original de la oferta.**

18.1 El Oferente deberá preparar un original de los documentos que constituyen su oferta, conforme a la Cláusula 11 de esta Sección I (IAO). Adicionalmente, el Oferente deberá preparar copia en medio magnética de los documentos.
18.4 El oferente deberá presentar 0 (cero) copia de su oferta original.
Todas las hojas deberán ser selladas con la leyenda "copia", rubricadas y foliadas. Como se interpreta este último párrafo.

Respuesta: El oferente deberá presentar solo ***un original***.
El oferente deberá presentar ***0 (cero)*** copia de su oferta original.
"**Todas las hojas deberán ser rubricadas y foliadas.**

MINISTERIO DE URBANISMO, VIVIENDA Y HÁBITAT
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
República del Paraguay

Lic. Rocío Acosta
MUVH – UOC

Asunción, 01 de junio de 2023.

EDGAR DANIEL DUARTE JARA
Coordinador Adjunto Interino
UOC - MUVH

VERÓNICA GALDONA
Coordinadora de Proyectos UNE
MUVH - UOC

CONSTRUCCION DE 90 VIVIENDAS EN EL DEPARTAMENTO DE PRESIDENTE HAYES – PUEBLOS ORIGINARIOS ID 1400

1. ¿En el rubro **CARTELES Y PLAQUETAS** en el ítem 2-3-4 indican la preparación de carteles de obra y plaquetas para el consultorio ambulatorio y Centro Comunitario, la obra no cuenta con dichas unidades cuales serían las directivas para presupuestar el ítem mencionado?
   Respuesta:
   Las Obra contara con 2 (dos) carteles de obra y 1 (una) plaqueta conmemorativa.
   Remitirse a planilla de cómputo métrico y presupuesto rectificada y especificaciones rectificadas.

2. No se visualiza el ítem **GUARDAOBRA** en la planilla de cómputos métricos. ¿No se debe realizar?
   Respuesta:
   El rubro guarda obra no será ejecutado en este proyecto en particular, teniendo en cuenta que la altura de la nivelación es bastante elevada.

3. ¿En el ítem **GRADAS** en el proyecto figuran 8 unidades de la misma y en la planilla figuran 2 unidades favor aclarar este punto?
   Respuesta:
   Se deben realizar en promedio 8 gradas para salvar el desnivel variable de la altura de la mampostería de nivelación.
   Remitirse a planilla de cómputo métrico y presupuesto rectificada.

4. En el ítem **REVOQUE DE NIVELACION** en la planilla figura 13.90 m2 de revoque siendo que según los cálculos dan un total de aproximadamente 26 m2 favor verificar planilla de computo métrico para este rubro.
   Respuesta:
   Favor remitirse a la planilla de cómputo métrico y presupuesto rectificada.

5. En el ítem **TECHO DE CHAPAS METALICAS**, figura que la pendiente debe ser de 12% y en las especificaciones técnicas indica que la pendiente debe ser de 15% favor aclarar cual utilizar para la confección del presupuesto.
   Respuesta:
   La pendiente a ser considerada es de 12%.
   Remitirse a la especificación rectificada.

6. En el ítem **TECHO DE CHAPAS METALICAS** las especificaciones técnicas no indican el espesor de la chapa inferior y superior, tampoco se especifica el material entre las chapas poliestireno o poliuretano y el espesor de dicho material o si existe un color específico para las chapas. No se visualiza las medidas de perfiles metálicos y espesor del perfil para la estructura del techo.
   Respuesta:
   El espesor de las chapas deberá ser N° 24.
   El relleno será de poliestireno de 4 cm de espesor y hacia el interior la chapa será prepintada con un color blanco o beige claro.
   Sobre el último punto remitirse a la lámina N°17 – Detalle de anclaje de techo.

Lic. Carlos Alfredo Arias Guerrero
Coordinador General
UNE CHE TAPÝI

Ing. Carlos Darío Ruiz Díaz
Coord. Técnica
UNE - CHE TAPÝI

7. En el ítem **CARPINTERIA METALICA**: Ventanas en planilla indica que existen 3 unidades y en el plano se visualizan tan solo 2 unidades favor aclarar este punto.
   Respuesta:
   Se deben considerar solo 2 (dos) ventanas.
   Remitirse a la planilla rectificada de cómputo y presupuesto.

Ing. Carlos Darío Ruiz Díaz
Coord. Técnica
UNE - CHE TAPÝI

Lic. Ca[illegible]ldo Arias Guerrero
Coordinador General
UNE CHE TAPÝI