

Consultas Realizadas

Licitación 484803 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE SALAS DE INTERNACIÓN DE LA CÁTEDRA DE PEDIATRÍA

Consulta 1 - Capacidad tecnica

Consulta	Fecha de Consulta	14-06-2026
En relación al requisito de presentación de la Copia simple de la planilla de IPS del último mes anterior a la fecha de apertura de ofertas, solicitamos aclaración si dicha planilla debe incluir obligatoriamente a la totalidad del personal mínimo requerido en el pliego (3 albañiles, 2 pintores, 1 técnico en seguridad en el trabajo y 1 ingeniero civil y/o arquitecto responsable), considerando que también se solicita la presentación de una Declaración Jurada con el listado del personal. Asimismo, solicitamos se tenga en cuenta que parte del personal requerido, como albañiles y pintores, suele desempeñarse en forma independiente o por prestación de servicios, por lo que en muchos casos se los agrega a la planilla del IPS una vez iniciado la obra o servicio.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	17-06-2026
La Convocante no solicita que los técnicos operarios en su totalidad figuren en la lista de IPS de la empresa oferente. La empresa deberá presentar planilla de IPS del último mes anterior de la apertura de sobres.		