Consultas Realizadas

Licitación 246589 - ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA DEPENDENCIAS

Consulta 1 - ID_246589 ? Consulta 1

Consulta	Fecha de Consulta	16-11-2012

Para UPS del lote 1-item3; lote 5-item 2; lote 6-item 2
En el apartado DOCUMENTACION, exigen dos notas. Consultamos si las mismas deben ser emitidas por el fabricante. Favor aclarar.

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-11-2012

De acuerdo a lo consulta realizada, se manifiesta de que los documentos solicitados deben de ser emitidos por la fabricante dirigida a la atención de la convocante mencionando la licitación en referencia

Consulta 2 - ID_246589 ? Consulta 2

Consulta	Fecha de Consulta	16-11-2012

Para UPS del lote 1-item3; lote 5-item 2; lote 6-item 2
En letra (f) - Solicitud de muestras. Consultamos si también se deben presentar muestras de las UPS. Favor aclarar.

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-11-2012

De acuerdo a la consulta realizada, se sugiere se remita a lo contemplado en el PBC SECCION II- CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y REQUISITOS DE CALIFICACIÓN (f) Solicitud de muestras - Criterios Técnicos (situación Técnica), en el mismo se encuentra detallado los productos que deben de ser remitidos para las muestras por lote correspondiente

Consulta 3 - ID_246589 ? Consulta 3

Consulta	Fecha de Consulta	16-11-2012

Para UPS del lote 1-item3; lote 5-item 2; lote 6-item 2
En el apartado AUTONOMIA exigen autonomía mayor o igual a 20 minutos. Agradeceremos nos informen si los 20 minutos de autonomía deben ser con una carga de 300Watts o 350Watts u otra carga. Favor aclarar.

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-11-2012

De acuerdo a la consulta aclaramos que la planilla de productos ofertados son requerimientos mínimos que pueden ser excedidos y no puede ser menor a lo solicitado por lo que sugerimos remitirse a lo estipulado en el PBC

Consulta 4 - ID_246589 ? Consulta 4

Consulta	Fecha de Consulta	16-11-2012

Para UPS del lote 1-item3; lote 5-item 2; lote 6-item 2
Agradeceremos nos informen cuantas salidas protegidas por baterias + AVR deben poseer las UPS, 3 salidas, 4 salidas?. Favor aclarar.

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-11-2012

De acuerdo a la consulta aclaramos que la planilla de productos ofertados son requerimientos mínimos que pueden ser excedidos y no puede ser menor a lo solicitado por lo que sugerimos remitirse a lo estipulado en el PBC

Consulta 5 - ID_246589 ? Consulta 5

Consulta	Fecha de Consulta	16-11-2012

Para UPS del lote 1-item3; lote 5-item 2; lote 6-item 2
Agradeceremos nos informen cuantas salidas protegidas contra sobretensiones solamente deben poseer las UPS, 3 salidas, 4 salidas?. Favor aclarar.

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-11-2012

De acuerdo a la consulta aclaramos que la planilla de productos ofertados son requerimientos mínimos que pueden ser excedidos y no puede ser menor a lo solicitado por lo que sugerimos remitirse a lo estipulado en el PBC

Consulta 6 - ID_246589 ? Consulta 6

Consulta	Fecha de Consulta	16-11-2012

Para UPS del lote 1-item3; lote 5-item 2; lote 6-item 2
Agradeceremos nos informen si las UPS deben poseer Puerto RJ45 (in-out) para proteger la Linea de Datos Ethernet respectivamente la Placa madre de las PCs. Favor aclarar.

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-11-2012

De acuerdo a la consulta aclaramos que la planilla de productos ofertados son requerimientos mínimos que pueden ser excedidos y no puede ser menor a lo solicitado por lo que sugerimos remitirse a lo estipulado en el PBC

Consulta 7 - ID_246589 ? Consulta 7

Consulta	Fecha de Consulta	16-11-2012

Para UPS del lote 1-item3; lote 5-item 2; lote 6-item 2
Agradeceremos nos informen si las UPS deben poseer Puerto RJ11 (in-out) para proteger la Linea de Datos Tel/Fax/Modem respectivamente la Placa madre de las PCs. Favor aclarar.

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-11-2012

De acuerdo a la consulta aclaramos que la planilla de productos ofertados son requerimientos mínimos que pueden ser excedidos y no puede ser menor a lo solicitado por lo que sugerimos remitirse a lo estipulado en el PBC

Consulta 8 - ID_246589 ? Consulta 8

Consulta	Fecha de Consulta	16-11-2012

Para UPS del lote 1-item3; lote 5-item 2; lote 6-item 2
Agradeceremos nos informen si las UPS deben contar con ventilador interno, que expulsa el aire caliente generado garantizando una mayor vida útil de la unidad. Favor aclarar.

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-11-2012

De acuerdo a la consulta aclaramos que la planilla de productos ofertados son requerimientos mínimos que pueden ser excedidos y no puede ser menor a lo solicitado por lo que sugerimos remitirse a lo estipulado en el PBC

Consulta 9 - ID_246589 ? Consulta 9

Consulta	Fecha de Consulta	16-11-2012

Para UPS del lote 1-item3; lote 5-item 2; lote 6-item 2
Agradeceremos nos informen si la Topología de las UPS debe ser de Línea Interactiva. Favor aclarar.

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-11-2012

De acuerdo a la consulta aclaramos que la planilla de productos ofertados son requerimientos mínimos que pueden ser excedidos y no puede ser menor a lo solicitado por lo que sugerimos remitirse a lo estipulado en el PBC

Consulta 10 - ID_246589 ? Consulta 10

Consulta	Fecha de Consulta	16-11-2012

Para UPS del lote 1-item3; lote 5-item 2; lote 6-item 2
Agradeceremos nos informen si las UPS deben dar cumplimiento a normas y aprobaciones internacionales tales como CE, GOST, GS, TUV. Favor aclarar.

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-11-2012

De acuerdo a la consulta aclaramos de que encuentra contemplado las normas ISO serie 9001 / 2000.- y/o Certificaciones Similares, si el producto cuenta con alguna norma cita por su parte, mencionamos que debe de ser similar a la norma ISO, por lo tanto sugerimos remitirse a lo estipulado en el PBC

Consulta 11 - ID_246589 ? Consulta 11

Consulta	Fecha de Consulta	16-11-2012

Para UPS del lote 1-item3; lote 5-item 2; lote 6-item 2
Agradeceremos nos informen si las baterías de las UPS deben ser cambiables en caliente. Favor aclarar.

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-11-2012

De acuerdo a la consulta aclaramos que el potencial oferente debe de adecuarse única y exclusivamente a lo contemplado en la planilla de productos ofertados por lo que sugerimos remitirse a lo estipulado en el PBC

Consulta 12 - ID_246589 ? Consulta 12

Consulta	Fecha de Consulta	16-11-2012

Para UPS del lote 1-item3; lote 5-item 2; lote 6-item 2
Agradeceremos nos informen si las UPS deben tener la capacidad de corregir las bajadas de tensión y sobretensiones sin emplear las baterías. Favor aclarar.

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-11-2012

De acuerdo a la consulta aclaramos que el potencial oferente debe de adecuarse única y exclusivamente a lo contemplado en la planilla de productos ofertados por lo que sugerimos remitirse a lo estipulado en el PBC

Consulta 13 - ID_246589 ? Consulta 13

Consulta	Fecha de Consulta	16-11-2012

Para UPS del lote 1-item3; lote 5-item 2; lote 6-item 2
Agradeceremos nos informen si las UPS deben tener la capacidad de apagado automático que asegura el almacenamiento de archivos y el apagado correcto del sistema operativo en el caso de un apagón prolongado. Favor aclarar.

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-11-2012

De acuerdo a la consulta aclaramos que el potencial oferente debe de adecuarse única y exclusivamente a lo contemplado en la planilla de productos ofertados por lo que sugerimos remitirse a lo estipulado en el PBC

Consulta 14 - Lote 1, Ítem 2: COMPUTADORAS NOTEBOOK

Consulta	Fecha de Consulta	21-11-2012

Se solicita Tarjeta de Video Memoria no compartida 1GB.

Atendiendo que los nuevos procesadores, ya traen incorporado un sistema gráfico de alta tecnología, en especial los procesadores para equipos portátiles, solicitamos se permita cotizar equipos con Sistema Gráfico Dinámico on board, el cual es utilizado a la medida de los requerimientos del usuario.

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-11-2012

De acuerdo a la consulta aclaramos que la planilla de productos ofertados son requerimientos mínimos que pueden ser excedidos y no puede ser menor a lo solicitado por lo que sugerimos remitirse a lo estipulado en el PBC

Consulta 15 - Lote 1, Ítem 2: COMPUTADORAS NOTEBOOK

Consulta	Fecha de Consulta	21-11-2012

Solicitamos que el requerimiento de MODEM, sea considerado opcional, atendiendo que la misma es ya una tecnología no utilizada en la actualidad y por lo tanto, no incluida por los fabricantes de equipos.

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-11-2012

de acuerdo a la consulta aclaramos que la planilla de productos ofertados son requerimientos minimos que pueden ser excedidos y no puede ser menor a lo solicitado por lo que sugerimos remitirse a lo estipulado en el PBC

Consulta 16 - Lote 1, Ítem 2: COMPUTADORAS NOTEBOOK

Consulta	Fecha de Consulta	21-11-2012

Se solicita 3 Puertos USB 3.0

Solicitamos se permita cotizar equipos con al menos 2 Puertos USB 3.0 y 1 Puertos USB 2.0, el cual es la configuración estándar en la actualidad de la mayoría de los fabricantes.

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-11-2012

De acuerdo a la consulta aclaramos que la planilla de productos ofertados son requerimientos mínimos que pueden ser excedidos y no puede ser menor a lo solicitado por lo que sugerimos remitirse a lo estipulado en el PBC

Consulta 17 - Lote 1, Ítem 3: (Uninterruptible Power Supply - Sistema de alimentación ininterrumpida) UPS

Consulta	Fecha de Consulta	21-11-2012
Solicitamos se permita ofertar UPS de 1000 va / 500 watts como mínimo, así como Tiempo de transferencia de 2-4ms. Estos cambios permitirán a la Convocante contar con mayor cantidad de ofertas para este ítem y por lo tanto para el mencionado lote.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-11-2012
de acuerdo a la consulta aclaramos que la planilla de productos ofertados son requerimientos minimos que pueden ser excedidos y no pueden ser menor a lo solicitado por lo que sugerimos remitirse a lo estipulado en el PBC		

Consulta 18 - Lote 1, Ítem 4: COMPUTADORAS NOTEBOOK

Consulta	Fecha de Consulta	21-11-2012
Solicitamos que el requerimiento de MODEM, sea considerado opcional, atendiendo que la misma es ya una tecnología no utilizada en la actualidad y por lo tanto, no incluida por los fabricantes de equipos.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-11-2012
De acuerdo a la consulta aclaramos que la planilla de productos ofertados son requerimientos mínimos que pueden ser excedidos y no puede ser menor a lo solicitado por lo que sugerimos remitirse a lo estipulado en el PBC		

Consulta 19 - Lote 1, Ítem 4: COMPUTADORAS NOTEBOOK

Consulta	Fecha de Consulta	21-11-2012
Solicitamos que los puertos 1 Express Card 54mm, 1 Firewire, 1 VGA, 1 Infrared, 1 eSata, sean considerados opcionales, pues los mismos no son por lo general características del tipo de equipos solicitados para este ítem.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-11-2012
De acuerdo a la consulta aclaramos que la planilla de productos ofertados son requerimientos mínimos que pueden ser excedidos y no puede ser menor a lo solicitado por lo que sugerimos remitirse a lo estipulado en el PBC		

Consulta 20 - Lote 5, Ítem 2: UPS

Consulta	Fecha de Consulta	21-11-2012
Solicitamos se permita cotizar UPS de 1000 va / 500 watts como mínimo y con Tiempo de transferencia de 2-4 ms. Estos cambios permitirán a la canvocante contar con mayor cantidad de ofertas para este ítem y por lo tanto para el mencionado lote.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-11-2012
De acuerdo a la consulta aclaramos que la planilla de productos ofertados son requerimientos mínimos que pueden ser excedidos y no puede ser menor a lo solicitado por lo que sugerimos remitirse a lo estipulado en el PBC		

Consulta 21 - Lote 5, Ítem 3: COMPUTADORAS NOTEBOOK

Consulta	Fecha de Consulta	21-11-2012

Se solicita Tarjeta de Video Memoria no compartida 1GB.

Atendiendo que los nuevos procesadores, ya traen incorporado un sistema gráfico de alta tecnología, en especial los procesadores para equipos portátiles, solicitamos se permita cotizar equipos con Sistema Gráfico Dinámico on board, el cual es utilizado a la medida de los requerimientos del usuario.

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-11-2012

De acuerdo a la consulta aclaramos que la planilla de productos ofertados son requerimientos mínimos que pueden ser excedidos y no puede ser menor a lo solicitado por lo que sugerimos remitirse a lo estipulado en el PBC

Consulta 22 - Lote 5, Ítem 3: COMPUTADORAS NOTEBOOK

Consulta	Fecha de Consulta	21-11-2012

Solicitamos que el requerimiento de MODEM, sea considerado opcional, atendiendo que la misma es ya una tecnología no utilizada en la actualidad y por lo tanto, no incluida por los fabricantes de equipos

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-11-2012

De acuerdo a la consulta aclaramos que la planilla de productos ofertados son requerimientos mínimos que pueden ser excedidos y no puede ser menor a lo solicitado por lo que sugerimos remitirse a lo estipulado en el PBC

Consulta 23 - Lote 5, Ítem 3: COMPUTADORAS NOTEBOOK

Consulta	Fecha de Consulta	21-11-2012

Se solicita 3 Puertos USB 3.0

Solicitamos se permita cotizar equipos con al menos 2 Puertos USB 3.0 y 1 Puertos USB 2.0, el cual es la configuración estándar en la actualidad de la mayoría de los fabricantes

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-11-2012

De acuerdo a la consulta aclaramos que la planilla de productos ofertados son requerimientos mínimos que pueden ser excedidos y no puede ser menor a lo solicitado por lo que sugerimos remitirse a lo estipulado en el PBC

Consulta 24 - Lote 6, Ítem 2: UPS

Consulta	Fecha de Consulta	21-11-2012

Solicitamos se permita cotizar UPS de 1000 VA / 500 watts como mínimo y con Tasa de transferencia de 2-4 ms.

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-11-2012

De acuerdo a la consulta aclaramos que la planilla de productos ofertados son requerimientos mínimos que pueden ser excedidos y no puede ser menor a lo solicitado por lo que sugerimos remitirse a lo estipulado en el PBC

Consulta 25 - ítem 4 del lote 2 y al ítem 4 del lote 6, Impresora multifunción

Consulta	Fecha de Consulta	21-11-2012

Con relación al ítem 4 del lote 2 y al ítem 4 del lote 6, Impresora multifunción, el PBC solicita:
- Tarjeta de red 10/100/1000 Mbps integrada para conexión a Red ? RJ45

Solicitamos que este requerimiento sea declarado opcional, ya que la mayoría de las impresoras multifuncionales de mediano porte cuentan con una tarjeta de red de 10/100 Mbps incorporada en fábrica, puesto que la tarjeta de red 10/100/1000 Mbps tiene un costo elevado en comparación con la tarjeta de red de 10/100 Mbps.

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-11-2012

De acuerdo a la consulta aclaramos que la planilla de productos ofertados son requerimientos mínimos que pueden ser excedidos y no puede ser menor a lo solicitado por lo que sugerimos remitirse a lo estipulado en el PBC

Consulta 26 - ítem 4 del lote 2 y al ítem 4 del lote 6, Impresora multifunción

Consulta	Fecha de Consulta	21-11-2012

Con relación al ítem 4 del lote 2 y al ítem 4 del lote 6, Impresora multifunción, el PBC solicita: - Consumibles: Un Tóner Adicional

Consultamos si aceptarían cartuchos de alto rendimiento de 15.000 páginas al 5% de cobertura, puesto que es sabido que brindan un mejor costo por página que los de menor rendimiento.

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-11-2012

De acuerdo a la consulta aclaramos que la planilla de productos ofertados son requerimientos mínimos que pueden ser excedidos y no puede ser menor a lo solicitado por lo que sugerimos remitirse a lo estipulado en el PBC

Consulta 27 - lotes 1, 5 y 6

Consulta	Fecha de Consulta	21-11-2012

Con relación a los lotes 1, 5 y 6 el PBC solicita 15, 5 y 5 días hábiles respectivamente para plazo de entrega
Solicitamos extender el mismo a 30 días, teniendo en cuenta que se trata de una gran cantidad de equipos y el 90% de los proveedores no cuenta con esa cantidad en su stock, especialmente para negocios como la licitación de referencia que solicitan requerimientos específicos. De esta forma podrían dar la posibilidad a más oferentes de presentar su oferta.

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-11-2012

De acuerdo a lo solicitado aclaramos que la institución no se encuentra ajena a dar lugar a la solicitud realizada, pero dejamos en claro que los plazos estipulados en el PBC son determinados acorde a los criterios de economía, eficiencia y disciplina presupuestaria en concordante al Decreto N° 8450/2012 ?Que aprueba el Plan financiero para el Ejercicio fiscal 2012? así como en la resolución N° 259/2012 ?Que establece acciones complementarias al decreto mencionado anteriormente, a raíz de lo mencionado la institución debe adecuarse a la legislación, por lo que sugerimos remitirse a lo estipulado en el PBC

Consulta 28 - ítem 2 del lote 1 y al ítem 3 del lote 5, COMPUTADORAS NOTEBOOK DE 13"

Consulta	Fecha de Consulta	21-11-2012

Con relación al ítem 2 del lote 1 y al ítem 3 del lote 5, COMPUTADORAS NOTEBOOK DE 13", el PBC solicita:

- Velocidad del procesador: 2,5 Ghz o superior MINIMO

Solicitamos que sean equipos con procesadores de doble núcleo, cuatro subprocesos, velocidad de 2.4 GHz, ya que la diferencia es mínima y no afectaría de manera considerable el rendimiento del equipo.

- Tarjeta de video: Memoria no compartida 1GB. EXIGIDO

Conociendo los nuevos procesadores existentes en el mercado, los cuales ya cuentan con una alta capacidad de gráficos, en especial los procesadores para equipos portátiles tipo Notebook, solicitamos se permita cotizar equipos con Procesadores de última tecnología y con Sistema gráfico dinámico incorporado. Este cambio permitirá al Convocante contar con ofertas económicamente favorables para la institución, pues es bien sabido que una Notebook con Tarjeta de Video dedicada, es bastante más costosa que la mencionada últimamente.

- Comunicación: integrado (Módem; Ethernet 10/100/100 Mbps; Wireless 802.11; Bluetooth) MINIMO

Solicitamos que la solicitud de Módem integrado sea declarada opcional, puesto que la mayoría de los fabricantes en la actualidad ha discontinuado la producción de equipos con dicho puerto.

- Mouse: Óptico externo adicional con Bluetooth, con Dos botones y Scroll, de la misma marca de la Notebook EXIGIDO

Solicitamos que sean aceptados equipos con mouse óptico externo con Bluetooth, con dos botones y Scroll, de diferente marca de la notebook, permitiendo así reducir el costo del equipo ofertado.

- Conexiones: VGA, HDMI, LAN RJ-45, potencia, salida de auriculares / auriculares / altavoces, 3 Puertos USB 3.0 Lector de memoria 7 en 1 EXIGIDO

Solicitamos que la solicitud de Lector de memoria 7 en 1 sea cambiada por Lector de memoria 6 en 1, puesto que solamente la marca Dell cuenta con este tipo de lector en sus equipos.

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-11-2012

En atención a que en la consulta existen varios puntos mezclados para lo cual solicita modificaciones extensas de las especificaciones técnicas aclaramos que la planilla de productos ofertados son requerimientos mínimos que pueden ser excedidos y no puede ser menor a lo solicitado por lo que sugerimos remitirse a lo estipulado en el PBC

Consulta 29 - ítem 4 del lote 1, COMPUTADORAS NOTEBOOK DE 10"

Consulta	Fecha de Consulta	21-11-2012

Con relación al ítem 4 del lote 1, COMPUTADORAS NOTEBOOK DE 10", el PBC solicita:

- Comunicación: integrado (Módem; Ethernet 10/100/100 Mbps; Wireless 802.11; Bluetooth) MINIMO

Solicitamos que la solicitud de Módem integrado sea declarada opcional, puesto que la mayoría de los fabricantes en la actualidad ha discontinuado la producción de equipos con dicho puerto.

- Conexiones: 1 Express Card 54mm, 1 USB 2.0, 1 Firewire, 1 VGA, 1 Infrared, 1 eSata, Audio Conexiones: 2x Audífonos, Micrófono, Card Reader EXIGIDO

Solicitamos que las siguientes opciones sean declaradas opcionales: Express Card 54 mm, Firewire, Infrared y eSata; puesto que por cuestiones de espacio, los fabricantes no incluyen estas características en los equipos que fabrican con el tamaño solicitado en el pliego.

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-11-2012

En atención a que en la consulta existen varios puntos mezclados para lo cual solicita modificaciones extensas de las especificaciones técnicas aclaramos que la planilla de productos ofertados son requerimientos mínimos que pueden ser excedidos y no puede ser menor a lo solicitado por lo que sugerimos remitirse a lo estipulado en el PBC

Consulta 30 - LOTE 2 - ITEM 3 IMPRESORA MATRICIAL

Consulta	Fecha de Consulta	22-11-2012

En las especificaciones tecnicas solicitan MATRIZ DE PUNTOS DE IMPACTO DE 24 AGUJAS

Consultamos si podran ofertarse equipos MATRIZ DE PUNTOS DE IMPACTO DE 9 AGUJAS

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-11-2012

De acuerdo a la consulta aclaramos que la planilla de productos ofertados son requerimientos mínimos que pueden ser excedidos y no puede ser menor a lo solicitado por lo que sugerimos remitirse a lo estipulado en el PBC

Consulta 31 - LOTE 2 - ITEM 3 IMPRESORA MATRICIAL

Consulta	Fecha de Consulta	22-11-2012

Solicitan Velocidad de Impresión en modo borrador de 400 cps (a 10 dpi) o superior

Consultamos si podran ofertarse equipos con Velocidad de Impresión en modo borrador de 375 cps (a 10 dpi) o superior

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-11-2012

De acuerdo a la consulta aclaramos que la planilla de productos ofertados son requerimientos mínimos que pueden ser excedidos y no puede ser menor a lo solicitado por lo que sugerimos remitirse a lo estipulado en el PBC

Consulta 32 - LOTE 2 - ITEM 4 IMPRESORA MULTIFUNCION

Consulta	Fecha de Consulta	22-11-2012

En las especificaciones tecnicas solicitan Manejo de papel
estándar una bandeja 1 de 100 hojas, una bandeja 2 de entrada de 500 hojas impresión doble cara.

Consultamos si podran ofertarse equipos con Manejo de papel
estándar una bandeja 1 de 60 hojas, una bandeja 2 de entrada de 500 hojas impresión doble cara. De modo a permitir una mayor participacion de oferentes y tniendo en cuenta que la diferencia es minima.
Favor Responder

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-11-2012

De acuerdo a la consulta aclaramos que la planilla de productos ofertados son requerimientos mínimos que pueden ser excedidos y no puede ser menor a lo solicitado por lo que sugerimos remitirse a lo estipulado en el PBC

Consulta 33 - LOTE 2 - ITEM 4 IMPRESORA MULTIFUNCION

Consulta	Fecha de Consulta	22-11-2012

En las especificaciones tecnicas solicitan Tarjeta de red 10/100/1000 Mbps integrada para conexión a Red - RJ45.

Consultamos si podran ofertarse equipos con Tarjeta de red
10/100 Mbps integrada para conexión a Red - RJ45, a fin de ampliar la posibilidad de participacion de mas oferentes y teniendo en cuenta que este valor es el estandar para equipos multifunionales

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-11-2012

De acuerdo a la consulta aclaramos que la planilla de productos ofertados son requerimientos mínimos que pueden ser excedidos y no puede ser menor a lo solicitado por lo que sugerimos remitirse a lo estipulado en el PBC

Consulta 34 - LOTE 2 - ITEM 4 IMPRESORA MULTIFUNCION

Consulta	Fecha de Consulta	22-11-2012

En las especificaciones tecnicas solicitan Tipo de escáner: Cama plana, alimentador automático de documentos.

Como vemos que no se menciona la capacidad del alimentador automático de documentos consultamos si la capaciadad minima del mismo debe ser de 60 hojas, que es el estandar para este tipo de equipos multifuncionales. Favor Responder

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-11-2012

De acuerdo a la consulta aclaramos que la planilla de productos ofertados son requerimientos mínimos que pueden ser excedidos y no puede ser menor a lo solicitado por lo que sugerimos remitirse a lo estipulado en el PBC

Consulta 35 - LOTE 2 - ITEM 4 IMPRESORA MULTIFUNCION

Consulta	Fecha de Consulta	22-11-2012

En las especificaciones tecnicas no menciona la Resolucion de copia e impresion que debe tener como minimo el equipo multifuncion. por lo cual consultamos si la Resolucion minima de copia e impresion debe ser de 1200 x 1200 dpi que es el valor estandar de mercado para estos tipos de multifuncionales

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-11-2012

De acuerdo a la consulta aclaramos que la planilla de productos ofertados son requerimientos mínimos que pueden ser excedidos y no puede ser menor a lo solicitado por lo que sugerimos remitirse a lo estipulado en el PBC

Consulta 36 - LOTE 2 - ITEM 4 IMPRESORA MULTIFUNCION

Consulta	Fecha de Consulta	22-11-2012

En las especificaciones técnicas solicitan Manejo de papel estándar una bandeja 1 de 100 hojas, una bandeja 2 de entrada de 500 hojas impresión doble cara.
Consultamos si podrán ofertarse equipos con Manejo de papel estándar una bandeja 1 de 60 hojas, una bandeja 2 de entrada de 500 hojas impresión doble cara. De modo a permitir una mayor participación de oferentes

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-11-2012

De acuerdo a la consulta aclaramos que la planilla de productos ofertados son requerimientos mínimos que pueden ser excedidos y no puede ser menor a lo solicitado por lo que sugerimos remitirse a lo estipulado en el PBC

Consulta 37 - LOTE 2 - ITEM 4 IMPRESORA MULTIFUNCION

Consulta	Fecha de Consulta	22-11-2012

En las especificaciones técnicas solicitan Tarjeta de red 10/100/1000 Mbps integrada para conexión a Red - RJ45.
Consultamos si podrán ofertarse equipos con Tarjeta de red 10/100 Mbps integrada para conexión a Red - RJ45, a fin de ampliar la posibilidad de participación de mas oferentes

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-11-2012

De acuerdo a la consulta aclaramos que la planilla de productos ofertados son requerimientos mínimos que pueden ser excedidos y no puede ser menor a lo solicitado por lo que sugerimos remitirse a lo estipulado en el PBC

Consulta 38 - LOTE 2 - ITEM 4 IMPRESORA MULTIFUNCION

Consulta	Fecha de Consulta	22-11-2012

En las especificaciones técnicas solicitan Tipo de escáner: Cama plana, alimentador automático de documentos.
Como vemos que no se menciona la capacidad del alimentador automático de documentos consultamos si la capacidad mínima del mismo debe ser de 60 hojas, que es el estándar para este tipo de equipos multifuncionales. Favor Responder

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-11-2012

De acuerdo a la consulta aclaramos que la planilla de productos ofertados son requerimientos mínimos que pueden ser excedidos y no puede ser menor a lo solicitado por lo que sugerimos remitirse a lo estipulado en el PBC