Consultas Realizadas

Licitación 318882 - ADQUISICION DE DISCO DURO, ROUTER Y FIREWALL

Consulta 1 - En el PBC, sección III Suministros Requeridos

Consulta	Fecha de Consulta	28-11-2016

En el PBC, sección III Suministros Requeridos, 1 Especificaciones técnicas del ítem 1, RAM, la convocante indica:
256 MB instalado, 768 MB (Máx) . DDR2 SDRAM SO DIMM 200-pin.
Se solicita a la convocante acepte soluciones con 2 GB DRAM o superior de manera a no liminar la participación de oferentes.

Respuesta	Fecha de Respuesta	01-12-2016

Remitirse a la Adenda Nº 02, de fecha 01/12/16.-

Consulta 2 - En el PBC, sección III Suministros Requeridos

Consulta	Fecha de Consulta	28-11-2016

En el PBC, sección III Suministros Requeridos, 1 Especificaciones técnicas del ítem 1, Memoria Flash, la convocante indica:
128 MB.
Se solicita a la convocante acepte soluciones de 128 MB o superior de manera a no limitar la participación de potenciales oferentes.

Respuesta	Fecha de Respuesta	01-12-2016

Remitirse a la Adenda Nº 02, de fecha 01/12/16.-

Consulta 3 - En el PBC, sección III Suministros Requeridos

Consulta	Fecha de Consulta	28-11-2016

En el PBC, sección III Suministros Requeridos, 1 Especificaciones técnicas del ítem 1, Ahorro de Energía, la convocante indica:
El equipo a deberá cumplir con las normas de Energy Star (reducción del consumo y el costo de la energía, además de proteger al medio ambiente utilizando productos y practicas especificas).
Se solicita a la convocante acepten soluciones son certificaciones Energy Star o similares de manera a no limitar la participación de potenciales oferentes.

Respuesta	Fecha de Respuesta	01-12-2016

Remitirse a la Adenda Nº 02, de fecha 01/12/16.-

Consulta 4 - En el PBC, sección III Suministros Requeridos

Consulta	Fecha de Consulta	28-11-2016

En el PBC, sección III Suministros Requeridos, 1 Especificaciones técnicas del ítem 1, Garantía, la convocante indica:
Acceso al portal de fabrica para recibir alertas y notificaciones con respecto a hardware, software y avisos de la base instalada.
Descarga de actualización de firmas (IDS/IPS).
Descarga de firmware actualizado. .

Respuesta	Fecha de Respuesta	01-12-2016

Remitirse a la Adenda Nº 02, de fecha 01/12/16.-

Consulta 5 - En el PBC, sección III Suministros Requeridos

Consulta	Fecha de Consulta	28-11-2016

En el PBC, sección III Suministros Requeridos, 1 Especificaciones técnicas del ítem 1, Garantía, la convocante indica:
Acceso al portal de fabrica para recibir alertas y notificaciones con respecto a hardware, software y avisos de la base instalada.
Descarga de actualización de firmas (IDS/IPS).
Descarga de firmware actualizado. .

Se solicita a la convocante que aclare si las actualizaciones de IDS/IPS deben ser por el periodo que dure la garantía.

Respuesta	Fecha de Respuesta	01-12-2016

Remitirse a la Adenda Nº 02, de fecha 01/12/16.-

Consulta 6 - En el PBC, sección III Suministros Requeridos

Consulta	Fecha de Consulta	28-11-2016

En el PBC, sección III Suministros Requeridos, 1 Especificaciones técnicas del ítem 1, Tiempo de respuesta en caso de Fallas, la convocante indica:
Deberán contar con al menos 5 técnicos certificados por el fabricante y ser parte del plantel estable del oferente, para comprobar, se debera adjuntar constancia de pago a IPS de los técnicos certificados, los mismos deberán contar con al menos 3 años de antigüedad.

Se solicita a la convocante acepte también la modalidad de subcontratación de técnicos a fin de propiciar la participación de más oferentes.

Respuesta	Fecha de Respuesta	01-12-2016

Remitirse a la Adenda Nº 02, de fecha 01/12/16.-

Consulta 7 - En el PBC, sección III Suministros Requeridos

Consulta	Fecha de Consulta	28-11-2016

En el PBC, sección III Suministros Requeridos, 1 Especificaciones técnicas del ítem 3 FIREWALL, la convocante indica:

El fabricante debe estar referenciado dentro del ultimo cuadrante mágico de Gartner del 2013 en IPS como líder, para lo cual deberá de presentar la documentación respectiva

El motor de inspección de la solución debe contar con el reconocimiento del último reporte realizado en el 2014 de NSS Labs, líder en pruebas de productos de seguridad, en donde se demuestre que la solución completo las pruebas satisfactoriamente contando con al menos 98% de efectividad, para lo cual deberá presentar la documentación respectiva.

El motor de inspección de la solución para el centro de datos debe estar certificada por una metodología de pruebas igual a NSS Labs del 2013, en donde avale que la solución cumple satisfactoriamente con las pruebas de anti-evasion dentro de la cuales debe de contemplar: IP Packet Fragmentation; TCP Stream Segmentation; RPC Fragmentation, URL Obfuscation; HTML Evasion; FTP Evasion, para eso se debe de presentar la documentación respectiva..

Solicitamos estos requerimientos sean considerados opcionales debido a que, la única marca que cumple con la combinación de éstos requerimientos es CISCO y limita la participación de oferentes.

Respuesta	Fecha de Respuesta	01-12-2016

Remitirse a la Adenda Nº 02, de fecha 01/12/16.-

Consulta 8 - En el PBC, sección III Suministros Requeridos

Consulta	Fecha de Consulta	28-11-2016

En el PBC, sección III Suministros Requeridos, 1 Especificaciones técnicas del ítem 3 FIREWALL, la convocante indica:

Al menos dos técnicos con certificación de la marca con especialidad en seguridad en nivel asociado, de los cuales al menos uno con nivel de certificación en la marca con especialidad en seguridad a nivel profesional, al menos un tecnico certificado en diseño de redes a nivel profesional de la marca, para gatantizar el proyecto. Todos ellos deben residir en paraguay y deben formar parte del plantel, se solicitara IPS para corroborar..

Solicitamos a la convocante que éste requerimiento sea considerado opcional debido a que, hace alusión a certificaciones de CISCO, Cisco Certified Networking Associate Security, Cisco Certified Networking Professional Security, Cisco Certified Design Professional y limita la participación de potenciales oferentes.

Respuesta	Fecha de Respuesta	01-12-2016

Remitirse a la Adenda Nº 02, de fecha 01/12/16.-

Consulta 9 - En el PBC, sección III Suministros Requeridos

Consulta	Fecha de Consulta	28-11-2016

En el PBC, sección III Suministros Requeridos, 1 Especificaciones técnicas del ítem 2, Ahorro de Energía, la convocante indica:

El equipo a deberá cumplir con las normas de Energy Star (reducción del consumo y el costo de la energía, además de proteger al medio ambiente utilizando productos y practicas especificas).

Se solicita a la convocante acepten soluciones son certificaciones Energy Star o similares de manera a no limitar la participación de potenciales oferentes.

Respuesta	Fecha de Respuesta	01-12-2016

Remitirse a la Adenda Nº 02, de fecha 01/12/16.-

Consulta 10 - En el PBC, sección III Suministros Requeridos

Consulta	Fecha de Consulta	28-11-2016

En el PBC, sección III Suministros Requeridos, 1 Especificaciones técnicas del ítem 3, Ahorro de Energía, la convocante indica:
El equipo a deberá cumplir con las normas de Energy Star (reducción del consumo y el costo de la energía, además de proteger al medio ambiente utilizando productos y practicas especificas).
Se solicita a la convocante acepten soluciones son certificaciones Energy Star o similares de manera a no limitar la participación de potenciales oferentes.

Respuesta	Fecha de Respuesta	01-12-2016

Remitirse a la Adenda Nº 02, de fecha 01/12/16.-