Dirección Nacional de Contrataciones Públicas
E.E.U.U. 961 c/ Tte. Fariña - Asunción, Paraguay
Tel. y Fax +595 21 4154000 - dncp@contrataciones.gov.py

Consultas Realizadas

Licitación 389313 - CAMBIO,PROVISION Y COLOCACION DE MODULO CONTROL ECU PARA VEHICULO DE LA SNJ

Consulta 1 - datos

Consulta	Fecha de Consulta	23-06-2021

hola estan pidiendo
Cambio, provisión y colocación de Modulo Control ECU para camioneta Ssang Yong Rexton RX270 W XDI A/T LIMITED AÑO 2014, incluyendo cambio de porta fusible del compartimiento motor, reparación de cableado zona porta fusible y ECM, cambio de módulo ECM.
puede dar mas información de por que es el pedido
si se quemo por que
o se prendió fuego
si tubo un corto circuito

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-06-2021

De acuerdo al diagnóstico realizado por el taller representante de la marca, el inicio del inconveniente que derivo en el desperfecto del módulo ECU y partes de sus componentes, se originó a causa de un cortocircuito en la parte eléctrica sin que esto genere un principio de incendio.

Consulta 2 - datos

Consulta	Fecha de Consulta	23-06-2021

puede aclarar si es naftera o Diesel la camioneta
además puede aclarar si sufrió un principio de incendio
o sufrió un corto circuito

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-06-2021

Se aclara que la camioneta es Diesel y que de acuerdo al diagnóstico realizado por el taller representante de la marca, el inicio del inconveniente que derivo en el desperfecto del módulo ECU y partes de sus componentes, se originó a causa de un cortocircuito en la parte eléctrica sin que esto genere un principio de incendio.