Dirección Nacional de Contrataciones Públicas
E.E.U.U. 961 c/ Tte. Fariña - Asunción, Paraguay
Tel. y Fax +595 21 4154000 - dncp@contrataciones.gov.py

Consultas Realizadas

Licitación 416946 - Ampliacion del Colegio Sagrado Corazón de Jesús del Conjunto Habitacional Etapa II de Arroyo Pora-Plurianual

Consulta 1 - Consulta sobre Planillas

Consulta	Fecha de Consulta	01-09-2022
Solicitamos aclaraciones con respecto a la planilla de los precio referenciales , se observan que varios items fueron sacados de la revista costo, etc y en las mismas solo se tuvieron en cuenta mano de obra sin tener en cuenta el costo de material y en otros items solo se tomo en cuenta materiales y no mano de obra, nos da a entender que la convocante no ha analizado bien los precios referenciales segun la resolución 1890/20. un ejemplo de esto es el item 1.2 cartel de obra en donde la convocante utiliza el precio referencial de la revista costo donde figura 375000 sin embargo en la revista este costo se refiere solo a la mano de obra figurando y especificando en la revista como MDO (mano de obra) y en la misma no incluye es costo de colocación solo confección del cartel. 8.2 pilares su referencial es solo costo no precio y es de ladrillo comun y la planilla silicita prensado que incluye otro costo, 9.3 colocaron en el referencial un item de azotada y el precio debe ser de revoque, 3.2 relleno interior compactado colocaron referencial de la revista costo solo de mano de obra , sin embargo no se contemplo la tierra del relleno que tambien tiene costo, 4.1 cimiento de piedra bruta colocada en paredes y pilares en este referencial colocaron los precio referenciales del cimientos y la cpmparación es diferente ya que no agregaron los costos de pilares, en los items de desagues y abastecimiento de agua solo se contemplaron materiales y no mano de obra que debe ser sumada al costo...y varios items de la planilla cuentan con los mismos criterios. En resumen solicitamos a la convocante verificar y corregir los precios ya que los mismo en varios items estan muy por debajo del precio del mercado.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	08-09-2022
En el rubro 4.1 se hace referencia sólo a los cimientos; el rubro de pilares se encuentra en el ítem 8.2., otros ítems se han modificado los valores lo podrán visualizar una vez publicada la adenda		