



# UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

*Primera República del Sur, en el Paraguay, una e indivisible*

VISIÓN: "Universidad Nacional de Pilar comprometida con la biodiversidad, reconocida por su excelencia académica, inclusiva, digitalizada, vinculada con el territorio nacional e internacional y promotora de la justicia cognitiva."

Pilar, 6 de agosto de 2024

Señor  
**ROBERT MATIAS OLMEDO, Propietario**  
**RM MULTISERVICIOS**  
Presente:

Ref.: Solicitud de presupuesto referencial para estimación de costos.

Me dirijo a Usted, a fin de comunicarle que la Facultad de Ciencias Agropecuarias y Desarrollo Rural tiene la intención de iniciar los trámites pertinentes ante la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas para el llamado a contratación de SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS, con ID 446178.

En este contexto, y a fin de dar cumplimiento a la Resolución DNCP N° 454/2024 "Por la cual se regula la determinación de precios referenciales y su publicidad en los procedimientos de contratación en el marco de la Ley N° 7021/22" en la cual se requiere a la institución pública contratante presente la misma estimación de costos de los bienes y/o servicios requeridos, motivo por el cual le solicito a usted, pueda presentar un presupuesto referencial para los MANTENIMIENTO DE EDIFICIO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS Y DESARROLLO RURAL.

Sin otro particular, le expreso mi más distinguido aprecio.



Lic. Nelson C. Mellone Mongelós  
Encargado SUBUOC N° 2  
Fac. Ciencias Agropecuarias y D. Rural  
Universidad Nacional de Pilar


Recibi 12-08-2024

11:30 hs



**FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS Y DESARROLLO RURAL- UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR**  
**LLAMADO: MENOR CUANTÍA N° 01/2024 " SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS"****SOLICITUD DE PRESUPUESTO**

Ítem	Código de Catalogo	Descripción	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
1	72101607-001	Reparación de paredes con humedad, revoque de mochetas con mortero 1:4:12	ml	Evento	1		
2	80111613-9999	Mano de Obra	ml	Evento	1		
3	72101607-001	Reparación de parapeto de Remate de 0,15 con mortero 1:4:12	ml	Evento	1		
4	80111613-9999	Mano de Obra	ml	Evento	1		
5	72101607-001	Reparación de piso, previa demolición de sectores con defectos	m2	Evento	1		
6	80111613-9999	Mano de Obra	m2	Evento	1		
7	72101607-001	Reparación de carpeta alisada y Regularización de piso con mortero 1:3	m2	Evento	1		
8	80111613-9999	Mano de Obra	m2	Evento	1		
9	72101607-001	Reparación y reposición de piso Porcelanato de 0,6 x 0,6, tonalidad gris claro acabado soft mate, con pastina color gris claro	m2	Evento	1		
10	80111613-9999	Mano de Obra	m2	Evento	1		
11	72101607-001	Reparación y reposición de zócalo de 8cm tonalidad gris claro acabado soft mate.	ml	Evento	1		
12	80111613-9999	Mano de Obra	ml	Evento	1		
13	72101607-001	Pintura al latex acrílico color blanco hielo, con enduido de masa corrida para interiores	m2	Evento	1		
14	80111613-9999	Mano de Obra	m2	Evento	1		
15	72101607-001	Pintura al latex acrílico color blanco hielo, con enduido texturado de masa acrílica	m2	Evento	1		
16	80111613-9999	Mano de Obra	m2	Evento	1		
17	72101607-001	Mantenimiento y reposición de Revestimiento de Madera tipo placa de cedro con barnizado mate en tono roble o nogal	m2	Evento	1		
18	80111613-9999	Mano de Obra	m2	Evento	1		
19	72101607-001	Mantenimiento y reposición de ventana tipo blindex, con corredizo de 2,20 x 1,70 con perfilera de aluminio, color bronce mate.	Unidad	Evento	1		
20	80111613-9999	Mano de Obra	Unidad	Evento	1		
21	72101607-001	Mantenimiento y reposición de ventana tipo blindex, con corredizo de 1,70 x 1,70 con perfilera de aluminio, color bronce mate.	Unidad	Evento	1		
22	80111613-9999	Mano de Obra	Unidad	Evento	1		
23	72101607-001	Mantenimiento y reposición de Puerta tipo blindex, Pibotante 0,9x 2,00 con perfilera de aluminio, color bronce mate.	Unidad	Evento	1		
24	80111613-9999	Mano de Obra	Unidad	Evento	1		
25	72101607-001	Mantenimiento y reposición de Puerta tipo blindex, Tipo de emergencia con apertura exterior 2x 2,00 con perfilera de aluminio, color bronce mate.	Unidad	Evento	1		
26	80111613-9999	Mano de Obra	Unidad	Evento	1		
27	72101607-001	Mantenimiento y reposición de tablero principal, de embutir plastico p/18 TM, transparente brun	Unidad	Evento	1		
28	80111613-9999	Mano de Obra	Unidad	Evento	1		
29	72101607-001	Mantenimiento y reposición de tablero señales débiles, de embutir plastico p/5 TM, transparente brun	Unidad	Evento	1		
30	80111613-9999	Mano de Obra	Unidad	Evento	1		
31	72101607-001	Mantenimiento y reposición de artefacto luminico LED de adosar en cielorraso 18w	Unidad	Evento	1		
32	80111613-9999	Mano de Obra	Unidad	Evento	1		
33	72101607-001	Mantenimiento y reposición Llave bipolar	Unidad	Evento	1		
34	80111613-9999	Mano de Obra	Unidad	Evento	1		
35	72101607-001	Mantenimiento y reposición de circuito de alimentación para aireacondicionado 24.000 BTU de 1.500w de potencia y cableado de 3x4mm, llave 16A.	unidad	Evento	1		
36	80111613-9999	Mano de Obra	Unidad	Evento	1		
37	72101607-001	Mantenimiento y reposición de sistema de puesta a tierra. Incluye jabalinas , registros y cables de conexión.	unidad	Evento	1		
38	80111613-9999	Mano de Obra	Unidad	Evento	1		
39	72101607-001	Mantenimiento y reposición de instalacion de electrodutos de caño corrugado antillama para instalaciones electricas,	ml	Evento	1		
40	80111613-9999	Mano de Obra	ml	Evento	1		
41	72101607-001	Mantenimiento y reposición de instalacion de electrodutos de caño corrugado antillama para señales debiles.	ml	Evento	1		
42	80111613-9999	Mano de Obra	ml	Evento	1		
TOTAL							



Lto Nelson C. Mellane Mongelós

Encargado SUBUOC N° 2

Fac. Ciencias Agropecuarias y D. Rural  
Universidad Nacional de Pilar