

PLANILLA N° 11

Departamento Cordillera

Distrito Loma Grande

Año: 2024

PLANILLA DE REQUERIMIENTO DE SANITARIOS
Construcción y/o reparación, adecuación

N° de Prioridad	Código de Establecimiento Escolar(*)	Código de institución	Nombre de la Institución	Asentamiento/ Colonia	Comunidad indígena	Sanitario nuevo	Motivo	Nivel/Modalidad Educativa Beneficiada	Beneficiarios	Sanitario para reparar	Motivo	Nivel/Modalidad Educativa Beneficiada	Beneficiarios	Sanitario para adecuar	Motivo	Nivel/Modalidad Educativa Beneficiada	Beneficiarios	Abastecimiento de Agua	Suministro de Energía Eléctrica	Servicio sanitario que dispone actualmente	Observación
1	0311002	22026	COL. NAC. LOMA GRANDE			1	A	EEB 3° C	70									ESSAP	ANDE	WC con pozo ciego	Los alumnos de la EEB actualmente comparten un sanitario con los alumnos de la EM. Aparte de ello y lo que es propio esta con peligro de derrumbe
2	0311003	12130	ESC. BAS. 3902 TTE. MANUEL FRANCO							1	B	EEB 1° C, EEB 2° C	15					SENASA	ANDE	WC con pozo ciego	Cambio de sistemas, reparación de fuga de agua, etc.
3	0311001	92021	ESC. BAS. 286 DON PEDRO ANTONIO CARDENAS							1	B	EEB 1° C	133					SENASA	ANDE	WC con pozo ciego	La institución requiere de reparación de plomería, azulejado, piso y pintura para un mejor servicio sanitario.
4	0311005	12131	ESC. BAS. 3903 MCAL. JOSE F. ESTIGARRIBIA			S/R	S/R	S/R	S/R	S/R	S/R	S/R	S/R	S/R	S/R	S/R	S/R	SENASA	ANDE	WC con pozo ciego	
5	0311004	12263	ESC. BAS. 719 ROQUE GONZALEZ DE SANTA CRUZ			S/R	S/R	S/R	S/R	S/R	S/R	S/R	S/R	S/R	S/R	S/R	S/R	SENASA	ANDE	WC con pozo ciego	

OBSERVACIÓN PRIORIZADOR:

OBSERVACIÓN DIRECTOR DPTAL:

Cantidad total de Instituciones: 5

Referencias:

- Motivo del requerimiento:
- A = Peligro de derrumbe.
- B = Mal estado.
- C = Crecimiento natural.
- D = Desdoblamiento.
- E = Falta de.

S/R: SIN REQUERIMIENTO



Denis Lichi
Gobernador

Junes 28 agosto 2023 11:24 AM



Prof. Lic. Elena Moronigo Gimenez
Supervisora Educativa
Matrícula N° 82.114



Mgtr. Cinthia Andrea Olmedo Leitner
Directora Departamental de Educación
Cordillera



Página 1 de 1

PLANILLA N° 10

Departamento Cordillera

Distrito Loma Grande

Año: 2024

PLANILLA DE REQUERIMIENTO DE AULAS
Construcción y/o reparación /adecuación

N° de Prioridad	Código de Establecimiento Escolar(*)	Código de institución	Nombre de la Institución	Asentamiento/ Colonia	Comunidad Indígena	Aula nueva		Beneficiarios		Aula para reparar		Beneficiarios		Aula para adecuar		Beneficiarios		Título de propiedad	Cuenta con plano	Observación
						Motivo	Nivel/Modalidad Educativa Beneficiada	Motivo	Nivel/Modalidad Educativa Beneficiada	Motivo	Nivel/Modalidad Educativa Beneficiada	Motivo	Nivel/Modalidad Educativa Beneficiada							
1	0311004	12263	ESC. BAS. 719 ROQUE GONZALEZ DE SANTA CRUZ			1	E	EI	11									MEC	NO	Los niños del preescolar necesitan un aula nuevo acorde con el nivel con sanitario incluido para una mejor atención y cuidado. Con el espacio correspondiente para el desplazamiento y desarrollo de las diferentes actividades.
2	0311002	22026	COL. NAC. LOMA GRANDE			1	C	EM	30									MEC	SI	
3	0311005	12131	ESC. BAS. 3903 MCAL. JOSE F. ESTIGARRIBIA							3	B	EEB 3° C	21					MEC	NO	Falta reparación del techo, revoque de las paredes y parte eléctrica en general del Tercer Ciclo ya que es un bloque antiguo.
4	0311004	12263	ESC. BAS. 719 ROQUE GONZALEZ DE SANTA CRUZ										5	B	EEB 1° C, EEB 2° C, EI	62	MEC	NO	Los pisos de cada aula están en mal estado y se requiere renovar para un mejor aprovechamiento y comodidad.	
5	0311003	12130	ESC. BAS. 3902 TTE. MANUEL FRANCO			S/R	S/R	S/R	S/R	S/R	S/R	S/R	S/R	S/R	S/R	S/R	S/R	MEC	NO	
6	0311001	82021	ESC. BAS. 286 DON PEDRO ANTONIO CARDENAS							5	B	EEB 1° C, EEB 2° C	268					MEC	SI	La institución necesita cambio de techo de dos aulas del 1° ciclo, y cambio de piso y pintura de tres aulas del 2° ciclo

OBSERVACIÓN PRIORIZADOR:

OBSERVACIÓN DIRECTOR DPTAL:

Cantidad total de Instituciones: 5

Referencias:

Motivo del requerimiento:
A = Peligro de demerito.
B = Mal estado.
C = Crecimiento natural.
D = Desequilibrio.
E = Falta de.

S/R: SIN REQUERIMIENTO

lunes 28 agosto 2023 11:20 AM



Prof. Elena Morán Cimérox
Supervisora Educativa
Matrícula N° 82.114



Mgty. Cinthya Andrea Olmedo Leites
Directora Departamental de Educación
Cordillera



Denis Lichi
Gobernador

PLANILLA N° 12

Departamento Cordillera

Distrito Loma Grande

Año: 2024

PLANILLA DE REQUERIMIENTO DE OTROS ESPACIOS
 Construcción y/o reparación/adequación de espacios (Dirección, Secretaría, Sala de Profesores, Biblioteca, Laboratorio, etc.)

N° de Prioridad (1)	Código de Establecimiento Escolar (*)	Código de institución (**)	Nombre de la Institución	Asentamiento o Colonia	Comunidad Indígena	Construcción Nueva				Construcción a reparar				Construcción a adecuar				Requiere provisión de agua	Tipo de provisión de agua que requiere	Requiere suministro de energía eléctrica	Tipo de suministro de energía eléctrica que requiere	Observación
						Cantidad	Especificar Espacio	Motivo	Nivel/Modalidad educativa beneficiada	Nro de beneficiados	Cantidad	Especificar Espacio	Motivo	Nivel/Modalidad educativa beneficiada	Nro de beneficiados	Cantidad	Especificar Espacio					
1	0311001	92021	ESC. BAS. 286 DON PEDRO ANTONIO CARDENAS			60	MURALLA	A	EEB 1° C, EEB 2° C, EEB 3° C, EI	493							NO	NO		Se solicita para seguridad de la comunidad educativa.		
2	0311004	12263	ESC. BAS. 719 ROQUE GONZALEZ DE SANTA CRUZ			100	TEJIDO PERIMETRAL	B	EEB 1° C, EEB 2° C, EI	62							NO	NO		Para mayor seguridad del alumnado se necesita del tejido perimetral porque está en mal estado, los animales ingresan al predio y destruyen lo que encuentran, se requiere 100m de tejido.		
3	0311004	12263	ESC. BAS. 719 ROQUE GONZALEZ DE SANTA CRUZ			1	POZO CON TANQUE ELEVADO	B	EEB 1° C, EEB 2° C, EI	62							NO	NO		Se requiere de un tanque nuevo para cargar agua y una base segura para manipular, con el fin de contar siempre con el líquido vital.		
4	0311001	92021	ESC. BAS. 286 DON PEDRO ANTONIO CARDENAS			1	CANTINA	B	EEB 1° C, EEB 2° C, EEB 3° C, EI	493							NO	NO		La institución ya que el actual se encuentra en mal estado y además el aumento de matriculados		
	0311005	12131	ESC. BAS. 3903 MCAL. JOSE F. ESTIGARRIBIA			1	ESCENARIO	B	EEB 1° C, EEB 2° C, EEB 3° C, EI	93							NO	NO		Falta reparación de techo, canaletas y parte eléctrica.		



Denís Lichi
Gobernador



Prof. Lic. Elena Mercedes Giménez
Supervisora Educativa
Matrícula N° 82.114



Mgtr. Cinthia Andrea Olmedo L...
Directora Departamental de Educación
Cordillera



PLANILLA N° 12

Departamento Cordillera

Distrito Loma Grande

Año: 2024

PLANILLA DE REQUERIMIENTO DE OTROS ESPACIOS
 Construcción y/o reparación/adequación de espacios (Dirección, Secretaría, Sala de Profesores, Biblioteca, Laboratorio, etc.)

N° de Prioridad (1)	Código de Establecimiento Escolar (*)	Código de institución (**)	Nombre de la Institución	Asentamiento o Colonia	Comunidad Indígena	Construcción Nueva				Construcción a reparar				Construcción a adecuar				Observación				
						Cantidad	Especificar Espacio	Motivo	Nivel/Modalidad educativa beneficiada	Nro de beneficiados	Cantidad	Especificar Espacio	Motivo	Nivel/Modalidad educativa beneficiada	Nro de beneficiados	Cantidad	Especificar Espacio		Motivo	Nivel/Modalidad educativa beneficiada	Nro de beneficiados	Requiere provisión de agua
6	0311005	12131	ESC. BAS. 3903 MCAL. JOSE F. ESTIGARRIBIA			50	TEJIDO PERIMETRAL	B	EEB 1° C, EEB 2° C, EEB 3° C, EI	93								NO		NO	Se necesita 50 metros lineal de Tejido Perimetral para la Huerta de la Institución ya que en el Tercer Ciclo implementa la modalidad IPA.	
7	0311002	22026	COL. NAC. LOMA GRANDE											100	CAMINERO	E	EEB 3° C. EM	175	SI	ESSAP	NO	La institución requiere de 100 metros lineales de caminero
8	0311005	12131	ESC. BAS. 3903 MCAL. JOSE F. ESTIGARRIBIA			1	GALLINERO	E	EEB 3° C	21								NO		NO	La institución implementa la modalidad IPA (Iniciación Profesional Agropecuaria) y necesita este espacio para la cría de aves.	
9	0311005	12131	ESC. BAS. 3903 MCAL. JOSE F. ESTIGARRIBIA			1	POLIDEPORTIVO	E	EEB 1° C, EEB 2° C, EEB 3° C, EI	93								NO		NO	La Institución necesita de un espacio acorde para realizar actividades deportivas y culturales, también será un beneficio importante para la comunidad ya que no se cuenta con este tipo de espacios.	

Lunes 28 agosto


Página 2 de 4


 GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE CORDILLERA
 DESPACHO
Denis Lichi
 Gobernador





 Prof. Dra. Elena Morango Giménez
 Supervisora Educativa
 Matrícula N° 82.114




 Mgty. Cinthia Andrea Olmedo Leites
 Directora Departamental de Educación
 Cordillera





PLANILLA N° 12

Departamento Cordillera

Distrito Loma Grande

Año: 2024

PLANILLA DE REQUERIMIENTO DE OTROS ESPACIOS
 Construcción y/o reparación/adecuación de espacios (Dirección, Secretaría, Sala de Profesores, Biblioteca, Laboratorio, etc.)

N° de Prioridad (1)	Código de Establecimiento Escolar (*)	Código de institución (**)	Nombre de la institución	Asentamiento o Colonia	Comunidad Indígena	Construcción Nueva				Construcción a reparar				Construcción a adecuar				Requiere provisión de agua	Tipo de provisión de agua que requiere	Requiere suministro de energía eléctrica	Tipo de suministro de energía eléctrica que requiere	Observación
						Cantidad	Especificar Espacio	Motivo	Nivel/Modalidad educativa beneficiada	Nro de beneficiados	Cantidad	Especificar Espacio	Motivo	Nivel/Modalidad educativa beneficiada	Nro de beneficiados	Cantidad	Especificar Espacio					
10	0311002	22026	COL. NAC. LOMA GRANDE			1	GRADERIA	E	EEB 3° C, EM	178							SI	ESSAP	NO	La institución requiere de 50 metros de gradería para la pista deportiva solicitada actualmente		
11	0311002	22026	COL. NAC. LOMA GRANDE			1	SALA DE INFORMÁTICA	E	EEB 3° C	70							SI	ESSAP	NO	El Colegio Nacional Loma Grande alberga a alumnos que desean ingresar a Bachilleratos Técnicos y para la base a esos estudios requieren de los conocimientos informáticos.		
12	0311001	92021	ESC. BAS. 286 DON PEDRO ANTONIO CARDENAS			1	TINGLADO	E	EEB 1° C, EEB 2° C, EEB 3° C, EI	493							NO		NO	La institución necesita para eventos culturales artísticos y deportivos, para resguardo en periodo de lluvia, frío y calor.		
13	0311001	92021	ESC. BAS. 286 DON PEDRO ANTONIO CARDENAS											1	TINGLADO	E	EEB 1° C, EEB 2° C, EEB 3° C, EI	493	NO		NO	El tinglado existente necesita de 6 extractor de aire, y adaptación de desagüe fluvial.

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE CORDILLERA
 DESPACHO
 Denis Lichi
 Gobernador

lunes 28 agosto 2023 11:25 AM

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS
 SUPERVISORA DE APOYO TÉCNICO
 LOMA GRANDE
 ATYRA 03090303
 AREA EDUCATIVA 03-01

Lic. Elena Morán Jiménez
 Supervisora Educativa
 Matrícula N° 82.114

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS
 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN
 CORDILLERA

Mgtr. Cinthia Andrea Olmedo Leit.
 Directora Departamental de Educación
 Cordillera

Municipalidad de Loma Grande
 Intendencia

Página 3 de 4

PLANILLA N° 12

Departamento Cordillera

Distrito Loma Grande

Año: 2024

PLANILLA DE REQUERIMIENTO DE OTROS ESPACIOS
 Construcción y/o reparación/adecuación de espacios (Dirección, Secretaría, Sala de Profesores, Biblioteca, Laboratorio, etc.)

N° de Prioridad (1)	Código de Establecimiento Escolar (*)	Código de institución (**)	Nombre de la Institución	Asentamiento o Colonia	Comunidad Indígena	Construcción Nueva				Construcción a reparar				Construcción a adecuar				Requiere provisión de agua	Tipo de provisión de agua que requiere	Requiere suministro de energía eléctrica	Tipo de suministro de energía eléctrica que requiere	Observación		
						Cantidad	Especificar Espacio	Motivo	Nivel/Modalidad educativa beneficiada	Nro de beneficiados	Cantidad	Especificar Espacio	Motivo	Nivel/Modalidad educativa beneficiada	Nro de beneficiados	Cantidad	Especificar Espacio						Motivo	Nivel/Modalidad educativa beneficiada
14	0311002	22026	COL. NAC. LOMA GRANDE												100	RELLENO DE PATIO	E	EEB 3° C, EM	170	SI	ESSAP	NO	La institución requiere del relleno de 100 metros lineales en el patio por la herocion del suelo dentro del predio	
15	0311002	22026	COL. NAC. LOMA GRANDE			200	VEREDA	E	EEB 3° C, EM	170										SI	ESSAP	NO	la institución requiere de 200 metros lineales de vereda para resguardar la seguridad de los estudiantes en la hora de entrada y salud de los mismos	
16	0311003	12130	ESC. BAS. 3902 TTE. MANUEL FRANCO			S/R	S/R	S/R	S/R	S/R	S/R	S/R	S/R	S/R	S/R	S/R	S/R	S/R	S/R	SI	SENASA	SI	ANDE	

OBSERVACIÓN PRIORIZADOR:

OBSERVACIÓN DIRECTOR DPTAL:

Cantidad total de Instituciones: 5

Referencias:

- Motivo del requerimiento:
- A = Peligro de derrumbe.
- B = Mal estado.
- C = Crecimiento natural.
- D = Desdoblamiento.
- E = Faltante.

OTR: SIN REQUERIMIENTO

Fecha: 28 agosto 2023 11:25 AM



Denis Eichi
Gobernador



Prof. Lic. Elena Morán Giménez
Supervisora Educativa
Matrícula N° 82.114



Mgtr. Cinthia Andrea Olmedo Leite
Directora Departamental de Educación
Cordillera



[Signature]