



UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

Primera República del Sur, en el Paraguay, una e indivisible

VISIÓN: "Universidad Nacional de Pilar comprometida con la biodiversidad, reconocida por su excelencia académica, inclusiva, digitalizada, vinculada con el territorio nacional e internacional y promotora de la justicia cognitiva."

REPORTE N° 01/2024

REPORTE SOBRE EL PORCENTAJE DE INCIDENCIA EN LOS ÍTEMS UTILIZADOS EN LOS LLAMADOS A LICITACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES EN BASE A CONTRATOS EJECUTADOS EN AÑOS ANTERIORES.

FECHA: 15/07/2024

CONVOCANTE: FACULTAD DE HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA EDUCACION – UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR.

MARCO NORMATIVO:

Que, se encuentra vigente la Resolución DNCP N° 4.401/2.023 "POR LA CUAL SE REGLAMENTAN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN REGIDOS POR LA LEY N° 7.027/2.022 "DE SUMINISTRO Y CONTRATACIONES PUBLICAS".

Que, el Art. 40 inc. i) establece: "En los casos en que se disponga la utilización del contrato abierto y, cuando las convocantes establezcan EETT iguales o similares a sus contratos anteriores, deberán adjuntar un reporte indicando el porcentaje de incidencia o la cantidad utilizada de cada ítem o sub-ítems de esos contratos ejecutados".

CONSIDERANDO:

Que, para el presente ejercicio se prevé la realización del llamado a licitación para la contratación del servicio de mantenimiento y reparación de vehículo, cuyas Especificaciones Técnicas requeridas, en el Pliego de Bases de Condiciones aprobado para el respectivo proceso de contratación, son iguales a las establecidas en el contrato ejecutado en el ejercicio anterior (2023), por tanto, corresponde la remisión del reporte de incidencia o la cantidad utilizada en el ítem del contrato, conforme a lo establecido en la normativa antecedentemente señalada.

REPORTE INFORMATIVO:

En consideración a todo lo expuesto y en atención a la ejecución del presupuesto asignado para el SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES, se ha elaborado el reporte sobre el porcentaje de incidencia en el ítem utilizado en base al contrato institucional ejecutado en el ejercicio fiscal 2.023, detallado a continuación:



Mello e Iturbe | (595) (786) 232148 / 232511 | rectorado@unp.edu.py | www.unp.edu.py | Pilar, Paraguay

MISIÓN: "Facilitar aprendizajes para forjar ciudadanos/os críticos/as, en un ambiente inclusivo, digitalizado, generadores/as de conocimientos y de innovación para el buen vivir, a través de la vinculación con el contexto nacional e internacional tendientes a la calidad educativo."



UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

Primera República del Sur, en el Paraguay, una e indivisible

VISIÓN: "Universidad Nacional de Pilar comprometida con la biodiversidad, reconocida por su excelencia académica, inclusiva, digitalizada, vinculada con el territorio nacional e internacional y promotora de la justicia cognitiva."

- Contrato N° 01/2.023, ID N° 426.235

N°	DESCRIPCION DEL SERVICIO	PORCENTAJE EJECUTADO EN CONTRATOS ANTERIORES Correspondiente al Año 2.023
1	Pintura al látex exterior	4.5%
1.1	Mano de obra por pintura al látex exterior	4.5%
2	Servicio de pintura interiores	5%
2.1	Mano de obra por pintura al látex interior	5%
3	Pintura de balancines interior	2%
3.1	Mano de obra por pintura de balancines	2%
4	Revoque interior/externo con hidrófugo	1%
4.1	Mano de obra por reparación interior/externo con hidrófugo	1%
5	Reparación de pared de 15 cm	0.5%
5.1	Mano de obra por reparación de pared de 15 cm	0.5%
6	Reparación de pared de 30 cm	0.5%
6.1	Mano de obra por reparación de pared de 30 cm	0.5%
7	Reparación de contrapiso de cascote	1%
7.1	Mano de obra por reparación de contrapiso de cascote	1%
8	Cambio de piso cerámico de alto tránsito	2%
8.1	Mano de obra por cambio de piso cerámico de alto tránsito	2%
9	Cambio de zócalo cerámico	2%
9.1	Mano de obra de cambio de zócalo cerámico	2%
10	Reparación de pared	1%
10.1	Mano de obra por reparación de pared	1%
11	Reparación de revoque	1%
11.1	Mano de obra para reparación de revoque	1%
12	Revoque de pared	1%
12.1	Mano de obra de revoque de pared	1%
13	Revoque de pared	1%
13.1	Mano de obra de revoque de pared	1%
14	Reparación de revoque	1%
14.1	Mano de obra de revoque	1%
15	Reparación de revoque	1%
15.1	Mano de obra por reparación de revoque	1%
16	Reparación de revoque	0.5%
16.1	Mano de obra por reparación de revoque	0.5%
17	Reparación de pared	0.5%
17.1	Mano de obra de reparación de pared	0.5%
18	Reparación de pared	0.5%
18.1	Mano de obra de reparación de pared	0.5%
19	Reparación de pared	0.5%
19.1	Mano de obra de reparación de pared	0.5%
20	Reparación de pared	0.5%
20.1	Mano de obra por reparación de pared	0.5%

Mello e Iturbe | (595) (786) 232148 / 232511 | rectorado@unp.edu.py | www.unp.edu.py | Pilar, Paraguay

MISIÓN: "Facilitar aprendizajes para forjar ciudadanos/as críticos/as, en un ambiente inclusivo, digitalizado, generadores/as de conocimientos y de innovación para el buen vivir, a través de la vinculación con el contexto nacional e internacional tendientes a la calidad educativa."





UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

Primera República del Sur, en el Paraguay, una e indivisible

VISIÓN: "Universidad Nacional de Pilar comprometida con la biodiversidad, reconocida por su excelencia académica, inclusiva, digitalizada, vinculada con el territorio nacional e internacional y promotora de la justicia cognitiva."

21	Mantenimiento y reparación de tablero eléctrico	5.5%
21.1	Mano de obra de mantenimiento y reparación de tablero eléctrico	5.5%
22	Cambio de cable multifilar 10 mm	1.5%
22.1	Mano de obra por cambio de cable multifilar 10 mm	1.5%
23	Cambio de cable multifilar de 6mm	1%
23.1	Mano de obra por cambio de cable multifilar de 6mm	1%
24	Cambio de cable multifilar de 4mm	0.5%
24.1	Mano de obra por cambio de cable multifilar de 4mm	0.5%
25	Provisión y cambio de focos LED con potencia de 60w luz fria	4.5%
25.1	Mano de obra por cambio de focos LED con potencia de 60w	4.5%
26	Mantenimiento de AA de 24000 F/C	2%
26.1	Mano de obra por limpieza de AA de 24000 F/C	2%
27	Mantenimiento de AA de 24000 BTU F/C	2%
27.1	Mano de obra por mantenimiento de AA de 24000 BTU F/C	2%
28	Mantenimiento de AA de 36000 BTU F/C	2%
28.1	Mano de obra de limpieza general de AA de 36000 BTU F/C	2%
29	Mantenimiento de AA de 36000 BTU F/C	2%
29.1	Mano de obra por mantenimiento de AA de 36000 BTU F/C	2%

Es mi reporte.

Atentamente



Dr. Victoriano García Barrios
Responsable Sub UOC

Mello e Iturbe | (595) (786) 232148 / 232511 | rectorado@unp.edu.py | www.unp.edu.py | Pilar, Paraguay

MISIÓN: "Facilitar aprendizajes para forjar ciudadanos/os críticos/as, en un ambiente inclusivo, digitalizado, generadores/as de conocimientos y de innovación para el buen vivir, a través de la vinculación con el contexto nacional e internacional tendientes a la calidad educativa."