

OBRA: SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE LOS ASCENSORES PALACIO DE JUSTICIA DE SAN JUAN BAUTISTA - CONTRATO ABIERTO PLURIANUAL

Ubicación: CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE MISIONES

Item Nº	Descripción del Servicio	Unidad de Medida	Reporte de cantidad utilizada en cada ítem en contratos anteriores
1	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL SISTEMA DE ASCENSORES LADO PÚBLICO. Marca SAITEK		
	todos los circuitos del tablero de mando y fuerza	UNIDAD	18
	cabina por dentro y por fuera	UNIDAD	18
	Mano de obra por limpieza y ajuste del limitador	UNIDAD	18
	Mano de obra por limpieza y ajuste de fin de carrera	UNIDAD	18
	seguridad	UNIDAD	18
	puerta	UNIDAD	18
	Mano de obra por limpieza y ajuste de freno	UNIDAD	18
	puerta de cabina	UNIDAD	18
	cabina y pavimento	UNIDAD	18
	mando y de fuerza	UNIDAD	18
	Mano de obra por limpieza y ajuste de iluminación de cabina	UNIDAD	18
	Mano de obra por limpieza y ajuste de señalizador de cabina	UNIDAD	18
	Mano de obra por limpieza y ajuste de nivelación	UNIDAD	18
	Mano de obra por limpieza y ajuste de cabo de regulador de velocidad y de tracción	UNIDAD	18
	Mano de obra por limpieza y ajuste de corrediza de contrapeso y de cabina	UNIDAD	18
	Mano de obra por limpieza y ajuste de contrapeso	UNIDAD	18
	Mano de obra por limpieza y ajuste de polea de tracción y de regulador de velocidad	UNIDAD	18
	Mano de obra por limpieza y ajuste de guía de cabina y contrapeso	UNIDAD	18
	Mano de obra por limpieza y ajuste de guía de motor de tracción	UNIDAD	18
	Mano de obra por limpieza y ajuste de regulador de velocidad	UNIDAD	18
	Mano de obra por limpieza y ajuste de operador de puerta	UNIDAD	18
2	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL SISTEMA DE ASCENSORES LADO PÚBLICO. Marca SAITEK		
2.1	Indicadores de Cabina y pavimento (precio articulo)	UNIDAD	2
2.2	Mano de Obra de Indicadores de Cabina y pavimento.	UNIDAD	2
2.3	Mano de Obra de techo de cabina	UNIDAD	
2.4	Rolete para puerta (precio articulo)	UNIDAD	
2.5	Mano de Obra por reparación de Rolete de puerta	UNIDAD	
2.6	Cabo de tracción (precio articulo)	UNIDAD	
2.7	Mano de Obra por cambio de cabo de tracción	UNIDAD	
2.8	Mano de Obra por rectificación de polea	UNIDAD	
2.9	Fusible de mando (precio articulo)	UNIDAD	
2.10	Mano de Obra por fusible de mando	UNIDAD	
2.11	Llave TM unipolar (precio articulo)	UNIDAD	
2.12	Mano de Obra llave TM unipolar	UNIDAD	

Jefe de Sección (II)



2.13	Mano de Obra por cambio de llave TM unipolar	UNIDAD	
2.14	Llave TM tripolar (precio articulo)	UNIDAD	
2.15	Mano de Obra por cambio de llave TM tripolar	UNIDAD	
2.16	Mini contactor para mando (precio articulo)		
2.17	Mano de Obra por cambio de mini contactor para mando	UNIDAD	
2.18	Contactor de fuerza	UNIDAD	
2.19	Mano de Obra por cambio de Contactor de fuerza	UNIDAD	
2.20	Carbón de contactor (precio articulo)	UNIDAD	
2.21	Mano de Obra por cambio de Carbón de contactor	UNIDAD	
2.22	Motor de tracción (precio articulo)	UNIDAD	
2.23	Mano de Obra por cambio de Motor de Tracción	UNIDAD	
2.24	Mano de obra por reparación de motor de tracción	UNIDAD	
2.25	Motor ventilador de cabina (precio articulo)	UNIDAD	
2.26	Mano de Obra por cambio Motor ventilador de cabina.	UNIDAD	
2.27	Mano de Obra por reparación de Motor ventilador de cabina.	UNIDAD	
2.28	Mano de Obra por reparación de Motor ventilador del motor de tracción	UNIDAD	
2.29	Freno Hidráulico de puerta (precio articulo)	UNIDAD	
2.30	Mano de obra por cambio de freno hidráulico	UNIDAD	
2.31	Riel de cabina (precio articulo)	UNIDAD	
2.32	Mano de obra por cambio de riel de cabina	UNIDAD	
2.33	Corrediza de puerta (precio articulo)	UNIDAD	
2.34	Mano de obra por cambio de corrediza de puerta	UNIDAD	
2.35	Módulo de llamada (precio articulo)	UNIDAD	
2.36	Mano de obra por cambio de módulo de llamada	UNIDAD	
2.37	Reglas electrónicas de puertas (precio articulo)	UNIDAD	1
2.38	Mano de obra por cambio de reglas electrónicas de puertas	UNIDAD	1
2.39	Mecanismo de freno en el motor de tracción (precio articulo)	UNIDAD	1
2.40	Mano de obra por cambio de mecanismo de motor de tracción	UNIDAD	1
2.41	Mano de Obra por reparación de Motor de tracción	UNIDAD	
2.42	Motor operador de puertas (precio articulo)	UNIDAD	
2.43	Mano de obra por cambio de motor operador de tracción	UNIDAD	
2.44	Ruleman de la máquina de tracción (precio articulo)	UNIDAD	
2.45	Mano de obra por cambio de ruleman de la máquina de tracción	UNIDAD	
2.46	Conjunto de iluminación de cabina	UNIDAD	
2.47	Mano de obra por cambio de conjunto de iluminación de cabina	UNIDAD	
2.48	Porta fusible de mando (precio articulo)	UNIDAD	
2.49	Mano de obra por cambio de porta fusible	UNIDAD	
2.50	Zapata de freno de la máquina de tracción (precio articulo)	UNIDAD	
2.51	Mano de obra por cambio de zapata de freno	UNIDAD	
2.52	Brazo articulación para conjunto de freno	UNIDAD	
2.53	Mano de obra por cambio de brazo articulación para conjunto de freno	UNIDAD	
2.53	SUSTITUCIÓN DEL TABLERO GENERAL DEL COCHE (MCTC-CTB)	UNIDAD	
2.54	Mano de obra por cambio de tablero general del coche (MCTC-CTB)	UNIDAD	
2.55	SUSTITUCIÓN DE DISPOSITIVO LOAD CELL	UNIDAD	
2.56	Mano de obra por cambio de dispositivo load cell	UNIDAD	
2.57	SUSTITUCION DE DISPOSITIVO MCTC-CCB	UNIDAD	

J. Mariana María González
Jefe de Sección (II)



2.58	Mano de obra por cambio de dispositivo MCTC-CCB	UNIDAD	
2.59	SUSTITUCIÓN DE DISPOSITIVO MCTC-HCB	UNIDAD	
2.60	Mano de obra por cambio de dispositivo MCTC-HCB	UNIDAD	
2.61	SUSTITUCIÓN DE TABLA DE LLAMADAS DE PISO – (MCTC-HCB)	UNIDAD	
2.62	Mano de obra por cambio de tabla de llamadas de piso MCTC-HCB	UNIDAD	
2.63	SUSTITUCIÓN DE TABLA DE LLAMADAS DE CABINA (MCTC-CCB)	UNIDAD	
2.64	Mano de obra por cambio de tabla de llamadas de cabina MCTC-CCB	UNIDAD	
2.65	SUSTITUCIÓN DE MDKE.	UNIDAD	1
2.66	Mano de obra por cambio de MDKE	UNIDAD	1
2.67	caja de comando manual s/ techo de cabina	UNIDAD	
2.68	mano de obra	UNIDAD	
2.69	Finales de Carrera	UNIDAD	1
2.70	mano de obra	UNIDAD	1
2.71	Cambio de aceite motor	GLOBAL	
2.72	mano de obra	GLOBAL	
2.73	Sustitución de cables de acero	ml	
2.74	mano de obra	ml	
TOTAL INCIDENCIA			92%


Juana María González
Jefe de Sección (I)



OBRA: SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE LOS ASCENSORES PALACIO DE JUSTICIA DE SAN JUAN BAUTISTA - CONTRATO ABIERTO PLURIANUAL

Ubicación: CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE MISIONES

Item Nº	Descripción del Servicio	Unidad de Medida	Reporte de cantidad utilizada en cada item en contratos anteriores
1	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL SISTEMA DE ASCENSORES LADO FUNCIONARIOS. Marca Vesna		
	Mano de obra por limpieza con soplador y aspirador de todos los circuitos del tablero de mando y fuerza	UNIDAD	18
	Mano de obra por limpieza de todas las piezas de cabina por dentro y por fuera	UNIDAD	18
	Mano de obra por limpieza y ajuste del limitador	UNIDAD	18
	Mano de obra por limpieza y ajuste de fin de carrera	UNIDAD	18
	Mano de obra por limpieza y ajuste deregla de seguridad	UNIDAD	18
	Mano de obra por limpieza y ajuste de mecanismo de puerta	UNIDAD	18
	Mano de obra por limpieza y ajuste de freno	UNIDAD	18
	Mano de obra por limpieza y ajuste de brazos de puerta de cabina	UNIDAD	18
	Mano de obra por limpieza y ajuste de bornera de cabina y pavimento	UNIDAD	18
	Mano de obra por limpieza y ajuste de fusible de mando y de fuerza	UNIDAD	18
	Mano de obra por limpieza y ajuste de iluminación de cabina	UNIDAD	18
	Mano de obra por limpieza y ajuste de señalizador de cabina	UNIDAD	18
	Mano de obra por limpieza y ajuste de nivelación	UNIDAD	18
	Mano de obra por limpieza y ajuste de cabo de regulador de velocidad y de tracción	UNIDAD	18
	Mano de obra por limpieza y ajuste de corrediza de contrapeso y de cabina	UNIDAD	18
	Mano de obra por limpieza y ajuste de contrapeso	UNIDAD	18
	Mano de obra por limpieza y ajuste de polea de tracción y de regulador de velocidad	UNIDAD	18
	Mano de obra por limpieza y ajuste de guía de cabina y contrapeso	UNIDAD	18
	Mano de obra por limpieza y ajuste de guía de motor de tracción	UNIDAD	18
	Mano de obra por limpieza y ajuste de regulador de velocidad	UNIDAD	18
	Mano de obra por limpieza y ajuste de operador de puerta	UNIDAD	18
2	FUNCIONARIOS. Marca Vesna		
2.1	Indicadores de Cabina y pavimento (precio articulo)	UNIDAD	2
2.2	Mano de Obra de Indicadores de Cabina y pavimento.	UNIDAD	2
2.3	Mano de Obra de techo de cabina	UNIDAD	
2.4	Rolete para puerta (precio articulo)	UNIDAD	
2.5	Mano de Obra por reparación de Rolete de puerta	UNIDAD	
2.6	Cabo de tracción (precio articulo)	UNIDAD	
2.7	Mano de Obra por cambio de cabo de tracción	UNIDAD	



Jefe de Sección

2.8	Mano de Obra por rectificación de polea	UNIDAD	
2.9	Fusible de mando (precio articulo)	UNIDAD	
2.10	Mano de Obra por fusible de mando	UNIDAD	
2.11	Llave TM unipolar (precio articulo)	UNIDAD	
2.12	Mano de Obra llave TM unipolar	UNIDAD	
2.13	Mano de Obra por cambio de llave TM unipolar	UNIDAD	
2.14	Llave TM tripolar (precio articulo)	UNIDAD	
2.15	Mano de Obra por cambio de llave TM tripolar	UNIDAD	
2.16	Mini contactor para mando (precio articulo)		
2.17	Mano de Obra por cambio de mini contactor para mando	UNIDAD	
2.18	Contactor de fuerza	UNIDAD	
2.19	Mano de Obra por cambio de Contactor de fuerza	UNIDAD	
2.20	Carbón de contactor (precio articulo)	UNIDAD	
2.21	Mano de Obra por cambio de Carbón de contactor	UNIDAD	
2.22	Motor de tracción (precio articulo)	UNIDAD	
2.23	Mano de Obra por cambio de Motor de Tracción	UNIDAD	
2.24	Mano de obra por reparación de motor de tracción	UNIDAD	
2.25	Motor ventilador de cabina (precio articulo)	UNIDAD	
2.26	Mano de Obra por cambio Motor ventilador de cabina.	UNIDAD	
2.27	Mano de Obra por reparación de Motor ventilador de cabina.	UNIDAD	
2.28	Mano de Obra por reparación de Motor ventilador del motor de tracción	UNIDAD	
2.29	Freno Hidráulico de puerta (precio articulo)	UNIDAD	
2.30	Mano de obra por cambio de freno hidráulico	UNIDAD	
2.31	Riel de cabina (precio articulo)	UNIDAD	
2.32	Mano de obra por cambio de riel de cabina	UNIDAD	
2.33	Corrediza de puerta (precio articulo)	UNIDAD	
2.34	Mano de obra por cambio de corrediza de puerta	UNIDAD	
2.35	Módulo de llamada (precio articulo)	UNIDAD	
2.36	Mano de obra por cambio de módulo de llamada	UNIDAD	
2.37	Reglas electrónicas de puertas (precio articulo)	UNIDAD	1
2.38	Mano de obra por cambio de reglas electrónicas de puertas	UNIDAD	1
2.39	Mecanismo de freno en el motor de tracción (precio articulo)	UNIDAD	1
2.40	Mano de obra por cambio de mecanismo de motor de tracción	UNIDAD	1
2.41	Mano de Obra por reparación de Motor de tracción	UNIDAD	
2.42	Motor operador de puertas (precio articulo)	UNIDAD	
2.43	Mano de obra por cambio de motor operador de tracción	UNIDAD	
2.44	Ruleman de la máquina de tracción (precio articulo)	UNIDAD	
2.45	Mano de obra por cambio de ruleman de la máquina de tracción	UNIDAD	
2.46	Conjunto de iluminación de cabina	UNIDAD	
2.47	Mano de obra por cambio de conjunto de iluminación de cabina	UNIDAD	
2.48	Porta fusible de mando (precio articulo)	UNIDAD	
2.49	Mano de obra por cambio de porta fusible	UNIDAD	
2.50	Zapata de freno de la máquina de tracción (precio articulo)	UNIDAD	
2.51	Mano de obra por cambio de zapata de freno	UNIDAD	
2.52	Brazo articulación para conjunto de freno	UNIDAD	
2.53	Mano de obra por cambio de brazo articulación para conjunto de freno	UNIDAD	



J. Juana María González
Jefe de Sección (II)

2.53	SUSTITUCIÓN DEL TABLERO GENERAL DEL COCHE (MCTC-CTB)	UNIDAD	
2.54	Mano de obra por cambio de tablero general del coche (MCTC-CTB)	UNIDAD	
2.55	SUSTITUCIÓN DE DISPOSITIVO LOAD CELL	UNIDAD	
2.56	Mano de obra por cambio de dispositivo load cell	UNIDAD	
2.57	SUSTITUCION DE DISPOSITIVO MCTC-CCB	UNIDAD	
2.58	Mano de obra por cambio de dispositivo MCTC-CCB	UNIDAD	
2.59	SUSTITUCIÓN DE DISPOSITIVO MCTC-HCB	UNIDAD	
2.60	Mano de obra por cambio de dispositivo MCTC-HCB	UNIDAD	
2.61	SUSTITUCIÓN DE TABLA DE LLAMADAS DE PISO – (MCTC-HCB)	UNIDAD	
2.62	Mano de obra por cambio de tabla de llamadas de piso MCTC-HCB	UNIDAD	
2.63	SUSTITUCIÓN DE TABLA DE LLAMADAS DE CABINA (MCTC-CCB)	UNIDAD	
2.64	Mano de obra por cambio de tabla de llamadas de cabina MCTC-CCB	UNIDAD	
2.65	SUSTITUCIÓN DE MDKE.	UNIDAD	1
2.66	Mano de obra por cambio de MDKE	UNIDAD	1
2.67	caja de comando manual s/ techo de cabina	UNIDAD	
2.68	mano de obra	UNIDAD	
2.69	Finales de Carrera	UNIDAD	1
2.70	mano de obra	UNIDAD	1
2.71	Cambio de aceite motor	GLOBAL	
2.72	mano de obra	GLOBAL	
2.73	Sustitución de cables de acero	ml	
2.74	mano de obra	ml	
TOTAL INCIDENCIA			92%

Juana María González
Jefe de Sección (II)

