



Terruño de Paraguayidad

MUNICIPALIDAD DE ITAKYRY

Av., Cerro Cora esq. 12 de Junio-Itakyry
R.U.C. 80044947-9 Telef: 021-328301-0983-293792
E-mail: municipalidad_itakyry@hotmail.com



INTENDENCIA

Departamento de Transporte

Itakyry, 30 de abril de 2025.

A LA UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIÓN:


Por el presente remito justificación del proyecto denominado “SERVICIOS DE REPARACION DE MAQUINARIAS DE LA INSTITUCION MUNICIPAL”, en base al detalle que paso a exponer a continuación:

Descripción	Justificación Técnica
<i>Lote 1: Tractor Agrícola New Holand 7630</i>	El tractor New Holland 7630 es una herramienta clave en las tareas agrícolas y de apoyo a la producción rural que lleva adelante el municipio, como arado, nivelación y transporte de materiales. Actualmente, presenta fallas por el desgaste, lo que impide su funcionamiento normal. La reparación inmediata es necesaria para garantizar la asistencia a productores locales, Su inoperatividad compromete programas de fomento rural y servicios comunitarios
<i>Lote 2: Patrola de Arrastre</i>	La motoniveladora (patrola) es esencial para el mantenimiento de caminos rurales, nivelación de calles de tierra y apertura de trazas, tareas fundamentales para la conectividad de la población. La unidad actualmente presenta desgastes, lo que impide realizar trabajos de forma segura y eficaz. La reparación es prioritaria, ya que su uso constante y la falta de mantenimiento correctivo ponen en riesgo su estructura mecánica.
<i>Lote 3 Retro Excavadora Jonh Dheere 310SK</i>	La retroexcavadora John Deere 310SK cumple múltiples funciones, entre ellas excavaciones, limpieza de desagües, carga de materiales y trabajos de zanjeo en obras públicas. Es preciso el mantenimiento y reparación debido a las fallas en el sistema de dirección, pérdida de presión en el sistema hidráulico entre otros desgastes que se detallan en las especificaciones técnicas anexadas.
<i>Lote 4 Motoniveladora Volvo G930</i>	Esta motoniveladora está diseñada para trabajos intensivos de nivelación de caminos, conformación de banquetas y mantenimiento de rutas rurales. Actualmente, presenta desgaste crítico en los rulemanes radiales del sistema tándem, lo que genera vibraciones, reduce la precisión de trabajo y pone en riesgo la integridad de componentes estructurales. Es imprescindible realizar el reemplazo inmediato de los rulemanes y revisar el sistema de tracción, entre otros componentes detallados en las especificaciones para evitar un daño mayor que incremente significativamente los costos de reparación.

Adjunto, especificación técnicas conformadas ya con anterioridad.

Remito la presente a esa dependencia a los fines de la tramitación del proceso de contratación, bajo los procedimientos de rigor.

Atentamente.


SR. FIDEL DUARTE
 Encargado de Transporte