

DIRECCIÓN NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS

REMEDIACIÓN, PROVISIÓN Y CAMBIO DE TECHO DE CHAPAS DEL EDIFICIO HISTÓRICO-ID 466589


ESQUEMA DE DESAGUE PLUVIAL- PLANTA TECHOS

01



Arq. José Chirife
Fiscal de Obras
Departamento de Obras e Infraestructura

Lic. Miguel A. Benítez Baretto, Jefe Interno
Departamento de Obras e Infraestructura
EISAF - DNIIT



DIRECCIÓN NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS

REMODELACIÓN, PROVISIÓN Y CAMBIO DE TECHO DE CHAPAS DEL EDIFICIO HISTORICO-ID 466589

ESQUEMA DE DESAGUE PLUVIAL- PLANTA ALTA

02



Arq. José Chirife
Fiscal de Obras
Departamento de Obras
e Infraestructura

Lic. Miguel A. Benitez Bareijo, Jefe Interino
Departamento de Obras e Infraestructura
EGAT - DNT

CALLE ELIGIO AYALA



CALLE ITURBE

CALLE YEGROS

CALLE MCAL. LOPEZ



Lic. Miguel A. Benítez Barreiro, Jefe de
 Departamento de Obras e Infraestructura
 DGAE - DNTL

Arq. José Chirifé
 Fiscal de Obras
 Departamento de Obras
 e Infraestructura

DIRECCION NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS
 REMODELACION, PROVISION Y CAMBIO DE TECHO DE
 CHAPAS DEL EDIFICIO HISTORICO-ID 466589
 ESQUEMA DE DESAGUE PLUVIAL - PLANTA BAJA