



MUNICIPALIDAD DE VILLA CURUGUATY

Cuna del Prócer Cap. Mauricio José Troche
Avda. Carlos Antonio López c/Independencia Nacional
Tel. 048-210.227
Canindeyú-Paraguay



MEMO – DPTO. OBRAS

A: Sr. Walter Ramírez – Intendente Municipal
De: Dpto. de Obras
Fecha: 04/12/2024
Ref.: Informe sobre estado de caminos / Colonia Carro Cue

Cumplo en comunicar al Sr. Intendente Municipal y/o donde corresponda sobre el estado de los caminos en la Colonia Carro Cue, Distrito de Villa Curuguaty.

En ese sentido cumplo en informar que los caminos actualmente se encuentran en estado deplorable, debido a la lluvia que ocasionaron el hundimiento de los suelos y la creación de canales que sirven de corredero a los raudales, dejando de esta manera prácticamente intransitable especialmente para vehículos livianos (automóviles), pudiendo ingresar únicamente en camionetas 4x4 o tractor, atendiendo a la profundidad de los correderos de aguas generados.

Por lo expuesto solicito respetuosamente al Sr. Intendente una rápida solución, ya que la gente del lugar en su mayoría son de escasos recursos y se encuentran prácticamente imposibilitados para transitar de manera a poder trasladarse hasta su lugar de trabajo o bien surtirse de mercaderías del centro de Curuguaty.

Adjunto algunas imágenes tomadas in situ.


Arq. Matias Idoyaga
Reg. M.O.P.C. 3549
Dpto. de Obras
Municipalidad de Curuguaty



MUNICIPALIDAD DE VILLA CURUGUATY


Cuna del Prócer Cap. Mauricio José Troche
Avda. Carlos Antonio López c/Independencia Nacional
Tel. 048-210.227
Canindeyú-Paraguay



ANEXO 1



En la imagen que antecede puede observarse el canal creado por los raudales, huellon bastante profundo que imposibilita el transito vehicular en automóviles ligeros. Se observa que los lugareños realizan trabajos de despeje en las franjas del camino de manera a que provisoriamente se pueda transitar por el lugar.



Misma situación se observa en otro de los puntos de la Colonia Carro Cue, donde se ve a los pobladores despejando la franja del camino de manera a poder transitar.

En días lluviosos el tránsito vehicular es imposible debido al terreno fangoso.


Arq. Matias Idoyaga
Reg. M.O.P.C. 3549
Dpto. de Obras
Municipalidad de Curuguaty