



AVDA. TTE ADOLFO SILVA



CALLE ENCARNACION

CALLE SAN PEDRO



CUADRO DE REFERENCIAS

BLOQUE A REPARAR


SANITARIO NUEVO

BLOQUE EXISTENTE CON  
TECHOS EN PENDIENTE

MURO PERIMETRAL -  
LIMITE DEL TERRENO

ACCESO

ARBOLES EXISTENTES



MUNICIPALIDAD DE PRESIDENTE FRANCO  
DIRECCION DE OBRAS  
Administración Ing. Roque Godoy Jara

Obra: REPARACIÓN DE COCINA, COMEDOR Y BIBLIOTECA EN LA  
ESCUELA BASICA Nº 1294 SAN PEDRO APOSTOL - AREA 5 -  
PRESIDENTE FRANCO

Plano : Croquis de Implantación

Districto: Presidente Franco

Firma

Año : 2025

Plano Nº


00

Arq. Héctor Fernández Colmán  
Reg. Prof. M.O.P.C. Nº 2115






TECHO DE CHAPAS TERMOACUSTICA TIPO TRAPEZOIDAL  
Pend. 35%



### FACHADA LADO SUR

TECHO DE CHAPAS TERMOACUSTICA TIPO TRAPEZOIDAL  
Pend. 35%



### FACHADA LADO NORTE



MUNICIPALIDAD DE PRESIDENTE FRANCO  
DIRECCION DE OBRAS  
Administracion Ing. Roque Godoy Jara

Obra: REPARACION DE COCINA, COMEDOR Y BIBLIOTECA EN LA  
ESCUELA BASICA N° 1294 SAN PEDRO APOSTOL - AREA 5 -  
PRESIDENTE FRANCO

Plano : Croquis de Implantación

Distrito: Presidente Franco

Año : 2025

Firma

Plano N°

03

Arq. Héctor Fernández Colmán  
Reg. Prof. M.O.P.C. N° 2115