



MUNICIPALIDAD DE VILLA DEL ROSARIO

Avda. Carlos A. López esq. Oscar Botana Tte. Pastor Pando

RUC.: 80021421 – 8 TELEFAX:(044) 213 204 E-MAIL munirosario@hotmail.com
Villa del Rosario – Paraguay

Villa del Rosario, 8 de mayo de 2024

Señor:
Arq. Marcelo León- Director
Dirección de Infraestructura -MEC
Presente

La **Municipalidad de Villa del Rosario, Dpto. San Pedro**, se dirige a usted a los efectos de solicitar la **Autorización** para la **REPARACIÓN DE AULAS DE CLASES DE 2 INSTITUCIONES – URGENCIA IMPOSTERGABLE**. Ambas instituciones necesitan una urgente solución a problemas de infraestructura , presentan deterioros puntuales en el techo, que en tiempos de lluvias destruye todos los materiales y mobiliarios que se encuentran en su interior, además afecta de manera considerable las paredes que se encuentran fisuradas representando un peligro para los educandos.

Estos requerimientos están contemplado en la Microplanificación 2024 – Planilla N° 10 de Requerimiento de aulas. A continuación la nómina de instituciones con sus respectivos requerimientos:

1. Escuela Básica N° 4422 Inmaculada Concepción			
Código de Establecimiento 0213002		Código de Institución 11630	
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad
1.1	Desmonte de techo solo tejas	M2	160
1.2	Reparación de techo reutilizando los materiales, madera, tejas y tejuelones	M2	160
1.3	Servicios de Pintura de maderamen	M2	130
1.4	Servicios de Pintura al agua de revoques interiores	M2	165


Lic. Santiago Arzamendia Méndez
Secretario General
Municipalidad
Resolución N° 01/2021


Juan Abel Barressi M.
Intendente Municipal
Villa del Rosario



MUNICIPALIDAD DE VILLA DEL ROSARIO

Avda. Carlos A. López esq. Oscar Botana Tte. Pastor Pando

RUC.: 80021421 – 8 TELEFAX:(044) 213 204 E-MAIL munirosario@hotmail.com

Villa del Rosario – Paraguay

2. Colegio Nacional de Caacupe í - Código de Establecimiento 0213010 Código de Institución 21067			
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad
2.1	Desmante de techo solo tejas	M2	50
2.2	Reparación de techo reutilizando los materiales, madera, tejas y tejuelones	M2	50
2.3	Reparación de fisuras (llaves con barras 10mm y cemento 1:3)	UN	10
2.4	Revoque a una sola capa filtrada interior	M2	20
2.5	Servicios de Pintura al agua de revoques interiores	M2	255
2.6	Servicios de Pintura al agua de revoques exteriores	M3	210
2.7	Instalación eléctrica parcial	GL	1

La reparación será financiada con fondos de **FONACIDE** correspondiente al ejercicio fiscal 2.024.

En espera de una pronta respuesta, considerando la urgencia mencionada, le saludamos muy respetuosamente



Lic. Santiago Arzamendia
Secretario General




Sr. Julián Abel Barressi Mancía
Intendente Municipal

Obs.: Plano de ubicación de ambas instituciones.

PLANO DE UBICACIÓN

INSTITUCIÓN: Esc. Bás. N°. 4422 “Inmaculada Concepción

Calle Gaspar Rodríguez de Francia



Calle Tte. Barressi

INSTITUCIÓN: Colegio Nacional de Caacupe'i

The diagram shows a floor plan of a school building. At the top is a compass rose with 'N' (North), 'S' (South), 'E' (East), and 'O' (West). The building layout includes:

- Top Section:** A large rectangular area labeled 'SALA DE CLASE' (Classroom) with a smaller 'GALERIA' (Gallery) area to its right.
- Middle Section:** A horizontal corridor labeled 'PASILLO' (Hallway) connecting different parts of the building.
- Bottom Section:** A large rectangular area labeled 'SALA DE CLASE' (Classroom) with a smaller 'GALERIA' (Gallery) area to its right.
- Right Side:** A vertical strip containing a 'BAÑO' (Bathroom) at the top, followed by a 'SALA DE CLASE' (Classroom) and a 'GALERIA' (Gallery).
- Left Side:** A vertical strip containing a 'BAÑO' (Bathroom) at the top, followed by a 'SALA DE CLASE A INTERVENIR' (Classroom to be intervened) and a 'GALERIA' (Gallery).

PROPIEDAD PRIVADA

RUTA PY 2