

Misión: Garantizar el cumplimiento de las funciones de rectoría, conducción, financiamiento y provisión de los servicios de salud con el fin de alcanzar la cobertura universal, bajo el enfoque de protección social, el marco del Sistema Nacional de Salud

## CONTRATO N° 07/2024

LICITACION DE MENOR CUANTIA NACIONAL N° 10/2024 "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ASCENSORES Y MONTACARGAS MARCA ATLAS Y MP" - PLURIANUAL POR CONTRATO ABIERTO ID 450.577".

Entre el **MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL - HOSPITAL DE TRAUMA "MANUEL GIAGNI"**, con domicilio en Avda. Gral. Santos esq. Teodoro S. Mongelós, de la ciudad de Asunción, República del Paraguay, representado por una parte para el presente acto por el **Doctor JUAN MANUEL FERNANDEZ VALDOVINOS**, con Cédula de Identidad N° 459553, designado por Resolución D.G.RR.HH. N° 343 de fecha 02 de febrero del 2023 como Director General del Hospital de Trauma "Manuel Giagni" y a la **Lic. JUANA VICENTA LEZCANO F.**, con Cédula de Identidad N° 1.414.543, designado por Resolución D.G.RR.HH. N° 478 de fecha 10 de febrero del 2023 como Directora Administrativa del Hospital de Trauma "Manuel Giagni", ambos debidamente facultados por Resolución S.G. N° 033 de fecha 08 de febrero del 2023 para la suscripción del presente documento; denominados en adelante la parte **CONTRATANTE**, y por la otra, la **FIRMA HOLLER INGENIERÍA S.R.L.**, con RUC N° 80004682-0, con domicilio en las calles **Facunda Speratti 4055 c/ Cmte. Caballero**, de la ciudad de **ASUNCIÓN - PARAGUAY**, denominada en adelante el **PROVEEDOR**; denominadas en conjunto **"LAS PARTES"** e, individualmente, **"PARTE"**; acuerdan celebrar el presente contrato para la **LMCN N° 10/2024 "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ASCENSORES Y MONTACARGAS MARCA ATLAS Y MP" - PLURIANUAL POR CONTRATO ABIERTO ID 450.577**, el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

### 1. OBJETO DEL CONTRATO:

El objeto del presente Contrato, es establecer las obligaciones y los derechos de las partes contratantes con relación a la **LICITACION DE MENOR CUANTIA NACIONAL N° 10/2024 "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ASCENSORES Y MONTACARGAS MARCA ATLAS Y MP" - PLURIANUAL POR CONTRATO ABIERTO ID 450.577**, conforme a las Especificaciones Técnicas y a las otras disposiciones del Contrato.

### 2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO:

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes:

- El Contrato;
- El Pliego de Bases y Condiciones y sus adendas o modificaciones;
- Los datos cargados en el SICP;
- La oferta del proveedor;
- La resolución de adjudicación del contrato emitida por la contratante y su respectiva notificación.

Los documentos que forman parte del contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente.

### 3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO:

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria N° 4138 para el Ejercicio Fiscal 2024, vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N° 450577

### 4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN:

El presente Contrato es el resultado del procedimiento de la **LMNC N° 10/2024 "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ASCENSORES Y MONTACARGAS MARCA ATLAS Y MP" - PLURIANUAL POR CONTRATO ABIERTO ID 450577** convocado por el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, UOC N° 05 - Hospital de Trauma "Manuel Giagni". La adjudicación fue realizada según acto administrativo Resolución D.G. N° 37, de fecha 16 de agosto de 2024.

Lic. Juana V. Lezcano F.  
Directora  
Dirección Administrativa  
Hospital de Trauma "Manuel Giagni"

Dr. Juan Manuel Fernández Valdovinos  
DIRECTOR GENERAL  
Hospital de Trauma "Manuel Giagni"

VISION: Ser un Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social eficaz, eficiente y transparente que garantiza el acceso efectivo de la población, para la asistencia sanitaria integral y equitativa, que interviene sobre los determinantes de la salud en coordinación con otros sectores, promoviendo la participación activa de la ciudadanía en función al ejercicio de sus derechos

Eduardo Cegelniski  
Gte. Administrativo  
Holler Ingeniería S.R.L.

Misión: Garantizar el cumplimiento de las funciones de rectoría, conducción, financiamiento y provisión de los servicios de salud con el fin de alcanzar la cobertura universal, bajo el enfoque de protección social, el marco del Sistema Nacional de Salud

### 5. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LOS BIENES y/o SERVICIOS:

Item	Codugo de Catalogo	Descripcion del Bien y Especificaciones Tecnicas	Presentacion	Unidad de Medica	Cantidad	Consultor	Procedencia	Precio Unitario
Mantenimiento Preventivo de Ascensores y Montacargas Marca ATLAS Y MP -PLURIANUAL- Contrato Abierto: Por Monto (Minimo:225.000.000 Maximo: 450.000.000)								
1	80111613-9999	Mano de Obra Servicio de Mantenimiento Preventivo de Ascensor N° 38.688, marca Atlas. Cód.Patrimonial N°: 011-22-69-0202	Evento	Unidad	1	Holler Ingenieria	Paraguay	1.133.300
2	72101506-001	Insumos servicio de mantenimiento preventivo de Ascensor N° 38.688, marca Atlas. Cód.Patrimonial N°: 011-22-69-0202	Evento	Unidad	1		Paraguay	141.500
3	80111613-9999	Mano de Obra Servicio de Mantenimiento Preventivo de Ascensor N° 38.689, marca Atlas. Cód. Patrimonial N°: 011-22-69-0203	Evento	Unidad	1	Holler Ingenieria	Paraguay	1.133.300
4	72101506-001	Insumos servicio de mantenimiento preventivo de Ascensor N° 38.689, marca Atlas. Cód.Patrimonial N°: 011-22-69-0203	Evento	Unidad	1		Paraguay	141.500
5	80111613-9999	Mano de Obra Servicio de Mantenimiento Preventivo de Ascensor N° 101.637, marca MP Ascensores. Cód. Patrimonial N°: 011-22-69-0199	Evento	Unidad	1	Holler Ingenieria	Paraguay	1.133.300
6	72101506-001	Insumos servicio de mantenimiento preventivo de Ascensor N° 101.637, marca MP Ascensores. Cód. Patrimonial N°: 011-22-69-0199	Evento	Unidad	1		Paraguay	141.500
7	80111613-9999	Mano de Obra Servicio de Mantenimiento Preventivo de Ascensor N° 101.638, marca MP Ascensores. Cód. Patrimonial N°: 011-22-69-0200	Evento	Unidad	1	Holler Ingenieria	Paraguay	1.133.300
8	72101506-001	Insumos servicio de mantenimiento preventivo de Ascensor N° 101.638, marca MP Ascensores. Cód. Patrimonial N°: 011-22-69-0200	Eventos	Unidad	1		Paraguay	141.500
9	80111613-9999	Mano de Obra Servicio de Mantenimiento Preventivo de Ascensores N° 199.517, marca MP. Cód. Patrimonial N°: 011-22-69-0219	Evento	Unidad	1	Holler Ingenieria	Paraguay	1.133.300
10	72101506-001	Insumos servicio de mantenimiento preventivo de ascensores N°199.517, marca MP. Cód. Patrimonial N°: 011-22-69-0219	Evento	Unidad	1		Paraguay	141.500
11	80111613-9999	Mano de Obra Servicio Mantenimiento Preventivo de Ascensor N° 199.518, marca MP.Cód. Patrimonial: 011-22-69-0220	Evento	Unidad	1	Holler Ingenieria	Paraguay	1.133.300
12	72101506-001	Insumos servicio de mantenimiento preventivo de Ascensor N° 199.518, marca MP.Cód. Patrimonial: 011-22-69-0220	Evento	Unidad	1		Paraguay	141.500
13	80111613-9999	Mano de Obra Servicio Mantenimiento Preventivo de Montacargas N° 199519, marca MP. Cód. Patrimonial N°: 011-22-69-0221	Evento	Unidad	1	Holler Ingenieria	Paraguay	1.133.300
14	72101506-001	Insumos servicio de mantenimiento preventivo de Montacargas N° 199519, marca MP. Cód. Patrimonial N°: 011-22-69-0221	Evento	Unidad	1		Paraguay	141.500
15	80111613-9999	Mano de Obra Servicio de Mantenimiento Preventivo de Montacargas N° 199520, marca MP. Cód. Patrimonial: 011-22-69-0222	Evento	Unidad	1	Holler Ingenieria	Paraguay	1.133.300
16	72101506-001	Insumos servicio de mantenimiento preventivo de Montacargas N° 199520, marca MP. Cód. Patrimonial: 011-22-69-0222	Eventos	Unidad	1		Paraguay	141.500

Lic. Juana V. Lezcano F.  
Directora  
Dirección Administrativa  
Hospital de Trauma "Manuel Giagni"

Dr. Juan Manuel Fernández Valdovinos  
DIRECTOR GENERAL  
Hospital de Trauma "Manuel Giagni"

VISION: Ser un Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social eficaz, eficiente y transparente que garantiza el acceso efectivo de la población, para la asistencia sanitaria integral y equitativa, que interviene sobre los determinantes de la salud en coordinación con otros sectores, promoviendo la participación activa de la ciudadanía en función al ejercicio de sus derechos

Eduardo Cegelnicki  
Gte. Administrativo  
Holler Ingenieria S.R.L.

Misión: Garantizar el cumplimiento de las funciones de rectoría, conducción, financiamiento y provisión de los servicios de salud con el fin de alcanzar la cobertura universal, bajo el enfoque de protección social, el marco del Sistema Nacional de Salud

17	80111613-9999	Mano de Obra Servicio Preventivo de Montacargas N° 92406, marca MP. Cód. Patrimonial N°: 011-22-111-0387	Evento	Unidad	1	Holler Ingenieria	Paraguay	1.133.300
18	72101506-001	Insumos servicio de mantenimiento preventivo de Montacargas N° 92406, marca MP. Cód. Patrimonial N°: 011-22-111-0387	Eventos	Unidad	1		Paraguay	141.500
MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISTA DE REPUESTOS A DEMANDA DE ASCENSORES MARCA ATLAS N°: 38.688 Y 38.689								
19	72101506-001	Provisión de cabo de acero de traccion/ según especificaciones Técnica del PBC	Evento	Unidad	1		Argentina	175.730
20	80111613-9999	Mano de Obra cambio de cabo de traccion/ según especificaciones Técnica del PBC	Evento	Unidad	1	Holler Ingenieria	Paraguay	8.282.667
21	72101506-001	Provision de cabo regulador (paracaídas)/ según especificaciones Técnica del PBC	Evento	Unidad	1		Argentina	175.730
22	80111613-9999	Mano de Obra cambio de cabo de regulacion/ según especificaciones Técnica del PBC	Evento	Unidad	1	Holler Ingenieria	Paraguay	1.327.367
23	72101506-001	Mano de Obra cambio de hoja de puerta/ según especificaciones Técnica del PBC	Evento	Unidad	1	Holler Ingenieria	Paraguay	1.916.565
24	80111613-9999	Provisión de boton grabado para llamada de cabina/ según especificaciones Técnica del PBC	Evento	Unidad	1		Brasil	311.317
25	72101506-001	Mano de Obra cambio de boton de llamada de cabina/ según especificaciones Técnica del PBC	Evento	Unidad	1	Holler Ingenieria	Paraguay	96.567
26	80111613-9999	Provisión de boton para grabado para indicador de posicion/ según especificaciones Técnica del PBC	Eventos	Unidad	1		Brasil	208.500
27	72101506-001	Mano de Obra para cambio de boton de indicador de posicion/ según especificaciones Técnica del PBC	Evento	Unidad	1	Holler Ingenieria	Paraguay	268.700
28	80111613-9999	Provisión de anillo negro para pulsador/ según especificaciones Técnica del PBC	Evento	Unidad	1		Brasil	14.617
29	72101506-001	Mano de obra para el cambio de anillo negro para pulsador/ según especificaciones Técnica del PBC	Evento	Unidad	1	Holler Ingenieria	Paraguay	67.117
30	80111613-9999	Provision y cambio de proteccion de llamada/ según especificaciones Técnica del PBC	Evento	Unidad	1		Brasil	14.600
31	72101506-001	Mano de obra para el cambio de proteccion de llamada/ según especificaciones Técnica del PBC	Evento	Unidad	1	Holler Ingenieria	Paraguay	16.117
32	80111613-9999	Provision de lamparas incandescente para boton de llamada/ según especificaciones Técnica del PBC	Evento	Unidad	1		Alemania	16.600
33	72101506-001	Mano de Obra para de lamparas incandescente para boton de llamada/ según especificaciones Técnica del PBC	Evento	Unidad	1	Holler Ingenieria	Paraguay	16.117
34	80111613-9999	Provisión de Garfito para puerta de piso/ según especificaciones Técnica del PBC	Eventos	Unidad	1		Brasil	1.384.523
35	72101506-001	Mano de Obra para el cambio de Garfito para puerta de piso./ según especificaciones Técnica del PBC	Evento	Unidad	1	Holler Ingenieria	Paraguay	80.450
36	80111613-9999	Provisión de perfil de Goma para puerta de piso/ según especificaciones Técnica del PBC	Eventos	Unidad	1		Brasil	175.217
37	72101506-001	Mano de Obra para el cambio de perfil de Goma para puerta de piso/ según especificaciones Técnica del PBC	Evento	Unidad	1	Holler Ingenieria	Paraguay	25.500
38	80111613-9999	Provision o de carretilla de puerta/ según especificaciones Técnica del PBC	Evento	Unidad	1		Brasil	763.099
39	72101506-001	Mano de Obra para el Cambio de carretilla de puerta/ según especificaciones Técnica del PBC	Evento	Unidad	1	Holler Ingenieria	Paraguay	155.533
40	80111613-9999	Provisión de Buje para brazo de puerta/ según especificaciones Técnica del PBC	Evento	Unidad	1		Brasil	193.420
41	72101506-001	Mano de Obra para el cambio de buje para brazo de puerta/ según especificaciones Técnica del PBC	Evento	Unidad	1	Holler Ingenieria	Paraguay	64.333

Lic. Juana y Arzcano F.  
Directora Administrativa  
Hospital de Trauma "Manuel Giagni"



Dr. Juan Manuel Fernández Padovinos  
DIRECTOR GENERAL  
Hospital de Trauma "Manuel Giagni"

VISION: Ser un Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social eficaz, eficiente y transparente que garantiza el acceso equitativo de la población, para la asistencia sanitaria integral y equitativa, que interviene sobre los determinantes de la salud en coordinación con otros sectores, promoviendo la participación activa de la ciudadanía en función al ejercicio de sus derechos

*[Signature]*  
Eduardo Cegelnicki  
Gte. Administrativo  
Holler Ingenieria SRI

Misión: Garantizar el cumplimiento de las funciones de rectoría, conducción, financiamiento y provisión de los servicios de salud con el fin de alcanzar la cobertura universal, bajo el enfoque de protección social, el marco del Sistema Nacional de Salud

42	80111613-9999	Mano de Obra para la rectificación de polea de regulador (paracaídas)/ según especificaciones Técnica del PBC	Evento	Unidad	1		Paraguay	1.044.806
43	72101506-001	Mano de Obra para la reparación de regla de barra de puerta de cabina./ según especificaciones Técnica del PBC	Evento	Unidad	1	Holler Ingeniería	Paraguay	626.497
44	80111613-9999	Provisión de buje especial para operador de puertas/ según especificaciones Técnica del PBC	Eventos	Unidad	1		Brasil	560.667
45	72101506-001	Mano de Obra de buje especial para operador de puertas/ según especificaciones Técnica del PBC	Evento	Unidad	1	Holler Ingeniería	Paraguay	166.267
46	80111613-9999	Provisión de soporte de goma para reductor A.P.C/ según especificaciones Técnica del PBC	Evento	Unidad	1		Brasil	370.730
47	72101506-001	Mano de Obra para el cambio de soporte de goma para reductor A.P.C/ según especificaciones Técnica del PBC	Evento	Unidad	1	Holler Ingeniería	Paraguay	128.750
48	80111613-9999	Provisión de rulemanes de motor excitatriz/ según especificaciones Técnica del PBC	Evento	Unidad	1		Francia	828.250
49	72101506-001	Mano de Obra para el cambio de rulemanes de motor excitatriz/ según especificaciones Técnica del PBC	Evento	Unidad	1	Holler Ingeniería	Paraguay	911.800
50	80111613-9999	Provisión de Rulemanes de motor de maquina/ según especificaciones Técnica del PBC	Evento	Unidad	1		Francia	1.027.908
51	72101506-001	Mano de Obra para el cambio de rulemanes de motor de maquina/ según especificaciones Técnica del PBC	Evento	Unidad	1	Holler Ingeniería	Paraguay	1.340.867
52	80111613-9999	Mano de Obra para la rectificación de polea de maquina/ según especificaciones Técnica del PBC	Eventos	Unidad	1	Holler Ingeniería	Paraguay	4.034.800
53	72101506-001	Mano de Obra para la rectificación de polea de desvío/ según especificaciones Técnica del PBC	Evento	Unidad	1	Holler Ingeniería	Paraguay	3.319.900
54	80111613-9999	Provisión de carbon de regulador y excitatriz/ según especificaciones Técnica del PBC	Eventos	Unidad	1		Argentina	215.256
55	72101506-001	Mano de obra para el cambio de carbon de regulador y excitatriz/ según especificaciones Técnica del PBC	Evento	Unidad	1	Holler Ingeniería	Paraguay	48.283
56	80111613-9999	Provisión de carbon de motor de maquina/ según especificaciones Técnica del PBC	Evento	Unidad	1		Argentina	215.272
57	72101506-001	Mano de obra para el cambio de carbon de motor de maquina/ según especificaciones Técnica del PBC	Evento	Unidad	1	Holler Ingeniería	Paraguay	48.283
58	80111613-9999	Provisión de contacto de cobre de contactor/ según especificaciones Técnica del PBC	Evento	Unidad	1		Brasil	348.504
59	72101506-001	Mano de Obra para el cambio de contacto de cobre de contactor/ según especificaciones Técnica del PBC	Evento	Unidad	1	Holler Ingeniería	Paraguay	26.817
60	80111613-9999	Provisión de carbon para motogenerador MG45/ según especificaciones Técnica del PBC	Evento	Unidad	1		Argentina	238.483
61	72101506-001	Mano de obra para el cambio de carbon para motogenerador MG45/ según especificaciones Técnica del PBC	Evento	Unidad	1	Holler Ingeniería	Paraguay	48.283
62	80111613-9999	Provisión de bobina(DC3303G003) de tablero de comando y selector/ según especificaciones Técnica del PBC	Eventos	Unidad	1		Brasil	1.408.594
63	72101506-001	Mano de obra para cambio de bobina(DC3303G003) de tablero de comando y selector/ según especificaciones Técnica del PBC	Evento	Unidad	1	Holler Ingeniería	Paraguay	405.500
64	80111613-9999	Provisión de bobina para el contactor YE 3038/ según especificaciones Técnica del PBC	Evento	Unidad	1		Brasil	2.399.883
65	72101506-001	Mano de obra para el cambio de bobina para contactor YE 3038/ según especificaciones Técnica del PBC	Evento	Unidad	1	Holler Ingeniería	Paraguay	405.483

Lic. Juana V. Lezcano F.  
Directora  
Dirección Administrativa  
Hospital de Trauma "Manuel Giagni"

Dr. Juan Manuel Fernández Valdivinos  
DIRECTOR GENERAL  
"Manuel Giagni" 4

VISIÓN: Ser un Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social eficaz, eficiente y transparente que garantice el acceso efectivo de la población, para la asistencia sanitaria integral y equitativa, que interviene sobre los determinantes de la salud en coordinación con otros sectores, promoviendo la participación activa de la ciudadanía en función al ejercicio de sus derechos

Eduardo Cegelnicki  
Gte. Administrativo  
Holler Ingeniería SRL

Misión: Garantizar el cumplimiento de las funciones de rectoría, conducción, financiamiento y provisión de los servicios de salud con el fin de alcanzar la cobertura universal, bajo el enfoque de protección social, el marco del Sistema Nacional de Salud

66	80111613-9999	Provisión de contacto de carbon para contactor/ según especificaciones Técnica del PBC	Evento	Unidad	1		EE.UU	178.417
67	72101506-001	Mano de obra para el cambio de contacto de carbon para contactor/ según especificaciones Técnica del PBC	Evento	Unidad	1	Holler Ingenieria	Paraguay	26.817
68	80111613-9999	Provisión de relay de tablero de comando y selector/ según especificaciones Técnica del PBC	Evento	Unidad	1		Brasil	3.749.117
69	72101506-001	Mano de obra para cambio de relay de tablero de comando y selector/ según especificaciones Técnica del PBC	Evento	Unidad	1	Holler Ingenieria	Paraguay	482.717
70	80111613-9999	Provisión y guidores plasticos de cabina y contrapeso/ según especificaciones Técnica del PBC	Eventos	Unidad	1		Brasil	791.117
71	72101506-001	Mano de obra para el cambio de guidores de cabina y contrapeso/ según especificaciones Técnica del PBC	Evento	Unidad	1	Holler Ingenieria	Paraguay	482.717
72	80111613-9999	Provisión de rulemanes de la rampa movil/ según especificaciones Técnica del PBC	Eventos	Unidad	1		Japon	1.034.885
73	72101506-001	Mano de obra para reparacion y cambio de rulemanes de la rampa movil/ según especificaciones Técnica del PBC	Evento	Unidad	1	Holler Ingenieria	Paraguay	311.000
74	80111613-9999	Suministro de materiales para la rectificacion de frenos electromagneticos/ según especificaciones Técnica del PBC	Evento	Unidad	1		Paraguay	3.648.650
75	72101506-001	Mano de obra para la rectificacion de frenos electromagneticos/ según especificaciones Técnica del PBC	Evento	Unidad	1	Holler Ingenieria	Paraguay	2.613.513
76	80111613-9999	Provisión de fibra para frenos/ según especificaciones Técnica del PBC	Evento	Unidad	1		Paraguay	1.207.327
77	72101506-001	Mano de obra para el cambio de las fibra para frenos/ según especificaciones Técnica del PBC	Evento	Unidad	1	Holler Ingenieria	Paraguay	466.650
78	80111613-9999	Provisión de corona y eje al reductor del motor de puerta/ según especificaciones Técnica del PBC	Evento	Unidad	1		Paraguay	2.840.717
79	72101506-001	Mano de obra para el cambio de la corona y eje al reductor del motor de puerta/ según especificaciones Técnica del PBC	Evento	Unidad	1	Holler Ingenieria	Paraguay	536.350
80	80111613-9999	Provisión de tope de goma para operador de puertas/ según especificaciones Técnica del PBC	Eventos	Unidad	1		Brasil	128.550
81	72101506-001	Mano de obra para el cambio de tope de goma para operador de puertas/ según especificaciones Técnica del PBC	Evento	Unidad	1	Holler Ingenieria	Paraguay	26.817
82	80111613-9999	Provisión de amortiguadores de goma para cadena de motor de puertas/ según especificaciones Técnica del PBC	Evento	Unidad	1		Brasil	43.529
83	72101506-001	Mano de obra para el cambio de amortiguadores de goma para cadena de motor de puertas/ según especificaciones Técnica del PBC	Evento	Unidad	1	Holler Ingenieria	Paraguay	26.817
84	80111613-9999	Provisión de correa para MG45/ según especificaciones Técnica del PBC	Evento	Unidad	1		Alemania	239.123
85	72101506-001	Mano de obra para el cambio de correa para MG45/ según especificaciones Técnica del PBC	Evento	Unidad	1	Holler Ingenieria	Paraguay	26.817
86	80111613-9999	Provisión de porta carbon para MG45/ según especificaciones Técnica del PBC	Evento	Unidad	1		Brasil	3.465.160
87	72101506-001	Mano de obra para el cambio de porta carbon para MG45/ según especificaciones Técnica del PBC	Evento	Unidad	1	Holler Ingenieria	Paraguay	262.817
88	80111613-9999	Provisión de cinta selectora/ según especificaciones Técnica del PBC	Eventos	Unidad	1		Brasil	568.100
89	72101506-001	Mano de Obra para el cambio de cinta selectora/ según especificaciones Técnica del PBC	Evento	Unidad	1	Holler Ingenieria	Paraguay	4.612.617
90	80111613-9999	Provisión de guia de plastico para cinta selectora/ según especificaciones Técnica del PBC	Eventos	Unidad	1		Brasil	55.498

Dr. Juan Manuel Fernández Valdevinos  
 DIRECTOR GENERAL  
 Hospital de Trauma "Manuel Giagni"

VISION: Ser un Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social eficaz, eficiente y transparente que garantiza el acceso efectivo de la población, para la asistencia sanitaria integral y equitativa, que interviene sobre los determinantes de la salud en coordinación con otros sectores, promoviendo la participación activa de la ciudadanía en función al ejercicio de sus derechos

Eduardo Cegelnicki  
 Gte. Administrativo  
 Holler Ingenieria SRI

*Misión: Garantizar el cumplimiento de las funciones de rectoría, conducción, financiamiento y provisión de los servicios de salud con el fin de alcanzar la cobertura universal, bajo el enfoque de protección social, el marco del Sistema Nacional de Salud*

91	72101506-001	Mano de obra para el cambio de guía de plástico para cinta selectora/ según especificaciones Técnica del PBC	Evento	Unidad	1	Holler Ingeniería	Paraguay	28.400
92	80111613-9999	Provision de resorte para pick up/ según especificaciones Técnica del PBC	Evento	Unidad	1		Brasil	35.624
93	72101506-001	Mano de obra para cambio de resorte para pick up/ según especificaciones Técnica del PBC	Evento	Unidad	1	Holler Ingeniería	Paraguay	26.817
94	80111613-9999	Provision de buje para pick up/ según especificaciones Técnica del PBC	Evento	Unidad	1		Brasil	62.867
95	72101506-001	Mano de obra para el cambio de buje para pick up/ según especificaciones Técnica del PBC	Evento	Unidad	1	Holler Ingeniería	Paraguay	128.000
96	80111613-9999	Provision de cabito de acero de 3mm para cinta selectora/ según especificaciones Técnica del PBC	Evento	Unidad	1		Argentina	46.717
97	72101506-001	Mano de obra para el cambio de cabito de acero de 3mm para cinta selectora/ según especificaciones Técnica del PBC	Evento	Unidad	1	Holler Ingeniería	Paraguay	450.550
98	80111613-9999	Suministro de remache de bronce para cinta selectora/ según especificaciones Técnica del PBC	Eventos	Unidad	1		Brasil	44.153
99	72101506-001	Mano de obra para colocacion de remache de bronce para cinta selectora/ según especificaciones Técnica del PBC	Evento	Unidad	1	Holler Ingeniería	Paraguay	22.000
100	80111613-9999	Rebobinado de motor de puertas/ según especificaciones Técnica del PBC	Evento	Unidad	1		Paraguay	1.479.225
101	72101506-001	Mano de obra para el desarmado y armado del motor de puertas/ según especificaciones Técnica del PBC	Evento	Unidad	1	Holler Ingeniería	Paraguay	482.717
102	80111613-9999	Rebobinado de Transformadores reductor o elevador de tension/ según especificaciones Técnica del PBC	Evento	Unidad	1		Paraguay	3.855.200
103	72101506-001	Mano de obra para el desarmado, armado y conexionado de transformador reductor o elevador de tension./ según especificaciones Técnica del PBC	Evento	Unidad	1	Holler Ingeniería	Paraguay	482.717
104	80111613-9999	Provision de la resistencia de partida/ según especificaciones Técnica del PBC	Evento	Unidad	1		Brasil	4.599.403
105	72101506-001	Mano de obra para el cambio de la resistencia de partida/ según especificaciones Técnica del PBC	Evento	Unidad	1	Holler Ingeniería	Paraguay	1.458.900
106	80111613-9999	Provision de resistencia tubular/ según especificaciones Técnica del PBC	Eventos	Unidad	1		Brasil	1.200.903
107	72101506-001	Mano de obra para el cambio de resistencia tubular/ según especificaciones Técnica del PBC	Evento	Unidad	1	Holler Ingeniería	Paraguay	498.850
108	80111613-9999	Provision de interruptor termomagnetico tripolar 63 Amp/ según especificaciones Técnica del PBC	Eventos	Unidad	1		Brasil	430.067
109	72101506-001	Mano de obra para el cambio del interruptor termomagnetico tripolar 63 Amp/ según especificaciones Técnica del PBC	Evento	Unidad	1	Holler Ingeniería	Paraguay	236.017
110	80111613-9999	Provision de barra de proteccion electronica para puerta de cabina/ según especificaciones Técnica del PBC	Evento	Unidad	1		China	3.451.117
111	72101506-001	Mano de obra para el cambio de barra de proteccion electronica para puerta de cabina/ según especificaciones Técnica del PBC	Evento	Unidad	1	Holler Ingeniería	Paraguay	691.900
112	80111613-9999	Provision de lampara bajo consumo iluminador de cabina/ según especificaciones Técnica del PBC	Evento	Unidad	1		China	84.950
113	72101506-001	Mano de obra para el cambio de lampara bajo consumo iluminador de cabina/ según especificaciones Técnica del PBC	Evento	Unidad	1	Holler Ingeniería	Paraguay	26.817
114	80111613-9999	Provision de ventilador de cabina/ según especificaciones Técnica del PBC	Evento	Unidad	1		España	1.911.383

Lic. Juana V. Lezcano F.  
Directora  
de Administrativa

Dr. Juan Manuel Fernández Valdovinos  
DIRECTOR GENERAL  
Hospital de Trauma "Manuel Giagni"


VISION: Ser un Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social eficaz, eficiente y transparente que garantiza el acceso efectivo de la población, para la asistencia sanitaria integral y equitativa, que interviene sobre los determinantes de la salud en coordinación con otros sectores, promoviendo la participación activa de la ciudadanía en función al ejercicio de sus derechos

Eduardo Cegelnicki  
Gte. Administrativo  
Holler Ingeniería SRL

Misión: Garantizar el cumplimiento de las funciones de rectoría, conducción, financiamiento y provisión de los servicios de salud con el fin de alcanzar la cobertura universal, bajo el enfoque de protección social, el marco del Sistema Nacional de Salud

115	72101506-001	Mano de obra para el cambio de ventilador de cabina/ según especificaciones Técnica del PBC	Evento	Unidad	1	Holler Ingeniería	Paraguay	691.900
116	80111613-9999	Provision de guiador inferior para hoja de puerta/ según especificaciones Técnica del PBC	Eventos	Unidad	1		Brasil	34.400
117	72101506-001	Mano de obra para el cambio de guiador inferior para hoja de puerta/ según especificaciones Técnica del PBC	Evento	Unidad	1	Holler Ingeniería	Paraguay	16.100
118	80111613-9999	Transformador/ según especificaciones Técnica del PBC	Evento	Unidad	1		Brasil	633.908
119	72101506-001	Mano de obra para el cambio de Microrruptor LPA Y APF/ según especificaciones Técnica del PBC	Evento	Unidad	1	Holler Ingeniería	Paraguay	155.550
120	80111613-9999	Provision bomba hidraulica para puerta de cabina/ según especificaciones Técnica del PBC	Evento	Unidad	1		Brasil	4.949.331
121	72101506-001	Mano de obra para el cambio de bomba hidraulica para puerta de cabina/ según especificaciones Técnica del PBC	Evento	Unidad	1	Holler Ingeniería	Paraguay	691.900
122	80111613-9999	Provision de telefono dentro de la cabina/ según especificaciones Técnica del PBC	Evento	Unidad	1		China	477.867
123	72101506-001	Mano de obra para la instalacion de telefono dentro de la cabina/ según especificaciones Técnica del PBC	Evento	Unidad	1	Holler Ingeniería	Paraguay	370.100
124	80111613-9999	Provision de lampara tipo bayoneta 12V-12W/ según especificaciones Técnica del PBC	Eventos	Unidad	1		Alemania	25.013
125	72101506-001	Mano de obra para el cambio de lamapara tipo bayora 12V-12W/ según especificaciones Técnica del PBC	Evento	Unidad	1	Holler Ingeniería	Paraguay	26.817
126	80111613-9999	Provision de chicharra para alarma 230V/ según especificaciones Técnica del PBC	Eventos	Unidad	1		Argentina	510.433
127	72101506-001	Mano de obra para el cambio de chicharra para alarma 230V/ según especificaciones Técnica del PBC	Evento	Unidad	1	Holler Ingeniería	Paraguay	262.833
128	80111613-9999	Provision de cable comando flexible de 8 y 9 hilos según necesidad/ según especificaciones Técnica del PBC	Evento	Unidad	1		Brasil	160.367
129	72101506-001	Mano de Obra para el cambio de 1 cable comando flexible de 8 y 9 hilos./ según especificaciones Técnica del PBC	Evento	Unidad	1	Holler Ingeniería	Paraguay	2.333.117
130	80111613-9999	Mano de Obra para la rectificacion del colector del generador/ según especificaciones Técnica del PBC	Evento	Unidad	1	Holler Ingeniería	Paraguay	2.160.967
131	72101506-001	Mano de obra para la limpieza de delgas de colector y espacios de micra del generador/ según especificaciones Técnica del PBC	Evento	Unidad	1	Holler Ingeniería	Paraguay	1.415.983
132	80111613-9999	Rebobinado de rotor del generador, balanceado/ según especificaciones Técnica del PBC	Evento	Unidad	1		Paraguay	23.000.000
133	72101506-001	Mano de obra para el armado y desarmado del rotor del generador/ según especificaciones Técnica del PBC	Evento	Unidad	1	Holler Ingeniería	Paraguay	2.746.100
134	80111613-9999	Provision de rulemanes de motogenerador/ según especificaciones Técnica del PBC	Eventos	Unidad	1		Francia	982.250
135	72101506-001	Mano de obra para el cambio de ruleman de motogenerador/ según especificaciones Técnica del PBC	Evento	Unidad	1	Holler Ingeniería	Paraguay	1.764.600
136	80111613-9999	Rebobinado de los campos del motogenerador/ según especificaciones Técnica del PBC	Evento	Unidad	1		Paraguay	12.031.100
137	72101506-001	Mano de obra para el desarmado y armado de motogenerador/ según especificaciones Técnica del PBC	Evento	Unidad	1	Holler Ingeniería	Paraguay	2.746.133
138	80111613-9999	Suministro de interruptor termomagnetico monofasico de 10 Amp./ según especificaciones Técnica del PBC	Evento	Unidad	1		Brasil	297.333

VISION: Ser un Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social eficaz, eficiente y transparente que garantice el acceso efectivo de la población, para la asistencia sanitaria integral y equitativa, que interviene sobre los determinantes de la salud en coordinación con otros sectores, promoviendo la participación activa de la ciudadanía en función al ejercicio de sus derechos

  
Eduardo Cegelnicki  
Gte. Administrativo  
Holler Ingeniería SRI

  
Dr. Juan Manuel Fernández Valdivinos  
DIRECTOR GENERAL  
Hospital de Trauma Manuel Giagni

Misión: Garantizar el cumplimiento de las funciones de rectoría, conducción, financiamiento y provisión de los servicios de salud con el fin de alcanzar la cobertura universal, bajo el enfoque de protección social, el marco del Sistema Nacional de Salud

139	72101506-001	Mano de obra para la instalacion de interruptor termomagnetico monofasico de 10 Amp./ según especificaciones Técnica del PBC	Evento	Unidad	1	Holler Ingenieria	Paraguay	236.000
140	80111613-9999	Provision de Circuito electronico RP.1"A"codigo JV0007G001/ según especificaciones Técnica del PBC	Evento	Unidad	1		Brasil	1.326.872
141	72101506-001	Mano de obra para el cambio de Circuito electronico RP.1"A"codigo JV0007G001/ según especificaciones Técnica del PBC	Evento	Unidad	1	Holler Ingenieria	Paraguay	155.550
142	80111613-9999	Mano de obra para la reparacion de portacarbon del generador/ según especificaciones Técnica del PBC	Eventos	Unidad	1	Holler Ingenieria	Paraguay	1.714.370
143	72101506-001	Mano de obra para la reparacion de soporte de portacarbones/ según especificaciones Técnica del PBC	Evento	Unidad	1	Holler Ingenieria	Paraguay	1.917.467
144	80111613-9999	Mano de obra para la reparacion de placas aislante de soporte de ejes portacarbones/ según especificaciones Técnica del PBC	Eventos	Unidad	1	Holler Ingenieria	Paraguay	1.401.700
145	72101506-001	Mano de obra para la reparacion de conjunto ligado del cuadro de comando/ según especificaciones Técnica del PBC	Evento	Unidad	1	Holler Ingenieria	Paraguay	815.250
146	80111613-9999	Provision de conjunto ligado para cuadro de comando/ según especificaciones Técnica del PBC	Evento	Unidad	1		Brasil	1.518.483
147	72101506-001	Mano de obra para el cambio de conjunto ligado para cuadro de comando/ según especificaciones Técnica del PBC	Eventos	Unidad	1	Holler Ingenieria	Paraguay	155.550
148	80111613-9999	Mano de obra para el amurado de fijaciones de guia y realineacion de guias/ según especificaciones Técnica del PBC	Evento	Unidad	1	Holler Ingenieria	Paraguay	5.309.400
149	72101506-001	Insumos para amurado de fijaciones de guia y realineacion de guia/ según especificaciones Técnica del PBC	Eventos	Unidad	1		Paraguay	425.000
<b>MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISTA DE REPUESTO A DEMANDA DE MONTACARGAS Y ASCENSORES MARCA MP ASCENSORES N°: 101.637; 101.638; 92.406; 199.517; 199.518; 199.519; 19.9520</b>								
150	72101506-001	Provisión y cambio de cabo de acero/ según especificaciones Técnica del PBC	Evento	Unidad	1	Holler Ingenieria	Paraguay	173.997
151	80111613-9999	Mano de Obra para el cambio de cabo de acero/ según especificaciones Técnica del PBC	Evento	Unidad	1	Holler Ingenieria	Paraguay	3.100.117
152	72101506-001	Provision de sensor magnetico de posicion/ según especificaciones Técnica del PBC	Evento	Unidad	1		España	2.023.217
153	80111613-9999	Mano de obra para el cambio de sensor magnetico de posicion/ según especificaciones Técnica del PBC	Evento	Unidad	1	Holler Ingenieria	Paraguay	482.717
154	72101506-001	Mano de obra para reparacion de hoja de puerta/ según especificaciones Técnica del PBC	Evento	Unidad	1	Holler Ingenieria	Paraguay	1.916.579
155	80111613-9999	Provisión boton grabado para llamada de cabina/ según especificaciones Técnica del PBC	Evento	Unidad	1		España	1.531.913
156	72101506-001	Mano de obra para el cambio de boton grabado para llamada de cabina/ según especificaciones Técnica del PBC	Evento	Unidad	1	Holler Ingenieria	Paraguay	268.183
157	80111613-9999	Provision de indicador de posicion digital/ según especificaciones Técnica del PBC	Eventos	Unidad	1		España	3.012.567
158	72101506-001	Mano de obra para el indicador de posicion digital/ según especificaciones Técnica del PBC	Evento	Unidad	1	Holler Ingenieria	Paraguay	348.633
159	80111613-9999	Provisión de microinterruptor/ según especificaciones Técnica del PBC	Evento	Unidad	1		España	571.183
160	72101506-001	Mano de obra para el cambio de microinterruptor/ según especificaciones Técnica del PBC	Evento	Unidad	1	Holler Ingenieria	Paraguay	155.538
161	80111613-9999	Provision y cambio de placa electronica Microbasic/ según especificaciones Técnica del PBC	Evento	Unidad			España	16.340.500

Lic. Juana V. Lezcano F.  
Directora

Dr. Juan Manuel Fernández Valdovinos  
DIRECTOR GENERAL  
Hospital de Trauma "Manuel Giagni"

VISION: Ser un Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social eficaz, eficiente y transparente que garantiza el control de la población, para la asistencia sanitaria integral y equitativa, que interviene sobre los determinantes de la salud en coordinación con otros sectores, promoviendo la participación activa de la ciudadanía en función al ejercicio de sus derechos

Eduardo Cegelnicki  
Gte. Administrativo  
Holler Ingenieria SRL

Misión: Garantizar el cumplimiento de las funciones de rectoría, conducción, financiamiento y provisión de los servicios de salud con el fin de alcanzar la cobertura universal, bajo el enfoque de protección social, el marco del Sistema Nacional de Salud

162	72101506-001	Mano de obra para el cambio de placa electronica Microbasic/ según especificaciones Técnica del PBC	Evento	Unidad	1	Holler Ingenieria	Paraguay	1.363.350
163	80111613-9999	Provision de placa electronica de renivelacion/ según especificaciones Técnica del PBC	Evento	Unidad	1		España	10.756.100
164	72101506-001	Mano de obra para el cambio de placa electronica de renivelacion/ según especificaciones Técnica del PBC	Evento	Unidad	1	Holler Ingenieria	Paraguay	1.011.150
165	80111613-9999	Provisión de aceite hidraulico/ según especificaciones Técnica del PBC	Eventos	Unidad	1		Brasil	53.650
166	72101506-001	Mano de obra para la reposicion y/o cambio de aceite hidraulico/ según especificaciones Técnica del PBC	Evento	Unidad	1	Holler Ingenieria	Paraguay	557.817
167	80111613-9999	Provisión de suspension de puerta/ según especificaciones Técnica del PBC	Eventos	Unidad	1		España	524.053
168	72101506-001	Mano de obra para el cambio de suspension de puerta/ según especificaciones Técnica del PBC	Evento	Unidad	1	Holler Ingenieria	Paraguay	241.367
169	80111613-9999	Provisión de guidores inferior de puerta/ según especificaciones Técnica del PBC	Evento	Unidad	1		España	65.417
170	72101506-001	Mano de obra para el cambio de guidor inferior de puerta/ según especificaciones Técnica del PBC	Evento	Unidad	1	Holler Ingenieria	Paraguay	26.817
171	80111613-9999	Provisión de kit de sellos para piston hidraulico/ según especificaciones Técnica del PBC	Evento	Unidad	1		España	4.070.373
172	72101506-001	Mano de obra para el cambio de kit de sellos para piston hidraulico/ según especificaciones Técnica del PBC	Evento	Unidad	1	Holler Ingenieria	Paraguay	2.510.133
173	80111613-9999	Rebobinado del motor de la bomba hidraulica/ según especificaciones Técnica del PBC	Evento	Unidad	1		Paraguay	10.926.350
174	72101506-001	Mano de Obra para el desarmado y armado de la bomba hidraulica/ según especificaciones Técnica del PBC	Evento	Unidad	1	Holler Ingenieria	Paraguay	2.359.950
175	80111613-9999	Rebobinado de motor de puertas/ según especificaciones Técnica del PBC	Eventos	Unidad	1		Paraguay	1.162.283
176	72101506-001	Mano de obra para desarmar y armar el motor de puertas/ según especificaciones Técnica del PBC	Evento	Unidad	1	Holler Ingenieria	Paraguay	477.367
177	80111613-9999	Rebobinado de transformador reductor o elevador de tensión/ según especificaciones Técnica del PBC	Evento	Unidad	1		Paraguay	2.111.100
178	72101506-001	Mano de Obra para el desarmado, armado y conexionado de transformador reductor o elevador de tensión/ según especificaciones Técnica del PBC	Evento	Unidad	1	Holler Ingenieria	Paraguay	482.717
179	80111613-9999	Provision de Contacto de Puerta/ según especificaciones Técnica del PBC	Evento	Unidad	1		España	504.791
180	72101506-001	Mano de obra para el cambio de contacto de puerta/ según especificaciones Técnica del PBC	Evento	Unidad	1	Holler Ingenieria	Paraguay	128.733
181	80111613-9999	Provision de pulsador de revision/ según especificaciones Técnica del PBC	Evento	Unidad	1		España	550.777
182	72101506-001	Mano de obra para el cambio del pulsador de revision/ según especificaciones Técnica del PBC	Evento	Unidad	1	Holler Ingenieria	Paraguay	236.000
183	80111613-9999	Provision de interruptor STOP de revision/ según especificaciones Técnica del PBC	Eventos	Unidad	1		España	585.117
184	72101506-001	Mano de obra para cambio de interruptor STOP de revision/ según especificaciones Técnica del PBC	Evento	Unidad	1	Holler Ingenieria	Paraguay	236.000
185	80111613-9999	Provision de guidores plasticos de cabina/ según especificaciones Técnica del PBC	Evento	Unidad	1		España	669.333
186	72101506-001	Mano de obra para el cambio de guidores plasticos de cabina/ según especificaciones Técnica del PBC	Evento	Unidad	1	Holler Ingenieria	Paraguay	482.717
187	80111613-9999	Provision de barra de proteccion electronica para puerta de cabina/ según especificaciones Técnica del PBC	Evento	Unidad	1		China	3.586.850

VISION: Ser un Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social eficaz, eficiente y transparente que garantiza el acceso efectivo de la población, para la asistencia sanitaria integral y equitativa, que interviene sobre los determinantes de la salud en coordinación con los sectores, promoviendo la participación activa de la ciudadanía en función al ejercicio de sus derechos

Eduardo Cegelski

Gte. Administrativo  
Holler Ingenieria SRL

Dr. Juan Manuel Fernández Valdivinos  
DIRECTOR GENERAL  
Hospital de Trauma "Manuel Giagni"

Misión: Garantizar el cumplimiento de las funciones de rectoría, conducción, financiamiento y provisión de los servicios de salud con el fin de alcanzar la cobertura universal, bajo el enfoque de protección social, el marco del Sistema Nacional de Salud

188	72101506-001	Mano de obra para el cambio de barra de protección electrónica para puerta de cabina/ según especificaciones Técnica del PBC	Evento	Unidad	1	Holler Ingeniería	Paraguay	584.633
189	80111613-9999	Provision de contactor principal/ según especificaciones Técnica del PBC	Evento	Unidad	1		Vietnam	1.730.367
190	72101506-001	Mano de obra para el cambio de contactor principal/ según especificaciones Técnica del PBC	Evento	Unidad	1	Holler Ingeniería	Paraguay	477.367
191	80111613-9999	Provision de contactor principal/ según especificaciones Técnica del PBC	Evento	Unidad	1		Vietnam	1.024.733
192	72101506-001	Mano de Obra par el cambio de contactor auxiliar/ según especificaciones Técnica del PBC	Eventos	Unidad	1	Holler Ingeniería	Paraguay	477.333
193	80111613-9999	Provision de cables flexibles multifilares/ según especificaciones Técnica del PBC	Evento	Unidad	1		Brasil	160.367
194	72101506-001	Mano de obra para el cambio de los cables flexibles multifilares/ según especificaciones Técnica del PBC	Evento	Unidad	1	Holler Ingeniería	Paraguay	2.333.117
195	80111613-9999	Provision de Interruptor de limite final/ según especificaciones Técnica del PBC	Evento	Unidad	1		Francia	1.031.947
196	72101506-001	Mano de obra para el cambio de interruptor de limite final/ según especificaciones Técnica del PBC	Evento	Unidad	1	Holler Ingeniería	Paraguay	1.610.000
197	80111613-9999	Provision de Bobina de Valvula/ según especificaciones Técnica del PBC	Evento	Unidad	1		España	971.633
198	72101506-001	Mano de obra para el cambio de Bobina de Valvula/ según especificaciones Técnica del PBC	Evento	Unidad	1	Holler Ingeniería	Paraguay	375.450
199	80111613-9999	Provision de tobera/ según especificaciones Técnica del PBC	Evento	Unidad	1		España	558.333
200	72101506-001	Mano de obra para el cambio de tobera/ según especificaciones Técnica del PBC	Eventos	Unidad	1	Holler Ingeniería	Paraguay	257.467
201	80111613-9999	Provision de bomba completa/ según especificaciones Técnica del PBC	Evento	Unidad	1		España	12.185.317
202	72101506-001	Mano de obra para cambio de bomba completa/ según especificaciones Técnica del PBC	Evento	Unidad	1	Holler Ingeniería	Paraguay	2.628.117
203	80111613-9999	Materiales y repuestos para la reparacion integral de enfriador de aceite./ según especificaciones Técnica del PBC	Evento	Unidad	1		Paraguay	1.783.950
204	72101506-001	Mano de obra para la reparacion integral de enfriador de aceite./ según especificaciones Técnica del PBC	Evento	Unidad	1	Holler Ingeniería	Paraguay	1.287.250
205	80111613-9999	Provision de placa electronica de seguridad/ según especificaciones Técnica del PBC	Evento	Unidad	1		España	1.635.317
206	72101506-001	Mano de obra para el cambio de la placa electronica de seguridad/ según especificaciones Técnica del PBC	Evento	Unidad	1	Holler Ingeniería	Paraguay	477.367
207	80111613-9999	Provision de guidador de piston/ según especificaciones Técnica del PBC	Evento	Unidad	1		España	303.667
208	72101506-001	Mano de obra para el cambio de guidador de piston/ según especificaciones Técnica del PBC	Evento	Unidad	1	Holler Ingeniería	Paraguay	234.350
209	80111613-9999	Provision de sensor magnetico / según especificaciones Técnica del PBC	Eventos	Unidad	1		España	1.720.250
210	72101506-001	Mano de obra para el cambio de sensor magnetico / según especificaciones Técnica del PBC	Evento	Unidad	1	Holler Ingeniería	Paraguay	343.283
211	80111613-9999	Provision de antefinal superior o inferior/ según especificaciones Técnica del PBC	Evento	Unidad	1		España	828.300
212	72101506-001	Mano de obra para el cambio de antefinal superior o inferior/ según especificaciones Técnica del PBC	Evento	Unidad	1	Holler Ingeniería	Paraguay	343.283
213	80111613-9999	Insumos para la reparacion de pulsador de boton de llamada/ según especificaciones Técnica del PBC	Evento	Unidad	1		España	197.517
214	72101506-001	Mano de obra para la reparacion de pulsador de boton de llamada/ según especificaciones Técnica del PBC	Evento	Unidad	1	Holler Ingeniería	Paraguay	343.283

VISION: Ser un Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social eficaz, eficiente y transparente que garantiza el acceso efectivo a la población, para la asistencia sanitaria integral y equitativa, que interviene sobre los determinantes de la salud en coordinación con los sectores, promoviendo la participación activa de la ciudadanía en función al ejercicio de sus derechos

**Eduardo Cegelnicki**  
Gte. Administrativo  
Holler Ingeniería SRL

Lic. Juan V. Lezama  
Director Administrativo  
Hospital de Trauma "Manuel Giagni"

Dr. Juan Manuel Fernández Valdivia  
DIRECTOR GENERAL  
Hospital de Trauma "Manuel Giagni"

Misión: Garantizar el cumplimiento de las funciones de rectoría, conducción, financiamiento y provisión de los servicios de salud con el fin de alcanzar la cobertura universal, bajo el enfoque de protección social, el marco del Sistema Nacional de Salud

215	80111613-9999	Provision de flecha indicadora de direccion de viaje/ según especificaciones Técnica del PBC	Evento	Unidad	1		España	622.267
216	72101506-001	Mano de obra para el cambio de la flecha indicadora de direccion de viaje/ según especificaciones Técnica del PBC	Evento	Unidad	1	Holler Ingenieria	Paraguay	343.283
217	80111613-9999	Provision de amortiguador para puerta de eje vertical/ según especificaciones Técnica del PBC	Eventos	Unidad	1		España	1.465.400
218	72101506-001	Mano de obra para el cambio de amortiguador de eje vertical/ según especificaciones Técnica del PBC	Evento	Unidad	1	Holler Ingenieria	Paraguay	472.000
219	80111613-9999	Insumo para la reparacion del silenciador de central hidraulica/ según especificaciones Técnica del PBC	Evento	Unidad	1	Holler Ingenieria	Paraguay	663.000
220	72101506-001	Mano de obra para el cambio de silenciador para central hidraulica/ según especificaciones Técnica del PBC	Evento	Unidad	1	Holler Ingenieria	Paraguay	2.520.850
221	80111613-9999	Provision de silenciador para central hidraulica/ según especificaciones Técnica del PBC	Evento	Unidad	1		España	4.017.250
222	72101506-001	Mano de Obra par el cambio de silenciador para central hidraulica/ según especificaciones Técnica del PBC	Evento	Unidad	1	Holler Ingenieria	Paraguay	718.717
223	80111613-9999	Provision de tope de palanca de accionamiento de cerradura de puerta piso/ según especificaciones Técnica del PBC	Evento	Unidad	1		España	106.350
224	72101506-001	Mano de obra para el cambio de tope de palanca de accionamiento de cerradura de puerta piso/ según especificaciones Técnica del PBC	Evento	Unidad	1	Holler Ingenieria	Paraguay	184.500
225	80111613-9999	Gatillo operador Reveco II/ según especificaciones Técnica del PBC	Evento	Unidad	1		España	507.700
226	72101506-001	Mano de Obra para el cambio gatillo operador Reveco II/ según especificaciones Técnica del PBC	Eventos	Unidad	1	Holler Ingenieria	Paraguay	363.600
227	80111613-9999	Variador de frecuencia operador de puertas Reveco II/ según especificaciones Técnica del PBC	Evento	Unidad	1		España	11.978.000
228	72101506-001	Mano de obra instalación del variador de frecuencia operador de puertas Reveco II/ según especificaciones Técnica del PBC	Evento	Unidad	1	Holler Ingenieria	Paraguay	1.363.350
229	80111613-9999	Suministro de lámpara dicroica LED para iluminación de cabina/ según especificaciones Técnica del PBC	Evento	Unidad	1		China	66.300
230	72101506-001	Mano de obra para instalación de lámpara dicroica LED para iluminación de cabina/ según especificaciones Técnica del PBC	Evento	Unidad	1	Holler Ingenieria	Paraguay	28.400
							<b>Precio Unitario Total:</b>	<b>241.453.054</b>

**MONTO MÍNIMO TOTAL A ADJUDICADO (IVA INCLUIDO) CONTRATO ABIERTO: Gs. 225.000.000 (Guaraníes Doscientos Veinte y Cinco Millones)**

**MONTO MÁXIMO TOTAL A ADJUDICAR (IVA INCLUIDO) CONTRATO ABIERTO: Gs. 450.000.000 (Guaraníes Cuatrocientos Cincuenta Millones)**

El Proveedor se compromete a proveer los Bienes a la Contratante y a subsanar los defectos de éstos de conformidad a las disposiciones del Contrato.

La Contratante se compromete a pagar al Proveedor como contrapartida del suministro de los bienes y servicios y la subsanación de sus defectos, el Precio del Contrato o las sumas que resulten pagaderas de conformidad con lo dispuesto en las Condiciones Especiales del Contrato (CEC).

El Banco y Número de cuenta, del Contratista/Proveedor, en el que se realizará el pago, vía acreditación en cuenta Bancaria es: **BANCO ITAÚ PARAGUAY S.A. Cuenta Corriente Guaraníes 000341022.**

VISION: Ser un Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social eficaz, eficiente y transparente que garantiza el acceso efectivo de la población, para la asistencia sanitaria integral y equitativa, que interviene sobre los determinantes de la salud en coordinación con otros sectores, promoviendo la participación activa de la ciudadanía en función al ejercicio de sus derechos.

*Eduardo Cegelnicki*  
**Eduardo Cegelnicki**  
 Gte. Administrativo  
 Holler Ingenieria SRI

*Lic. Juana V. Lezcano*  
 Directora  
 Dirección Administrativa  
 Hospital de Trauma "Manuel Giagni"

*Dr. Juan Manuel Fernández Valdovinos*  
**Dr. Juan Manuel Fernández Valdovinos**  
 DIRECTOR GENERAL  
 Hospital de Trauma "Manuel Giagni"

*Misión: Garantizar el cumplimiento de las funciones de rectoría, conducción, financiamiento y provisión de los servicios de salud con el fin de alcanzar la cobertura universal, bajo el enfoque de protección social, el marco del Sistema Nacional de Salud*

Se establece como suficiente comprobante de pago, la Nota de Crédito proveída por el Banco Central del Paraguay y/o Banco Nacional de Fomento, de acuerdo a la Fuente de Financiamiento, entregado por la Dirección General del Tesoro Público; al momento de transferir los fondos a la cuenta del Proveedor.

Se establece como una obligación por parte del proveedor que en un plazo perentorio e improrrogable de 30 días hábiles, contados desde la fecha de la transferencia de fondos realizada por el Banco Central del Paraguay y/o Banco Nacional de Fomento a la cuenta del proveedor, el mismo deberá presentar ante el Departamento de Giraduría de Gastos del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, el recibo de dinero correspondiente a las facturas crédito pagadas vía transferencia bancaria.

En caso de incumplimiento por parte del Proveedor a lo establecido anteriormente, se procederá a la comunicación del hecho a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, a fin de que se apliquen las sanciones administrativas correspondientes, conforme a lo establecido en el Artículo 72, Inc. b) de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas".

**6. VIGENCIA DEL CONTRATO:**

El contrato entrará en vigencia desde su firma hasta el 31 de diciembre 2026.

**7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA PROVISIÓN DE BIENES:**

Los bienes deberán ser entregados dentro de los plazos establecidos en el Cronograma de Entregas del Pliego de Bases y Condiciones.

**8. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO:**

La administración del contrato estará a cargo del Sr. Luis Sciacca, según Resolución DG. HT N° 37/2024

**9. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO:**

La garantía para el fiel cumplimiento del contrato se registrará por lo establecido en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato, la cual se presentará a más tardar dentro de los 10 (diez) días calendario, siguientes a la firma del contrato. La garantía de fiel cumplimiento deberá ser equivalente al 10% del monto total del contrato.

**10. MULTAS:**

Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme con lo establecido en el pliego de bases y condiciones. Superado el monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la contratante podrá aplicar el procedimiento de rescisión de contratos de conformidad al Artículo 97 del Decreto N° 9823/23 POR LA CUAL SE REGLAMENTA LA LEY N° 7021/2022 "DE SUMINISTRO Y CONTRATACIONES PÚBLICAS", caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan. La rescisión del contrato o la aplicación de multas por encima del porcentaje de la Garantía de Cumplimiento del Contrato deberán comunicarse a la DNCP a los fines previstos en el artículo 144 de la Ley N° 7021/22.

**11. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO:**

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 7021/22, y en las Condiciones Contractuales de este pliego de bases y condiciones.

**12. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS:**

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del Contrato se dirimirá conforme las reglas establecidas en la legislación aplicable y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

**13. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN:**

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre LAS PARTES, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la D.N.C.P., debiendo asumir LAS PARTES las responsabilidades y obligaciones derivadas de lo ejecutado del contrato.

**14. IDIOMA DEL CONTRATO:**

El contrato, así como toda la correspondencia y documentos relativos al contrato, deberán ser escritos en idioma castellano. Los documentos de sustento y material impreso que formen parte del contrato, pueden estar redactados en otro idioma siempre que estén acompañados de una traducción realizada por traductor

Lic. Juana V. Lezcano F.  
Directora  
Dirección Administrativa  
Hospital de Trauma Manuel Giagni

Dr. Juan Manuel Fernández Valdovinos  
DIRECTOR GENERAL  
Hospital de Trauma Manuel Giagni

VISION: Ser un Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social eficaz, eficiente y transparente que garantice el acceso efectivo de la población, para la asistencia sanitaria integral y equitativa, que interviene sobre los determinantes de la salud en coordinación con otros sectores, promoviendo la participación activa de la ciudadanía en función al ejercicio de sus derechos

Guillermo Cegelnicki  
Gte. Administrativo  
Heller Ingeniería SRI

*Misión: Garantizar el cumplimiento de las funciones de rectoría, conducción, financiamiento y provisión de los servicios de salud con el fin de alcanzar la cobertura universal, bajo el enfoque de protección social, el marco del Sistema Nacional de Salud*

matriculado en la República del Paraguay, en sus partes pertinentes al idioma castellano y, en tal caso, dicha traducción prevalecerá para efectos de interpretación del contrato.

El proveedor correrá con todos los costos relativos a las traducciones, así como todos los riesgos derivados de la exactitud de dicha traducción.

En el mismo plazo indicado en el párrafo anterior, se deberá remitir a la convocante la actualización de la mencionada declaración jurada, una vez finalizada la ejecución del presente contrato.

EN TESTIMONIO de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de **ASUNCIÓN**, República del Paraguay a los ( 11 ) Once días, del mes de Setiembre del año 2024.-

Lic. Juana V. Lezcano F.  
Directora  
Dirección Administrativa  
Hospital de Trauma "Manuel Giagni"

**LIC. JUANA VICENTÁ LEZCANO**  
**POR LA CONTRATANTE**

Dr. Juan Manuel Fernández Valdovinos  
DIRECTOR GENERAL  
Hospital de Trauma "Manuel Giagni"

**DR. JUAN MANUEL FERNÁNDEZ VALDOVINOS**  
**POR LA CONTRATANTE**

Eduardo Cegelnicki  
Gte. Administrativo  
Holler Ingeniería S.R.L.

**EDUARDO CEGELNICKI**  
**POR EL PROVEEDOR**