

**CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS**  
**SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS – LEXMAR – CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL**  
**ID: 441.005**

Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad	OFERENTE: OFFICE COMPU S.A.				OFERENTE: SDA PARAGUAY S.A.			
					Monto	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio total	Características	Monto	Precio unitario (IVA incluido)	Precio Total	Características
1	81141804-001	Mantenimiento Preventivo - Limpieza óptica y del escáner, corrección y/ ajuste del lente.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	538.650	538.650	procedencia: Mexico/China	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	700.000	700.000	procedencia: China
2	81141804-001	Mantenimiento Preventivo - Limpieza de corona, unidad de revelado y ruedas.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	684.000	684.000	procedencia: Mexico/China	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	900.000	900.000	procedencia: China
3	81141804-001	Mantenimiento Preventivo - Control de calidad de imagen.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	615.600	615.600	procedencia: Mexico/China	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	820.000	820.000	procedencia: China
4	81141804-001	Mantenimiento Correctivo - Cambio de Transfer roll.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	188.100	188.100	procedencia: Mexico/China	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	275.000	275.000	procedencia: China
5	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento Correctivo - Cambio de Transfer roll.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	222.300	222.300	consultor_lider: Fernando Prous/Francisco Rojas procedencia: Mexico/China	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	295.000	295.000	consultor_lider: Javier Zaracho procedencia: China
6	81141804-001	Mantenimiento Correctivo - Cambio de MPF Pick roller & Separator pad.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	256.500	256.500	procedencia: Mexico/China	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	298.000	298.000	procedencia: China
7	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento Correctivo - Cambio de MPF Pick roller & Separator pad.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	213.750	213.750	consultor_lider: Fernando Prous/Francisco Rojas procedencia: Mexico/China	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	285.000	285.000	consultor_lider: Javier Zaracho procedencia: China
8	81141804-001	Mantenimiento Correctivo - Cambio de Pick Roller assembly.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	359.100	359.100	procedencia: Mexico/China	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	410.000	410.000	procedencia: China
9	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento Correctivo - Cambio de Pick Roller assem.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	222.300	222.300	consultor_lider: Fernando Prous/Francisco Rojas procedencia: Mexico/China	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	295.000	295.000	consultor_lider: Javier Zaracho procedencia: China
10	81141804-001	Mantenimiento Correctivo - Cambio de Pick tire (2)	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	102.600	102.600	procedencia: Mexico/China	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	140.000	140.000	procedencia: China
11	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento Correctivo - Cambio de Pick tire (2)	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	222.300	222.300	consultor_lider: procedencia: Mexico/China	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	285.000	285.000	consultor_lider: Javier Zaracho procedencia: China
12	81141804-001	Mantenimiento Correctivo - Cambio de Redrive	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	624.150	624.150	procedencia: Mexico/China	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	600.000	600.000	procedencia: China
13	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento Correctivo - Cambio de Redrive	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	222.300	222.300	consultor_lider: Fernando Prous/Francisco Rojas procedencia: Mexico/China	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	318.000	318.000	consultor_lider: Javier Zaracho procedencia: China
14	81141804-001	Mantenimiento Correctivo - Cambio de ADF Roller MX421	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	427.500	427.500	procedencia: Mexico/China	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	425.000	425.000	procedencia: China
15	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento Correctivo - Cambio de ADF Roller MX421	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	239.400	239.400	consultor_lider: Fernando Prous/Francisco Rojas procedencia: Mexico/China	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	318.000	318.000	consultor_lider: Javier Zaracho procedencia: China
16	81141804-001	Mantenimiento Correctivo - Cambio de ADF Separator Roller	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	171.000	171.000	procedencia: Mexico/China	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	250.000	250.000	procedencia: China

## COMITÉ DE EVALUACIÓN

17	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento Correctivo - Cambio de ADF Separator Roller	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	213.750	213.750	consultor_lider: Fernando Prous/Francisco Rojas procedencia: Mexico/China	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	285.000	285.000	consultor_lider: Javier Zaracho procedencia: China
18	81141804-001	Mantenimiento Correctivo - Cambio de ADF Restaint	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	200.950	200.950	procedencia: Mexico/China	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	313.000	313.000	procedencia: China
19	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento Correctivo - Cambio de ADF Restaint	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	213.750	213.750	consultor_lider: Fernando Prous/Francisco Rojas procedencia: Mexico/China	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	285.000	285.000	consultor_lider: Javier Zaracho procedencia: China
						<b>Precio Total: 5.938.000</b>				<b>Precio Total: 7.497.000</b>		