

Misión: Garantizar el cumplimiento de las funciones de rectoría, conducción, financiamiento y provisión de los servicios de salud con el fin de alcanzar la cobertura universal, bajo el enfoque de protección social, el marco del Sistema Nacional de Salud.

A continuación, se elabora el Cuadro Comparativo de Ofertas, el cual se adjunta al presente Informe, se expone el detalle de los precios más bajos de cada ítem:

							Holler Ingeniería S.R.L		
ÍTEM	CÓDIGO DE CATÁLOGO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	PRESENTACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO REFERENCIAL	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	VARIACIÓN %
Mantenimiento Preventivo de Ascensores y Montacargas Marca ATLAS Y MP – PLURIANUAL –Contrato Abierto: Por Monto (Mínimo:225.000.000 Máximo: 450.000.000)									
1	80111613-9999	Mano de Obra Servicio de Mantenimiento Preventivo de Ascensor N° 38.688, marca Atlas. Cód.Patrimonial N°: 011-22-69-0202	EVENTO	UNIDAD	1	1.133.300	1.133.300	1.133.300	0%
2	72101506-001	Insumos servicio de mantenimiento preventivo de Ascensor N° 38.688, marca Atlas. Cód.Patrimonial N°: 011-22-69-0202	EVENTO	UNIDAD	1	141.500	141.500	141.500	0%
3	80111613-9999	Mano de Obra Servicio de Mantenimiento Preventivo de Ascensor N° 38.689, marca Atlas. Cód. Patrimonial N°: 011-22-69-0203	EVENTO	UNIDAD	1	1.133.300	1.133.300	1.133.300	0%
4	72101506-001	Insumos servicio de mantenimiento preventivo de Ascensor N° 38.689, marca Atlas. Cód. Patrimonial N°: 011-22-69-0203	EVENTO	UNIDAD	1	141.500	141.500	141.500	0%
5	80111613-9999	Mano de Obra Servicio de Mantenimiento Preventivo de Ascensor N° 101.637, marca MP Ascensores. Cód. Patrimonial N°: 011-22-69-0199	EVENTO	UNIDAD	1	1.133.300	1.133.300	1.133.300	0%
6	72101506-001	Insumos servicio de mantenimiento preventivo de Ascensor N° 101.637, marca MP Ascensores. Cód. Patrimonial N°: 011-22-69-0199	EVENTO	UNIDAD	1	141.500	141.500	141.500	0%
7	80111613-9999	Mano de Obra Servicio de Mantenimiento Preventivo de Ascensor N° 101.638, marca MP Ascensores. Cód. Patrimonial N°: 011-22-69-0200	EVENTO	UNIDAD	1	1.133.300	1.133.300	1.133.300	0%
8	72101506-001	Insumos servicio de mantenimiento preventivo de Ascensor N° 101.638, marca MP Ascensores. Cód. Patrimonial N°: 011-22-69-0200	EVENTO	UNIDAD	1	141.500	141.500	141.500	0%
9	80111613-9999	Mano de Obra Servicio de Mantenimiento Preventivo de Ascensores N° 199.517, marca MP. Cód. Patrimonial N°: 011-22-69-0219	EVENTO	UNIDAD	1	1.133.300	1.133.300	1.133.300	0%
10	72101506-001	Insumos servicio de mantenimiento preventivo de ascensores N°199.517, marca MP. Cód. Patrimonial N°: 011-22-69-0219	EVENTO	UNIDAD	1	141.500	141.500	141.500	0%
11	80111613-9999	Mano de Obra Servicio Mantenimiento Preventivo de Ascensor N° 199.518, marca MP.Cód. Patrimonial: 011-22-69-0220	EVENTO	UNIDAD	1	1.133.300	1.133.300	1.133.300	0%
12	72101506-001	Insumos servicio de mantenimiento preventivo de Ascensor N° 199.518, marca MP.Cód. Patrimonial: 011-22-69-0220	EVENTO	UNIDAD	1	141.500	141.500	141.500	0%

Visión: Ser un Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social eficaz, eficiente y transparente que garantiza el acceso efectivo de la población, para la asistencia sanitaria integral y equitativa, que interviene sobre determinantes de la salud, en coordinación con otros sectores, promoviendo la participación activa de la ciudadanía, en función al ejercicio de sus derechos.

Dra. MYRIAM CÁCERES

General Santos esquina Teodoro S. Mongelós – Teléfono: 204 800 – Asunción, Paraguay

L.O.C. N° 05

Hospital de Trauma "Manuel Giagni"

Misión: Garantizar el cumplimiento de las funciones de rectoría, conducción, financiamiento y provisión de los servicios de salud con el fin de alcanzar la cobertura universal, bajo el enfoque de protección social, el marco del Sistema Nacional de Salud.

13	80111613-9999	Mano de Obra Servicio Mantenimiento Preventivo de Montacargas N° 199519, marca MP. Cód. Patrimonial N°: 011-22-69-0221	EVENTO	UNIDAD	1	1.133.300	1.133.300	1.133.300	0%
14	72101506-001	Insumos servicio de mantenimiento preventivo de Montacargas N° 199519, marca MP. Cód. Patrimonial N°: 011-22-69-0221	EVENTO	UNIDAD	1	141.500	141.500	141.500	0%
15	80111613-9999	Mano de Obra Servicio de Mantenimiento Preventivo de Montacargas N° 199520, marca MP. Cód. Patrimonial: 011-22-69-0222	EVENTO	UNIDAD	1	1.133.300	1.133.300	1.133.300	0%
16	72101506-001	Insumos servicio de mantenimiento preventivo de Montacargas N° 199520, marca MP. Cód. Patrimonial: 011-22-69-0222	EVENTO	UNIDAD	1	141.500	141.500	141.500	0%
17	80111613-9999	Mano de Obra Servicio Preventivo de Montacargas N° 92406, marca MP. Cód. Patrimonial N°: 011-22-111-0387	EVENTO	UNIDAD	1	1.133.300	1.133.300	1.133.300	0%
18	72101506-001	Insumos servicio de mantenimiento preventivo de Montacargas N° 92406, marca MP. Cód. Patrimonial N°: 011-22-111-0387	EVENTO	UNIDAD	1	141.500	141.500	141.500	0%
MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISTA DE REPUESTOS A DEMANDA DE ASCENSORES MARCA ATLAS N°: 38.688 Y 38.689									
19	72101506-001	Provisión de cabo de acero de traccion/ según especificaciones Técnica del PBC	EVENTO	UNIDAD	1	175.730	175.730	175.730	0%
20	80111613-9999	Mano de Obra cambio de cabo de traccion/ según especificaciones Técnica del PBC	EVENTO	UNIDAD	1	8.282.667	8.282.667	8.282.667	0%
21	72101506-001	Provision de cabo regulador (paracaídas)/ según especificaciones Técnica del PBC	EVENTO	UNIDAD	1	175.730	175.730	175.730	0%
22	80111613-9999	Mano de Obra cambio de cabo de regulacion/ según especificaciones Técnica del PBC	EVENTO	UNIDAD	1	1.327.367	1.327.367	1.327.367	0%
23	72101506-001	Mano de Obra cambio de hoja de puerta/ según especificaciones Técnica del PBC	EVENTO	UNIDAD	1	1.916.565	1.916.565	1.916.565	0%
24	80111613-9999	Provisión de boton grabado para llamada de cabina/ según especificaciones Técnica del PBC	EVENTO	UNIDAD	1	311.317	311.317	311.317	0%
25	72101506-001	Mano de Obra cambio de boton de llamada de cabina/ según especificaciones Técnica del PBC	EVENTO	UNIDAD	1	96.567	96.567	96.567	0%
26	80111613-9999	Provisión de boton para grabado para indicador de posicion/ según especificaciones Técnica del PBC	EVENTO	UNIDAD	1	208.500	208.500	208.500	0%
27	72101506-001	Mano de Obra para cambio de boton de indicador de posicion/ según especificaciones Técnica del PBC	EVENTO	UNIDAD	1	268.700	268.700	268.700	0%
28	80111613-9999	Provisión de anillo negro para pulsador/ según especificaciones Técnica del PBC	EVENTO	UNIDAD	1	14.617	14.617	14.617	0%
29	72101506-001	Mano de obra para el cambio de anillo negro para pulsador/ según especificaciones Técnica del PBC	EVENTO	UNIDAD	1	67.117	67.117	67.117	0%

Visión: Ser un Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social eficaz, eficiente y transparente que garantiza el acceso efectivo de la población, para la asistencia sanitaria integral y equitativa, que interviene sobre determinantes de la salud, en coordinación con otros sectores, promoviendo la participación activa de la ciudadanía, en función al ejercicio de sus derechos.

Lic. MYRIAM CÁCERES
U.O.C. N° 05

General Santos esquina Teodoro S. Mongelós – Teléfono: 204 800 – Asunción, Paraguay

Misión: Garantizar el cumplimiento de las funciones de rectoría, conducción, financiamiento y provisión de los servicios de salud con el fin de alcanzar la cobertura universal, bajo el enfoque de protección social, el marco del Sistema Nacional de Salud.

30	80111613-9999	Provision y cambio de proteccion de llamada/ según especificaciones Técnica del PBC	EVENTO	UNIDAD	1	14.600	14.600	14.600	0%
31	72101506-001	Mano de obra para el cambio de proteccion de llamada/ según especificaciones Técnica del PBC	EVENTO	UNIDAD	1	16.117	16.117	16.117	0%
32	80111613-9999	Provision de lamparas incandescente para boton de llamada/ según especificaciones Técnica del PBC	EVENTO	UNIDAD	1	16.600	16.600	16.600	0%
33	72101506-001	Mano de Obra para de lamparas incandescente para boton de llamada/ según especificaciones Técnica del PBC	EVENTO	UNIDAD	1	16.117	16.117	16.117	0%
34	80111613-9999	Provisión de Garfito para puerta de piso/ según especificaciones Técnica del PBC	EVENTO	UNIDAD	1	1.384.523	1.384.523	1.384.523	0%
35	72101506-001	Mano de Obra para el cambio de Garfito para puerta de piso./ según especificaciones Técnica del PBC	EVENTO	UNIDAD	1	80.450	80.450	80.450	0%
36	80111613-9999	Provisión de perfil de Goma para puerta de piso/ según especificaciones Técnica del PBC	EVENTO	UNIDAD	1	175.217	175.217	175.217	0%
37	72101506-001	Mano de Obra para el cambio de perfil de Goma para puerta de piso/ según especificaciones Técnica del PBC	EVENTO	UNIDAD	1	22.400	25.500	25.500	14%
38	80111613-9999	Provision o de carretilla de puerta/ según especificaciones Técnica del PBC	EVENTO	UNIDAD	1	763.099	763.099	763.099	0%
39	72101506-001	Mano de Obra para el Cambio de carretilla de puerta/ según especificaciones Técnica del PBC	EVENTO	UNIDAD	1	155.533	155.533	155.533	0%
40	80111613-9999	Provisión de Buje para brazo de puerta/ según especificaciones Técnica del PBC	EVENTO	UNIDAD	1	193.420	193.420	193.420	0%
41	72101506-001	Mano de Obra para el cambio de buje para brazo de puerta/ según especificaciones Técnica del PBC	EVENTO	UNIDAD	1	64.333	64.333	64.333	0%
42	80111613-9999	Mano de Obra para la rectificacion de poleade regulador (paracaidas)/ según especificaciones Técnica del PBC	EVENTO	UNIDAD	1	1.044.806	1.044.806	1.044.806	0%
43	72101506-001	Mano de Obra para la reparacion de regla de barra de puerta de cabina./ según especificaciones Técnica del PBC	EVENTO	UNIDAD	1	626.497	626.497	626.497	0%
44	80111613-9999	Provisión de buje especial para operador de puertas/ según especificaciones Técnica del PBC	EVENTO	UNIDAD	1	560.667	560.667	560.667	0%
45	72101506-001	Mano de Obra de buje especial para operador de puertas/ según especificaciones Técnica del PBC	EVENTO	UNIDAD	1	166.267	166.267	166.267	0%
46	80111613-9999	Provision de soporte de goma para reductor A.P.C/ según especificaciones Técnica del PBC	EVENTO	UNIDAD	1	370.730	370.730	370.730	0%
47	72101506-001	Mano de Obra para el cambio de soporte de goma para reductor A.P.C/ según especificaciones Técnica del PBC	EVENTO	UNIDAD	1	128.750	128.750	128.750	0%
48	80111613-9999	Provisión de rulemanes de motor excitatriz/ según especificaciones Técnica del PBC	EVENTO	UNIDAD	1	828.250	828.250	828.250	0%
49	72101506-001	Mano de Obra para el cambiode de rulemanes de motor excitatriz/ según especificaciones Técnica del PBC	EVENTO	UNIDAD	1	911.800	911.800	911.800	0%

Visión: Ser un Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social eficaz, eficiente y transparente que garantiza el acceso efectivo de la población, para la asistencia sanitaria integral y equitativa, que interviene sobre determinantes de la salud, en coordinación con otros sectores, promoviendo la participación activa de la ciudadanía, en función al ejercicio de sus derechos.

Lic. MYRIAM CÁCERES
U.O.C. N° 05

General Santos esquina Teodoro S. Mongelós – Teléfono: 204 800 – Asunción, Paraguay

Misión: Garantizar el cumplimiento de las funciones de rectoría, conducción, financiamiento y provisión de los servicios de salud con el fin de alcanzar la cobertura universal, bajo el enfoque de protección social, el marco del Sistema Nacional de Salud.

50	80111613-9999	Provisión de Rulemanes de motor de maquina/ según especificaciones Técnica del PBC	EVENTO	UNIDAD	1	1.027.908	1.027.908	1.027.908	0%
51	72101506-001	Mano de Obra para el cambio de rulemanes de motor de maquina/ según especificaciones Técnica del PBC	EVENTO	UNIDAD	1	1.340.867	1.340.867	1.340.867	0%
52	80111613-9999	Mano de Obra para la rectificacion de polea de maquina/ según especificaciones Técnica del PBC	EVENTO	UNIDAD	1	3.882.100	4.034.800	4.034.800	4%
53	72101506-001	Mano de Obra para la rectificacion de polea de desvío/ según especificaciones Técnica del PBC	EVENTO	UNIDAD	1	3.134.600	3.319.900	3.319.900	6%
54	80111613-9999	Provisión de carbon de regulador y excitatriz/ según especificaciones Técnica del PBC	EVENTO	UNIDAD	1	215.256	215.256	215.256	0%
55	72101506-001	Mano de obra para el cambio de carbon de regulador y excitatriz/ según especificaciones Técnica del PBC	EVENTO	UNIDAD	1	48.283	48.283	48.283	0%
56	80111613-9999	Provision de carbon de motor de maquina/ según especificaciones Técnica del PBC	EVENTO	UNIDAD	1	215.272	215.272	215.272	0%
57	72101506-001	Mano de obra para el cambio de carbon de motor de maquina/ según especificaciones Técnica del PBC	EVENTO	UNIDAD	1	48.283	48.283	48.283	0%
58	80111613-9999	Provision de contacto de cobre de contactor/ según especificaciones Técnica del PBC	EVENTO	UNIDAD	1	348.504	348.504	348.504	0%
59	72101506-001	Mano de Obra para el cambio de contacto de cobre de contactor/ según especificaciones Técnica del PBC	EVENTO	UNIDAD	1	26.817	26.817	26.817	0%
60	80111613-9999	Provisión de carbon para motogenerador MG45/ según especificaciones Técnica del PBC	EVENTO	UNIDAD	1	238.483	238.483	238.483	0%
61	72101506-001	Mano de obra para el cambio de carbon para motogenerador MG45/ según especificaciones Técnica del PBC	EVENTO	UNIDAD	1	48.283	48.283	48.283	0%
62	80111613-9999	Provisión de bobina(DC3303G003) de tablero de comando y selector/ según especificaciones Técnica del PBC	EVENTO	UNIDAD	1	1.408.594	1.408.594	1.408.594	0%
63	72101506-001	Mano de obra para cambio de bobina(DC3303G003) de tablero de comando y selector/ según especificaciones Técnica del PBC	EVENTO	UNIDAD	1	405.500	405.500	405.500	0%
64	80111613-9999	Provisión de bobina para el contactor YE 3038/ según especificaciones Técnica del PBC	EVENTO	UNIDAD	1	2.399.883	2.399.883	2.399.883	0%
65	72101506-001	Mano de obra para el cambio de bobina para contactor YE 3038/ según especificaciones Técnica del PBC	EVENTO	UNIDAD	1	405.483	405.483	405.483	0%
66	80111613-9999	Provisión de contacto de carbon para contactor/ según especificaciones Técnica del PBC	EVENTO	UNIDAD	1	178.417	178.417	178.417	0%
67	72101506-001	Mano de obra para el cambio de contacto de carbon para contactor/ según especificaciones Técnica del PBC	EVENTO	UNIDAD	1	26.817	26.817	26.817	0%
68	80111613-9999	Provisión de relay de tablero de comando y selector/ según especificaciones Técnica del PBC	EVENTO	UNIDAD	1	3.749.117	3.749.117	3.749.117	0%

Visión: Ser un Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social eficaz, eficiente y transparente que garantiza el acceso efectivo de la población, para la asistencia sanitaria integral y equitativa, que interviene sobre determinantes de la salud, en coordinación con otros sectores, promoviendo la participación activa de la ciudadanía, en función al ejercicio de sus derechos.

Lic. MYRIAM CÁCERES
U.O.C. N° 05

General Santos esquina Teodoro S. Mongelós – Teléfono: 204 800 – Asunción, Paraguay

Misión: Garantizar el cumplimiento de las funciones de rectoría, conducción, financiamiento y provisión de los servicios de salud con el fin de alcanzar la cobertura universal, bajo el enfoque de protección social, el marco del Sistema Nacional de Salud.

69	72101506-001	Mano de obra para cambio de relay de tablero de comando y selector/ según especificaciones Técnica del PBC	EVENTO	UNIDAD	1	482.717	482.717	482.717	0%
70	80111613-9999	Provisión y guidores plasticos de cabina y contrapeso/ según especificaciones Técnica del PBC	EVENTO	UNIDAD	1	791.117	791.117	791.117	0%
71	72101506-001	Mano de obra para el cambio de guidores de cabina y contrapeso/ según especificaciones Técnica del PBC	EVENTO	UNIDAD	1	482.717	482.717	482.717	0%
72	80111613-9999	Provisión de rulemanes de la rampa movil/ según especificaciones Técnica del PBC	EVENTO	UNIDAD	1	1.034.885	1.034.885	1.034.885	0%
73	72101506-001	Mano de obra para reparacion y cambio de rulemanes de la rampa movil/ según especificaciones Técnica del PBC	EVENTO	UNIDAD	1	272.883	311.000	311.000	14%
74	80111613-9999	Suministro de materiales para la rectificacion de frenos electromagneticos/ según especificaciones Técnica del PBC	EVENTO	UNIDAD	1	3.648.650	3.648.650	3.648.650	0%
75	72101506-001	Mano de obra para la rectificacion de frenos electromagneticos/ según especificaciones Técnica del PBC	EVENTO	UNIDAD	1	2.613.513	2.613.513	2.613.513	0%
76	80111613-9999	Provisión de fibra para frenos/ según especificaciones Técnica del PBC	EVENTO	UNIDAD	1	1.207.327	1.207.327	1.207.327	0%
77	72101506-001	Mano de obra para el cambio de las fibra para frenos/ según especificaciones Técnica del PBC	EVENTO	UNIDAD	1	466.650	466.650	466.650	0%
78	80111613-9999	Provisión de corona y eje al reductor del motor de puerta/ según especificaciones Técnica del PBC	EVENTO	UNIDAD	1	2.840.717	2.840.717	2.840.717	0%
79	72101506-001	Mano de obra para el cambio de la corona y eje al reductor del motor de puerta/ según especificaciones Técnica del PBC	EVENTO	UNIDAD	1	536.350	536.350	536.350	0%
80	80111613-9999	Provision de tope de goma para operador de puertas/ según especificaciones Técnica del PBC	EVENTO	UNIDAD	1	128.550	128.550	128.550	0%
81	72101506-001	Mano de obra para el cambio de tope de goma para operador de puertas/ según especificaciones Técnica del PBC	EVENTO	UNIDAD	1	26.817	26.817	26.817	0%
82	80111613-9999	Provision de amortiguadores de goma para cadena de motor de puertas/ según especificaciones Técnica del PBC	EVENTO	UNIDAD	1	43.529	43.529	43.529	0%
83	72101506-001	Mano de obra para el cambio de amortiguadores de goma para cadena de motor de puertas/ según especificaciones Técnica del PBC	EVENTO	UNIDAD	1	26.817	26.817	26.817	0%
84	80111613-9999	Provision de correa para MG45/ según especificaciones Técnica del PBC	EVENTO	UNIDAD	1	239.123	239.123	239.123	0%
85	72101506-001	Mano de obra para el cambio de correa para MG45/ según especificaciones Técnica del PBC	EVENTO	UNIDAD	1	26.817	26.817	26.817	0%
86	80111613-9999	Provision de porta carbon para MG45/ según especificaciones Técnica del PBC	EVENTO	UNIDAD	1	3.465.160	3.465.160	3.465.160	0%
87	72101506-001	Mano de obra para el cambio de porta carbon para MG45/ según especificaciones Técnica del PBC	EVENTO	UNIDAD	1	262.817	262.817	262.817	0%
88	80111613-9999	Provision de cinta selectora/ según especificaciones Técnica del PBC	EVENTO	UNIDAD	1	568.100	568.100	568.100	0%

Visión: Ser un Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social eficaz, eficiente y transparente que garantiza el acceso efectivo de la población, para la asistencia sanitaria integral y equitativa, que interviene sobre determinantes de la salud, en coordinación con otros sectores, promoviendo la participación activa de la ciudadanía, en función al ejercicio de sus derechos.

General Santos esquina Teodoro S. Mongelós – Teléfono: 204 800 – Asunción, Paraguay

Lic. MYRIAM CÁCERES
U.O.C. N° 05

Misión: Garantizar el cumplimiento de las funciones de rectoría, conducción, financiamiento y provisión de los servicios de salud con el fin de alcanzar la cobertura universal, bajo el enfoque de protección social, el marco del Sistema Nacional de Salud.

89	72101506-001	Mano de Obra para el cambio de cinta selectora/ según especificaciones Técnica del PBC	EVENTO	UNIDAD	1	4.612.617	4.612.617	4.612.617	0%
90	80111613-9999	Provision de guía de plástico para cinta selectora/ según especificaciones Técnica del PBC	EVENTO	UNIDAD	1	55.498	55.498	55.498	0%
91	72101506-001	Mano de obra para el cambio de guía de plástico para cinta selectora/ según especificaciones Técnica del PBC	EVENTO	UNIDAD	1	26.817	28.400	28.400	6%
92	80111613-9999	Provision de resorte para pick up/ según especificaciones Técnica del PBC	EVENTO	UNIDAD	1	35.624	35.624	35.624	0%
93	72101506-001	Mano de obra para cambio de resorte para pick up/ según especificaciones Técnica del PBC	EVENTO	UNIDAD	1	26.817	26.817	26.817	0%
94	80111613-9999	Provision de buje para pick up/ según especificaciones Técnica del PBC	EVENTO	UNIDAD	1	62.867	62.867	62.867	0%
95	72101506-001	Mano de obra para el cambio de buje para pick up/ según especificaciones Técnica del PBC	EVENTO	UNIDAD	1	112.023	128.000	128.000	14%
96	80111613-9999	Provision de cabito de acero de 3mm para cinta selectora/ según especificaciones Técnica del PBC	EVENTO	UNIDAD	1	46.717	46.717	46.717	0%
97	72101506-001	Mano de obra para el cambio de cabito de acero de 3mm para cinta selectora/ según especificaciones Técnica del PBC	EVENTO	UNIDAD	1	450.550	450.550	450.550	0%
98	80111613-9999	Suministro de remache de bronce para cinta selectora/ según especificaciones Técnica del PBC	EVENTO	UNIDAD	1	44.153	44.153	44.153	0%
99	72101506-001	Mano de obra para colocacion de remache de bronce para cinta selectora/ según especificaciones Técnica del PBC	EVENTO	UNIDAD	1	22.000	22.000	22.000	0%
100	80111613-9999	Rebobinado de motor de puertas/ según especificaciones Técnica del PBC	EVENTO	UNIDAD	1	1.479.225	1.479.225	1.479.225	0%
101	72101506-001	Mano de obra para el desarmado y armado del motor de puertas/ según especificaciones Técnica del PBC	EVENTO	UNIDAD	1	482.717	482.717	482.717	0%
102	80111613-9999	Rebobinado de Transformadores reductor o elevador de tension/ según especificaciones Técnica del PBC	EVENTO	UNIDAD	1	3.855.200	3.855.200	3.855.200	0%
103	72101506-001	Mano de obra para el desarmado, armado y conexonado de transformador reductor o elevador de tension./ según especificaciones Técnica del PBC	EVENTO	UNIDAD	1	482.717	482.717	482.717	0%
104	80111613-9999	Provision de la resistencia de partida/ según especificaciones Técnica del PBC	EVENTO	UNIDAD	1	4.599.403	4.599.403	4.599.403	0%
105	72101506-001	Mano de obra para el cambio de la resistencia de partida/ según especificaciones Técnica del PBC	EVENTO	UNIDAD	1	1.458.900	1.458.900	1.458.900	0%
106	80111613-9999	Provision de resistencia tubular/ según especificaciones Técnica del PBC	EVENTO	UNIDAD	1	1.200.903	1.200.903	1.200.903	0%
107	72101506-001	Mano de obra para el cambio de resistencia tubular/ según especificaciones Técnica del PBC	EVENTO	UNIDAD	1	498.850	498.850	498.850	0%
108	80111613-9999	Provision de interruptor termomagnetico tripolar 63 Amp/ según especificaciones Técnica del PBC	EVENTO	UNIDAD	1	430.067	430.067	430.067	0%

Visión: Ser un Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social eficaz, eficiente y transparente que garantiza el acceso efectivo de la población, para la asistencia sanitaria integral y equitativa, que interviene sobre determinantes de la salud, en coordinación con otros sectores, promoviendo la participación activa de la ciudadanía, en función al ejercicio de sus derechos.

General Santos esquina Teodoro S. Mongelós – Teléfono: 204 800 – Asunción, Paraguay

Misión: Garantizar el cumplimiento de las funciones de rectoría, conducción, financiamiento y provisión de los servicios de salud con el fin de alcanzar la cobertura universal, bajo el enfoque de protección social, el marco del Sistema Nacional de Salud.

109	72101506-001	Mano de obra para el cambio del interruptor termomagnético tripolar 63 Amp/ según especificaciones Técnica del PBC	EVENTO	UNIDAD	1	236.017	236.017	236.017	0%
110	80111613-9999	Provision de barra de protección electrónica para puerta de cabina/ según especificaciones Técnica del PBC	EVENTO	UNIDAD	1	3.451.117	3.451.117	3.451.117	0%
111	72101506-001	Mano de obra para el cambio de barra de protección electrónica para puerta de cabina/ según especificaciones Técnica del PBC	EVENTO	UNIDAD	1	691.900	691.900	691.900	0%
112	80111613-9999	Provision de lámpara bajo consumo iluminador de cabina/ según especificaciones Técnica del PBC	EVENTO	UNIDAD	1	84.950	84.950	84.950	0%
113	72101506-001	Mano de obra para el cambio de lámpara bajo consumo iluminador de cabina/ según especificaciones Técnica del PBC	EVENTO	UNIDAD	1	26.817	26.817	26.817	0%
114	80111613-9999	Provision de ventilador de cabina/ según especificaciones Técnica del PBC	EVENTO	UNIDAD	1	1.911.383	1.911.383	1.911.383	0%
115	72101506-001	Mano de obra para el cambio de ventilador de cabina/ según especificaciones Técnica del PBC	EVENTO	UNIDAD	1	691.900	691.900	691.900	0%
116	80111613-9999	Provision de guíador inferior para hoja de puerta/ según especificaciones Técnica del PBC	EVENTO	UNIDAD	1	34.400	34.400	34.400	0%
117	72101506-001	Mano de obra para el cambio de guíador inferior para hoja de puerta/ según especificaciones Técnica del PBC	EVENTO	UNIDAD	1	16.100	16.100	16.100	0%
118	80111613-9999	Transformador/ según especificaciones Técnica del PBC	EVENTO	UNIDAD	1	633.908	633.908	633.908	0%
119	72101506-001	Mano de obra para el cambio de Microrruptor LPA Y APF/ según especificaciones Técnica del PBC	EVENTO	UNIDAD	1	155.550	155.550	155.550	0%
120	80111613-9999	Provision bomba hidráulica para puerta de cabina/ según especificaciones Técnica del PBC	EVENTO	UNIDAD	1	4.949.331	4.949.331	4.949.331	0%
121	72101506-001	Mano de obra para el cambio de bomba hidráulica para puerta de cabina/ según especificaciones Técnica del PBC	EVENTO	UNIDAD	1	691.900	691.900	691.900	0%
122	80111613-9999	Provision de teléfono dentro de la cabina/ según especificaciones Técnica del PBC	EVENTO	UNIDAD	1	477.867	477.867	477.867	0%
123	72101506-001	Mano de obra para la instalación de teléfono dentro de la cabina/ según especificaciones Técnica del PBC	EVENTO	UNIDAD	1	370.100	370.100	370.100	0%
124	80111613-9999	Provision de lámpara tipo bayoneta 12V-12W/ según especificaciones Técnica del PBC	EVENTO	UNIDAD	1	25.013	25.013	25.013	0%
125	72101506-001	Mano de obra para el cambio de lámpara tipo bayoneta 12V-12W/ según especificaciones Técnica del PBC	EVENTO	UNIDAD	1	26.817	26.817	26.817	0%
126	80111613-9999	Provision de chicharra para alarma 230V/ según especificaciones Técnica del PBC	EVENTO	UNIDAD	1	510.433	510.433	510.433	0%
127	72101506-001	Mano de obra para el cambio de chicharra para alarma 230V/ según especificaciones Técnica del PBC	EVENTO	UNIDAD	1	262.833	262.833	262.833	0%
128	80111613-9999	Provision de cable comando flexible de 8 y 9 hilos según necesidad/ según especificaciones Técnica del PBC	EVENTO	UNIDAD	1	160.367	160.367	160.367	0%

Visión: Ser un Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social eficaz, eficiente y transparente que garantiza el acceso efectivo de la población, para la asistencia sanitaria integral y equitativa, que interviene sobre determinantes de la salud, en coordinación con otros sectores, promoviendo la participación activa de la ciudadanía, en función al ejercicio de sus derechos.

Dr. MYRIAM CÁCERES
U.O.C. N° 05
Hospital de Trauma "Manuel Giagni"

General Santos esquina Teodoro S. Mongelós – Teléfono: 204 800 – Asunción, Paraguay

Misión: Garantizar el cumplimiento de las funciones de rectoría, conducción, financiamiento y provisión de los servicios de salud con el fin de alcanzar la cobertura universal, bajo el enfoque de protección social, el marco del Sistema Nacional de Salud.

129	72101506-001	Mano de Obra para el cambio de 1 cable comando flexible de 8 y 9 hilos./ según especificaciones Técnica del PBC	EVENTO	UNIDAD	1	2.333.117	2.333.117	2.333.117	0%
130	80111613-9999	Mano de Obra para la rectificación del colector del generador/ según especificaciones Técnica del PBC	EVENTO	UNIDAD	1	2.160.967	2.160.967	2.160.967	0%
131	72101506-001	Mano de obra para la limpieza de delgas de colector y espacios de micra del generador/ según especificaciones Técnica del PBC	EVENTO	UNIDAD	1	1.415.983	1.415.983	1.415.983	0%
132	80111613-9999	Rebobinado de rotor del generador, balanceado/ según especificaciones Técnica del PBC	EVENTO	UNIDAD	1	20.090.783	23.000.000	23.000.000	14%
133	72101506-001	Mano de obra para el armado y desarmado del rotor del generador/ según especificaciones Técnica del PBC	EVENTO	UNIDAD	1	2.746.100	2.746.100	2.746.100	0%
134	80111613-9999	Provision de rulemanes de motogenerador/ según especificaciones Técnica del PBC	EVENTO	UNIDAD	1	982.250	982.250	982.250	0%
135	72101506-001	Mano de obra para el cambio de ruleman de motogenerador/ según especificaciones Técnica del PBC	EVENTO	UNIDAD	1	1.764.600	1.764.600	1.764.600	0%
136	80111613-9999	Rebobinado de los campos del motogenerador/ según especificaciones Técnica del PBC	EVENTO	UNIDAD	1	12.031.100	12.031.100	12.031.100	0%
137	72101506-001	Mano de obra para el desarmado y armado de motogenerador/ según especificaciones Técnica del PBC	EVENTO	UNIDAD	1	2.746.133	2.746.133	2.746.133	0%
138	80111613-9999	Suministro de interruptor termomagnetico monofasico de 10 Amp./ según especificaciones Técnica del PBC	EVENTO	UNIDAD	1	297.333	297.333	297.333	0%
139	72101506-001	Mano de obra para la instalacion de interruptor termomagnetico monofasico de 10 Amp./ según especificaciones Técnica del PBC	EVENTO	UNIDAD	1	236.000	236.000	236.000	0%
140	80111613-9999	Provision de Circuito electronico RP.1"A"codigo JV0007G001/ según especificaciones Técnica del PBC	EVENTO	UNIDAD	1	1.326.872	1.326.872	1.326.872	0%
141	72101506-001	Mano de obra para el cambio de Circuito electronico RP.1"A"codigo JV0007G001/ según especificaciones Técnica del PBC	EVENTO	UNIDAD	1	155.550	155.550	155.550	0%
142	80111613-9999	Mano de obra para la reparacion de portacarbon del generador/ según especificaciones Técnica del PBC	EVENTO	UNIDAD	1	1.714.370	1.714.370	1.714.370	0%
143	72101506-001	Mano de obra para la reparacion de soporte de portacarbones/ según especificaciones Técnica del PBC	EVENTO	UNIDAD	1	1.917.467	1.917.467	1.917.467	0%
144	80111613-9999	Mano de obra para la reparacion de placas aislante de soporte de ejes portacarbones/ según especificaciones Técnica del PBC	EVENTO	UNIDAD	1	1.401.700	1.401.700	1.401.700	0%
145	72101506-001	Mano de obra para la reparacion de conjunto ligado del cuadro de comando/ según especificaciones Técnica del PBC	EVENTO	UNIDAD	1	815.250	815.250	815.250	0%
146	80111613-9999	Provision de conjunto ligado para cuadro de comando/ según	EVENTO	UNIDAD	1	1.518.483	1.518.483	1.518.483	0%

Visión: Ser un Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social eficaz, eficiente y transparente que garantiza el acceso efectivo de la población, para la asistencia sanitaria integral y equitativa, que interviene sobre determinantes de la salud, en coordinación con otros sectores, promoviendo la participación activa de la ciudadanía, en función al ejercicio de sus derechos.

MANUEL GIAGNI
U.O.C. 05

General Santos esquina Teodoro S. Mongelós – Teléfono: 204 800 – Asunción, Paraguay

Hospital de Trauma "Manuel Giagni"

Misión: Garantizar el cumplimiento de las funciones de rectoría, conducción, financiamiento y provisión de los servicios de salud con el fin de alcanzar la cobertura universal, bajo el enfoque de protección social, el marco del Sistema Nacional de Salud.

		especificaciones Técnica del PBC							
147	72101506-001	Mano de obra para el cambio de conjunto ligado para cuadro de comando/ según especificaciones Técnica del PBC	EVENTO	UNIDAD	1	155.550	155.550	155.550	0%
148	80111613-9999	Mano de obra para el amurado de fijaciones de guía y realineacion de guías/ según especificaciones Técnica del PBC	EVENTO	UNIDAD	1	5.309.400	5.309.400	5.309.400	0%
149	72101506-001	Insumos para amurado de fijaciones de guía y realineacion de guía/ según especificaciones Técnica del PBC	EVENTO	UNIDAD	1	425.000	425.000	425.000	0%
MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISTA DE REPUESTO A DEMANDA DE MONTACARGAS Y ASCENSORES MARCA MP ASCENSORES N°s: 101.637; 101.638; 92.406; 199.517; 199.518; 199.519; 19.9520									
150	72101506-001	Provisión y cambio de cabo de acero/ según especificaciones Técnica del PBC	EVENTO	UNIDAD	1	173.997	173.997	173.997	0%
151	80111613-9999	Mano de Obra para el cambio de cabo de acero/ según especificaciones Técnica del PBC	EVENTO	UNIDAD	1	3.100.117	3.100.117	3.100.117	0%
152	72101506-001	Provision de sensor magnetico de posicion/ según especificaciones Técnica del PBC	EVENTO	UNIDAD	1	2.023.217	2.023.217	2.023.217	0%
153	80111613-9999	Mano de obra para el cambio de sensor magnetico de posicion/ según especificaciones Técnica del PBC	EVENTO	UNIDAD	1	482.717	482.717	482.717	0%
154	72101506-001	Mano de obra para reparacion de hoja de puerta/ según especificaciones Técnica del PBC	EVENTO	UNIDAD	1	1.916.579	1.916.579	1.916.579	0%
155	80111613-9999	Provisión boton grabado para llamada de cabina/ según especificaciones Técnica del PBC	EVENTO	UNIDAD	1	1.531.913	1.531.913	1.531.913	0%
156	72101506-001	Mano de obra para el cambio de boton grabado para llamada de cabina/ según especificaciones Técnica del PBC	EVENTO	UNIDAD	1	268.183	268.183	268.183	0%
157	80111613-9999	Provision de indicador de posicion digital/ según especificaciones Técnica del PBC	EVENTO	UNIDAD	1	3.012.567	3.012.567	3.012.567	0%
158	72101506-001	Mano de obra para el indicador de posicion digital/ según especificaciones Técnica del PBC	EVENTO	UNIDAD	1	348.633	348.633	348.633	0%
159	80111613-9999	Provisión de microinterruptor/ según especificaciones Técnica del PBC	EVENTO	UNIDAD	1	571.183	571.183	571.183	0%
160	72101506-001	Mano de obra para el cambio de microinterruptor/ según especificaciones Técnica del PBC	EVENTO	UNIDAD	1	155.538	155.538	155.538	0%
161	80111613-9999	Provision y cambio de placa electronica Microbasic/ según especificaciones Técnica del PBC	EVENTO	UNIDAD	1	15.722.200	16.340.500	16.340.500	4%
162	72101506-001	Mano de obra para el cambio de placa electronica Microbasic/ según especificaciones Técnica del PBC	EVENTO	UNIDAD	1	1.287.250	1.363.350	1.363.350	6%
163	80111613-9999	Provision de placa electronica de renivelacion/ según especificaciones Técnica del PBC	EVENTO	UNIDAD	1	10.349.100	10.756.100	10.756.100	4%
164	72101506-001	Mano de obra para el cambio de placa electronica de renivelacion/ según especificaciones Técnica del PBC	EVENTO	UNIDAD	1	954.717	1.011.150	1.011.150	6%
165	80111613-9999	Provisión de aceite hidraulico/ según especificaciones Técnica del PBC	EVENTO	UNIDAD	1	51.617	53.650	53.650	4%
166	72101506-001	Mano de obra para la reposicion y/o cambio de aceite hidraulico/	EVENTO	UNIDAD	1	557.817	557.817	557.817	0%

Visión: Ser un Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social eficaz, eficiente y transparente que garantiza el acceso efectivo de la población, para la asistencia sanitaria integral y equitativa, que interviene sobre determinantes de la salud, en coordinación con otros sectores, promoviendo la participación activa de la ciudadanía en función al ejercicio de sus derechos.

General Santos esquina Teodoro S. Mongelós – Teléfono: 204 800 – Asunción, Paraguay

Dr. MYRIAM CÁCERES
U.O.C. N° 05

Misión: Garantizar el cumplimiento de las funciones de rectoría, conducción, financiamiento y provisión de los servicios de salud con el fin de alcanzar la cobertura universal, bajo el enfoque de protección social, el marco del Sistema Nacional de Salud.

		según especificaciones Técnica del PBC							
167	80111613-9999	Provisión de suspensión de puerta/ según especificaciones Técnica del PBC	EVENTO	UNIDAD	1	524.053	524.053	524.053	0%
168	72101506-001	Mano de obra para el cambio de suspensión de puerta/ según especificaciones Técnica del PBC	EVENTO	UNIDAD	1	241.367	241.367	241.367	0%
169	80111613-9999	Provisión de guíadores inferior de puerta/ según especificaciones Técnica del PBC	EVENTO	UNIDAD	1	65.417	65.417	65.417	0%
170	72101506-001	Mano de obra para el cambio de guíador inferior de puerta/ según especificaciones Técnica del PBC	EVENTO	UNIDAD	1	26.817	26.817	26.817	0%
171	80111613-9999	Provisión de kit de sellos para piston hidraulico/ según especificaciones Técnica del PBC	EVENTO	UNIDAD	1	4.070.373	4.070.373	4.070.373	0%
172	72101506-001	Mano de obra para el cambio de kit de sellos para piston hidraulico/ según especificaciones Técnica del PBC	EVENTO	UNIDAD	1	2.510.133	2.510.133	2.510.133	0%
173	80111613-9999	Rebobinado del motor de la bomba hidraulica/ según especificaciones Técnica del PBC	EVENTO	UNIDAD	1	10.512.617	10.926.350	10.926.350	4%
174	72101506-001	Mano de Obra para el desarmado y armado de la bomba hidraulica/ según especificaciones Técnica del PBC	EVENTO	UNIDAD	1	2.359.950	2.359.950	2.359.950	0%
175	80111613-9999	Rebobinado de motor de puertas/ según especificaciones Técnica del PBC	EVENTO	UNIDAD	1	1.162.283	1.162.283	1.162.283	0%
176	72101506-001	Mano de obra para desarmar y armar el motor de puertas/ según especificaciones Técnica del PBC	EVENTO	UNIDAD	1	477.367	477.367	477.367	0%
177	80111613-9999	Rebobinado de transformador reductor o elevador de tensión/ según especificaciones Técnica del PBC	EVENTO	UNIDAD	1	2.111.100	2.111.100	2.111.100	0%
178	72101506-001	Mano de Obra para el desarmado, armado y conexonado de transformador reductor o elevador de tensión/ según especificaciones Técnica del PBC	EVENTO	UNIDAD	1	482.717	482.717	482.717	0%
179	80111613-9999	Provision de Contacto de Puerta/ según especificaciones Técnica del PBC	EVENTO	UNIDAD	1	504.791	504.791	504.791	0%
180	72101506-001	Mano de obra para el cambio de contacto de puerta/ según especificaciones Técnica del PBC	EVENTO	UNIDAD	1	128.733	128.733	128.733	0%
181	80111613-9999	Provision de pulsador de revision/ según especificaciones Técnica del PBC	EVENTO	UNIDAD	1	550.777	550.777	550.777	0%
182	72101506-001	Mano de obra para el cambio del pulsador de revision/ según especificaciones Técnica del PBC	EVENTO	UNIDAD	1	236.000	236.000	236.000	0%
183	80111613-9999	Provision de interruptor STOP de revision/ según especificaciones Técnica del PBC	EVENTO	UNIDAD	1	585.117	585.117	585.117	0%
184	72101506-001	Mano de obra para cambio de interruptor STOP de revision/ según especificaciones Técnica del PBC	EVENTO	UNIDAD	1	236.000	236.000	236.000	0%
185	80111613-9999	Provision de guíadores plasticos de cabina/ según especificaciones Técnica del PBC	EVENTO	UNIDAD	1	669.333	669.333	669.333	0%
186	72101506-001	Mano de obra para el cambio de guíadores plasticos de cabina/ según especificaciones Técnica	EVENTO	UNIDAD	1	482.717	482.717	482.717	0%

Visión: Ser un Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social eficaz, eficiente y transparente que garantiza el acceso efectivo de la población, para la asistencia sanitaria integral y equitativa, que interviene sobre determinantes de la salud, en coordinación con otros sectores, promoviendo la participación activa de la ciudadanía, en función al ejercicio de sus derechos.

General Santos esquina Teodoro S. Mongelós – Teléfono: 204 800 – Asunción, Paraguay

Misión: Garantizar el cumplimiento de las funciones de rectoría, conducción, financiamiento y provisión de los servicios de salud con el fin de alcanzar la cobertura universal, bajo el enfoque de protección social, el marco del Sistema Nacional de Salud.

		del PBC							
187	80111613-9999	Provision de barra de proteccion electronica para puerta de cabina/ según especificaciones Técnica del PBC	EVENTO	UNIDAD	1	3.451.117	3.586.850	3.586.850	4%
188	72101506-001	Mano de obra para el cambion de barra de proteccion electronica para puerta de cabina/ según especificaciones Técnica del PBC	EVENTO	UNIDAD	1	584.633	584.633	584.633	0%
189	80111613-9999	Provision de contactor principal/ según especificaciones Técnica del PBC	EVENTO	UNIDAD	1	1.730.367	1.730.367	1.730.367	0%
190	72101506-001	Mano de obra para el cambio de contactor principal/ según especificaciones Técnica del PBC	EVENTO	UNIDAD	1	477.367	477.367	477.367	0%
191	80111613-9999	Provision de contactor principal/ según especificaciones Técnica del PBC	EVENTO	UNIDAD	1	1.024.733	1.024.733	1.024.733	0%
192	72101506-001	Mano de Obra par el cambio de contactor auxiliar/ según especificaciones Técnica del PBC	EVENTO	UNIDAD	1	477.333	477.333	477.333	0%
193	80111613-9999	Provision de cables flexibles multifilares/ según especificaciones Técnica del PBC	EVENTO	UNIDAD	1	160.367	160.367	160.367	0%
194	72101506-001	Mano de obra para el cambio de los cables flexibles multifilares/ según especificaciones Técnica del PBC	EVENTO	UNIDAD	1	2.333.117	2.333.117	2.333.117	0%
195	80111613-9999	Provision de Interruptor de limite final/ según especificaciones Técnica del PBC	EVENTO	UNIDAD	1	1.031.947	1.031.947	1.031.947	0%
196	72101506-001	Mano de obra para el cambio de interruptor de limite final/ según especificaciones Técnica del PBC	EVENTO	UNIDAD	1	1.893.183	1.610.000	1.610.000	-15%
197	80111613-9999	Provision de Bobina de Valvula/ según especificaciones Técnica del PBC	EVENTO	UNIDAD	1	971.633	971.633	971.633	0%
198	72101506-001	Mano de obra para el cambio de Bobina de Valvula/ según especificaciones Técnica del PBC	EVENTO	UNIDAD	1	375.450	375.450	375.450	0%
199	80111613-9999	Provision de tobera/ según especificaciones Técnica del PBC	EVENTO	UNIDAD	1	558.333	558.333	558.333	0%
200	72101506-001	Mano de obra para el cambio de tobera/ según especificaciones Técnica del PBC	EVENTO	UNIDAD	1	257.467	257.467	257.467	0%
201	80111613-9999	Provision de bomba completa/ según especificaciones Técnica del PBC	EVENTO	UNIDAD	1	12.185.317	12.185.317	12.185.317	0%
202	72101506-001	Mano de obra para cambio de bomba completa/ según especificaciones Técnica del PBC	EVENTO	UNIDAD	1	2.628.117	2.628.117	2.628.117	0%
203	80111613-9999	Materiales y repuestos para la reparacion integral de enfriador de aceite./ según especificaciones Técnica del PBC	EVENTO	UNIDAD	1	1.783.950	1.783.950	1.783.950	0%
204	72101506-001	Mano de obra para la reparacion integral de enfriador de aceite./ según especificaciones Técnica del PBC	EVENTO	UNIDAD	1	1.287.250	1.287.250	1.287.250	0%
205	80111613-9999	Povision de placa electronica de seguridad/ según especificaciones Técnica del PBC	EVENTO	UNIDAD	1	1.635.317	1.635.317	1.635.317	0%
206	72101506-001	Mano de obra para el cambio de la placa electronica de seguridad/ según especificaciones Técnica del PBC	EVENTO	UNIDAD	1	477.367	477.367	477.367	0%
207	80111613-9999	Provision de guiador de piston/ según especificaciones Técnica del PBC	EVENTO	UNIDAD	1	303.667	303.667	303.667	0%

Visión: Ser un Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social eficaz, eficiente y transparente que garantiza el acceso efectivo de la población, para la asistencia sanitaria integral y equitativa, que interviene sobre determinantes de la salud, en coordinación con otros sectores, promoviendo la participación activa de la ciudadanía, en función al ejercicio de sus derechos.

Lic. MIRIAM CÁCERES
U.O.C. Nº 05
Hospital de Trauma "Manuel Giagni"

General Santos esquina Teodoro S. Mongelós – Teléfono: 204 800 – Asunción, Paraguay

Misión: Garantizar el cumplimiento de las funciones de rectoría, conducción, financiamiento y provisión de los servicios de salud con el fin de alcanzar la cobertura universal, bajo el enfoque de protección social, el marco del Sistema Nacional de Salud.

208	72101506-001	Mano de obra para el cambio de guiador de piston/ según especificaciones Técnica del PBC	EVENTO	UNIDAD	1	234.350	234.350	234.350	0%
209	80111613-9999	Provision de sensor magnetico / según especificaciones Técnica del PBC	EVENTO	UNIDAD	1	1.720.250	1.720.250	1.720.250	0%
210	72101506-001	Mano de obra para el cambio de sensor magnetico / según especificaciones Técnica del PBC	EVENTO	UNIDAD	1	343.283	343.283	343.283	0%
211	80111613-9999	Provision de antefinal superior o inferior/ según especificaciones Técnica del PBC	EVENTO	UNIDAD	1	828.300	828.300	828.300	0%
212	72101506-001	Mano de obra para el cambio de antefinal superior o inferior/ según especificaciones Técnica del PBC	EVENTO	UNIDAD	1	343.283	343.283	343.283	0%
213	80111613-9999	Insumos para la reparacion de pulsador de boton de llamada/ según especificaciones Técnica del PBC	EVENTO	UNIDAD	1	197.517	197.517	197.517	0%
214	72101506-001	Mano de obra para la reparacion de pulsador de boton de llamada/ según especificaciones Técnica del PBC	EVENTO	UNIDAD	1	343.283	343.283	343.283	0%
215	80111613-9999	Provision de flecha indicadora de direccion de viaje/ según especificaciones Técnica del PBC	EVENTO	UNIDAD	1	622.267	622.267	622.267	0%
216	72101506-001	Mano de obra para el cambio de la flecha indicadora de direccion de viaje/ según especificaciones Técnica del PBC	EVENTO	UNIDAD	1	343.283	343.283	343.283	0%
217	80111613-9999	Provision de amortiguador para puerta de eje vertical/ según especificaciones Técnica del PBC	EVENTO	UNIDAD	1	1.465.400	1.465.400	1.465.400	0%
218	72101506-001	Mano de obra para el cambio de amortiguador de eje vertical/ según especificaciones Técnica del PBC	EVENTO	UNIDAD	1	472.000	472.000	472.000	0%
219	80111613-9999	Insumo para la reparacion del silenciador de central hidraulica/ según especificaciones Técnica del PBC	EVENTO	UNIDAD	1	663.000	663.000	663.000	0%
220	72101506-001	Mano de obra para el cambio de silenciador para central hidraulica/ según especificaciones Técnica del PBC	EVENTO	UNIDAD	1	2.520.850	2.520.850	2.520.850	0%
221	80111613-9999	Provision de silenciador para central hidraulica/ según especificaciones Técnica del PBC	EVENTO	UNIDAD	1	3.865.233	4.017.250	4.017.250	4%
222	72101506-001	Mano de Obra par el cambio de silenciador para central hidraulica/ según especificaciones Técnica del PBC	EVENTO	UNIDAD	1	718.717	718.717	718.717	0%
223	80111613-9999	Provision de tope de palanca de accionamiento de cerradura de puerta piso/ según especificaciones Técnica del PBC	EVENTO	UNIDAD	1	106.350	106.350	106.350	0%
224	72101506-001	Mano de obra para el cambio de tope de palanca de accionamiento de cerradura de puerta piso/ según especificaciones Técnica del PBC	EVENTO	UNIDAD	1	184.500	184.500	184.500	0%
225	80111613-9999	Gatillo operador Reveco II/ según especificaciones Técnica del PBC	EVENTO	UNIDAD	1	507.700	507.700	507.700	0%
226	72101506-001	Mano de Obra para el cambio gatillo operador Reveco II/ según especificaciones Técnica del PBC	EVENTO	UNIDAD	1	363.600	363.600	363.600	0%
227	80111613-9999	Variador de frecuencia operador de puertas Reveco II/ según	EVENTO	UNIDAD	1	11.978.000	11.978.000	11.978.000	0%

Visión: Ser un Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social eficaz, eficiente y transparente que garantiza el acceso efectivo de la población, para la asistencia sanitaria integral y equitativa, que interviene sobre determinantes de la salud, en coordinación con otros sectores, promoviendo la participación activa de la ciudadanía, en función al ejercicio de sus derechos.

General Santos esquina Teodoro S. Mongelós – Teléfono: 204 800 – Asunción, Paraguay

Lic. MYRIAM CACERES

14

U.O.C. Nº 05

Hospital de Trauma "Manuel Giagni"

Misión: Garantizar el cumplimiento de las funciones de rectoría, conducción, financiamiento y provisión de los servicios de salud con el fin de alcanzar la cobertura universal, bajo el enfoque de protección social, el marco del Sistema Nacional de Salud.

		especificaciones Técnica del PBC							
228	72101506-001	Mano de obra instalación del variador de frecuencia operador de puertas Reveco II/ según especificaciones Técnica del PBC	EVENTO	UNIDAD	1	1.363.350	1.363.350	1.363.350	0%
229	80111613-9999	Suministro de lámpara dicroica LED para iluminación de cabina/ según especificaciones Técnica del PBC	EVENTO	UNIDAD	1	66.300	66.300	66.300	0%
230	72101506-001	Mano de obra para instalación de lámpara dicroica LED para iluminación de cabina/ según especificaciones Técnica del PBC	EVENTO	UNIDAD	1	28.400	28.400	28.400	0%

Precio Unitario Total: 241.453.054.-

4.1. MARGEN DE PREFERENCIA NACIONAL

Tomando en consideración que no existe competencia de ofertas para el servicio requerido, No Aplica el documento establecido en la normativa.

4.2. ANALISIS DE PRECIOS

Conforme se verifica en el cuadro del punto 4, los precios cotizados se encuentran dentro de los márgenes establecidos en la Resolución DNCP N° 454/2024 por lo que no se requiere al oferente la composición de precios para ningún ítem.

5. DOCUMENTACION REQUERIDA

No se requiere documentación formal adicional a la oferta del oferente en concurso.

6. ANÁLISIS DE LOS REQUISITOS DOCUMENTALES PARA LA EVALUACIÓN DE LAS CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN (CUMPLE/NO CUMPLE)

Documentación	HOLLER INGENIERIA S.R.L
Certificado de Cumplimiento con la Seguridad Social.	CUMPLE
Certificado de Producto y Empleo Nacional, emitido por el MIC, en caso de contar.	CUMPLE
Certificado de Cumplimiento Tributario	CUMPLE
Patente Comercial del municipio en donde este asentado el establecimiento principal del oferente.	CUMPLE
Declaración Jurada de "Declaración de Persona", de conformidad con el formulario estándar - sección formulario estándar - Sección Formularios	CUMPLE
Constancia de Registro de Estructura Jurídica y de beneficiarios finales, emitida en el marco de la ley N° 6446/2019	CUMPLE

7. CONDICIONES DE PARTICIPACION

7.1. CALIFICACIÓN LEGAL. PROHIBICIONES DE LOS INCISOS A), B), C), D), E) y F) DEL ARTÍCULO 21 (LEY 7021/22) – DATOS EN EL SINARH.

Conforme a los criterios de calificación establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones, se ha procedido a verificar si el oferente no se encuentra comprendido en las prohibiciones establecidas en el Art. 21, incisos a) b) c) d) e) y f) de la Ley 7021/22, en base al siguiente análisis:

Documentos	HOLLER ING. S.R.L.
Verificación por los medios disponibles, si el oferente y los demás sujetos individualizados aparecen en la base de datos del SINARH del Vice Ministerio de Capital Humano y Gestión Organizacional.	No registra datos según Constancia N° 6389881, 6389886, 6389886 y 6389907.

Visión: Ser un Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social eficaz, eficiente y transparente que garantiza el acceso efectivo de la población, para la asistencia sanitaria integral y equitativa, que interviene sobre determinantes de la salud, en coordinación con otros sectores, promoviendo la participación activa de la ciudadanía, en función al ejercicio de sus derechos.

Dr. MARIAM CACERES
D.O.C. N° 05
Hospital de Trauma "Manuel Giagni"

General Santos esquina Teodoro S. Mongelós – Teléfono: 204 800 – Asunción, Paraguay