



ANEXO INFORME COMPLEMENTARIO

Reparación, cambio de techo e Instalación eléctrica en la Esc. Bás. N° 7309

Jesús Misericordioso de Arroyo Pora– ID 446.135

Cambyretá, 23 de setiembre de 2024.

Que, la Dirección Nacional de Contrataciones ha realizado observaciones a través SICP – Observaciones del Verificador el cual expresa: “...Se observa que no se ha procedido a aplicar el análisis de precios ofertados.// 2) En el Informe - capacidad legal: no se visualiza si procedió a evaluar el requerimiento (...Verificará que el oferente haya proporcionado el formulario de Declaración de Personas, debidamente firmado, conforme a los estándares establecidos, y cotejará los datos con las personas físicas inhabilitadas que constan en el registro de “Sanciones a Proveedores” del SICP. Con el objeto de verificar si los directores, gerentes, socios gerentes, quienes ejerzan la administración, accionistas, cuotapartistas o propietarios se encuentren dentro de los criterios contemplados en los incisos g), h), i), y j) de la Ley 7021/22...). -

El Comité de Evaluación de ofertas, conformado por los siguientes titulares: **Abog. Joel Velázquez** (Director de Gabinete) de la Municipalidad de Cambyretá; la **Lic. Clide Monserrat Barrios Avalos** (Jefa de Presupuesto) de la Municipalidad de Cambyretá y el **Ing. Fabián Rivarola** (Dirección de Obras) de la Municipalidad de Cambyretá; en el Marco de llamado “Reparación, cambio de techo e Instalación eléctrica en la Esc. Bas. N° 7309 Jesús Misericordioso de Arroyo Pora”-ID. 446.135, se reúne a los efectos de complementar el Contenido del Informe de Evaluación:

- 1- **Análisis del precio ofertado:** Igualmente, se procedió a realizar la verificación de los precios referenciales con la oferta presentada por el oferente, estando los ítems de los precios ofertados dentro de los parámetros dispuestos en la normativa.


EL CUADRO DONDE SE PLASMA LA DIFERENCIA PORCENTUAL ENTRE EL PRECIO REFERENCIAL Y PRECIO OFERTADO SEGÚN RESOLUCION 454/2024 DE LA DNCP, SE ADJUNTA AL PRESENTE DICTAMEN COMO ANEXO.

- 2- **CAPACIDAD LEGAL /CALIFICACIÓN** según lo establecido en el artículo 21 de la Ley 7021/22 “De Suministro y Contrataciones Públicas”; se han verificado a través del SINARH que los representantes de la empresa no se encuentran registrado como funcionario público. Así también se procedió a cotejar si las personas indicadas en el formulario de Declaración de Personas, presentada por el oferente se encuentran en el en el registro de “Sanciones a Proveedores” del SICP y si los mismos se encuentren dentro de los criterios contemplados en los incisos g), h), i), y j) de la Ley 7021/22, cabe mencionar que se observa que según el registro histórico la empresa no registra ningún dato de Inhabilitación.

ES NUESTRO INFORME.

Atentamente.


Abg. Joel Velázquez
Director de Gabinete
Municipalidad de Cambyretá


Lic. Monserrat Barrios A.
Encargada de Presupuesto
Municipalidad de Cambyretá


Ing. Fabian Rivarola F.
Dirección de Obras
Municipalidad de Cambyretá

DIFERENCIA PORCENTUAL ENTRE EL PRECIO REFERENCIAL Y PRECIO OFERTADO SEGÚN RES
DNCP 454/2024

Reparacion, cambio de techo e Instalacion electrica en la Esc. Bas. N° 7309 Jesus Misericordioso de Arroyo Pora- ID 446.135

Ítem	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	PRECIO REFERENCIAL	Empresa 1 -Jorge Damian Sanabria	Cumple/ No Cumple
					Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	
1	Vallado de Obra	m2	200	32,592	27,703	Cumple
2	Caseta de construcción	Unidad	1	3,015,903	2,563,517	Cumple
3	Cartel de obra	Unidad	1	1,347,896	1,145,711	Cumple
4	Replanteo de obra	Unidad	812	3,748	3,185	Cumple
5	Desmonte de techo con retiro	m2	812	13,667	11,616	Cumple
6	Desmonte de canaletas y bajadas	ml	236	11,000	9,350	Cumple
7	Desmonte de instalaciones eléctricas	gl	1	1,166,667	991,666	Cumple
8	Retiro de tirante dañado y cambio por tirantes metálicos de 100x40x1,6; destecho de superficie a remplazar y posterior reposición	unidad	16	397,667	338,016	Cumple
9	Dados de Hormigón en pilares de madera para refuerzo	unidad	49	472,787	401,868	Cumple
10	Mantenimiento y puestas en funcionamiento de instalaciones eléctricas	unidad	1			
10.1	Equipos florecentes dobles	unidad	29	169,957	144,463	Cumple
10.2	Ventilador de techo	unidad	18	672,222	571,388	Cumple
10.3	Toma corriente	unidad	10	115,000	97,750	Cumple
10.4	Toma corriente shuko	unidad	2	233,333	198,333	Cumple
10.5	Reacondicionamiento del tablero eléctrico	unidad	1	2,060,000	1,751,000	Cumple
11	Colocación de chapas termo ascutica sobre estructura de madera y refuerzo metálico de 75x4	m2	399,10	243,333	206,000	Cumple
12	Colocación de chapa trapezoidal N°27 sobre estructura existente y refuerzo metálico de 30x40x1,5	m2	412	236,667	200,000	Cumple
13	Colocación de canales de chapa desarrollo 50	ml	236	153,533	127,000	Cumple
14	Pitura de techo	m2	811,10	29,667	25,216	Cumple
15	Pintura latex interior	m2	622	34,633	29,438	Cumple
16	Pintura latex exterior	m2	206	36,667	31,166	Cumple
17	Pintura sintetica de canaletas	m2	191	25,867	21,986	Cumple
18	limpieza final	gl	1	1,250,000	1,000,000	Cumple

Abg. Joel Velázquez

Director de Gabinete

Municipalidad de Cambyretá

Lic. Monserrat Barrios A.

Encargada de Presupuesto

Municipalidad de Cambyretá

Fabian Rivas R.

Dirección de Obras

Municipalidad de Cambyretá